



NIT. 901.170.593-2



ISO 9001



OPERACIONES
OP-F-05 V3

CERTIFICADO N. 011240

ORDEN DE SERVICIO N. 019719

Compañía especializada en el Control Integrado de Plagas, Higienización de tanques de agua, asesoría y acompañamiento para empresas de alimentos en sistemas de calidad, inocuidad, capacitación y salud ocupacional, debidamente constituida por acto legal de 2018 y Concepto Sanitario favorable vigente de la autoridad sanitaria, para prestar servicios de asesoría, control integrado de plagas e Higienización de tanques de reserva de agua potable.

CERTIFICA QUE:

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA

HOGAR SAN JOSE DE SASAIMA

Identificado con NIT 860.007.392-4

Ubicación en SASAIMA - CUNDINAMARCA

En la dirección Municipio de Sasaima - Cundinamarca

En la Fecha 3 de noviembre de 2021

Realizo por intermedio de BIOCONTACTO AMBIENTAL SAS, proceso de LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES PARA RESERVA DE AGUA POTABLE dentro de su programa de gestión de inocuidad y concepto moderno de control de vectores, siguiendo los lineamientos estipulados para empresas y los propios para empresas controladoras de plagas decreto 1843/1991), de acuerdo con la ficha técnica que a continuación se reseña:

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. 200 ppm 4 ml x LS LOTE 24112001 FF 241120 FV 241121 RGSP N/A

La presente se expide luego de realizar los servicios estipulados.

Cordialmente,

**BIOCONTACTO
AMBIENTAL SAS**

JUAN DAVID CRUZ

JEFE DE OPERACIONES

Celular 3107223196

PBX (1) 4031134

** Freddy Alexander S.*

PBX. 4031134 – Cel. 3107223196 -3107533527

www.biocontactoambiental.com

Bogotá D.C. - Colombia

 BIOCONTACTO AMBIENTAL S.A.S. <small>ENTRADA, CERRA Y TIENDE LA PUERTA SABERES O BENDICIONES</small>		 		Oficina principal, Bogotá Carrera 147 # 143 B - 42 PBX: 4031134 - CEL 3107223196 - 3107533527 www.biocontactoambiental.com		
NIT. 901.170.593-2		ORDEN DE SERVICIO OP-F-02 V4		O.S. N. 019719		
HORA SOLICITADA:	7:45 a. m.	HORA FINAL:		FECHA:	3-nov-21	
CLIENTE:	DOMINICAS HUAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA					
NIT:	860.007.392-4					
CIUDAD:	SASAIMA - CUNDINAMARCA					
SUCURSAL:	HOGAR SAN JOSE DE SASAIMA					
DIRECCION:	Municipio de Sasaima - Cundinamarca					
SOLICITADO POR:	SR FREDDY SEGURA					
¿SE REALIZO DIAGNOSTICO? (Ver anexo)			SI	X	NO	
¿CUENTA CON EQUIPOS ELEMENTOS E IMPLEMENTOS?						
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS		X	ELEMENTO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		X	
EPP (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS) MARQUE CON UNA X						
Casco tipo I con barbuquejo	X	Eslinga doble	X	Adaptador de Anclaje	X	
Gafas de protección	X	Arnés 4 y 6 argollas	X	Kit de rescate Arseg	X	
Overol Tychem QC	X	Kit de arnés y eslinga	X	Eslingas graduable posicionamiento 1-5m	X	
Guantes de nitrilo resistentes a químicos	X	Respirador de media cara o cara completa doble cartucho	X	Eslinga de posicionamiento con absorbedor de choque 1.8m	X	
Botas de caucho antideslizantes	X	OBSERVACIONES:				
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO MARQUE CON UNA X						
TIPO DE TANQUE	AEREO	X	CAPACIDAD O MEDIDAS DEL TANQUE	1 TANQUE SUBTERRANEO DE 16 M3	CANTIDAD DE TANQUES	16
	SUBTERRANEO	X		1 TANQUE SUBTERRANEO DE 12 M3		
	A NIVEL			1 TANQUE SUBTERRANEO DE 30 M3		
				5 TANQUES AEREOS DE 500 LTS C/U		
				8 TANQUES AEREOS DE 1000 LTS		
SERVICIO(S) SOLICITADO(S)						
LAVADO DE TANQUES					X	
PRODUCTO(S) UTILIZADO(S)						
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. 200 ppm 4 ml x LS LOTE 24112001 FF 241120 FV 241121 RGSP N/A						
TIEMPO DEL CONTACTO DE LA SOLUCIÓN DEL DESINFECTANTE EN EL TANQUE						
HORA DE APLICACIÓN:		HORA DE FINAL DE APLICACIÓN:		TIEMPO TOTAL:		
DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES:		SI	X	NO		
DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS:		SI	X	NO		
CONTROL DE CALIDAD PARA DETERMINAR LA CONCENTRACION DEL DESINFECTANTE RESIDUAL EN EL AGUA						
Se realiza lavado y desinfección de tanques						
OBSERVACION(ES)						
CERTIFICADO:	N. 011240	ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR ANOTAR LA HORA DE SALIDA DE LOS TECNICOS Y OBSERVACIONES PERTINENTES; CON SU FIRMA EN ESTE DOCUMENTO, SE ENTIENDE COMO RECIBIDO A CONFORMIDAD				
TECNICO: FELIPE MUÑOZ		CLIENTE: Freddy Alvarado P.				



BIOCONTACTO AMBIENTAL S.A.S
ENTREGA, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE PLUMAS
CONTROLES DE RIESGO AMBIENTE



SE CERTIFICÓ



DIAGNOSTICO LVT
OP-F-19 V2

NIT.901.170.593-2

DIAGNÓSTICO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

INICIAL X SEGUIMIENTO

FECHA:	3-nov-21	O.S. N. 019719
CLIENTE:	DOMINICAS MIAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIRECCIÓN:
NIT.:	860.007.392-4	Municipio de Sasaima - Cundinamarca

CONDICIONES LOCATIVAS

UBICACIÓN DEL TANQUE (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
AEREO ☒	
A NIVEL ☐	
SUBTERRANEO ☐	
CAPACIDAD O MEDIDAS 1000 L	OBSERVACIONES
ACCESO (MARQUE CON UNA X SEGÚN)	OBSERVACIONES
FACIL ☒	
DIFÍCIL ☐	
¿CUENTA CON PUNTO DE ENERGÍA?	OBSERVACIONES
SI ☐	
NO ☒	
¿TIENE PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y	OBSERVACIONES
SI ☒	
NO ☐	

CONDICIONES FÍSICAS

ESTADO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
TAPAS	☒	☐	
PAREDES	☒	☐	
PISOS	☒	☐	
TUBERIA	☒	☐	
FLOTADOR	☒	☐	
PUNTO DE DESAGÜE	☒	☐	
PUNTO DE VENTILACIÓN	☒	☐	
POCETA	☒	☐	
HALLAZGOS			¿RESIDUOS ANIMALES MUERTOS?
			OTROS

MEDICIONES AMBIENTALES (INDIQUE LA INFORMACION SOLICITADA)

PRUEBA DE GASES (RESULTADOS)	GAS COMBUSTIBLE (0.0 ppm%)	RESULTADO	OXIGENO RANGO (19.5 %- 23%)	RESULTADO	MONOXIDO DE CARBONO RANGO (0.0 ppm%- 23ppm%)	RESULTADO	SULFURO DE HIDROGENO RANGO (0.0 ppm- 10ppm%)	RESULTADO
TIPO DE ANALISIS	PARAMETRO	RESULTADO	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES			
CLORO	0,3 -2,0 mg Cl-/L							
PH	6.5-9.0 Unidades							
TEMPERATURA DEL TANQUE	0 A 10 ° SOBRE 10° (CENTIGRADOS)							

OBSERVACIONES

Se realiza lavado y desinfección de un tanque de agua

TECNICO: FERNANDO MUÑOZ

CLIENTE:

Fredy Alexander S.

PBX. 4031134 - Cel. 3107223196 -310753357

www.biocontactoambiental.com

Bogotá D.C. - Colombia

NIT.901.170.593-2

SE CONFIRMÓ

DIAGNÓSTICO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

INICIAL X SEGUIMIENTO

FECHA:	3-nov-21	O.S. N. 019719
CLIENTE:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIRECCIÓN: Municipio de Sasaima - Cundinamarca
NIT.:	860.007.392-4	

CONDICIONES LOCATIVAS

UBICACIÓN DEL TANQUE (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
AEREO <u> X </u>	
A NIVEL	
SUBTERRANEO	
CAPACIDAD O MEDIDAS	OBSERVACIONES
<u>10000 L</u>	
ACCESO (MARQUE CON UNA X SEGÚN)	OBSERVACIONES
FACIL	
DIFÍCIL <u> X </u>	
¿CUENTA CON PUNTO DE ENERGÍA?	OBSERVACIONES
SI	
NO <u> X </u>	
¿TIENE PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y	OBSERVACIONES
SI <u> X </u>	
NO	

CONDICIONES FÍSICAS

ESTADO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
TAPAS	<u> X </u>		
PAREDES	<u> X </u>		
PISOS	<u> X </u>		
TUBERIA	<u> X </u>		
FLOTADOR	<u> X </u>		
PUNTO DE DESAGÜE	<u> X </u>		
PUNTO DE VENTILACIÓN	<u> X </u>		
POCETA	<u> X </u>		
HALLAZGOS			¿RESIDUOS ANIMALES MUERTOS?
			OTROS

MEDICIONES AMBIENTALES

(INDIQUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA)

PRUEBA DE GASES (RESULTADOS)	GAS COMBUSTIBLE (0.0 ppm%)	RESULTADO	OXIGENO RANGO (19.5 % - 23%)	RESULTADO	MONOXIDO DE CARBONO RANGO (0.0 ppm% - 23ppm%)	RESULTADO	SULFURO DE HIDROGENO RANGO (0.0 ppm - 10ppm%)	RESULTADO
TIPO DE ANALISIS	PARAMETRO	RESULTADO	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES			
CLORO	0,3 -2,0 mg Cl-/L							
PH	6.5-9.0 Unidades							
TEMPERATURA DEL TANQUE	0 A 10 ° SOBRE 10° (CENTIGRADOS)							

Se realiza lavado y desinfección de un tanque de 10000 L

TECNICO: PEPE MUÑOZ

CLIENTE: Fredy Alexander S.

PBX. 4031134 - Cel. 3107223196 - 3107533527

www.blocontactoambiental.com

Bogotá D.C. - Colombia

NIT.901.170.593-2

DIAGNÓSTICO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

INICIAL X SEGUIMIENTO

FECHA:	3-nov-21	O.S. N. 019719
CLIENTE:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIRECCIÓN: Municipio de Sasaima - Cundinamarca
NIT.:	860.007.392-4	

CONDICIONES LOCATIVAS

UBICACIÓN DEL TANQUE (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
AEREO ☒	
A NIVEL ☐	
SUBTERRÁNEO ☐	
CAPACIDAD O MEDIDAS 1000 Lt	OBSERVACIONES
ACCESO (MARQUE CON UNA X SEGÚN)	OBSERVACIONES
FÁCIL ☒	
DIFÍCIL ☐	
¿CUENTA CON PUNTO DE ENERGÍA?	OBSERVACIONES
SI ☐	
NO ☒	
¿TIENE PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y	OBSERVACIONES
SI ☒	
NO ☐	

CONDICIONES FÍSICAS

ESTADO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
TAPAS	☒	☐	
PAREDES	☒	☐	
PISOS	☒	☐	
TUBERÍA	☒	☐	
FLOTADOR	☒	☐	
PUNTO DE DESAGÜE	☒	☐	
PUNTO DE VENTILACIÓN	☒	☐	
POCETA	☒	☐	
HALLAZGOS			¿RESIDUOS ANIMALES MUERTOS?
			OTROS

**MEDICIONES AMBIENTALES
 (INDIQUE LA INFORMACION SOLICITADA)**

PRUEBA DE GASES (RESULTADOS)	GAS COMBUSTIBLE (0.0 ppm%)	RESULTADO	OXIGENO RANGO (19.5 %- 23%)	RESULTADO	MONOXIDO DE CARBONO RANGO (0.0 ppm%- 23ppm%)	RESULTADO	SULFURO DE HIDROGENO RANGO (0.0 ppm- 10ppm%)	RESULTADO
TIPO DE ANALISIS	PARAMETRO	RESULTADO	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES			
CLORO	0,3 -2,0 mg Cl-/L							
PH	6.5-9.0 Unidades							
TEMPERATURA DEL TANQUE	0 A 10 ° SOBRE 10° (CENTIGRADOS)							

OBSERVACIONES

Se realiza lavado y desinfección de un tanque de 1000 Lt

TECNICO: FELIX MUÑOZ

CLIENTE: Freddy Alexander S.

PBX. 4031134 - Cel. 3107223196 -3107533521

www.blocontactoambiental.com

Bogotá D.C. - Colombia

NIT.901.170.593-2

DIAGNÓSTICO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

INICIAL X SEGUIMIENTO

FECHA:	3-nov-21	O.S. N. 019719
CLIENTE:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIRECCIÓN: Municipio de Sasaima - Cundinamarca
NIT.:	860.007.392-4	

CONDICIONES LOCATIVAS

UBICACIÓN DEL TANQUE (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
AEREO	
A NIVEL	X
SUBTERRANEO	
CAPACIDAD O MEDIDAS	
1000 L	
ACCESO (MARQUE CON UNA X SEGÚN)	
FACIL	X
DIFÍCIL	
¿CUENTA CON PUNTO DE ENERGÍA?	
SI	
NO	X
¿TIENE PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y	
SI	X
NO	

CONDICIONES FÍSICAS

ESTADO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
TAPAS	X		
PAREDES	X		
PISOS	X		
TUBERIA	X		
FLOTADOR	X		
PUNTO DE DESAGÜE	X		
PUNTO DE VENTILACIÓN	X		
POCETA	X		
HALLAZGOS			¿RESIDUOS ANIMALES MUERTOS?
			OTROS

MEDICIONES AMBIENTALES

(INDIQUE LA INFORMACION SOLICITADA)

PRUEBA DE GASES (RESULTADOS)	GAS COMBUSTIBLE (0.0 ppm%)	RESULTADO	OXIGENO RANGO (19.5 %- 23%)	RESULTADO	MONOXIDO DE CARBONO RANGO (0.0 ppm%- 230ppm%)	RESULTADO	SULFURO DE HIDROGENO RANGO (0.0 ppm- 10ppm%)	RESULTADO
TIPO DE ANALISIS	PARAMETRO	RESULTADO	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES			
COLOR	0,3 -2,0 mg Cl-/L							
PH	6.5-9.0 Unidades							
TEMPERATURA DEL TANQUE	0 A 10° SOBRE 10° (CENTIGRADOS)							

OBSERVACIONES

Se realiza lavado y desinfección de un tanque de 1000L

TECNICO: FELIX MUÑOZ

CLIENTE: Freddy Alexander S.

PBX. 4031134 - Cel. 3107223196-3107533520

www.biocontactoambiental.com

Bogotá D.C. - Colombia

NIT.901.170.593-2

DIAGNÓSTICO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

INICIAL X SEGUIMIENTO

FECHA:	3-nov-21	O.S. N. 019719
CLIENTE:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIRECCIÓN:
NIT.:	860.007.392-4	Municipio de Sasaima - Cundinamarca

CONDICIONES LOCATIVAS

UBICACIÓN DEL TANQUE (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
AEREO <u>X</u>	
A NIVEL	
SUBTERRANEO	
CAPACIDAD O MEDIDAS	OBSERVACIONES
1000 Lt	
ACCESO (MARQUE CON UNA X SEGÚN)	OBSERVACIONES
FACIL <u>X</u>	
DIFÍCIL	
¿CUENTA CON PUNTO DE ENERGÍA?	OBSERVACIONES
SI	
NO <u>X</u>	
¿TIENE PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y	OBSERVACIONES
SI	
NO <u>X</u>	

CONDICIONES FÍSICAS

ESTADO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
TAPAS	<u>X</u>		
PAREDES	<u>X</u>		
PISOS	<u>X</u>		
TUBERIA	<u>X</u>		
FLOTADOR	<u>X</u>		
PUNTO DE DESAGÜE	<u>X</u>		
PUNTO DE VENTILACIÓN	<u>X</u>		
POCETA	<u>X</u>		
HALLAZGOS			¿RESIDUOS ANIMALES MUERTOS?
			OTROS

MEDICIONES AMBIENTALES

(INDIQUE LA INFORMACION SOLICITADA)

PRUEBA DE GASES (RESULTADOS)	GAS COMBUSTIBLE (0.0 ppm%)	RESULTADO	OXIGENO RANGO (19.5 %- 23%)	RESULTADO	MONOXIDO DE CARBONO RANGO (0.0 ppm%- 23ppm%)	RESULTADO	SULFURO DE HIDROGENO RANGO (0.0 ppm- 10ppm%)	RESULTADO
TIPO DE ANALISIS	PARAMETRO	RESULTADO	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES			
COLOR	0,3 -2,0 mg Cl-/l							
PH	6.5-9.0 Unidades							
TEMPERATURA DEL TANQUE	0 A 10° SOBRE 10° (CENTIGRADOS)							

OBSERVACIONES

se realiza lavado y desinfección de tanque de 1000 Lt

TECNICO: FELIPE MUÑOZ

CLIENTE: Freddy Alexander S.

NIT.901.170.593-2

DIAGNÓSTICO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

INICIAL X SEGUIMIENTO

FECHA:	3-nov-21	O.S. N. 019719
CLIENTE:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIRECCIÓN: Municipio de Sasaima - Cundinamarca
NIT.:	860.007.392-4	

CONDICIONES LOCATIVAS

UBICACIÓN DEL TANQUE (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
AEREO ☒	
A NIVEL ☐	
SUBTERRANEO ☐	
CAPACIDAD O MEDIDAS 1000 Lt	OBSERVACIONES
ACCESO (MARQUE CON UNA X SEGÚN)	OBSERVACIONES
FACIL ☒	
DIFÍCIL ☐	
¿CUENTA CON PUNTO DE ENERGÍA?	OBSERVACIONES
SI ☐	
NO ☒	
¿TIENE PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y	OBSERVACIONES
SI ☒	
NO ☐	

CONDICIONES FISICAS

ESTADO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
TAPAS	☒		
PAREDES	☒		
PISOS	☒		
TUBERIA	☒		
FLOTADOR	☒		
PUNTO DE DESAGÜE	☒		
PUNTO DE VENTILACIÓN	☒		
POCETA	☒		
HALLAZGOS			¿RESIDUOS ANIMALES MUERTOS?
			OTROS

MEDICIONES AMBIENTALES

(INDIQUE LA INFORMACION SOLICITADA)

PRUEBA DE GASES (RESULTADOS)	GAS COMBUSTIBLE (0.0 ppm%)	RESULTADO	OXIGENO RANGO (19.5 %- 23%)	RESULTADO	MONOXIDO DE CARBONO RANGO (0.0 ppm%- 23ppm%)	RESULTADO	SULFURO DE HIDROGENO RANGO (0.0 ppm- 10ppm%)	RESULTADO
TIPO DE ANALISIS	PARAMETRO	RESULTADO	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES			
COLOR	0,3 -2,0 mg Cl-/L							
PH	6.5-9.0 Unidades							
TEMPERATURA DEL TANQUE	0 A 10 ° SOBRE 10° (CENTIGRADOS)							

OBSERVACIONES

Se realiza lavado y desinfección de un tanque de 1000 Lt

TECNICO: FEMIL MUÑOZ

CLIENTE: Fredy Alexander S.

PBX. 4031134 - Cel. 3107223196 - 3107533567

www.biocontactoambiental.com

Bogotá D.C. - Colombia

NIT.901.170.593-2

DIAGNÓSTICO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

INICIAL X SEGUIMIENTO

FECHA:	3-nov-21	O.S. N. 019719
CLIENTE:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIRECCIÓN: Municipio de Sasaima - Cundinamarca
NIT.:	860.007.392-4	

CONDICIONES LOCATIVAS

UBICACIÓN DEL TANQUE (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
AEREO <u>X</u>	
A NIVEL	
SUBTERRANEO	
CAPACIDAD O MEDIDAS 1000 L	OBSERVACIONES
ACCESO (MARQUE CON UNA X SEGÚN)	OBSERVACIONES
FACIL <u>X</u>	
DIFÍCIL	
¿CUENTA CON PUNTO DE ENERGÍA?	OBSERVACIONES
SI	
NO <u>X</u>	
¿TIENE PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y	OBSERVACIONES
SI	
NO <u>X</u>	

CONDICIONES FÍSICAS

ESTADO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
TAPAS	<u>X</u>		
PAREDES	<u>X</u>		
PISOS	<u>X</u>		
TUBERÍA	<u>X</u>		
FLOTADOR	<u>X</u>		
PUNTO DE DESAGÜE	<u>X</u>		
PUNTO DE VENTILACIÓN	<u>X</u>		
POCETA	<u>X</u>		
HALLAZGOS			¿RESIDUOS ANIMALES MUERTOS? OTROS

MEDICIONES AMBIENTALES

(INDIQUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA)

PRUEBA DE GASES (RESULTADOS)	GAS COMBUSTIBLE (0.0 ppm%)	RESULTADO	OXIGENO RANGO (19.5 %- 23%)	RESULTADO	MONOXIDO DE CARBONO RANGO (0.0 ppm%- 23ppm%)	RESULTADO	SULFURO DE HIDROGENO RANGO (0.0 ppm- 10ppm%)	RESULTADO
TIPO DE ANALISIS	PARAMETRO	RESULTADO	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES			
CLORO	0,3 -2,0 mg Cl-/L							
PH	6.5-9.0 Unklades							
TEMPERATURA DEL TANQUE	0 A 10° SOBRE 10° (CENTIGRADOS)							

OBSERVACIONES

Se realiza lavado y desinfección de un tanque de 1000 Lt

TECNICO: FELIPE MUÑOZ

CLIENTE: *Fredy Mesa*

PBX. 4031134 - Cel. 3107223196 - 3107533571

www.biocontactoambiental.com

Bogotá D.C. - Colombia



BIOCONTACTO AMBIENTAL S.A.S
EXTINGUIDORES, CONTROL Y RESERVA DE FUEGOS
SISTEMAS DE ALARMA Y DETECCIÓN

NIT. 901.170.593-2



ISO 9001



DIAGNOSTICO LVT
OP-F-19 V2

DIAGNÓSTICO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

INICIAL X SEGUIMIENTO

FECHA:	3-nov-21	O.S. N. 019719
CLIENTE:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIRECCIÓN:
NIT.:	860.007.392-4	Municipio de Sasaima - Cundinamarca

CONDICIONES LOCATIVAS

UBICACIÓN DEL TANQUE (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
AEREO <u>X</u>	
A NIVEL	
SUBTERRANEO	
CAPACIDAD O MEDIDAS 1000 lts	OBSERVACIONES
ACCESO (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
FACIL <u>X</u>	
DIFÍCIL	
¿CUENTA CON PUNTO DE ENERGÍA?	OBSERVACIONES
SI	
NO <u>X</u>	
¿TIENE PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y	OBSERVACIONES
SI <u>X</u>	
NO	

CONDICIONES FÍSICAS

ESTADO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
TAPAS	<u>X</u>		
PAREDES	<u>X</u>		
PISOS	<u>X</u>		
TUBERÍA	<u>X</u>		
FLOTADOR	<u>X</u>		
PUNTO DE DESAGÜE	<u>X</u>		
PUNTO DE VENTILACIÓN	<u>X</u>		
POCETA	<u>X</u>		
HALLAZGOS			¿RESIDUOS ANIMALES MUERTOS?
			OTROS

MEDICIONES AMBIENTALES

(INDIQUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA)

PRUEBA DE GASES (RESULTADOS)	GAS COMBUSTIBLE (0.0 ppm%)	RESULTADO	OXIGENO RANGO (19.5 %- 23%)	RESULTADO	MONOXIDO DE CARBONO RANGO (0.0 ppm%- 23ppm%)	RESULTADO	SULFURO DE HIDROGENO RANGO (0.0 ppm- 10ppm%)	RESULTADO
TIPO DE ANALISIS	PARAMETRO	RESULTADO	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES			
CLORO	0,3 -2,0 mg Cl-/L							
PH	6.5-9.0 Unidades							
TEMPERATURA DEL TANQUE	0 A 10 ° SOBRE 10° (CENTIGRADOS)							

OBSERVACIONES

Se realiza lavado y desinfección de un tanque de 1000 lts

TECNICO: RAFAEL MUÑOZ

CLIENTE: Freddy Alexander P.

PBX. 4031134 -- Cel. 3107223196 - 310763357

www.blocontactoambiental.com

Bogotá D.C. - Colombia

NIT.901.170.593-2

DIAGNÓSTICO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

INICIAL X SEGUIMIENTO

FECHA:	3-nov-21	O.S. N. 019719
CLIENTE:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIRECCIÓN: Municipio de Sasaima - Cundinamarca
NIT.:	860.007.392-4	

CONDICIONES LOCATIVAS

UBICACIÓN DEL TANQUE (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
AEREO ☒	
A NIVEL ☐	
SUBTERRANEO ☐	
CAPACIDAD O MEDIDAS	OBSERVACIONES
1000 lt	
ACCESO (MARQUE CON UNA X SEGÚN)	OBSERVACIONES
FACIL ☒	
DIFÍCIL ☐	
¿CUENTA CON PUNTO DE ENERGÍA?	OBSERVACIONES
SI ☐	
NO ☒	
¿TIENE PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y	OBSERVACIONES
SI ☒	
NO ☐	

CONDICIONES FÍSICAS

ESTADO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
TAPAS	☒		
PAREDES	☒		
PISOS	☒		
TUBERÍA	☒		
FLOTADOR	☒		
PUNTO DE DESAGÜE	☒		
PUNTO DE VENTILACIÓN	☒		
POCETA	☒		
HALLAZGOS			¿RESIDUOS ANIMALES MUERTOS?
			OTROS

MEDICIONES AMBIENTALES

(INDIQUE LA INFORMACION SOLICITADA)

PRUEBA DE GASES (RESULTADOS)	GAS COMBUSTIBLE (0.0 ppm%)	RESULTADO	OXIGENO RANGO (19.5 %- 23%)	RESULTADO	MONOXIDO DE CARBONO RANGO (0.0 ppm%- 23ppm%)	RESULTADO	SULFURO DE HIDROGENO RANGO (0.0 ppm- 10ppm%)	RESULTADO
TIPO DE ANALISIS	PARAMETRO	RESULTADO	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES			
CLORO	0,3 -2,0 mg Cl-/L							
PH	6.5-9.0 Unidades							
TEMPERATURA DEL TANQUE	0 A 10 ° SOBRE 10° (CENTIGRADOS)							

OBSERVACIONES

Se realiza lavado y desinfección de un tanque de 1000 lt

TECNICO: FELIPE MUÑOZ

CLIENTE: Freddy Alexander S.

PBX. 4031134 -- Cel. 3107223196 -3107533527

www.biocontactoambiental.com

Bogotá D.C. - Colombia

NIT.901.170.593-2

DIAGNÓSTICO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

INICIAL X SEGUIMIENTO

FECHA:	3-nov-21	O.S. N. 019719
CLIENTE:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIRECCIÓN:
NIT.:	860.007.392-4	Municipio de Sasaima - Cundinamarca

CONDICIONES LOCATIVAS

UBICACIÓN DEL TANQUE (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
AEREO ☒	
A NIVEL ☐	
SUBTERRANEO ☐	
CAPACIDAD O MEDIDAS	OBSERVACIONES
1000 L	
ACCESO (MARQUE CON UNA X SEGÚN)	OBSERVACIONES
FACIL ☒	
DIFÍCIL ☐	
¿CUENTA CON PUNTO DE ENERGÍA?	OBSERVACIONES
SI ☐	
NO ☒	
¿TIENE PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y	OBSERVACIONES
SI ☐	
NO ☒	

CONDICIONES FÍSICAS

ESTADO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
TAPAS	☒	☐	
PAREDES	☒	☐	
PISOS	☒	☐	
TUBERÍA	☒	☐	
FLOTADOR	☒	☐	
PUNTO DE DESAGÜE	☒	☐	
PUNTO DE VENTILACIÓN	☒	☐	
POCETA	☒	☐	
HALLAZGOS			¿RESIDUOS ANIMALES MUERTOS?
			OTROS

MEDICIONES AMBIENTALES

(INDIQUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA)

PRUEBA DE GASES (RESULTADOS)	GAS COMBUSTIBLE (0.0 ppm%)	RESULTADO	OXIGENO RANGO (19.5 %- 23%)	RESULTADO	MONOXIDO DE CARBONO RANGO (0.0 ppm%- 23ppm%)	RESULTADO	SULFURO DE HIDROGENO RANGO (0.0 ppm- 10ppm%)	RESULTADO
TIPO DE ANÁLISIS	PARAMETRO	RESULTADO	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES			
CLORO	0,3 -2,0 mg Cl-/L							
PH	6.5-9.0 Unidades							
TEMPERATURA DEL TANQUE	0 A 10° SOBRE 10° (CENTIGRAOS)							

OBSERVACIONES

Se realiza lavado y desinfección de un tanque de 1000 L

TECNICO: LUPE MUÑOZ

CLIENTE: Fredy Alexander S.

PBX. 4031134 -- Cel. 3107223196 - 3107533527

www.biocontactoambiental.com

Bogotá D.C. - Colombia

NIT.901.170.593-2

DIAGNÓSTICO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

INICIAL X SEGUIMIENTO

FECHA:	3-nov-21	O.S. N. 019719
CLIENTE:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIRECCIÓN: Municipio de Sasaima - Cundinamarca
NIT.:	860.007.392-4	

CONDICIONES LOCATIVAS

UBICACIÓN DEL TANQUE (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
AEREO <u>X</u>	
A NIVEL	
SUBTERRANEO	
CAPACIDAD O MEDIDAS 1000 L	OBSERVACIONES
ACCESO (MARQUE CON UNA X SEGÚN FACIL <u>X</u> DIFÍCIL	OBSERVACIONES
¿CUENTA CON PUNTO DE ENERGÍA? SI NO <u>X</u>	OBSERVACIONES
¿TIENE PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y SI <u>X</u> NO	OBSERVACIONES

CONDICIONES FÍSICAS

ESTADO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
TAPAS	<u>X</u>		
PAREDES	<u>X</u>		
PISOS	<u>X</u>		
TUBERIA	<u>X</u>		
FLOTADOR	<u>X</u>		
PUNTO DE DESAGÜE	<u>X</u>		
PUNTO DE VENTILACIÓN	<u>X</u>		
POCETA	<u>X</u>		
HALLAZGOS			¿RESIDUOS ANIMALES MUERTOS? OTROS

**MEDICIONES AMBIENTALES
(INDIQUE LA INFORMACION SOLICITADA)**

PRUEBA DE GASES (RESULTADOS)	GAS COMBUSTIBLE (0.0 ppm%)	RESULTADO	OXIGENO RANGO (19.5 %- 23%)	RESULTADO	MONOXIDO DE CARBONO RANGO (0.0 ppm%- 23ppm%)	RESULTADO	SULFURO DE HIDROGENO RANGO (0.0 ppm- 10ppm%)	RESULTADO
TIPO DE ANALISIS	PARAMETRO	RESULTADO	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES			
CLORO	0,3 -2,0 mg Cl-/L							
PH	6.5-9.0 Unidades							
TEMPERATURA DEL TANQUE	0 A 10 ° SOBRE 10° (CENTIGRADOS)							

OBSERVACIONES

Se realiza lavado y desinfección de un tanque de recolección

TECNICO: FRANK MUÑOZ

CLIENTE: Freddy Alexander S.

PBX. 4031134 - Cel. 3107223196 -3107533527

www.biocontactoambiental.com

Bogotá D.C. - Colombia

NIT.901.170.593-2

SG CER78309

DIAGNÓSTICO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

INICIAL X SEGUIMIENTO

FECHA:	3-nov-21	O.S. N. 019719
CLIENTE:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIRECCIÓN: Municipio de Sasaima - Cundinamarca
NIT.:	860.007.392-4	

CONDICIONES LOCATIVAS

UBICACIÓN DEL TANQUE (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
AEREO ☒	
A NIVEL ☒	
SUBTERRANEO ☐	
CAPACIDAD O MEDIDAS 500 l	OBSERVACIONES
ACCESO (MARQUE CON UNA X SEGÚN)	OBSERVACIONES
FACIL ☒	
DIFÍCIL ☐	
¿CUENTA CON PUNTO DE ENERGÍA?	OBSERVACIONES
SI ☐	
NO ☒	
¿TIENE PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y	OBSERVACIONES
SI ☒	
NO ☐	

CONDICIONES FÍSICAS

ESTADO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
TAPAS	☒	☐	
PAREDES	☒	☐	
PISOS	☒	☐	
TUBERÍA	☒	☐	
FLOTADOR	☒	☐	
PUNTO DE DESAGÜE	☒	☐	
PUNTO DE VENTILACIÓN	☒	☐	
POCETA	☒	☐	
HALLAZGOS			¿RESIDUOS ANIMALES MUERTOS? OTROS

MEDICIONES AMBIENTALES

(INDIQUE LA INFORMACION SOLICITADA)

PRUEBA DE GASES (RESULTADOS)	GAS COMBUSTIBLE (0.0 ppm%)	RESULTADO	OXIGENO RANGO (19.5 %- 23%)	RESULTADO	MONOXIDO DE CARBONO RANGO (0.0 ppm%- 23ppm%)	RESULTADO	SULFURO DE HIDROGENO RANGO (0.0 ppm- 10ppm%)	RESULTADO
TIPO DE ANALISIS	PARAMETRO	RESULTADO	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES			
CLORO	0,3 -2,0 mg Cl-/L							
PH	6.5-9.0 Unidades							
TEMPERATURA DEL TANQUE	0 A 10 ° SOBRE 10° (CENTIGRADOS)							

OBSERVACIONES

Se realiza lavado y desinfección de un tanque de 500 l

TECNICO: FELIX MUÑOZ

CLIENTE: Freddy Alexander S.

PBX. 4031134 - Cel. 3107223196 - 3107589527

www.blocontactoambiental.com

Bogotá D.C. - Colombia

NIT.901.170.593-2

SE CERT 38759

DIAGNÓSTICO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

INICIAL X SEGUIMIENTO

FECHA:	3-nov-21	O.S. N. 019719
CLIENTE:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIRECCIÓN: Municipio de Sasaima - Cundinamarca
NIT.:	860.007.392-4	

CONDICIONES LOCATIVAS

UBICACIÓN DEL TANQUE (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
AEREO <u>X</u>	
A NIVEL	
SUBTERRANEO	
CAPACIDAD O MEDIDAS 500 Lt	OBSERVACIONES
ACCESO (MARQUE CON UNA X SEGÚN)	OBSERVACIONES
FACIL	
DIFÍCIL	
¿CUENTA CON PUNTO DE ENERGÍA?	OBSERVACIONES
SI	
NO <u>X</u>	
¿TIENE PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y	OBSERVACIONES
SI	
NO <u>X</u>	

CONDICIONES FÍSICAS

ESTADO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
TAPAS	<u>X</u>		
PAREDES	<u>X</u>		
PISOS	<u>X</u>		
TUBERÍA	<u>X</u>		
FLOTADOR	<u>X</u>		
PUNTO DE DESAGÜE	<u>X</u>		
PUNTO DE VENTILACIÓN	<u>X</u>		
POCETA	<u>X</u>		
HALLAZGOS			¿RESIDUOS ANIMALES MUERTOS?
			OTROS

**MEDICIONES AMBIENTALES
(INDIQUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA)**

PRUEBA DE GASES (RESULTADOS)	GAS COMBUSTIBLE (0.0 ppm%)	RESULTADO	OXIGENO RANGO (19.5 %- 23%)	RESULTADO	MONOXIDO DE CARBONO RANGO (0.0 ppm%- 23ppm%)	RESULTADO	SULFURO DE HIDROGENO RANGO (0.0 ppm- 10ppm%)	RESULTADO
TIPO DE ANALISIS	PARAMETRO	RESULTADO	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES			
CLORO	0,3 -2,0 mg Cl-/L							
PH	6.5-9.0 Unidades							
TEMPERATURA DEL TANQUE	0 A 10° SOBRE 10° (CENTIGRADOS)							

OBSERVACIONES

Se realiza lavado y desinfección de un tanque de 500 Lt

TECNICO: FELIPE MUÑOZ

CLIENTE: Fredy Alexander S.

PBX. 4031134 - Cel. 3107223196 - 310753352

www.biocontactoambiental.com

Bogotá D.C. - Colombia

NIT.901.170.593-2

SIC 65234044

DIAGNÓSTICO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

INICIAL X SEGUIMIENTO

FECHA:	3-nov-21	O.S. N. 019719
CLIENTE:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIRECCIÓN:
NIT.:	860.007.392-4	Municipio de Sasaima - Cundinamarca

CONDICIONES LOCATIVAS

UBICACIÓN DEL TANQUE (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
AEREO	
A NIVEL	
SUBTERRANEO	X
CAPACIDAD O MEDIDAS	OBSERVACIONES
16 M ³	
ACCESO (MARQUE CON UNA X SEGÚN)	OBSERVACIONES
FACIL	X
DIFÍCIL	
¿CUENTA CON PUNTO DE ENERGÍA?	OBSERVACIONES
SI	
NO	X
¿TIENE PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y	OBSERVACIONES
SI	X
NO	

CONDICIONES FÍSICAS

ESTADO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
TAPAS	X		
PAREDES	X		
PISOS	X		
TUBERIA	X		
FLOTADOR	X		
PUNTO DE DESAGÜE	X		
PUNTO DE VENTILACIÓN	X		
POCETA	X		
HALLAZGOS			¿RESIDUOS ANIMALES MUERTOS?
			OTROS

**MEDICIONES AMBIENTALES
(INDIQUE LA INFORMACION SOLICITADA)**

PRUEBA DE GASES (RESULTADOS)	GAS COMBUSTIBLE (0.0 ppm%)	RESULTADO	OXIGENO RANGO (19.5 %- 23%)	RESULTADO	MONOXIDO DE CARBONO RANGO (0.0 ppm%- 23ppm%)	RESULTADO	SULFURO DE HIDROGENO RANGO (0.0 ppm- 10ppm%)	RESULTADO
TIPO DE ANÁLISIS	PARAMETRO	RESULTADO	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES			
CLORO	0.3 -2.0 mg Cl/L							
PH	6.5-9.0 Unidades							
TEMPERATURA DEL TANQUE	0 A 10 ° SOBRE 10° (CENTIGRADOS)							

OBSERVACIONES

Se realizó lavado y desinfección de un tanque subterráneo

TECNICO: FELIPE MUÑOZ

CLIENTE: Fredy Alvarado L.

PBX. 4031134 - Cel. 3107223196 -3107933527

www.biocontactoambiental.com

Bogotá D.C. - Colombia



BIOCONTACTO AMBIENTAL S.A.S.

ENTRENAMIENTO, AUDITORIA Y CERTIFICACIÓN
SOSTENEDORES DEL MEDIO AMBIENTE



SC CERT56374



DIAGNOSTICO LVT
OP-F-19 V2

NIT.901.170.593-2

DIAGNÓSTICO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

INICIAL X SEGUIMIENTO

FECHA:	3-nov-21	O.S. N. 019719
CLIENTE:	DOMINICAS NIÑAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIRECCIÓN:
NIT.:	860.007.392-4	Municipio de Sasalina - Cundinamarca

CONDICIONES LOCATIVAS

UBICACIÓN DEL TANQUE (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
AEREO	
A NIVEL	
SUBTERRANEO	X
CAPACIDAD O MEDIDAS	OBSERVACIONES
12 M ³	
ACCESO (MARQUE CON UNA X SEGÚN	OBSERVACIONES
FACIL	X
DIFÍCIL	
¿CUENTA CON PUNTO DE ENERGÍA?	OBSERVACIONES
SI	
NO	X
¿TIENE PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y	OBSERVACIONES
SI	X
NO	

CONDICIONES FÍSICAS

ESTADO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
TAPAS	X		
PAREDES	X		
PISOS	X		
TUBERIA	X		
FLOTADOR	X		
PUNTO DE DESAGÜE	X		
PUNTO DE VENTILACIÓN	X		
POCETA	X		
HALLAZGOS			¿RESIDUOS ANIMALES MUERTOS?
			OTROS

MEDICIONES AMBIENTALES

(INDIQUE LA INFORMACION SOLICITADA)

PRUEBA DE GASES (RESULTADOS)	GAS COMBUSTIBLE (0.0 ppm%)	RESULTADO	OXIGENO RANGO (19.5 % - 23%)	RESULTADO	MONOXIDO DE CARBONO RANGO (0.0 ppm%- 23ppm%)	RESULTADO	SULFURO DE HIDROGENO RANGO (0.0 ppm- 10ppm%)	RESULTADO
TIPO DE ANALISIS	PARAMETRO	RESULTADO	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES			
CLORO	0.3 -2.0 mg Cl-/l.							
PH	6.5-9.0 Unidades							
TEMPERATURA DEL TANQUE	0 A 10 ° SOBRE 10° (CENTIGRADOS)							

OBSERVACIONES

Se realiza lavado y desinfección de un tanque subterráneo

TECNICO: RAÚL MUÑOZ

CLIENTE:

Fredy Alexander S.

PBX. 4031134 - Cel. 3107223196 - 3107533527

www.biocontactoambiental.com

Bogotá D.C. - Colombia

NIT. 901.170.593-2

DIAGNÓSTICO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

INICIAL X SEGUIMIENTO

FECHA:	3-nov-21	O.S. N. 019719
CLIENTE:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIRECCIÓN:
NIT.:	860.007.392-4	Municipio de Sasaima - Cundinamarca

CONDICIONES LOCATIVAS

UBICACIÓN DEL TANQUE (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	OBSERVACIONES
AEREO	
A NIVEL	
SUBTERRANEO	X
CAPACIDAD O MEDIDAS	
ACCESO (MARQUE CON UNA X SEGÚN)	
FACIL	X
DIFÍCIL	
¿CUENTA CON PUNTO DE ENERGÍA?	
SI	
NO	X
¿TIENE PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y	
SI	X
NO	

CONDICIONES FÍSICAS

ESTADO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
TAPAS	X		
PAREDES	X		
PISOS	X		
TUBERÍA	X		
FLOTADOR	X		
PUNTO DE DESAGÜE	X		
PUNTO DE VENTILACIÓN	X		
POCETA	X		
HALLAZGOS			¿RESIDUOS ANIMALES MUERTOS?
			OTROS

MEDICIONES AMBIENTALES

(INDIQUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA)

PRUEBA DE GASES (RESULTADOS)	GAS COMBUSTIBLE (0.0 ppm%)	RESULTADO	OXIGENO RANGO (19.5 % - 23%)	RESULTADO	MONOXIDO DE CARBONO RANGO (0.0 ppm% - 23ppm%)	RESULTADO	SULFURO DE HIDROGENO RANGO (0.0 ppm- 10ppm%)	RESULTADO
TIPO DE ANALISIS	PARAMETRO	RESULTADO	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES			
COLOR	0.3 - 2.0 mg Cl-/L							
PH	6.5 - 9.0 Unidades							
TEMPERATURA DEL TANQUE	0 A 10° SOBRE 10° (CENTIGRADOS)							

OBSERVACIONES

Se realiza lavado y desinfección de un tanque subterráneo

TECNICO: FELIPE MUÑOZ

CLIENTE:

PBX. 4031134 - Cel. 3107223196-3107533527

www.biocontactoambiental.com

Bogotá D.C. - Colombia