CONSORCIO OMEGA 2025 NIT: 901367427-6	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	CO-FOR-034 Versión 0 12/01/2025

FECHA 10-02-26
OBRA Nuseta
RESPONSABLE DE LA VERIFICACION Manuela Garcia Ch

CONDICIONES A VERIFICAR	CONDICIONES ENCONTRATDAS			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
Campamentos y frentes de trabajos	✓			
Apilamiento apropiado de materiales	✓			
Áreas de circulación despejadas	✓			
Cajones y recipientes utilizados de acuerdo a su capacidad	✓			
Se encuentra solo lo necesario en los puestos de trabajo.	✓			
Instalaciones eléctricas en buen estado	✓			
Lugares de almacenamiento limpios	✓			
Uso racional del espacio de almacenamiento	✓			
Paredes limpias			✓	
Pisos limpios			✓	
Señalización adecuada	✓			
Clasificación de residuos	✓			
Las escaleras están limpias, en buen estado y libres de obstáculos			✓	
El sistema de iluminación se mantiene de forma eficiente y limpia	✓			
Los pasillos y zonas de transito están libres de obstáculos	✓			
Las áreas de almacenamiento de materiales están señalizados.	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

MEDIDAS DE INTERVENSIÓN

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO	
			SI	NO
Fachupe de Baños		10-02-26	✓	
Vaciado de concha		13-02-26	✓	

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN Manuela Garcia Ch

Powered by CamScanner

CONSORCIO OMEGA 2025	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	CO-FOR-034 Versión 0 12/10/2025

FECHA 16-02-26
OBRA Nueva Manizales
RESPONSABLE DE LA VERIFICACION Manuela Garcia Ch

CONDICIONES A VERIFICAR	CONDICIONES ENCONTRATDAS			OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
Campamentos y frentes de trabajos	✓			
Apilamiento apropiado de materiales	✓			
Áreas de circulación despejadas	✓			
Cajones y recipientes utilizados de acuerdo a su capacidad	✓			
Se encuentra solo lo necesario en los puestos de trabajo.	✓			
Instalaciones eléctricas en buen estado	✓			
Lugares de almacenamiento limpios	✓			
Uso racional del espacio de almacenamiento	✓			
Paredes limpias			✓	
Pisos limpios			✓	
Señalización adecuada	✓			
Clasificación de residuos	✓			
Las escaleras están limpias, en buen estado y libres de obstáculos			✓	
El sistema de iluminación se mantiene de forma eficiente y limpia	✓			
Los pasillos y zonas de transito están libres de obstáculos	✓			
Las áreas de almacenamiento de materiales están señalizados.	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

MEDIDAS DE INTERVENSIÓN

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO	
			SI	NO
Vaciado de cancha		16-02-26	✓	
demolicion salon		20-02-26	✓	

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN Manuela Garcia Chavira

Powered by CamScanner

CONSORCIO OMEGA 2025

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS ELECTRICAS

CONFIDENCIAL

Versión 0

oct-25

Obra: Nosefa Marca: magnum Modelo: _____ Serial: INVPISOL 200A Ref: _____

Herramienta Menor Electrica: ☐ Taladro ☐ Pulidora ☐ Motortool ☐ Otra: Soldador

Nombre operadores	1. Robinh Figueroa	2	3.
Cédula operadores			

*Marcar: B bueno, M mal estado, NA No Aplica

Nº		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	FECHA	DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA	19	02	26	DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA
	ITEMS A REVISAR	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓									✓											
2	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓									✓											
3	Estado del accesorio porta brocas/disco (mandril)			✓									✓									
4	Estado del mango			✓									✓									
5	Estado del cuerpo	✓									✓											
6	Estado general de la guia y de la guarda	✓									✓											
7	Estado general del equipo (fisuras, roturas, etc)	✓									✓											
8	Estado del motor	✓									✓											
9	Se verifico voltaje, corriente y continuidad adecuada para el equipo(pinza voltiamperimétrica)	✓									✓											
10	El equipo es el adecuado para el trabajo a realizar.	✓									✓											
11	Estado de instalación del disco o broca (Insertación)			✓									✓									
12	Se utilizan accesorios apropiados para las RPM (8500-15000)			✓									✓									
13	Se han instalado barreras o aislamientos apropiados	✓									✓											
14	Condiciones de orden y aseo	✓									✓											
15	Utilización adecuada de los EPP (Gafas, tapaoidos, protección respitatoria, botas con punta de acero).	✓									✓											
16	Otros:																					
	Iniciales responsable																					
	Firma responsable																					

Nº	FECHA	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO

NOTA1: La inspección preoperacional debe ser realizada UNICAMENTE por el OPERADOR del equipo en compañia del encargado Y/O Responsable de SST

NOTA2: Favor reportar cualquier elemento faltante, anomalia o modificación al equipo al encargado de la obra

Manuela Garcia Ch

Firma responsable SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO OMEGA 2025 NIT: 901867827-8	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS ELECTRICAS	CO-FOR-08 Versión 0 oct-25

Obra: Nueva Marca: Polidora Modelo: _____ Serial: _____ Ref: _____

Herramienta Menor Electrica: ☐ Taladro ☒ Pulidora ☐ Motortool ☐ Otra: _____

Nombre operadores	1. J Fanardo Bravo	2.	3.
Cédula operadores			

*Marcar. B bueno; M mal estado; NA No Aplica

Nº		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	FECHA	10	06	26	17	06	26	18	06	26	DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA
	ITEMS A REVISAR	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓			✓			✓			✓											
2	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓			✓			✓			✓											
3	Estado del accesorio porta brocas/disco (mandril)	✓			✓			✓			✓											
4	Estado del mango	✓			✓			✓			✓											
5	Estado del cuerpo	✓			✓			✓			✓											
6	Estado general de la guia y de la guarda	✓			✓			✓			✓											
7	Estado general del equipo (fisuras, roturas, etc)	✓			✓			✓			✓											
8	Estado del motor	✓			✓			✓			✓											
9	Se verifico voltaje, corriente y continuidad adecuada para el equipo(pinza voltiamperimétrica)	✓			✓			✓			✓											
10	El equipo es el adecuado para el trabajo a realizar.	✓			✓			✓			✓											
11	Estado de instalación del disco o broca (Insertación)	✓			✓			✓			✓											
12	Se utilizan accesorios apropiados para las RPM (8500-15000)	✓			✓			✓			✓											
13	Se han instalado barreras o aislamientos apropiados	✓			✓			✓			✓											
14	Condiciones de orden y aseo	✓			✓			✓			✓											
15	Utilización adecuada de los EPP (Gafas, tapaoidos, protección respitatoria, botas con punta de acero).	✓			✓			✓			✓											
16	Otros:																					
	Iniciales responsable																					
	Firma responsable																					

Nº	FECHA	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO

NOTA1: *La inspección preoperacional debe ser realizada UNICAMENTE por el OPERADOR del equipo en compañia del encargado Y/O Responsable de SST*

NOTA2: *Favor reportar cualquier elemento faltante, anomalia o modificación al equipo al encargado de la obra*

Manuela Garcia Ch

Firma responsable SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO OMEGA 2025 NIT: 901394827-8	LISTA DE PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJAR EN TAREAS DE ALTO RIESGO	CO-FOR-022 Versión 1

EMPRESA Consorcio omega 2025 16 al 20 Feb.

FRENTE Nuseta Manizales Fecha Inicio Permiso Febrero

TAREA A REALIZAR Soldadura de perfileria y cortes con pulidora

NOTA. Por medio de mi firma dejo constancia que me encuentro autorizado para la ejecucion de la actividad relacionada, que poseo la competencia requerida en la labor y que me encuentro fisicamente apto para la ejecucion de la actividad encomendada.

	NOMBRE	APELLIDOS	No IDENTIFICACION	CARGO	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7
1	Roberth	Figueroa		Contramaestro	X		X	X			
2	J. Fernando	Bravo		Oficial	X	X	X	X	X	X	
3	Silvio	Jajoy		Maestro				X			
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Powered by CamScanner