	COMPROBANTE DE SER' CIO	N°	12546

24	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CALLE 97 CARRERA 13	4821681	NORTE
2019	HORA 7:14		

S2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓	JABON O GEL	✓	PAPEL	✓
SUCCION	✓	BOLSA	✓	QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

FSD
OPERARIO

Wilmer Lopez
RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	N°	12543

24	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CARRERA 9 A CALLE 60	4821681	NORTE
2019	HORA		

52099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓		JABON O GEL	✓		PAPEL	✓
SUCCION	✓		BOLSA	✓		QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

Fdo

OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	N°	12547

24	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CALLE 52A TRANSV 3 Y 4 PROYECTO CHAPINERO	3163945795	NORTE
2019	HORA 1:34		

RECOGIDO

F351	F165	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓		JABON O GEL	✓		PAPEL	✓
SUCCION	✓		BOLSA	✓		QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

Edo
OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	**N°**	**12485**

22	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CARRERA 9 A CALLE 60	4821681	NORTE
2019	HORA		

52099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	/	JABON O GEL	/	PAPEL	/
SUCCION	/	BOLSA	/	QUIMICO	/

OBSERVACIONES

Fdo
OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	**N°**	**12487**

22	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CALLE 57 CARRERA 8	4821681	NORTE
2019	HORA 11:37		

F120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓	JABON O GEL	✓	PAPEL	✓
SUCCION	✓	BOLSA	✓	QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

FBO
OPERARIO

RECIBIDO

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	**COMPROBANTE DE SERVICIO**	N°	12302

17	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CALLE 97 CARRERA 13	4821681	NORTE
2019	HORA 9 3V		

52034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓		JABON O GEL	✓		PAPEL	✓
SUCCION	✓		BOLSA	✓		QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

fdo
OPERARIO

W. Luis Lopez
RECIBIDO

COMPROBANTE DE SERVICIO

N° 12303

17	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CALLE 52A TRANSV 3 Y 4 PROYECTO CHAPINERO		
2019	HORA 2:46	4821681	NORTE

F351	F165	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓	JABON O GEL	✓	PAPEL	✓
SUCCION	✓	BOLSA	✓	QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

Fdo
OPERARIO

Pedro Pablo Páez
RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	N°	12301

17	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CALLE 57 CARRERA 8	4821681	NORTE
2019	HORA 1:13		

F120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓	JABON O GEL	✓	PAPEL	✓
SUCCION	✓	BOLSA	✓	QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

Edo
OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	N°	12299

17	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CARRERA 9 A CALLE 60	4821681	NORTE
2019	HORA		

52099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓	JABON O GEL	✓	PAPEL	✓
SUCCION	✓	BOLSA	✓	QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	N°	12193

15	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CARRERA 9 A CALLE 60	4821681	NORTE
2019	HORA 1:12		

52099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓	JABON O GEL	✓	PAPEL	—
SUCCION	✓	BOLSA	✓	QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

Foo
OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	N°	12195

15	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CALLE 57 CARRERA 8	4821681	NORTE
2019	HORA 11;		

F120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓	JABON O GEL	✓	PAPEL	✓
SUCCION	✓	BOLSA	✓	QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

Fdo
OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	N°	12196

15	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CALLE 97 CARRERA 13	4821681	NORTE
2019	HORA		

S2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓		JABON O GEL	✓		PAPEL	✓
SUCCION	✓		BOLSA	✓		QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	N° 12007

10	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CALLE 57 CARRERA 8	4821681	NORTE
2019	HORA 9:04		

F120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGUN CORRESPONDA

ASEO	✓	JABON O GEL	✓	PAPEL	✓
SUCCION	✓	BOLSA	✓	QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

Fernando Gil
OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO								N°	11899
08	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION									
OCTUBRE	CALLE 42 CARRERA 13						4821681		NORTE	
2019	HORA	8:56								

F 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO			JABÓN O GEL			PAPEL	
SUCCION			BOLSA			QUIMICO	

OBSERVACIONES

Fernando Báez
OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	N°	11904

08	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CALLE 97 CARRERA 13	4821681	NORTE
2019	HORA 4'07		

S2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	1		JABON O GEL	1		PAPEL	1
SUCCION	1		BOLSA	1		QUIMICO	1

OBSERVACIONES

Fernando Guzman
OPERARIO

Wilmer Lopez
RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	N°	11901

08	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CARRERA 9 A CALLE 60	4821681	NORTE
2019	HORA 7:44

S2099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO		JABON O GEL		PAPEL	
SUCCION		BOLSA		QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	N°	11902

08	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CARRERA 12 CALLE 68 LAS FLORES	4821681	NORTE
2019	HORA 10:14		

F381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓	JABON O GEL	✓	PAPEL	✓
SUCCION	✓	BOLSA	✓	QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

Fredo 40
OPERARIO

kenner muñoz
RECIBIDO

COPIA	COMPROBANTE DE SERVICIO	N°	11903

08	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CALLE 57 CARRERA 8	4821681	NORTE
2019	HORA 9:58		

F120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	4	JABON O GEL	1	PAPEL	1
SUCCION	1	BOLSA	1	QUIMICO	1

OBSERVACIONES

Fernando Gil

OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE ERVICIO	**N°**	11905

08	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CALLE 52A TRANSV 3 Y 4 PROYECTO CHAPINERO	4821681	NORTE
2019	HORA 11:16		

F351	F165	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓	JABON O GEL	✓	PAPEL	✓
SUCCION	✓	BOLSA	✓	QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

F Coronado 90
OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	N°	11711

03	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION			
OCTUBRE	CALLE 90 CARRERA 9		4821681	NORTE
2019	HORA	2:40		

52034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	~		JABON O GEL	~		PAPEL	~
SUCCION	~		BOLSA	~		QUIMICO	~

OBSERVACIONES

FDO
OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	N°	11713

03	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CARRERA 12 CALLE 68 LAS FLORES	4821681	NORTE
2019	HORA 12:02		

F381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓		JABON O GEL	✓		PAPEL	✓
SUCCION	✓		BOLSA	✓		QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

Fdo

OPERARIO

RECIBIDO

COMPROBANTE DE SERVICIO

N° 11714

03	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CALLE 57 CARRERA 8		
2019	HORA 11:09	4821681	NORTE

~~S2009~~	FIZO	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓	JABON O GEL	✓	PAPEL	✓
SUCCION	✓	BOLSA	✓	QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

Edu

OPERARIO

RECIBIDO

COMPROBANTE DE SERVICIO		N°	11715
03	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CALLE 97 CARRERA 13	4821681	NORTE
2019	HORA		

52034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓		JABON O GEL	✓		PAPEL	✓
SUCCION	✓		BOLSA	✓		QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

F/U

OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO		N°	11710
03	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION			
OCTUBRE	CALLE 42 CARRERA 13	4821681	NORTE	
2019	HORA			

F 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓	JABON O GEL	✓	PAPEL	✓
SUCCION	✓	BOLSA	✓	QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

fdc

OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	N°	11600

01	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION		
OCTUBRE	CALLE 42 CARRERA 13	4821681	NORTE
2019	HORA 9:05		

F 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓	JABON O GEL	✓	PAPEL	✓
SUCCION	✓	BOLSA	✓	QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

F30
OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO							N°	11605
01	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION								
OCTUBRE	CALLE 97 CARRERA 13					4821681		NORTE	
2019	HORA								

52034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓		JABON O GEL	✓		PAPEL	✓
SUCCION	✓		BOLSA	✓		QUIMICO	✓

OBSERVACIONES

Edo
OPERARIO

RECIBIDO

	COMPROBANTE DE SERVICIO	N°	0
01	0 CONSULTORIA y CONSTRUCION		
OCTUBRE	Clle 48 A - cra 6 0	0	0
2019	HORA		

0 F171	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

EN LAS SIGUIENTES CASILLAS CALIFIQUE EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

ASEO	✓		JABON O GEL	✓		PAPEL	✓
SUCCION	✓		BOLSA	✓		QUIMICO	

OBSERVACIONES

F00
OPERARIO

RECIBIDO