

Frente de obra al 42
 Fecha 29-08-2019
DESCRIPCION
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	SI	NO	NA
Hay monogafas, guantes, tapabocas, tapabocas inserción o copa en obra.	☒	☐	☐
Los trabajadores usan los epp	☒	☐	☐
Los EPP se encuentran en buen estado	☒	☐	☐
Los trabajadores usan casco - botas punta acero - overol	☒	☐	☐

OBSERVACIONES
HERRAMIENTA MENOR

	B	M	R
Palas	☒	☐	☐
picas	☒	☐	☐
Barras	☒	☐	☐
Maceta	☒	☐	☐
Carretillas	☒	☐	☐
Otros	☐	☐	☐

OBSERVACIONES
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

	SI	NO	NA
Cuenta con la carpeta de emergencias.	☒	☐	☐
Cuenta con los números de Emergencias (carpeta emergencias)	☒	☐	☐
Tiene las hojas de seguridad en el frente de obra (carpeta emergencias)	☒	☐	☐
Tiene el KIT de Emergencias (Botiquin- camilla- extintor)	☒	☐	☐
El botiquin cuenta con venda elástica, cinta micropore - gasa - curas - Isodine espuma - solución- agua destilada- tijera - guantes quirúrgicos - bajalenguas - tapabocas quirúrgicos - apósito ocular - aplicador madera	☒	☐	☐
Se encuentra las sustancias químicas rotuladas	☒	☐	☐
Bodega para cambio de ropa	☒	☐	☐
Los objetos de la bodega se encuentra organizada y limpia.	☒	☐	☐
Se encuentra baño en el frente de obra (fijo o portátil) Cuantos	☒	☐	☐
Se encuentra la brigada de emergencias e identificadas.	☒	☐	☐

OBSERVACIONES
MAQUINARIA Y VEHICULOS

	SI	NO	NA
Cuenta con Botiquin dotado	☒	☐	☐
Cuenta con Extintor recargado y vigente	☒	☐	☐
Cuenta con pito de reversa	☒	☐	☐
Cuenta con luces.	☒	☐	☐
La cabina general y compuertas se encuentran en buen estado	☒	☐	☐
Cuenta con Distintivo	☒	☐	☐
El conductor realiza el formato verificación diaria	☒	☐	☐
El conductor mantiene copia del último pago de seguridad social	☒	☐	☐

OBSERVACIONES
SEÑALIZACION Y PROTECCIÓN

	SI	NO	NA
Cuenta con señalización SST (cuantas)	☒	☐	☐
Se encuentra plafonadas las cajas o materas? Cuantas- medidas	☒	☐	☐
Se encuentra señalizado el perímetro de obra. (cerramiento)	☒	☐	☐

OBSERVACIONES

RESIDENTE SISO

Frente de obra

Calle 52 A

Fecha

29-08-2019

DESCRIPCION
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	SI	NO	NA
Hay monogafas, guantes, tapabocas, tapabocas inserción o copa en obra.	☒	☐	☐
Los trabajadores usan los epp	☒	☐	☐
Los EPP se encuentran en buen estado	☒	☐	☐
Los trabajadores usan casco - botas punta acero - overol	☐	☐	☐

OBSERVACIONES

HERRAMIENTA MENOR

	B	M	R
Palas	☒	☐	☐
picas	☒	☐	☐
Barras	☒	☐	☐
Maceta	☒	☐	☐
Carretillas	☒	☐	☐
Otros	☐	☐	☐

OBSERVACIONES

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

	SI	NO	NA
Cuenta con la carpeta de emergencias.	☒	☐	☐
Cuenta con los números de Emergencias (carpeta emergencias)	☒	☐	☐
Tiene las hojas de seguridad en el frente de obra (carpeta emergencias)	☒	☐	☐
Tiene el KIT de Emergencias (Botiquin- camilla- extintor)	☒	☐	☐
El botiquin cuenta con venda elástica, cinta micropore - gasa - curas - Isodine espuma - solución- agua destilada- tijera - guantes quirurgicos - bajalenguas - tapabocas quirurgicos - apósito ocular - aplicador madera	☒	☐	☐
Se encuentra las sustancias químicas rotuladas	☒	☐	☐
Bodega para cambio de ropa	☒	☐	☐
Los objetos de la bodega se encuentra organizada y limpia.	☒	☐	☐
Se encuentra baño en el frente de obra (fijo o portátil) Cuantos	☒	☐	☐
Se encuentra la brigada de emergencias e identificadas.	☒	☐	☐

OBSERVACIONES

MAQUINARIA Y VEHICULOS

	SI	NO	NA
Cuenta con Botiquin dotado	☒	☐	☐
Cuenta con Extintor recargado y vigente	☒	☐	☐
Cuenta con pito de reversa	☒	☐	☐
Cuenta con luces.	☒	☐	☐
La cabina general y compuertas se encuentran en buen estado	☒	☐	☐
Cuenta con Distintivo	☒	☐	☐
El conductor realiza el formato verificación diaria	☒	☐	☐
El conductor mantiene copia del último pago de seguridad social	☒	☐	☐

OBSERVACIONES

SEÑALIZACION Y PROTECCIÓN

	SI	NO	NA
Cuenta con señalización SST (cuantas)	☒	☐	☐
Se encuentra plafonadas las cajas o materas? Cuantas- medidas	☒	☐	☐
Se encuentra señalizado el perímetro de obra. (cerramiento)	☒	☐	☐

OBSERVACIONES

RESIDENTE SISO

Frente de obra calle 52B
 Fecha 29-08-2019
DESCRIPCION
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	SI	NO	NA
Hay monogafas, guantes, tapabocas, tapacidos inserción o copa en obra.	☒	☐	☐
Los trabajadores usan los epp	☒	☐	☐
Los EPP se encuentran en buen estado	☒	☐	☐
Los trabajadores usan casco - botas punta acero - overol	☐	☐	☐

OBSERVACIONES

HERRAMIENTA MENOR

	B	M	R
Palas	☒	☐	☐
picas	☒	☐	☐
Barras	☒	☐	☐
Maceta	☒	☐	☐
Carretillas	☒	☐	☐
Otros	☐	☐	☐

OBSERVACIONES

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

	SI	NO	NA
Cuenta con la carpeta de emergencias.	☒	☐	☐
Cuenta con los números de Emergencias (carpeta emergencias)	☒	☐	☐
Tiene las hojas de seguridad en el frente de obra (carpeta emergencias)	☒	☐	☐
Tiene el KIT de Emergencias (Botiquín- camilla- extintor)	☒	☐	☐
El botiquín cuenta con venda elástica, cinta micropore - gasa - curas - Isodine espuma - solución- agua destilada- tijera - guantes quirúrgicos - bajalenguas - tapabocas quirúrgicos - apósito ocular - aplicador madera	☒	☐	☐
Se encuentra las sustancias químicas rotuladas	☒	☐	☐
Bodega para cambio de ropa	☒	☐	☐
Los objetos de la bodega se encuentra organizada y limpia.	☒	☐	☐
Se encuentra baño en el frente de obra (fijo o portátil) Cuantos	☒	☐	☐
Se encuentra la brigada de emergencias e identificadas.	☒	☐	☐

OBSERVACIONES

MAQUINARIA Y VEHICULOS

	SI	NO	NA
Cuenta con Botiquín dotado	☒	☐	☐
Cuenta con Extintor recargado y vigente	☒	☐	☐
Cuenta con pito de reversa	☒	☐	☐
Cuenta con luces.	☒	☐	☐
La cabina general y compuertas se encuentran en buen estado	☒	☐	☐
Cuenta con Distintivo	☒	☐	☐
El conductor realiza el formato verificación diaria	☒	☐	☐
El conductor mantiene copia del último pago de seguridad social	☒	☐	☐

OBSERVACIONES

SEÑALIZACION Y PROTECCIÓN

	SI	NO	NA
Cuenta con señalización SST (cuantas)	☒	☐	☐
Se encuentra plafonadas las cajas o materas? Cuantas- medidas	☒	☐	☐
Se encuentra señalizado el perímetro de obra. (cerramiento)	☒	☐	☐

OBSERVACIONES

Frente de obra Calle 38
 Fecha 29-08-2019

DESCRIPCION

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Hay monogafas, guantes, tapabocas, tapaoídos inserción o copa en obra.

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Los trabajadores usan los epp

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Los EPP se encuentran en buen estado

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Los trabajadores usan casco - botas punta acero - overol

SI	NO	NA
☐	☐	☐

OBSERVACIONES

HERRAMIENTA MENOR

Palas

B	M	R
☒	☐	☐

Picas

B	M	R
☒	☐	☐

Barras

B	M	R
☒	☐	☐

Maceta

B	M	R
☒	☐	☐

Carretillas

B	M	R
☒	☐	☐

Otros

B	M	R
☐	☐	☐

OBSERVACIONES

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Cuenta con la carpeta de emergencias.

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Cuenta con los números de Emergencias (carpeta emergencias)

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Tiene las hojas de seguridad en el frente de obra (carpeta emergencias)

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Tiene el KIT de Emergencias (Botiquin- camilla- extintor)

SI	NO	NA
☒	☐	☐

El botiquin cuenta con venda elástica, cinta micropore - gasa - curas - Isodine espuma - solución- agua destilada- tijera - guantes quirurgicos - bajalenguas - tapabocas quirurgicos - apósito ocular - aplicador madera

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Se encuentra las sustancias químicas rotuladas

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Bodega para cambio de ropa

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Los objetos de la bodega se encuentra organizada y limpia.

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Se encuentra baño en el frente de obra (fijo o portátil) Cuantos

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Se encuentra la brigada de emergencias e identificadas.

SI	NO	NA
☒	☐	☐

MAQUINARIA Y VEHICULOS

Cuenta con Botiquin dotado

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Cuenta con Extintor recargado y vigente

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Cuenta con pito de reversa

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Cuenta con luces.

SI	NO	NA
☒	☐	☐

La cabina general y compuertas se encuentran en buen estado

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Cuenta con Distintivo

SI	NO	NA
☒	☐	☐

El conductor realiza el formato verificación diaria

SI	NO	NA
☒	☐	☐

El conductor mantiene copia del último pago de seguridad social

SI	NO	NA
☒	☐	☐

OBSERVACIONES

SEÑALIZACION Y PROTECCIÓN

Cuenta con señalizacion SST (cuantas)

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Se encuentra plafonadas las cajas o materas? Cuantas- medidas

SI	NO	NA
☒	☐	☐

Se encuentra señalizado el perímetro de obra. (cerramiento)

SI	NO	NA
☒	☐	☐

OBSERVACIONES

RESIDENTE SISO



Frete de obra

calle 63

Fecha

30-08-2019

DESCRIPCION

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Hay monogafas, guantes, tapabocas, tapaoídos inserción o copa en obra.	☒	☐	☐	
Los trabajadores usan los epp	☒	☐	☐	
Los EPP se encuentran en buen estado.	☒	☐	☐	
Los trabajadores usan casco - botas punta acero - overol	☐	☐	☐	

HERRAMIENTA MENOR

	B	M	R	OBSERVACIONES
Palas	☒	☐	☐	
picas	☒	☐	☐	
Barras	☒	☐	☐	
Maceta	☒	☐	☐	
Carretillas	☒	☐	☐	
Otros	☐	☐	☐	

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Cuenta con la carpeta de emergencias.	☒	☐	☐	
Cuenta con los números de Emergencias (carpeta emergencias)	☒	☐	☐	
Tiene las hojas de seguridad en el frente de obra (carpeta emergencias)	☒	☐	☐	
Tiene el KIT de Emergencias (Botiquin- camilla- extintor)	☒	☐	☐	
El botiquin cuenta con venda elástica, cinta micropore - gasa - curas - Isodine espuma - solución- agua destilada- tijera - guantes quirurgicos - bajalenguas - tapabocas quirurgicos - apósito ocular - aplicador madera	☒	☐	☐	
Se encuentra las sustancias químicas rotuladas	☒	☐	☐	
Bodega para cambio de ropa	☒	☐	☐	
Los objetos de la bodega se encuentra organizada y limpia.	☒	☐	☐	
Se encuentra baño en el frente de obra (fijo o portátil) Cuantos	☒	☐	☐	
Se encuentra la brigada de emergencias e identificadas.	☒	☐	☐	

MAQUINARIA Y VEHICULOS

	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Cuenta con Botiquin dotado	☒	☐	☐	
Cuenta con Extintor recargado y vigente	☒	☐	☐	
Cuenta con pito de reversa	☒	☐	☐	
Cuenta con luces.	☒	☐	☐	
La cabina general y compuertas se encuentran en buen estado	☒	☐	☐	
Cuenta con Distintivo	☒	☐	☐	
El conductor realiza el formato verificación diaria	☒	☐	☐	
El conductor mantiene copia del último pago de seguridad social	☒	☐	☐	

SEÑALIZACION Y PROTECCIÓN

	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Cuenta con señalización SST (cuantas)	☒	☐	☐	
Se encuentra plafonadas las cajas o materas? Cuantos- medidas	☒	☐	☐	
Se encuentra señalizado el perímetro de obra. (cerramiento)	☒	☐	☐	

RESIDENTE SISO

Frente de obra Calle 93A
 Fecha 21-03-2014
DESCRIPCION
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	SI	NO	NA
Hay monogafas, guantes, tapabocas, tapacidos inserción o copa en obra.	☒	☐	☐
Los trabajadores usan los epp	☒	☐	☐
Los EPP se encuentran en buen estado	☒	☐	☐
Los trabajadores usan casco - botas punta acero - overol	☒	☐	☐

OBSERVACIONES
HERRAMIENTA MENOR

	B	M	R
Palas	☒	☐	☐
picas	☒	☐	☐
Barras	☒	☐	☐
Maceta	☒	☐	☐
Carretillas	☒	☐	☐
Otros	☐	☐	☐

OBSERVACIONES
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

	SI	NO	NA
Cuenta con la carpeta de emergencias.	☒	☐	☐
Cuenta con los números de Emergencias (carpeta emergencias)	☒	☐	☐
Tiene las hojas de seguridad en el frente de obra (carpeta emergencias)	☒	☐	☐
Tiene el KIT de Emergencias (Botiquin- camilla- extintor)	☒	☐	☐
El botiquin cuenta con venda elástica, cinta micropore - gasa - curas - Isodine espuma - solución- agua destilada- tijera - guantes quirurgicos - bajalenguas - tapabocas quirurgicos - apósito ocular - aplicador madera	☒	☐	☐
Se encuentra las sustancias químicas rotuladas	☒	☐	☐
Bodega para cambio de ropa	☒	☐	☐
Los objetos de la bodega se encuentra organizada y limpia.	☒	☐	☐
Se encuentra baño en el frente de obra (fijo o portátil) Cuantos	☒	☐	☐
Se encuentra la brigada de emergencias e identificadas.	☒	☐	☐

OBSERVACIONES
MAQUINARIA Y VEHICULOS

	SI	NO	NA
Cuenta con Botiquin dotado	☒	☐	☐
Cuenta con Extintor recargado y vigente	☒	☐	☐
Cuenta con pito de reversa	☒	☐	☐
Cuenta con luces.	☒	☐	☐
La cabina general y compuertas se encuentran en buen estado	☒	☐	☐
Cuenta con Distintivo	☒	☐	☐
El conductor realiza el formato verificación diaria	☒	☐	☐
El conductor mantiene copia del último pago de seguridad social	☒	☐	☐

OBSERVACIONES
SEÑALIZACION Y PROTECCIÓN

	SI	NO	NA
Cuenta con señalización SST (cuantas)	☒	☐	☐
Se encuentra plafonadas las cajas o materas? Cuantas- medidas	☒	☐	☐
Se encuentra señalizado el perímetro de obra. (cerramiento)	☒	☐	☐

OBSERVACIONES

Frente de obra Calle 90
 Fecha 30-08-2019
DESCRIPCION
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Hay monogafas, guantes, tapabocas, tapaoídos inserción o copa en obra.

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Los trabajadores usan los app

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Los EPP se encuentran en buen estado

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Los trabajadores usan casco - botas punta acero - overol

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

OBSERVACIONES

HERRAMIENTA MENOR

Palas

 B ☒ M ☐ R ☐

picas

 B ☒ M ☐ R ☐

Barras

 B ☒ M ☐ R ☐

Maceta

 B ☒ M ☐ R ☐

Carretillas

 B ☒ M ☐ R ☐

Otros

 B ☐ M ☐ R ☐

OBSERVACIONES

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Cuenta con la carpeta de emergencias.

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Cuenta con los números de Emergencias (carpeta emergencias)

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Tiene las hojas de seguridad en el frente de obra (carpeta emergencias)

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Tiene el KIT de Emergencias (Botiquin-camilla-extintor)

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

El botiquin cuenta con venda elástica, cinta micropore - gasa - curas - Isodine espuma - solución- agua destilada- tijera - guantes quirurgicos - bajalenguas - tapabocas quirurgicos - apósito ocular - aplicador madera

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Se encuentra las sustancias químicas rotuladas

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Bodega para cambio de ropa

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Los objetos de la bodega se encuentra organizada y limpia.

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Se encuentra baño en el frente de obra (fijo o portátil) Cuantos

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Se encuentra la brigada de emergencias e identificadas.

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

OBSERVACIONES

MAQUINARIA Y VEHICULOS

Cuenta con Botiquin dotado

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Cuenta con Extintor recargado y vigente

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Cuenta con pito de reversa

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Cuenta con luces.

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

La cabina general y compuertas se encuentran en buen estado

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Cuenta con Distintivo

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

El conductor realiza el formato verificación diaria

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

El conductor mantiene copia del último pago de seguridad social

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

OBSERVACIONES

SEÑALIZACION Y PROTECCIÓN

Cuenta con señalización SST (cuantas)

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Se encuentra plafonadas las cajas o materas? Cuantas- medidas

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

Se encuentra señalizado el perímetro de obra. (cerramiento)

 SI ☒ NO ☐ NA ☐

OBSERVACIONES

RESIDENTE SISO



INSPECCION DE ELEMENTOS DEL BOTIQUIN

SG-SST-F-10

Vigencia: 02-02-2016

versión: 00

Fecha: 29-08-2019

Lugar de inspección

Calle 42

Vehículo:

Conductor:

No.	ARTICULO	ESTADO				CANTIDAD		CAUSA DE USO	CLASE DE ACCION DE MEJORAMIENTO			(?) NO NC
		B	R	M	NA	REQUERIDO	EXISTENTE		MA (Inmediata)	MB (Pendiente)	B (Prohibida)	
1	GASA PAQUETE	X				1	1					
2	CURTIS	X				12	12					
3	TAPABOCAS QUIRURGICO	X				3	3					
4	GUANTES QUIRURGICOS	X				1	1					
5	BAJALENGUAS PAQUETE X 20	X				1	1					
6	AROSTO OCULAR	X				1	1					
7	TOALLA HIGIENICA	N/A	N/A	N/A		1	N/A					
8	PILO	X				1	1					
9	MICROPORE	X				1	1					
10	ESPARADRAPO	X				1	1					
11	VENDA ELASTICA	X				1	1					
12	TIJERAS	X				1	1					
13	APLICADORES MADERA-CORTOS	X				6	6					
14	CUELLO CERVICAL	X				1	1					
15	YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	X				1	1					
16	TERMOMETRO DIGITAL O MERCURIO	X				1	1					
17	SOLUCION SALINA	X				1	1					

(*) SI DILIGENCIO LA CASILLA MA O MB POR FAVOR INDIQUE EL CONSECUIVO DE LA NO CONFORMIDAD

Observaciones:

Inspeccionado por:

Nombre:

Firma:

2019
2019



INSPECCION DE ELEMENTOS DEL BOTIQUIN

SG-SSI-F-10

Vigencia: 02-02-2016

Version: 00

Fecha

29-09-2019

Vehículo:

Lugar de inspección

Calle 52 A

Conducir:

No.	ARTICULO	ESTADO				CANTIDAD		CAUSA DE USO	CLASE DE ACCION DE MEJORAMIENTO			[?] No NC
		B	R	M	NA	REQUERIDO	EXISTENTE		MA (Inmediato)	MA (Tram.)	B (Protección)	
1	GASA PAQUETE	X				1	1					
2	CURTAS	X				12	12					
3	TAPABOCAS QUIRURGICO	X				3	3					
4	GUANTES QUIRURGICOS	X				1	1					
5	BAJALENGUAS PAQUETE X 20	X				1	1					
6	APOSITO OCULAR	X				1	1					
7	TOALLA HIGIENICA	2/1				1	1					
8	PITO	X				1	1					
9	MICROPORE	X				1	1					
10	ESPARADRAPO	X				1	1					
11	VENIDA ELASTICA	X				1	1					
12	TIJERAS	X				1	1					
13	APLICADORES MADERA-COPTOS	X				6	6					
14	CUELLO CERVICAL	X				1	1					
15	YODOPOVIDONA (LABON QUIRURGICO)	X				1	1					
16	TERMOMETRO DIGITAL O MERCURIO	X				1	1					
17	SOLUCION SALINA	X				1	1					

[?] SI DILIGENCIA LA CASILLA MA O MB POR FAVOR INDICAR EL CONSECUENTE DE LA NO CONFORMIDAD

Observaciones:

Inspeccionado por:

Nombre:

Firma:

Willy R



INSPECCION DE ELEMENTOS DEL BOTIQUIN

SG-SST-F-10
Vigencia: 02-02-2016
Versión: 00

Fecha: 29-08-2019
Vehículo:

Lugar de Inspección
Conductor:


calle 02B.

No.	ARTICULO	ESTADO				CANTIDAD		CAUSA DE USO	CLASE DE ACCION DE MEJORAMIENTO			(*) No NC
		B	R	M	N/A	Requerido	Existente		MA (Inmediata)	MB (Prono)	B (Protección)	
1	GASA PAQUETE	X				1	12					
2	CURTAS	X				12	12					
3	TAPABOCAS QUIRURGICO	X				3	3					
4	GUANTES QUIRURGICOS	X				1	1					
5	BAJALENGUAS PAQUETE X 20	X				1	1					
6	APOSITO OCULAR	X				1	1					
7	TOALLA HIGIENICA	N/A				1	N/A					
8	PITO	X				1	1					
9	MICROPORE	X				1	1					
10	ESPARADRAPO.	X				1	1					
11	VENIDA ELASTICA	X				1	1					
12	TIJERAS	X				1	1					
13	APLICADORES MADERA-COPTOS	X				6	6					
14	CUELLO CERVICAL	X				1	1					
15	YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	X				1	1					
16	TERMOMETRO DIGITAL O MERCURIO	X				1	1					
17	SOLUCION SALINA	X				1	1					

(*) SI DILIGENCIA LA CASILLA MA O MB POR FAVOR INDIQUE EL CONSECUATIVO DE LA NO CONFORMIDAD

Observaciones:

Inspeccionado por: Josely D
Nombre: Josely D
Firma: Josely D



INSPECCION DE ELEMENTOS DEL BOTIQUIN

SG-SST-F-10

Vigencia: 02-02-2016

versión: 00

Fecha: 30-03-2019

Lugar de Inspección:
Conductor:

calle 63

No.	ARTICULO	ESTADO				CANTIDAD		CAUSA DE USO	CLASE DE ACCION DE MEJORAMIENTO			(*) No NC
		B	R	M	NA	REQUERIDO	EXISTENTE		MA (Inmediato)	MA (Pronto)	8 (Prestar)	
1	GASA PAQUETE	X				1	1					
2	CURTAS	X				12	12					
3	TAPABOCAS QUIRURGICO	X				3	3					
4	GUANTES QUIRURGICOS	X				1	1					
5	BALENGUAS PAQUETE X 20	X				1	1					
6	APOSITO OCULAR	X				1	1					
7	TOALLA HIGIENICA	N/A				1	N/A					
8	PITO	X				1	1					
9	MICROPORÉ	X				1	1					
10	ESPARADRAPO	X				1	1					
11	VENDA ELASTICA	X				1	1					
12	TIJERAS	X				1	1					
13	APLICADORES MADERA-CORTOS	X				6	6					
14	CUELLO CERVICAL	X				1	1					
15	YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	X				1	1					
16	TERMOMETRO DIGITAL O MERCURIO	X				1	1					
17	SOLUCION SALINA	X				1	1					

(*) SI DILIGENCIO LA CASILLA MA O MB POR FAVOR INDIQUE EL CONSECUATIVO DE LA NO CONFORMIDAD


Observaciones:

Inspeccionado por:

Nombre:

Firma:

Lucely Loebly



INSPECCION DE ELEMENTOS DEL BOTIQUIN

SG-SST-F-10

Vigencia: 02-02-2016

Version: 00

Fecha: 21-08-2019

Lugar de inspección:
Conductor:

Calle 93A

No.	ARTICULO	ESTADO				CANTIDAD		CAUSA DE USO	CLASE DE ACCION DE MEJORAMIENTO			(*) No NC
		B	R	M	NA	REQUERIDO	EXISTENTE		MA (Inmediata)	MA (Pendiente)	LA (Posterior)	
1	GASA PAQUETE	X				1	1					
2	CURITAS	X				12	12					
3	TAPABOCAS QUIRURGICO	X				3	3					
4	GUANTES QUIRURGICOS	X				1	1					
5	BAJALINGUAS PAQUETE X 20	X				1	1					
6	APOSITO OCULAR	X				1	1					
7	TOALLA HIGIENICA	2				1	1					
8	PTO	X				1	1					
9	MICROPORE	X				1	1					
10	ESPARADRAPO	X				1	1					
11	VENDA ELASTICA	X				1	1					
12	TIJERAS	X				1	1					
13	APLICADORES MADERA-COPITOS	X				6	6					
14	CUELLO CERVICAL	X				1	1					
15	YODOPIVIDONA (JABON QUIRURGICO)	X				1	1					
16	TERMOMETRO DIGITAL O MERCURIO	X				1	1					
17	SOLUCION SALINA	X				1	1					

(*) SI DIFERENCIA LA CASILLA MA O MB POR FAVOR INDICAR EL CONSECUTIVO DE LA NO CONFORMIDAD

Observaciones:

Inspeccionado por:
Nombre: JOSE GARCIA
Firma: [Firma]



INSPECCION DE ELEMENTOS DEL BOTIQUIN

SG-SST-F-10
Vigencia: 02-02-2016
Version: 00

Fecha: 30-08-2019
Vehiculo:

Lugar de Inspección: Calle 90
Conductor:

Nº.	ARTICULO	ESTADO				CANTIDAD		CAUSA DE USO	CLASE DE ACCION DE MEJORAMIENTO			[?] No NC
		B	R	M	NA	REQUERIDO	EXISTENTE		MA (Inmediato)	MA (Promo)	B (Preventiva)	
1	CASA PAQUETE	X				1	1					
2	CUBIERTAS	X				12	12					
3	TAPABOCAS QUIRURGICO	X				3	3					
4	GUANTES QUIRURGICOS	X				1	1					
5	BAILENGUAS PAQUETE X 20	X				1	1					
6	APOSITO OCULAR	X				1	1					
7	TOALLA HIGIENICA	N/A				1	N/A					
8	PTO	X				1	1					
9	MICROPORE	X				1	1					
10	ESPARADRAPO	X				1	1					
11	VENDA ELASTICA	X				1	1					
12	TIJERAS	X				1	1					
13	APLICADORES MADERA-COPIOS	X				6	6					
14	CUELLO CERVICAL	X				1	1					
15	YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	X				1	1					
16	TERMOMETRO DIGITAL O MERCURIO	X				1	1					
17	SOLUCION SALINA	X				1	1					

[?] Si DILIGENCIO LA CAJILLA MA O MB POR FAVOR INDIQUE EL CONSECUTIVO DE LA NO CONFORMIDAD

Observaciones:

Inspeccionado por: [Firma]
Nombre: [Firma]
Firma: [Firma]



INSPECCION DE EXTINTORES

SG-SST-E-11
Vigencia: 02-02-2018
Versión: 00

FECHA:

29-08-2019

LUGAR DE INSPECCION:

Ferretes de obra

NO. DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	COLOR DEL EXTINTOR	FECHA DE RECARGA	UBICACION	PRESION			SELLO CARANTIA			MANOMETRO			RECIPIENTE			MANILA			MANGUERA			BOQUILLA			PINTURA			SERIALIZACION Y DEMARCACION			MA	MB	B
					B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M						
1	Multigrado	Amarillo	Solo-A	cl 42	X			X			X			X			X			X			X			X			X					
2	Multigrado	Amarillo	Solo-A	cl 32B	X			X			X			X			X			X			X			X			X					
3	Multigrado	Amarillo	Solo-A	cl 32A	X			X			X			X			X			X			X			X			X					
4	Multigrado	Amarillo	Solo-A	cl 53	X			X			X			X			X			X			X			X			X					
5	Multigrado	Amarillo	Solo-A	cl 63	X			X			X			X			X			X			X			X			X					
6	Multigrado	Amarillo	Solo-A	cl 63A	X			X			X			X			X			X			X			X			X					
7	Multigrado	Amarillo	Solo-A	cl 90	X			X			X			X			X			X			X			X			X					
8	Multigrado	Amarillo	Solo-A	Pulverizador	X			X			X			X			X			X			X			X			X					
9																																		
10																																		

MA: Accion inmediata

MB: Accion pronta

B: Accion posterior

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Nombre: Oscar Ramirez

Firma:

Fecha: 29-08-2019

	<p>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.142 de 2018 "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA, D.C."</p>	<p>JULIO DE 2019</p>
<p>CONTRATO No. 142 DE 2018</p>	<p>INFORME No. 6 DE GESTIÓN SST</p>	<p>Versión 00</p>

ANEXO 8

ENTREGA EPP



CON & CON
© 1990 CON & CON, Inc. All rights reserved.

CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CODIGO: SST-F3

FECHA: 23/02/2018

VERSION: 1

Proyecto:

07/04/2018

[illegible]

Me comprometo a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos y al personal de salud ocupacional la requisición o cambio de ellos, y a no tener ningún lucro a causa de la venta de los mismos. Igualmente, a informar los riesgos que puedan poner en peligro mi salud física, mental y social y la de mis compañeros dentro del lugar de trabajo.

OBRA : cto 142 de 2013

ENTREGADO POR:

VoBo RESIDENTE SST:



CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CODIGO: SST-F3

FECHA: 23/02/2018

VERSION: 1

Proyecto:

cto 142 de 2018

Nombre	Identificación	Fecha	Entregado	Recibido	Observaciones
David Cusba	1032390441	26-08-19	X	X	David Cusba
Javier Cusba	7630373	26-08-19	X	X	Javier Cusba
Jair Nuñez	1005424937	26-08-19	X	X	Jair Nuñez
Wilson Nuñez	1005424936	26-08-19	X	X	Wilson Nuñez
Carlos Mender	7313790	26-08-19	X	X	Carlos Mender
Juan Carlos Buñaga	174396372	26-08-19	X	X	Juan Carlos Buñaga
Edwin Buñaga	124536089	26-08-19	X	X	Edwin Buñaga
Dimas Buñaga	3234949	26-08-19	X	X	Dimas Buñaga

Me comprometo a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad personal que me han sido asignados, informando a mi jefe inmediato o al personal de salud ocupacional la reposición o cambio de ellos, y a no tener ningún lucro a causa de la venta de los mismos. Asimismo, informo que los mismos no los he vendido ni he puesto en peligro ni


OTRA: do 142 de 2018

ENTREGADO POR:

Lucely

RECIBIDO POR:

David Cusba



CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CODIGO: SST-53

FECHA: 23/02/2018

VERSION: 1

010 142 de 2018

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CÉDULA	FECHA	BOTAS DE CAUCHO	BOTAS TIPO INGENIERO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR RESPIRATORIO	CUNANTE DE CAUCHO	TAPA OJOS DE INSERCIÓN	GUANTES DE VAQUETA	OVEROL IMPERMEABLE	OVEROL 2 PIEZAS	BOTAS PUNTA DE ACERO	MASCARILLA RESPIRATORIA	CHALECO CON REFLECTIVO	CHAMQUETA	OTRO	FIRMA DE RECIBO DEL TRABAJADOR	REPOSICIÓN/ ENTREGA			
																				DEBIDA	TESTEASTE	PERDIDA	
	Juan Santamaría	1001344097				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			Felipe Santamaría			
	Robison Rodríguez	1007122682				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			ROBIRP			
	Arnolfo Palmarque	1078117059				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			Arnolfo			
	Juan González	1193036845				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			Sebastián G.			
	Juan Chaparro	80809140				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			Juan Sebastián Ch.D			

cto 142 de 2013

ENTREGADO POR:

body 2

VORRESIDENTE SST

Stb.



CON & CON

CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CODIGO: SST-F3

FECHA: 23/02/2018

VERSION: 1

Prove to:

CFO 142 de 2018

Proyecto:

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	FECHA	BOTAS DE CAUCHO	BOTAS TIPO INGENIERO	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR RESPIRATORIO	GUANTE DE CAUCHO	TAPA OJOS DE INSERCIÓN	GUANTES DE VAQUETA	OVEROL IMPERMEABLE	OVEROL 2 PIEZAS	BOTAS PUNTA DE ACERO	MASCARILLA RESPIRATORIA	CHALECO CON REFLECTIVO	CHAQUETA	OTRO	FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	REPOSICIÓN/ ENTREGA			
																				ORDINARIA	RESGATE	PESADA	
	YESID MUJER	80742468	08/08/19			X	X	X		X	X		X	X						YESID MUJER			
	Guillermo moreno	1106740675	08/08/19			X	X	X		X	X		X	X						Guillermo moreno			
	Robert Arley moreno	79817830	08/8/19			X	X	X		X	X		X	X									
	Oscar leal	79882794	08/08/19			X	X	X		X	X		X	X						OSCAR LEAL			
	German Gomez	79405799	08/08/19			X	X	X		X	X		X	X						German Gomez			

Me comprometo a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de salud ocupacional la requisición o cambio de ellos, y a no tener ningún lucro a causa de la venta de los ellos. Igualmente, a informar los riesgos que puedan poner en peligro mi salud física, mental y social y a no tener ningún lucro a causa de la venta de los ellos. Igualmente, a informar los riesgos que puedan poner en peligro mi salud física, mental y social y a no tener ningún lucro a causa de la venta de los ellos.

OBRA: cto 142 de 2013

ENTREGADO POR:

VoBo RESIDENTE SST:

三



FECHA: 23/02/2018

VERSION: 1

Proyecto:

[illegible]

cto 147 de 2013.

lovely

MoBo RESIDENTE 557

Handwritten signature: *John H. ...*

	<p>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.142 de 2018 "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA, D.C."</p>	<p>JULIO DE 2019</p>
<p>CONTRATO No. 142 DE 2018</p>	<p>INFORME No. 6 DE GESTIÓN SST</p>	<p>Versión 00</p>

ANEXO 9

FORMATO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA



FORMATO
LISTADO DE VEHÍCULOS

SG-SST- F-06
VIGENCIA:02-02-2018
VERSIÓN 0

CONTRATO No. 142 DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.142 de 2018 "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA, D.C."

PERIODO
EVALUADO

DEL

01/08/2019

AL

31/08/2019

No.	No. INTERNO	VEHÍCULO			SOAT	RTM	EQUIPO CARRETERA	PRÓXIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
		Placa	Modelo	Tipo					
1	1	SQW526	2012	VOLKSWAGEN	03/05/2020	02/09/2020	SI	5000 HORAS	SE REALIZO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE
2	5	THY889	2013	INTERNATIONAL	02/05/2020	31/12/2019	SI	5000 HORAS	
3	6	TGK567	2012	INTERNATIONAL	22/01/2020	11/02/2020	SI	5000 HORAS	
4	7	DBB045	1974	MAGIRUZ DEUTZ	27/02/2020	28/02/2020	SI	5000 HORAS	SE REALIZO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE
5	8	SLI232	2008	INTERNATIONAL	08/01/2020	22/02/2020	SI	5000 HORAS	
6	9	SWL890	2007	FREIGHTLINER	13/06/2020	10/07/2020	SI	5000 HORAS	
7	11	SWL355	2007	FREIGHTLINER	21/10/2019	27/10/2019	SI	5000 HORAS	
8	12	SOR805	2012	INTERNATIONAL	12/04/2020	27/05/2020	SI	5000 HORAS	
9	13	SRO683	2009	KENWORTH	20/03/2020	24-jul-20	SI	5000 HORAS	SE REALIZO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE
10	14	USD681	2009	INTERNATIONAL	09/05/2020	13-may-20	SI	5000 HORAS	

NOTAS TIPO: Conjunto de características que definen la carrocería o el trabajo que desarrolla una Maquina, Equipo o Vehículo.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipo y/o Vehículos vinculados al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo.
FIRMAS: Las firmas abajo, corresponden a los profesionales del área SISOMA, que son los encargados de recopilar y hacer seguimiento a la documentación de maquinarias/equipos y vehículos.

(Firma)

(Nombre)

Residente SST de Contratista

(Firma)

(Nombre)

Residente SST de Interventoría.



FORMATO

SG-SST-F-04

VIGENCIA: 02-02-2018

LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

VERSIÓN 0

CONTRATO No. 142 DE 2018

PERIODO EVALUADO

01/08/2019 A 31/08/2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.142 de 2018 "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA, D.C."

No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Periodo Actual	Horas trabajadas	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	10	2015	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	23520	35	250 HORAS	CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE
2	15	1999	EXCAVADORA	HITACHI	6715	15	250 HORAS	CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE
3	16	1998	VIBROCOMPACTADOR	BOMAG	7805	35	250 HORAS	CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE
4	17	2012	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	7810	55	250 HORAS	CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE
5	18	2005	VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC	6804	35	250 HORAS	CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE
6	19	2007	MINIEXCAVADORA	CATERPILLAR	6170	40	250 HORAS	CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE

NOTAS

No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto.

MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo.

REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina, Equipos y/ Vehículo.

TIPO: Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla

(Firma)

(Nombre) MARITZA HERRERA SUAREZ/ RES. SST

Maquinaria y Equipos de Obra

(Firma)

(Nombre)

Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría

	<p>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.142 de 2018 "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA, D.C."</p>	<p>JULIO DE 2019</p>
<p>CONTRATO No. 142 DE 2018</p>	<p>INFORME No. 6 DE GESTIÓN SST</p>	<p>Versión 00</p>

ANEXO 10

FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

obra: cto 142 de 2019

LUGAR Y FECHA:

Punto ciega 29-08-2019.

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE DICTA LA CAPACITACION

TEMAS DESARROLLADOS:

 Riesgo mecanico.
 Uso adecuado de Herramienta.

HORA DE INICIO:

10:00 am.

HORA DE TERMINACIÓN:

12:00 pm.

TIPO

INDUCCIÓN

CHARLA INFORMATIVA

☐
☐

CAPACITACIÓN

ENTRENAMIENTO

☒
☐

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Jorge Alvaro Osorio	1000691245	Ayudante boal	Jorge Osorio
MICHAEL GARCIA	80067216	Ayudante BOA!	Michael Garcia
Miguel Snider Arza Ruiz	1033814497	Ayudante boal	Miguel Snider
Wilmer Sebastian Lopez Ayala	1005623107	Ayudante Boal	Wilmer Lopez
Javier Santamaría Celler	79766121	Ayudante. BOOQL	Javier S.
Kevin Lozano M.	1047489573	A. Boal.	Kevin Lozano
Lucy Ramirez	1077972772	Inspectora SST	Lucy Ramirez
Vanessa Jaent	1015420674	R Ambiental	Vanessa Jaent
Juan M. Cayula	80811677	Insp Obis	Juan Cayula
Julian Sanchez Bautista	1022373767	Ing. Costos y Presupuesto	Julian Sanchez Bautista
Naydisel Patino Ruche	1011069715	Residente Social	Naydisel Patino
Kevin Urango Guzman	1074191530	ayudante	Kevin Urango G.
Grisly Gabriel Gorda Ramirez	80232266	Inspector Ambiental	Grisly Ramirez
Juan Manuel Morales	4152659	operario	Juan Morales
CRISTIAN CAMILO ESPINOSA	1030588344	Topografia	CRISTIAN ESPINOSA
Fredy manrique Redondo	78674428	AV	Fredy Redondo
DIEGO A. PURÓN YEA	1052382086	RESIDENTE	Diego Yea
Dania Gutierrez	1022969996	Aux. Administrativa	Dania Gutierrez

FIRMA RESIDENTE SST

obra: cto 142, de 2019.

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE DICTA LA CAPACITACION

divulgación conservación auditiva

TEMAS DESARROLLADOS:

HORA DE INICIO:

HORA DE TERMINACIÓN:

TIPO

INDUCCIÓN

CHARLA INFORMATIVA

CAPACITACIÓN

ENTRENAMIENTO

[illegible]

FIRMA RESIDENTE SST



versión:	0
fecha	02/02/2017
código:	F-01

versión:	0
fecha	02/02/2017
código:	F-01

FIRMA RESIDENTE SST

	<p>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.142 de 2018 "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA, D.C."</p>	<p>JULIO DE 2019</p>
<p>CONTRATO No. 142 DE 2018</p>	<p>INFORME No. 6 DE GESTIÓN SST</p>	<p>Versión 00</p>

ANEXO 11

PLAN DE TRABAJO

PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019																
TEMAS A DESARROLLAR	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	OBJETIVOS (CONCORDANTES CON LOS ESTABLECIDOS EN EL SSGST)	A QUE VA DIRIGIDO	RECURSOS	2019											
					marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre		
INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO	AMBIENTAL - SST - SOCIAL		Residentes, inspectores maestros, Oficiales, Subcontratistas		P	6	4	21	32	23	29					
					E	6	4	21	32	23	29					
DIVULGACION DE POLITICAS R.H.S.I	SST	Proporcionar el entrenamiento y la capacitación que permita mejorar la competencia, conciencia y responsabilidad de todos los empleados	Residentes, inspectores maestros, Oficiales, Subcontratistas	capacitador, espacio para capacitaciones, herramientas, ofimáticas	P	6	4	21	32	23	29					
NOTIFICACION D RIESGOS	SST		Residentes, inspectores maestros, Oficiales, Subcontratistas		P	6	4	21	32	23	29					
SOCIALIZACION PLAN DE EMERGENCIAS	SST		Personal Directivo con personal a cargo		P	6	4	21	32	23	29					
					E	6	4	21	32	23	29					
COPASST																
REUNIONES COPASST	COMCON		Representantes Copasst		P	1	1	1	1	1	1					
REALIZACION INVESTIGACION DE ACCIDENTES (EN CASO DE OCURRENCIA)	SST - COPASST	Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización	Representantes inspectores maestros, Oficiales, Subcontratistas	capacitador, espacio para capacitaciones, herramientas, ofimáticas	P	29-03-19	12-04-2019	02-05-2019	26-05-2019	28-07-2019	25-08-2019					
CAPACITACION FUNCIONES DEL COPASST	COMCON		Representantes Copasst		E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1					
CAPACITACION INVESTIGACION DE ACCIDENTES LABORALES			Representantes inspectores maestros, Oficiales, Subcontratistas		P	1										
realización inspección de obra oficinas					P	1	1	1	1	5	10					
realización inspección de EPP	SST - COPASST	Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo a través de la gestión de los riesgos	Representantes Copasst	Formatos de inspección	E	29-03-19	25-04-2019	08-05-2019	24-05-2019	28-07-2019	30-08-2019					
Realización inspección espesqueamientos de atención de emergencias					P	N/A	N/A	N/A	18.20.27-06-2019	28-07-2019	30-08-2019					
					E			09-05-2019	24-06-2019	25-07-2019	30-08-2019					
COMITÉ DE CONVIVENCIA																
REUNIONES COMITÉ	COMCON		Representantes Comité convivencia		P											
LEY 1010 Y MANUAL DE CONVIVENCIA	COMCON	Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización		capacitador, espacio para capacitaciones, herramientas, ofimáticas	E			29-06-2019								
CAPACITACION COMUNICACIÓN ASERTIVA Y RESOLUCION DE CONFLICTOS	COMCON		Todo el personal		P			REPROGRAMAR								
					E			REPROGRAMAR			1					
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO																
EXAMENES DE INGRESO PERIODICO	RESIDENTE SST/ COORDINACION G.H	Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización	Residentes, inspectores maestros, Oficiales, Subcontratistas	IPS Para elaboración de exámenes médicos	P	6	4	5	32	23	29					
ORDEN DE EXAMEN DE EGRESO	RESIDENTE SST/ COORDINACION G.H		Representantes inspectores maestros, Oficiales, Subcontratistas		P	6	4	6	32	23	29					
FORMACION EN PAUSAS ACTIVAS	RESIDENTE SST/ COORDINACION G.H	Proporcionar el entrenamiento y la capacitación que permita mejorar la competencia, conciencia y responsabilidad de todos los empleados	Representantes inspectores maestros, Oficiales, Subcontratistas		E		1	1		7	14					
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS	RESIDENTE SST		Representantes inspectores maestros, Oficiales, Subcontratistas		P		12-04-19	17-06-2019								
CAMPANA PREVENCIÓN EN ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO- DROGADICCION	IPS - SST		Maestros, Oficiales y Ayudantes		E			REPROGRAMAR		27-07-2019						
DIVULGACION CONSERVACION AUDITIVA	AMBIENTAL - SST	Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización	Maestros, Oficiales y Ayudantes	capacitador, espacio para capacitaciones	P			1								
CUIDADO VISUAL	RESIDENTE SISO		Maestros, Oficiales y Ayudantes		E			1								
CAPACITACION MANEJO DE CARGAS	RESIDENTE SISO		Maestros, Oficiales y Ayudantes		P			04-06-2019								
CAPACITACION MANEJO DE HERRAMIENTAS	RESIDENTE SISO	Proporcionar el entrenamiento y la capacitación que permita mejorar la competencia, conciencia y responsabilidad de todos los empleados	Maestros, Oficiales y Ayudantes	REPROGRAMAR	P			17-06-2019			06-08-2019					
ENFERMEDAD CARDIO VASCULAR	RESIDENTE SISO		Maestros, Oficiales y Ayudantes		E											
CAPACITACION EN RIESGO BIOMECANICO	RESIDENTE SISO		Administrativo, residentes inspectores y maestros		P			18-06-2019								
					E			REPROGRAMAR		REPROGRAMAR	REPROGRAMAR					

CON & CON		PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019												
TEMAS A DESARROLLAR	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	OBJETIVOS / CONCORDANTES CON LOS ESTABLECIDOS EN EL SSGST	A QUIEN VA DIRIGIDO	RECURSOS	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
SUB-PROGRAMA DE HIGIENE														
MANTENIMIENTO DE BAÑOS	AMBIENTAL - SISO	Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización	Inspeccionar, mantener, reparar y mejorar	baños portátiles, educación de	P	P	1	5	5	9				
VESTER	AMBIENTAL - SISO				P	P	1	5	5	9				
SUMINISTRO AGUA POTABLE	RESIDENTE SISO		Maestros, Operarios y Ayudantes	espacio para capacitación	P	P	1	5	4	9				
CAPACITACION EN MANEJO DE RESIDUOS, PUNTOS ECOLOGICOS	RESIDENTE SISO		Maestros, Operarios y Ayudantes		P	P	1	5	4	9				
AMBIENTAL	AMBIENTAL				P	P	1	5	4	9				
SUB-PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL														
ACTUALIZACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AMBIENTAL - SISO	Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización	Inspeccionar, mantener, reparar y mejorar	responsables del SSGST, miembros de	P	P								
RIESGOS	AMBIENTAL - SISO		Inspeccionar, mantener, reparar y mejorar	oficiales y ayudantes	P	P								
CONFORMACION BRIGADA EMERGENCIA	AMBIENTAL - SISO		Reservistas	camillas, botiquin, extintores	P	P			5					
DOTACION DE ELEMENTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	AMBIENTAL - SISO		Inspeccionar, mantener, reparar y mejorar		P	P	REPROGRAMADO		5					
CAPACITACION EN USO ADECUADO DE EPP	AMBIENTAL - SISO		Inspeccionar, mantener, reparar y mejorar	espacio para capacitación, refugios	P	P	REPROGRAMAR		19/07/2019					
CAPACITACION CONTRAINCENDIOS	AMBIENTAL - SISO		Inspeccionar, mantener, reparar y mejorar	refugios	P	P		25/06/2019						
EVACUACION Y RESCATE	AMBIENTAL - SISO		Inspeccionar, mantener, reparar y mejorar		P	P				REPROGRAMAR				
SIMULACRO A BRIGADAS DE EMERGENCIAS	AMBIENTAL - SISO	Proporcionar el entrenamiento y la capacitación que permita mejorar la conciencia y responsabilidad de todos los empleados	Inspeccionar, mantener, reparar y mejorar	disponibilidad del personal, actividad, Cronograma	P	P								
MANEJO ADECUADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION CIVIL CON ENFASIS ERGONOMICO	AMBIENTAL - SISO		Inspeccionar, mantener, reparar y mejorar	espacio para capacitación, refugios	P	P	REPROGRAMADO		15/07/2019					
CAPACITACION EN HORAS DE SEGURIDAD, RIESGOS QUIMICOS	AMBIENTAL - SISO		Inspeccionar, mantener, reparar y mejorar	espacio para capacitación, refugios	P	P	REPROGRAMADO		11/07/2019					
INSPECCION A MAQUINARIA Y VEHICULOS	AMBIENTAL - SISO		Inspeccionar, mantener, reparar y mejorar		P	P			PERMANENTE	PERMANENTE				
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SENALIZACION	AMBIENTAL - SISO		Inspeccionar, mantener, reparar y mejorar		P	P	NA	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE				
CAPACITACION SEGURIDAD VIAL	SST		CONDUCTORES	Conexión a internet	P	P			PERMANENTE	PERMANENTE				
CAPACITACION EN MANEJO DEFENSIVO	SST				P	P				REPROGRAMAR				


 JUAN PABLO RÍOS RUIZ
 REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE DE SG - SST

	<p>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.142 de 2018 "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA, D.C."</p>	<p>JULIO DE 2019</p>
<p>CONTRATO No. 142 DE 2018</p>	<p>INFORME No. 6 DE GESTIÓN SST</p>	<p>Versión 00</p>

ANEXO 12

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	<p>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.142 de 2018 "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C."</p>	<p>JULIO DE 2019</p>
<p>CONTRATO No. 142 DE 2018</p>	<p>INFORME No. 6 DE GESTIÓN SST</p>	<p>Versión 00</p>

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ORDEN Y ASEO EN FRENTES DE OBRA



	<p>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.142 de 2018 "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C."</p>	<p>JULIO DE 2019</p>
<p>CONTRATO No. 142 DE 2018</p>	<p>INFORME No. 6 DE GESTIÓN SST</p>	<p>Versión 00</p>

SEÑALIZACIÓN EN OBRA




	<p>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.142 de 2018 "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C."</p>	<p>JULIO DE 2019</p>
<p>CONTRATO No. 142 DE 2018</p>	<p>INFORME No. 6 DE GESTIÓN SST</p>	<p>Versión 00</p>

INSPECCIONES DE SEGURIDAD





	<p>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.142 de 2018 "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C."</p>	<p>JULIO DE 2019</p>
<p>CONTRATO No. 142 DE 2018</p>	<p>INFORME No. 6 DE GESTIÓN SST</p>	<p>Versión 00</p>

KIT DE MEREGENCIAS EN OBRA




	<p>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.142 de 2018 "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C."</p>	<p>JULIO DE 2019</p>
<p>CONTRATO No. 142 DE 2018</p>	<p>INFORME No. 6 DE GESTIÓN SST</p>	<p>Versión 00</p>

PUBLICACION DE POLITICAS Y REGLAMENTOS SST EN OBRA



CARPA VESTIER



	<p>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.142 de 2018 "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C."</p>	<p>JULIO DE 2019</p>
<p>CONTRATO No. 142 DE 2018</p>	<p>INFORME No. 6 DE GESTIÓN SST</p>	<p>Versión 00</p>

CAPACITACIONES



	<p>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.142 de 2018 "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA, D.C."</p>	<p>JULIO DE 2019</p>
<p>CONTRATO No. 142 DE 2018</p>	<p>INFORME No. 6 DE GESTIÓN SST</p>	<p>Versión 00</p>

ANEXO 13

INVESTIGACIÓN ACCIDENTE LABORAL



INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y A TERCEROS

F- 07
VIGENCIA
VERSIÓN02/02/2016
0

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO OBRA No. 142 de 2018 Razón Social Contratista Commaquing 1101
Nit 900247666-6

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C.

Nombre de quien reporta: _____

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombres MIYEL SWEDELL Apellidos DAZ CRUZ
Tipo de Documento CC ☒ CE ☐ Otro ☐ Cuál? _____ No. Documento 1033814497
Edad cumplida (años) 1 Sexo M ☒ F ☐
ARP de Afiliación _____ Fecha de Afiliación a la ARP (DD-MM-AA) _____
EPS _____ AFP _____
Cargo /Oficio: AYUDANTE Tiempo en el Cargo/Oficio 1 Años 1 Meses
Tiempo en la Empresa 1 Años 1 Meses
Jornada de trabajo: 1.1 Diurna ☒ 1.2 Nocturna ☐
Tipo de contrato: 2.1 Indefinido ☐ 2.2 Fijo ☐ 2.3 Temporal ☐ 2.4 Otro: ☐ Cuál? _____ Subcontratista: _____

DATOS SOBRE EL ACCIDENTE

Fecha del Accidente 22 01 19 Fecha de Reporte 26 01 2019 Hora de Ocurrencia 15 00 Duración de Jornada de trabajo 7 00 00 00
DD MM AA DD MM AA Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos

Sitio Exacto del Accidente: CALLE 93A

Etapa de la Obra: _____

Oficio desempeñado al momento del accidente: Brigadista orden y aseoLa actividad que estaba realizando es propia de su oficio? SI ☐ NO ☒La actividad estaba autorizada en el momento del accidente? SI ☐ NO ☐

Nombre completo y cargo de quien autorizó la tarea _____

El trabajador recibió entrenamiento para realizar la tarea? SI ☒ NO ☐ Fecha de Registro: _____
DD MM AARecibió primeros Auxilio? SI ☐ NO ☒Clase de Accidente: Tránsito ☐ Violencia ☐ Deportivo ☐ Proceso Constructivo ☐ Proceso Administrativo ☐ Otro ☒DE TRANSITO: Propiedad del vehículo: Contratista ☐ Subcontratista ☐ Quilero ☐ Subsidiado ☐ Otro ☐Condición de la víctima: Peaton ☐ Conductor ☐ Pasajero ☐Tipo de Vehículo: Carro ☐ Moto ☐ Vehículo de carga ☐ Bicicleta ☐ Otro ☐

DEPORTIVO: Que actividad desarrollaba: _____

Hacia parte de un equipo: Si ☐ NO ☐ NA ☐Severidad del Accidente: Mortal ☐ Severo (>= 8 días) ☐ Leve ☒ Sin incapacidad ☐

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Versión del Accidentado: ME ENCONTRABA EN LA OBRA ARREGLANDO EL CERRAMIENTO CUANDO UN PAÑAL DE
ABejas llego a la obra donde estaba y me empezaron a picar

Version de Testigos

UN TRABAJADOR DE UNA CONSTRUCCION VECINA MOVIO UN PAÑAL DE ABEJAS
LOS CUALES SE FUERON HACIA EL FRONTE DE LA OBRA DE LA CALLE 93A SIENDO LAS 4:00PM
EL TRABAJADOR MIYEL HERNANDEZ SE ENCONTRABA ARREGLANDO EL CERRAMIENTO CUANDO VARIAS ABEJAS
LEGGON A PICARLO, EN EL MOMENTO EL NO SINTIO NINGUNA MOLESTIA, NI INFIAMACION LAS CUALES SE
PRESENTARON EL DIA

TESTIGOS:

Nombres Apellidos VANESSA SAEN

C.C: ☒ CE ☐ Otro ☐ Identidad 1015420674

Cargo PROFESIONAL AGRICULTOR

Telf _____

Nombres Apellidos JOSELY RAMIREZ

C.C: ☒ CE ☐ Otro ☐ Identidad 1077972772

Cargo INSPECTORA SST

Telf _____

PERSONAS ENTREVISTADAS

Nombres Apellidos _____

C.C: ☐ CE ☐ Otro ☐ Identidad _____

Cargo _____

Telf _____

Nombres Apellidos _____

C.C: ☐ CE ☐ Otro ☐ Identidad _____

Cargo _____

Telf _____

TIPO DE LESION	☐ CONTUSION	☐ INFLAMACION RESPIRATORIAS (AgenteQm)	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	☐ OJOS	☐ DEDOS DE MANO	☐ TORAX
	☐ LUXACION O EXGUINCE	☐ DERMATITIS		☐ MANDIBULA	☐ COLUMNA	☐ CADERAS
	☐ QUEMADURA O ERITEMA	☐ CHOQUE ELECTRICO		☐ BOCA	☐ ESPALDA	☐ HOMBRO
	☐ CUERPO EXTRAÑO	☐ FRACTURA, FISURA		☐ CEJA	☐ OIDO	☐ CODO
	☐ DISTENSION MUS. O DESGARRO	☐ INSOLACION, AGOTAMIENTO POR CALOR		☐ CARA	☐ TOBILLOS	☐ MUÑECA
	☐ LACERACION	☐ MUERTE		☐ NARIZ	☐ CUELLO	☐ DEDOS DE LOS PIES
	☐ HERIDA(CORTADA, PUNCIÓN, AMPUTACION, ENUCLEACION)	☐ POLITRAUMATISMO		☒ CABEZA	☐ PIES	☐ GENITALES
	☐ TRAUMA POR GOLPE	☐ REACCION ALERGICA		☐ ABDOMEN	☐ PIERNA	☐ LESIONES MULTIPLES
	☒ OTROS	☐ SIN LESION APARENTE		☐ BRAZO	☐ PIEL	☐ SISTEMA MUSCULAR
		☐ ENVENENAMIENTO		☐ MANOS	☐ OTROS	Cuál _____

AGENTE DE LESION	☐ HERRAMIENTAS MANUALES NO MECANIZADAS	AGENTE DEL ACCIDENTE	☐ HERRAMIENTAS MANUALES NO MECANIZADAS	TIPO DE ACCIDENTE	☐ GOLPEADO	☐ REACCION CORPORAL
	☐ EQUIPOS		☐ EQUIPOS		☐ CAIDA	☐ CALOR
	☐ MAQUINAS		☐ MAQUINAS		☐ ATRAPAMIENTO	☐ ACCIDENTE DE TRANSPORTE PÚBLICO
	☐ VEHICULOS		☐ VEHICULOS		☐ SOBRESFUERZO	☒ OTRO <u>CAIDAS</u>
	☐ MATERIALES		☐ MATERIALES		☐ FRICCION	☐ SUPERF. CORTANTE
	☐ ESTRUCTURAS		☐ ESTRUCTURAS		☐ CONTACTO-QUIMICO	☐ CONTACTO-ELECTRICO
	☐ ACCESORIOS PERSONALES		☐ ACCESORIOS		☐ CONTACTO-ELECTRICO	
	☐ ALTURAS		☐ ALTURAS			
	☐ OTRO: Cuál?		☐ OTRO: _____			

COSTOS ESTIMADOS

DIRECTOS POR DAÑOS:	MATERIA PRIMA	_____	INDIRECTOS:	INCAPACIDAD	_____
	HERRAMIENTAS	_____		REEMPLAZOS	_____
	INSTALACIONES	_____		EPP	_____
	EQUIPOS	_____		ASISTENCIALES	_____
	MAQUINARIA	_____		LEGALES	_____
	PRODUCCION(Interrupción/ retrasos)	_____		TIEMPO EN INVESTIGACIÓN	_____
	PRODUCTO EQUIPOS Y PROVISIONES DE EMERGENCIA	_____		TIEMPO TRAMITES ADMINISTRATIVOS	_____
	OTROS	_____		SOBRECOSTOS	_____
				SALARIOS PAGADOS POR SUSPENSION	_____
				OTROS	_____
SUBTOTAL \$ _____		SUBTOTAL \$ _____			
TOTAL \$ _____					

INVESTIGACION DEL ACCIDENTE - ANÁLISIS DE CAUSALIDAD

CAUSAS BÁSICAS

FACTORES PERSONALES

CAPACIDAD FÍSICA INADECUADA
CAPACIDAD PSICOLÓGICA INADECUADA
TENSION FÍSICA O FISIOLÓGICA
TENSION MENTAL O PSICOLÓGICA
FALTA DE CONOCIMIENTO
FALTA DE HABILIDAD
MOTIVACIÓN DEFICIENTE
OTROS:

FACTORES DE TRABAJO

SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO DEFICIENTE
INGENIERÍA INADECUADA
DEFICIENCIAS EN LAS ADQUISICIONES
MANUTENCIÓN DEFICIENTES
HERRAM- Y EQUIPOS INADECUADOS
ESTÁNDARES DEFICIENTES DE TRABAJO
USO Y DESGASTE
ABUSO O MALTRATO

CAUSAS INMEDIATAS

ACTOS SUBESTANDAR

LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, AJUSTE O REPARACIÓN DE EQUIPO MÓVIL O DE PRESIÓN
OMITIR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DISPONIBLE
OMITIR EL USO DE ATUENDO PERSONAL SEGURO
NO ASEGURAR O ADVERTIR
BROMAS O JUEGOS PESADOS
USO INADECUADO DE EQUIPO
USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO
FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES
HACER INOPERANTES LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA
ADOPTAR UNA POSICIÓN INSEGURA
ERRORES DE CONDUCCIÓN
COLOCAR, MEZCLAR, COMBINAR, INSEGURAMENTE
USAR EQUIPO INSEGURO
ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE
NINGUN ACTO SUBESTANDAR

CONDICIONES SUBESTANDARES

RIESGO DE LA ROPA O VESTUARIO
RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE
MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS
RIESGO DE COLOCACIÓN O EMPLAZAMIENTO (MATERIALES, EQUIPOS, EXCEPTO PERSONAS)
INADECUADAMENTE PROTEGIDO
RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A OTROS
RIESGOS PÚBLICOS
RIESGOS PÚBLICOS
CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS NO ESPECIFICADAS EN OTRA PARTE
DEFECTO DE LOS AGENTES



A TERCEROS

CAUSAS INTERNAS

LOCATIVO ☐ VIAL ☐
P.M.T.: SEÑALIZACIÓN ☐ ACCESO A VIVIENDA ☐
ILUMINACIÓN ☐ MANEJO DE REDES ☐
ORDEN Y ASEO ☐ ORDEN Y ASEO ☐
MAQUINARIA Y EQUIPO ☐ MANEJO DE MATERIALES ☐
MANEJO DE MATERIALES ☐ ESCOMBROS ☐

OTROS

FACTORES PERSONALES ☐
VEHÍCULO AUTOMOTOR ☐
VEH. TRACCIÓN ANIMAL ☐
CLIMA ☐
GEOMORFOLOGÍA - TERRENO ☐
OTRO Cual? ☐

6. ACCIONES CORRECTIVAS /PREVENTIVAS											
ACCIONES REALIZADAS					RESPONSABLES			FECHA			
EN LA FUENTE											
EN CASO DE IDENTIFICAR PRESENCIA DE COLMENAS O FOMENTO DE ABESAS (INSECTOS, INSECTOS Y ANIMALES A LOS ENTORNO CONTROL MENCIONADO ANTERIOR, PARA QUE SE INCREMENTEN DE LA TRUENO A LA SITUACION RETIRANDO EL PANAL					Personal obra			Agosto			
2.											
EN EL MEDIO											
VERIFICAR QUE EN ENTORNO DE TRUENO NO HAYA PRESENCIA DE PANALES O COLMENAS DE ABESAS O NIOS ALREDOR DEL PROYECTO					TRUENO CONTRASTO 142 DE 2018			PERMANENTE			
1.											
2.											
EN LA PERSONA											
FALTA DE CAPACITACION SOBRE QUE HACER AL MOMENTO DE UN ATAQUE DE PANAL DE ABESAS											
1.											
2.											
SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS											
ACCIONES REALIZADAS					RESPONSABLES			FECHA EJECUCION			
1. CAPACITACION SOBRE QUE HACER ANTES DURANTE Y DESPUES DE UN ATAQUE DE ABESAS					INSPECTOR SST			Sep-18-19			
2. CAPACITACION ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS					SST			Sep-18-19			
3.											
4.											
5.											
VERIFICACION			FECHA DE CIERRE:				FIRMA RESIDENTE SISO:				
FECHA	SI	NO	P	FECHA	SI	NO	P	FECHA	SI	NO	P
COMENTARIOS											
P: pendiente											
FIRMAS RESPONSABLES DE LA INVESTIGACION											
RESIDENTE SISO DEL CONTRATISTA											
RESIDENTE SISO DE LA INTERVENTORIA											
						Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA					
Nota: Para los casos de Investigación de accidentes a terceros sólo se debe diligenciar la información que aplica.											

	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.142 de 2018 "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C."	JULIO DE 2019
CONTRATO No. 142 DE 2018	INFORME No. 6 DE GESTIÓN SST	Versión 00

