



NÚMERO DE CONTRATO	102 de 2026	**VALOR INICIAL**	**$15.500.000**	**PLAZO INICIAL**	Hasta el 29 de Junio de 2026
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADA CON LOS CONVENIOS CONTRATOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS DE TRÁMITES URBANÍSTICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA**				
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 30/01/2026 AL 29/06/2026	**SUPERVISOR**	YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE Secretario de Planeación y Obras Públicas		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JUAN JOSÉ BARRERA BARRERA	**No. DE IDENTIFICACIÓN**	1.010.048.501 de Bogotá		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2026000142		30 de enero 2026		
TELÉFONO DE CONTACTO	3104165480	**DIRECCIÓN**	Vergara Cundinamarca		
FECHA ACTA DE INICIO	30 de enero de 2026	**PRORROGA**	**N/A**		
VALOR DEL PERIODO EJECUTADO	Tres millones de pesos m/cte (3.100.000)	**FECHA DE TERMINACIÓN**	29 de junio de 2026		

DESARROLLO DEL INFORME
OBLIGACIONES CONTRACTUALES:
Descripción de la obligación: 1. **Seguimiento y elaboración de las liquidaciones de los contratos y convenios ejecutados por la secretaria de planeación.**
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
• Realice liquidación de contrato de suministro (077-2024). • Realice liquidación de prestación de servicios (015-2024), (026-2024), (138-2024).
MEDIO DE VERIFICACIÓN









OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Descripción de la obligación:

2. **Apoyar en la expedición de licencias urbanísticas que sean requeridas en la Secretaría de Planeación y Obras Públicas.**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Durante el mes ejecutado no se realizaron licencias urbanísticas.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

N/A

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Descripción de la obligación:

3. **Realizar la supervisión y seguimiento a los contratos en ejecución que sean asignados.**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Realice el seguimiento de los convenios 1293-2025 y 1296-2025.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

ICCU	1293-2025	5/11/2025	5/9/2026	$ 100.000.000.00	SAMC-011-2025	116-2026	SAMC	SEBASTIAN B	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE EL CASCO URBANO A LA VEREDA EL CHOFFECITO EN EL SECTOR GUILLERMO RAMOS DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA				
ICCU	1293-2025	5/11/2025	5/9/2026	$ 100.000.000.00					AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE EL CASCO URBANO A LA VEREDA LA VICTOSA EN EL SECTOR CONTINUACIÓN PERRERA DEL MUNICIPIO DE VERGARA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
ICCU	1293-2025	5/11/2025	5/9/2026	$ 100.000.000.00	SAMC-012-2025	PENDIENTE	SAMC	JUAN BARRERA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE EL CASCO URBANO A LA VEREDA FLANDES EN EL SECTOR ENRAMADA DEL MUNICIPIO DE VERGARA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
ICCU	1296-2025	5/11/2025	6/9/2026	$ 110.000.000.00					AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE EL CASCO URBANO A LA VEREDA CERINZA EN EL SECTOR CHEPA DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA				
ICCL	1408-2025	7/11/2025	7/9/2026	$ 350.000.000.00	SAMC-014-2025	114-2026	SAMC	JOSE LUIS	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE EL CASCO URBANO A LA VEREDA LOS SAUCES EN EL SECTOR BOMBA - MAHECHAS DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA				

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Descripción de la obligación:

4. **Realizar seguimiento y visitas a las obras de construcción y solicitudes de licencia de construcción en concordancia con las normas urbanísticas vigentes.**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Durante el mes ejecutado no se realizaron visitas a obras de construcción ni solicitudes

MEDIO DE VERIFICACIÓN

N/A

OBLIGACIONES CONTRACTUALES


Descripción de la obligación:


5. **Apoyar administrativamente en la documentación y las diferentes solicitudes, peticiones realizadas a la secretaría de planeación.**


ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Realice hoja de vida de las volquetas International e Iveco, y la hoja de vida de la retroexcavadora Caterpillar.
- Realice formato de control archivos SISBEN - solicitudes de inclusión retiros y certificaciones - 2022-2023.

MEDIO DE VERIFICACIÓN







OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Descripción de la obligación:


6. **Proponer y recomendar acciones que permitan conocer, prevenir y mitigar el riesgo de las visitas realizadas de gestión de riesgo mediante informes técnicos**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Realice visita de gestión de riesgo en la vereda Las Cajas, el día 5/02/2026, posteriormente realice el respectivo informe.
- Realizamos la visita de gestión de riesgo en la vereda Guatama Alta - Anderson, con el Ingeniero Sebastián Balamaba, el día 6/02/2026, posteriormente realizamos el respectivo informe.

- Realizamos la visita de gestión de riesgo en la vereda Periquito – Israel Romero, con el Ingeniero Sebastián Balamaba, el día 6/02/2026, posteriormente realizamos el respectivo informe.
- Realizamos la visita de gestión de riesgo en la vereda Periquito – Jorge Hernández, con el Ingeniero Sebastián Balamaba, el día 6/02/2026, posteriormente realizamos el respectivo informe.
- Realice la visita de gestión de riesgo en la vereda Córcega – Quebrada Las Torres, el día 9/02/2026, posteriormente realice el respectivo informe.

MEDIO DE VERIFICACIÓN



ACTA DE VISITA TECNICA

FECHA:	FEBRERO 05 DE 2026	HORA:	3:30 PM
MUNICIPIO:	VERGARA	VEREDA:	LAS CAJAS
PREDIO:			
ASUNTO:	Acta de visita técnica donde		

PARTICIPANTES

NOMBRE:	YESSEN PABLO PUESTOS CLARITE	CARGO:	SERVIDOR DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
NOMBRE:	JUAN JOSE BARRERA BARRERA	CARGO:	APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

OBJETO DE LA INSPECCION:


El objeto de la presente visita de inspección consiste en verificar en sitio las circunstancias expuestas por la comunidad en la vereda Las Cajas, con el fin de evaluar el estado actual de la vía, identificar afectaciones presentadas durante las temporadas de lluvias intensas. Entre afectaciones estan socavones, principalmente la acumulación de aguas lluvias y el deterioro parcial (caida) para el drenaje de las mismas, lo cual ha generado desarrollo progresivo de la infraestructura vial y condiciones de riesgo para la comunidad.

La visita tiene como propósito definir, orientación técnica y administrativa de las condiciones observadas, para efectos del informe y actuaciones a que haya lugar.

DESARROLLO DE LA INSPECCION EN TERRENO:

Siendo las 3:30 p.m. el equipo técnico de la Oficina de Planeación en acompañamiento se desplazó hasta el predio ubicado en la vereda LAS CAJAS, con el fin de dar inicio a la diligencia de verificación solicitada por la comunidad.

Durante el recorrido realizado sobre la vía objeto de la inspección, se evidenció la siguiente



ACTA DE VISITA TECNICA

FECHA:	FEBRERO 05 DE 2026	HORA:	4:00 PM
MUNICIPIO:	VERGARA	VEREDA:	GUAYABAL
PREDIO:	LA ESPERANZA		
ASUNTO:	Acta de visita técnica donde		

PARTICIPANTES

NOMBRE:	JUAN JOSE BARRERA	CARGO:	APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
NOMBRE:	SEBASTIAN BALAMBA LOPEZ	CARGO:	APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS


OBJETO DE LA INSPECCION:

El objeto de la presente visita de inspección consiste en verificar en sitio las circunstancias expuestas en la denuncia radicada el 05 de febrero de 2026, presentada por el señor Alexander Arroyo, ubicada en la vereda Quebrada Alta, la cual presenta afectaciones a causa de las altas lluvias registradas en la zona. Dichas presuntas afectaciones estarían siendo generadas por el arrastre de tierra y material vegetal proveniente de predios superiores, lo cual estaría ocasionando la obstrucción parcial de la vía y dificultades para el tránsito vehicular y peatonal.

DESARROLLO DE LA INSPECCION EN TERRENO:

Siendo las 9:45 a.m., el equipo técnico de la Oficina de Planeación en acompañamiento se trasladó hasta el predio ubicado en la vereda Quebrada Alta, con el fin de dar inicio a la diligencia de verificación ordenada en atención a la denuncia del señor Alexander Arroyo. Una vez en el sitio, se procedió a realizar un recorrido inicial con las personas presentes y a identificar el alcance de la diligencia.

Durante la inspección se evidenció pérdida parcial del carril, generando ingreso de agua y afectación directa a las condiciones de transitabilidad. Como resultado del evento, se removieron cerca de cinco (5) metros cúbicos de material vegetal y tierra, el cual fue dispuesto en costados laterales de la vía, sin afectar la banca ni la estructura del pavimento existente.



ACTA DE VISITA TECNICA

FECHA:	FEBRERO 05 DE 2026	HORA:	2:30 PM
MUNICIPIO:	VERGARA	VEREDA:	PERIQUITO
PREDIO:	VISTA DE ALTO		
ASUNTO:	Acta de visita técnica donde		

PARTICIPANTES

NOMBRE:	JUAN JOSE BARRERA	CARGO:	APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
NOMBRE:	SEBASTIAN BALAMBA LOPEZ	CARGO:	APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS


OBJETO DE LA INSPECCION:

El objeto de la presente visita de inspección consiste en verificar en sitio las circunstancias expuestas en la denuncia radicada el 05 de febrero de 2026, presentada por el señor Israel Romero Castro C.C. 80.452.437, con el fin de constatar la situación actual del predio identificado como sector Vista de Alto. Durante la inspección se evidenciaron grietas en varias partes de la vivienda, tanto en el exterior como en el interior, incluyendo el área de la cocina. Así mismo, se observó hundimiento del terreno en el costado donde se encuentra localizada la vivienda.

El predio se ubica en zona de ladera, condición que, sumada a la saturación del suelo por lluvias, ha generado procesos de asentamiento y posibles movimientos de masa. los cuales estarían afectando directamente la estabilidad de la vivienda.

De acuerdo las condiciones actuales, se considera que existe riesgo de afectación inminente para la vivienda y la seguridad de sus ocupantes.

La visita tiene como propósito definir orientación técnica y administrativa de las condiciones observadas, para efectos del informe y actuaciones a que haya lugar.



ACTA DE VISITA TECNICA

FECHA:	FEBRERO 05 DE 2026	HORA:	12:30 PM
MUNICIPIO:	VERGARA	VEREDA:	PERIQUITO
PREDIO:	LA ESPERANZA		
ASUNTO:	Acta de visita técnica donde		

PARTICIPANTES

NOMBRE:	JUAN JOSE BARRERA	CARGO:	APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
NOMBRE:	SEBASTIAN BALAMBA LOPEZ	CARGO:	APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS


OBJETO DE LA INSPECCION:

El objeto de la presente visita de inspección consiste en verificar en sitio las circunstancias expuestas en la denuncia radicada el 05 de febrero de 2026, presentada por el señor Jorge Hernández C.C. 80.452.437 dueño del predio afectado, con el fin de constatar la situación actual del predio identificado como sector La Esperanza. Durante la inspección se evidenciaron grietas en varias partes de la vivienda, tanto en el exterior como en el interior, incluyendo el área de la cocina. Así mismo, se observó hundimiento del terreno en el costado donde se encuentra localizada la vivienda.

El predio se ubica en zona de ladera y falla de montaña, donde se han presentado deslizamiento de tierra, los cuales generan pérdida progresiva de capacidad del suelo. Esta situación estaría afectando el asentamiento del terreno y las estructuras construidas existentes.

De acuerdo las condiciones actuales, se considera que existe riesgo de afectación inminente para la vivienda y la seguridad de sus ocupantes.

La visita tiene como propósito definir orientación técnica y administrativa de las condiciones observadas, para efectos del informe y actuaciones a que haya lugar.



ACTA DE VISITA TECNICA

FECHA:	FEBRERO 05 DE 2026	HORA:	12:50 PM
MUNICIPIO:	VERGARA	VEREDA:	CORCEGA
PREDIO:			
ASUNTO:	Acta de visita técnica Acalde		

PARTICIPANTES

NOMBRE:	YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE	CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
NOMBRE:	JUAN JOSE BARRERA BARRERA	CARGO:	APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

OBJETO DE LA INSPECCION:

El objeto de la presente visita de inspección consiste en verificar en sitio las afectaciones presentada por la comunidad de la vereda CORCEGA, con el fin de evaluar el estado actual de la quebrada LAS TORRES...con el fin de evaluar el estado actual del paso vehicular sobre una quebrada, identificar las afectaciones inminentes en la conexión vial hacia los predios afectados y analizar las condiciones de transitabilidad y seguridad para los habitantes del sector.

La visita sirve como precedente dejar constancia técnica y administrativa de las condiciones observadas, para efectos del trámite y actuaciones a que haya lugar.

DESARROLLO DE LA INSPECCION EN TERRENO:

Siendo la 1:15 p.m., el equipo técnico de la Oficina de Planeación se acompañamiento se desplazó hasta el predio ubicado en la vereda CORCEGA, con el fin de llevar la inspección de verificación solicitada por la comunidad.

Durante la visita realizada en el sitio, se efectuó un recorrido visual y técnico sobre el paso de la quebrada que sirve como único acceso vehicular a varios predios de la vereda. Se evidenció lo siguiente:

Red › DESKTOP-DLORUSM › planeacion2 › COMPARTIDA2022 › AÑO 2026 › 4. GESTION DE RIESGO › INFORMES VISITAS › FEBRERO

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
ACTA DE VISITA - CORCEGA	11/2/2026 09:22	Documento de Mi...	2,277 KB
ACTA DE VISITA - GUATAMA ALTA - Anderson	16/2/2026 16:59	Documento de Mi...	2,317 KB
ACTA DE VISITA - LAS CAJAS	16/2/2026 16:05	Documento de Mi...	3,016 KB
ACTA DE VISITA - PERIQUITO - enramada periquito	5/2/2026 18:06	Documento de Mi...	1,548 KB
ACTA DE VISITA - PERIQUITO - Israel Romero	11/2/2026 09:46	Documento de Mi...	2,874 KB
ACTA DE VISITA - PERIQUITO - Jorge Hernandez	11/2/2026 09:51	Documento de Mi...	3,601 KB
ACTA DE VISITA - PERIQUITO - periquito	5/2/2026 18:11	Documento de Mi...	1,652 KB
ACTA DE VISITA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA ...	19/2/2026 15:27	Documento de Mi...	2,103 KB
ACTA DE VISITA - VILLA OLARTE	10/2/2026 14:29	Documento de Mi...	10,015 KB
ACTA DE VISITA - VILLA OLARTE	10/2/2026 14:28	Chrome PDF Doc...	1,335 KB
INFORME CASA CULTURAL - Contrato 081 de 2011	17/2/2026 15:41	Documento de Mi...	2,057 KB

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Descripción de la obligación:

7. **Asistir a todas las reuniones que se requieran para la debida ejecución del contrato y de acuerdo con las indicaciones impartidas por el Supervisor del contrato.**


ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Asistí a la reunión que se realizó en el despacho de la alcaldesa el día 5/02/2026.
- Asistí a la reunión que se realizó en el balneario el día 16/02/2026 - socialización de proyecto del contrato ICCU-1586-2025.
- Asistí a la reunión que se realizó en la biblioteca el día 25/02/2026 – Plan de acción discapacidad 2026.

MEDIO DE VERIFICACIÓN



OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Descripción de la obligación: 8. **Elaborar informes técnicos de las visitas realizadas en las diferentes obras y demás que sean asignadas.**
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
• Durante el mes ejecutado no se realizaron informes de visitas en obra.
MEDIO DE VERIFICACIÓN
N/A
OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Descripción de la obligación: 9. **Realizar y proponer diseños arquitectónicos y estructurales que sean necesarios para el desarrollo de proyectos.**
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
• Realice el diseño y un presupuesto aproximado para la construcción del puente en la visita que se realizó el día 9/2/2026 en la vereda Córcega.
MEDIO DE VERIFICACIÓN



ANEXO
FORMATO PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	REPLANTEO MANUAL DE CUNETAS	ml	20	20	$ 4,904.00	$ 220,680.00
1.2	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL COMUN HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5KM	m3	21	21	$ 84,447.00	$ 1,773,387.00
1.3	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE		15.75	15.75	$ 30,200.00	$ 475,650.00
1.4	RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION		5.7	5.7	$ 55,000.00	$ 313,500.00
2	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS					
2.1	TUBERIA PVC 42" X 6 Mts	UD	1	1	$ 16,900,000.00	$ 16,900,000.00
2.2	INSTALACION TUBERIA PARA ALCANTARILLADO	ML	6.5	6.5	$ 38,461.00	$ 250,000.00
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					
3.1	SOLADO EN CONCRETO POBRE	m3	2.48	22.3	$ 220,897.00	$ 4,926,773.00
3.2	VIGA DE REPARTICION		11.88			
3.3	CABEZALES FRONTALES Y POSTERIORES		6.12		$ 676,234.00	$ 15,081,385.54
3.4	PLACA DE CONCRETO		2.32			
4	ACERO DE REFUERZO					
4.1	ACERO DE VIGA 2 Y 3 (2")	kg	73.15	2615	$ 6,042.00	$ 17,477,267.42
4.2	ACERO CABEZAL (1/2") 12mm		2,240.0	9644.52		
4.3	ACERO PLACAS (1/2") 12mm		2428.8			$ 47,890,472.66
5	ACABADOS					
5.1	SEÑALIZACION DE PROTECCION	UD	7	7	$ 180,000.00	$ 1,260,000.00
5.2	LIMPIEZA Y RETIRO	GLB	1	1	$ 800,000.00	$ 800,000.00
					PRESUPUESTO TOTAL VALORES UNITARIOS	$ 106,958,336.00
					ADMINISTRACIÓN	12% $ 12,834,999.72
					IMPREVISTOS	5% $ 5,347,916.55
					UTILIDAD	5% $ 5,347,916.55
						$ 127,989,168.82



OBLIGACIONES CONTRACTUALES


Descripción de la obligación:


10. **Demás actividades que estén relacionadas con el desarrollo de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas.**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS


- Apoyé en la organización del archivo para su posterior entrega al área de almacén de los años anteriores diligenciando hoja de control y sus folios correspondientes.
- Apoyé en la gestión del reporte de proyectos en la plataforma del DNI - DANE

MEDIO DE VERIFICACIÓN





https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YLSckpWelsdfFLEPmG2dUU394NW8zQs5/edit?gid=1821343590#gid=1821343590



DANE

Indicador de producción de Obras Civiles - IPOC

Formulario

Bienvenido al sistema de seguimiento del Indicador de Producción de Obras Civiles - IPOC y del Directorio Nacional de Infraestructura DNI

Cerrar sesión

Datos básicos | Listado proyecto | Agregar proyecto | Actualizar proyecto | Detalle proyecto seleccionado | Modificar contraseña

Contactos | Diligenciamiento de equipo | Preguntas IPOC

Reportes

Mostrar 10 registros | Buscar:

Número de contrato	Objeto de contrato	Origen	Modificar proyecto	Estado	Fecha modificación
221-2025	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE EL CASCO URBANO A LA VEREDA EL VERGEL EN EL SECTOR ARRAYAN DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA	Fuente	Ingresar Aquí	EN EJECUCION	
201-2025	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE EL CASCO URBANO A LA VEREDA EL CHICHICEDITO EN EL SECTOR BARRERA,DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA	Fuente	Ingresar Aquí	EN EJECUCION	
227-2025	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PINZAIMA EN EL SECTOR RODRIGUEZ, DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA	Fuente	Ingresar Aquí	EN EJECUCION	
105 DE 2025	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL CENTRO POBLADO DE CERINZA MUNICIPIO DE VERGARA- CUNDINAMARCA	DNI	Ingresar Aquí	SUSPENDIDO	2026-02-24 20:14:50
152-2025	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN A FINANCIARSE CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	Fuente	Ingresar Aquí	EN EJECUCION	

https://formularios.dane.gov.co/ipoc/

APORTES DE SEGURIDAD

✓ **Se anexa la planilla de seguridad Social**

MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Planilla de seguridad social

OBSERVACIONES SUPERVISOR

JUAN JOSÉ BARRERA BARRERA	**ING. YEISON FABIAN BUSTOS OLARTE**
Contratista	Secretario de Planeación y Obras Públicas

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-01
Período Salud : 2026-01

Se certifica que en la fecha 2026-02-11 la empresa JUAN JOSE BARRERA BARRERA con documento de identificación CC 1010048501 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BARRERA BARRERA JUAN JOSE identificado con CC-1010048501, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1010048501	JUAN JOSE BARRERA BARRERA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8640090626	I	2026-02-11	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN JOSE BARRERA BARRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1010048501
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-11
FECHA DE PAGO:	2026-02-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	8640090626
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8638962857
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 218.900	$ 220.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 280.200	$ 281.700
11-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 508.300	$ 511.100



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/03/2026