	Formato de relación de actividades
Prestación de Servicios No:	**CD-PS-20260051**
Contratista:	OSCAR JAVIER HERRERA LOPEZ
Objeto:	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO CONDUCTOR DEL VIBROCOMPACTADOR ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS.
Periodo del informe:	Desde el 21 de enero del 2026 hasta el 20 de febrero 2026
Informe No	01
Fecha de Presentación	24/02/2026
Supervisor (a):	Kevin Andrés Castro Salazar– Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico

Durante el periodo comprendido **desde 21 de enero del 2026 hasta el 20 de febrero de 2026,** se realizaron las siguientes Acciones, cumpliendo con las actividades contempladas en la **CD-PS-20260051**:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1. Operar y manejar el vibro compactador de propiedad del municipio de Supía, Caldas, así como cualquier otra maquinaria que se encuentre asociada al objeto del contrato.	En el marco de la ejecución de esta actividad se realizaron las siguientes intervenciones. • Inspección vía Vereda Amolador • 29/01/2026 limpieza y ampliación de derrumbes vereda la bodega- el crucero • Horómetro inicial 10.40036.0 y final 10.400.44.9 total 7.2 horas. • Visita comunidad cama guadua en

	compañía de la ingeniera Oriana Giraldo para acondicionamiento de carretera. • 03/02/2026 inspección de vía pasos críticos vereda la Quinta – vereda Taborda • 09/02/2026 limpieza de acopio plaza de toros • Arreglo de vía vereda Buena Vista • Remoción de roca derrumbe vereda Buena Vista • Horómetro inicial 10.40045.1 final 10.40051.3 • 10/02/2026 Riegue de material y zanjada vereda la Quinta -Taborda, Compactación de material con vibro compactador • 16/02/2026 Trasporte de retro cargador para riegue de material afirmado vereda la Clara • 18/02/2026 Procedemos a regar viaje de afirmado vereda la Clara trasportamos maquina y volqueta hacia el municipio de Supia. • 19/02/2026 Un viaje de afirmado planta clarificadora vereda Amolador • Trasporte del retrocargador para arreglo en la vía vereda Amolador en mal estado • Horómetro inicial 10.460.9. 20/02/2026 Riegue un viaje de afirmado para la Vereda Amolador sector placa huella. **Anexo fotográfico 1**
2. Realizar los desplazamientos y labores dentro del territorio municipal, de acuerdo con las rutas establecidas, los cronogramas definidos y las necesidades operativas determinadas por el municipio.	Durante el presente período se llevó a cabo el siguiente cronograma de actividades, detallado en el **ANEXO 2 – CRONOGRAMA GENERAL**, el cual contempla la planificación, ejecución y seguimiento de cada una de las acciones programadas.

3. Mantener comunicación continua con la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico, por intermedio del supervisor del contrato, para recibir orientaciones, verificar el cumplimiento del objeto contractual y asegurar la adecuada transitabilidad de la red vial municipal.	Se sostuvo comunicación permanente con la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico, por medio del supervisor del contrato, recibiendo las orientaciones correspondientes y verificando continuamente el cumplimiento del objeto contractual. De igual forma, se efectuó el seguimiento requerido para asegurar la adecuada transitabilidad en las vías del municipio. **Anexo fotográfico 3**
4. Utilizar de manera adecuada, responsable y eficiente la maquinaria asignada, efectuando las actividades de mantenimiento preventivo y operativo antes, durante y después de cada jornada laboral.	Para este periodo comprendido, se dio buen uso del vibro compactador del municipio para asegurar el correcto funcionamiento. • Nivel del refrigerante del radiador • Nivel de aire de los neumáticos • Nivel de aceite hidráulico • Nivel de aceite de motor • Fugas de mangueras Cada tres días se limpia el filtro del aire **Anexo fotográfico 4**
5. Verificar diariamente las condiciones mecánicas y eléctricas del vehículo antes de su puesta en funcionamiento, con el fin de evitar fallas o riesgos, informando de inmediato cualquier anomalía al supervisor del contrato.	Se revisa a diario el vehículo su parte mecánica y eléctrica, antes de iniciar labores. A continuación, relaciono algunas de las revisiones realizadas: • Revisión del vibro compactador SEM 510 • Nivel del refrigerante del radiador • Nivel de aire de los neumáticos • Nivel de aceite hidráulico • Nivel de aceite de motor • Fugas de mangueras • Cada tres se limpia el filtro del aire **Anexo fotográfico 5**

6. Realizar labores mecánicas básicas sobre el automotor asignado y reportar oportunamente las necesidades de mantenimiento, tales como cambios de aceite, filtros, reparaciones y el estado general de la maquinaria o vehículos a su cargo.	• Lavado y polichada retro-cargador Case 590 super N • 28/01/2026 Limpieza de filtro de aire vibro compactador y retro cargador • 30/01/2026 limpieza retrocargador y engrase • 17/02/2026 Inspección y reparación de retrocargador • 13/02/2026 Cambio de empaque de gato hidráulico retro cargador • 04/02/2026 Limpieza de vibro compactador y baúl de baterías • 05 y 06 de febrero disponible en el patio. 12/02/2026 Nivelación de aceite hidráulico y limpieza de filtro de combustible. • **Retrocargador Case 590 super** 1. 28/01/2026 ○ Horómetro: 10.436.0 2. 10/02/2026 ○ Horómetro: 10.454.0 ○ ◇ Horas trabajadas: 18.0 horas
	Vibro-compactador • 10/02/2026 ○ Horómetro: 2.357.31 ◇ **INSUMOS** 11/02/2026 • 1 caneca de grasa • 1 caneca de aceite hidráulico • 1 pinza saca pines • 1 manguera de aire de 12 metros • 1 galón de aceite 15W-40 **Anexo fotográfico 6**

7. Diligenciar correctamente el formato o protocolo de alistamiento diario del vehículo previo al inicio de las actividades y anexar una copia al respectivo informe de labores.	Se realiza el diligenciamiento adecuado según el protocolo de alistamiento y se anexa el registro de actividades durante este periodo **Anexo 7 Protocolo de alistamiento del vehículo Evidencia documental (4) hojas**
8. Abstenerse de ejecutar actividades distintas a las previamente programadas y debidamente autorizadas por el supervisor del contrato.	No se realizan trabajos fuera de los establecidos y programados por el supervisor del contrato
9. No operar ni conducir la maquinaria bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas que puedan afectar sus capacidades físicas o cognitivas.	No se conduce en estado de embriaguez
10. No transportar personas ajenas o no autorizadas en el vehículo o maquinaria asignada.	No se permite llevar personal dentro del vibro compactador debido a razones de seguridad y operación
11. No trasladar materiales, equipos u objetos que no correspondan a las labores propias del proyecto o a las funciones asignadas.	No se permite llevar materiales u objetos ajenos a las labores encomendadas por el desarrollo del proyecto
12. Cumplir de manera estricta las instrucciones, directrices y recomendaciones impartidas por el municipio.	Se cumple de manera estricta todas las instrucciones, directrices técnicas y recomendaciones impartidas por el municipio • Velar por el cumplimiento y mejoramiento de las vías. • Mantenimiento y funcionamiento de la vibro compactador SEM 510 y la retro-excavadora Case 590 super. • Después de las 6 de la tarde ninguna maquina puede estar en funcionamiento. • Siempre que se realice un trabajo debemos inspeccionar el lugar para no poner en riesgo la maquinaria. • Diariamente se revisa niveles de aceite ruidos anormales.

13. Responder por los daños que se ocasionen a la maquinaria cuando se demuestre que estos son consecuencia de un uso indebido, negligente o descuidado.	A la fecha de presentación del informe no se presentaron daños ocasionados por el descuido.
14. Mantener vigente la licencia de Tránsito y acatar y respetar las normas de tránsito	La licencia de tránsito del vehículo se encuentra vigente, con fecha de vencimiento establecida para el 02 de marzo de 2034, cumpliendo así con los requisitos legales para su operación
15. Reportar de forma mensual y cuando el supervisor del contrato lo requiera, el estado de la maquinaria operada, con el propósito de garantizar su adecuado funcionamiento.	De acuerdo con el lineamiento de informar mensualmente y cuando sea necesario sobre el estado de la maquinaria operada, se comunica lo siguiente: **Nota: 1. Vibro-compactador SEM 510** • Se evidencia fisura en el vidrio panorámico trasero. • Pendiente mantenimiento general correspondiente a las 250 horas de operación (ya cumplidas). • Llantas con desgaste aproximado del 25%. **2. Retrocargador** • Fuga de aceite hidráulico en el banco de válvulas. • Fuga en retenedor del "spidy" de la transmisión. • Pendiente reparación del gato hidráulico del brazo retroexcavador. • Se presentó pinchazo en llanta trasera. • Falla en el sistema retro debido a retenedor del gato hidráulico.

16. Atender de manera oportuna todas las recomendaciones, instrucciones y lineamientos emitidos por el supervisor del contrato.	Se atienden todas las recomendaciones oportunamente indicadas por el supervisor del contrato

Oscar Javier Lopez Herrera.
OSCAR JAVIER HERRERA LOPEZ

CONTRATISTA **CD-PS-20260051**


Vo. Bo Supervisor	**KEVIN ANDRÉS CASTRO SALAZAR** Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico Supervisor

ANEXOS FOTOGRÁFICO 01


















Alcaldía de Supía (Caldas)
Nit: 890.801.150 – 3
Calle 32 No. 6 – 11
Teléfono 316523 6028
Correo: alcaldia@supia-caldas.gov.co


GPS Map
Camera Lite
Cl. 38 # 6-11, Supia, Caldas, Colombia
Latitude
5.493031066202257°
Longitude
-75.63019438774063°
Local 08:33:36 AM
GMT 01:33:36 PM
Altitude 1216 meters
Thursday, 29.01.2026


GPS Map
Camera Lite
Cra. 7° #4236, Supia, Caldas, Colombia
Latitude
5.472301024922839°
Longitude
-75.6483701233706°
Local 10:02:44 AM
GMT 03:02:44 PM
Altitude 1386 meters
Tuesday, 03.02.2026


GPS Map
Camera Lite
Supia-San Juan, Supia, Caldas, Colombia
Latitude
5.445111308781211°
Longitude
-75.63871251591284°
Local 09:58:58 AM
GMT 02:58:58 PM
Altitude 1259 meters
Thursday, 19.02.2026


GPS Map
Camera Lite
Supia-Caramanta, Supia, Caldas, Colombia
Latitude
5.493032224091806°
Longitude
-75.6302273204744°
Local 10:32:42 AM
GMT 03:32:42 PM
Altitude 1823 meters
Thursday, 29.01.2026


GPS Map
Camera Lite
Supia-San Juan, Supia, Caldas, Colombia
Latitude
5.446291013001113°
Longitude
-75.63759526001776°
Local 10:08:51 AM
GMT 03:08:51 PM
Altitude 1143 meters
Thursday, 19.02.2026


GPS Map
Camera Lite
Supia-San Juan, Supia, Caldas, Colombia
Latitude
5.446330132197711°
Longitude
-75.63733366014768°
Local 02:55:08 PM
GMT 07:55:08 PM
Altitude 1291 meters
Thursday, 19.02.2026




GPS Map
Camera Lite
Cra. 7ª #4236, Supia, Caldas, Colombia
Latitude
5.472641396319734°
Longitude
-75.64911430128544°
Local 08:22:53 AM
GMT 01:22:53 PM
Altitude 1410 meters
Tuesday, 10.02.2026


GPS Map
Camera Lite
Supia-La Felisa, Supia, Caldas, Colombia
Latitude
5.429521210840186°
Longitude
-75.63293459391133°
Local 12:12:47 PM
GMT 05:12:47 PM
Altitude 1480 meters
Monday, 09.02.2026


GPS Map
Camera Lite
Cl. 28 #3-68, Riosucio, Caldas, Colombia
Latitude
5.493072533135254°
Longitude
-75.63246423536656°
Local 09:34:55 AM
GMT 02:34:55 PM
Altitude 1823 meters
Thursday, 29.01.2026

ANEXO 2 – CRONOGRAMA GENERAL

FECHA	CRONOGRAMA	VEREDA
28/01/2026	limpieza de filtro de aire vibro compactador sem 510 y retrocargador Case 590 super	
29/01/2026	Limpiar derrumbe	Sector La Bodega
04/02/2026	limpieza de vibro compactador y baúl de baterías	
3/02/2026	Inspección de vía pasos críticos	Vereda La Quinta
9/02/2026	Arreglo de la vía	Buena Vista
10/02/2026	Riegue de material sanjeado	Vereda la Quinta-Taborda
12/02/2026	nivelación de aceite hidráulico y limpieza de filtro de combustible.	
13/02/2026	cambio de empaque de gato hidráulico retro cargador	
16/02/2026	Riegue de afirmado	Vereda la Clara
18/02/2026	Riegue de afirmado	Vereda la Clara
19/02/2026	Arreglo de la va en mal estado	Vereda Amolador
20/02/2026	Riegue de afirmado	Vereda Amolador
12/02/2026	nivelación de aceite hidráulico y limpieza de filtro de combustible.	
13/02/2026	cambio de empaque de gato hidráulico retro cargador	
16/02/2026	Riegue de afirmado	Vereda la Clara
18/02/2026	Riegue de afirmado	Vereda la Clara
19/02/2026	Arreglo de vía en mal estado	Vereda Amolador
20/02/2026	Riegue de afirmado	Vereda Amolador

ANEXO FOTOGRÁFICO 03














MANTENIMIENTO (ANEXO FOTOGRAFICO 04)










ANEXO FOTOGRÁFICO 05










ANEXO FOTOGRÁFICO 06









Anexo 7 Protocolo de alistamiento del vehículo Evidencia documental (4) hojas

Alcaldía de Supía	PROTOCOLO DE ALISTAMIENTO DIARIO DEL VEHICULO	CODIGO	VERSIÓN
		FR-SST-62	1
		FECHA	PAGINAS
		01/02/2024	1

Placa del vehículo Vibrocompactador. Periodo De 26-01-26 Hasta 02-02-26.

Marca Sem 510 Modelo 2018.

Nombre del Conductor Oscar Lopez

Inspeccionado por: Oscar Lopez.

26

Comprobar diariamente antes de arrancar el motor	*Lunes*	*Martes*	*Miercoles*	*Jueves*	*viernes*	*sabado*
Nivel de aceite del motor						
Nivel liquido de frenos y/o embrague						
Nivel de refrigerante del motor						
Nivel de aceite direccion hidraulica						
Nivel agual limpia parabrisas						
Verificar sello de tapas de depositos fluidos (combustible, aceites, refrigerante, agua etc..)						
Revision visual de fugas de fluidos (aceites, refrigerantes, agua, liquido de frenos etc)	√.	√.	√.	√.	√.	
Estado general de las llantas: Desgaste y presion de inflado (incluir llanta repuesto)	25%	25%	25%	25%	25%.	
Estado baterias. Ajuste de bornes y sulfatación						
Estado y tension de correas						
Verificar estado general de cabina y corroceria: Revisar golpes y rayones	√.	√.	√.	√.	√.	
Verificar funcionamiento de luces en general, pito y plumillas						
Verificacion de documentos: (Licencia de transito, SOAT, RTM, Etc						
Verificacion de Kit de carretera y vigencia: (Botiquin, Extintor, Gato, Palancas, Tacos, etc...	R	R	R	R	R	
Verificacion de testigo de presion aceite de motor						
Verificar funcionamiento de indicadores tablero instrumentos						
Nivel de combustible						
Funcionamiento sistema de direccion y frenos.						
Sistema luces y señales de advertencia						
Verificar ruidos anormales de algun componente del vehiculo						

Observaciones Fisura vidrio panoramico trasero.
Fuga Retenedor del volante.

nota: pendiente. mantenimiento ganeral por 250 H. Cumplidas.

Alcaldía de Supía	PROTOCOLO DE ALISTAMIENTO DIARIO DEL VEHICULO	CODIGO	VERSIÓN
		FR-SST-62	1
		FECHA	PAGINAS
		01/02/2024	1

Placa del vehiculo Retrocargador Periodo De 19-01-26 Hasta 26-01-26.

Marca Case 590 S N Modelo 2013.

Nombre del Conductor Oscar Javier Lopez.

Inspeccionado por: Oscar Lopez.

19.

Comprobar diariamente antes de arrancar el motor	*Lunes*	*Martes*	*Miercoles*	*Jueves*	*viernes*	*sabado*
Nivel de aceite del motor	✓					
Nivel liquido de frenos y/o embrague						
Nivel de refrigerante del motor						
Nivel de aceite direccion hidraulica						
Nivel agual limpia parabrisas						
Verificar sello de tapas de depositos fluidos (combustible, aceites, refrigerante, agua etc..)	V.	V.	V.	V.	V	
Revision visual de fugas de fluidos (aceites, refrigerantes, agua, liquido de frenos etc)	R	R	R	R	R	
Estado general de las llantas: Desgaste y presion de inflado (incluir llanta repuesto)	80%	80%	80%	80%	80%	
Estado baterias. Ajuste de bornes y sulfatación						
Estado y tension de correas						
Verificar estado general de cabina y corroceria: Revisar golpes y rayones						
Verificar funcionamiento de luces en general, pito y plumillas						
Verificacion de documentos: (Licencia de transito, SOAT , RTM, Etc						
Verificacion de Kit de carretera y vigencia: (Boliquin, Extintor, Gato, Palancas, Tacos, etc...	R	R	R	R	R	
Verificacion de testigo de presion aceite de motor						
Verificar funcionamiento de indicadores tablero instrumentos						
Nivel de combustible						
Funcionamiento sistema de direccion y frenos.						
Sistema luces y señales de advertencia						
Verificar ruidos anormales de algun componente del vehiculo						

Observaciones Fuga banco valvulas.
Fuga Retenedor del gato Hidraulico.
Fuga spedy Retenedor de la transmision.

Alcaldía de Supía	PROTOCOLO DE ALISTAMIENTO DIARIO DEL VEHICULO	CODIGO	VERSIÓN
		FR-SST-62	1
		FECHA	PAGINAS
		01/02/2024	1

Placa del vehículo Retrocargador Periodo De 02-02-26 Hasta 09-02-26.

Marca Case 590 SN Modelo 2013.

Nombre del Conductor Oscar javier lopez.

Inspeccionado por. Oscar Lopez

02

Comprobar diariamente antes de arrancar el motor	*Lunes*	*Martes*	*Miercoles*	*Jueves*	*viernes*	*sabado*
Nivel de aceite del motor	/	/	/	/	/	
Nivel liquido de frenos y/o embrague	/	/	/	/	/	
Nivel de refrigerante del motor	/	/	/	/	/	
Nivel de aceite direccion hidraulica	/	/	/	/	/	
Nivel agual limpia parabrisas	/	/	/	/	/	
Verificar sello de tapas de depositos fluidos (combustible, aceites, refrigerante, agua etc..)	V.	V.	V.	V.	V.	
Revision visual de fugas de fluidos (aceites, refrigerantes, agua, liquido de frenos etc)	R	R	R	R	R	
Estado general de las llantas: Desgaste y presion de inflado (incluir llanta repuesto)	80%	80%	80%	80%	80%	
Estado baterias. Ajuste de bornes y sulfatación	/	/	/	/	/	
Estado y tension de correas	/	/	/	/	/	
Verificar estado general de cabina y corroceria: Revisar golpes y rayones	V.	V.	V.	V	V.	
Verificar funcionamiento de luces en general, pito y plumillas	/	/	/	/	/	
Verificacion de documentos: (Licencia de transito, SOAT , RTM, Etc	/	/	/	/	/	
Verificacion de Kit de carretera y vigencia: (Botiquin, Extintor, Gato, Palancas, Tacos, etc...	R	R	R	R	R	
Verificacion de testigo de presion aceite de motor	/	/	/	/	/	
Verificar funcionamiento de indicadores tablero instrumentos	/	/	/	/	/	
Nivel de combustible	/	/	/	/	/	
Funcionamiento sistema de direccion y frenos.	/	/	/	/	/	
Sistema luces y señales de advertencia	/	/	/	/	/	
Verificar ruidos anormales de algun componente del vehiculo	/	/	/	/	/	

Observaciones Fuga banco de valvulas.
Fuga gato Hidraulico.
Fuga Retenedor del spedy

Alcaldía de Supía	PROTOCOLO DE ALISTAMIENTO DIARIO DEL VEHICULO	CODIGO	VERSIÓN
		FR-SST-62	1
		FECHA	PAGINAS
		01/02/2024	1

Placa del vehículo Vibrocompactador Periodo De 04-02-26. Hasta 17-02-26.

Marca Sem 510 Modelo 2018.

Nombre del Conductor Oscar Lopez.

Inspeccionado por. Oscar Lopez.

09.

Comprobar diariamente antes de arrancar el motor	*Lunes*	*Martes*	*Miercoles*	*Jueves*	*viernes*	*sabado*
Nivel de aceite del motor	/	/	/	/	/	
Nivel liquido de frenos y/o embrague	/	/	/	/	/	
Nivel de refrigerante del motor	/	/	/	/	/	
Nivel de aceite direccion hidraulica	/	/	/	/	/	
Nivel agual limpia parabrisas	/	/	/	/	/	
Verificar sello de tapas de depositos fluidos (combustible, aceites, refrigerante, agua etc..)	/	/	/	/	/	
Revision visual de fugas de fluidos (aceites, refrigerantes, agua, liquido de frenos etc)	V.	V.	V.	V.	V.	
Estado general de las llantas: Desgaste y presion de inflado (incluir llanta repuesto)	25%	25%	25%	25%	25%	
Estado baterias. Ajuste de bornes y sulfatación	/	/	/	/	/	
Estado y tension de correas	/	/	/	/	/	
Verificar estado general de cabina y corroceria: Revisar golpes y rayones	V.	V.	V.	V.	V.	
Verificar funcionamiento de luces en general, pito y plumillas	/	/	/	/	/	
Verificacion de documentos: (Licencia de transito, SOAT , RTM, Etc	/	/	/	/	/	
Verificacion de Kit de carretera y vigencia: (Botiquin, Extintor, Gato, Palancas, Tacos, etc...	R	R	R	R	R	
Verificacion de testigo de presion aceite de motor	/	/	/	/	/	
Verificar funcionamiento de indicadores tablero instrumentos	/	/	/	/	/	
Nivel de combustible	/	/	/	/	/	
Funcionamiento sistema de direccion y frenos.	/	/	/	/	/	
Sistema luces y señales de advertencia	/	/	/	/	/	
Verificar ruidos anormales de algun componente del vehiculo	/	/	/	/	/	

Observaciones Fisura vidrio panoramico trasero.
Fuga Retenedor del volante.

Nota.: pendiente mantenimiento general por 250 Horas cumplidas.