






ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
CONTRATO No. 2564-25

CONTRATO N°	2564-25												
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA												
NIT	890.201.900-6												
CONTRATISTA	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL												
NIT	NIT. 829.000.828-9												
REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL NIÑO PEÑA												
CEDULA DE CIUDADANIA	37.918.453 de Barrancabermeja, Santander.												
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER												
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$400.000.000) INCLUIDO IVA												
DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.												
SOPORTE PRESUPUESTAL:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal 25-04049 del 27 de junio de 2025, con identificación presupuestal así: <table><tr><th>IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL</th><th>CONCEPTO</th><th>FUENTE DE FINANCIACIÓN</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>2.1.2.02.02.008-2</td><td>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (OTRO TIPO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS)</td><td>Recursos Propios</td><td>\$400.000.400</td></tr><tr><td colspan="3">Total certificado</td><td>\$400.000.000</td></tr></table>	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	2.1.2.02.02.008-2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (OTRO TIPO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS)	Recursos Propios	\$400.000.400	Total certificado			\$400.000.000
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR										
2.1.2.02.02.008-2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (OTRO TIPO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS)	Recursos Propios	\$400.000.400										
Total certificado			\$400.000.000										
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	Certificado CEPAA N° 3130 del 26 de junio de 2025, expedido por el Administrador del PAA, en la que consta que el objeto del presente estudio se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones del Distrito.												
SUPERVISOR:	LUIS EDUARDO CRUZ GONZALEZ/ director de Servicios Administrativos del Distrito de Barrancabermeja.												
FECHA DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2025												
FECHA TERMINACION	18 DE DICIEMBRE DE 2025												

En Barrancabermeja, se reunieron, el Doctor **LUIS EDUARDO CRUZ GONZALEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.018.439.757, en calidad de Director de Servicios Administrativos del Distrito de Barrancabermeja, quién actúa como supervisor del Contrato electrónico **No. 2564-25**, por la otra parte, la **EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL**, identificada con NIT 829.000.828-9, representada legalmente por ISABEL NIÑO PEÑA, identificada con C.C. No. 37.918.453 de Bca/Bja, se reunieron a fin de suscribir el Acta Final y de Liquidación al Contrato No. 2564- 25, además de la revisión satisfactoria del pago de seguridad social acorde al mes respectivo, dando cumplimiento a los parámetros legales y determinando el cumplimiento de acuerdo con las siguientes





Dirección de Servicios
Administrativos

CONSIDERACIONES:

1. Que el contrato electrónico No. 2564-25 se suscribió el día 01 de agosto de 2025 y se encuentra debidamente perfeccionado por las partes, dentro del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA No. SA-MC- 014-2025 cuyo objeto es **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER”**
2. Que mediante certificado de aprobación de garantías No. CO1.WRT.17672068 y CO1.WRT.17672241 de fecha 14 de agosto de 2025, se legalizó el contrato No. 2564-2025, en la cual se aprobaron las garantías de Cumplimiento general del contrato, dentro de las cuales se encuentran (Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, Calidad del servicio, Pago de salarios y Cumplimiento del contrato) respectivamente, y por último el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual, por parte de la Secretaría Jurídica.
3. Que conforme al Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007 la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, verificó la existencia del correspondiente Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal, así:

DTO	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CEPAA	3130	26 de junio de 2025	2.1.2.02.02.008-2	\$400.000.000
CDP	25-04049	27 de junio de 2025	2.1.2.02.02.008-2	\$400.000.000
RP	25-05914	05 de agosto de 2025	2.1.2.02.02.008-2	\$400.000.000

4. Que el día diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025), la Administración Distrital de Barrancabermeja y la EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL, suscribieron acta de inicio.
5. Que la presente acta tomada como final y de liquidación corresponde al periodo comprendido del 4 de noviembre del 2025 al 15 de diciembre del 2025, y se expide con el fin de certificar el cumplimiento del contrato No. 2564-25 y para realizar el desernbolso de acuerdo con el alcance del objeto desarrollado por el contratista.
6. Que el supervisor del contrato de acuerdo con la información presentada en las planillas de resumen de pago de seguridad y parafiscales, realizó la verificación de los aportes a la seguridad social para dar trámite al pago del periodo debidamente facturado por el contratista.
7. Que se suscribió la presente acta para dar cumplimiento a la forma de pago establecida en el contrato electrónico y anexo de condiciones.
8. Que se certifica que la cuenta de cobro y los documentos anexos son los mismos que están cargados en la plataforma SECOP II y los cuales corresponden al contrato electrónico No. 2564-25, suscrito con la EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL, identificada con NIT No. 829.000.828-9.
9. El contratista para el cobro de la ejecución del acta final y de liquidación del contrato No. 2564-25, presentó la siguiente factura **No. FU752** expedida el 18 de diciembre del 2025 por valor de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MCTE (\$139.963.330) INCLUIDO IVA**, dentro del periodo comprendido del 4 de noviembre del 2025 al 15 de diciembre del 2025.



RESUMEN DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	NUMERO DE VECES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA FINAL Y LIQ	
							CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2	\$ 332.000	\$ 2.656.000	1	\$ 332.000	3	\$ 996.000	4	\$ 1.328.000
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	32	2	\$ 333.000	\$ 21.312.000	24	\$ 7.992.000	8	\$ 2.664.000	32	\$ 10.656.000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	12	2	\$ 349.000	\$ 8.376.000	3	\$ 1.047.000	9	\$ 3.141.000	12	\$ 4.188.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	48	2	\$ 363.000	\$ 35.574.000	12	\$ 4.356.000	37	\$ 13.431.000	48	\$ 17.787.000
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2	\$ 411.000	\$ 3.288.000	2	\$ 822.000	2	\$ 822.000	4	\$ 1.644.000
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	11	2	\$ 508.000	\$ 11.176.000	-	-	11	\$ 5.588.000	11	\$ 5.588.000
7	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	2	2	\$ 570.000	\$ 2.280.000	-	-	2	\$ 1.140.000	2	\$ 1.140.000
8	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	4	2	\$ 716.000	\$ 5.728.000	1	\$ 716.000	3	\$ 2.148.000	4	\$ 2.864.000
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	9	2	\$ 726.000	\$ 13.068.000	6	\$ 4.356.000	3	\$ 2.178.000	9	\$ 6.534.000
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	14	2	\$ 736.000	\$ 20.608.000	14	\$ 10.304.000	-	-	14	\$ 10.304.000
11	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	3	2	\$ 768.000	\$ 4.608.000	3	\$ 2.304.000	-	-	3	\$ 2.304.000
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	9	2	\$ 787.990	\$ 14.103.820	9	\$ 7.091.910	-	-	9	\$ 7.091.910
13	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	4	2	\$ 798.000	\$ 6.144.000	4	\$ 3.072.000	-	-	4	\$ 3.072.000
14	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	2	2	\$ 799.000	\$ 3.196.000	2	\$ 1.598.000	-	-	2	\$ 1.598.000
15	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo ventana	EQUIPO	1	2	\$ 394.000	\$ 788.000	-	-	1	\$ 394.000	1	\$ 394.000
16	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire integral de 15 toneladas	EQUIPO	3	2	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000	1	\$ 1.200.000	2	\$ 2.400.000	3	\$ 3.600.000
17	Repuestos	GLOBAL	1	1	\$ 239.814.180	\$ 239.814.180	1	\$ 111.890.710	1	\$ 68.053.050	1	\$ 58.870.420
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER						\$ 400.000.000		\$ 157.081.620		\$ 102.955.050		\$ 139.963.330



Transversal 46 N°. 60-38. Barrio Las Granjas.





Dirección de Servicios Administrativos

Que el presente valor se realizará con cargo al rubro presupuestal:

RP	VALOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.2	EJECUCIÓN ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN	VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO 2564-25	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (Total ejecutado/valor total del contrato)
25-05914	400.000.000	\$157.081.620	\$102.955.050	\$139.963.330	\$ 400.000.000	\$ 0	100%
SUMAS	400.000.000	\$157.081.620	\$102.955.050	\$139.963.330	\$ 400.000.000	\$ 0	100%

RESUMEN DE DESEMBOLSOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$400.000.000,00	
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1 (PAGADA)		\$157.081.620,00
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.2 (PAGADA)		\$102.955.050,00
EJECUCION ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN		\$139.963.330,00
VALOR POR EJECUTAR		\$0
SUMAS IGUALES	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00

Se deja constancia que el Contratista manifiesta y da fe que los documentos e información allegada para soportar el cumplimiento parcial del contrato electrónico No. 2564-25.

El Director de Servicios Administrativos, en calidad de Supervisor del Contrato electrónico No. 2564-25, cuyo objeto es **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"**, CERTIFICA el cumplimiento y entrega por parte del contratista EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL, identificada con NIT No. 829.000.828-9, del informe técnico y financiero de actividades, de conformidad con la NOTA 1, NOTA 2, NOTA 3, NOTA 4 de la cláusula decima del anexo de condiciones contrato electrónico No. 2564-25, respecto del Acta Final y de Liquidación del contrato 2564- 2025.



Que el contratista, la EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL manifiesta y declara que la ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, cumplió a cabalidad todas las obligaciones contractuales, contraídas en el CONTRATO ELECTRONICO 2564-25, suscrito de manera virtual en la plataforma Secop II entre las partes, encontrándose de acuerdo con el contenido de la presente liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el art. 60 de la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente acta Final y de Liquidación y dejamos constancia que los alcances, especificaciones técnicas, pólizas y seguros objeto del contrato establecidos dentro del contrato, se han cumplido de acuerdo con las necesidades de la prestación del servicio.

Para constancia de lo anterior firman por los que en ella intervienen.

En Barrancabermeja, ~~25 DIC 2025~~ 26 DIC 2025

POR EL CONTRATISTA	POR EL DISTRITO
 ISABEL NIÑO PEÑA C.C. 37.918.453 Rep. Legal FUNITEL NIT 829.000.828-9	 LUIS EDUARDO CRUZ GONZALEZ Director de Servicios Administrativos Del Distrito de Barrancabermeja Supervisor del contrato

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó y Revisó Aspectos Jurídicos	Abg. Paola María Agudelo Rueda – D.S.A.		diciembre de 2025
Revisó Aspectos Contables	Yessica Martínez (a) – Cont D.S.A.		diciembre de 2025
Aprobó D.S.A.	Dr. Luis Eduardo Cruz Gonzalez- Director D.S.A (E)		diciembre de 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			



INFORME FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN JURÍDICO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CONTRATO DE PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SA-MC-014-2025- CONTRATO No. 2564-25

CONTRATO N°	2564-25			
CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA			
NIT	890.201.900-6			
CONTRATISTA	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL			
NIT	829.000.828-9			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTO PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER			
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$400.000.000) INCLUIDO IVA			
DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.			
SOPORTE PRESUPUESTAL:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal 25-04049 del 27 de junio de 2025, con identificación presupuestal así:			
	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
	2.1.2.02.02.008-2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (OTRO TIPO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS)	Recursos Propios	\$400.000.400
	Total certificado			\$400.000.000
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	Certificación No 3130 de fecha 26 de junio de 2025			
SUPERVISOR:	LUIS EDUARDO CRUZ GONZALEZ/ director de Servicios Administrativos del Distrito de Barrancabermeja.			
FECHA DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2025			
FECHA TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025			

El presente informe final y de liquidación, de supervisión jurídica, técnico administrativo y financiero se realiza teniendo en cuenta los soportes presentados por el contratista, EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL del proceso de menor cuantía invitación pública SA-MC-014-2025 - CONTRATO No. 2564-25.

El contrato se suscribió el día 01 de agosto de 2025, entre el Distrito de Barrancabermeja y contratista EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL NIT 829.000.828-9 representante legal ISABEL NIÑO PEÑA identificada con cédula de ciudadanía No.37.918.453 de Barrancabermeja.

Que mediante certificado de aprobación de garantías No. CO1.WRT.17672068 y CO1.WRT.17672241 de fecha 14 de agosto de 2025, se legalizó el contrato No. 2564-2025, en la cual se aprobaron las garantías de Cumplimiento general del contrato, dentro de las cuales se encuentran (Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, Calidad del servicio, Pago de salarios y Cumplimiento del contrato) respectivamente, y por último el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual, por parte de la Secretaría Jurídica Distrital.





Dirección de Servicios Administrativos

Que, de acuerdo con el acta de inicio, se fija como fecha de inicio para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato electrónico y del anexo de condiciones CONTRATO No. 2564-25, el diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Mediante artículo 2 del Decreto No. 198 del 5 de mayo de 2025 se modificó el artículo tercero del Decreto Distrital No. 106 de 2025:

“Delegar en los secretarios de Despacho, directores, jefes de Oficina y los Gerentes del Sector Central del Distrito de Barrancabermeja la facultad ordenar el gasto correspondiente en los contratos y convenios o cualquier otro tipo negocial que hayan sido suscritos por el secretario general o el alcalde Distrital, con ocasión cumplimiento de la misión y funciones propias de cada dependencia con cargo al presupuesto de gastos de inversión o de funcionamiento. Esa atribución comprende la facultad de ejecutar, adicionar, prorrogar, modificar, suspender, reiniciar, aclarar, ceder, terminar, y liquidar los contratos, generar las órdenes de pago, expedir las decisiones relacionadas con el ejercicio de potestades excepcionales, y en general todos y cada uno de los demás actos administrativos que se requieran en desarrollo de la actividad contractual en todas sus etapas, que se adelanten en cumplimiento de la misión y funciones propias de cada dependencia con cargo al presupuesto de gastos de inversión o de funcionamiento”.

De acuerdo con lo anterior, la supervisión, vigilancia, seguimiento y verificación técnica, jurídica, administrativa y financiera de la ejecución y cumplimiento del contrato electrónico y del anexo de condiciones CONTRATO No. 2564-25, quedará a cargo del Director de Servicios Administrativos.

Que, de acuerdo con el Decreto 731 de 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN ENCARGO EN UN EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DISTRITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, en su artículo primero se da por terminado el encargo efectuado mediante el Decreto Distrital Nro. 728 del 15 de diciembre de 2025, en el empleo de Director Administrativo, Código 009, Grado 01, Nivel Directivo, de la Dirección de Servicios Administrativos, al empleado público JESSIE STIVENT MORENO SALOM, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.096.196.536, quien se desempeña como Secretario de Despacho, Código 020, Grado 02 del Nivel Directivo, adscrito a la Secretaría General; y a su vez, en el artículo segundo del mismo Decreto se encarga de las funciones del empleo Director Administrativo, Código 009, Grado 01, Nivel Directivo, adscrito a la Dirección de Servicios Administrativos, al empleado público HÉCTOR MAURICIO LEÓN ROBLES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.096.204.307, quien se desempeña como Director Técnico, Código 009, Grado 01, Nivel Directivo, adscrito a la Dirección de Espacio Público y Control Urbano.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1.1. ALCANCES

El contratista deberá realizar las siguientes actividades, las cuales serán ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el documento de estudios previos, pliego de condiciones y el contrato, atendiendo a las indicaciones dadas por los supervisores del contrato así:

1. Cumplir con el servicio requerido desarrollando el objeto contratado, ejecutando las diferentes actividades, según especificaciones técnicas.
2. Coordinar y establecer cronograma de trabajo con el supervisor (Director de servicios administrativos o quien haga sus veces) y/o el apoyo a la supervisión designado por el supervisor, para la ejecución programada del objeto contractual.



3. Entregar ficha de servicio la cual debe contener como mínimo capacidad, número de serie del fabricante, numero de sticker del distrito, descripción del estado del equipo, marca, identificación del equipo, tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo), ubicación, listado de repuestos cambiados, cantidad de repuestos y valor de acuerdo al listado de precios, firmado por el Supervisor y/o apoyo a la supervisión designado por el supervisor de contrato.
4. Cumplir con cada una de las actividades relacionadas en el presupuesto, en el plazo establecido tal y como se indica en las especificaciones técnicas.
5. Efectuar el servicio de mantenimiento a los bienes muebles objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras delimitadas en el estudio previo y demás documentos precontractuales.
6. Asumir a todo costo la mano de obra, los gastos de transporte y el reemplazo temporal o definitivo de equipos o partes, así como de garantías, entre otros.
7. Instalar y efectuar el mantenimiento de los bienes objeto del presente estudio en el lugar indicado por el Supervisor.
8. Suministrar en los casos requeridos por el supervisor, repuestos nuevos de acuerdo con la marca y referencia del equipo de aire acondicionado.
9. El servicio debe ser adelantado por personal calificado, con formación académica y experiencia profesional similar al requerido para estos activos en el mantenimiento correctivo.
10. Las demás que el supervisor indique conforme al objeto contratado.
11. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas.

1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

El contratista prestará el servicio al Distrito de Barrancabermeja de conformidad a las especificaciones técnicas del servicio se detallan en el ANEXO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" adjunto se consideran como oferta básica y son de obligatorio ofrecimiento y cumplimiento y debe comprender la relación de elementos, bienes y servicios de acuerdo con el Anexo de pliego de condiciones.

Como se detalla a continuación:

FICHA TECNICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER						
ÍTEM	CÓDIGO CLASIFICACIÓN UNSPSC	NOMBRE CLASIFICACIÓN UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO DE VECES
1	72101511	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2
2			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	32	2
3			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	12	2
4			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	49	2
5			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2
6			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	11	2
7			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	2	2
8			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	4	2



Dirección de Servicios Administrativos

9		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	9	2
10		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	14	2
11		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	3	2
12		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	9	2
13		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	4	2
14		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	2	2
15		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo ventana	EQUIPO	1	2
16		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire integral de 15 toneladas	EQUIPO	3	2
17		Repuestos	GLOBAL	1	2

Se realizarán 2 mantenimientos a las unidades de aires acondicionados propiedad del Distrito, el primero una vez se firme el acta de inicio y el segundo ante de la presentación del acta final y de liquidación, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y mantener un ambiente sano en cada una de las dependencias.

Los cuales consisten en la inspección, ajuste, lubricación, limpieza y verificación de buen funcionamiento y ventilación acordes con las actividades detalladas en las rutinas de mantenimiento. Además de garantizar el buen estado y funcionamiento de tornillos, fusibles, accesorios de PVC, soportes, leds, ajustes de refrigerante, sensores, de temperatura, pilas para los controles remotos, relevos, presostatos, terminales, material filtrante (lela no tejida) cableado de control, pintura, entre otros y serán suministrados por el Contratista e incluidos en el costo de su propuesta.

El Contratista suministrará además las grasas y aceites requeridos para la lubricación del equipo.

Queda excluido del mantenimiento preventivo, el reemplazo de elementos cuyo daño claramente sea atribuible a uso indebido, vandalismo, fuerza mayor, caso fortuito o el ocasionado por personal ajeno al contratista.

El programa de mantenimiento preventivo cubrirá los equipos del inventario y a los que a solicitud el supervisor incluya durante el plazo de ejecución del contrato.

MANTENIMIENTO GENERAL (PREVENTIVO):

El mantenimiento preventivo está encaminado a conservar en óptimas condiciones los equipos de la entidad, dentro de las actividades a realizar se encuentran las siguientes:

Realizar la limpieza interna y externa de los equipos, que consiste en:

- Inspección visual y verificación de la operación del equipo.
- Limpieza, lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda).
- Limpieza y peinado de serpentines.
- Limpieza de bandejas de drenaje.
- Limpieza del rotor del ventilador.
- Lubricación en general.
- Revisión del alineamiento del acople de los motores.



- Revisión y ajuste tensión de correas (SI aplica).
- Ajuste tornillos de ensamble.
- Revisión de válvulas solenoides, verificación de su operación.
- Revisión de motores eléctricos.
- Revisión y ajuste de elementos eléctricos.

1.3. **VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato asciende a la suma de **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$400.000.000) INCLUIDO IVA**, el cual incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (tributos-impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden nacional como del orden departamental y Distrital., legalización, honorarios o salarios del personal, materiales, etc.). El valor del presente contrato se encuentra soportado en el siguiente presupuesto, de acuerdo con la oferta presentada por el contratista:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	NUMERO DE VECES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2	\$ 332.000	\$ 2.656.000
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	32	2	\$ 333.000	\$ 21.312.000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	12	2	\$ 349.000	\$ 8.376.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	49	2	\$ 363.000	\$ 35.574.000
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2	\$ 411.000	\$ 3.288.000
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	11	2	\$ 508.000	\$ 11.176.000
7	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	2	2	\$ 570.000	\$ 2.280.000
8	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	4	2	\$ 716.000	\$ 5.728.000
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	9	2	\$ 726.000	\$ 13.068.000
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	14	2	\$ 736.000	\$ 20.608.000
11	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	3	2	\$ 768.000	\$ 4.608.000
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	9	2	\$ 787.990	\$ 14.183.820
13	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	4	2	\$ 768.000	\$ 6.144.000
14	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	2	2	\$ 799.000	\$ 3.196.000
15	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo ventana	EQUIPO	1	2	\$ 394.000	\$ 788.000
16	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire integral de 15 toneladas	EQUIPO	3	2	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000
17	Repuestos	GLOBAL	1	1	\$ 239.814.180	\$ 239.814.180
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER						\$ 400.000.000



Transversal 46 N°. 60-38. Barrio Las Granjas.





Dirección de Servicios
Administrativos

Listado de Repuestos- Precios de referencia

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO(RUBATEX) MT L	UNIDAD	1	\$ 93.000	\$ 93.000
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADOR PARA MOTOR BLOWER MINI SPLIT	UNIDAD	1	\$ 169.000	\$ 169.000
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASPA DE 24"	UNIDAD	1	\$ 475.000	\$ 475.000
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DRENAJE AIRE MINI SPLIT	UNIDAD	1	\$ 422.000	\$ 422.000
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BLOWER CONSOLA MINI SPLIT	UNIDAD	1	\$ 344.010	\$ 344.010
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA 6 MFD	UNIDAD	1	\$ 170.000	\$ 170.000
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 30 A 70 MFD	UNIDAD	1	\$ 244.000	\$ 244.000
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 1 MFD	UNIDAD	1	\$ 140.000	\$ 140.000
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 1,5 MFD	UNIDAD	1	\$ 132.990	\$ 132.990
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 2 MFD	UNIDAD	1	\$ 144.000	\$ 144.000
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 2,5 MFD	UNIDAD	1	\$ 150.000	\$ 150.000
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 20 MFD	UNIDAD	1	\$ 192.990	\$ 192.990
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 3,5 MFD	UNIDAD	1	\$ 160.000	\$ 160.000
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 5 MFD	UNIDAD	1	\$ 155.000	\$ 155.000
15	SUMINISTRO CILINDRO FREON 22+30 LB	UNIDAD	1	\$ 2.004.000	\$ 2.004.000
16	SUMINISTRO CILINDRO GAS R410A +30 LB	UNIDAD	1	\$ 1.855.000	\$ 1.855.000
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 10TR 220VOLTPH3, COPELAND SCROLL	UNIDAD	1	\$ 34.860.000	\$ 34.860.000
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 12TR, 220VOLPH3, COPELAND SCROLL	UNIDAD	1	\$ 39.310.000	\$ 39.310.000
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 9.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 2.522.000	\$ 2.522.000
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 12.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 2.522.000	\$ 2.522.000
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 18.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 2.818.000	\$ 2.818.000
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 24.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 3.561.000	\$ 3.561.000
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 36.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 7.789.000	\$ 7.789.000
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 48.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 9.642.000	\$ 9.642.000
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 54.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 15.213.000	\$ 15.213.000
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 60.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 18.542.000	\$ 18.542.000
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 3 TR,220VOLT PH1, COPELAND SCROLL	UNIDAD	1	\$ 7.789.000	\$ 7.789.000
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 4 TR, 220VOLT, PH1, COPELAND SCROLL	UNIDAD	1	\$ 9.642.000	\$ 9.642.000
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 4TR, 220VOLT, PH3, COPELAND SCROLL	UNIDAD	1	\$ 10.828.000	\$ 10.828.000
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 5TR, 220, VOLTPH1, COPELAND SCROLL	UNIDAD	1	\$ 15.213.000	\$ 15.213.000
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 5TR,220VOLTPH3, COPELLAND SCROLL	UNIDAD	1	\$ 18.542.000	\$ 18.542.000



32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 7,5TR,220PH3, COPELAND SCROLL	UNIDAD	1	\$ 20.322.000	\$ 20.322.000
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTOR BIPOLAR A 24 VOLT	UNIDAD	1	\$ 964.000	\$ 964.000
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTOR TRIFÁSICO A 24V	UNIDAD	1	\$ 1.261.000	\$ 1.261.000
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTROL DE PRESIÓN TIPO PILA	UNIDAD	1	\$ 504.000	\$ 504.000
36	SUMINISTRO CONTROL REMOTO	UNIDAD	1	\$ 362.000	\$ 362.000
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY AIRE MINI SPLIT INVERTER	UNIDAD	1	\$ 1.111.000	\$ 1.111.000
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO PARA POLVO	UNIDAD	1	\$ 459.990	\$ 459.990
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO SECADOR	UNIDAD	1	\$ 422.000	\$ 422.000
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA COMPRESOR	UNIDAD	1	\$ 274.000	\$ 274.000
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR 220 PH3 MANEJADORA	UNIDAD	1	\$ 2.447.000	\$ 2.447.000
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR BLOWER CONSOLA 9000 A 24000 BTU	UNIDAD	1	\$ 1.705.000	\$ 1.705.000
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR BLOWER DE LA CONSOLA MINI SPLIT INVERTER	UNIDAD	1	\$ 2.077.000	\$ 2.077.000
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR CONDENSADOR DE 3/4	UNIDAD	1	\$ 2.447.000	\$ 2.447.000
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR CONDENSADOR DE 1/2	UNIDAD	1	\$ 2.077.000	\$ 2.077.000
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR CONDENSADOR DE 1/4	UNIDAD	1	\$ 1.705.000	\$ 1.705.000
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR CONDENSADORA MINI SPLIT INVERTER	UNIDAD	1	\$ 1.958.000	\$ 1.958.000
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR DOBLE EJE MANEJADORA	UNIDAD	1	\$ 1.388.000	\$ 1.388.000
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR VENTILADOR PARA LA CONDENSADORA EQUIPO CENTRAL	UNIDAD	1	\$ 4.111.000	\$ 4.111.000
50	RECARGA DE GAS AIRE MII SPLIT INVERTER	UNIDAD	1	\$ 755.000	\$ 755.000
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELE TÉRMICO TRIFÁSICO DE 37 A 50 A	UNIDAD	1	\$ 531.000	\$ 531.000
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELEVO A 24 V CON BASE	UNIDAD	1	\$ 334.000	\$ 334.000
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE	UNIDAD	1	\$ 260.000	\$ 260.000
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE PISO TECHO INVERTER	UNIDAD	1	\$ 577.000	\$ 577.000
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSORES PARA AIRES MINI SPLIT DE INVERTER 12000 A 24000 BTU	UNIDAD	1	\$ 631.000	\$ 631.000
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA INVERTER DE CONDENSADORA DE 60.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 1.222.000	\$ 1.222.000
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA INVERTER DE CONDENSADORA DE 60.000 BTU DE CONSOLA	UNIDAD	1	\$ 4.865.010	\$ 4.865.010
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA PARA AIRE MINI SPLIT DE 9000 A 24000 BTU	UNIDAD	1	\$ 2.004.000	\$ 2.004.000
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA PARA AIRE MINISPLIT INVERTER DE 9000 A 24000 BTU	UNIDAD	1	\$ 2.761.000	\$ 2.761.000
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA PARA AIRE INVERTER DE 36000 A 54000 BTU	UNIDAD	1	\$ 2.818.000	\$ 2.818.000
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 36000 A 54000 BTU	UNIDAD	1	\$ 1.781.000	\$ 1.781.000
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA PARA AIRE TIPO CASSETTE, CASSETTE 360 Y PISO TECHO INVERTER	UNIDAD	1	\$ 3.400.000	\$ 3.400.000
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA PARA AIRE TIPO TECHO, CASSETTE Y CASSETTE 360	UNIDAD	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPORIZADOR DE 0 A 5 MIN	UNIDAD	1	\$ 357.000	\$ 357.000



Transversal 46 N°. 60-38. Barrio Las Granjas.





Dirección de Servicios Administrativos

65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE 220 A 24 V	UNIDAD	1	\$ 545.000	\$ 545.000
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA GUSANILLO 1/4	UNIDAD	1	\$ 202.000	\$ 202.000
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO	UNIDAD	1	\$ 428.000	\$ 428.000
68	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE TUBERIA 7/8	UNIDAD	1	\$ 726.990	\$ 726.990
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE TUBERIA 5/8	UNIDAD	1	\$ 583.000	\$ 583.000
70	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE TUBERIA 1/2	UNIDAD	1	\$ 474.000	\$ 474.000
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE TUBERIA 3/8	UNIDAD	1	\$ 459.990	\$ 459.990
72	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE TUBERIA 1/4	UNIDAD	1	\$ 422.000	\$ 422.000
73	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACORES 7/8	UNIDAD	1	\$ 120.000	\$ 120.000
74	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACORES 5/8	UNIDAD	1	\$ 89.000	\$ 89.000
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACORES 1/2	UNIDAD	1	\$ 87.000	\$ 87.000
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACORES 3/8	UNIDAD	1	\$ 85.000	\$ 85.000
77	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACORES 1/4	UNIDAD	1	\$ 81.000	\$ 81.000
78	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS DE DESAGUE	UNIDAD	1	\$ 125.000	\$ 125.000
79	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE AMIGOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 218.000	\$ 218.000
80	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE AMIGOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 267.000	\$ 267.000
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY AIRE PISO TECHO INVERTER	UNIDAD	1	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY AIRE CASSETTE INVERTER	UNIDAD	1	\$ 1.800.010	\$ 1.800.010
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE CASSETTE INVERTER	UNIDAD	1	\$ 820.010	\$ 820.010
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE CONDENSADO AIRE CASSETTE INVERTER	UNIDAD	1	\$ 1.308.000	\$ 1.308.000
85	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO DE 2 ETAPAS	UNIDAD	1	\$ 1.226.000	\$ 1.226.000
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR BLOWER CONSOLA 36000 BTU	UNIDAD	1	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR CONDENSADORA MINI SPLIT	UNIDAD	1	\$ 1.800.010	\$ 1.800.010
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSORES PARA AIRES MINI SPLIT DE INVERTER 36000 BTU	UNIDAD	1	\$ 700.010	\$ 700.010
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE PISO TECHO	UNIDAD	1	\$ 500.000	\$ 500.000
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSORES PARA AIRES MINI SPLIT	UNIDAD	1	\$ 470.000	\$ 470.000
91	CORREA PARA LA MANEJADORA CENTRAL DE 15 TR	UNIDAD	1	\$ 327.000	\$ 327.000
92	MOTOR SWUING PARA MINI SPLIT	UNIDAD	1	\$ 562.000	\$ 562.000
93	MOTOR SWUING PARA PISO TECHO	UNIDAD	1	\$ 808.000	\$ 808.000

1.4. **FORMA DE PAGO:** El DISTRITO de Barrancabermeja, cancelara al contratista el valor del contrato de la siguiente forma:

a) Mediante Actas parciales, previo cumplimiento de todos los requisitos legales y administrativos del caso, siempre y cuando el contratista allegue los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago de la correspondiente acta parcial.

b) Un Acta final y de liquidación, previa presentación del informe de ejecución del servicio prestado, aprobado por el supervisor del contrato y suscrita el acta de liquidación.

El Distrito NO entregará anticipo al contratista.



Transversal 46 N°. 60-38. Barrio Las Granjas.

6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	11	2	\$ 508.000	\$ 11.176.000
7	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	2	2	\$ 570.000	\$ 2.280.000
8	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	4	2	\$ 716.000	\$ 5.728.000
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	9	2	\$ 726.000	\$ 13.068.000
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	14	2	\$ 736.000	\$ 20.608.000
11	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	3	2	\$ 768.000	\$ 4.608.000
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	9	2	\$ 787.990	\$ 14.183.820
13	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	4	2	\$ 768.000	\$ 6.144.000
14	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	2	2	\$ 799.000	\$ 3.196.000
15	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo ventana	EQUIPO	1	2	\$ 394.000	\$ 788.000
16	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire integral de 15 toneladas	EQUIPO	3	2	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000
17	Repuestos	GLOBAL	1	1	\$ 239.814.180	\$ 239.814.180
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER						\$ 400.000.000

2. EJECUCIÓN PRECONTRACTUAL:

DTO	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CEPAA	3130	26 de junio de 2025	2.1.2.02.02 008-2	\$400.000.000
CDP	25-04049	27 de junio de 2025	2.1.2.02.02 008-2	\$400.000.000
RP	25-05914	05 de agosto de 2025	2.1.2.02.02 008-2	\$400.000.000

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

De acuerdo con los términos celebrados del Numeral 10 de la carta de comunicación aceptación de la oferta del proceso de menor cuantía Invitación Pública No. SA-MC-014-2025 contrato No. 2564-25. La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, jurídica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento del presente contrato por parte de EL CONTRATANTE será ejercidos a través del supervisor, esto es la Dirección DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS o a quién este designe y sus funciones serán las establecidas en el manual de contratación pública (Decreto Municipal NO.652 de diciembre 11 de 2024), como lo determinado en el Decreto 106 de 2025, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, Y demás normas complementarias.

El contratista EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL con NIT. 829.000.828-9 para el periodo comprendido del 4 de noviembre del 2025 al 15 de diciembre del 2025 presenta factura No. FU752 expedida el 18 de diciembre del 2025 por valor de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MCTE (\$139.963.330) INCLUIDO IVA**, adicional presenta constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales del periodo de noviembre y diciembre de 2025; certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social por la contadora Jeimy Arango Hernández con tarjeta profesional



Transversal 46 N°. 60-38. Barrio Las Granjas.





Dirección de Servicios Administrativos

NOTA 1: El contratista previo a la suscripción de cada una de las actas de ejecución deberá entregar un informe detallado de suministro de servicio prestado en el periodo que comprenda cada una de las actas al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscal y demás soportes requeridos para el pago de la cuenta de cobro, el Distrito de Barrancabermeja efectuará su pago dentro de los 20 días calendario siguientes a la entrega de la cuenta.

NOTA 2: AVAL DEL SUPERVISOR. Para ordenar cualquier pago se deberá allegar por el contratista la constancia de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual expedido por el supervisor de la Dirección de Servicios Administrativos designado para el efecto al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscales.

NOTA 3: VALOR. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

NOTA 4: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

El contratista deberá presentar Informe técnico, financiero y de ejecución conforme a los alcances del objeto del contrato, el cual contendrá soportes originales individuales de cada prestación del servicio con el lleno del requisito establecidos.

1.5. PROPUESTA ECONÓMICA ACEPTADA

El valor del presente Contrato se cancelará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 25-04049 del 27 de junio de 2025, expedido por la secretaria de hacienda distrital.

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.008-2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (OTRO TIPO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS)	Recursos Propios	\$400.000.000
Total certificado			\$400.000.000

Precios de referencia:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	NUMERO DE VECES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2	\$ 332.000	\$ 2.656.000
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	32	2	\$ 333.000	\$ 21.312.000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	12	2	\$ 349.000	\$ 8.376.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	49	2	\$ 363.000	\$ 35.574.000
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2	\$ 411.000	\$ 3.288.000



316423-T, certificado de antecedentes de la junta central de contadores vigente, certificación bancaria al periodo de cobro, informe del servicio. Para darle cumplimiento a la cláusula 9 valor del contrato y clausula 10 forma de pago del anexo de condiciones al proceso contractual selección abreviada - menor cuantia No. SA MC-014-2025, cuyo objeto es: "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para los sistemas de aires acondicionados de las diferentes dependencias que integran la administración distrital de Barrancabermeja, Santander"

Para el presente informe final y de liquidación con periodo del 4 de noviembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025, El contratista EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMEINTO FUNITEL realizó los siguientes servicios:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	NUMERO DE VECES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA AJUSTADO A LA DÉCENA	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA FINAL Y LIQ	
							CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2	\$ 332.000	\$ 2.656.000	1	\$ 332.000	3	\$ 996.000	4	\$ 1.328.000
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	32	2	\$ 333.000	\$ 21.312.000	24	\$ 7.992.000	8	\$ 2.654.000	32	\$ 10.656.000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	12	2	\$ 349.000	\$ 8.376.000	3	\$ 1.047.000	9	\$ 3.141.000	12	\$ 4.188.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	49	2	\$ 363.000	\$ 35.574.000	12	\$ 4.356.000	37	\$ 13.431.000	49	\$ 17.787.000
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2	\$ 411.000	\$ 3.288.000	2	\$ 822.000	2	\$ 822.000	4	\$ 1.644.000
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	11	2	\$ 509.000	\$ 11.176.000	-	-	11	\$ 5.588.000	11	\$ 5.588.000
7	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	2	2	\$ 570.000	\$ 2.280.000	-	-	2	\$ 1.140.000	2	\$ 1.140.000
8	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	4	2	\$ 716.000	\$ 5.728.000	1	\$ 716.000	3	\$ 2.148.000	4	\$ 2.864.000
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 58.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	9	2	\$ 726.000	\$ 13.068.000	6	\$ 4.356.000	3	\$ 2.178.000	9	\$ 6.534.000
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	14	2	\$ 738.000	\$ 20.600.000	14	\$ 10.304.000	-	-	14	\$ 10.304.000
11	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	3	2	\$ 768.000	\$ 4.808.000	3	\$ 2.304.000	-	-	3	\$ 2.304.000
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	9	2	\$ 787.990	\$ 14.183.820	9	\$ 7.091.910	-	-	9	\$ 7.091.910
13	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 B.T.U tipo cassette	EQUIPO	4	2	\$ 768.000	\$ 6.144.000	4	\$ 3.072.000	-	-	4	\$ 3.072.000
14	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	2	2	\$ 799.000	\$ 3.196.000	2	\$ 1.598.000	-	-	2	\$ 1.598.000
15	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo ventana	EQUIPO	1	2	\$ 394.000	\$ 788.000	-	-	1	\$ 394.000	1	\$ 394.000
16	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire integral de 15 toneladas	EQUIPO	3	2	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000	1	\$ 1.200.000	2	\$ 2.400.000	3	\$ 3.600.000
17	Repuestos	GLOBAL	1	1	\$ 239.814.180	\$ 239.814.180	1	\$ 111.890.710	1	\$ 68.053.050	1	\$ 59.870.420
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER						\$ 406.000.000		\$ 157.081.620		\$ 102.968.050		\$ 139.963.330





Dirección de **Servicios
Administrativos**

Que el presente valor se realizará con cargo al rubro presupuestal y avance de ejecución:

RP	VALOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.2	EJECUCIÓN ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN	VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO 2564-25	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (Total ejecutado/valor total del contrato)
25-05914	400.000.000	\$157.081.620	\$102.955.050	\$139.963.330	\$ 400.000.000	\$ 0	100%
SUMAS	400.000.000	\$157.081.620	\$102.955.050	\$139.963.330	\$ 400.000.000	\$ 0	100%

Es así, que de acuerdo con la suma total del valor facturado la ejecución presupuestal final y de liquidación es del 100%.

El valor de la facturación del acta final y de liquidación será descontado de los rubros presupuestales de la siguiente manera:

RP	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO RUBRO	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR RP	ACTA PARCIAL No 1	ACTA PARCIAL No 2	ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN	SALDO RP
25-05914	2.1.2.02.02.008-2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (OTRO TIPO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS)	Recursos propios	\$400.000.000	\$157.081.620	\$102.955.050	\$139.963.330	\$0

RESUMEN FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$400.000.000,00	
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1 (PAGADA)		\$157.081.620,00
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.2 (PAGADA)		\$102.955.050,00
EJECUCION ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN		\$139.963.330,00
VALOR POR EJECUTAR		\$0
SUMAS IGUALES	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00

6. EJECUCIÓN TÉCNICA.

Dentro del marco de SUPERVISIÓN se realizó la respectiva verificación técnica, jurídica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento del presente contrato No 2564-25

Con respecto al cumplimiento de cada uno de los alcances contractuales, el CONTRATISTA realiza lo siguiente:

ALCANCE 1 ALCANCE 11	Alcance 1: Cumplir con el servicio requerido desarrollando el objeto contratado, ejecutando las diferentes actividades, según especificaciones técnicas. Alcance 11: Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas.
Detalle Actividad Realizada	El contratista presentó dentro de sus soportes formato "Control mantenimiento preventivo y correctivo" relacionando los mantenimientos realizados y los repuestos utilizados en cada uno de los equipos objeto del contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas y presupuestales del mismo, en el tiempo requerido de acuerdo con la solicitud del servicio por cada Dependencia y su visto bueno.
Evidencias	Reporte de Servicio y cronograma de mantenimiento.



ALCANCE 2	Coordinar y establecer cronograma de trabajo con el supervisor (Director de servicios administrativos o quien haga sus veces) y/o el apoyo a la supervisión designado por el supervisor, para la ejecución programada del objeto contractual.
Detalle Actividad Realizada	El contratista anexa cronograma de mantenimiento para cada uno de los equipos ubicados en las diferentes dependencias del distrito de Barrancabermeja
Evidencias	Cronograma de mantenimiento
ALCANCE 3	Entregar ficha de servicio la cual debe contener como mínimo capacidad, número de serie del fabricante, numero de sticker del distrito, descripción del estado del equipo, marca, identificación del equipo, tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo), ubicación, listado de repuestos cambiados, cantidad de repuestos y valor de acuerdo al listado de precios, firmado por el Supervisor y/o apoyo a la supervisión designado por el supervisor de contrato.
Detalle Actividad Realizada	El contratista anexa reporte de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo relacionando los servicios y bienes prestados para cada equipo.
Evidencias	Reporte de Servicio
ALCANCE 4 ALCANCE 5 ALCANCE 6	Alcance 4: Cumplir con cada una de las actividades relacionadas en el presupuesto, en el plazo establecido tal y como se indica en las especificaciones técnicas. Alcance 5: Efectuar el servicio de mantenimiento a los bienes muebles objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras delimitadas en el estudio previo y demás documentos precontractuales. Alcance 6: Asumir a todo costo la mano de obra, los gastos de transporte y el reemplazo temporal o definitivo de equipos o partes, así como de garantías, entre otros.
Detalle Actividad Realizada	EL CONTRATISTA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO - FUNITEL, teniendo en cuenta el presupuesto del contrato 2564-25, en donde están incluido todos los costos y gastos que proceden de la prestación del servicio como son mano de obra, gastos de transporte, reemplazo temporal o definitivo de equipos o partes, cumplió a satisfacción con los servicios requeridos por las diferentes Dependencias del Distrito, sin ningún impase, asumiendo todos los costos y gastos generados.
Evidencias	Reporte de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministro de repuestos
ALCANCE 7	Instalar y efectuar el mantenimiento de los bienes objeto del presente estudio en el lugar indicado por el Supervisor.
Detalle Actividad Realizada	El contratista en su informe detalla los servicios prestados a cada Dependencia, anexando evidencia fotográfica y reporte de servicio donde se describe cada actividad realizada, debidamente firmadas por el encargado de cada Dependencia
Evidencias	Reportes de servicios y evidencia fotográfica.
ALCANCE 8 ALCANCE 9	Alcance 8: Suministrar en los casos requeridos por el supervisor, repuestos nuevos de acuerdo con la marca y referencia del equipo de aire acondicionado. Alcance 9: El servicio debe ser adelantado por personal calificado, con formación académica y experiencia profesional





Dirección de Servicios Administrativos

	similar al requerido para estos activos en el mantenimiento correctivo.
Detalle Actividad Realizada	El contratista, al realizar el mantenimiento preventivo determinó a que aires acondicionados se le debía realizar mantenimiento correctivo utilizando los repuestos objeto del contrato. Cada mantenimiento preventivo y correctivo, la utilización del repuesto recibió el visto bueno de cada encargado del área. Los repuestos deteriorados, el contratista los allegó al almacén de la Dirección de Servicios Administrativos, quien es la designada para la supervisión del contrato.
Evidencias	Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministro de repuestos
ALCANCE 10	Las demás que el supervisor indique conforme al objeto contratado.
Detalle Actividad Realizada	Para este alcance no se asignaron actividades adicionales diferentes a las establecidas en el objeto y las especificaciones técnicas del contrato.
Evidencias	N/A

La supervisión de este contrato certifica que se ha cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como los soportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

En consecuencia, de la revisión generada en cada uno de los componentes que conformaron el proceso de menor cuantía invitación pública SA-MC-014-2025 - CONTRATO No. 2564-25, de los soportes entregados, se evidencia la trazabilidad de las actividades desarrolladas correspondiente a los avances descritos en los alcances y presupuesto, por lo anterior, se da por finalizado el informe de supervisión partiendo de la buena fe de los documentos entregados por el CONTRATISTA.

El presente informe se expide en Barrancabermeja,

28 DIC 2025

26 DIC 2025

LUIS EDUARDO CRUZ GONZALEZ
Director de Servicios Administrativos
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó aspectos contables:	Yessica Martínez-Contador Ext DSA	Yessica M.	Diciembre de 2025
Proyectó aspectos jurídicos:	Paola Agudelo Rueda. - Abogado Ext DSA	Paola Agudelo Rueda	Diciembre de 2025
Proyectó aspectos Técnicos y financieros:	Gina Ramirez Ortiz- Ingeniera Esp Ext DSA	Gina Ramirez Ortiz	Diciembre de 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			



SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 880.201.235-6

(Recibo de recaudo No: 2502500871506)

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 829000828
Nombre:
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ELECTRICO Y MANTENIMIENTO FUNTEL

→ **TRÁMITE**
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE
SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE	117.616.244
VALOR TOTAL CONTRATO	400.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	139.963.330
FECHA CONTRATO	08/01/2025
NRO. CONTRATO	2564
NUMERO ORDEN DE PAGO	FU752

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**
PRO HOSPITAL \$2.354.300
PRO UIS \$2.354.300

TOTAL \$4.704.800
Ordenanza 2/2005 \$470.480
Total a pagar \$5.175.060

Destino a:
Alcaldía de Barrancabermeja

→ Fecha expedición: 2025/12/23
Fecha límite de pago: 2025/12/29



Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp: 2025/12/23 16:22:47

RE-OP-07L

Certificación Bancaria

Jueves, 18 de diciembre de 2025


A quien pueda interesar.

Bancolombia S.A. se permite informar que APRECIADO USUARIO identificado(a) con NIT 829000828, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	30697452181	2018-08-01	ACTIVO	

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

**Factura Electrónica De Venta No****FU No. 752**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764079563681 que habilita desde FU 601 hasta FU 1500. Vence 2026-09-16

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRIC**Nit 829000828****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4321 6000.00 X 1000**

CLIENTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA			POR CONCEPTO DE				
NIT	890201900 6			FACTURA FINAL DEL CONTRATO No. No.2564-2025				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS				
CRA 5a N°50-43		Barrancabermeja	6115555					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
18/12/2025		31/12/2025		ISABEL CRISTINA DOMINGUEZ NIÑO		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9.000 BTU tipo minisplit			4	Und.	278.992	19%	53.008	1.115.966
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit			32	Und.	279.832	19%	53.168	8.954.622
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit			12	Und.	293.277	19%	55.723	3.519.328
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit			49	Und.	305.042	19%	57.958	14.947.059
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit			4	Und.	345.378	19%	65.622	1.381.513
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 btu piso techo.			11	Und.	426.891	19%	81.109	4.695.798
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo piso techo			2	Und.	478.992	19%	91.008	957.983
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo piso techo.			4	Und.	601.681	19%	114.319	2.406.723
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo			9	Und.	610.084	19%	115.916	5.490.756

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 306-974521-81 A
NOMBRE DE FUNITEL . ENVIAR SOPORTE DE PAGO A coordinacion@funitel.com.co

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	117.616.244
DESCUENTO	0
IVA	22.347.086
TOTAL DE LA OPERACIÓN	139.963.330
RETEFUENTE	3.949.981
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	136.013.349

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2025 16:13:06

Medios de Pago: Efectivo

Diag 56 #17-40 Pueblo Nuevo Teléfono 6200068 Barrancabermeja**Correo Electrónico coordinacion@funitel.com.co**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: aac3f1650d696c911958fd488f33e206d1bedcfa39249826e2013b798fcc67c5a4773156ac8fb4579283b356095a3aa --Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2025 7:16:30 p. m.

**Factura Electrónica De Venta No****FU No. 752**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764079563681 que habilita desde FU 601 hasta FU 1500. Vence 2026-09-16

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRIC**Nit 829000828****IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4321 6000.00 X 1000**

CLIENTE				POR CONCEPTO DE					
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA				FACTURA FINAL DEL CONTRATO No. No.2564-2025					
NIT 890201900 6				"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS					
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
CRA 5a N°50-43		Barrancabermeja		6115555					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
18/12/2025		31/12/2025		ISABEL CRISTINA DOMINGUEZ NIÑO			Credito		
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360		14	Und.	618.487	19%	117.513	8.658.823
		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette 360		3	Und.	645.378	19%	122.622	1.936.134
		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360		9	Und.	662.176	19%	125.814	5.959.588
		antenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette		4	Und.	645.378	19%	122.622	2.581.513
		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo cassette		2	Und.	671.429	19%	127.571	1.342.857
		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo ventana		1	Und.	331.092	19%	62.908	331.092
		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire integral de 15 toneladas		3	Und.	1.008.403	19%	191.597	3.025.210
		Repuestos		1	Und.	50.311.277	19%	9.559.143	50.311.277

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 306-974521-81 A
NOMBRE DE FUNITEL . ENVIAR SOPORTE DE PAGO A coordinacion@funitel.com.co

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	117.616.244
DESCUENTO	0
IVA	22.347.086
TOTAL DE LA OPERACIÓN	139.963.330
RETEFUENTE	3.949.981
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	136.013.349

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2025 16:13:06

Medios de Pago: Efectivo

Diag 56 #17-40 Pueblo Nuevo Teléfono 6200068 Barrancabermeja**Correo Electrónico coordinacion@funitel.com.co**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: aac3f1650d696c911958fdd488f33e206d1bedcfa39249826a2013b798fcc67c5a4773156ac8fb4579283b356095a3aa --Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2025 7:16:30 p. m.


LA SUSCRITA CONTADORA

La Contadora Pública señora, JEIMY ARANGO HERNANDEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 37.576.515 expedida en la ciudad de Barrancabermeja y Tarjeta Profesional número 316423-T de la Junta Central de Contadores Certifica. Que la Empresa FUNITEL EAT. Registrada con el Nit.829.000.828-9, Matriculada en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, cumple con todos los requisitos exigidos por la ley 590 del año 2000 y modificada por el artículo 43 de la ley 1450 del 2011, y sus decretos reglamentarios, o las normas que lo modifiquen por lo tanto tiene la calidad de MIPYME.

Esta información fue tomada, de lo registrado en la Cámara De Comercio De Barrancabermeja.

Se expide el presente certificado en Barrancabermeja el día dieciocho (18) de diciembre de 2025 con destino a los interesados.

Atentamente,



JEIMY ARANGO HERNANDEZ
T.P 316423-T
CONTADORA PUBLICA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES


Yo, ISABEL NIÑO PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 37.918.453 expedida en Barrancabermeja en mi condición de **Representante Legal** y yo Jeimy Arango Hernández, identificada con la cedula de ciudadanía numero 37.576.515 expedida en Barrancabermeja en mi condición de Contadora de la empresa **FUNITEL EAT**, identificado con el Nit 829.000.828-9, debidamente inscrito en la Cámara de comercio de Barrancabermeja, certifico el pago de los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos Laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y Caja de Compensación Familiar) Pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestras propuestas para el presente proceso de selección. Lo anterior en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Barrancabermeja a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



Isabel Niño Peña
Representante Legal



Yeimy Arango Hernández
Contadora Publica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 37.576.515

ARANGO HERNANDEZ

APELLIDOS

JEIMY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-FEB-1983

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA


O+ G.S. RH

F SEXO

04-MAY-2001 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GÁLINDO VACHA

INDICE DERECHO



A-2701900-01055108-F-0037576515-20190114 0064138653A 1 7155234479

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



316423-T

**JEIMY
ARANGO HERNANDEZ
C.C. 37576515**

RES. INSCRIPCION 418 DEL 04/10/2023

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER



366208


**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

372495



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JEIMY ARANGO HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37576515 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 316423-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.918.453

NIÑO PEÑA

APELLIDOS

ISABEL

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-JUL-1955
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

26-MAY-1977 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2701900-00251370-F-0037918453-20100823

0023507061A 1

34416214

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14845736187



(415)7707212489984(8020) 000001484573618 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 2 9 0 0 0 8 2 8

9

Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL

36. Nombre comercial

37. Sigla

FUNITEL

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Barrancabermeja

0 8 1

41. Dirección principal

DG 56 17 40 BRR PUEBLO NUEVO

42. Correo electrónico

gerencia@funitel.com.co

43. Código postal

6 8 7 0 3 1

44. Teléfono 1

6 2 0 0 0 6 8

45. Teléfono 2

3 0 4 3 8 6 7 3 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

4 3 2 1

2 0 2 1 0 3 2 7

3 5 3 0

2 0 2 1 0 3 2 7

4 3 2 2 9 5 2 2

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 6			
				4. Número de formulario 14845736187			
				 (415)7707212489984(8020) 000001484573618 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 2 9 0 0 0 8 2 8		9		Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja		2 9	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Oficina 0 8		161. Actividad económica Instalaciones eléctricas		74 3 2 1			
162. Nombre del establecimiento EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL							
163. Departamento Santander 6 8		164. Ciudad/Municipio Barrancabermeja 0 8					
165. Dirección DG 56 17 40							
166. Número de matrícula mercantil 3 3 3 2 8				167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 7 0 8 0 9			
168. Teléfono 6 2 0 0 0 6 8				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

[illegible][illegible][illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL ADOPTEES A RESGOS PROFESIONALES							TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	Nº CONTINÚES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RESGOS	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN CONTINUACIÓN	IMPORTE	MORA	VALOR PAGO
14-29		15			\$0		\$0	\$0	\$280.00		\$280.00
SUB-TOTALES:					\$0		\$0	\$0	\$280.00		\$280.00

[illegible][illegible]

[illegible]

Barrancabermeja, 18 de diciembre de 2025

Doctor
Héctor Mauricio León Robles
Director de servicios administrativos
Ciudad

REFERENCIA: INFORME FINAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

Objeto: CONTRATO No.2564-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

Yo ISABEL NIÑO PEÑA, identificado con Cedula de Ciudadanía 37.918.453 en mi condición de Representante Legal de la Empresa Asociativa de Trabajo Eléctrico y mantenimiento – FUNITEL, identificada con NIT 829000828-9, mediante el siguiente documento, radico informe final Correspondientes al contrato No.2564-2025.

SOLICITUD N° 1. noviembre de 2025

SECRETARIA Y/O DIRECCION ASIGNADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
BIT	26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
TALENTO HUMANO	14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
CRAY	23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
PRENSA	00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
PALACIO MUNICIPAL	19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADA	27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS

SOLICITUD N° 2. diciembre de 2025

SECRETARIA Y/O DIRECCION ASIGNADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TICS	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
DIRECCION DE INGRESO	6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
DESARROLLO COMUNITARIO	5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
CASA MATRIZ	18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
INFRAESTRUCTURA	15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS

Anexo: Documento detallado "INFORME FINAL CONTRATO 2564-2025".


Cordialmente,


ISABEL NIÑO PEÑA
 CC. 37.918.453 de Barrancabermeja

REGISTRO FOTOGRAFICO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS

AIRE A. CASSETTE 360 DE 36.000 BTU

UBICACIÓN: BIT



AIRE A. MINI SPLIT DE 18.000 BTU

UBICACIÓN: CASA MATRIZ






AIRE A. MINI SPLIT DE 24.000 BTU

UBICACIÓN: DIRECCION DE INGRESO



AIRE A. MINI SPLITDE 24.000 BTU

UBICACIÓN: INFRAESTRUCTURA



AIRE A. MINI SPLIT 18.000 BTU

UBICACIÓN: CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA



AIRE A. MINI SPLIT 24.000 BTU

UBICACIÓN: PRENSA



AIRE A. MINI SPLIT 12.000 BTU

UBICACIÓN: DESARROLLO COMUNITARIO



AIRE A. CASSETTE 54.000 BTU

UBICACIÓN: CRAV



AIRE A. PISO TECHO 36.000 BTU

UBICACIÓN: TIC



AIRE A. 15 TONELADAS

UBICACIÓN: PALACIO MUNICIPAL



ELABORADO: DANIELA NIETO

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS INFORME FINAL								
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS TERCER CORTE	SERVICIO	DEPENDENCIA	UBICACIÓN	REPUESTOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL REPUESTOS	VALOR TOTAL MANTO
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360	BIT	CUARTO ELECTRICO RACK (4080)		1	\$ 736.000		\$ 736.000
83				SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE CASSETTE INVERTER	1	\$ 820.010	820010	
10	RECEPCION 2 (4079)			1	\$ 736.000		\$ 736.000	
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360		SALA DE CAPTURA AUDIOVISUAL (4085)		1	\$ 736.000		\$ 736.000
83				SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE CASSETTE INVERTER	1	\$ 820.010	820010	
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360		PRODUCCION MULTIMEDIA (4089)		1	\$ 736.000		\$ 736.000
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360		GESTION EMPRESARIAL 1 (4078)		1	\$ 736.000		\$ 736.000
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360		DISEÑO (4084)		1	\$ 736.000		\$ 736.000
83				SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE CASSETTE INVERTER	1	\$ 820.010	820010	
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360		SILLONES VERDES (COWORKING) (4050)		1	\$ 736.000		\$ 736.000
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360		CAFETERIA (4049)		1	\$ 736.000		\$ 736.000
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360		PASILLO TELEVISORES 2 (4024)		1	\$ 736.000		\$ 736.000
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360		PASILLO TELEVISORES 1 (4023)		1	\$ 736.000		\$ 736.000

10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360
83	
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360
11	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette 360
11	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette 360
11	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette 360
83	
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360
83	
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360

BIT

BIT

PRODUCCIÓN MULTIMEDIA (4088)		1	\$ 736.000		\$ 736.000
PASILLO SILLONES AZULES (4068)		1	\$ 736.000		\$ 736.000
ENTRADA VIGILANCIA (4082)		1	\$ 736.000		\$ 736.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE CASSETTE INVERTER	1	\$ 820.010	820010	
GESTION EMPRESARIAL 2 (4081)		1	\$ 736.000		\$ 736.000
RECEPCIÓN (4069)		1	\$ 768.000		\$ 768.000
SALA DE ESPERA (4070)		1	\$ 768.000		\$ 768.000
AIRE PASILLO RECEPCIÓN 2 (4076)		1	\$ 768.000		\$ 768.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE CASSETTE INVERTER	1	\$ 820.010	\$ 820.010	
ROBOTICA ELECTRONICA (4027)		1	\$ 787.990		\$ 787.990
COFFE SHOP SALON AMARILLO (4067)		1	\$ 787.990		\$ 787.990
SALON AZUL (4087)		1	\$ 787.990		\$ 787.990
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE CASSETTE INVERTER	1	\$ 820.010	\$ 820.010	
OFICINA JEFE (4064)		1	\$ 787.990		\$ 787.990
SALON NARANJA (4083)		1	\$ 787.990		\$ 787.990

12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360
3	
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9.000 BTU tipo minisplit
2	
40	
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	
40	
55	
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y

CRAV

CRAV

SALON ROJO (4066)		1	\$ 787.990		\$ 787.990
IMPRESIÓN 3D SALON VERDE (4061)		1	\$ 787.990		\$ 787.990
TECNOLOGIA VIRTUALES (4071)		1	\$ 787.990		\$ 787.990
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE CASSETTE INVERTER	1	\$ 820.010	\$ 820.010	
SALON NARANJA (4086)		1	\$ 787.990		\$ 787.990
DOCUMENTADORA (4159)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADOR PARA MOTOR BLOWER MINI SPLIT SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA COMPRESOR	1	\$ 332.000		\$ 332.000
		2	\$ 169.000	\$ 338.000	
		1	\$ 274.000	\$ 274.000	
JEFA PISO 2(4258)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADOR PARA MOTOR BLOWER MINI SPLIT	2	\$ 169.000	\$ 338.000	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA COMPRESOR	1	\$ 274.000	\$ 274.000	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSORES PARA AIRES MINI SPLIT DE INVERTER 12000	1	\$ 631.000	\$ 631.000	
OFICINA CARACTERIZACION (4099)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
OFICINA MARIO (4106)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
ORIENTADORAS (4111)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
OFICINA POCHO (4103)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
ABOGADO CRAV (4104)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
MINISTERIO PUBLICO (4110)		1	\$ 333.000		\$ 333.000

	correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
11	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
84	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette
11	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette
11	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette
83	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette
14	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo cassette 360
82	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo cassette 360
14	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo cassette 360
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo
16	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit

CRAV

OFICINA LILIANA PSICOSOCIA (4115)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
CALL CENTER (4107)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
ATENCION PSICOSOCIAL CRAV (4109)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
SALON JURIDICO (4166)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
CAFETERIA (4105)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DE CONDENSADO AIRE CASSETTE INVERTER	1	\$ 768.000		\$ 768.000
		1	\$ 1.308.000	\$ 1.308.000	
SALON ADMINISTRATIVO (4138)		1	\$ 768.000		\$ 768.000
LUDOTECA (4108)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE CASSETTE INVERTER	1	\$ 768.000		\$ 768.000
		2	\$ 820.010	\$ 1.640.020	
OFICINA ADMINISTRATIVA 1 (4151)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY AIRE CASSETTE INVERTER	1	\$ 799.000		\$ 799.000
		1	\$ 1.800.010	\$ 1.800.010	
OFICINA ADMINISTRATIVA 2 (4152)		1	\$ 799.000		\$ 799.000
AUDITORIO (4141)	SUMINISTRO CILINDRO GAS R410A +30 LB	1	\$ 726.000		\$ 726.000
		0,1835523	\$ 1.855.000	\$ 340.490	
SNARIV (4142)		1	\$ 726.000		\$ 726.000
DESPACHO ANTES DE ENTRAR (4217)		1	\$ 349.000		\$ 349.000
DESPACHO 3 (4170)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
DESPACHO 1 (4168)		1	\$ 363.000		\$ 363.000

		acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
	5	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo mini split
	6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo
	6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo
	11	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette
	9	Mantenimiento preventivo y

LACIO MUNICIPAL

SECOOP (4169)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
SALA DE JUNTAS (4178)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
RS (4179)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
OFICINA PRIMERA DAMA (4194)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
DESPACHO PRIMERA DAMA (4218)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
RS (4306)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
ENTRADA RECEPCION (4314)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
GESTION DOCUMENTACION (4336)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
OFICINA JEFE JURIDICA (4384)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
RAKC TICS (4307)		1	\$ 411.000		\$ 411.000
SALA DE JUNTAS (4177)		1	\$ 508.000		\$ 508.000
JURIDICA (4315)		1	\$ 508.000		\$ 508.000
DESPACHO ALCALDE (4216)		1	\$ 768.000		\$ 768.000

		correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo
	16	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire integral de 15 toneladas
	34	
	35	
	40	
	51	
	52	
	64	
	65	
	16	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire integral de 15 toneladas
	38	
	34	
	40	
	52	
	64	
	16	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire integral de 15 toneladas
	1	
	34	
	52	
	64	
	65	
	67	
	85	
	1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 6.000 BTU

PAI

SECRETARIA JURIDICA (4325)		1	\$ 726.000		\$ 726.000
CONTABILIDAD (4295)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTOR TRIFÁSICO A 24V	1	\$ 1.200.000		\$ 1.200.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTROL DE PRESIÓN TIPO PII A	1	\$ 1.261.000	\$ 1.261.000	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA COMPRESOR	2	\$ 504.000	\$ 1.008.000	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELE TÉRMICO TRIFÁSICO DE 37 A 50 A	1	\$ 274.000	\$ 274.000	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELEVO A 24 V CON BASE	1	\$ 531.000	\$ 531.000	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPORIZADOR DE 0 A 5 MIN	1	\$ 334.000	\$ 334.000	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE 220 A 24 V	1	\$ 357.000	\$ 357.000	
		1	\$ 545.000	\$ 545.000	
TESORERIA (3984)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO PARA POLVO	1	\$ 1.200.000		\$ 1.200.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTOR TRIFÁSICO A 24V	3	\$ 459.990	\$ 1.379.970	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA COMPRESOR	1	\$ 1.261.000	\$ 1.261.000	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELEVO A 24 V CON BASE	1	\$ 274.000	\$ 274.000	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPORIZADOR DE 0 A 5 MIN	1	\$ 334.000	\$ 334.000	
		1	\$ 357.000	\$ 357.000	
HACIENDA (4296)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO(RUBATEX) MT L	1	\$ 1.200.000		\$ 1.200.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTOR TRIFÁSICO A 24V	8	\$ 93.000	\$ 744.000	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELEVO A 24 V CON BASE	1	\$ 1.261.000	\$ 1.261.000	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPORIZADOR DE 0 A 5 MIN	1	\$ 334.000	\$ 334.000	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE 220 A 24 V	1	\$ 357.000	\$ 357.000	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO	1	\$ 545.000	\$ 545.000	
	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO DE 2 ETAPAS	1	\$ 428.000	\$ 428.000	
		1	\$ 1.226.000	\$ 1.226.000	
SEÑORA OLGA (4219)		1	\$ 332.000		\$ 332.000

	acondicionado de 9.000 BTU tipo minisplit
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo
7	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo piso techo
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit

TALENTO HUMANO

OFICINA FEDERICO (4198)		1	\$ 332.000		\$ 332.000
OFICINA LUZ HELENA 2DO PISO (4150)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
OFICINA DIEGO M (4120)		1	\$ 349.000		\$ 349.000
OFICINA ARCHIVOS (4206)		1	\$ 349.000		\$ 349.000
OFICINA CONTRATACION (4118)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
OFICINA JEFE (4200)		1	\$ 508.000		\$ 508.000
OFICINA CONTRATACION (4117)		1	\$ 508.000		\$ 508.000
2DO. PISO- AIRE A. No. 02 (4204)		1	\$ 570.000		\$ 570.000
SEGUNDO PISO AIRE 1 (4119)		1	\$ 726.000		\$ 726.000
PRIMER PISO AIRE FONDO (4208)		1	\$ 726.000		\$ 726.000
ENTRADA (4207)		1	\$ 726.000		\$ 726.000
COMISARIA DE FAMILIA TURNO 4 (4184)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
LUDOTECA ENTRETENIMIENTO (4210)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
SALA DE JUNTAS (4229)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
PSICOSOCIAL TURNO 2					

	correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit
7	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo piso techo
8	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo piso techo
8	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo piso techo
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo techo
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo techo
2	Mantenimiento preventivo y

CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA

PSICOSOCIAL TURNO 2 ELIANA (4227)	1	\$ 333.000		\$ 333.000
OFICINA EDILES 1 (4185)	1	\$ 333.000		\$ 333.000
PSICOSOCIAL TURNO 2 Y 3 (4228)	1	\$ 333.000		\$ 333.000
EDILES AIRE 2 (4230)	1	\$ 333.000		\$ 333.000
COMISARIA TURNO 1 (4244)	1	\$ 333.000		\$ 333.000
SECRETARIA (4237)	1	\$ 333.000		\$ 333.000
BIBLIOTECA (4335)	1	\$ 349.000		\$ 349.000
RECEPCION COMISARIA DE FAMILIA (4180)	1	\$ 363.000		\$ 363.000
OFICINA AREA DE PSICOLOGA (4189)	1	\$ 363.000		\$ 363.000
COORDINACION (4231)	1	\$ 363.000		\$ 363.000
OFICINA LUIS FERNADO (4236)	1	\$ 363.000		\$ 363.000
VIGILANCIA (4256)	1	\$ 411.000		\$ 411.000
BIBLIOTECA (4182)	1	\$ 570.000		\$ 570.000
SALA DE JUNTAS EDILES (4232)	1	\$ 716.000		\$ 716.000
LUDOTECA (4203)	1	\$ 716.000		\$ 716.000
VIGILANCIA (4248)	1	\$ 726.000		\$ 726.000
PUNTO VIVE DIGITAL (4247)	1	\$ 726.000		\$ 726.000
OFICINA DOC WILMER				

	correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit	PRENSA	OFICINA DOC. WILMER (4172)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit		OFICINA JEFE DE PRENSA (4223)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit		AREA DE PRODUCCION (4173)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo Ventana		SALA DE ALOCUCION (4222)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit		RECEPCION (4224)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
8	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo piso techo		AREA DE DISEÑO (4137)		1	\$ 716.000		\$ 716.000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit	DIRECCION DE INGRESO	PRIMER PISO (4195)		1	\$ 349.000		\$ 349.000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit		GARAJE PRIMER PISO (4226)		1	\$ 349.000		\$ 349.000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit		OFICINA PRINCIPAL PISO 2 (4162)		1	\$ 349.000		\$ 349.000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit		OFICINA PRINCIPAL (4196)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit		SALA DE JUNTA2DO PISO (4161)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit		PORTERIA (4163)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit		OFICINA MIRIAM (4287)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit		SALA DE JUNTAS MAQUINARIA (4285)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit		OFICINA AUTOPAVIMENTACION (4290)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit		OFICINA HSE (4249)		1	\$ 333.000		\$ 333.000
15	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo VENTANA		OFICINA ELECTRICISTAS (4289)		1	\$ 394.000		\$ 394.000
4	Mantenimiento preventivo y		SALA DE JUNTAS					

3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit	CASA MATRIZ	ASESORIA JURIDICA (4346)		1	\$ 349.000		\$ 349.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit		OFICINA DE EMPRENDIMIENTO SALON 302 (4276)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit		TALLER DE FORMACION2 SALON 301 (4281)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit		SALA DE INCLUSION DIGITAL 2 (4282)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit		CAPACITACIONES (4272)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit		SALA DE LECTURA (4270)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit		SALA DE JUNTAS (4191)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit		OFICINA DE LACTANCIA (4241)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit		OFICINA DE EMPRENDIMIENTO 1 SALON 302 (4275)		1	\$ 411.000		\$ 411.000
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo		CAPACITACIONES (4271)		1	\$ 508.000		\$ 508.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit	TIC	GERENCIA TIC (4343)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit		OFICINA JEFE (4339)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit		OFICINA CONTRATISTA (4340)		1	\$ 363.000		\$ 363.000
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo		PISO TECHO PRINCIPAL (4342)		1	\$ 508.000		\$ 508.000
TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS							\$ 25.494.560	\$ 72.607.910
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AIRES ACONDICIONADOS PRIMER CORTE								
ITEM	SERVICIO	DEPENDENCIA	UBICACIÓN	REPUESTOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL REPUESTOS	VALOR TOTAL MANTO
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit	CCC	RECEPCION PRINCIPAL (4416)		1	\$ 411.000		\$ 411.000
5				SUMINISTRO E INSTALACIÓN BLOWER CONSOLA MINI SPLIT	1	344010	344010	

9					1	\$ 726.000		\$ 726.000
62	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo	PALACIO MUNICIPAL	SECRETARIA DE JURIDICA (4386)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARIETA PARA AIRE TIPO CASSETTE, CASSETTE 360 Y PISO TECHO INVERTER	1	3400000	3.400.000,00	
4					1	\$ 363.000		\$ 363.000
78	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split	CASA MATRIZ	SALA DE INCLUSION DIGITAL (4164)	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS DE DESAGUE	1	\$ 125.000	\$ 125.000	
							\$ -	
							\$ -	
4					1	\$ 363.000		\$ 363.000
78	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split		AREA DE PRODUCCION (4292)	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS DE DESAGUE	1	\$ 125.000	\$ 125.000	
92				MOTOR SWUING PARA MINI SPLIT	1	\$ 562.000	\$ 562.000	
4					1	\$ 363.000		\$ 363.000
50	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split		GERENCIA DE PRENSA (4144)	RECARGA DE GAS AIRE MII SPLIT INVERTER	1	\$ 755.000	\$ 755.000	
							\$ -	
							\$ -	
3					1	\$ 349.000		\$ 349.000
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo mini split		SALA DE JUNTAS MAQUINARIA (4260)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO(RUBATEX) MT L	4	\$ 93.000	\$ 372.000	
4					1	\$ 363.000		\$ 363.000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split		OFICINA DE REPARACION DE MANTENIMIENTOS (4303)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASPA DE 24"	1	\$ 475.000	\$ 475.000	
4					1	\$ 363.000		\$ 363.000
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split		GRUPO DE PARQUE CAPATAZ YAMILE (4262)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO(RUBATEX) MT L	4	\$ 93.000	\$ 372.000	
4					1	\$ 363.000		\$ 363.000
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split		OFICINA DE REPARACION DE MANTENIMIENTOS (4302)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA 6 MFD	1	\$ 170.000	\$ 170.000	
15				SUMINISTRO CILINDRO FREON 22+30 LB	0,47	\$ 2.004.000	\$ 941.880	
4					1	\$ 363.000		\$ 363.000
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split		SALA DE JUNTAS MAQUINARIA (4261)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO(RUBATEX) MT L	4	\$ 93.000	\$ 372.000	
4					1	\$ 363.000		\$ 363.000
59	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split		SALA DE JUNTAS MAQUINARIA (4134)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARIETA PARA AIRE MINISPLIT INVERTER DE 9000 A 24000 BTU	2	\$ 2.761.000	\$ 5.522.000	

INFRAESTRUCTURA

47				SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR CONDENSADORA MINI SPLIT INVERTER	1	\$ 1.958.000	\$ 1.958.000	
6					1	\$ 508.000		\$ 508.000
68				SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE TUBERIA 7/8	1	\$ 726.990	\$ 726.990	
71				SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE TUBERIA 3/8	1	\$ 459.990	\$ 459.990	
39				SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO SECADOR	1	\$ 422.000	\$ 422.000	
73	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo			SUMINISTRO E INSTALACION DE RACORES 7/8	2	\$ 120.000	\$ 240.000	
76				SUMINISTRO E INSTALACION DE RACORES 3/8	2	\$ 85.000	\$ 170.000	
16				SUMINISTRO CILINDRO GAS R410A +30 LB	1	\$ 1.855.000	\$ 1.855.000	
66				SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA GUSANILLO 1/4	2	\$ 202.000	\$ 404.000	
6					1	\$ 508.000		\$ 508.000
68				SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE TUBERIA 7/8	1	\$ 726.990	\$ 726.990	
71				SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE TUBERIA 3/8	1	\$ 459.990	\$ 459.990	
39				SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO SECADOR	1	\$ 422.000	\$ 422.000	
73	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo			SUMINISTRO E INSTALACION DE RACORES 7/8	2	\$ 120.000	\$ 240.000	
76				SUMINISTRO E INSTALACION DE RACORES 3/8	2	\$ 85.000	\$ 170.000	
16				SUMINISTRO CILINDRO GAS R410A +30 LB	1	\$ 1.855.000	\$ 1.855.000	
66				SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA GUSANILLO 1/4	2	\$ 202.000	\$ 404.000	
1					1	\$ 332.000		\$ 332.000
43	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9.000 BTU mini split			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR BLOWER DE LA CONSOLA MINI SPLIT INVERTER	1	\$ 2.077.000	\$ 2.077.000	
8					1	\$ 716.000		\$ 716.000
54				SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE PISO TECHO INVERTER	3	\$ 577.000	\$ 1.731.000	
93	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU piso techo			MOTOR SWUING PARA PISO TECHO	1	\$ 808.000	\$ 808.000	
78				SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS DE DESAGUE	1	\$ 125.000	\$ 125.000	
3					1	\$ 349.000		\$ 349.000
43	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR BLOWER DE LA CONSOLA MINI SPLIT INVERTER	1	\$ 2.077.000	\$ 2.077.000	
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo mini split				1	\$ 349.000		\$ 349.000
3				SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASPA DE 24"	1	\$ 475.000	\$ 475.000	

2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit	CRAV	SALON JURIDICO (4167)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADOR PARA MOTOR BLOWER MINI SPLIT	1	\$	333.000		\$	333.000	
2					2	\$	169.000	\$	338.000		
40					1	\$	274.000	\$	274.000		
5					1	\$	344.010	\$	344.010		
43					1	\$	2.077.000	\$	2.077.000		
TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS								\$ 34.375.860	7.485.000		
TOTAL REPUESTOS								\$ 59.870.420			
TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS									80.092.910		
TERCER CORTE - TOTAL								\$ 139.963.330			



CRONOGRAMA DE SERVICIOS

Contrato No. : 2564-25 Objeto: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA SANTANDER".

	Mantenimiento realizado							
	Mantenimiento por realizar							
Dependencia	Cantidad de Equipos	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Tipo de Servicio	Observaciones
Dirección de talento humano	14	-	Rutina 1	-	Rutina 2	-	Preventivo / Correctivo	-
Dirección de acceso a la justivia y DDHH	23	-	Rutina 1	-	Rutina 2	-	Preventivo / Correctivo	-
Infraestructura	15	-	-	Rutina 1	-	Rutina 2	Preventivo / Correctivo	-
Dirección de ingresos	6	-	-	Rutina 1	-	Rutina 2	Preventivo / Correctivo	-
Prensa	6	-	Rutina 1	-	Rutina 2	-	Preventivo / Correctivo	-
TIC	4	-	-	Rutina 1	-	Rutina 2	Preventivo / Correctivo	-
Casa matriz	18	-	-	Rutina 1	-	Rutina 2	Preventivo / Correctivo	-
Centro de convivencia ciudadana	27	-	Rutina 1	-	Rutina 2	-	Preventivo / Correctivo	-
Desarrollo comunitario	5	-	-	Rutina 1	-	Rutina 2	Preventivo / Correctivo	-
Palacio municipal	19	-	Rutina 1	-	Rutina 2	-	Preventivo / Correctivo	-
BIT	26	Rutina 1	-	Rutina 2	-	-	Preventivo / Correctivo	-

Elaboró,

Isabel Cristina Domínguez Niño

Coordinadora administrativa

Diagonal 56 # 17- 40 B. Pueblo Nuevo. Barrancabermeja, Colombia. Teléfono: (607)6 005742 Celular: 315 8984362 310-8558076

E-mail: servicioalcliente@funitel.com.co

www.funitel.com.co

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4085

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit Alcañal	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 4-11-23	FECHA FINAL: 4-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Sala de captura (audiovisual)				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Split tipo cassette 24000 BTU	MARCA: Samsung
SERIE:	MODELO: ACO24MN4DKH
PRESIÓN: ALTA: BAJA:	TENSIÓN: 220 V AMPERAJE:
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER
SENSOR COMPRESOR	CAP. VENT. COND.
SENSOR TUBERÍA ALTA	CAP. COMPRESOR
SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR. R410A

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

nto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

trabajo técnico integral en todo el equipo, se revisan conexiones eléctricas, toma de parámetros, revisión de amperaje y ajuste mecánico, suministro e instalación sensor.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Sensor Aire Cassette interior

OBSERVACIONES

El led del display del reloj no enciende

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Fajian Macuelo
John Solano

AUTORIZADO POR Fergio Teller
TP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: Ernesto Acuña	CC: 1096222423	
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐	FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4079



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit "Alcalidia"	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 31-11-25	FECHA FINAL: 4-11-26
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: Recepción #2				
HORA INICIO:	HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: tipo Cassette 24000 Btu	MARCA: Samsung
SERIE:	MODELO: ACO24MN40KH
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐	TENSIÓN: 220V AMPERAJE: ☐
SENSOR TUBERÍA ☐	CAP. BLOWER ☐
SENSOR COMPRESOR ☐	CAP. VENT. COND. ☐
SENSOR TUBERÍA ALTA ☐	CAP. COMPRESOR ☐
SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐	REFR. R11GA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se Realiza lavado técnico integral en todo el equipo, se Revisan Conexiones eléctricas de tornillos y parámetros (Presión y Amperaje) se Realiza Ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se dejó equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR: Fabian Narváez
TÉCNICO(S): Néstor Méndez

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	FIRMA
NOMBRE: Ernesto Acaredo	CC: 1096222473	
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐	
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4089

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certificado



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Git Alcala

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA ☒

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 4-11-25

FECHA FINAL: 4-11-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Producción multimedia

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Split Cassette 24000 Btu

MARCA

Samsung

SERIE:

MODELO

AC24MH4DKH

PRESIÓN:

ALTA: ☐

BAJA: ☐

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

2410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mto preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Trabajo técnico integral en el equipo, Revisión de conexiones y toma de parámetros; presión y amperaje. se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jedro Mena
D. Falcon M.

AUTORIZADO POR

Jorgio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Ernesto Acevedo

CC:

1096230473

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit "Alcaldia" E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 4-11-25 FECHA FINAL: 4-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Gestión empresarial 1 HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Cassette 24000 Btu MARCA Samsung
SERIE: MODELO AC02UMN4DKH
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se Realiza lavado técnico integral en todo el equipo, se Revisan conexiones eléctricas, se toman parámetros (Presión y Amperaje) Se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando Correctamente

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Fabian Macuato
Nestor Mendive

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
NOMBRE: Ernesto Acevedo CC: 1096232423

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit "Alcalde" E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 4-11-25 FECHA FINAL: 4-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Diseño

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Cassette 24000 Btu MARCA Samsung
SERIE: MODELO AC024MM4DXH
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se Realiza lavado técnico integral en todo el equipo se Revisan
Conexiones eléctricas. Se toman parámetros Presión y Amperaje
Se Realiza ajuste mecánico. Suministro e instalación sensor de cassette
Inverter.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza
Sensor Cassette Inverter

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Johan Merlo
Johan Siano

AUTORIZADO POR Sergio Teller
TP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Enzo Acavedo FECHA: 1096231923
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4050

ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
Certification



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit "Alcalá" E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 4-11-25 FECHA FINAL: 4-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Sillones Verdes (Coworking) HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Cassette 24000 Btu MARCA Samsung
SERIE: MODELO ACB24MM 40KH
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R2410A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza trabajo técnico integral en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas, se toman parámetros (presión y Amperaje). Se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando correctamente.

ENTREGADO POR José Párrales
TÉCNICO(S) Fabiana M

AUTORIZADO POR Sergio Teller
TP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
NOMBRE: Ernesto Acuña CC: 1096232423
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4049

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit "Alcaldía" E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 5-11-25 FECHA FINAL: 5-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Cafetín-Cafetería
HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: 360° 24000 Btu MARCA Samsung
SERIE: MODELO AC024MN4PKH
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completa

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se Realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se Revisan conexiones eléctricas. Se toman parámetros (presión y Amperaje). Se Realiza Ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jose Pallaes
John Jairo

AUTORIZADO POR

Sergio Tellez
TPNº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: NOMBRE: ERNESTO Acevedo CC: 1296232473 EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit "Alcaldía" E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: CELULAR: TELÉFONO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 5-11-25 FECHA FINAL: 5-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: A.A. Posilla televisores #2
HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Cassette 24000 Btu MARCA Samsung
SERIE: MODELO AC24MN40XH
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN 220v AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se Realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se Revisan Conexiones eléctricas. Se también parámetros (presión y Amperaje) Se Realiza Ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR José Párrales
TÉCNICO(S) Fabian M

AUTORIZADO POR Sergio Tellez
TP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Ernesto Acevedo FECHA: 1096232473
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4023

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Bot "Alcaldía"

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN:

5-11-25

FECHA FINAL:

5-11-25

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO

UBICACIÓN: A.A. paño televisores #1

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Tipo Cassette 24000 Btu

MARCA

Samsung

SERIE:

MODELO

AC024MN 40KH

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA:

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado integral técnico en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas, se toman parámetros (presión y Amperaje). Se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jose Paltares
Jairo M.

AUTORIZADO POR

Sergio Tellez
TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Ernesto Acevedo

CC:

1296232723

EQUIPO ENTREGADO:

Taller

Instalaciones del cliente

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:	Nº versión:	Fecha:	Página:
FUN - F - 37	10	16/10/2021	1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Dit alcala		
DIRECCIÓN:	E-mail:		
TELÉFONO:	CIUDAD:	CELULAR:	CONTACTO:
	Barrancabermeja		

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA	GARANTÍA	FECHA IN:	FECHA FINAL:
	☒	☐	5-11-25	5-11-25
DIAGNÓSTICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
DESMONTE DE AIRE	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA		☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA	
INSTALACIÓN DE AIRE	OTRO		CUAL	
UBICACIÓN:	Producción multimedia			
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	tipo cassette		MARCA	Samsung 24000 BTU	
SERIE:			MODELO	AC04M740KH	
PRESIÓN:	ALTA:	BAJA:	TENSIÓN	AMPERAJE	SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR	REFR. 24/04	
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA			

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO		CONFIRMACIÓN
TALLER	☐ FUERA DE SERVICIO	☐ MEDIA MARCHA	☒ NORMAL
INSTALACIONES DEL CLIENTE	☒ EN SERVICIO	☒	☐ URGENTE

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mto preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Revisión técnica integral en todo el equipo, toma de parámetros
Revisión de conexiones eléctricas, ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S): julio - johan

AUTORIZADO POR: Sergio tello
SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: Ernesto Acavedo	CC:	1096232423
EQUIPO ENTREGADO:	Taller	Instalaciones del cliente
	☐	☐
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		

Ernesto Acavedo

FIRMA

REPORTE DE SERVICIO

Nº **4068**

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit "Alcaldía"	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 5-11-25	FECHA FINAL: 5-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Pasillo sillones Azul				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Casette 24000 BTU	MARCA: Samsung
SERIE:	MODELO: AC124MN4DEH
PRESIÓN: ALTA: ☐	BAJA: ☐
TENSIÓN: 220V	AMPERAJE: ☐
SENSOR TUBERÍA ☐	CAP. BLOWER ☐
CAP. VENT. COND. ☐	CAP. COMPRESOR ☐
REFR. 2410A	
SENSOR COMPRESOR ☐	SENSOR TUBERÍA ALTA ☐
SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas y se toman parámetros (presión - Amperaje) y realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando optimas condiciones

ENTREGADO POR **Alestor Mendez**
TÉCNICO(S) **Eduardo Campo**

AUTORIZADO POR **Sergio Tellez**
SUPERVISOR **GP N°**

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Ernesto Acevedo	CC: 1096232423
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FIRMA EWA	

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº **4082**

Código:	Nº versión:	Fecha:	Página:
FUN - F - 37	10	16/10/2021	1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Dit "Alcaldia"	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 5-11-25	FECHA FINAL: 5-11-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN:	Entrada "vigilante"			
HORA INICIO:	HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	tipo Cassette 2-1000 Btu	MARCA:	Samsung
SERIE:		MODELO:	ACU24MN4DKH
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 220V
SENSOR TUBERÍA	☐	CAP. BLOWER	☐
SENSOR COMPRESOR	☐	CAP. VENT. COND.	☐
		CAP. COMPRESOR	☐
		SENSOR AMBIENTE	☐
		REFR.	12410A
		SENSOR TUBERÍA ALTA	☐
		SENSOR PANEL CONDENSADORA	☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas. Se toman 0 parámetros. (Presión y Amperaje). Se realiza ajuste mecánico. Se instala sensor piezoeléctrico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Wandras para limpieza
Filtro Cassette interior

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en optimas condiciones

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Jairo Mario
caj Pandino

AUTORIZADO POR Sergio Teller
TP N° Supervisor

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: <u>Ernesto Acevedo</u>	CC: <u>1076232413</u>	
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
		FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4081

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bt "Alcaldia" E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 6-11-25 FECHA FINAL: 6-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Gestión empresarial II HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Cassette 24000 Btu MARCA Samsung
SERIE: MODELO AC024MN4DKH
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R134A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas. Se toman parámetros (Presión y Amperaje) Se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se dejó equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Julio Méndez Eduardo Campo

AUTORIZADO POR Sergio Teller SUPVISOR GP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: EQUIPO ENTREGADO: EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
NOMBRE: ERNESTO ACACIO CC: 1096232473
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4080

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit "Alcalde"	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 6-11-25	FECHA FINAL: 6-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: Cuarto eléctrico "Rock"				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: tipo Cassette 24000 Btu	MARCA: Samsung
SERIE:	MODELO: AC024MM 412K14
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐	TENSIÓN: 220V AMPERAJE: ☐
SENSOR TUBERÍA ☐	CAP. BLOWER ☐
SENSOR COMPRESOR ☐	CAP. VENT. COND. ☐
CAP. COMPRESOR ☐	SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐
REFR. 2410A	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas. Se toman parámetros (Presión y Amperaje). Se realiza ajuste mecánico. Suministro e instalación sensor.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza
Sensor a.d. Cassette

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR: Fabron Moya
TÉCNICO(S): Nestor Mendoza

AUTORIZADO POR: Sergio Tellez
TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Ernesto Acevedo	CC: 1096237423
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FIRMA	

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4069

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit "Alcalá" E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº: _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 6-11-25 FECHA FINAL: 6-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL: _____
UBICACIÓN: Recepción

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Cassette 36000 Btu MARCA Samsung
SERIE: _____ MODELO AC036MN402H
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó lavado técnico integral en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas. Se toman parámetros (Presión y Amperaje). Se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja equipo funcionando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio Mejía
Eduardo Campo

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR
FP Nº _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Ernesto Acuña
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: _____
FECHA: 1096232475

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4070

ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS
Certificado



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bif "Alcalde" E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 6-11-25 FECHA FINAL: 6-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: sala de espera HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: tipo Cassette 36000 Btu MARCA Samsung
SERIE: MODELO AC036MN4DKH
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. 2410A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas. Se toman parámetros (presión y Amperaje). Se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

liquidos para limpieza.

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en optimas condiciones

ENTREGADO POR: Julio Mejía
TÉCNICO(S): Fabian m

AUTORIZADO POR: Sergio Tellez
TP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
NOMBRE: Ernesto Acevedo CC: 1096232473

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4076

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Bit "Alcalalía"

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 6-11-25

FECHA FINAL: 6-11-25

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Aire pasillo

Recepción #12

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Tipo Cassette 36000 Btu

MARCA

Samsung

SERIE:

MODELO

AC036MN40KH

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

NORMAL

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se Realiza prueba técnica integral en todo el equipo. Se Revisan Conexiones eléctricas. Se toman parámetros (Amperaje y presión). Se Realiza Ajuste mecánico. Se instala Sensor Aire Casette Inverter.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza Sensor Cassette Inverter

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

José Párrales
Johan Salas

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TPN°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Ernesto Acuña

CC:

1096232422

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4027

Código:

Nº versión:

Fecha:

Página:

FUN - F - 37

10

16/10/2021

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

BIL "Alcaldía"

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 6-11-25

FECHA FINAL: 6-11-25

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Robotica y electronica

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

tipo Cassette 4800 BTU

MARCA

Samsung

SERIE:

MODELO

AC048MN4DKH

PRESIÓN:

ALTA:

☐

BAJA

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

R-410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas se toman parámetros (Presión y Amperaje) se realiza Ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

liquidos para limpieza

OBSERVACIONES

se deja equipo trabajando en optimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio Merino
Michael

AUTORIZADO POR

Sergio Tellez
SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Ernesto Acevedo

CC:

1096232473

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4067

ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
Certification



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit "Alcalalía" E-mail: CELULAR: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: TELÉFONO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 6-11-25 FECHA FINAL: 6-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Calle Shop (Salon Amarillo) HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Cassette 48000 Btu MARCA Samsung
SERIE: MODELO AC098MM4DKH
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. 2410A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas. Se toman parámetros (presión Amperaje) y se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jairo Motta
Jose Polanco
Néstor Mendoza

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR
IP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: 1096232425
NOMBRE: Ernesto Acevedo CC: 1096232425
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4064

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit "Alcaldía" E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 7-11-25 FECHA FINAL: 7-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina Jefe HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Cassette 48000 Btu MARCA: Samsung
SERIE: _____ MODELO: AC048MN4DKH
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR.: _____
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en el equipo. Se Revisan las conexiones eléctricas. Se toman parámetros (Amperaje y presión) Se realiza Ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jose Pallares
Nestor Mendoza

AUTORIZADO POR

Sergio Tellez
Firma SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: _____
NOMBRE: Ernesto Acevedo CC: 1096252473
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: E. Acevedo
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4083

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit "Alcalá" E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 7-11-25 FECHA FINAL: 7-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Prototipado "Salon Naranja"
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: tipo Cassette 48000 Btu MARCA: Samsung
SERIE: _____ MODELO: 41048MM40KH
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR.: R410A
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se Realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se Revisan conexiones eléctricas. Se toman parámetros (Presión y Amperaje) Se Realiza Ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos Para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja el equipo trabajando en optimas condiciones

ENTREGADO POR Jose Pallares
TÉCNICO(S) af Fardino

AUTORIZADO POR Sergio Teller
TP N° _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: EMERSON ACARDO FECHA: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ CC: 1096238425
Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: Emil

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4066

ISO 45001:2018
SEGURIDAD Y SALUD
Certificación



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit "Alcalalía" E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 7-11-25 FECHA FINAL: 7-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Ideación (Salon Rojo) HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Cassette 48000 Btu MARCA: Samsung
SERIE: MODELO: AC098AN41DKH
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. 2413A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas. Se toman 1 parámetro (Amperaje y presión). Se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se dejó equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio Mejía
Néstor Mendoza

AUTORIZADO POR

Sergio Tello
SUPERVISOR
TRN

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Ernesto Acevedo
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: 10/6/23
CC: 232973

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4061

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit "Alcaldía" E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº: _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 7-11-25 FECHA FINAL: 7-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Impresión 3D (Salón Verde)
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Cassette 48000 Btu MARCA Samsung
SERIE: _____ MODELO AC048MN4DK4
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN 220V AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. _____
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se Realiza lavado técnico integral en todo el equipo, Se revisan conexiones eléctricas y se toman parámetros (presión Amperaje) Se Realiza ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Requisitos para limpieza

OBSERVACIONES

Se dejó equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

José Pollores
Néstor Mendoza

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
TP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Ernesto Acevedo
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: _____
CC: 1096232475
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4071

ISO 9001:2015
BASIS VERITAS
Certified



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit "Alcalá"	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 7-11-25	FECHA FINAL: 7-11-25
DIAGNÓSTICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
DESMONTE DE AIRE	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA		
INSTALACIÓN DE AIRE	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: Tecnologías virtuales				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Cassette 48000 BTU	MARCA: SAMSUNG
SERIE:	MODELO: ACO48MN40KH
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐	TENSIÓN: 220V AMPERAJE: ☐
SENSOR TUBERÍA	SENSOR AMBIENTE
SENSOR COMPRESOR	REFR: R410A
CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.
CAP. COMPRESOR	SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza trabajo técnico integral en todo el equipo, se toman parámetros (presión y Amperaje) y se revisan conexiones eléctricas. Se realiza ajuste mecánico suministro e iniciación de servicio Aire a. Cassette Interior

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza
Filtro aire a. Cassette interior

OBSERVACIONES

Se deja trabajando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR: Fabian Macalato
TÉCNICO(S): Jay Fandino

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
SUPERVISOR: YP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Ernesto Acevedo	CC: 1096232473
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FIRMA	

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4219

ISO 9001:2015
PRIMERA VENTAJA
Certificación



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>Talento Humano</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: <u>B/bermeja</u> CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>10-11-25</u>	FECHA FINAL: <u>10-11-25</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: <u>Señora Olga</u>				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>Minisat Dual inverter 9.000W</u>	MARCA: <u>LG</u>
SERIE:	MODELO: <u>VM092C3</u>
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐	TENSIÓN: <u>220V</u> AMPERAJE: ☐
SENSOR TUBERÍA ☐	CAP. BLOWER ☐
SENSOR COMPRESOR ☐	CAP. VENT. COND. ☐
SENSOR TUBERÍA ALTA ☐	CAP. COMPRESOR ☐
SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐	REFR. <u>1410n</u>

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rotura de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (Amperaje y Presiones), lavado de piezas se entrega el equipo trabajando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

requeridos de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Fabian Navelo

AUTORIZADO POR

Sergio Felix

SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: <u>Olga Lucía Vargas G</u>	CC: <u>63.485.927</u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

[Firma]
FIRMA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Talento Humano E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 10-11-25 FECHA FINAL: 10-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina Federica

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 9000 BTU MARCA LG
SERIE: _____ MODELO VM092CB
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN 220 V. AMPERAJE 720 A. SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. R-410
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo, revisión de temperatura, presión, conexionado y ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y shampú

OBSERVACIONES

El equipo queda en correcto funcionamiento

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio Mendoza
Edoardo Campo
Johan Salano

AUTORIZADO POR

Sergio Tellet
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Olga Lucía Torres G. FECHA: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ CC: 63.485.927
Instalaciones del cliente ☐

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4150

ISO 9001:2015
NORMA VERIFICADA
Certificación



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Talento Humano E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 10-11-25 FECHA FINAL: 10-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina Luz Elena

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire acondicionado minisplit 12000 BTU MARCA Samsung
SERIE: _____ MODELO AR12JVSCHWEN
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN 220 V AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. _____
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado integral técnico en todo el equipo, revisión de temperatura, presión, conexión y ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y Shimpi

OBSERVACIONES

El equipo queda en correcto funcionamiento

ENTREGADO POR Julio Mendoza
TÉCNICO(S) Eduardo Campo
John Solano

AUTORIZADO POR Sergio Teller
SUPERVISOR
TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Olga Lucía Torres G. FECHA: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ CC: 63.485.927 Instalaciones del cliente ☐
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

[Firma]
FIRMA

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4120



Código:	Nº versión:	Fecha:	Página:
FUN - F - 37	10	16/10/2021	1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Talento Humano	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 10-11-25	FECHA FINAL: 10-11-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN:	Oficina Diego Martínez			
HORA INICIO:			HORA FINAL:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Aire acondicionado minisplit 18000 BTU	MARCA	LG
SERIE:		MODELO	VM182C7
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN 220 V.
SENSOR TUBERÍA	☐	CAP. BLOWER	☐
SENSOR COMPRESOR	☐	CAP. VENT. COND.	☐
		CAP. COMPRESOR	☐
		REFR.	R-410
		SENSOR TUBERÍA ALTA	☐
		SENSOR PANEL CONDENSADORA	☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Sabón, shimipi e hipoclorito.

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR: Johan Salano
TÉCNICO(S): Julio Mendoza
Eduardo Campo

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFIRMACIÓN
NOMBRE: Olga Lucía Torres G
EQUIPO ENTREGADO: ☐ Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FIRMA: [Firma]

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Talento Humano	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja.
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 10-11-25	FECHA FINAL: 10-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Oficina archivos				

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Aire Acondicionado minisplit 18000 BTU	MARCA	LG
SERIE:		MODELO	VM182C3
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN 220V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR. R-410

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y shimpí

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando correctamente.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S) Eduardo Campo
Julio Mendoza
Johan Salazar

AUTORIZADO POR
TP N° Sergio Teller
SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Olga Lucia Torres G.	CC: 63-485-927
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4118

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Talento Humano			E-mail:	
DIRECCIÓN:				CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja	CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 10-11-25	FECHA FINAL: 10-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Oficina Contratación				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Aire acondicionado 27000 BTU Minsplit		MARCA	L6
SERIE:			MODELO	VM242CE-NC2
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN	220 V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR	SENSOR AMBIENTE
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA		
			REFR.	R-410

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO		CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒		URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado integral técnico en todo el equipo, revisión temperatura, presión, conexionado y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

labón, hipoclorito y shimpi

OBSERVACIONES

Se entrega el equipo funcionando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR TÉCNICO(S)	Eduardo Campo Johan Solano	AUTORIZADO POR	Sergio Teller SUPERVISOR
		TP Nº	

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Olga Lucía Torres G.	CC: 63.485.927
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	

[Firma]
FIRMA

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4087

199 41001-2010
BUREAU VERITAS
Certification



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Bit Alcala
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

E-mail:

CELULAR:

CIUDAD: Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 10-11-25 FECHA FINAL: 10-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Salon azul

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: A.A. Split tipo cassette MARCA Samsung 48000 Btu
SERIE: MODELO AC48MR4DNR
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mta Preventiva

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

trabajo técnico integral en todo el equipo, Revisión de conexiones eléctricas, toma de parámetros, ajuste mecánico, Juntado e instalación sensor dire a. Cassette interior.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

si queda para junta
sensor dire cassette interior

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

John - John S.

AUTORIZADO POR

Sejlo tello
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: ERNESTO Acevedo
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: 1096232473
CC:

Eaf
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4086

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>St Alcalá</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>10-11-25</u>	FECHA FINAL: <u>16-11-25</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: <u>Solo Marroja</u>				
HORA INICIO:	HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>Split Cassette 48000 Btu</u>	MARCA: <u>Samsung</u>
SERIE:	MODELO: <u>ACO48MN4DKA</u>
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐	TENSIÓN: <u>220V</u> AMPERAJE: ☐
SENSOR TUBERÍA ☐	CAP. BLOWER ☐ CAP. VENT. COND. ☐
SENSOR COMPRESOR ☐	CAP. COMPRESOR ☐ REFR. ☐
SENSOR TUBERÍA ALTA ☐	SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mtto preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Trabajo técnico integral en todo el equipo, Revisión de conexiones eléctricas, y toma de parámetros (presión y amperaje) se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR Jhon Pataco
TÉCNICO(S) Juan Melva

AUTORIZADO POR Sergio Teller
SUPERVISOR TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: <u>Ernesto Acevedo</u>	CC: <u>1096232423</u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐	FIRMA: <u>Ent</u>
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4117

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Talento Humano	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja
	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 10-11-25	FECHA FINAL: 10-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Oficina Contratación				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire acondicionado piso-techo 36000 BTU	MARCA: Midea
SERIE:	MODELO: MUE-36CFN1-N
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐	TENSIÓN: 220 V. AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA ☐	CAP. BLOWER ☐ CAP. VENT. COND. ☐ CAP. COMPRESOR ☐ REFR. ☐
SENSOR COMPRESOR ☐	SENSOR TUBERÍA ALTA ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado integral técnico en todo el equipo, revisión temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y shimpi

OBSERVACIONES

Se deja el equipo funcionando correctamente.

ENTREGADO POR TÉCNICO(S)	Edoardo Campo Johan Solano	AUTORIZADO POR	Sergio Tellez SUPERVISOR
		TP N°	

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Olga Lucia Torres G	CC: 63.485.927
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐	FIRMA
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Talento Humano E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 11-11-25 FECHA FINAL: 11-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Segundo piso ave 2 HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado piso techo 48000 BTU MARCA Goodman
SERIE: _____ MODELO MUB-48CR
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN 220 V. AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. _____
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y shimpí

OBSERVACIONES

El equipo queda en correcto funcionamiento.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Johan Solano
Julio Mendoza
Eduardo Campo

AUTORIZADO POR

Sergio Tellet
SUPERVISOR
TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Olga Lúcia Torres G.
EQUIPO ENTREGADO: ☐ Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: _____
CC: 63.485.927

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4119

PSI 42001-2018
BUREAU VERITAS
Certification



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Talento Humano			E-mail:	
DIRECCIÓN:				CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja	CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 11-11-25	FECHA FINAL: 11-11-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN: Segundo piso ave 7				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Aire Acondicionado piso-techo 60000 BTU		MARCA	Midea
SERIE:			MODELO	MUE-60CRN1-N
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN	220 V.
SENSOR TUBERÍA	☐	CAP. BLOWER	☐	CAP. VENT. COND.
SENSOR COMPRESOR	☐	SENSOR TUBERÍA ALTA	☐	SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexionado y ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Hipoclorito, jabón y shimpi

OBSERVACIONES

Equipo entregado funcionando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR: Eduardo Campo
Johan Solano
Jilio Mendoza

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Olga Lucía Torres G.	CC: 63.485.927
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4208



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Talento Humano	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja
	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 11-11-25	FECHA FINAL: 11-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Primer piso aire fondo				
HORA INICIO:			HORA FINAL:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado piso-techo 60000 Btu	MARCA: Midea
SERIE: 412270005T36050160001	MODELO: MUE-60CRN1-N
PRESIÓN: ALTA ☐	BAJA ☐
TENSIÓN: 220V	AMPERAJE: 1,63 A.
SENSOR TUBERÍA ☐	CAP. BLOWER ☐
CAP. VENT. COND. ☐	CAP. COMPRESOR ☐
REFR. ☐	SENSOR AMBIENTE ☐
SENSOR COMPRESOR ☐	SENSOR TUBERÍA ALTA ☐
SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	NORMAL ☒
		URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

amplios

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral. Revisión de temperatura, presión, conexionado y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y shimp.

OBSERVACIONES

El equipo queda funcionando correctamente.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio Mendoza
Eduardo Campo
Johan Solano

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFIRMACIÓN	FECHA:
NOMBRE: Olga Lucia Torres G.	CC: 63485927
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4207

09-4301-2019
PUEBLO NUEVO
BARRANCABERMEJA



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Talento Humano E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 11-11-25 FECHA FINAL: 11-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Entrada

HORA INICIO: _____

HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado piso-techo 60000 BTU MARCA Midea
SERIE: _____ MODELO MUE-60CEN1-N
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN 220 V AMPERAJE 1,63 A. SENSOR AMBIENTE ☐
SENSOR TUBERÍA ☐ CAP. BLOWER ☐ CAP. VENT. COND. ☐ CAP. COMPRESOR ☐ REFR. ☐
SENSOR COMPRESOR ☐ SENSOR TUBERÍA ALTA ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN _____ ESTADO _____ CONFIRMACIÓN _____
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de presión, temperatura, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Sabón, hipoclorito y shimpí

OBSERVACIONES

El equipo se deja funcionando correctamente.

ENTREGADO POR Johan Solano
TÉCNICO(S) Eduardo Campo
Julio Mendoza

AUTORIZADO POR _____

Sergio Teller
SUPERVISOR
TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Olga Lucia Torres G.
EQUIPO ENTREGADO: ☐ Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: 63 485 927
CC: _____
Instalaciones del cliente ☐

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Talento Humano E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 11-11-25 FECHA FINAL: 11-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina jefe.

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado piso-techo 36000 BTU MARCA: Midea
SERIE: 341E79B42011C160160007 MODELO: MUE-36HAPN1-N
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220 V. AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR.: _____
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y shimpí.

OBSERVACIONES

El equipo queda funcionando correctamente

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Johan Solano
Julio Mendoza
Eduardo Campo.

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR
TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Olga Lucia Torres G. FECHA: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 63 48 59 27

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4199

ISO 9001:2015
MANEJO DE CALIDAD
Certificado



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Talento Humano E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 12-11-25 FECHA FINAL: 12-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina Federico

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 9000 BTU MARCA LG
SERIE: _____ MODELO VM092CB
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN 220 V. AMPERAJE 7,20 A. SENSOR AMBIENTE ☐
SENSOR TUBERÍA ☐ CAP. BLOWER ☐ CAP. VENT. COND. ☐ CAP. COMPRESOR ☐ REFR. ☐
SENSOR COMPRESOR ☐ SENSOR TUBERÍA ALTA ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☒	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☐	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐
	MEDIA MARCHA ☒	

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el cambio del motor del blower

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Motor
Jabón, shimpí e hipoclorito.

OBSERVACIONES

Se corrige la falla y el equipo se entrega en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Eduardo Campo
Johan Solano
Julio Mendoza

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Olga Lucía Torres G. FECHA: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ CC: 63.485.927. Instalaciones del cliente ☐
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

[Firma]
FIRMA

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4153



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>Talento Humano</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: <u>Barrancabermeja</u> CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>12-11-25</u>	FECHA FINAL: <u>12-11-25</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: <u>Archivos</u>				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>Aire Acondicionado piso-techo 54000 BTU</u>	MARCA <u>LG</u>
SERIE:	MODELO <u>AUNG54GLAD</u>
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐	TENSIÓN <u>220V.</u> AMPERAJE <u>0,9A.</u> SENSOR AMBIENTE ☐
SENSOR TUBERÍA ☐	CAP. BLOWER ☐ CAP. VENT. COND. ☐ CAP. COMPRESOR ☐ REFR. ☐
SENSOR COMPRESOR ☐	SENSOR TUBERÍA ALTA ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Al hacer mantenimiento preventivo se detecta una falla en uno de los bujes de un motor de blower. Se hace el cambio del buje de manera exitosa y el equipo funciona correctamente.
cambio sensor de motor blower, manguera drenaje

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito, shimpí y el buje, sensores, motor blower, manguera drenaje

OBSERVACIONES

Se deja el equipo funcionando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR Julio Mendoza
TÉCNICO(S) Eduardo Campo
Saban Salano

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: <u>Olga Lucía Torres G</u>	CC: <u>63.485.927</u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐	
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	

[Firma]
FIRMA

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CEAU Alcaldía E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: _____ CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 12-11-25 FECHA FINAL: 12-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Documentadora

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 9000 Btu MARCA: Samsung
SERIE: _____ MODELO: AR09KVSSCWKN
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220 V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

mpkto

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se leuran conexiones eléctricas. Se toman parámetros (Presión y Amperaje). Se realiza Ajuste mecánico. Se le realiza cambio de los amortiguadores del motor blower, amortiguadores para el compresor.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shiny (liquido para limpieza) amortiguadores para motor mini split. Juego de amortiguadores para compresor

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Alestar Mendez
Rose Ballarín

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR
TPNº _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Mario A. Bola
EQUIPO ENTREGADO: _____ Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: _____
CC: 131950067

S. Teller
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Crad. E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 12-11-25 FECHA FINAL: 12-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Jefa Piso 2.

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Minisplit 12.000btu. MARCA Trage
SERIE: _____ MODELO EMF12E
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN 220V AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se le realiza lavado integral en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas se toman parámetros (presión, temperatura) y se ajuste mecánico se realiza cambio de los amortiguadores para motor blower, amortiguadores para el compresor, sensores de la evaporadora.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquido especializado para lavado de A.A. amortiguadores para motor blower, amortiguadores para compresor, sensores

OBSERVACIONES

el equipo quedó OK

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Eduardo campo
Michael Ceballos

AUTORIZADO POR

Sergio Telles
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: YACIO A. BARRA

FECHA:

CC: 131250067

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4099



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>CAN "Alcalda"</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: <u>Barrancabermeja</u> CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>12-11-25</u>	FECHA FINAL: <u>12-11-25</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: <u>Oficina Caracterización</u>				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>Tipo mini Split. 12000 BTU</u>	MARCA: <u>Lennox</u>
SERIE:	MODELO: <u>KF35-12C-6W-E</u>
PRESIÓN: ALTA: ☐	BAJA: ☐
TENSIÓN: <u>220 V.</u>	AMPERAJE: ☐
SENSOR TUBERÍA ☐	CAP. BLOWER ☐
CAP. VENT. COND. ☐	CAP. COMPRESOR ☐
REFR. <u>22</u>	
SENSOR COMPRESOR ☐	SENSOR TUBERÍA ALTA ☐
SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral del equipo completo
Se hacen revisiones de las conexiones eléctricas
Se toman Parámetros (Presión - Amperaje)
Se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja el equipo trabajando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Edgar Campo
Michael Quiroga

AUTORIZADO POR Se-gro Tello
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA: <u>23-11-2021</u>
NOMBRE: <u>MALIO A. Barbo</u>	CC: <u>231850062</u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CRAU Alcantara E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barranquilla CONTACTO: TELÉFONO: CELULAR:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 12-11-25 FECHA FINAL: 12-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Oficina Mano HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 12000 Btu MARCA Midea
SERIE: MODELO EMF121E
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó lavado técnico integral en todo el equipo, se revisan conexiones eléctricas, se toman parámetros (presión y amperaje), se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

liquidos para limpieza

OBSERVACIONES

se dejó equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR Técnico(S) Nestor Mendoza Jhon Solano

AUTORIZADO POR Sergio Teller SUPERVISOR TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD NOMBRE: Mario A. Barba FECHA: 13/10/2021
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 131850062 FIRMA
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4111

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Código: FUN - E - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>CLAV Alcantara</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: <u>Barrancabermeja</u> CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>12-11-25</u>	FECHA FINAL: <u>12-11-25</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: <u>Orientadoras</u>				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>Minisplit 12000 Btu</u>	MARCA: <u>Midea</u>
SERIE:	MODELO: <u>MISAB5-12CRDNT-MPOU</u>
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐	TENSIÓN: <u>220V</u> AMPERAJE: ☐
SENSOR TUBERÍA ☐	SENSOR AMBIENTE ☐
SENSOR TUBERÍA ALTA ☐	SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐
CAP. BLOWER ☐	CAP. VENT. COND. ☐
CAP. COMPRESOR ☐	REFR. <u>R410A</u>

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se revisan las conexiones eléctricas y se ajustan los parámetros (presión y amperaje) se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se dejó equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR Fabian Mendoza
TÉCNICO(S) Fabian Macualo

AUTORIZADO POR Sergio Tellez
TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA: <u>13/05/2022</u>
NOMBRE: <u>MARIO A BOLA</u>	CC: <u> </u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

FIRMA

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CRAU Alcaldeza

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA ☒

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 12-11-25

FECHA FINAL: 12-11-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Oficina "Per ho"

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 12000 BTU

MARCA mirage

SERIE:

MODELO EMF121E

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA:

TENSIÓN

220V

AMPERAJE:

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO ☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo.
Se revisan conexiones eléctricas, se toman
parámetros de presión y amperaje. Se realiza ajuste
mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Alestor Mendoza
Eduardo Campo

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: MARIO A. Garbo

CC: 130850067

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4104

Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CRAI Alcedo E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 12-11-25 FECHA FINAL: 12-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: ABOGADO CRAI HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 12000 BTU MARCA Midea
SERIE: MODELO MSAPB-12CRDNT-NGW
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo, se revisan conexiones eléctricas, se toman parámetros (presión y amperaje) se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Nestor Mendoza
Miguel Quintero

AUTORIZADO POR

Jergio Teller
TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: YOLANDA BARRERA

EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐

FECHA:

CC: 13/08/2006

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4110

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
CERTIFICADO



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CRAU Alcantara

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 12-11-25

FECHA FINAL: 12-11-25

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Ministerio

público

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Minisplit 12000 Btu

MARCA

Nidea

SERIE:

MODELO

MSAFB-12CRONT - N300J

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA:

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo se revisan conexiones eléctricas se toman parámetros (presión y amperaje) se realiza ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Nestor Mendoza
Fabian M.

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Mariana Barba

CC:

131050002

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4115

ISO 9001:2015
BARRANCOERMEJA
Certificado



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CDA Alcaide

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA ☒

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 12-11-25

FECHA FINAL: 12-11-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Otara Juliana

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 12000 BTU

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

MSAB-12CRDM1-MPOW

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA:

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. 2410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL ☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒

EN SERVICIO ☒

URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo.
Se revisan conexiones eléctricas. Se toman parámetros.
(Presión y amperaje) Se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Nestor Mendez
Josa Portales

AUTORIZADO POR

Sergio Teller

TPNº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Mario A. Bello

CC: 42058006

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4107

ISO 9001:2015
CERTIFICACIÓN



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>CLAY Alcalá</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TÉLEFONO:	CIUDAD: <u>Barrancabermeja</u> CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>12-11-25</u>	FECHA FINAL: <u>12-11-25</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: <u>Call Center</u>				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>minisplit 12000 Btu</u>	MARCA: <u>Midea</u>
SERIE:	MODELO: <u>MSAB3-12CRDWT-MP0W</u>
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN: <u>220V</u> AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:	
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR. <u>R410A</u>	
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza labor técnica integral en todo el equipo se revisan conexiones eléctricas y se toman parámetros (presión y amperaje). Se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

liquidos para limpieza

OBSERVACIONES

se deja equipo en optimas condiciones

ENTREGADO POR TÉCNICO(S): <u>Nestor Mendoza</u>	AUTORIZADO POR: <u>Diego Teller</u>
<u>Fandino S.p.</u>	TPNº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA: <u>13/10/2021</u>
NOMBRE: <u>MARIONA SABA</u>	CC: <u>131850062</u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐	FIRMA: <u>[Firma]</u>
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4141

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CRAV "AICACDIA" E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: TELÉFONO: CELULAR:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 13-11-25 FECHA FINAL: 13-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Auditorio

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Piso Techo 60000 BTU MARCA Midea
SERIE: MODELO MUE-60CRU1-N
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220 V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado integral del equipo completo (evaporador - condensador)
Se realiza Revisiónes electricas correspondientes
Se realiza ajuste mecanico, se relleno con gas R410A

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

liquido para limpieza, gas R410A

OBSERVACIONES

El equipo se deja trabajando en optimas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Eduardo Campo
Michael Guboga

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: RAFAEL A. GONZALEZ
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

FECHA: 13-12-2021
CC:

FIRMA

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4142

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 13-11-25	FECHA FINAL: 13-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN:				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	MARCA:
SERIE:	MODELO:
PRESIÓN: ALTA: ☐	BAJA: ☐
TENSIÓN:	AMPERAJE:
SENSOR TUBERÍA ☐	SENSOR AMBIENTE ☐
SENSOR COMPRESOR ☐	SENSOR TUBERÍA ALTA ☐
CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.
CAP. COMPRESOR	REFR.
SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☐	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐
MEDIA MARCHA ☐		

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S)	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE:	CC:
EQUIPO ENTREGADO:	FIRMA
Taller ☐	
Instalaciones del cliente ☐	
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CRAN Alcatel

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA ☒

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 13-11-25

FECHA FINAL: 13-11-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Atención psicosocial cran

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 12000 Btu

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

MSAFB-12RDN1-NQOW

PRESIÓN:

ALTA: ☐

BAJA: ☐

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

2410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL

INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒

EN SERVICIO ☒

URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas y se toman parámetros (presión y amperaje) se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

se dejó equipo funcionando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Alejo Mendez
Sap fandiño

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR
TRNº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: MALIO A. LARA

CC: 13050067

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4105

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CRAV Alcaidia E-mail: CELULAR: DIRECCIÓN: CIUDAD: BARRANCABERMEJA CONTACTO: TELÉFONO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 13-11-21 FECHA FINAL: 13-11-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Cafetería

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: tipo cassette 36000 BTU MARCA LG
SERIE: MODELO ATNQ360ML10
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo se revisan conexiones eléctricas se toman parámetros (presión y amperaje) se realiza ajuste mecánico. cambio bomba de condensado

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza, Bomba de condensado

OBSERVACIONES

se deja equipo trabajando en optimas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Nestor Mendoza
Sebastian Vargas

AUTORIZADO POR

Sergio Tellez
TPW° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: MARCO A. SORBA

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

FECHA:

CC: 131850067

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	CEAV "ALCALDIA"	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 13-11-25	FECHA FINAL: 13-11-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN:	Salon juridico.			
HORA INICIO:			HORA FINAL:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Tipo mini split 12000 BTU	MARCA:	LG Inverter
SERIE:		MODELO:	VM122C7
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 220 V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	AMPERAJE
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR. 2.40 A

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado integral del aire acondicionado,
Se realizan conexiones eléctricas
Se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Algodón para limpieza

OBSERVACIONES

Se dejan trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Edad Correa
Michael Ciroga

AUTORIZADO POR

Sergio Felber

TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: ADELIO A. BAESA

FECHA:

CC: 13/10/2021

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CBAU "ALCALDIA" E-mail: _____
 DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
 TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barranca Bermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°: _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 13-11-25 FECHA FINAL: 13-11-25
 DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
 DESMONTAJE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
 INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL: _____
 UBICACIÓN: Salón Administrativo

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Cassett 36000 BTU MARCA LG INVERTER
 SERIE: _____ MODELO ATNQ546MLE5
 PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN 220 V. AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
 SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. R410A
 SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado Técnico Integral, en todo el equipo se realizan revisiones eléctricas, se toman parámetros (presión y amperaje) se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Eduardo Camp
Jhon Solano

AUTORIZADO POR

Sergio Tellez
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
 NOMBRE: JACIO A. GARCIA
 EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐
 FECHA: 13-11-25
 CC: 1318500 Gx

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	CCC Alcalbiza	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 14-11-25	FECHA FINAL: 14-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN:	Comisaría de familia turno 4			
HORA INICIO:	HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	mini split 12000 btu	MARCA:	lg inverter v
SERIE:		MODELO:	vm122cs
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 220V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	AMPERAJE
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR. R410A

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Atto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Trabajo técnico integral en todo el equipo, revisión de conexiones mecánicas y eléctricas, toma de parámetros.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimpy - Jason ligeros - hipodermico

OBSERVACIONES

Se observó ruido en el motor del blower

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Michelle - Fajon

AUTORIZADO POR

Sergio Fajon
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: <u>Teolva Erika</u>	CC: <u>51692809</u>
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐
	Instalaciones del cliente ☐

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Centro de convivencia con la naturaleza E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Biberneja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 14-11-25 FECHA FINAL: 14-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Sala de juntas HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit de 2.000 Btu MARCA Samsung
SERIE: MODELO AS22TUACN
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN 225 V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. 22
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Quitar de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las 2 máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (Amperaje y presión), lavado de piezas se entrega el equipo funcionando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquido de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Julio M. Brayan Ennis

AUTORIZADO POR Supervisor Sergio J. J. TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: NOMBRE: CC: EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4210

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	CCC	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	B/Barrabera
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA	☒	GARANTÍA	☐	FECHA IN:	14-11-25	FECHA FINAL:	14-11-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐			
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA	☐			
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO	☐	CUAL				
UBICACIÓN:	Iudoyecu En mantenimiento							
HORA INICIO:					HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	MINI SPLIT 12000 BTU	MARCA	SAMSUNG
SERIE:		MODELO	AS727U ALN
PRESIÓN:	ALTA:	BAJA:	TENSIÓN
			220V
			AMPERAJE
			SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER	☐ FUERA DE SERVICIO	☐ MEDIA MARCHA
INSTALACIONES DEL CLIENTE	☒ EN SERVICIO	☒ NORMAL
		☐ URGENTE

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Muto Preventivo No granado

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

lavado integral técnico en el equipo, toma de presión ambiente, temperatura, ajuste mecánico del equipo

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

líquidos especiales de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR: Fabien matoro
TÉCNICO(S): Johan Salano

AUTORIZADO POR: Sergio Telleria
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: Juan Vergara	CC:	92512303
EQUIPO ENTREGADO:	Taller	☐
	Instalaciones del cliente	☒

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4108

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CRAU Alcatel	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 14-11-25	FECHA FINAL: 14-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: lodoteca				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: tipo cassette 36000 Btu	MARCA: LG
SERIE:	MODELO: A1N1036 GML30
PRESIÓN: ALTA: BAJA:	TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA:	CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR:	SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas. Se realizan mediciones (presión y amperaje) se realiza ajuste mecánico. cambio de sensor

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza, sensor

OBSERVACIONES

Se deja equipo funcionando en optimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Alestar Mendez
Jose Fallares

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR
TPN°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Mario A. Gomez	CC: 131 880067
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4151

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COAV "ACCAOIP"	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barranca Bermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 14-11-25	FECHA FINAL: 14-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Oficina administrativa. 1				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Cassette 54000 BTU	MARCA: LG
SERIE:	MODELO: ATN Q54GMLE5
PRESIÓN: ALTA: ☐	BAJA: ☐
TENSIÓN: 220 V	AMPERAJE: ☐
SENSOR TUBERÍA ☐	CAP. BLOWER ☐
CAP. VENT. COND. ☐	CAP. COMPRESOR ☐
REFR. R410A	
SENSOR COMPRESOR ☐	SENSOR TUBERÍA ALTA ☐
SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral.
Se realizan revisiones eléctricas correspondientes.
Se toman parámetros (Presión - Amperaje)
Se realiza ajuste mecánico, cambio de display

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

líquido para limpiar display

OBSERVACIONES

Se deja el equipo en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Elmer Camp
Michael Cárdenas

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: MARCO A. BARRA

CC: 13185000

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

CRAU "ALCALDIN"

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA ☐

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 14-11-25

FECHA FINAL: 14-11-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Oficina administración 2

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

hpo cassette 54000 BTU

MARCA

LG

SERIE:

MODELO

ATNCR646MLES

PRESIÓN:

ALTA: ☐

BAJA: ☐

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

2410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO ☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral.

Se realizan revisiones eléctricas correspondientes

Se toman parámetros (presión - Amperaje)

Se realiza ajuste Mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Agua para limpieza

OBSERVACIONES

Se dejó el equipo en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Eduardo Campo
Barrera

AUTORIZADO POR

Sergio Salas
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Mario A. Gallo

CC:

13180006

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CRAV Alcañalía E-mail: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD: BARRANCABERMEJA CONTACTO: CELULAR:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 14-11-2025 FECHA FINAL: 15-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Orientadoras

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 18000 btu MARCA LG
SERIE: MODELO S1182CD
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R22
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☒ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento correctivo por que el equipo tenía un ruido fuerte.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se le realiza cambio del Aspa del motor de la Condensadora la cual tenía un desgaste y generaba ruido.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Aspa Ventilador Condensadora

OBSERVACIONES

se deja equipo funcionando en optimas condiciones

ENTREGADO POR: Hestor Mendez
TÉCNICO(S): Jose Pultraz

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
TPNº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Rocio A. Baza FECHA: 13/8/2021
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: FIRMA

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CDAV "ALCALDIA" E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 14-11-25 FECHA FINAL: 14-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Salon juridico HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo mini Split Doo BTU MARCA LG Inverter
SERIE: _____ MODELO VM122CF
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN 220 V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. 2410 A
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☒ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☐ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Cambio de motor del Blower

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza cambio del motor del Blower en la evaporadora.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

OBSERVACIONES

Se deja trabajando en optimas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Edwin Campo
Johan Salgado

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR
TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: MARIO A. BALBO

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

FECHA:

CC: 131250062

Instalaciones del cliente ☐

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4227

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Centro de Convención Ciudadana E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: B/hexia CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 16-11-25 FECHA FINAL: 16-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Psico Social turno 2 ediana

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit de 12000 Btu MARCA G122C LG
SERIE: MODELO G122C
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR. R22
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Refina de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las 2 máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (Amperaje y presiones), lavado de piezas se entrega el equipo trabajando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR: Julio M. Brayan Torres TÉCNICO(S) AUTORIZADO POR: Sergio J. Jerez SUPERVISOR TP Nº:

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: 25/11/2025
NOMBRE: Diemar Angarita CC: 63464607
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA:
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4185



Código:	Nº versión:	Fecha:	Página:
FUN - F - 37	10	16/10/2021	1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	ccc de aldia	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 18-11-25	FECHA FINAL: 18-11-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN: oficina 201es #1				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	mini split 12000 BTU	MARCA:	Samsung
SERIE:		MODELO:	AS12TUDCN
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 120V
SENSOR TUBERÍA		CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.
SENSOR COMPRESOR		SENSOR PANEL CONDENSADORA	
		CAP. COMPRESOR	REFR. R22

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

rfpo preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

trabajo técnico integral en todo el equipo. Revisión de conexiones eléctricas, toma de parámetros y se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

chimenea - jazon ligero - hipoclorito

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

[Signature] Michelle Quintero

AUTORIZADO POR

[Signature] Sergio Teller
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Maria P. Arroyave Romero	CC: 63 984 170
EQUIPO ENTREGADO:	FIRMA
Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4228

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Centro de convivencia ciudadana	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	B/bermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 18-11-25	FECHA FINAL: 18-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Psico social turno 2 y 3				
HORA INICIO:			HORA FINAL:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	minisplit de 12.000 BTU	MARCA:	Samsung
SERIE:		MODELO:	AS12TUACU
PRESIÓN:	ALTA ☐	BAJA ☐	TENSIÓN 220V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	
		REFR.	R22

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Reforma de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las 2 máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (Amperaje, Presiones), lavado de piezas se entrega el equipo trabajando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquido de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Bryan Teodoro Mejia

AUTORIZADO POR

Sergio Silva

SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: Diana M. Corredor

EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐

FECHA:

CC:

Instalaciones del cliente ☐

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4230

ESTADO DE SERVICIO
BARRANCABERMEJA
SERVICIO



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Centro de convivencia ciudadana

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

B. Barrancabermeja

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 18-11-25

FECHA FINAL: 18-11-25

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO

☐

CUAL

UBICACIÓN: 62023 Aire 2

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

minisplit de 12.000 Btu

MARCA

Samsung

SERIE:

MODELO

AS12TUACN

PRESIÓN:

ALTA:

☐

BAJA

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

22

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Reparación de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo lavado de las 2 máquinas, se verificaron los parámetros de funcionamiento (Amperaje, presiones), lavado de las piezas se entregó el equipo funcionando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquido de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR

TÉCNICO(S)

Willy M - Gueyón Jans

AUTORIZADO POR

Sergio Jiles

SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

CC:

NOMBRE:

EQUIPO ENTREGADO:

Taller

Instalaciones del cliente

FIRMA

Fernando Cuevas Díaz

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4244

Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Página: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: C.C.C. Alcalde. E-mail: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: CELULAR:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 18-11-25 FECHA FINAL: 18-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Comedor tune 1.

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini-split 12000 Btu/h MARCA Samsung
SERIE: MODELO AS12TUACN
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐ TENSIÓN: 115 V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA ☐ CAP. BLOWER ☐ CAP. VENT. COND. ☐ CAP. COMPRESOR ☐ REFR. ☐
SENSOR COMPRESOR ☐ SENSOR TUBERÍA ALTA ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Con Al equipo le hace falta un filtro de malla.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral del equipo, se lavan las piezas, se realiza ajuste mecánico y se toman parámetros de funcionamiento (presiones y amperaje). El equipo se entrega funcionando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza.

OBSERVACIONES

Se retira nido de insectos que estaban dentro del equipo.

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sebastián V. Say Fandiño AUTORIZADO POR Sergio Lilloz SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD NOMBRE: ANDREA AVILA C. FECHA: 19/10/2021
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 1998667275
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: FIRMAS

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4237

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	C.C.C	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 18-11-25	FECHA FINAL: 18-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN:	Secretaría.			

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Mini-split 12 mil Btu	MARCA:	Samsung
SERIE:		MODELO:	AS12TUA CN
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 115 V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el mantenimiento preventivo a la maquina interior y exterior
Se revisan parametros de funcionamiento (amperaje y presiones).
por ultimo se realiza ajuste mecanico del equipo.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S)	Sebastian Say, Fandiño	AUTORIZADO POR	Sergio Teller
			SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: Cipriano Boga	CC:	
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		

FIRMA

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4335

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: C.C.C. Alcaide	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barranquilla
	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 18-11-25	FECHA FINAL: 18-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: B. b. de co				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split de 18.000 Btu	MARCA: Seno Plus (General)
SERIE:	MODELO: MG118CDSC3
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN: 220V	AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR. R410A	
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo lavado de las 2 máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (Amperaje y Presiones), lavado de piezas se entrega el equipo trabajando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

pedido de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Michelle Fabian Flacado

AUTORIZADO POR

Gerardo Jellon

SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Juan Carlos Parra Buitrago	CC:
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐	FIRMA: Juan Carlos Parra Buitrago
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	C.C.C	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barranca Bermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 19-11-25	FECHA FINAL: 19-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Oficina área de psicología.				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	mini-split 24 mil Btu	MARCA:	midea
SERIE:		MODELO:	MsAG14D-22CFN1-MT6W
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 220V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	AMPERAJE
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR.

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

realizamos lavado integral de las dos máquinas interna y externa, se realiza ajuste mecánico del equipo y finalizamos con la toma de parámetros de funcionamiento (amperaje y presiones)

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sebastian V. Sayfandino

AUTORIZADO POR Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: <u>Hein Tatiana Garas</u>	CC: <u>631555378</u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☒

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Centro de convivencia Ciudadana E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: B/bermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 19-11-25 FECHA FINAL: 19-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Coordinación
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit de 71000 Btu MARCA Midea
SERIE: _____ MODELO MSAPD-21CEFN1-N00w
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN 220 v AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rotura de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las 2 máquinas, se verifican los parámetros de funcionamiento (Amperaje, Presiones), lavado de piezas. Se entrega el equipo trabajando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

lavado de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Walter Grayson Innis

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: _____ FECHA: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ CC: _____
Instalaciones del cliente ☐

Josefina Rojas Dur
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4236

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	C.C.C	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 19-11-25	FECHA FINAL: 19-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Oficina - Luis Fernando				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Mim-split 24000 Btu	MARCA:	Midea
SERIE:		MODELO:	MSA611D-22CRFN1-MTOW
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 220V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	AMPERAJE
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	SENSOR AMBIENTE
		CAP. COMPRESOR	REFR.

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en la máquina interior y exterior, se hace ajuste mecánico al equipo, se revisa parámetros de funcionamiento. (Presiones y Amperaje).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza.

OBSERVACIONES

Se recomienda poner malla a la máquina exterior pues las aves tienen nido en ella.

ENTREGADO POR: Sebastián y Say Fernando

AUTORIZADO POR: Sergio Delgado

TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE:	CC:
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐
	Instalaciones del cliente ☐

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

FIRMA

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4256



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	CCC Alcaldia			E-mail:	
DIRECCIÓN:				CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Bogotá	CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 19-11-25	FECHA FINAL:
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Vigilancia				
HORA INICIO:	HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Minisplit 36.000btu.		MARCA:	Mirage
SERIE:			MODELO:	EIF3610
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN:	220V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR	REFR. 12402
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA		

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO		CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☐	EN SERVICIO ☐		URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo, Revisión de Conexiones eléctricas, toma de parámetros y se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químico especializado para lavado de Aire A.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S): Fabian Aguero, Michael Chuango

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Lairo Sarco	CC:
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

FIRMA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CCC. Alcalá E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barranca/Meja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 19-11-25 FECHA FINAL: 19-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Dikroteca

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Piso techo 48000 BTU MARCA Lennox
SERIE: _____ MODELO LX90CMDO48100P204
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN 220V AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. _____
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Trabajo técnico integral en todo el equipo, revisión de conexiones eléctricas y toma de parámetros. Se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimpy - hipodorito fijos líquidos

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Foglar Michelle Duran

AUTORIZADO POR

Angelo Teller
SUPERVISOR

TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Alvaro Ray Agares FECHA: 32.581.750
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Centro de Convivencia Ciudadana E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja. CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº: _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 19-11-25 FECHA FINAL: 19-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL: _____
UBICACIÓN: Sala de juntas Edilos

HORA INICIO: _____

HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Piso-techo 54.000 btu MARCA LG
SERIE: _____ MODELO AVNG546LLAD
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN 220v AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. _____
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Control no funciona.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el mantenimiento preventivo de la 2 maquinas, Se verifican
parametros de funcionamiento (Amperaje y Presiones), Lavado de
piezas, ajuste mecanico, Se entrega trabajando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza.

OBSERVACIONES

Una de las personas no realiza el mantenimiento completo.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Soyf - Sebastian Vargas

AUTORIZADO POR

Sergio Peltz

SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: _____
NOMBRE: _____ CC: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

Firma: *Sebastian Vargas*
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	CCC	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barranca Bermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 19-11-25	FECHA FINAL: 19-11-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN:	ludoteca			
HORA INICIO:	HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	piso-techo 54.btv.	MARCA	L6
SERIE:		MODELO	AVNR54GUAO
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN 220V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	AMPERAJE
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR.

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las dos máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (Amperaje y presiones), lavado de piezas. Se entrega el equipo trabajando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza.

OBSERVACIONES

La persiana estaba fijado con cinta

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Sebastián Vargas
Santander

AUTORIZADO POR

Sergio Tellez
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Juan Carlos Vargas	CC: 92512302
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: C.C.C. E-mail: CELULAR: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD: Barranca Bermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 19-11-25 FECHA FINAL: 19-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL ☐
UBICACIÓN: Recepcion - V. Gilencio.

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Piso-techo Cooao Btu/h MARCA Midea
SERIE: MODELO Mov-60CN1-N
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220v AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R-410
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado integral del equipo en sus máquinas interior y exterior, hacemos lavado de partes, realizamos su posterior ajuste mecánico, al finalizar revisamos parámetros de funcionamiento (Amperaje y presiones).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sebastian - Say Fandiño

AUTORIZADO POR Sergio Feltus SUPERVISOR TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: GUERO SARCO
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐
FECHA: 91422.220
CC: 91422.220

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4247

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: C.C.C. E-mail: CELULAR: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barranca Bermeja CONTACTO: TELÉFONO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 20-11-25 FECHA FINAL: 20-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL ☐
UBICACIÓN: Puntos vive Digital.

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Piso-techo 60000 Btu/h MARCA Star Light
SERIE: MODELO U60C2083
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN 220V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. 2-22
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☐ EN SERVICIO ☐ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza El Lavado técnico integral en la maquina Interior y Exterior, luego se lavan partes del equipo, se realiza ajuste mecánico del equipo y se toman parámetros de funcionamiento (presiones y amperajes).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR Sebastián - Say TÉCNICO(S)

AUTORIZADO POR Sergio Fellet SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: William Loa A. FECHA: 27-NOV-2025
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 28484111

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4416

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: C.C.C. alcaldía E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: B/bermeja CONTACTO: TELÉFONO: CELULAR:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 20-11-25 FECHA FINAL: 20-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Recepcion principal HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit de 36000 btu MARCA mitsubishi
SERIE: MODELO ELF361Q
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN 220v AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. 242.4
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☐ NORMAL ☐
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza suministro e instalación de Blower de la consola se entrega el equipo funcionando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Blower

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Andrés Maya
Sebastian Vargas

AUTORIZADO POR

Diego Alvez

SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Nivia Vides
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: 17 DIC. 2025
CC: 37934213

Firma

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 20-11-25 FECHA FINAL: 20-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Despacho (Oficina antes de entrar a despacho).
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 18000 BTU MARCA ECOX
SERIE: _____ MODELO EABM018C11B
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN 220 V. AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. _____
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

lavado técnico integral de todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y shimpi

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando correctamente

ENTREGADO POR Eduardo Campo
Michael Arango
Johan Sobino

AUTORIZADO POR Sergio Telles
SUPERVISOR
TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Juan José Armero Patiño FECHA: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA _____
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4170

ISO 9001:2000
BUREAU VERITAS
Certification



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Palacio Municipal

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA ☐

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 20-11-25

FECHA FINAL: 20-11-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Despacho 3

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Mini-split 22000 BTU

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

MSAG11D-22CRFN1-MTDW

PRESIÓN:

ALTA: ☐

BAJA ☐

TENSIÓN

220 V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL ☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO ☒

URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó lavado técnico integral en todo el equipo se revisan conexiones eléctricas, se toman parámetros (presiones y amperajes), se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquido de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jabian Maciel
Johan Solano
Sneider Fandino

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Juan José Amador P.

CC:

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4168

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Palacio Municipal	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 20-11-25	FECHA FINAL:
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: Despacho 1				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: LG mini-split 24000 BTU	MARCA LG
SERIE:	MODELO S24CT
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐	TENSIÓN 220V AMPERAJE
SENSOR TUBERÍA ☐	CAP. BLOWER ☐ CAP. VENT. COND. ☐ CAP. COMPRESOR ☐ REFR. ☐
SENSOR COMPRESOR ☐	SENSOR TUBERÍA ALTA ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado integral en todo el equipo, se revisan conexiones eléctricas, se toman parámetros (presión y amperaje). Se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquido para limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Fabian Manolo
Johan Soloro
Suidmt. Gardino

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR
TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Juan José Armero P.	CC:
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐	FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4169

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Palacio Municipal			E-mail:	
DIRECCIÓN:				CELULAR:	
TELÉFONO:		Ciudad:	Barrancabermeja	CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 20-11-25	FECHA FINAL: 20-11-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN:	Secop			

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	mini-split 22400 BTU		MARCA	Midea	
SERIE:			MODELO	MSAG110-22CRFN1-MTOW	
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN	220 V	AMPERAJE
SENSOR TUBERÍA	☐	CAP. BLOWER	☐	CAP. VENT. COND.	☐
SENSOR COMPRESOR	☐	SENSOR TUBERÍA ALTA	☐	SENSOR PANEL CONDENSADORA	☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO		CONFIRMACIÓN
TALLER	☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE	☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral Entero el equipo, Se revisan Conexiones eléctricas, se toman parámetros (presiones y amperaje) se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquido de limpieza.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR	Fabian + Marcela Johan Solano Sudmit Fandiño	AUTORIZADO POR	Garyo Feltr SUPERVISOR
---------------	--	----------------	---------------------------

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Juan José Amaro P	CC:
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐
Instalaciones del cliente	☐
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	FIRMA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Palacio Municipal E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°: _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 20-11-25 FECHA FINAL: 20-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL: _____
UBICACIÓN: Sala de Juntas

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Mini Split 24000 btu MARCA: Midea
SERIE: _____ MODELO: MSAG11D-22CRPU1-MTOW
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR.: _____
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo, realizando lavado integral en el equipo, toma de presión, emperaje, temperatura y ajuste mecánico del equipo.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químicos especiales de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR: José Ballares
TÉCNICO(S): José Ballares

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
SUPERVISOR
TP N°: _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD: _____ FECHA: _____
NOMBRE: Juan José Arango P. CC: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☒ FIRMA: _____

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4179

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Palacio Municipal	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 20-11-25	FECHA FINAL: 20-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Ariba del barter	HORA INICIO:	HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Mini split 24.000 btu.	MARCA: Midea
SERIE:	MODELO: MSAGMD-22CPFN1-MTOW
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN: 220V	AMPERAJE: 22A
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER
SENSOR COMPRESOR	CAP. VENT. COND.
SENSOR TUBERÍA ALTA	CAP. COMPRESOR
SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR.

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado integral en el equipo toma de presión, temperatura, amperaje y ajuste mecánico del equipo.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químico especiales de lavado Aves A.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S): José Pallasos, Michael Quirós	AUTORIZADO POR: Sergio Teller, SUPERVISOR
---	---

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Juan José Hernández R.	CC:
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FIRMA	

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4194

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certified



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 20-11-25 FECHA FINAL: 20-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Oficina Primera Dama HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 24-000 MARCA: Midea
SERIE: MODELO:
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR.:
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y Shimp.

OBSERVACIONES

Equipo se entrega funcionando

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Michael Mejía JULIO MEJIA AUTORIZADO POR SUPERVISOR TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD NOMBRE: Juan José Amador Patiño FECHA: 10/06/2024
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA:
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 20-11-25 FECHA FINAL: 20-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Despacho primera dama HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 24'000 MARCA LG
SERIE: _____ MODELO _____
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN _____ AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. _____
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexiones

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y shimpí

OBSERVACIONES

El equipo queda funcionando correctamente

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Michael D. Julio Mesa
Johan Sabino
Eduardo Campo

AUTORIZADO POR

Sergio Pellet
SUPERVISOR
TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: Juan José Armero Ariño

EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA:

CC: 1098697627

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4384

10 de agosto 2018
BARRANCABERMEJA
Colombia



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Palacio Municipal			E-mail:	
DIRECCIÓN:					
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja	CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 21-11-25	FECHA FINAL: 21-11-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN: Oficina JEFE Jundica				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	mini split 24000 Btu/h		MARCA	midea	
SERIE:			MODELO	MSA611D-22CLFN1-M10W	
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN	220V	AMPERAJE
SENSOR TUBERÍA	☐	CAP. BLOWER	☐	CAP. VENT. COND.	☐
SENSOR COMPRESOR	☐	SENSOR TUBERÍA ALTA	☐	SENSOR PANEL CONDENSADORA	☐
			SENSOR AMBIENTE		
			REFR.	R-410A	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO		CONFIRMACIÓN
TALLER	☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE	☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral del equipo, lavado de piezas, Ajuste mecánico.
Verificación de parámetros de funcionamiento (Amperaje y presiones).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquido de limpieza.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sebastian Say Fundiro

AUTORIZADO POR

Sergio Feliz
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: <u>Walter Orlando Velásquez Blasco</u>	CC: <u>1096250022</u>	
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐	FIRMA <u>W. V.</u>
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		

REPORTE DE SERVICIO

Nº **4306**

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 21-11-25 FECHA FINAL: 27-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: TICS - Rack (Policia)

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 24000 Btu MARCA: Midea
SERIE: _____ MODELO: MSAG11D-22CRFN1-MTOW
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas. Se toman parámetros (presión y Amperaje) se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Eduardo Ocampo
Brayan Nestor Mendez

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
CP N° _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Juan José Romero P. FECHA: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: _____
FIRMA: _____
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía (Jurídica) E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 21-11-25 FECHA FINAL: 21-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Entrada Recepción

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit MARCA Midea
SERIE: 5412200081627200130012 MODELO MSAG1B-22CRFN1-MTOW
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐ TENSIÓN 220 V. AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. R-410A
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexionado y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Elementos de limpieza

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando correctamente.

ENTREGADO POR Soy Fandiño AUTORIZADO POR Sergio Telleria
TÉCNICO(S) Sohan Solano SUPERVISOR
TP Nº _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Luis Eduardo Velazquez Blanco FECHA: 10/02/2022
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: [Firma]
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldia E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 21-11-25 FECHA FINAL: 21-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Gestión documental jurídica
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: multisplit 24000 Btu MARCA Mirage
SERIE: _____ MODELO EMF267E
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza trabajo técnico integral en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas. Se forman parámetros (tensión y amperaje). Se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

líquidos para limpieza

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio Aguirre

Néstor Mendoza

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
TP N° _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: _____
NOMBRE: Luis Eduardo Velázquez Blanco CC: 1096250022
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: [Firma]
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 21-11-25 FECHA FINAL: 21-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Rock TIC

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 36000 Btu MARCA: Confortfresh
SERIE: _____ MODELO: 1AC-36CSA/22
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR.: _____
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐
	MEDIA MARCHA ☐	

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo.
Se revisan conexiones eléctricas se toman parámetros
(Presión y Amperaje) se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

liquidos para limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR Eduardo Ocampo
TÉCNICO(S) Néstor Méndez
Brayan

AUTORIZADO POR Sergio Tellez
Firma N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Juan José Armero P. FECHA: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: _____
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4177



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Palacio Municipal

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA ☐

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 21-11-25

FECHA FINAL: 21-11-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Sala de Juntas

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo piso techo 36.000btu.

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

MUE-36H RDN1-N

PRESIÓN:

ALTA: ☐

BAJA: ☐

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☐

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☐

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completos.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado integral en todo el equipo, Toma de presión, amperaje y Temperatura, ajuste mecánico del equipo.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Limpieza especial de líquidos.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

José Pallares
Julio Mejía

AUTORIZADO POR

Sergio Tellet
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Juan José Amador

CC:

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente

☒

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4315

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía (Jurídica) E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 21-11-25 FECHA FINAL: 21-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: (Jurídica)

HORA INICIO: _____

HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado piso-techo 36000 BTU MARCA: Midea
SERIE: 5412270005W38210160071 MODELO: MUE-36CRN1-N
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: 1,1 A. SENSOR AMBIENTE ☐
SENSOR TUBERÍA ☐ CAP. BLOWER ☐ CAP. VENT. COND. ☐ CAP. COMPRESOR ☐ REFR. ☐
SENSOR COMPRESOR ☐ SENSOR TUBERÍA ALTA ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexionado y ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Elementos de limpieza

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Soy Fernando
Brayan

AUTORIZADO POR

Sergio Feliz
SUPERVISOR

TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: _____
NOMBRE: Oris Fernando Velásquez Rondon CC: 109620022
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

REPORTE DE SERVICIO

Nº **4216**

EN ASESORIA
BARRANCABERMEJA
Certificación



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 24-11-25 FECHA FINAL: 24-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Despacho Alcalde
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado tipo cassette 36000 BTU MARCA: Midea
SERIE: 341679831081CD10160023 MODELO: MCD-36CRN1-N
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐ TENSIÓN: 220 V. AMPERAJE: 1,4 A. SENSOR AMBIENTE ☐
SENSOR TUBERÍA ☐ CAP. BLOWER ☐ CAP. VENT. COND. ☐ CAP. COMPRESOR ☐ REFR. ☐
SENSOR COMPRESOR ☐ SENSOR TUBERÍA ALTA ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Sabón, hipodermico y limpiapi

OBSERVACIONES

El equipo queda funcionando correctamente

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Michael Quiroga
Eduardo Gaitán
Johan Sobro

AUTORIZADO POR

Sergio Telles
SUPERVISOR
TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Juan José Amoro Patiño FECHA: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: _____
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

Código:
FLIN - E - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcalde E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 24-11-25 FECHA FINAL: 24-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Secretaría jurídica

HORA INICIO: _____

HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: aire acondicionado Tipo Piso Techo (6000 BTU) MARCA Midea
SERIE: _____ MODELO MUE-60 CRN1-N
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN 220-V AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. 470 g
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rutina de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las maguinas, se verifican los parámetros de funcionamiento (amperaje, presión) lavado de piezas se entrega el equipo funcionando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

liquido de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Eduardo - Bragan

AUTORIZADO POR

Sergio Teller

SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Luis Fernando Velásquez Blanco

CC:

1096250022

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

Las V.

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4295

Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Página: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: P. P. D. D. DIRECCIÓN: E-mail: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 24-11-25 FECHA FINAL: 24-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL ☐
UBICACIÓN: Contabilidad

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Split 750.000 BTU MARCA: Comfort Frost
SERIE: MODELO: UMX 750V21 - 000000 CN
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR.
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACION
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☐ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rutina de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo lavado de las máquinas
Se verifican parámetros de funcionamiento (Amperaje, Presiones) lavado de piezas
Se entrega el equipo funcionando suministrando instalación (contactor trifásico a 24V, control de
Presión 24V P19, juego de amortiguadores para compresor, relé térmico trifásico de 37 a 50A,
Relé a 24V con base, temporizador de 0 a 5 min, transformador de 220 a 24V

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquido de limpieza Rec. térmico trifásico 37A 50A
Contactor trifásico a 24V Relé a 24V con base
Control de Presión 24V P19 Temporizador de 0 a 5 min
Juego de amortiguadores para compresor Transformador de 220 a 24V

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sebastian, Nostro, say, Jairo, Bryan AUTORIZADO POR Sergio Telleria SUPERVISOR TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Luis Eduardo Velazquez Blonco FECHA: 10/02/2022
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>Akaldia</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: <u>Barranca/Mejía</u> CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>24-11-25</u>	FECHA FINAL: <u>24-11-25</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: <u>tesorería</u>				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>tipo paquete 18T</u>	MARCA: <u>Comfortfresh</u>
SERIE:	MODELO: <u>VM2X180VR1-000006CN</u>
PRESIÓN: ALTA: <u>220 PSI</u> BAJA: <u>75 PSI</u>	TENSIÓN: <u>220V/3F</u> AMPERAJE: <u>38 A</u> SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER
CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
REFR. <u>R410A</u>	
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA
SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mto Preventivo del equipo, lavado de serpentines unidad interior y exterior, medición de parámetros: Amperaje Presión alta y baja, minutos e instalación filtro para polvo, cambiar tuitauro a 24V, juego de amortiguadores para compresor, repleta a 24V con base, temporizador de 0 a 5 min

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Chimney - Hipoclorito - Jabón líquido
Filtro para polvo - temporizador tuitauro a 24V - juego de amortiguadores para compresor - repleta a 24V con base - temporizador de 0 a 5 min

OBSERVACIONES

El equipo se encuentra bajo de refrigerante

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio Mejía - Fajardo

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: <u>Ana Maria Gomez S</u>	CC:
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4296

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcalde	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barranquilla
	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 24-11-25	FECHA FINAL: 24-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Alameda				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Inyección Bocas UTO	MARCA: Comfort Frost
SERIE:	MODELO: UMAX 750 VVT - 000000 CW
PRESIÓN: ALTA ☐	BAJA ☐
TENSIÓN: 220V	AMPERAJE:
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER
SENSOR COMPRESOR	CAP. VENT. COND.
	CAP. COMPRESOR
	REFR.
	SENSOR TUBERÍA ALTA
	SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Refina de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el propuesto mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas se verifican parámetros de funcionamiento (compresor, válvulas) lavado de filtros se entrega el equipo funcionando. Suministro e instalación robotex msc. contactor trifásico a 24v, relevo a 24v en base, temporizador de 0 a 5 min, transformador de 220 a 24v, vigilante de tensión trifásico, termostato de 2 etapas.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Requisito de limpieza - temporizador de 0 a 5 min
Aumento técnico (Robotex) MTL - transformador de 220 a 24v
Contactor trifásico a 24v - vigilante tensión trifásico
Relevo a 24v en base - termostato 2 etapas

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Julio, soy, Sebastian, Mario, Bryan

AUTORIZADO POR Sergio Teller
TP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Maria Eugenia Rodriguez	CC: 37924893
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Palacio municipal			E-mail:	
DIRECCIÓN:					
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja	CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 24-11-25	FECHA FINAL: 24-11-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐ CUAL		
UBICACIÓN:	Oficina Judicial			
HORA INICIO:	HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Piso-techo		MARCA:	Midea	
SERIE:			MODELO:	MUE-60CLN1-N	
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN:	220V	AMPERAJE:
SENSOR TUBERÍA	☐	CAP. BLOWER	☐	CAP. VENT. COND.	☐
SENSOR COMPRESOR	☐	SENSOR TUBERÍA ALTA	☐	SENSOR PANEL CONDENSADORA	☐
REFR.	R-410 A				

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO		CONFIRMACIÓN
TALLER	☐	FUERA DE SERVICIO	☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE	☒	EN SERVICIO	☐
		MEDIA MARCHA	☐
		URGENTE	☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Fallo en trabajo de la Evaporadora.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza Cambio de la tarjeta de la Evaporadora.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Tarjeta.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Johan - Sergio Gándara

AUTORIZADO POR

TP Nº

SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: <u>Luis Fernando Velásquez Blanco</u>	CC: <u>1096250022</u>	
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐	FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4172



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Prensa (Alcaldía)	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 25-11-2025	FECHA FINAL: 25-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Oficina doc. Wilmer - Rosana.				

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 12000 BTU	MARCA LG
SERIE:	MODELO VM122CE-NB3
PRESIÓN: ALTA: 3100 kPa BAJA: 1655 kPa	TENSIÓN 220 V. AMPERAJE 5,8 A. SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER
CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
REFR. R-410	
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA
SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado integral técnico en todo el equipo. Revisión de parámetros (temperatura, presión, tensión, conexión y ajuste mecánico).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y shimpí

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR Edwardo campo
TÉCNICO(S) Johan Solano

AUTORIZADO POR Sergio Tellez
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Sandra Cortinez
EQUIPO ENTREGADO: ☐ Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

Sandra Cortinez
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4223

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Prensa (Alcaldía)	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja.
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 25-11-25	FECHA FINAL: 25-11-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN: Oficina jefe de prensa				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Aire Acondicionado minisplit 12000 BTU	MARCA	LG
SERIE:		MODELO	VM122CE-NB3
PRESIÓN:	ALTA: 3100 kPa	BAJA: 1655 kPa	TENSIÓN: 220 V
AMPERAJE:	5,8 A	SENSOR AMBIENTE	
SENSOR TUBERÍA		CAP. BLOWER	
CAP. VENT. COND.		CAP. COMPRESOR	
REFR.	R-410A		
SENSOR COMPRESOR		SENSOR TUBERÍA ALTA	
		SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER	☐	FUERA DE SERVICIO
INSTALACIONES DEL CLIENTE	☒	EN SERVICIO
	☐	MEDIA MARCHA
	☐	NORMAL
	☐	URGENTE

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Hipoclorito, sumpi y jabón.

OBSERVACIONES

El equipo queda funcionando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR TÉCNICO(S)	Johan Solano Eduardo Campo	AUTORIZADO POR	Sergio Teller SUPERVISOR
		TP N°	

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: Sule	CC:	
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
		FIRMA
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		

REPORTE DE SERVICIO

Nº **4173**

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certificado



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Prensa (Alcaldía)	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 25-11-25	FECHA FINAL: 25-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Área de producción				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 22000 BTU	MARCA	MODELO VM242CE-NC2
SERIE:		
PRESIÓN: ALTA: 3100 kPa BAJA: 1655 kPa	TENSIÓN 220V	AMPERAJE 9,10 A.
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión temperatura, presión, conexionado y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, shimpí e hipoclorito

OBSERVACIONES

El equipo se queda funcionando correctamente.

ENTREGADO POR TÉCNICO(S): Eduardo Camacho Johan Sobano	AUTORIZADO POR: Sergio Teller SUPERVISOR TP N°
---	---

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Sandra Cortinez	CC:
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Prensa (Alcaldía)	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja
	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 26-11-25	FECHA FINAL: 26-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Sala de alocución				
HORA INICIO:			HORA FINAL:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 22000 BTU	MARCA: LG
SERIE: 411HAE500230	MODELO: VM242CE-WC2
PRESIÓN: ALTA: 3100 kPa	BAJA: 1655 kPa
TENSIÓN: 220 V.	AMPERAJE: 9,10 A.
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER
CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
REFR. R-410A.	
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA
SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, amperaje, presión, conexionado y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y shimpí.

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando en perfectas condiciones

ENTREGADO POR: Johan Sotano
TÉCNICO(S): Eduardo Campo

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Sandra Cortinez	CC:
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FIRMA	

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4224

CD 42881 2018
BARRANCABERMEJA
COLOMBIA



Código:	Nº versión:	Fecha:	Página:
FUN - F - 37	10	16/10/2021	1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Prensa (Alcaldía)	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 26-11-25	FECHA FINAL: 26-11-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN:	Recepción			

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Aire Acondicionado mmsplit 24000 BTU	MARCA	Midea
SERIE:		MODELO	MSAG11D-22CAFN1-MTOW
PRESIÓN:	ALTA: 3.79 MPa	BAJA: 2.34 MPa	TENSIÓN: 220 V.
SENSOR TUBERÍA		CAP. BLOWER	
SENSOR COMPRESOR		CAP. VENT. COND.	
		CAP. COMPRESOR	
		REFR.	R-410A
		SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER	☐	FUERA DE SERVICIO ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE	☒	EN SERVICIO ☒
		MEDIA MARCHA ☐
		NORMAL ☒
		URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

mpletos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y Shimpí

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando perfectamente

ENTREGADO POR: Eduardo Campo
Johan Silano

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Sandra Cortez P.
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐

FECHA:
CC:
Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4137

Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Prensa (Alcalde) E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CELULAR: TELÉFONO: CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 26-11-25 FECHA FINAL: 26-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Área de diseño

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado piso-techo 54000 BTU MARCA LG
SERIE: MODELO AVNQ54BLAO
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220V AMPERAJE 0.9 A. SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR.
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexionado y ajuste mecánicos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón hipoclorito y shimpí

OBSERVACIONES

Se entrega equipo funcionando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR Técnico(s) Eduardo Campo Johan Solano AUTORIZADO POR Sergio Tellez SUPERVISOR TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD NOMBRE: Sandra Castañeda FECHA: CC: EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4292

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>PRENSA alcaldía.</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: <u>Barranca Bermeja</u> CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>27-11-25</u>	FECHA FINAL: <u>27-11-25</u>
DIAGNÓSTICO	☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☒	
DESMONTE DE AIRE	☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA	☐	
INSTALACIÓN DE AIRE	☐ OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: <u>Area de producción.</u>	HORA INICIO: HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>Mini Split 24.000 BTU</u>	MARCA: <u>LG</u>
SERIE:	MODELO: <u>UM242CG-WC2</u>
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN: AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:	
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR. <u>R410A</u>	
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

No falla

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Realizo cambio de gases de la tubería al equipo que lo funcionado, manguera de escape, motor swing

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Arnes, manguera escape, motor swing.

OBSERVACIONES

El equipo quedó ok

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Soy F Sebastian Vargas

AUTORIZADO POR Bergio Tellez

TP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: Scandra Cortinez P.

EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA:

CC:

Instalaciones del cliente

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4144

ISO 45001:2018
SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD
CERTIFICADO



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Prensa Alcaldía "CPC" E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº: _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 27-11-25 FECHA FINAL: 27-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL: _____
UBICACIÓN: Gerencia de prensa.

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 24000 Btu MARCA LG
SERIE: _____ MODELO VM242CE
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA 1150PSI TENSIÓN 220V AMPERAJE 8.9 SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☐	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Equipo NO enfria

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se encuentra equipo con carga de refrigerante en 80 PSI. Se procede a realizar el cambio y de GAS. Se recarga el equipo nuevamente y se deja en 150 PSI.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Gas Refrigerante R410A

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR: Nestor Mendez
TÉCNICO(S): Fabian Navarro

AUTORIZADO POR: Sergio Teller.
SUPERVISOR
TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Sandra Cortina x FECHA: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: _____
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4253

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certified



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>Infraestructura</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO: <u>Solo de Santa Magdalena</u>	CIUDAD: <u>Barrancabermeja</u>
CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>1-12-25</u>	FECHA FINAL: <u>1-12-25</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN:				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>Mini Split 24000 Btu</u>	MARCA: <u>Midea</u>
SERIE:	MODELO: <u>MSA611D-22CRFNL-MTOW</u>
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐	TENSIÓN: <u>220 V</u>
SENSOR TUBERÍA ☐	AMPERAJE: ☐
SENSOR COMPRESOR ☐	SENSOR AMBIENTE ☐
CAP. BLOWER ☐	CAP. VENT. COND. ☐
CAP. COMPRESOR ☐	REFR. ☐
SENSOR TUBERÍA ALTA ☐	SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verifica parámetro de funcionamiento (ampereaje, presiones), lavado de partes, se entrega el equipo trabajando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

líquidos de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S): Julio Mejía, Bryan Ibarra, Michael Quiroga

AUTORIZADO POR: Sergio Telleria
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA: <u>04/12/2025</u>
NOMBRE: <u>CAMILO A. DE VILA</u>	CC: <u>1098639507</u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Infraestructura			E-mail:	
DIRECCIÓN:				CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja	CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 1-12-25	FECHA FINAL: 1-12-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Sala de Juntas Maquinaria				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Mini Split 24000 Btu		MARCA:	L.G.	
SERIE:			MODELO:	SP242CM	
PRESIÓN:	ALTA:	BAJA:	TENSIÓN:	220V	AMPERAJE:
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR	REFR.	R22
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA			

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO		CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐		URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verifica parámetros de funcionamiento (ampereaje, presiones), lavado de partes, se entrega el equipo trabajando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

liquidados de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio Mejia, Michael Antigua
Roberto Lora

AUTORIZADO POR

Sergio Peller
SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	04/12/2025
NOMBRE: CARILLO A. DE VILA	CC:	1098639501
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

infratec

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 1-12-25

FECHA FINAL: 1-12-25

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: capataz climaco

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Refr mini split 24000 BTU

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

MSAG77D-22 C/PNT mto

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

470

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☐

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rotura de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (compresor, presión), lavado de filtros, se entrega el equipo funcionando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Requiere de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Brayan J y Julio Mejía

AUTORIZADO POR

Seigio Teller

TP Nº

SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

04/12/2024

NOMBRE:

CAMILLO A. DE VILA A.

CC:

1098634501

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4287

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Infraestructura	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 1-12-25	FECHA FINAL: 1-12-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Oficina Miriam				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Aire Acondicionado minisplit 12000 BTU	MARCA:	LG
SERIE:	ME262934203	MODELO:	9122CA
PRESIÓN:	ALTA: ☐ BAJA: ☐	TENSIÓN:	220 V.
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR. R22

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexionado y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Sabón, hipoclorito y shimpi

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando correctamente.

ENTREGADO POR	Johan Solano	AUTORIZADO POR	Sergio Teller
TÉCNICO(S)	Edwardo Campo		SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	04/12/2025
NOMBRE: CAMILO A. DE VILA A.	CC:	1098639501
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4249

13045001.2010
BUREAU VERITAS
Certification



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barrancabermeja

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA ☐

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 1-12-25

FECHA FINAL: 1-12-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Oficina HSE

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 42000 BTU

MARCA

Incluse

SERIE:

MODELO

IND - MS 723122cm

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

TENSIÓN

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

470

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO ☐

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Reforma de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo. Lavado de las máquinas. Se verifican parámetros de funcionamiento (compresor, presión), lavado de partes de piezas. Se entrega el equipo funcionando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

OBSERVACIONES

Ligero de limpieza

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio M. Bryson - mms

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

04/12/2025

NOMBRE: CAMILLO X. DE VILA A.

CC:

1098639587

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Infraestructura

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barranca Bermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA ☐

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 1-12-25

FECHA FINAL: 02-12-5

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN:

Oficina

autopavimentación

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

mini split 12000 Btu/h

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

MSA611B-11C25N1-M10W

PRESIÓN:

ALTA ☐

BAJA ☐

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO ☒

☐

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

no había control.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó lavado técnico integral al equipo mini-split, En su máquina exterior e interior, lavado de piezas, Ajuste mecánico, Se tomaron parámetros de funcionamiento. (Presiones y Amperaje).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Sebastian / Soy Pandiro
Jose Páez

AUTORIZADO POR

Sergio Tellez

SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

04/12/2021

NOMBRE:

Manuel C. Paz Plata

CC:

3772438

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4285

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: B/bermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA ☒

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 1-12-25

FECHA FINAL: 1-12-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Sala de fuentes maquinaña

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Minisplit de 12000 Btu

MARCA: Midea

SERIE:

MODELO: MSATB-17CRN1-BC1

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA:

TENSIÓN

115

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL ☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

EN SERVICIO ☒

URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo llevado de las 2 máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (Amperaje y presiones), lavado de piezas. Se entrega el equipo trabajando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

José M. - Brayan - mms

AUTORIZADO POR

Sergio Peller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA: 04/12/2025

NOMBRE: CAMILO A. DE VILA A.

CC: 1098634507

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Industria 1014 E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 1-12-25 FECHA FINAL: 1-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Puerta 4

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 12000 BTU MARCA: Inclot
SERIE: _____ MODELO: IND-m312R2020w
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220 AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. 470
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Reparación de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas se verifican parámetros de funcionamiento (compresor, presiones), lavado de filtros se entrega el equipo funcionando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

llegado de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR: Brayan Tami
TÉCNICO(S): Fabian Macule

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
TP Nº: _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: CAMILO A. DEVIA A. FECHA: 04/12/2025
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 1048639501

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4263

Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 2-12-25 FECHA FINAL: 2-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Area técnica 1

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 22000 BTU MARCA Midea - 22CBFN1-MTOW
SERIE: MODELO MSAG11D
PRESIÓN: ALTA: 550 PSI BAJA: 340 PSI TENSIÓN: 220 V. AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R-410A.
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión temperatura, presión, conexión y ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Elementos de limpieza.

OBSERVACIONES

El equipo queda funcionando correctamente

ENTREGADO POR Eduardo Campo
TÉCNICO(S) Carlos Fandiño
Johan Solano

AUTORIZADO POR Sergio Tellez
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Manam Diaz Plata
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐
FECHA: 04/12/2025
CC: 37727438

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4288

100-43001-2010
BUREAU VERITAS
Certificación



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 2-12-25 FECHA FINAL: 2-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina defa

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit MARCA: Midea
SERIE: 54122000B1G27200130013 MODELO: MSAG11D-22CWFN1-MTOW
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220 V. AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. R410A.
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN: _____ ESTADO: _____ CONFIRMACIÓN: _____
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de parámetros como voltaje, temperatura, presión
conexión, tarjetas electrónicas y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, Shimpí e hipoclorito.

OBSERVACIONES

El equipo queda funcionando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR: Eduardo Campo
TÉCNICO(S): Johan Solano

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
TP N°: _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: CARILLO A. DFLIA A. FECHA: 03/12/2025
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 9098634567

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4304



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infratectura DIRECCIÓN: E-mail: TELÉFONO: CIUDAD: Bogotá CELULAR: CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 2-12-25 FECHA FINAL: 2-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Oficina reparación de mantenimiento HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit de 24.000 Btu MARCA LG
SERIE: MODELO SJ242CD
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN 220V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R22
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN TALLER ESTADO CONFIRMACIÓN
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO URGENTE ☐

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

falla de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las 2 máquinas se verifican parámetros de funcionamiento (amperaje y presiones) lavado de piezas se entrega el equipo trabajando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

líquido de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S)

Brayan J. Julio Mejía

AUTORIZADO POR

TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: CAMILO A. DE VILA A. FECHA: 04/12/2025
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

[Firma]
FIRMA

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4243

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura aledaña
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

E-mail:

CIUDAD: Barrancabermeja

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA ☐

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 2-12-25

FECHA FINAL: 2-12-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Oficina Electricista - Construcción

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini-split 24000 Btu

MARCA: Midea

SERIE:

MODELO: MSAG71D-22CRFN1-170W

PRESIÓN:

ALTA: ☐

BAJA: ☐

TENSIÓN: 230 V

AMPERAJE:

SENSOR AMBIENTE: ☐

SENSOR TUBERÍA: ☐

CAP. BLOWER: ☐

CAP. VENT. COND.: ☐

CAP. COMPRESOR: ☐

REFR.: ☐

SENSOR COMPRESOR: ☐

SENSOR TUBERÍA ALTA: ☐

SENSOR PANEL CONDENSADORA: ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER ☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL ☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒

EN SERVICIO ☒

URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral del equipo mini-split de la máquina interior y Exterior, se realiza el lavado de piezas del equipo y su ajuste mecánico, posteriormente se revisan parámetros de funcionamiento (presiones y amperaje).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sebastian - Say Pardini

AUTORIZADO POR Sergio Callez
TPNº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA: 04/12/2025

NOMBRE: CAMILLO A. DE LA A.

CC: 1098629501

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4251

Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 2-12-25 FECHA FINAL: 2-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Carafaz Maquinaria

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Mini Split 22000 Btu MARCA: Aidea
SERIE: _____ MODELO: MSAG11D-22CRFNL-MTOW
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. 410
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☐ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verifica parámetros de funcionamiento (amperaje, presiones), lavado de partes, se entrega el equipo trabajando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

liquido de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio Mera Bryan Inas
Michael Quiroga

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: CAMILLO A. DÍAZ A. FECHA: 04/12/2025
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 1048639507

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4254

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN
Certificado



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: _____ CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 2-12-25 FECHA FINAL: 2-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Recepción de infraestructura

HORA INICIO: _____

HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Piso techo 36000 Bto MARCA: Midea
SERIE: _____ MODELO: MUE-36HRDNL-N
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220. V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR.: _____
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☐ EN SERVICIO ☐ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DE FALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verifica parámetros de funcionamiento (amperaje, presiones), lavado de partes, se entrega el equipo funcionando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

líquidos de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Sebastián Bargas
Michael Arango

AUTORIZADO POR

Sergio Peltz
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: Miriam Ochoa P

EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: 04/12/2025

CC: 37464938

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

FIRMA

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 2-12-25 FECHA FINAL: 2-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina Técnica II

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo PISO techo 3600BTU MARCA _____
SERIE: _____ MODELO MUE-36A20N1-N
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN 220 V AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. 410 A
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

lavado integral técnico en todo el equipo revisión temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabon, hipoclorito y shimipi

OBSERVACIONES

Se deja el equipo funcionando correctamente

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Eduardo Campo / Bryan Imito
Johan Salano

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Manam (Chaz P.)
EQUIPO ENTREGADO: _____

FECHA: 04/12/2021
CC: 31727438
Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

Manam (Chaz P.)
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4286

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN
Certificado



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

E-mail:
CELULAR:
CONTACTO:

CIUDAD: Barrancabermeja

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 2-12-25 FECHA FINAL: 2-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Autoparimentación

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado piso-techo 36000 Btu MARCA Midea
SERIE: 341E798470121060160019 MODELO MUE-36CRN1-N
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN 220 V AMPERAJE 3,1 A SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR.
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexionado y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Equipo de limpieza.

OBSERVACIONES

El equipo queda funcionando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Eduardo Campo
Johan Solano

AUTORIZADO POR

Sergio Tellez
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Manam C. Diaz
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: 04/12/2025
CC: 37777438

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



FUNITEL
Servicio al Cliente y Mantenimiento

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4221

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Infraestructura

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 2-12-25

FECHA FINAL: 2-12-25

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Grupo de parques (Capataz Yamile)

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Aire Acondicionado minisplit 24000 BTU

MARCA

Midea

SERIE:

5412200081627200130070

MODELO

MSAG110-22CRFN1-MTDW

PRESIÓN:

ALTA: 550 PSI

BAJA: 320 PSI

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

NORMAL

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión temperatura, presión, conexionado y ajuste mecánicos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Sabón, shimpí e hipoclorito

OBSERVACIONES

El equipo queda funcionando

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Bryan Amis
Johan Solano
Michael Arango

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

04/12/2025

NOMBRE: CAMILO A. DÍAZ A.

CC:

1048639507

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4289

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura Alcaldía E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 3-12-25 FECHA FINAL: 3-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina Electricistas

HORA INICIO: _____

HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire acondicionado Tipo Ventana MARCA Gold Star
SERIE: _____ MODELO GA-183 FC - 18000 BTU/H
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN 220V AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. _____
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN _____ ESTADO _____ CONFIRMACIÓN _____
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Se tiene control

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral del equipo tipo ventana, se hace lavado de piezas, lavado de serpentines, posteriormente armado y ajuste mecánico. Verificación de parámetros (Amperaje).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquido de limpieza.

OBSERVACIONES

Atención directa, conectándolo al toma corriente.

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sebastianit Say Panduro

AUTORIZADO POR Sergio Leliez
TP Nº _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: CAMILLO A. JFUIA FECHA: 04/12/2025
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 1098634507

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4260

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: B. Bermejo CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 3-12-25 FECHA FINAL: 3-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Sala de servidores maquinaria

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Minisplit de 12000 Btu MARCA LG
SERIE: _____ MODELO SL182CM
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN 220 AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. R22
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

ninguno

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento correctivo cambiando aislante térmico a tubería de cobre

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Arbatero, cinta vinilo

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Brayan Ennis
José Palacios

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: CAMILLO A. DEVLIA A.

FECHA: 04/12/2025

CC: 1098639501

EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4303

Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Bhermala CELULAR: TELÉFONO: CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 3-12-25 FECHA FINAL: 3-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Oficina de reparación de mantenimiento HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minsplit de 24000 Btu MARCA LG
SERIE: MODELO S5242CD
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220v AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. p-22
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☐ EN SERVICIO ☐ NORMAL ☐
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

mglo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mantenimiento correctivo, se realizó cambio de aspa de motor de la condensadora

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

aspa

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Julio Mejía Asesor Técnico AUTORIZADO POR Sergio Keller SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: 04/12/2025
NOMBRE: CAYILLO A. DUVIA A. CC: 1098639507
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4262



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Página: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barranquilla CELULAR: TELÉFONO: CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 3-12-25 FECHA FINAL: 3-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Ciego de parques capataz yamile
HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 24.000 Btu MARCA: midea
SERIE: MODELO: MSAG110-22CBFT-MTDW
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR. R410a
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

mpleto

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento correctivo y cambio aislante termico de la tubería de la consola

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Barranquilla, Ciego de parques capataz yamile

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S)

Bryan Innis - Julio Mejia

AUTORIZADO POR

Sergio Leal

SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Camilo A. De la A. FECHA: 04/12/2025
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐
CC: 1098634501

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: B/bermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 3-12-25 FECHA FINAL: 3-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina de reparación de mantenimiento
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minsplit de 24.000 Btu MARCA LG
SERIE: _____ MODELO 9J242C0
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN 220 V AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. R490v
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento correctivo se realiza cambio de capicador de consola y reajuste de gas refrigerante

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

gas refrigerante, capicador

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jairo Mejia
Fabian Macalo

AUTORIZADO POR

Sergio Tello
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: CAMILLO A. DE VILA A. FECHA: 04/12/2025
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 1098639507

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4261



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Infraestructura	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Buenaventura
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 3-12-25	FECHA FINAL: 3-12-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: Sala de juntas maquinaria				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	mini split 24.000 btu	MARCA:	Midea
SERIE:		MODELO:	MSAG170-22C(RFN)-MTOW
PRESIÓN:	ALTA: ☐ BAJA: ☐	TENSIÓN:	220
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR. R420a

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

nglato

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

mantenimiento correctivo se realizó cambio de aislante termico a tubería de cobre de la consola

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Rebater, cinta vinilo

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Bryan Ennis
Jose Pallares

AUTORIZADO POR

Sergio Telleria
SUPERVISOR

TPN°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	04/12/2025
NOMBRE: CAMILO A. DEUIA A.	CC:	1098639501
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4134

Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura "Alcaldía" E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 3-12-25 FECHA FINAL: 3-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Grupo de Construcción HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 24000 Btu MARCA Midea
SERIE: MODELO MSAG11D-22CRFN1-M10W
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☒ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☐ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Equipo No entra o fuera de servicio.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza Cambio en Ambas tarjetas (Evaporadora y Condensadora)
Se realiza Cambio del Motor y Ventilador Condensadora y
Se deja equipo trabajando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

02 Tarjetas electronicas (Evaporador y Condensador)
01 Motor Ventilador Condensadora

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR Técnico(s) Nestor Mendoza
Michael Durango

AUTORIZADO POR Sergio Teller
SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: NOMBRE: ELIAS A RAMIREZ * CC: EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4242

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa matriz alcaldía E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barranca Bermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 4-12-25 FECHA FINAL: 4-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Ofic. Sala de emprendimiento HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 12000 Btu/h MARCA midea
SERIE: MODELO MSABB-12CRDN1-MPOW
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐ TENSIÓN 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR.
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral del equipo mini split, máquina Interior y Exterior, se lavan piezas del Equipo, ajuste mecánico y se Revisan parámetros de funcionamiento (Presiones y Amperaje).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sebastian - Say - Johan.

AUTORIZADO POR Sergio Peltez SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: 52.9.2020
NOMBRE: Gladys Bohórquez Santamaria CC: Gladys Bohórquez S.
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4273

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Cda. Iván V. Z. E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barranquilla CONTACTO: TELÉFONO: CELULAR:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 4-12-25 FECHA FINAL: 4-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: vitrua Comercial

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Minisplit 12000 BTU MARCA: Midea
SERIE: MODELO: MSZ-AP09-12C-PH1-MPOW
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. 2400
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Atto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Trabajo técnico integral en todo el equipo: toma de parámetros
revisión de conexiones eléctricas, ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Aluminio - Gasos - Glicerol - hipodermico

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Fernando Pacheco

AUTORIZADO POR

Supervisor
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamaría

FECHA:

CC: 52 371 030

Yolanda Bohórquez S.

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4274

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa Matriz E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: CELULAR:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 4-12-25 FECHA FINAL: 4-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL UBICACIÓN: Recepción

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Split 72000 BTU MARCA: Midea
SERIE: MODELO: MAG11C-17CRN1-MTOW
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mtto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

lavado técnico integral en todo el equipo, revisión de conexiones eléctricas, toma de parámetros, ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

limpiador - hipoclorito - jabón líquido

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jorge - Michelle

AUTORIZADO POR

Luzia fuller
SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamaría
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐

FECHA: 52373-030
CC: Instalaciones del cliente ☐

Yolanda Bohórquez S.
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa matriz alcaldía. E-mail: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: CELULAR:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 11-12-21 FECHA FINAL: 11-12-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Enlace mujer

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini-split 18000 Btu/h MARCA midea
SERIE: MODELO MSAB77CBFN 7-MTOW
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220v AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR.
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

lo tiene o está guardado el control.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral del equipo mini split, máquina exterior e interior, lavado de piezas. Ajuste mecánico y se revisan parámetros de funcionamiento (presiones y amperaje).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sebastian - Say - Johan

AUTORIZADO POR Scipio Teller SUPERVISOR TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Yolanda Bohórquez S. FECHA: 52341080
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa Madrid E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 4-12-25 FECHA FINAL: 4-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: oficina de emprendimiento 2 (Salón 302)
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split de 24000 BTU MARCA: midea
SERIE: _____ MODELO: MSA B6-22CRDN7-m50w
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. 470
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rotura de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las bobinas, se verifica
parámetros de funcionamiento (compresor, presiones) y lavado de piezas se entrega el
equipo funcionando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

líquido de limpieza

OBSERVACIONES

el equipo quedó ok

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Edouardo Jose - Bryan

AUTORIZADO POR Sergio Teller
TPNº _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santomera FECHA: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 52'373.090
FIRMA: Yolanda Bohórquez S.
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa matriz

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA ☒

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 4-12-25

FECHA FINAL: 4-12-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Taller de formación 2 (Salón 301)

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: monosplit 22000 BTU

MARCA: Midea

SERIE:

MODELO

MSAG-22CRDN7-M50W

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. 470

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

NORMAL

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Botón de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verificó funcionamiento (compresor, presión), lavado de filtros se entregó el equipo funcionando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Agua de limpieza

OBSERVACIONES

El equipo quedó OK

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Bryan - Jose - Eduardo

AUTORIZADO POR sergio Teller SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamaría

CC: 52'331.030

Yolanda Bohórquez S.

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4346

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Cap + Patricio Alcolá

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barranca/Meja

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 4-12-25

FECHA FINAL: 24-12-25

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Asesoría jurídica

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Mini Split 18000 BTU

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

MSD93-12CRDNT-MP0W

PRESIÓN:

ALTA

BAJA

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

NORMAL

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mtto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se le realiza mantenimiento preventivo a los paneles blower, aspas y pastas, limpieza de componentes eléctricos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

shimpy

OBSERVACIONES

El equipo quedó OK

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

[Firma]
Julio Mejía

AUTORIZADO POR

[Firma]
Sergio Jeller
TP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

CC: 52341 030

NOMBRE: Olinda Bohórquez S

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4282

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	caja matriz	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 5-12-25	FECHA FINAL: 5-12-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☒	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN:	Sala de inclusion digital 2			
HORA INICIO:	HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	mini split 24000 BTU	MARCA:	Midea
SERIE:		MODELO:	MSAGC-22CRDN7-M30W
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSION: 220 V
SENSOR TUBERÍA	☐	CAP. BLOWER	☐
SENSOR COMPRESOR	☐	CAP. VENT. COND.	☐
		CAP. COMPRESOR	☐
		SENSOR AMBIENTE	☐
		REFR.	470
		SENSOR TUBERÍA ALTA	☐
		SENSOR PANEL CONDENSADORA	☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Activa de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (compresor, presión), lavado de filtros, se enfrega el equipo funcionando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

lavado de filtros

OBSERVACIONES

el equipo quedó OK

ENTREGADO POR: Brayan - eduardo - Jose
TÉCNICO(S)

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
TP Nº:
SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: <u>Polanda Bohórquez S.</u>	CC: <u>52373030</u>	<u>Polanda Bohórquez S.</u>
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4272

100 COM/12014
BARRANCABERMEJA
CARRIBELO



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Página: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa matriz E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 5-12-25 FECHA FINAL: 5-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Capacitaciones

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 24000 BTU MARCA: gilella
SERIE: _____ MODELO: MS03E-22CRDNT-MS0W
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR.: R410A
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Refrigeración

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó servicio técnico integral en todo el equipo, tanto de parámetros de refrigeración eléctrica, ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Gas R410A - 1kg - 1kg - 1kg

OBSERVACIONES

El equipo quedó OK

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio - Michette

AUTORIZADO POR

Sergio Feller
SUPERVISOR
TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamaría FECHA: 5/12/2025
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

Yolanda Bohórquez S.
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: caso matriz
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

E-mail:
CELULAR:
CIUDAD: Barrancabermeja
CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 25-12-25 FECHA FINAL: 5-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Salto de lectura

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: split 24000 BTU MARCA: Daikin
SERIE: EMF261E MODELO:
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

split preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

trabajo técnico integral en todo el equipo, tanto en parámetros eléctricos de conexiones eléctricas y en la revisión mecánica de los pistones de ajuste

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

shimipy - isopoderato - jaron 1/20 lb.

OBSERVACIONES

El equipo quedó OK

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) José Mesa
Fabian Navato

AUTORIZADO POR Sergio Lleras
TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamaría FECHA: 52371.030
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: Yolanda Bohórquez S.

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4241

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certified



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa Matriz E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 5-12-25 FECHA FINAL: 5-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: ofic. de lactancia

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 24000 Btu/h MARCA Midea
SERIE: MODELO MSABE-22CRON1-M50W
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220v AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR.
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo al equipo mini split, lavando
maquina interior y exterior, lavado de piezas, se realiza
ajuste mecanico, se revisan parametros de funcionamiento
(presiones y amperaje).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza

OBSERVACIONES

El equipo quedó OK

ENTREGADO POR Say Sebastian - Johan TÉCNICO(S)

AUTORIZADO POR Sergio Lopez SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Yolanda Bohórquez S. FECHA: 52'373.030
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Caia mnt E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 9-12-25 FECHA FINAL: 9-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☒ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: oficina de empadronamiento 7 (Solón 302)
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 36000 BTU MARCA: Midea
SERIE: _____ MODELO: MSABF-36H2FNX-MC04
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220 V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR.: 470
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN: _____ ESTADO: _____ CONFIRMACIÓN: _____
TALLER: ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE: ☒ EN SERVICIO ☐ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Reforma de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo, se le revisó la carga de gas, se verificó el funcionamiento de los componentes (compresor, bobinas), se verificó el funcionamiento del equipo.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Requisito de limpieza

OBSERVACIONES

El equipo fue ok

ENTREGADO POR TÉCNICO(S): José P. Eduardo E. Brayan F.

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
TP N° _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamaría FECHA: 52373.030
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: Yolanda Bohórquez S.
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

**FUNITEL**

Servicio al Cliente y Clientes

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4271

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Casa matrix

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barranca (meja)

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 9-12-25

FECHA FINAL: 9-12-25

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN:

Capacitación en

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Piso facho 36000 3to

MARCA

Pidea

SERIE:

MODELO

muc-36 HPDM1-n

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. 2400

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

NORMAL

☒

URGENTE

☐**ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO**

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Piso Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Control técnico integral en todo el equipo, toma de parámetros
revisión de conexiones eléctricas, ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Antiséptico - hipoclorito según reglamento

OBSERVACIONES

El equipo quedó OK

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio F. Jarama H.

AUTORIZADO POR

Sergio Teller

TP N°

SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Yolanda Bohórquez Santamaría

CC:

521395030

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

Yolanda Bohórquez S.

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4164

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN
Certificación



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa Matriz E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 9-12-25 FECHA FINAL: 9-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Sala de inclusión digital

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire acondicionado Mini split 24000 BTU MARCA Midea
SERIE: 341D5594408151308500 2 MODELO MSABE-22CRBN1-MSOW
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220 V. AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR.
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA 550 PSI SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☐ NORMAL ☐
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Aire goteaba agua

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó revisión del equipo por goteo de agua en la evaporadora y limpieza de manguera de desagüe. Se cambió la manguera drenaje

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Manguera de drenaje

OBSERVACIONES

Equipo se deja funcionando correctamente y se corrige la falla

ENTREGADO POR Julio Sebastián Johan Solano

AUTORIZADO POR Sergio Telles SUPERVISOR TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Jolanda Bohórquez S. FECHA: 521371.030
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4202

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Desarrollo Comunitario

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA



GARANTÍA



FECHA IN: 10-11-25

FECHA FINAL: 10-11-25

DIAGNÓSTICO



MANTENIMIENTO PREVENTIVO



MANTENIMIENTO CORRECTIVO



DESMONTE DE AIRE



INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA



INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA



INSTALACIÓN DE AIRE



OTRO CUAL

UBICACIÓN: Oficina Atención Primer p. 52

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: tipo techo 36.000 BTU

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

Mou - 36 CM 1 - N

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA:

TENSIÓN

220

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER



FUERA DE SERVICIO



MEDIA MARCHA



INSTALACIONES DEL CLIENTE



EN SERVICIO



NORMAL

URGENTE



ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

El equipo no enciende

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza limpieza llevada al sistema de tuberías para sacar la impureza del equipo y se instala tubería de refrigerante de cobre de perfiles 3/8 y 3/8 y se realiza pesurización, vacio y recarga del equipo

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

tubería 3/8 y 3/8, aislamiento, correas, filtro secador, soldadura, vacuómetro, refrigerante, nitrógeno, cinta vinilo kit tubería 3/8, kit tubería 3/8, filtro secador vacuómetro 3/8, recarga 3/8, gas refrigerante R410A, válvula gasanilla

OBSERVACIONES

el equipo se deja en condiciones normales de operación

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

José Palleares
Sébastien Vargas
Sey

AUTORIZADO POR

Sergio Téllez
SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Daniel A. Tapias

CC:

11-830.031

EQUIPO ENTREGADO:

Taller

Instalaciones del cliente

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Desarrollo Comunitario			E-mail:	
DIRECCIÓN:				CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja	CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 10-12-25	FECHA FINAL: 10-12-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: Oficina Alfonso Segundo P. 90				
HORA INICIO:			HORA FINAL:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Tipo techo 36.000 BTU		MARCA:	Midea	
SERIE:			MODELO:	MOV-36CN1-N	
PRESIÓN:	ALTA:	BAJA 125 PSI	TENSIÓN:	220	AMPERAJE 15
SENSOR TUBERÍA		CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR	SENSOR AMBIENTE
SENSOR COMPRESOR		SENSOR TUBERÍA ALTA		SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO		CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☒	MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐		URGENTE ☒

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

El equipo no enfria

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó limpieza Bando al sistema de tuberías para sacar la humedad del equipo y se realizó tubería de refrigeración de cobre de medidas 3/8 y 3/8

Se realizó presurización, vacío y recarga del equipo

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

tuberías 3/8 y 3/8, Aluminio, cobre, filtro secador, soldadura, racores, refrigerante, nitrógeno, cinta umbo, kit tubería 3/8, kit tubería 3/8, filtro secador, racores 3/8, racores 3/8, gas refrig. R410a, válvulas gaseosas

OBSERVACIONES

el equipo se deja condiciones nominales de operación

ENTREGADO POR José Puentes
TÉCNICO(S) Sebastián Vargas
Soy

AUTORIZADO POR Sergio Torres
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: <u>Anibal Tapias</u>	CC: <u>1830-081</u>
EQUIPO ENTREGADO: ☐	Instalaciones del cliente ☐
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	

FIRMA

REPORTE DE SERVICIO

Nº **4343**

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: TICS Alcaide E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 11-12-25 FECHA FINAL: 11-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Gerencias TICS

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: aire acondicionado tipo mini split 24000 BTU MARCA: SAMSUNG
SERIE: _____ MODELO: AR 24 KVSPO6 MN
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. 470g
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☐ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Reforma de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza un mantenimiento preventivo donde se verifican los parámetros de funcionamiento (compresor, presión). Luego de revisar se entrega el equipo funcionando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Requisito de limpieza

OBSERVACIONES

El equipo quedó en normal funcionamiento

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Jhann Bryson - Nestor - Julio - Sergio

AUTORIZADO POR Sergio Tellez SUPERVISOR
TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Yuldy Xianora Pinzon FECHA: 10/12/2025
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 32580165
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

[Firma]
FIRMA



FUNITEL
Servicio eléctrico y climatización

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4339

ISO 9001:2015
MANEJO VERITAS
Certificación



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: TICS Alcaldía E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 11-12-25 FECHA FINAL: 11-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina Jefe

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire acondicionado Tipo mini split 24000 BTU MARCA: Midea
SERIE: _____ MODELO: MSA FD-77CRFN7-NQW
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. 470 R
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rutina de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (compresor, presiones) lavado de filtros se entrega el equipo trabajando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

lavado de limpieza

OBSERVACIONES

El equipo quedó en normal funcionamiento

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Walter - soy - Julia - Johan - Bryan

AUTORIZADO POR Sergio Teller
TP N° _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD, FECHA: 10/12/2025
NOMBRE: Yuldis Xiomara Pinzon CC: 37580165
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

[Firma]
FIRMA

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Tics Alcalde E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 11-12-25 FECHA FINAL: 11-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: oficina (contrafilete)

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: aire acondicionado Tipo mini split 20000 BTU MARCA SAMSUNG
SERIE: MODELO AR24K VSPD Gmn
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220 V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. 47012
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☐	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rutina de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo, tanto de las máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (amperaje, presiones) lavado de freón se entregó al equipo trabajando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

liquido de limpieza

OBSERVACIONES

El equipo quedó en normal funcionamiento


ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sergio Nestor - Julia - Johan - Bryan

AUTORIZADO POR Sergio Tellez SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Yulda Xiomara Pinzon
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: 10/12/2025
CC: 37520163


FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



FUNITEL
Servicio al Cliente y Asesoría

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4342

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: TCS Alcala E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: _____ CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 11-12-25 FECHA FINAL: 11-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Piso techo Principal

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: unicecondensante Tipo Piso Techo 36000 BTU MARCA Midea
SERIE: _____ MODELO MUE-36 H2 ON7-N
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN 220 V AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. 470 R
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Defina de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (compresor, presiones) lavado de pletas se entrega el equipo funcionando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

lugar de limpieza

OBSERVACIONES

6 equipo queda en normal funcionamiento

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Nelson - Say - Bryan - Julio - Johan

AUTORIZADO POR Sergio Tellez
TP Nº _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Guillermo Ximenes Pinzon FECHA: 10/12/2025
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 37580165

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

[Firma]
FIRMA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Dirección de ingreso.		E-mail:	
DIRECCIÓN:			CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 12-12-25	FECHA FINAL: 12-12-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Dirección de ingreso (2º Piso).				
HORA INICIO:			HORA FINAL:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Aire Acondicionado mini split 18000 BTU	MARCA:	MABE
SERIE:		MODELO:	MMT18CDBWCCC8
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 220 V.
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	
		REFR.	R-410 A.

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, shimpi, e hipoclorito.

OBSERVACIONES

El equipo queda funcionando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR: Eduardo Campo
TÉCNICO(S): Johan Sclano

AUTORIZADO POR: Sergio Tello
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: <u>CTH</u>	CC: <u>1010193509</u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	
FIRMA	

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Dirección de ingreso E-mail:
DIRECCIÓN: CELULAR:
TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº: VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 12-12-25 FECHA FINAL:
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL:
UBICACIÓN: Garage (1º Piso).

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 18000 BTU MARCA: NACER
SERIE: MODELO: AAF518 220
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN: 220V. AMPERAJE: 10.9 A. SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR. R-410A.
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexionado y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, shimpí y cloro

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando en perfectas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Johan Sabino
Eduardo campo

AUTORIZADO POR

Sergio Telles
SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE:

C. J. H.

FECHA:

CC:

1010193509

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Dirección de Ingreso E-mail: _____
 DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
 TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 12-12-25 FECHA FINAL: 12-12-25
 DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
 DESMONTAJE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
 INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
 UBICACIÓN: Oficina principal (2º Piso)
 HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 18000 BTU MARCA HACEB
 SERIE: _____ MODELO AAFS18 220
 PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN _____ AMPERAJE 10,9 A. SENSOR AMBIENTE ☐
 SENSOR TUBERÍA ☐ CAP. BLOWER ☐ CAP. VENT. COND. ☐ CAP. COMPRESOR ☐ REFR. ☐
 SENSOR COMPRESOR ☐ SENSOR TUBERÍA ALTA ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexionado y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Elementos de limpieza.

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando correctamente

ENTREGADO POR Eduardo Campo
 TÉCNICO(S) Johan Solano

AUTORIZADO POR Sergio Teller
 TP N° _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
 NOMBRE: C.T.P. FECHA: 10/10/2021
 EQUIPO ENTREGADO: ☐ Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
 FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4196

MD 45001-2008
BUREAU VERITAS
Certification



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Dirección de ingreso E-mail:
DIRECCIÓN: CELULAR:
TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 12-12-25 FECHA FINAL: 13-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Oficina principal (2do Piso).

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 24000 BTU MARCA LG
SERIE: MODELO VM242C7
PRESIÓN: ALTA: 4,2 MPa BAJA: 2,4 MPa TENSIÓN 220V AMPERAJE 8,2 A. SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410A.
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, corriente, tensión, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Elementos de limpieza.

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR Eduardo Campo
TÉCNICO(S) Johan Siano

AUTORIZADO POR Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: CAP FECHA: 10/10/2021
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Dirección de ingreso		E-mail:	
DIRECCIÓN:			CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja.	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 15-12-25	FECHA FINAL: 15-12-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Sala de juntas (2º Piso).				
HORA INICIO:			HORA FINAL:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Aire Acondicionado minisplit 24000 BTU	MARCA:	HACER
SERIE:	AA0619030040	MODELO:	AAFS24220
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 220 V.
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, voltaje, corriente, conexionado y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Elementos de limpieza

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S) Johan Solano
Eduardo Campo

AUTORIZADO POR Sergio Peller
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: <u>[Firma]</u>	CC: 1010193509
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FIRMA	

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Dirección de ingreso	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 15-12-25	FECHA FINAL: 15-12-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Entrada (1º Piso)				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Ave. Acondicionado minisplit 18000 BTU	MARCA:	SAMSUNG
SERIE:	ØSEEPASK700035M	MODELO:	AR18MYSSCWN
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 220V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ruido anormal

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Al inspeccionar las partes internas del equipo para su mantenimiento se detecta un ruido anormal y un mal funcionamiento en los balineros del motor.

Se procede a reemplazar el motor por uno de similares características.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Elementos de limpieza
Motor de repuesto

OBSERVACIONES

Se corrige la falla y el equipo queda funcionando con total normalidad.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Eduardo Campo
Johan Solano

AUTORIZADO POR

Sergio Peláez
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: <u>C. H. P.</u>	CC: 1010193509
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Woldra E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 24-11-25 FECHA FINAL: 24-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Contabilidad

HORA INICIO: _____

HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Paquete 75000 BTU MARCA: Comfortfresh
SERIE: _____ MODELO: UMAX 750VLT - 000000 CN
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR.: _____
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN: _____ ESTADO: _____ CONFIRMACIÓN: _____
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☐ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rutina de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

se realizó el respectivo mantenimiento preventivo lavado de las máquinas
se verifican parámetros de funcionamiento (amperaje, presiones) lavado de pieza
se entrega el equipo funcionando. Instalación contactor fusible a 24v, control de
presión tipo pira, juego de amortiguadores para compresor, relé térmico fusible de 37 a 50A
relé a 24v con base, temporizador de 0 a 5 min, transformador de 220 a 24v

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

liquido de limpieza
contactor fusible a 24v
Control de presión tipo pira
juego de amortiguadores para compresor
Relé térmico fusible 37 a 50A
Relé a 24v con base
Temporizador de 0 a 5 min
transformador de 220 a 24v

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sebastian, Netro, say, Julio, Bryan

AUTORIZADO POR Sergio Tejada SUPERVISOR
TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Univ. Eduardo Velazquez Blonco FECHA: 10/02/2022
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: [Firma]
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía

E-mail:

CELULAR:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Barranca/Mejía

CONTACTO:

TELÉFONO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA ☒

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 24-11-25

FECHA FINAL: 24-11-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: tesorería

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: tipo payute 15T

MARCA Confortfresh

SERIE:

MODELO UMAX 150UK1-000006CN

PRESIÓN:

ALTA: 220 PSI BAJA: 75 PSI

TENSIÓN

220V/3F

AMPERAJE

38 A

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL ☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒

☒

EN SERVICIO ☒

☒

URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mto preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mto preventivo del equipo, lavado de serpentines unidad interior y exterior, medición de parámetros: Amperaje, presión alta y baja, voltaje e instalación filtro para polvo, condensador a 220V, juego de amortiguadores para compresor, relevo a 220V con base, temporizador de 0 a 5 min

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Chimney - Hipoclorito - Jarcia líquida
Filtro para polvo - condensador a 220V - juego de amortiguadores para compresor - relevo a 220V con base - temporizador de 0 a 5 min

OBSERVACIONES

el equipo se encuentra bajo de refrigerante

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio Mejía - Fajardo

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Ana María Gómez S

CC:

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4296

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcalde	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja
	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 24-11-25	FECHA FINAL: 24-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Hecirnela				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Inyección Buzos BTU	MARCA: Comfort Frost
SERIE:	MODELO: Umax 750 VVT-000000 CW
PRESIÓN: ALTA ☐	BAJA ☐
TENSIÓN: 220V	AMPERAJE:
SENSOR TUBERÍA ☐	CAP. BLOWER ☐
SENSOR COMPRESOR ☐	CAP. VENT. COND. ☐
	CAP. COMPRESOR ☐
	REFR. ☐
	SENSOR TUBERÍA ALTA ☐
	SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Refina de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas se verifican parámetros de funcionamiento (compresor, presiones) lavado de filtros. Se entrega el equipo funcionando. Suministro e instalación robotex mte, contactor trifásico a 24v, relevo a 24v en base, temporizador de 0 a 5 min, transformador de 220 a 24v, vigilante de tensión trifásico, termistor de 6 tapas.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Requisito de limpieza - temporizador de 0 a 5 min
 Suministro técnico (robotex) mte - transformador de 220 a 24v
 Contactor trifásico a 24v - vigilante tensión trifásico
 Relevo a 24v en base - termistor 2 tapas

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR: Julio, soy, Sebastian, Antonio, Brayan

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
 TP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Maria Eugenia Rodriguez	CC: 37924393
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4386

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Palacio municipal			E-mail:	
DIRECCIÓN:				CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja	CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 24-11-25	FECHA FINAL: 24-11-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN:	Oficina Judicial			
HORA INICIO:	HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Piso-techo		MARCA:	Midea	
SERIE:			MODELO:	MUE-60CLN1-N	
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN:	220V	AMPERAJE:
SENSOR TUBERÍA	☐	CAP. BLOWER	☐	CAP. VENT. COND.	☐
SENSOR COMPRESOR	☐	SENSOR TUBERÍA ALTA	☐	SENSOR PANEL CONDENSADORA	☐
REFR.	R-410 A				

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Fallo en trabajo de la Evaporadora.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza Cambio de la tarjeta de la Evaporadora.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Tarjeta.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Johan - Sergio Gándara

AUTORIZADO POR

TP Nº

SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: <u>Luis Delgado Velásquez Blanco</u>	CC:	<u>1096250022</u>
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
		FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Prensa (Alcaldía) E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº: _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 25-11-2025 FECHA FINAL: 25-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL: _____
UBICACIÓN: Oficina doc. Wilmer - Rosana

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 12000 BTU MARCA L6
SERIE: _____ MODELO VM122CE-NB3
PRESIÓN: ALTA: 3100 kPa BAJA: 1655 kPa TENSIÓN 220 V AMPERAJE 5,8 A. SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R-410
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado integral técnico en todo el equipo. Revisión de parámetros (temperatura, presión, tensión, conexiones y ajuste mecánico).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y shimpi

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR: Eduardo campo TÉCNICO(S): Johan Solano
AUTORIZADO POR: Sergio Teller SUPERVISOR
TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Sandra Cortinez
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐
FECHA: _____ CC: _____
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____
FIRMA: _____

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4223

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Prensa (Alcaldía)	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 25-11-25	FECHA FINAL: 25-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Oficina jefe de prensa				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 12000 BTU	MARCA: LG
SERIE:	MODELO: JM122CE-NB3
PRESIÓN: ALTA: 3100 kPa BAJA: 1655 kPa	TENSIÓN: 220 V. AMPERAJE: 5,8 A. SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER
SENSOR COMPRESOR	CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R-410A
SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexión y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Hipoclorito, sumpi y jabón.

OBSERVACIONES

El equipo queda funcionando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR TÉCNICO(S)	Johan Sulano Eduardo Campo	AUTORIZADO POR	Sergio Teller SUPERVISOR
		TP N°	

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: Sule	CC:	
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		FIRMA: Sandra Cortinez

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4173

ISO 9001:2015
NÚMERO VERIFICADO
Certificación



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Prensa (Alcaldía) E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 25-11-25 FECHA FINAL: 25-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Área de producción. HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado mmsplit 22000 BTU MARCA MODELO VM 242CE-NC2
SERIE: PRESIÓN: ALTA: 3100 kPa BAJA: 1655 kPa TENSIÓN: 220 V AMPERAJE: 9,10 A. SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR.
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, shimpí e hipoclorito

OBSERVACIONES

El equipo se queda funcionando correctamente.

ENTREGADO POR Eduardo Campo
TÉCNICO(S) Johan Sobano

AUTORIZADO POR Sergio Tellez
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Sandra Cortinez
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: CC:

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4222

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Prensa (Alcaldía)	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja
	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 26-11-25	FECHA FINAL: 26-11-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Sala de alocución				
HORA INICIO:			HORA FINAL:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 22000 BTU	MARCA: LG
SERIE: 411HA2500230	MODELO: VM242CE-NC2
PRESIÓN: ALTA: 3100 kPa	BAJA: 1655 kPa
TENSIÓN: 220 V.	AMPERAJE: 9,10 A.
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER
CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
REFR. R-410A.	
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA
SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, amperaje, presión, conexionado y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y shimpí

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando en perfectas condiciones

ENTREGADO POR TÉCNICO(S)	Johan Sotano Eduardo Campo	AUTORIZADO POR	Sergio Teller SUPERVISOR
		TP Nº	

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Sandra Cortinez	CC:
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FIRMA	

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4224

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Prensa (Alcaldía)	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 26-11-25	FECHA FINAL: 26-11-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN:	Recepción			

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Aire Acondicionado mmsplit 24000 BTU	MARCA	Midea
SERIE:		MODELO	MSAG15B-22CAFN1-MTOW
PRESIÓN:	ALTA: 3.79 MPa	BAJA: 2.34 MPa	TENSIÓN: 220 V.
SENSOR TUBERÍA		CAP. BLOWER	
SENSOR COMPRESOR		CAP. VENT. COND.	
		CAP. COMPRESOR	
		REFR.	R-410A
		SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER	☐ FUERA DE SERVICIO	☒ NORMAL
INSTALACIONES DEL CLIENTE	☒ EN SERVICIO	☐ URGENTE

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

mpletos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexiónado y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y Shimpí

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando perfectamente

ENTREGADO POR TÉCNICO(S)	Eduardo Campo Johan Salano	AUTORIZADO POR	Sergio Telica SUPERVISOR
--------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------------------

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: Sandra Cofre P.	CC:	
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		

FIRMA

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4137

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Prensa (Alcaldía) E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°: _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 26-11-25 FECHA FINAL: 26-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL: _____
UBICACIÓN: Área de diseño

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado piso-techo 54000 BTU MARCA LG
SERIE: _____ MODELO AVNQ546UAO
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN 220 V AMPERAJE 0,9 A. SENSOR AMBIENTE ☐
SENSOR TUBERÍA ☐ CAP. BLOWER ☐ CAP. VENT. COND. ☐ CAP. COMPRESOR ☐ REFR. ☐
SENSOR COMPRESOR ☐ SENSOR TUBERÍA ALTA ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y Shimpi

OBSERVACIONES

Se entrega equipo funcionando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR: Eduardo Campo
TÉCNICO(S): Johan Solano

AUTORIZADO POR: Sergio Tello
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Sandra Castañeda
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	<i>PRENSA alcaldía.</i>		E-mail:	
DIRECCIÓN:			CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	<i>Barranca Bermeja</i>	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <i>27-11-25</i>	FECHA FINAL: <i>27-11-25</i>
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN:	<i>Area de producción.</i>			
HORA INICIO:			HORA FINAL:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	<i>Mini Split 24.000 BTU</i>	MARCA	<i>LG</i>
SERIE:		MODELO	<i>U242CE-WC2</i>
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN
SENSOR TUBERÍA	☐	CAP. BLOWER	☐
SENSOR COMPRESOR	☐	CAP. VENT. COND.	☐
	☐	CAP. COMPRESOR	☐
	☐	REFR.	<i>R410A</i>
	☐	SENSOR TUBERÍA ALTA	☐
	☐	SENSOR PANEL CONDENSADORA	☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

no

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

No enfria

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Realizo cambio de gases de la tubería al equipo que se encontraba mangueado de agua, moto swing

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Arroz, mangueado de agua, moto swing.

OBSERVACIONES

El equipo quedó OK

ENTREGADO POR *Serf Sebastian Vargas*
TÉCNICO(S)

AUTORIZADO POR *Sergio Tellez*
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: <i>Sandra Cortinez P.</i>	CC:	
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FIRMA <i>Sandra Cortinez P.</i>		

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4144

ISO 9001:2015
AUTORES VERIFICADOS
Certificación



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Prensa Alcaldía "CPC" E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 27-11-25 FECHA FINAL: 27-11-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Gerencia de prensa.

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 24000 Btu MARCA LG
SERIE: _____ MODELO VM242CE
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA 150 PSI TENSIÓN 220V AMPERAJE 8.9 SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☐	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Equipo NO ENTRA

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se encuentra equipo con carga de refrigerante en 80 PSI. Se procede a realizar el cambio de gas. Se recarga el equipo nuevamente y se deja en 150 PSI.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Gas Refrigerante R410A

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Nestor Mendiga Fabian Mawalo

AUTORIZADO POR Sergio Teller SUPERVISOR TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Sandra Cortina x FECHA: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: _____
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº **4253**

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO: (Sala de Juntas maquinaria)

CIUDAD: Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA ☒

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 1-12-25

FECHA FINAL: 1-12-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN:

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Mini Split 24000 Btu

MARCA: Midea

SERIE:

MODELO: MSAGLLD-22CRFNL-MTOW

PRESIÓN:

ALTA: ☐

BAJA: ☐

TENSIÓN: 220 V

AMPERAJE: ☐

SENSOR AMBIENTE: ☐

SENSOR TUBERÍA: ☐

CAP. BLOWER: ☐

CAP. VENT. COND.: ☐

CAP. COMPRESOR: ☐

REFR.: ☐

SENSOR COMPRESOR: ☐

SENSOR TUBERÍA ALTA: ☐

SENSOR PANEL CONDENSADORA: ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER ☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL ☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒

EN SERVICIO ☐

URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verificó parámetros de funcionamiento (amperaje, presiones), lavado de partes, se entrega el equipo trabajando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

líquidos de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio Mejía, Bryan Iznis
Michael Quiroga

AUTORIZADO POR

Sergio Teller

SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: CAMILA A. DE VILA

CC:

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº **4252**

ISO 9001:2015
CERTIFICACIÓN



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>Infraestructura</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: <u>Barrancabermeja</u>
	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>1-12-25</u>	FECHA FINAL: <u>1-12-25</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: <u>Sala de Juntas Maquinaria</u>				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>Mini split 24000 Btu</u>	MARCA: <u>L.G</u>
SERIE:	MODELO: <u>SP242CM</u>
PRESIÓN: ALTA: ☐	BAJA: ☐
TENSIÓN: <u>220 V</u>	AMPERAJE:
SENSOR TUBERÍA	SENSOR AMBIENTE
CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.
CAP. COMPRESOR	REFR. <u>R22</u>
SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verificó los parámetros de funcionamiento (amperaje, presiones), lavado de partes, se entregó el equipo trabajando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

líquidos de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR Julio Mejía, Michad Antigua
TÉCNICO(S) Orizon Luis

AUTORIZADO POR Sergio Peller
SUPERVISOR
TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA: <u>04/12/2025</u>
NOMBRE: <u>CARILLO A. DE VILA</u>	CC: <u>1098639501</u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº **4238**

ISO 45001 2018
BUREAU VERITAS
Certified



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 1-12-25 FECHA FINAL: 1-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: calataz climaco
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Refr mini split 24000 BTU MARCA Midea
SERIE: _____ MODELO MSAG77D-22 CPEW mto w
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN 220V AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. 470
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Botón de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (compresor, presión), lavado de filtros, se entrega el equipo funcionando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Requiere de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Bryan J y Julio Mejia

AUTORIZADO POR

Seigio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: CAMILO A. DE VILA A. FECHA: 04/12/2024
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 1098639501

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4287

ISO 45001:2018
SISTEMA VERIFICADO
Certificado



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 1-12-25 FECHA FINAL: 1-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina Miriam HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 12000 BTU MARCA LG
SERIE: ME262934203 MODELO B122CA
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN 220 V. AMPERAJE 5,7 A. SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. R22
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexionado y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, hipoclorito y shampoo

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando correctamente.

ENTREGADO POR Johan Salino
TÉCNICO(S) Edgardo Cuenca

AUTORIZADO POR Sergio Tellez
TP N° _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: CAMILLO A. DE VILA A. FECHA: 04/12/2025
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 1098639507

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº **4249**

ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
Certificada



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 1-12-25 FECHA FINAL: 1-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina HSE
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 4200 RTU MARCA: Incluse
SERIE: _____ MODELO: IND - MS 7281P2m
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: _____ AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. 470
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rutina de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las matancas. Se verifica funcionamiento (compresor, presión), lavado de partes de filtro. Se entrega el equipo funcionando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

OBSERVACIONES

Líquido de limpieza

ENTREGADO POR: Julio M. Bryson J. J. J. TÉCNICO(S)

AUTORIZADO POR: Sergio Teller SUPERVISOR

TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: CAMILLO X. DE VILA FECHA: 04/12/2025
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 1098639501

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barranca Bermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 1-12-25 FECHA FINAL: 02-12-5
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina autopavimentación.
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 12000 Btu/h MARCA Midea
SERIE: _____ MODELO MSA611B-11C25N1-M10W
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN 220V AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. _____
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

No había control.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral al equipo mini-split, En su máquina exterior e interior, Lavado de pletas, Ajuste mecánico, Se toman parámetros de funcionamiento. (Presiones y Amperaje).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sebastián / Say Pardo
Jose Páez

AUTORIZADO POR Sergio Tellez
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Manuel C. Diaz Plata
EQUIPO ENTREGADO: ☐ Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: 04/12/2025
CC: 3772438

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4285



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: B/bernala CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 1-12-25 FECHA FINAL: 1-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Sala de juntas maquinaria

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Minisplit de 12000 Btu MARCA midea
SERIE: MODELO MSATB-77CRN1-BC1
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN 115 AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410a
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo lavado de las 2 máquinas se verifican parámetros de funcionamiento (Amperaje y presiones), lavado de piezas se entrega el equipo trabajando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Juan M. Breyer mas

AUTORIZADO POR

Sergio Peller
SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: CAMILO A. DE VILA A.
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐
FECHA: 09/12/2025
CC: 1098639507

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Inf. de servicio: 119 E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 1-12-25 FECHA FINAL: 1-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Piso 4

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 12000 BTU MARCA: Inclotel
SERIE: _____ MODELO: IND-M512RLR 20m
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN: 220 AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. 470
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Revisión de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas se verifican parámetros de funcionamiento (compresor, presiones), lavado de filtros se entrega el equipo funcionando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

liquido de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Bryan Tami
Fabian Aguado

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
TP N° _____
SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: CAMILO A. DEVIA A.
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: 04/12/2025
CC: 1048639501

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4263

ISO 45001:2018
MANUAL VENTAS
Certificación



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Infraestructura	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 2-12-25	FECHA FINAL: 2-12-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Area técnica 1				
HORA INICIO:	HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Aire Acondicionado minisplit 22000 BTU	MARCA:	Midea - 22CRFN1-MTQW
SERIE:		MODELO:	MSAG11D
PRESIÓN:	ALTA: 550 PSI	BAJA: 340 PSI	TENSIÓN: 220 V.
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR. R-410A.

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Revisión técnica integral en todo el equipo. Revisión temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Elementos de limpieza.

OBSERVACIONES

El equipo queda funcionando correctamente

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Edwardo Campo
Gael Fandiño
Johan Solano

AUTORIZADO POR

Sergio Tellez
SUPERVISOR

TP NA

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Manam Diaz Plata
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐

FECHA: 04/12/2025
CC: 37727438
Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4288

ISO 45001:2018
MANEJO VERDAD
Certificado



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 2-12-25 FECHA FINAL: 2-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina defa

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit MARCA: Midea
SERIE: 54122000B1G27200130013 MODELO: MSAG11D-22CRFN1-MTOW
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220 v. AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. R410A.
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

ompleto.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de parámetros como voltaje, temperatura, presión
conexión de, tarjetas electrónicas y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, shimpí e hipoclorito.

OBSERVACIONES

El equipo queda funcionando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Eduardo Campo
Johan Solano

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR
TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: CARILLO A. DEJIA A.
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: 03/12/2021
CC: 1898634567

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DAIOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Infratec	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TÉLEFONO:		CONTACTO:	

DAIOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 2-12-25	FECHA FINAL: 2-12-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN: Oficina reparación de mantenimiento				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DAIOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	minisplit de 24.000 Btu	MARCA:	LG
SERIE:		MODELO:	SJ242CD
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 220V
SENSOR TUBERÍA	☐	CAP. BLOWER	☐
SENSOR COMPRESOR	☐	CAP. VENT. COND.	☐
		CAP. COMPRESOR	☐
		REFR.	R22
		SENSOR PANEL CONDENSADORA	☐

DAIOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER	☐	NORMAL
INSTALACIONES DEL CLIENTE	☒	URGENTE

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Impreso

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Problemas de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las 2 máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (amperaje y presiones) lavado de piezas se entrega el equipo trabajando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquido de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Brayan J. Julio Mejia

AUTORIZADO POR

SUPERVISOR

TP Nº

DAIOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: CAMILO A. DE VILA A.

EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐

FECHA: 04/12/2025

CC: 1098639501

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4243

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certificado



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura alcaldía

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

E-mail:

CELULAR:

CIUDAD: Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA ☐

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 2-12-25

FECHA FINAL: 2-12-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Oficina Electricista - Construcción

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini-split 24000 Btu

MARCA: Midea

SERIE:

MODELO: MSAG71D-22CRFN1-M70W

PRESIÓN:

ALTA: ☐

BAJA: ☐

TENSIÓN: 230 V

AMPERAJE: ☐

SENSOR AMBIENTE: ☐

SENSOR TUBERÍA: ☐

CAP. BLOWER: ☐

CAP. VENT. COND.: ☐

CAP. COMPRESOR: ☐

REFR.: ☐

SENSOR COMPRESOR: ☐

SENSOR TUBERÍA ALTA: ☐

SENSOR PANEL CONDENSADORA: ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER ☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL ☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒

EN SERVICIO ☒

URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral del equipo mini-split de la máquina interior y exterior, se realiza el lavado de piezas del equipo y su ajuste mecánico, posteriormente se revisan parámetros de funcionamiento (Presiones y amperaje).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S): Sebastian - Say Pardini

AUTORIZADO POR: Sergio Celler
TPNº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA: 04/12/2025

NOMBRE: CARILLO A. DEJIA A.

CC: 1098639501

EQUIPO ENTREGADO: ☐ Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4251

Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infratec S.A.S. E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: TELÉFONO: CELULAR:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 2-12-25 FECHA FINAL: 2-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Caratae Maquinaria

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Minisplit 2200 Btu MARCA: Midea
SERIE: MODELO: MSAG 11D-22CERFNL-MTDU
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN: 220 V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR. 410
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☐ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verifica parámetros de funcionamiento (amperaje, presiones), lavado de partes, se entrega el equipo trabajando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

liquido de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio Mesa, Bryan Iruis
Michael Quiroga

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA: 04/12/2025

NOMBRE: CARLO A. DE VILA A.

CC: 1098639507

EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4254

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificación



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: _____ CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 2-12-25 FECHA FINAL: 2-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Recepción de infraestructura

HORA INICIO: _____

HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Piso techo 36000 Bto MARCA: Midea
SERIE: _____ MODELO: MUE-36HRDNL-N
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN: 220. V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE ☐
SENSOR TUBERÍA ☐ CAP. BLOWER ☐ CAP. VENT. COND. ☐ CAP. COMPRESOR ☐ REFR. ☐
SENSOR COMPRESOR ☐ SENSOR TUBERÍA ALTA ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN: TALLER ☐ ESTADO: FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ CONFIRMACIÓN: NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☐ EN SERVICIO ☐ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DE FALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavando de las máquinas, se verifica parámetros de funcionamiento (amperaje, presiones), lavando de partes, se entrega el equipo funcionando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

líquidos de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Sebastián Bargas
Michael Quiróga

AUTORIZADO POR

Sergio Feltes
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: Mariam Q Diaz P

EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: 04/12/2025
CC: 32474438

Felices
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4255

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°: _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 2-12-25 FECHA FINAL: 2-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina Técnica II

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo PISO techo 3600 BTU MARCA _____
SERIE: _____ MODELO: MUE-36H2DN1-P
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN: 220 V AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. 410A
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

lavado integral tecnico en todo el equipo revision temperatura,
presión, conexionado y ajuste mecanico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabon, hipoclorito y shimipi

OBSERVACIONES

Se deja el equipo funcionando correctamente

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Eduardo Campo / Bryan Iñiguez
Johan Solano

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: Yaniam Chat P.

EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐

FECHA: 04/12/2021

CC: 37727438

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº: _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 2-12-25 FECHA FINAL: 2-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL: _____
UBICACIÓN: Autopavimentación
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado piso-techo 36000 Btu MARCA: Midea
SERIE: 341E798470121060160019 MODELO: MUE-36CRN1-N
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN: 220 V AMPERAJE: 1,1 A. SENSOR AMBIENTE ☐
SENSOR TUBERÍA ☐ CAP. BLOWER ☐ CAP. VENT. COND. ☐ CAP. COMPRESOR ☐ REFR. ☐
SENSOR COMPRESOR ☐ SENSOR TUBERÍA ALTA ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN: _____ ESTADO: _____ CONFIRMACIÓN: _____
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexionado y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Equipo de limpieza.

OBSERVACIONES

El equipo queda funcionando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Eduardo Camilo
Johan Solano

AUTORIZADO POR

Sergio Tellez
SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: Mariam C Diaz

EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐

FECHA: 04/12/2025

CC: 37727438

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº: _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 2-12-25 FECHA FINAL: 2-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Grupo de parques (Capataz Yamile)
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 24000 BTU MARCA: Midea
SERIE: 54122000B1627200130070 MODELO: MSAG11D-22CRFN1-MTOW
PRESIÓN: ALTA: 550 PSI BAJA: 320 PSI TENSIÓN: 220V. AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR.: _____
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánicos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Sabón, shimpí e hipoclorito

OBSERVACIONES

El equipo queda funcionando

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Bryan Rojas
Johan Solano
Michael Quintero

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: CAMILLO A. DÍAZ
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: 04/12/2025
CC: 1098639507

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4289

09/40997/2018
BUREAU VERITAS
Certificación



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura Alcaldía E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 3-12-25 FECHA FINAL: 3-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina Electricistas

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire acondicionado Tipo Ventana MARCA: Gold star
SERIE: _____ MODELO: GM-183 FC - 18000 Btu/h
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR.: _____
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐
	MEDIA MARCHA ☐	

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Se tiene control

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral del equipo tipo ventana, se hace lavado de piezas, lavado se sorbentinas, posteriormente armado y ajuste mecánico. Verificación de parámetros (ampereaje).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza.

OBSERVACIONES

Atención directa, conectándolo al toma corriente.

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sebastian F. Say Pando.

AUTORIZADO POR Sergio Callez
TP N° _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: CAMILLO A. DEUIA FECHA: 04/12/2025
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 1098634507

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4260

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Infraestructura		
DIRECCIÓN:	E-mail:		
TELÉFONO:	CIUDAD:	B/bermejo	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 3-12-25	FECHA FINAL: 3-12-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN: Sala de Juntas maquinaria				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	minisplit de 19.000 Btu		MARCA:	LG
SERIE:			MODELO:	5182CM
PRESIÓN:	ALTA:	BAJA:	TENSIÓN:	220
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR	REFR. p. 22
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA		

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO		CONFIRMACIÓN
TALLER	☐	FUERA DE SERVICIO	☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE	☒	EN SERVICIO	☒
		MEDIA MARCHA	☐
		URGENTE	☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

módulo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mantenimiento correctivo cambiando aislante térmico a tubería de cobre

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Arbatero, cinta vinilo

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Brahan Ennis
Jose Pillores

AUTORIZADO POR Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	04/12/2025
NOMBRE: CAMILO A. DE VILA A.	CC:	1098639507
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4303

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Infraestructura

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

B. Hernandez

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 3-12-25

FECHA FINAL: 3-12-25

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☒

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Oficina de reparación de mantenimiento

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

minigig de 24000 btu

MARCA

LG

SERIE:

MODELO

SL242CD

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA:

TENSIÓN

220v

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

R-22

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☐

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☐

EN SERVICIO

☐

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento correctivo, se realiza cambio de aspa de motor de la condensadora

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

aspa

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio Mejia
Nestor Mendez

AUTORIZADO POR

Sergio Keller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

04/12/2025

NOMBRE: CARILLO A. DAVIA A.

CC:

1098639507

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
18/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Bibernefer

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA ☒

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 3-12-25

FECHA FINAL: 3-12-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Grupo de Parques Capatzen y unile

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mmsghit 24.000 Btu

MARCA: midea

SERIE:

MODELO: MSAG10-22CBFN1-MTDW

PRESIÓN: ALTA: ☐

BAJA: ☐

TENSIÓN 220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R470.11

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL ☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒

EN SERVICIO ☒

URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

mpleto

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento correctivo Se cambia aislante termico de la tubería de la consola

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Bibernefer, entre unile

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Brayan Innis - Julio Mejía

AUTORIZADO POR

Sergio J. J. J.

SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA: 04/12/2025

NOMBRE: CAMILO A. DE LA A.

CC: 1098639501

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Infraestructura	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	B/bermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 3-12-25	FECHA FINAL: 3-12-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: Oficina de reparación de mantenimiento				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	miniglut de 24.000 Btu	MARCA:	LG
SERIE:		MODELO:	9J242C0
PRESIÓN:	ALTA: ☐ BAJA: ☐	TENSIÓN:	220V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR. R490a

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento correctivo se realiza cambio de capacitor de consola y reajuste de gas refrigerante

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

gas refrigerante, capacitor

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S)	Jairo Mejia Fabian Navas	AUTORIZADO POR	Sergio Tello SUPERVISOR
--------------------------	-----------------------------	----------------	----------------------------

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	04/12/2025
NOMBRE: CAMILO A. DE VILA A.	CC:	1098639507
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4261

Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Página: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barranquilla CONTACTO: TELÉFONO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 3-12-25 FECHA FINAL: 3-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Sala de juntas maquinaria HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 24.000 BTU MARCA Midea
SERIE: MODELO MSAG770-22C RFN1-MTOW
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220 AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410a
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

mglo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

mantenimiento correctivo se realiza cambio de aislante termico a tubería de cobre de la consola.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Rebatero, cinta vinilo

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Bryan Ennis
Jose Palacios

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: CAMILO A. DEUIA A.
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: 04/12/2025
CC: 1098639501

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº **4134**



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: **Infraestructura "Alcaldía"** E-mail: _____
 DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
 TELÉFONO: _____ CIUDAD: **Barrancabermeja** CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº: _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: **3-12-25** FECHA FINAL: **3-12-25**
 DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
 DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
 INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
 UBICACIÓN: **Grupos de Construcción** HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: **minisplit 24000 Btu** MARCA: **Midea**
 SERIE: _____ MODELO: **MSAG11D-22CRFN1-M10W**
 PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: **220V** AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
 SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. **R410A**
 SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☒ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Equipo no entra o fuera de servicio

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza cambio en ambas tarjetas (Evaporadora y Condensadora)
Se realiza cambio del motor y ventilador condensadora y
se deja equipo trabajando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

02 Tarjetas electronicas (Evaporador y Condensador)
01 Motor Ventilador Condensadora

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Nestor Mendoza
Michael Amaya

AUTORIZADO POR

Dergio Tellez
TP Nº _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: _____
 NOMBRE: **ELIAS A RAMIREZ** CC: _____
 EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

* **[Firma]** FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4242

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Casa matriz alcedia.	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barranca Bermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 4-12-25	FECHA FINAL: 4-12-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL ☐		
UBICACIÓN: Ofic. Sala de emprendimiento.				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	minisplit 12000 Btu/h	MARCA:	Midea
SERIE:		MODELO:	MSAB-12CRDN1-MPOW
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN 220V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral del equipo mini split, manivela interior y exterior, se lavan piezas del equipo, ajuste mecánico y se revisan parámetros de funcionamiento (presiones y amperaje).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

liquidos de limpieza.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sebastian - Say - Johan.

AUTORIZADO POR Sergio Peltez
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: Blanca Behorquet Santamaria	CC: 52 94 030	Blanca Behorquet S.
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FIRMA		

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Granda V. Z E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Samaná / Nea CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 4-12-25 FECHA FINAL: 4-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Utiyaca Comercial

HORA INICIO: _____

HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: min split 12000 btu MARCA: Daikin
SERIE: _____ MODELO: MSZ-BS-12CPH1-MP0W
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Revisión Preventiva

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Revisión técnica integral en todo el equipo. tomé los parámetros de presión de conexiones eléctricas, ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimipy - 1/2 304 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Franco Pacheco

AUTORIZADO POR

Ing. J. L. Llan
SUPERVISOR

TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamaría FECHA: 521373.030
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: Yolanda Bohórquez S.

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____



FUNITEL
Servicio eléctrico y climatización

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4274

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa Matriz

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barranquilla / meja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA ☒

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 4-12-25

FECHA FINAL: 4-12-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Recepción

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Split 22000 BTU

MARCA: Midea

SERIE:

MODELO

MSAG11C-1+CRF1-1-MTOW

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA:

TENSIÓN

220V

AMPERAJE:

SENSOR AMBIENTE:

SENSOR TUBERÍA:

CAP. BLOWER:

CAP. VENT. COND.:

CAP. COMPRESOR:

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR:

SENSOR TUBERÍA ALTA:

SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER ☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL ☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒

EN SERVICIO ☒

URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mtto preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Trabajo técnico integral en todo el equipo, revisión de conexiones eléctricas, ajuste de parámetros, ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Refrigerante - 1 kg de gas

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Ignacio - Michelle

AUTORIZADO POR

Ignacio Fullan
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamaría

CC: 52 373 030

Yolanda Bohórquez S.

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Casa matriz alcaldía.	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 4-12-25	FECHA FINAL: 4-12-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN:	Enlace mujer			

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	mini-split 18000 Btu/h	MARCA	midea
SERIE:		MODELO	MSAG17CDEFN7-MTOW
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 220v
SENSOR TUBERÍA	☐	CAP. BLOWER	☐
SENSOR COMPRESOR	☐	CAP. VENT. COND.	☐
	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR. ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER	☐	FUERA DE SERVICIO
INSTALACIONES DEL CLIENTE	☒	EN SERVICIO
	☐	MEDIA MARCHA
	☐	URGENTE

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

lo tiene o está guardado el control.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral del equipo mini split, máquina exterior e interior, lavado de placas. Ajuste mecánico y se revisan parámetros de funcionamiento (presiones y amperaje).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sebastian - Say - Johan

AUTORIZADO POR Scigio Teller
TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: <u>Yolanda Bohórquez S.</u>	CC: <u>52371090</u>	<u>Yolanda Bohórquez S.</u>
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
		FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Cara Madrid E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 11-12-25 FECHA FINAL: 24-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: oficina de emprendimiento 2 (Salón 302)
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split de 24000 BTU MARCA: midea
SERIE: _____ MODELO: MSA B6-22CRDN7-m50w
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220v AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. 470
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN: _____ ESTADO: _____ CONFIRMACIÓN: _____
TALLER: _____ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE: ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rotura de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las bobinas, se verifica
funcionamiento de funcionamiento (compresor, presión) lavado de piezas se entrega el
equipo funcionando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

llegado de limpieta

OBSERVACIONES

el equipo quedó ok

ENTREGADO POR: Edwin Jose - Bryan
TÉCNICO(S)

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
TP Nº _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santomera FECHA: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 521 373 090
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____ FIRMA: Yolanda Bohórquez S.

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4281

Código:	Nº versión:	Fecha:	Página:
FUN - F - 37	10	16/10/2021	1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	casas marte	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 4-12-25	FECHA FINAL: 4-12-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN:	Taller de formación 2 (Salón 301)			
HORA INICIO:	HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	mms split 22000 BTU	MARCA:	Midea
SERIE:		MODELO:	MSAG-22CRDN7-M50W
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN 220V
SENSOR TUBERÍA	☐	CAP. BLOWER	☐
SENSOR COMPRESOR	☐	CAP. VENT. COND.	☐
		CAP. COMPRESOR	☐
		REFR.	470
		SENSOR TUBERÍA ALTA	☐
		SENSOR PANEL CONDENSADORA	☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

rotura de mantenimiento

CONCEPTO TECNICO Y DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (compresor, presión), lavado de piezas se entrega el equipo funcionando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

luz de limpieza

OBSERVACIONES

el equipo quedó ok

ENTREGADO POR: Bryan - Jose - eduardo

AUTORIZADO POR: Sergio Teller SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamaría
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐

FECHA: 52373.030
cc: 52373.030

Yolanda Bohórquez S.
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4346

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN
Certificación



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: *Capitán Alcolva*

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 4-12-25

FECHA FINAL: 24-12-25

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN:

Residencia jurídica

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Mini Split 18000 BTU

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

MSD95-12CRDNT-MP0W

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

NORMAL

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mtto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se le realiza mantenimiento preventivo a los paneles blower, gases y partes, limpieza de componentes eléctricos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

shrimp

OBSERVACIONES

El equipo quedó OK

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio Mejia

AUTORIZADO POR

Sergio Feller
TP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Olinda Bohorquez S

CC:

52341 030

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4282

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa matriz	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja
	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 5-12-25	FECHA FINAL: 5-12-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☒	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Sala de inclusion digital 2				
HORA INICIO:			HORA FINAL:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 24000 BTU	MARCA: Midea
SERIE:	MODELO: MSAPC-22CRDN1-MJaw
PRESIÓN: ALTA: BAJA:	TENSIÓN: 220 V
SENSOR TUBERÍA	AMPERAJE
SENSOR COMPRESOR	SENSOR AMBIENTE
CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.
CAP. COMPRESOR	REFR. 470
SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rutina de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (compresor, presión), lavado del filtro, se entrega el equipo funcionando

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

legado de limpieza

OBSERVACIONES

El equipo fue OK

ENTREGADO POR TÉCNICO(S): Bryan - eduardo - Jose	AUTORIZADO POR: Sergio Teller
	TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Yolanda Bohórquez S.	CC: 521371030
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
	FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>Copa matriz</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: <u>Barrancabermeja</u> CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>5-12-25</u>	FECHA FINAL: <u>5-12-25</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: <u>Capacitaciones</u>				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>mta dpllt 24000 stu</u>	MARCA: <u>fila</u>
SERIE:	MODELO: <u>ms3e-22CPDA1-m50w</u>
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐	TENSIÓN: <u>220V</u> AMPERAJE: <u>24000</u> SENSOR AMBIENTE: <u>24000</u>
SENSOR TUBERÍA ☐	CAP. BLOWER ☐ CAP. VENT. COND. ☐ CAP. COMPRESOR ☐ REFR. <u>24000</u>
SENSOR COMPRESOR ☐	SENSOR TUBERÍA ALTA ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Atto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Revisión técnica integral en todo el equipo, tanto de parámetros de operación eléctrica, ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Suministro - Hipoclorito - jarro limpio -

OBSERVACIONES

El equipo quedó ok

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Jairo - Michelle

AUTORIZADO POR

Sejro Feliza
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamaría
EQUIPO ENTREGADO: ☐ Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: 521391.030
CC: 521391.030

Yolanda Bohórquez S.
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>Casa matriz</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: <u>Barrancabermeja</u> CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>25-12-25</u>	FECHA FINAL: <u>5-12-25</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: <u>Salón de lectura</u>				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>Split 24000 BTU</u>	MARCA: <u>Daikin</u>
SERIE:	MODELO: <u>EMF261E</u>
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN: <u>220V</u>	AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.:	CAP. COMPRESOR: REFR. <u>R410A</u>
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA:	SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

falla preventiva

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Trabajo técnico integral en todo el equipo, tanto en parámetros eléctricos y mecánicos, revisión de conexiones eléctricas y de la presión de gas.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Refrigerante - gas R410A - 1 kg.

OBSERVACIONES

El equipo quedó OK

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Jolín Mejía
Fabian Navato

AUTORIZADO POR Sergio Lleras
TP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: <u>Yolanda Bohórquez Santamaría</u>	CC: <u>52371030</u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FIRMA: <u>Yolanda Bohórquez S.</u>	

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Casa matriz Alcolicia.	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 5-12-25	FECHA FINAL: 5-12-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN:	Sala de juntas			
HORA INICIO:	HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	mini-split 24000 Btu/h	MARCA:	Midea
SERIE:		MODELO:	MSABE-22CR01-M50W
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 220V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR.

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral del equipo mini-split, Maquina interior y Exterior, Lavado de piezas Ajuste mecánico y se Revisan Parámetros de funcionamiento (Presiones y amperaje).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de Limpieza.

OBSERVACIONES

El equipo quedó OK

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sebastian - say - johan

AUTORIZADO POR Sebastián
SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: <u>Yolanda Bohórquez Santamaría</u>	CC: <u>52391030</u>	<u>Yolanda Bohórquez</u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐	FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4241

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Casa Matriz

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA ☐

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 5-12-25

FECHA FINAL 5-12-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN:

ofic. de lactancia

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

mini split 24000 Btu/h

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

MSABE-22CRDN1-M50W

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo al equipo mini split, lavando máquina interior y exterior, lavado de piezas, se realiza ajuste mecánico, se revisan parámetros de funcionamiento (presión y amperaje).

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos de limpieza

OBSERVACIONES

El equipo quedó OK

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Soy - Sebastian - Johan

AUTORIZADO POR

Serlio Lopez

SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Yolanda Bohórquez S.

CC:

52371-030

Yolanda Bohórquez S.

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



FUNITEL
Servicio eléctrico y climatización

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4275

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa matriz E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 9-12-25 FECHA FINAL: 9-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☒ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: oficina de empadronamiento 1 (Salón 302)
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 3600 BTU MARCA: Midea
SERIE: _____ MODELO: MSABE-36H2FNX-MCOW
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220 V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR.: 470
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☐ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rotura de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo, frotado de las máquinas, se verificó el funcionamiento (compresor, panel), cuando el técnico se entregó el equipo funcionando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Requiere de limpieza

OBSERVACIONES

El equipo fue ok

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Jose P. eduardo B. Buján F.

AUTORIZADO POR Sergio Teller
TP N° _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: _____
NOMBRE: Olinda Bohórquez Santamaría CC: 52373.030
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: Olinda Bohórquez S.
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4271

Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa matrix E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barranca (neja) CELULAR: TELÉFONO: CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 9-12-25 FECHA FINAL: 9-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Cafecita aca net

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Piso techo 36000 gto MARCA: r fidea
SERIE: MODELO: MUE-36 HPDM1-N
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410a
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

repto preventivos

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Trabajo técnico integral en todos el equipo, toma de parámetros
revisión de conexiones eléctricas, ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimpo - hipoclorito - según trabajo

OBSERVACIONES

El equipo queda OK

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Julio A. Jarama H.

AUTORIZADO POR

Sergio taller
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamaría
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐

FECHA: 02/31/2020
CC: Instalaciones del cliente ☐

Yolanda Bohórquez S.
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4164

Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa Matriz E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 9-12-25 FECHA FINAL: 9-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Sala de inclusión digital

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire acondicionado Mini split 24000 BTU MARCA Midea
SERIE: 341D5599408151308500 2 MODELO MSABE-22CEBNI-M50W
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220 V. AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR.
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA 550 PSI SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☐ NORMAL ☐
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

ompleto

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Aire goteaba agua

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó revisión del equipo por goteo de agua en la evaporadora y limpieza de manguera de desagüe se cambió la manguera estanca

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Manguera de drenaje

OBSERVACIONES

Equipo se deja funcionando correctamente y se corrige la falla

ENTREGADO POR Técnico(s) Julio Sebastián Johan Salano

AUTORIZADO POR Sergio Teller SUPERVISOR TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD NOMBRE: Yolanda Bohórquez S. FECHA: 52371.030
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Desarrollo Comunitario

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 10-11-25

FECHA FINAL: 10-11-25

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☒

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN:

Oficina Atención Primer P. 82

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

tipo techo 36.000 BTU

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

Mou - 36 CM 1 - A

PRESIÓN:

ALTA

BAJA

TENSIÓN

220

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☒

MEDIA MARCHA

☐

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☐

NORMAL

URGENTE

☐

☒

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

El equipo no enciende

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza limpieza Barrio al sistema de tubería para sacar la humedad del equipo y se instala tubería de refrigerante de cobre de medidas 3/8 y 3/8 y se realiza pesurización, vacío y recarga del equipo

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

tubería 3/8 y 3/8, aislamiento, correas, filtro secador, soldaduras, vacuómetro, nitrógeno, cinta vinilo, kit tubería 3/8, kit tubería 3/8, filtro secador, recarga 758, recarga 3/8, gas refrigerante R410A, válvula gasonilla

OBSERVACIONES

el equipo se deja condicionales nominales de operación

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

José Páez
Sebastián Vargas
Soy

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

CC: 11-820.001

NOMBRE:

Diego A. Tapia

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4201

Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Página: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Desarrollo Comunitario E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: CELULAR:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 10-12-25 FECHA FINAL: 10-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Oficina Alfonso Segundo piso HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo techo 36,000 BTU MARCA Midea
SERIE: MODELO MOU-36CN1-N
PRESIÓN: ALTA: BAJA 125 PSI TENSIÓN 220 AMPERAJE 15 SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR.
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☒ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☐ NORMAL ☐
URGENTE ☒

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

El equipo no enfria

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó limpieza Barido al sistema de tuberías para sacar la humedad del equipo y se realizó tubería de refrigeración de cobre de medidas 3/8 y 3/8.

Se realizó presurización, vacío y recarga del equipo

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

tubería 3/8 y 3/8, Aluminio, conector, filtro secador, soldadura, racores, refrigerante, nitrógeno, cinta vinilo, kit tubería 3/8, kit tubería 3/8, filtro secador, racores 3/8, racores 3/8, gas refrige-
rante Midea, velas y serpentinas

OBSERVACIONES

el equipo se deja condiciones nominales de operación

ENTREGADO POR José Puentes, Sebastian Vargas, Scay TÉCNICO(S) AUTORIZADO POR Sergio Telles SUPERVISOR TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD NOMBRE: Anibal Tapia FECHA: 1830-081
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 1830-081
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: FIRMA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	TICS Alcaide	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 11-12-25	FECHA FINAL: 11-12-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN:	Gerencias TICS			

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	aire acondicionado tipo mini split 24000 BTU	MARCA:	SAMSUNG
SERIE:		MODELO:	AR 24 KUSPO6MN
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 220V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	AMPERAJE
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR. 410R

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rutina de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza un mantenimiento preventivo donde se verifican parámetros de funcionamiento (compresor, presión). donde se entrega el equipo funcionando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquido de limpieza

OBSERVACIONES

El equipo quedó en normal funcionamiento

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Johan Bryan - Nieto - Julio - Soy

AUTORIZADO POR Sergio Tellez SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA: 10/12/2025
NOMBRE: <u>Yuldy Xianara Pinzon</u>	CC: <u>37580165</u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: TICS Alcaldía	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 11-12-25	FECHA FINAL: 11-12-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Oficina Jefe				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire acondicionado Tipo mini split 24000 BTU	MARCA: Midea
SERIE:	MODELO: MSA F0-270FN7-NQW
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐	TENSIÓN: 220V
SENSOR TUBERÍA	SENSOR AMBIENTE
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA
CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.
CAP. COMPRESOR	REFR. 470 R
SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rutina de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las máquinas, se verifican parámetros de funcionamiento (compresor, presiones) lavado de filtros se entrega el equipo trabajando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

lavado de limpieza

OBSERVACIONES

El equipo quedó en normal funcionamiento

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) **Walter - Say - Julia - Johan - Bryan**

AUTORIZADO POR **Sergio Teller**
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA: 10/12/2025
NOMBRE: Yuldis Xiomara Pinzon	CC: 37520165
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Firma

REPORTE DE SERVICIO

Nº **4340**

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>Tics Alcala</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: <u>Barrancabermeja</u>
	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>11-12-25</u>	FECHA FINAL: <u>11-12-25</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: <u>Oficina Contrata</u>				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>Aire acondicionado Tipo mini split</u>	MARCA: <u>SAMSUNG</u>
SERIE:	MODELO: <u>AR24KUSPD Gm N</u>
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐	TENSIÓN: <u>220 V</u>
SENSOR TUBERÍA	AMPERAJE
SENSOR COMPRESOR	SENSOR AMBIENTE
CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.
CAP. COMPRESOR	REFR. <u>47012</u>
SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☐	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rutina de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las manguetas, se verifican parámetros de funcionamiento (amperaje, presión) lavado de filtros se entrega al equipo trabajado

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

lavado de limpieta

OBSERVACIONES

El equipo quedó en normal funcionamiento

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Sergio Nieto - Julia Johán - Bryan

AUTORIZADO POR Sergio Tellez
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA: <u>10/12/2025</u>
NOMBRE: <u>Yulda Xionara Pérez</u>	CC: <u>35580165</u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

[Firma]
FIRMA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>Tics Alcalá</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>11-12-25</u>	FECHA FINAL: <u>11-12-25</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: <u>Piso techo Principal</u>				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>aire acondicionado Tipo Piso Techo 36000 BTU</u>	MARCA: <u>Midea</u>
SERIE:	MODELO: <u>MUE-36H2DN7-N</u>
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐	TENSIÓN: <u>220 V</u>
SENSOR TUBERÍA	AMPERAJE
SENSOR COMPRESOR	SENSOR AMBIENTE
CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.
CAP. COMPRESOR	REFR. <u>470 R</u>
SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Reina de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, lavado de las magunas, se verifican parámetros de funcionamiento (tensión, presiones) lavado de placas se entrega el equipo funcionando.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

lavado de limpieza

OBSERVACIONES

El equipo queda en normal funcionamiento

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Neimar - Say - Bryan - Julio - Johan

AUTORIZADO POR Sergio Teller
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA: <u>10/12/2025</u>
NOMBRE: <u>Yulbris Xaviera Pinzon</u>	CC: <u>37520165</u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

[Firma]
FIRMA

REPORTE DE SERVICIO

Nº **4195**

ISO 14001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Dirección de Ingreso. E-mail: CELULAR: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 12-12-25 FECHA FINAL: 12-12-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Dirección de Ingreso (1º Piso) HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 18000 BTU MARCA MABE
SERIE: MODELO MMT18CDBWCCB
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220 V. AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R-410 A.
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Sabón, shimpí, e hipoclorito.

OBSERVACIONES

El equipo queda funcionando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Eduardo Campo
Johan Sotelo

AUTORIZADO POR

Sergio Tello
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE:

CIAP

FECHA:

CC:

1010193509

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4226



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Página: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Dirección de ingreso E-mail: CELULAR: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: TELÉFONO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 12-12-25 FECHA FINAL: DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐ DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐ INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL UBICACIÓN: Garage (1º Piso).

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 18000 BTU MARCA: HACEB SERIE: MODELO: AAF518 220 PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN: 220V. AMPERAJE: 10,9 A. SENSOR AMBIENTE: SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR. R-410A. SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒ INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Cavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexionado y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Jabón, shimpí y cloro

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando en perfectas condiciones.

ENTREGADO POR: Johan Solano
TÉCNICO(S): Eduardo campo

AUTORIZADO POR: Sergio Teltre
TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD NOMBRE: EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: FECHA: 10/10/2021 CC: FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Dirección de Ingreso		E-mail:	
DIRECCIÓN:			CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 12-12-25	FECHA FINAL: 12-16-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Oficina principal (2º Piso).				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Aire Acondicionado minisplit 18000 BTU	MARCA:	HACEB
SERIE:		MODELO:	AAFS18 220
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: ☐
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Elementos de limpieza.

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando correctamente.

ENTREGADO POR: Eduardo Campo
TÉCNICO(S): Johan Solano

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
TP N°: SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: <u>CAP</u>	CC: <u>1010193509</u>
EQUIPO ENTREGADO: ☐	Instalaciones del cliente ☐
FIRMA	

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4196

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN
Certificado



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Dirección de ingreso

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA ☒

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 12-12-25

FECHA FINAL: 13-12-25

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Oficina principal (2do Piso).

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado minisplit 24000 BTU

MARCA LG

SERIE:

MODELO VM242C7

PRESIÓN: ALTA: 4,2 MPa

BAJA: 2,4 MPa

TENSIÓN

220 V

AMPERAJE

8,2 A.

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410 A.

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACION

TALLER ☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL ☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒

EN SERVICIO ☒

URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, corriente, tensión, conecionado y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Elementos de limpieza.

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Eduardo Campo
Johan Siano

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

CC: 1010193509

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Dirección de ingreso		E-mail:	
DIRECCIÓN:			CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☐	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 15-12-25	FECHA FINAL: 15-12-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Sala de juntas (2º Piso).				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Aire Acondicionado minisplit 24000 BTU	MARCA:	HACER
SERIE:	AA061903049	MODELO:	AAFS24 220
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 220 V.
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO		CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒		URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ninguna

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado técnico integral en todo el equipo. Revisión de temperatura, presión, voltaje, corriente, conexiones y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Elementos de limpieza

OBSERVACIONES

El equipo se entrega funcionando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR: Johan Solano
TÉCNICO(S): Eduardo Campo

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
SUPERVISOR
TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: 	CC: 1010193509	
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐	FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Dirección de ingreso	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 15-12-25	FECHA FINAL 15-12-25
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL	
UBICACIÓN: Entrada (1º Piso).				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Aire Acondicionado minisplit 18000 BTU	MARCA	SAMSUNG
SERIE:	ØSEEPASK70φφ35M	MODELO	AR18MVSSC.WEN
PRESIÓN:	ALTA: BAJA	TENSIÓN	220V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	AMPERAJE 3,3 A
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	SENSOR AMBIENTE
		CAP. COMPRESOR	REFR.

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐
	MEDIA MARCHA ☐	

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Ruido anormal

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Al inspeccionar los partes internas del equipo para su mantenimiento se detecta un ruido anormal y un mal funcionamiento en los balineas del motor.

Se procede a reemplazar el motor por uno de similares características.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Elementos de limpieza

Motor de repuesto

OBSERVACIONES

Se corrige la falla y el equipo queda funcionando con total normalidad.

ENTREGADO POR TÉCNICO(S)	Eduardo Campo Johan Solano	AUTORIZADO POR	Sergio Pelinzi
			SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE:	CC:	1010193309
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		
FIRMA		