OBLIGACIÓN 4.

FECHA:01 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza Monitoreo al complejo deportivo en verificación de actividades deportivas sin novedad.





FECHA: 02 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo- vereda Poveda 1

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza Monitoreo a la vereda Poveda 1 en verificación de actividades escolares, vías principales y alternas de igual formas se confirman vallados sin corrientes hídricas y con bastante material vegetal en caso de lluvias puede obstruir la libre circulación.





FECHA: 02 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo- vereda Poveda 1

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza Monitoreo en vereda Poveda 2 confirmando vías principales y alternas donde se observa contratista en construcción de placa huella vía chivo la Valvanera de igual forma se confirman actividades escolares en el colegio Poveda 2.





FECHA: 02 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo- vereda Guangata

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo a la vereda Guangata vía la Valvanera sector vagones donde se confirma actividades escolares y vías alternativas y principal sin novedad.





FECHA: 03 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo Fuente hídrica

LUGAR: Tenjo rio Chicú

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo en la ribera del rio Chicú en la vereda santa cruz sector Meridor en la cual se evidencia bastante material vegetal obstruyendo el libre cause del rio Chicú en esta zona.





FECHA: 03 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo- vereda Martin y espino

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza Monitoreo a la vereda Martin y espino en confirmación de sectores poblados, actividades escolares, vías principales y alternas sin novedad.





FECHA: 03 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo- vereda Churuguaco Alto

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza Monitoreo en la vereda Churuguaco alto sector cementerio sector poblado, vías principales y alternas sin novedad.





FECHA: 05 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo- vereda Chitasuga

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza Monitoreo en la vereda Chitasuga sector la cascajera y escuela en verificación de actividades escolares, vías principales, no se observa novedades en muro de contención ni en sus alrededores sin novedad.





FECHA: 06 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo- vereda Chitasuga

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo en la zona rural de la vereda Martín y espino camellón la marranera evidenciando zonas de acceso y vías principales sin novedad.





FECHA: 07 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo- vereda la Punta

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 04

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo en la feria de inscripción a los diferentes programas que brinda el instituto municipal de deportes en la vereda la punta.





FECHA: 07 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo- vereda la Punta

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 04

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo en la vereda la punta verificando vías de acceso en sectores poblados y colegio de la punta sin novedad.





FECHA:08 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza Monitoreo al complejo deportivo en verificación de actividades deportivas sin novedad.





FECHA: 08 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza Monitoreo en el parque principal en eucaristía dominical y mercados campesinos sin novedad.





FECHA: 09 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo- vereda Churuguaco Alto

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza Monitoreo en la vereda Churuguaco alto sector cementerio sector poblado, vías principales y alternas sin novedad.





FECHA: 03 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo Fuente hídrica

LUGAR: Tenjo rio Chicú

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo en la ribera del rio Chicú en la vereda santa cruz sector Meridor en la cual se evidencia bastante material vegetal obstruyendo el libre cause del rio Chicú en esta zona.





FECHA:11 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo- vereda Chince

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza Monitoreo a la vereda Chince sector poblado pan de azúcar parte alta y baja en confirmación de sectores poblados y vías principales y alternas sin novedad.





FECHA:11 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo- vereda Chince

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza Monitoreo a la vereda Chince sector poblado pan de azúcar parte alta y baja en confirmación de sectores poblados y vías principales y alternas sin novedad.





FECHA: 09 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo- vereda Churuguaco Alto

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza Monitoreo en la vereda Churuguaco alto vía la virgen en confirmación de zona escolar y sectores poblados y vía principal sin novedad.





FECHA: 15 de febrero de 2026

ASUNTO: Monitoreo

LUGAR: Tenjo- pista de patinaje

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza Monitoreos constantes a la pista de patinaje en torneo de fútbol sala sin novedad.





FECHA: 17 de febrero de 2026

ASUNTO: Monitoreo

LUGAR: Tenjo- vereda Carrasquilla

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza Monitoreo en la cantera Salónica en confirmación muro de contención parte interna y externa al igual que actividades escolares y sector poblado sin novedad.





FECHA: 17 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo Fuente hídrica

LUGAR: Tenjo rio Chicú

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 02

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo en la ribera del rio Chicú en la vereda chucua y vereda el chacal en la cual se evidencia material vegetal obstruyendo el libre cause del rio Chicú en esta zona.





FECHA: 21 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo la Valvanera

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 04

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo en el cerro la Valvanera en la cual se evidencia un posible desprendimiento de material rocoso en el sector.





FECHA: 23 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo vereda Jacalito

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 04

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo en la vereda Jacalito sector Catama en la cual se realiza verificación de vías de acceso y entrega de números de emergencia al igual se realiza recorrido por las instalaciones de la escuela rural de Jacalito.





FECHA: 23 de febrero de 2026

ASUNTO: monitoreo

LUGAR: Tenjo el chacal

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 04

RECURSOS EMPLEADOS: vehículo institucional equipos de comunicación elementos de protección personal y botiquín.

TIPO DE EVENTO: Se realiza monitoreo en la vereda el chacal colegio departamental valle de Tenjo en la cual se evidencian diferentes especies arbóreas en riesgo de caída por su nivel de inclinación.





Maria Elsy Molina Cruz
Reprentante Legal
Junta Defensa Civil Tenjo