Tenjo, 19 de febrero del 2025

Señores
Alcaldía Municipal
Gestión del Riesgo

ASUNTO: OBSERVADORES DE RIESGO FEBRERO

La junta defensa civil Tenjo hace entrega de 06 observadores de riesgo los cuales fueron realizados en el trascurso del mes de febrero del 2026.

OBSERVADOR DE RIESGO N°1

Se realiza observador de riesgo en la vereda santa cruz sector el Meridor en verificación del afluente hídrico en la cual se evidencia material vegetal el cual teniendo en cuenta la variabilidad climática podría ser un factor que genere un riesgo por inundación en la zona.

Es necesario realizar sus respectivas acciones de mitigación correctiva o prospectiva en el sector conforme a las dependencias encargadas.

Fecha: 11 de febrero del 2026
Amenazas: inundación
Vulnerabilidad: vial
Evidencias fotográficas y localización del sector:





Coordenadas: 4.849764, -74.132634

OBSERVADOR DE RIESGO N° 2

Se realiza observador de riesgo en la vereda Chitasuga sector la cascajera en la cual se evidencia material rocoso con posible desprendimiento por la variabilidad climática presentada en el municipio.

Es necesario realizar sus respectivas acciones de mitigación correctiva o prospectiva en el sector conforme a las dependencias encargadas.

Fecha: 11 de febrero del 2026
Amenazas: desprendimiento de material rocoso
Vulnerabilidad: Estructural
Evidencias fotográficas y localización del sector:





Coordenadas: 4.873476, -74.150698

OBSERVADOR DE RIESGO N° 3

Se realiza observador de riesgo en la vereda Churuguaco alto sector cementerio en la cual se evidencia un posible desprendimiento de material vegetal en la zona por la variabilidad climática

Es necesario realizar sus respectivas acciones de mitigación correctiva o prospectiva en el sector conforme a las dependencias encargadas.

Fecha: 13 de febrero del 2026
Amenazas: desprendimiento de material vegetal.
Vulnerabilidad: Estructural
Evidencias fotográficas y localización del sector:





Coordenadas: 4.876940, -74.142365

OBSERVADOR DE RIESGO N° 4

Se realiza observador de riesgo en la vereda Chince sector pan de azúcar en la cual se evidencia pedida de la capa vegetal en gran parte de la montaña con riesgo de incendio forestal en la zona por la variabilidad climática.

Es necesario realizar sus respectivas acciones de mitigación correctiva o prospectiva en el sector conforme a las dependencias encargadas.

Fecha: 13 de febrero del 2026
Amenazas: Incendio forestal.
Vulnerabilidad: Estructural
Evidencias fotográficas y localización del sector:





Coordenadas: 4.882176, -74.134801

OBSERVADOR DE RIESGO N° 5

Se realiza observador de riesgo en la vereda carrasquilla en el sector colegio departamental en verificación del muro de contención y de la recebera Salónica en la cual se evidencia un posible desgaste del muro el cual puede contener grietas en la misma.

Es necesario realizar sus respectivas acciones de mitigación correctiva o prospectiva en el sector conforme a las dependencias encargadas.

Fecha: 19 de febrero del 2026
Amenazas: desprendimiento de material rocoso.
Vulnerabilidad: Estructural y vial p
Evidencias fotográficas y localización del sector:





Coordenadas: 4.838877, -74.187393

OBSERVADOR DE RIESGO N° 6

Se realiza observador de riesgo en la vereda juaica sector porkis en la cual se evidencia la perdida de la continuidad del alcantarillado provocando una vulnerabilidad para el sector.

Es necesario realizar sus respectivas acciones de mitigación correctiva o prospectiva en el sector conforme a las dependencias encargadas.

Fecha: 19 de febrero del 2026
Amenazas: inundación.
Vulnerabilidad: Estructural y vial.
Evidencias fotográficas y localización del sector:





Coordenadas: 4.896239, -74.112711

María Elsy Molina Cruz
Representante Legal
Junta Tenjo