INFORME DE ACTIVIDADES

PROYECTO: RAMA JUDICIAL
PERIODO: enero-25

ID	Creado	Cliente	Mantenimiento	Objeto	Fecha Programacion	Estatus	Fecha Cierre	Responsable
C83-00161	25/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	1.Persiste el inconveniente con las filtraciones de agua o líquidos en el piso 23: surgen nuevas filtraciones en la oficina del Dr. Andrés Mauricio Rojas y en el despacho de la Directora Ejecutiva. Agradezco realizar inspección física lo antes posible con el fin de atender y solucionar oportunamente estos requerimientos. 2.Reiterar la solicitud de reparación fuga de agua en el piso 24 baño.		Aprobado		POSTVENTA
C83-00429	27/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	SE SOLICITA REVISION OCINA PISO 23, GOTEO DETRAS DE LA NEVERA		Aprobado		POSTVENTA
C83-00514	30/04/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 2 SE PRESENTAN GOTERAS EN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y CORRESPONDENCIA, POR LO CUAL SE SOLICTA REVISIÓN A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE		Aprobado		POSTVENTA
C83-00579	03/05/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 24 SALA DE JUNTA PRESENTA GOTERAS CUANDO LLUEVE		Aprobado		POSTVENTA
C83-00580	03/05/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 24: SALA DE ESPERA PRESENTA GOTERAS CUANDO LLUEVE		Aprobado		POSTVENTA
C83-01481	27/08/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 15 UNIDAD ASISTENCIA LEGAL: SE SOLICITA EL ARREGLO DE LA VENTANA UBICADA AL LADO IZQUIERDO		Aprobado		POSTVENTA
C83-01595	05/09/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19. SE REPORTAN FISURAS EN VIDRIO EN LA SEDE CALLE 27. SE SOLICITA REALIZAR URGENTE LAS LABORES QUE SE REQUIERAN MITIGANDO EL RIESGO DE CAÍDA DE VIDRIOS AL VACÍO.		Aprobado		POSTVENTA
C83-01955	03/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 2. SE REPORTAN FILTRACIONES EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DEAJ.		Aprobado		POSTVENTA
C83-02031	09/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10: EL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL DATACENTER NO ESTÁ OPERATIVO. SE ADJUNTA FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN QUE EL SISTEMA ESTÁ DESCONECTADO. ES IMPORTANTE CONTAR CON ESTE SISTEMA AL MOMENTO DE UNA CONTINGENCIA.		Solicitado		POSTVENTA
C83-02063	14/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 11. BAÑO HOMBRES. SE REPORTA DAÑO EN LAS LLAVES DE LAVAMANOS.	03/01/2025	Firmado	03/01/2025	POSTVENTA
C83-02131	21/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 24: SALA DE ESPERA. SE SOLICITA REVISIÓN DE GOTERA.	20/01/2025	Terminado	20/01/2025	POSTVENTA
C83-02132	21/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 24. BAÑOS. SE REPORTA DAÑO EN PLACAS DE TECHO Y SONIDO PERTURBADOR EN EXTRACTORES DE OLORES.	31/01/2025	Terminado	31/01/2025	POSTVENTA
C83-02143	22/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 16. SE REPORTA FALLA EN LUMINARIA. ESTÁ INTERMITENTE. COSTADO NORORIENTAL.	03/01/2025	Firmado	03/01/2025	POSTVENTA
C83-02244	30/10/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22: BAÑO MUJERES. SE REPORTA FUGA DE AGUA EN LA LLAVE DEL LAVAMANOS COSTADO DERECHO.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C83-02277	01/11/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10. BAÑO MUJERES. SE REPORTA POSIBLE DAÑO EN EL VENTILADOR. EL RUIDO ES FUERTE.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C83-02279	01/11/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10. BAÑO MUJERES. SE REPORTA POSIBLE TAPONAMIENTO EN DESAGUE DEL LAVAMANOS. LA SEÑORA DE SERVICIOS GENERALES INFORMA QUE EL AGUA SE ESTÁ QUEDANDO EN LA TUBERÍA.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C83-02337	08/11/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10. DATACENTER. SE REQUIERE EL ARREGLO DE LOS TUBOS QUE SE ENCUENTRAN DESCONECTADOS, LAS TAPAS DE LOS SENSORES Y LA CONEXIÓN DEL BIOMÉTRICO CON EL SERVIDOR NTP. SE REQUIERE URGENTE PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS PRODUCTO DE LA AUDITORÍA.		Aprobado		POSTVENTA
C83-02350	12/11/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 18. SE REPORTA DAÑO EN EL BAÑO DE MUJERES Y EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL MISMO PISO. BAÑO DE MUJERES: LA CISTERNA SE ENCUENTRA TAPADA; BAÑO HOMBRES: LA LLAVE DEL LAVAMANOS SE ENCUENTRA DAÑADA.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C83-02354	12/11/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PRIMER PISO. SE REPORTA GOTERA. EN "LA PRIMERA ENTRADA DE CAFETERIA PRIMER PISO AREA RECEPCIÓN"	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C83-02355	12/11/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 23. SE REPORTA GOTERA EN OFICINA DEL PISO 23. PREGUNTAR POR LA SEÑORA DE SERVICIOS GENERALES.	20/01/2025	Terminado	20/01/2025	POSTVENTA
C83-02356	12/11/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 16. SE REPORTA FILTRACIÓN DE AGUA EN LAVAPLATOS DE LA COCINA DEL PISO. SE ESTÁ PASANDO AL MUEBLE.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C83-02368	13/11/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 24. SE REPORTA GOTERA EN LA COCINA.		Aprobado		POSTVENTA
C83-02391	14/11/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 23. SE REPORTA HUMEDAD EN PARED Y TECHO EN DOS OFICINAS. HUMEDAD EN PARED: EN LA OFICINA QUE QUEDA AL LADO DE LA MESA DE JUNTAS; HUMEDAD EN TECHO: EN LA OFICINA DEL DOCTOR ANDRÉS MAURICIO ROJAS GORDILLO.		Aprobado		POSTVENTA
C83-02392	14/11/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 16: SE SOLICITA REALIZAR MANTENIMIENTO O CAMBIO DE UNA LÁMPARA EN COSTADO NORORIENTAL DEL PISO.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C83-02408	15/11/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 20. BAÑO MUJERES. SE REPORTA QUE EL EXTRACTOR DE OLORES DEL BAÑO DE LAS MUJERES NO ESTÁ FUNCIONANDO.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C83-02445	19/11/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 15. BAÑO DE MUJERES. SE REPORTA DAÑO DE LA LLAVE DEL LAVAMANOS BAÑO DE MUJERES. ESTÁ DIRECTA; Y LA LÁMPARA NO FUNCIONA.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C83-02453	19/11/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 24. SE INFORMA FILTRACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL TECHO DEL PISO 24, CAE A LA MADERA Y ESCALERAS.		Aprobado		POSTVENTA
C83-02526	25/11/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 22. BAÑO HOMBRES. SE REPORTA ORINAL TAPADO.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C83-02532	26/11/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 21. SE REPORTA DAÑO EN LA TAPA DEL BAÑO DE MUJERES.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C83-02604	05/12/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 18. BAÑO MUJERES: SE SOLICITA EL ARREGLO DE LA LAMPARA DEL BAÑO DE MUJERES; ADICIONALMENTE, POR FAVOR VERIFICAR LA CISTERNA DE UNO DE LOS BAÑOS, INDICAN QUE NUEVAMENTE SE ENCUENTRA TAPADA.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C83-02655	11/12/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	SOTANO 2. SE REPORTA DAÑO EN LA LÁMPARA DE LAS DUCHAS.	20/01/2025	Firmado	20/01/2025	POSTVENTA
C83-02656	11/12/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 18. SE SOLICITA DISMINUIR LA LUZ DE LAS BOMBILLAS. SOLICITUD REALIZADA POR LA SERVIDORA ANDERA PAOLA VARGAS.	17/01/2025	Firmado	17/01/2025	POSTVENTA
C83-02658	11/12/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 10. SE SOLICITA ARREGLO DE UNA SILLA ERGONÓMICA. Y EL ARREGLO DE LA TAPA QUE CUBRE LOS ENCHUFES EN UN ESCRITORIO, SE SALE DE UN LADO. POR FAVOR PREGUNTAR POR LA SERVIDORA MARISOL RIVERA USECHE.	03/01/2025	Firmado	03/01/2025	POSTVENTA
C83-02662	11/12/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 16. BAÑO DE MUJERES: SE REPORTA DAÑO EN LA LÁMPARA.	20/01/2025	Firmado	20/01/2025	POSTVENTA
C83-02664	11/12/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 17. BAÑO MUJERES. SE REPORTA DAÑO DE LA LÁMPARA DEL BAÑO DE MUJERES PISO 17	20/01/2025	Firmado	20/01/2025	POSTVENTA
C83-02665	11/12/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 14. SE REPORTA DAÑO EN LLAVE DE LAVAMANOS DEL BAÑO DE HOMBRES.	20/01/2025	Firmado	20/01/2025	POSTVENTA
C83-02666	11/12/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 18. BAÑO MUJERES. SE REPORTA CISTERNA SIN FUERZA. FLUXIOMETRO	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C83-02668	11/12/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19. SE REPORTA DAÑO DE LA SILLA QUE UTILIZA EL SERVIDOR JUDICIAL OMAR EDUARDO VALLEJO.	22/01/2025	Firmado	22/01/2025	POSTVENTA
C83-02732	13/12/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 17. BAÑO HOMBRES. SE REPORTA DAÑO EN ORINAL.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C83-02756	18/12/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 17. BAÑO DE MUJERES. SE REPORTA POSIBLEMENTE DAÑO EN EL EXTRACTOR DE OLORES. ESTÁ SONANDO PARTICULARMENTE MUY FUERTE Y RARO.	15/01/2025	Terminado	15/01/2025	POSTVENTA
C83-02807	27/12/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 11. CAFETERÍA: SOLICITAN NUEVAMENTE REVISAR LA LLAVE DEL LAVAPLATOS DE LA CAFETERÍA. INDICAN QUE ESTÁ LA PRESIÓN DEL AGUA CON MENOR PRESIÓN QUE ANTES.	17/01/2025	Firmado	17/01/2025	POSTVENTA
C83-02814	30/12/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 11. SE REPORTA LA CAÍDA DE UNA CORTINA UBICADA AL FONDO DEL PISO COSTADO DERECHO.	17/01/2025	Firmado	17/01/2025	POSTVENTA
C83-02815	30/12/2024	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19. BAÑO HOMBRES. SE REPORTA BOMBILLA FUNDIDA.	20/01/2025	Firmado	20/01/2025	POSTVENTA
C83-02827	02/01/2025	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 11. BAÑO HOMBRES. SE REPORTA QUE CONTINÚA LA LLAVE DEL LAVAMANOS DEL COSTADO IZQUIERDO SIN SERVICIO DE AGUA. "C83-02063 PISO 11. BAÑO HOMBRES. SE REPORTA DAÑO EN LAS LLAVES DE LAVAMANOS."	20/01/2025	Firmado	20/01/2025	POSTVENTA
C83-02847	08/01/2025	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 18 : SE SOLICITA REVISIÓN CISTENA DEL BAÑO MUJERES , EL CUAL PRESENTA ESCAPE DE AGUA	15/01/2025	Terminado	15/01/2025	POSTVENTA
C83-02848	08/01/2025	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 20 : SE SOLICTA REVISIÓN DEL BAÑO HOMBRES , EL CUAL PRESENTA ESCAPE DE AGUA		Aprobado		POSTVENTA
C83-02853	08/01/2025	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 11 : BAÑO HOMBRES CISTERNA CON FLUXOMETRO DAÑADO	20/01/2025	Terminado	20/01/2025	POSTVENTA
C83-02854	08/01/2025	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19. SE REPORTA ORINAL TAPADO .	31/01/2025	Firmado	31/01/2025	POSTVENTA
C83-02855	08/01/2025	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19. SE REPORTA BAJA PRESION DEL FLUXOMETRO EN EL BAÑO DE DAMAS.		Aprobado		POSTVENTA
C83-02980	14/01/2025	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 19. BAÑO HOMBRES. SE REPORTA ORINAL TAPADO.	31/01/2025	Firmado	31/01/2025	POSTVENTA
C83-02981	14/01/2025	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 18. BAÑO MUJERES. SE REPORTA FUGA DE AGUA EN INODORO.		Aprobado		POSTVENTA
C83-03209	04/02/2025	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO - 1S SE SOLICITA CAMBIO DE LUMINARIA UBICADA EN LA CAFETERIA		Aprobado		POSTVENTA
C83-03239	05/02/2025	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	PISO 13: SE SOLICITA CAMBIO DE LUMINARIA UBICADA EN EL BAÑO DE HOMBRES		Aprobado		POSTVENTA
C84-03063	22/01/2025	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	El aire acondicionado de la oficina de la Coordinación Administrativa en el piso 7 no funciona.		Aprobado		POSTVENTA
C93-00007	28/06/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4: Solicitud de revisión oficina Juzgado 101 -102 puesto de trabajo 60 , lo anterior por generación de malos olores a nivel,aparentemente de sagües o canaletas en dicho lugar. Lo presente ya reviste una acción de Derecho de Petición para la Coordinación de Servicios Administrativos de la Seccional Bogotá, por lo tanto se convierte en una prioridad.		Aprobado		POSTVENTA
C93-02201	25/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Frente al Juzgado 127, agradecemos la ayuda para la revision por gotera esta impidiendo el pasos al Juzgado , a su vez el daño al piso.	20/01/2025	Terminado	20/01/2025	POSTVENTA
C93-02251	31/10/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	TODA LA EDIFICACION: Se solicita la limpieza por ambas caras de todos y cada uno de los vidrios que comprenden la fachas por sus cuatro costados.		Aprobado		POSTVENTA
C93-02301	05/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 3: Solicitud de arreglo sanitario baño mujeres junto a sala de audiencia 11, Por fuga en la llave.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C93-02302	05/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 3: Solicitud de pegue pirlan de escaleras primer escalon junto a la sala de Audiencia 11.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C93-02303	05/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 5: Solicitud pegue Guarda escoba junto a escaleras bajando a sala de lactancia.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C93-02321	06/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5 : Solicitud de arreglo techo cafeteria por presunta filtracion de agua en el techo.	08/01/2025	Realizado	08/01/2025	POSTVENTA
C93-02341	08/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 8: Respetada Solicitud de arreglo bisagras puertas escritorio Coordinacion Finaciera Martha Hernadez Pulido	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C93-02347	12/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 5 : Solicitud de revision de cubierta (Por posible filtracion de agua) y colocacion de Plafones de Techo (Vinychell, daño por posible gotera) juzgado 124, se adjunta registro fotografico.	08/01/2025	Realizado	08/01/2025	POSTVENTA
C93-02349	12/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 3: Solicitud de arreglo techo pasillo por Humedad.		Aprobado		POSTVENTA
C93-02351	12/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 5: Respetuosamente solicitamos la colaboracion para la revision del techo por levantamiento de alguna laminas de vinychell	21/01/2025	Firmado	21/01/2025	POSTVENTA
C93-02357	12/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 4: Solicitud respetuosa para Revision de techo y cambio de plafones por filtracion de agua, existen muchas goteras que estan afectando los miebles , enseres, paredes y pisos.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C93-02358	12/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Solicitud respetuosa para Revision de techo y cambio de plafones por filtracion de agua, existen muchas goteras que estan afectando los miebles , enseres, paredes y pisos.	31/01/2025	Terminado	31/01/2025	POSTVENTA
C93-02359	12/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Cordial Saludo,Solicitamos comedidamente el cambio de la cerradura del puesto 50 del Juzgado 118 Penal Municipal Con Función de Conocimiento la cual no se puede abrir.	17/01/2025	Firmado	17/01/2025	POSTVENTA
C93-02384	13/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso : Solicitud respetuosa para revision de techo por posibles goteras, es de anotar que estan afectando muebles, enseres y pisos, adjunto regoistro fotografico.	08/01/2025	Realizado	08/01/2025	
C93-02404	15/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 5: Respetuosamente solicitamos la colaboracion para la revision de cubierta y cambio de plafones por filtracion de agua en el Juzgado 115.	08/01/2025	Realizado	08/01/2025	
C93-02416	18/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 2: Solicitud Respetuosa para arreglo chapa de damas baño interno piso 2.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C93-02447	19/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 9: Solicitud respetuosa para instalar bombillo baño de hombres.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C93-02450	19/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 5 : Solicitud respetuos de Arreglo de gotera y cambio de plafones Juzgado 123, lo presente requiere pronta intervencion de ustedes. NOTA: Adjunto Registro Fotografico	08/01/2025	Realizado	08/01/2025	
C93-02456	19/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 2: Solicitud de cubierta Domo por filtracion de agua que afecta oficina del segundo piso. NOTA: Se adjunta Video.		Aprobado		
C93-02510	22/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 1: Solicitud de canalizado y proteccion de cableado en cuarto de Monitoreo. Nota: Adjunto Registro Fotografico	17/01/2025	Firmado	17/01/2025	POSTVENTA
C93-02511	22/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 1: Solicitud de arreglo chapa cajonera numero 4 cuarto de monitoreo.	02/01/2025	Firmado	02/01/2025	POSTVENTA
C93-02512	22/11/2024	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Solicitud de arreglo y cambio de plafones por gotera en Juzgado 127, lo presente regviste gran importancia.	21/01/2025	Firmado	21/01/2025	POSTVENTA
ACTA	14/01/2025	Rama Judicial (Sec Bogotá)	PREVENTIVO	AIRES ACONDICIONADOS	14/01/2025	Finalizado	14/01/2025	POSTVENTA
ACTA	02/01/2025	Rama Judicial (Sec Bogotá)	PREVENTIVO	UPS	02/01/2025	Finalizado	02/01/2025	POSTVENTA

Elaboró

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-11-30

Ticket: C93-02357

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realizará corrección de filtración y cambio de laminas en sector de pasillo	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-30

Ticket: C93-02358

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza revisión techo y cambio de plafones en mal estado	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado






FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2025-01-03

Ticket: C93-02359

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	suministra chapa trampa y se ajustan los rieles y se lubrican los cajones queda funcionado la cajonera piso 5	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**

Andres C. Moreno
AndrÉs Camilo Moreno Hernandez
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-11-30

Ticket: C93-02416

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de la chapa del piso 2 baño de damas de jando operativo y sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**

Andres C. Moreno
AndrÉs Camilo Moreno Hernandez
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado






FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-28

Ticket: C93-02447

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realizó cambionde luminaria	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**

Andres C. Moreno
AndrÉs Camilo Moreno Hernandez
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-11-28

Ticket: C93-02510

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza canalización de cableado y ajuste de canaletas	



Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**


Andres C. Moreno
AndrÉs Camilo Moreno Hernandez
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-30

Ticket: C93-02511

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza revisión de las 5 cajoneras y se encuentran funcionando en óptimas condiciones	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**

Andres C. Moreno
AndrÉs Camilo Moreno Hernandez
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-28

Ticket: C93-02512

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza revisión de techo y cambio de láminas en mal estado	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**

Andres C. Moreno
AndrÉs Camilo Moreno Hernandez
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-26


Ticket: C83-02063

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se ajusta llaves de los lavamanos del baños de caballeros con exito	S/N
2	se ajusto llave	
3	se realiza fijación de la llave suelta del baño de hombres piso 11 de jando operativa y sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	


Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado








FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-11-30

Ticket: C83-02131

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza revisión de extractor y cambio de laminas en mal estado	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-30

Ticket: C83-02132

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza revisión de extractor y cambio de plafones en baño piso 24	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-10-29


Ticket: C83-02143

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de 1 luminaria en área de recursos humanos, quedando operativos sin novedad.	Ninguna.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-09



Ticket: C83-02244

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	LLAVE LAVA MANOS	SE REALIZA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE 1 LLAVE PUSCH MARCA CORONA QUEDANDO OPERATIVA SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
 AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-09



Ticket: C83-02277

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	EXTRACTOR BAÑO	SE REALIZA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EXTRACTOR DE BAÑOS EN PISO BAÑO DAMAS QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
 AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-09



Ticket: C83-02279

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	SANITARIO BAÑO PISO 10 DAMAS	SE REALIZA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE 1 DIAFRAGMA SLOGAN, QUEDANDO OPERATIVO SIN NOVEDAD

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
 AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-30


Ticket: C83-02350

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza revisión de sanitarios y se encuentran operando en óptimas condiciones se realiza revisión y ajuste de las llaves de los lavamanos quedan operando en óptimas condiciones	
2	destape de sanitario en baño mujeres	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-30


Ticket: C83-02354

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	realiza corrección de filtración	
2	realiza corrección de filtración	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-30

Ticket: C83-02355

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza revisión de techo y cambio de láminas de mineral en mal estado	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo




Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-30


Ticket: C83-02356

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza siliconado del mesón de jando operativo y sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo




Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-30


Ticket: C83-02392

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de luminaria redonda de 18w en piso 16 frente a cafeteria, quedando operativa sin ninguna novedad.	Ninguna.
2	Se realiza reemplazo de luminaria de 60x60 en costado nororiental piso 16, quedando operativa sin novedad.	Ninguna.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-11-30


Ticket: C83-02408

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de extractor de olores en piso 20, quedando operativo sin ninguna novedad.	Ninguna.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-28


Ticket: C83-02445

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de luminaria y de llave lavamanos	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo




Evidencias Estado Finalizado

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-30


Ticket: C83-02526

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza destape de orinal	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-12-07


Ticket: C83-02532

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza revisión y ajuste de tapa sanitario en baño mujeres	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-12-31


Ticket: C83-02604

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de fluxómetro el sanitario queda funcionando en óptimas condiciones	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-12-31


Ticket: C83-02655

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de luminaria en duchas sótano 2	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2025-01-09


Ticket: C83-02656

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reubicación de luminarias en el puesto solicitado, quedando operativas sin novedad.	Ninguna.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-12-13


Ticket: C83-02658

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza el cambio de hidráulico de la silla de piso 10 y se realiza el cambio de las ruedas por desgaste de jando operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-12-21


Ticket: C83-02662

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de luminaria en mal estado baño piso 16, quedando operativas sin novedad.	Se adjunta ultima acta de servicio prestado, dejando la iluminación del piso al día.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-12-21


Ticket: C83-02664

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de luminaria en mal estado baño piso 16, quedando operativas sin novedad.	Se adjunta ultima acta de servicio prestado, dejando la iluminación del piso al día.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-12-31


Ticket: C83-02665

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza revisión y ajuste de llaves de lavamaos en baño hobres piso 14	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-12-31


Ticket: C83-02666

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de fluxómetro en sanitario de baño damas piso 18 el cual queda funcionando en óptimas condiciones	se recomienda el correcto uso de los dispositivos ya que se evidencia que no es falta de fuerza en los mismos

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-12-31


Ticket: C83-02668

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se atendió la solicitud el 16/01/2025	Se cambia la base de la silla, anexo acta
2	Se atendió el requerimiento 16/01/2025	Se hizo el cambio de la base de la silla, anexo fotografía

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-12-20


Ticket: C83-02732

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza destapado del orinal del piso 17 de jando operativo y sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-12-31

Ticket: C83-02756

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Se realiza reemplazo de 2 extractores de olores en mal estado piso 17, quedando operativos sin novedad.	Ninguna, se adjunta acta.

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2025-01-03


Ticket: C83-02807

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	sumistra válvula de entrada para mejorar la presión de agua queda funcionando llave lavaplatos piso 11	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2025-01-11


Ticket: C83-02815

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realizó cambio de luminaria en baño hombres piso 19	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2025-01-03


Ticket: C83-02827

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se arregla acomple y se desmonta válvula de entrada de la llave push baño hombre piso 11	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado






FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2025-01-18

Ticket: C83-02847

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realizó revisión y cambio de fluxometro en baño damas piso 18	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2025-01-18

Ticket: C83-02853

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de fluxometro de jando operativo y sin filtración	debido al mantenimiento y el cambio del fluxometro se determina que hay que hacer el cambio de uno delos requisitos de paso asi al baño lo cual dificulta el paso de agua para la presión y el paso del agua

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2025-01-18


Ticket: C83-02854

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza revisión y destape de orinal en baños piso 19	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2025-01-18


Ticket: C83-02980

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza revisión y destape de orinal en baños piso 19	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-30

Ticket: C93-02201

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza revisión de techo y cambio de láminas en mal estado	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	Firmar aquí Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado



FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-30

Ticket: C93-02301

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza cambio de llave de puss dejando operativo y se realiza siliconado del lavamanos	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado






FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-30

Ticket: C93-02302

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza la instalación de pirlan de la escalera de jando operativa y sin novedad se realiza instalación de sinta anti deslizante de jando operativa y sin novedad	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Andres C. Moreno AndrÉs Camilo Moreno Hernandez 3183124551	 Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado







FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-30

Ticket: C93-02303

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza instalación de guardescobas del piso 5 de jando operativo	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**

Andres C. Moreno
AndrÉs Camilo Moreno Hernandez
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2024-11-30

Ticket: C93-02341

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza la inspección del mueble el cual no es propieda de famoc de panel	N/A

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**

Andres C. Moreno
AndrÉs Camilo Moreno Hernandez
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2024-11-30

Ticket: C93-02351

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se realiza revisión y ajuste de láminas de techo	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**

Andres C. Moreno
AndrÉs Camilo Moreno Hernandez
3183124551

Rama Judicial (sec Bogotá)
3015673671

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

FAMOC DEPANEL

Through Ideas

ACTA DE ENTREGA

F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO*** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: JAIME BOCANEGRAV

CARGO: SUPERVISOR TECNICO DIAT.

TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	se realiza mantenimiento equipo precisión #1	
2	se realiza mantenimiento equipo precisión #2	
3	se realiza mantenimiento drycooler #1	
4	se realiza mantenimiento drycooler #2	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA Brayan Perez	FIRMA	14-Enero-2025
NOMBRE Brayan perez G	NOMBRE JAIME BOCANEGRAV	
CEDULA 1023876774	CÉDULA 93.203.984	

Powered by CamScanner

Bogotá, 13 de enero de 2025

PROCEDIMIENTO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO RAMA JUDICIAL
REQUISITOS DE INGRESO SG-SST

Paso a paso mantenimiento preventivo de 2 equipos dry cooler 6to piso

PASO A PASO DEL PROCEDIMIENTO

1. Inspección visual.
2. Revisión de parte eléctrica y mecánica del sistema.
3. Des energizar el sistema (dejar el totalizador eléctrico en off).
4. Limpieza del serpentín.
5. Limpieza de la parte eléctrica.
6. Limpieza del ventilador.
7. Lavado de filtros.
8. Revisión y limpieza de las bombas de agua.
9. Purga y limpieza del sistema hidráulico.
10. Limpieza de la carcasa del equipo.
11. Verificar parámetros de voltaje, amperaje, velocidad de suministro y retorno de aire, temperatura de suministro y de retorno del aire, temperatura de la tubería de suministro y de retorno y calentamiento de la caracola.
12. Puesta en funcionamiento.

Paso a paso mantenimiento preventivo de 2 Equipos de Precisión 10mo Piso

PASO A PASO DEL PROCEDIMIENTO

1. Inspección visual.
2. Revisión del panel de control para identificar alarmas o posibles fallas en el sistema.
3. Revisión de los componentes eléctricos.
4. Toma de parámetros del equipo.
5. Des energizar el sistema (dejar el totalizador eléctrico en off).
6. Revisar la bandeja de drenaje.
7. Limpieza del serpentín.
8. Limpieza de la parte eléctrica.
9. Limpieza de la carcasa del equipo.
10. Verificar parámetros de voltaje, amperaje, velocidad de suministro y retorno de aire, temperatura de suministro y de retorno del aire y temperatura de la tubería de suministro y de retorno.
11. Puesta en funcionamiento.

*El dry cooler y el equipo de precisión trabajan como un sistema o en conjunto

Powered by CamScanner

MATERIALES E INSUMOS POR USAR EN LOS MANTENIMIENTOS
1. Jabón en polvo.
2. Desinfectante.
3. Agua
4. Paños de limpieza

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS POR USAR EN LOS MANTENIMIENTOS
1. Pinza amperimétrica
2. Herramienta de mano



Revisado por:
Ing. Gabriel Sánchez

Powered by CamScanner

FAMOCDEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial UPS 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** ☐

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: Nobia Prieto
CARGO: Post Venta
TELEFONO: 314 3351235

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Se realiza mantenimiento preventivo UPS ATSEI 25KVA, el UPS se encuentra trabajando ON-LINE Se hace revisión de parámetros de funcionamiento y estos son correctos, se hace revisión de banco de baterías de manera individual y este se encuentra en buenas condiciones, se ajustan borneras de los Breacrer, Se deja UPS trabajando NORMAL -ON-LINE Serie UPS 131119133 Nº de baterías 16 Referencia 12V - 26 AH UPS OK	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	RECHA DE RECIBIDO
FIRMA Julian B.	FIRMA [signature]	ENERO 2 - 2025
NOMBRE Julian Camilo Baracaldo	NOMBRE Claudia Jaramillo	
CEDULA 80153738	CÉDULA 37631260	

Scanned with CamScanner

FAMOC DEPANEL Through Ideas	ACTA DE ENTREGA F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial UPSL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: Nubia Prieto
CARGO: Post Venta
TELEFONO: 314 3351235

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Se realiza mantenimiento preventivo UPS A7SE1 25KVA, el UPS se encuentra trabajando ON-LINE. Se hace revisión de parámetros de funcionamiento y estos son correctos, se hace revisión de banco de baterías de manera individual y este se encuentra en buenas condiciones, se ajustan borneras de los breaker, Se deja UPS trabajando NORMAL-ONLINE. Serie UPS. 13119132 Nº de baterías 16 - Referencia 12V-26AH UPSOK	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	RECHA DE RECIBIDO
FIRMA Julian B.	FIRMA [signature]	Enero - 2 - 2025
NOMBRE Julian Camilo Bravacaldo.	NOMBRE Claudia Fandiño
CEDULA 80'153 738	CÉDULA 37931260

Scanned with CamScanner