INFORME DE ACTIVIDADES 02

No. DE CONTRATO	CD-25-2026-3075
NOMBRE CONTRATISTA	LIBIA DEL CARMEN CAMARGO DEVIA
PERIODO	CORRESPONDIENTE AL ULTIMO DÍA HABIL DEL MES DE FEBRERO-2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012*.*

Dicho objeto fue desarrollado con las siguientes actividades:

1 DE FEBRERO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por inundación sobre reparación y reconstrucción de edificaciones, materiales necesitados y estado de vivienda ubicada K 4C 94 71, del barrio San Luis, atiende la visita Jorge Ubarne Martínez.
- Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por inundación sobre reparación y reconstrucción de edificaciones, materiales necesitados y estado de vivienda ubicada C 64B 15 73, del barrio El Valle, atiende la visita Sergio Luis González Jiménez.

2 DE FEBRERO DE 2026

- Elaboración de informe técnico No. 042-2026, con respuesta OGR-188-2026 y remisión a la Oficina de Servicios Públicos OGR-199-2026 de la visita de atención de emergencia por incendio en vivienda ubicada K 4C 94 71, del barrio San Luis. (1 de febrero de 2026).
- Elaboración de informe técnico No. 044-2026, con respuesta OGR-193-2026 y traslado a ADI OGR-191-2026 de la visita de atención de inundación sobre reparación y reconstrucción de edificaciones, materiales necesitados y estado de vivienda ubicada C 64B 15 73, del barrio El Valle. (1 de febrero de 2026).

4 DE FEBRERO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, según radicado EXT-QUILLA-2026-0023926, en vivienda ubicada en C 86A 15A1 56 del barrio La Manga, atiende la visita Blanca Estela Montes Vanegas.

- Elaboración de informe técnico No. 048-2026, con remisión a Secretaria Jurídica de la vivienda ubicada en C 86A 15A1 56 del barrio La Manga. (5 de febrero de 2026).
- Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por colapso parcial de techo sobre reparación y reconstrucción de edificaciones, materiales necesitados y estado de vivienda ubicada K 32 28 21, del barrio San Roque, atiende la visita Alvaro Enrique Ruiz De La Hoz.
- Elaboración de informe técnico 052-2026 con respuesta OGR -252-2026, de la vivienda ubicada en K 32 28 21, del barrio San Roque. (6 de febrero de 2026).

5 DE FEBRERO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en K 7H 93 163 del barrio Las Malvinas, atiende la visita Hortensia Pérez Meneses.
- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en K 7H 93 196 del barrio Las Malvinas, atiende la visita Simón Barrios Orozco.

6 DE FEBRERO DE 2026

- Acompañamiento en verificación de recursos para el evento de carnaval L Guacherna en la K 44 entre C 72 y 54.

7 DE FEBRERO DE 2026

- Acompañamiento y supervisión PMU en el evento desfile del carnaval del suroccidente, realizado desde la K 25 con C 70C.

8 DE FEBRERO DE 2026

- Acompañamiento y supervisión PMU y verificación de recursos en el evento KZ SE BAILA ASI, realizado en la K 25 entre C 29B y 30.

9 DE FEBRERO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, bajo radicado EXT-QUILLA-2026-0031174, en vivienda ubicada en K 73 78 73 casa 2, del barrio Paraiso, atiende la visita Yuris Milena Torres Peluffo.

- Elaboración de informe técnico No. 055-2026, y respuesta OGR-278-2026, de la vivienda ubicada en K 73 78 73 casa 2, del barrio Paraiso. (10 de febrero de 2026).
- Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por incendio sobre reparación y reconstrucción de edificaciones, materiales necesitados y estado de vivienda ubicada C 45B 7H 44 3 PISO APT 302, del barrio Santuario, atiende la visita René Lorenzo Peña Andrade.
- Elaboración de informe técnico No. 060-2026, y respuesta OGR-341-2026, de la vivienda ubicada en C 45B 7H 44 3 PISO APT 302, del barrio Santuario. (10 de febrero de 2026).

10 DE FEBRERO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, bajo radicado EXT-QUILLA-2026-0033000, en vivienda ubicada en C 80 46 24, del barrio El Porvenir, atiende la visita Kleiderman Yoel Chiquin Azocar.
- Elaboración de informe técnico No. 064-2026, y traslado a Secretaria Jurídica, de la vivienda ubicada en C 80 46 24, del barrio El Porvenir. (11 de febrero de 2026).

12 DE FEBRERO DE 2026

- Acompañamiento, supervisión PMU y verificación de recursos en el evento desfile del Carnaval del Sur Oriente 2026 – Noche de Bordillo.

13 DE FEBRERO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por incendio en vivienda ubicada K24B 70C 76, del barrio San Felipe, atiende la visita Alejandro Alfonso Amarís Caña.
- Elaboración de informe técnico No. 071-2026, de la vivienda ubicada en K24B 70C 76, del barrio San Felipe. (18 de febrero de 2026).

14 DE FEBRERO DE 2026

- Acompañamiento, supervisión PMU y verificación de recursos en el evento desfile Batalla de Flores – Vía 40.

15 DE FEBRERO DE 2026

- Acompañamiento y verificación de recursos de eventos del Carnaval de Barranquilla.

16 DE FEBRERO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por problemas de cubierta en vivienda ubicada C 23B 6 22, del barrio Simón Bolívar, atiende la visita Yomira Rosa Flórez Gutiérrez.
- Elaboración de informe técnico No. 074-2026, de la vivienda ubicada en C 23B 6 22, del barrio Simón Bolívar. (19 de febrero de 2026).

18 DE FEBRERO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por incendio en vivienda ubicada K 21F 84 33, del barrio El Por Fin, atiende la visita Joselyn Lizarazo Hernández.
- Elaboración de informe técnico No. 076-2026, de la vivienda ubicada en K 21F 84 33, del barrio El Por Fin. (20 de febrero de 2026).
- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en K 15 7 102 del barrio La Luz, atiende la visita Marleny González García.
- Elaboración de informe técnico No. 073-2026, y con traslado a Secretaria Jurídica de la vivienda ubicada en K 15 7 102 del barrio La Luz. (19 de febrero de 2026).

24 DE FEBRERO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular en vivienda ubicada en K 6B 75A 10, del barrio El Bosque, atiende la visita Yolanda Villa de Blanco.


26 DE FEBRERO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por poste de energía en mal estado en dirección ubicada K2H CON C 37 ESQUINA, del barrio Los Laureles, atiende la visita Víctor Acuña Quintana
- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular en vivienda ubicada en K 50B 40 49, del barrio Abajo, atiende la visita Carlos Vicente Barnes Jiménez

	
Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por corriente de agua súbita sobre reparación y reconstrucción de edificaciones, materiales necesitados y estado de vivienda ubicada K 4C 94 71 del barrio San Luis.	Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por inundación sobre reparación y reconstrucción de edificaciones, materiales necesitados y estado de vivienda ubicada C 64B 15 73 del barrio El Valle.
	
Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, según radicado EXT-QUILLA-2026-0023926, en vivienda ubicada en C 86A 15A1 56 del barrio La Manga.	Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por colapso parcial de techo sobre reparación y reconstrucción de edificaciones, materiales necesitados y estado de vivienda ubicada K 32 28 21, del barrio San Roque.

	
Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en K 7H 93 163 del barrio Las Malvinas.	Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en K 7H 93 196 del barrio Las Malvinas.

	
Acompañamiento en verificación de recursos para el evento de carnaval L Guacherna en la K 44 entre C 72 y 54.	Acompañamiento y supervisión PMU en el evento desfile del carnaval del suroccidente, realizado desde la K 25 con C 70C.

	
Acompañamiento y supervisión PMU y verificación de recursos en el evento KZ SE BAILA ASI, realizado en la K 25 entre C 29B y 30.	Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, bajo radicado EXT-QUILLA-2026-0031174, en vivienda ubicada en K 73 78 73 casa 2, del barrio Paraiso.
	
Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por incendio sobre reparación y reconstrucción de edificaciones, materiales necesitados y estado de vivienda ubicada C 45B 7H 44 3 PISO APT 302, del barrio Santuario.	Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, bajo radicado EXT-QUILLA-2026-0033000, en vivienda ubicada en C 80 46 24, del barrio El Porvenir.

	
Acompañamiento, supervisión PMU y verificación de recursos en el evento desfile del Carnaval del Sur Oriente 2026 – Noche de Bordillo	Brindé asesoría profesional en la realización verificación técnica de emergencia por incendio en vivienda ubicada K24B 70C 76, del barrio San Felipe.
	
Acompañamiento, supervisión PMU y verificación de recursos en el evento desfile Batalla de Flores – Vía 40	Acompañamiento y verificación de recursos de eventos del Carnaval de Barranquilla.

	
Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por problemas de cubierta en vivienda ubicada C 23B 6 22, del barrio Simón Bolívar.	Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por incendio en vivienda ubicada K 21F 84 33, del barrio El Por Fin.
	
Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en K 15 7 102 del barrio La Luz.	Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular en vivienda ubicada en K 6B 75A 10.

	
Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por poste de energía en mal estado en dirección ubicada K2H CON C 37 ESQUINA, del barrio Los Laureles.	Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular en vivienda ubicada en K 50B 40 49, del barrio Abajo.

Cordialmente,



LIBIA DEL CARMEN CAMARGO DEVIA
C.C: 32.670.890 de Barranquilla