

Tabla 30. Relación de equipos de lavandería

ELEMENTO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LA UNIDAD OPERATIVA	TIPO DE BIEN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Lavadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida.	Variable según unidad operativa	2	NO CONSUMIBLE	En la unidad operativa se tienen 2 lavadoras capacidad. 40 kg 40kg	<div></div>
Secadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida	Variable según unidad operativa	1	NO CONSUMIBLE	NINGUNA	<div></div>
Nombre de quien verifica:		DERLY LIZETH PARRA GONZALEZ Responsable ambiental			
Fecha de verificacion:		ABRIL			

	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Hogar San José para Ancianos Nit. 860007392 - 4	PGC-FT-14
	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD HOJA DE VIDA DE EQUIPO	V-2
		Fecha de vigencia 30/03/2016

NOMBRE DEL EQUIPO: <i>Secadora Industrial</i>		
ÁREA: <i>Lavandería</i>	UBICACIÓN: <i>Zona de Secado</i>	
MARCA: <i>American Dryer Co.</i>	MODELO: <i>ADG 758V</i>	
SERIE: <i>558741</i>	FECHA DE INSTALACIÓN:	
PROVEEDOR: <i>FAGOR INDUSTRIAL</i>	TEL. PROVEEDOR:	
VOLTAJE: <i>115V.</i>	CORRIENTE: <i>10 AMP.</i>	
FRECUENCIA: <i>60 Hz.</i>	POTENCIA: <i>7 HP.</i>	
MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRA COMODATO PRESTAMO DONACIÓN		
OBSERVACIONES:		
EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS		
N°	DESCRIPCIÓN	
1		
2		
3		
4		
APOYO TÉCNICO		
USO	CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACUERDO A RIESGO	
MEDICO:		
BÁSICO: <i>✓</i>		
APOYO:		
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA		
DIAGNOSTICO:	MANTENIMIENTO DE LA VIDA: <i>NA</i>	
TRATAMIENTO:	PREVENCIÓN: <i>NA</i>	
REHABILITACIÓN:	ANÁLISIS DE LABORATORIO: <i>NA</i>	
EQUIPO FIJO:	EQUIPO MOVIL: <i>NA</i>	
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		
MECÁNICA: <i>✓</i>	HIDRAULICA:	
ELÉCTRICA: <i>✓</i>	NEUMÁTICA:	
ELECTRÓNICA: <i>✓</i>	AGUA/VAPOR:	
ELECTROMECAÁNICA:	OTROS: <i>GAS - Propano</i>	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DADO DE BAJA	VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN
<i>02-01-2022</i>		<i>Hna. Nubia E. Boya</i>

	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Hogar San José para Ancianos Nit. 860007392 - 4	PGC-FT-14
	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD HOJA DE VIDA DE EQUIPO	V-2
		Fecha de vigencia 30/03/2016


NOMBRE DEL EQUIPO: Lavadora Industrial 40kg.	
ÁREA: Lavandería	UBICACIÓN: 2da Lavandería
MARCA: FAGOR	MODELO: LA-40 MP.
SERIE: 19009633.	FECHA DE INSTALACIÓN:
PROVEEDOR: FAGOR INDUSTRIAL.	TEL. PROVEEDOR:
VOLTAJE: 230V 3~	CORRIENTE: 20 AMP.
FRECUENCIA: 60 HZ.	POTENCIA: 18.000 WTS
MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRA COMODATO PRESTAMO DONACIÓN	
OBSERVACIONES:	

EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS	
Nº	DESCRIPCIÓN
1	
2	
3	
4	

APOYO TÉCNICO	
USO	CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACUERDO A RIESGO
MEDICO:	
BÁSICO:	
APOYO:	

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
DIAGNOSTICO:	MANTENIMIENTO DE LA VIDA: NA.
TRATAMIENTO:	PREVENCIÓN: NA
REHABILITACIÓN:	ANÁLISIS DE LABORATORIO: NA
EQUIPO FIJO:	EQUIPO MOVIL: NA

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	
MECÁNICA: ✓	HIDRAULICA: ✓
ELÉCTRICA: ✓	NEUMÁTICA:
ELECTRÓNICA: ✓	AGUA/VAPOR: Agua
ELECTROMECAÁNICA:	OTROS:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DADO DE BAJA	VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN
02-01-2022		

	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Hogar San José para Ancianos Nit. 860007392 - 4	PGC-FT-14
	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD HOJA DE VIDA DE EQUIPO	V-2
		Fecha de vigencia 30/03/2016


NOMBRE DEL EQUIPO: LAVADERA INDUSTRIAL 33 Kg.	
ÁREA: Lavandería.	UBICACIÓN: Zona lavandería.
MARCA: Maincalsa	MODELO: LEPA-66
SERIE: 0-667	FECHA DE INSTALACIÓN:
PROVEEDOR: Maincalsa.	TEL. PROVEEDOR:
VOLTAJE: 220V 3V.	CORRIENTE: 20 AMP.
FRECUENCIA: 60 HZ	POTENCIA: 6000 WTS.
MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRA COMODATO PRESTAMO DONACIÓN	
OBSERVACIONES:	

EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS	
Nº	DESCRIPCIÓN
1	
2	
3	
4	

APOYO TÉCNICO	
USO	CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACUERDO A RIESGO
MEDICO:	
BÁSICO: ✓	
APOYO:	

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
DIAGNOSTICO:	MANTENIMIENTO DE LA VIDA: NA
TRATAMIENTO:	PREVENCIÓN: NA
REHABILITACIÓN:	ANÁLISIS DE LABORATORIO: NA.
EQUIPO FIJO:	EQUIPO MOVIL: NA.

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	
MECÁNICA: ✓	HIDRAULICA: ✓
ELÉCTRICA: ✓	NEUMÁTICA:
ELECTRÓNICA: ✓	AGUA/VAPOR: Agua.
ELECTROMECAÁNICA:	OTROS:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DADO DE BAJA	VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN
02-01-2022		

	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Hogar San José para Ancianos Nit. 860007392 - 4	PGC-FT-14
	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD HOJA DE VIDA DE EQUIPO	V-2
		Fecha de vigencia 30/03/2016

NOMBRE DEL EQUIPO: Lavadora Domestica 22Lbs.	
ÁREA: Lavandería	UBICACIÓN: Cleon Touch en lavandería.
MARCA: Whirlpool	MODELO: Cleon Touch.
SERIE: 3357978	FECHA DE INSTALACIÓN:
PROVEEDOR: Nacional	TEL. PROVEEDOR:
VOLTAJE: 115v	CORRIENTE: 8.5 AMP.
FRECUENCIA: 60Hz.	POTENCIA: 3000 WTS.
MODO DE ADQUISICIÓN: COMPRA COMODATO PRESTAMO DONACIÓN	
OBSERVACIONES:	

EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS	
Nº	DESCRIPCIÓN
1	
2	
3	
4	

APOYO TÉCNICO	
USO	CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACUERDO A RIESGO
MEDICO:	
BÁSICO:	
APOYO: ✓	

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
DIAGNOSTICO:	MANTENIMIENTO DE LA VIDA:
TRATAMIENTO:	PREVENCIÓN:
REHABILITACIÓN:	ANÁLISIS DE LABORATORIO:
EQUIPO FIJO:	EQUIPO MOVIL:

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	
MECÁNICA: ✓	HIDRAULICA: ✓
ELÉCTRICA: ✓	NEUMÁTICA:
ELECTRÓNICA: ✓	AGUA/VAPOR: Agua
ELECTROMECAÁNICA:	OTROS:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DADO DE BAJA	VISTO BUENO ADMINISTRACIÓN
02-01-2023		<i>Ana Nobla Escobedo</i>