INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

firejcsas@gmail.com

- 529

1. ACTA DE DEPOSITO PLACA No. D Q Z 7 7 2

Lugar: Cra 14 con 22 Hora: 17:09

SANTA ROSA DE CABAL D 24 M 07 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
Automovil	chevrolet	Gris

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas	✓		2
Parabrisas	✓		2
Plumillas	✓		2
Grifos	✓		2
Antena	✓		1
Farolas	✓		2
Espejos	✓		2
Direccionales	✓		4
Stop	✓		2
Emblemas	✓		2
Bomper	✓		2
Copas		✓	
Biseles		✓	
Alarma	✓		1
Eleva Vidrios	-	✓	-
Cojineria	-	✓	-

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina	✓		1
Exploradoras	✓		2
Radio		✓	
Parlantes		✓	
Perilla Puerta		✓	
Luz Interior		✓	
Encendedor		✓	
Cenicero		✓	
Retrovisor Int.		✓	
Cinturones		✓	
A. Acondicionado		✓	
Tapetes		✓	
Reclina Cabezas		✓	
Pito		✓	
Extintor		✓	
Herramienta		✓	

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontairadio		✓	
Linterna		✓	
Gato		✓	
Cruceta		✓	
Varilla Gato		✓	
Repuesto		✓	
Botiquín		✓	
Tapa Aceite		✓	
Tapa Agua		✓	
Tapa Radiador		✓	
Varilla Aceite		✓	
Batería		✓	
Banderolas		✓	
Tacos		✓	
Llaves	✓		1
Sellado	✓		1

MOTO	SI	NO	CANT
Tacos		✓	
Parrilla		✓	
Guarda Cadena		✓	
Babero		✓	
Tacómetro		✓	
Guarda Barro		✓	
Tapas Laterales		✓	
CDI		✓	
Autocarburador		✓	
Carenaje		✓	
Switch		✓	
Manigueta		✓	
Direccionales		✓	
Palanca Cambios		✓	
Bateria		✓	
Carcazas		✓	


MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco		✓	
Espejos		✓	
Crank		✓	
Placa		✓	
Farola		✓	
Silla		✓	
Soporte Apoyo		✓	
LLAVES		✓	
Stop		✓	
Emblemas		✓	
Exostos		✓	
Tapa Gasolina		✓	
Exploradora		✓	
Sellado		✓	

OBSERVACIONES: Bomper delantero rayado y abollado costado izquierdo rayado Bomper trasero rayado del costado derecho rayado Puerta espejos Rayados Se tomen fotos.

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATÓ SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CÓDIGO INFRACCIÓN
ABIERTO ☐ CERRADO ✓	SI ☐ NO ✓	SI ☐ NO ✓	SI ☐ NO ✓	H-13

FECHA DE ENTRADA 24 07 25

HORA DE ENTRADA 17 20 P M



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 0003

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ✓

RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ✓

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZO GTU-846

Sabastio

Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Josa Mandez

Firma

TESTIGO

Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA

NOMBRE FIRMA:

DIRECCION C.C

FECHA DE SALIDA: DIA MES AÑO HORA:

Cel: ✉

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S
Solución sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971

527

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. E I R 9 5 5

Lugar: Cra 16 con calle 13 Hora: 11:14

SANTA ROSA DE CABAL D 2 4 M 0 7 A 2 5

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
Camioneta	FIAT	Roja

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas	✓		2
Parabrisas	✓		1
Plumillas	✓		2
Grifos	✓		2
Antena	✓		1
Farolas	✓		2
Espejos	✓		2
Direccionales	✓		4
Stop	✓		2
Emblemas	✓		2
Bomper	✓		2
Copas	✓		4
Bisel es	✓		4
Alarma	—	o	—
Eleva Vidrios	—	o	—
Cojineria	—	o	—

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina	✓		1
Exploradores	✓		2
Radio		✓	
Parlantes		✓	
Perilla Puerta		✓	
Luz Interior		✓	
Encendedor		SC	
Cenicero		SC	
Retrovisor Int.		✓	
Cinturones		✓	
A. Acondicionado		✓	
Tapetes		✓	
Reclina Cabezas		✓	
Pito		✓	
Extintor		✓	
Herramienta		✓	

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio		✓	
Linterna		✓	
Gato		✓	
Cruceta		✓	
Varilla Gato		✓	
Repuesto		SC	
Botiquín		SC	
Tapa Aceite		✓	
Tapa Agua		✓	
Tapa Radiador		✓	
Varilla Aceite		✓	
Batería		✓	
Banderolas		✓	
Tacos		✓	
Llaves		✓	1
Sellado	✓		1


MOTO	SI	NO	CANT
Tacos		✓	
Parrilla		✓	
Guarda Cadena		✓	
Babero		✓	
Tacómetro		✓	
Guarda Barro		✓	
Tapas Laterales		✓	
CDI		✓	
Autocarburador		✓	
Carenaje		✓	
Switch		✓	
Manigueta		✓	
Direccionales		✓	
Palanca Cambios		✓	
Bateria		✓	
Carcazas		✓	

MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco		✓	
Espejos		✓	
Crank		✓	
Placa		✓	
Farola		✓	
Sillin		✓	
Soporte Apoyo		✓	
LLAVES		✓	
Stop		✓	
Emblemas		✓	
Exostos		✓	
Tapa Gasolina		✓	
Exploradora		✓	
Sellado		✓	

OBSERVACIONES: Bompa delantera rayada costado izquierdo rayado Parte trasera rayado costado derecha rayado Se toman Fotos.

VEHICULO INGRESO: ABIERTO ☐ CERRADO ✓ | SE CONSTATÓ SU INTERIOR: SI ☐ NO ✓ | SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO: SI ☐ NO ✓ | COMPARENDO FÍSICO: SI ☐ NO ✓ | CÓDIGO INFRACCIÓN: H-13

FECHA DE ENTRADA: 24 07 25
HORA DE ENTRADA: 11 45 AM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ: GTU-846

Sebastián
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Jose Mendez
Firma

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA ☐☐ MES ☐☐ AÑO ☐☐ HORA: ☐☐☐☐

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC SAS
Solución sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971
firejcsas@gmail.com

526

1. ACTA DE DEPOSITO

PLACA No. M B C 7 1 G

Lugar: Bombero Hora: 09:22

SANTA ROSA DE CABAL D 24 M 07 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	AKT	Blanca - Negra

ITEMS	SI	NO	CANT
Pitos			
Palanquitas			
Plumillas			
Grifos			
Antena			
Farolas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Biseles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			


MOTO	SI	NO	CANT
Tacos	X		4
Parrilla	X		1
Guarda Cadena	X		1
Babero		X	
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		2
CDI			
Autocarburador	4/c		
Carenaje		X	
Switch	X		1
Manigueta	X		2
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Bateria	4/4		
Carcazas			

MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco	X		1
Espejos	X		2
Crank	X		1
Placa	X		1
Farola	X		1
Sillin	X		1
Soporte Apoyo	X		1
LLAVES		X	1
Stop	X		
Emblemas		X	1
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		
Exploradora	/	X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Exosto, direccionales Defensa todo Golpeado
Con Rayones y peladura

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATO SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CODIGO INFRACCION
ABIERTO [ ] CERRADO [X]	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]	H 13

FECHA DE ENTRADA 24 07 25
HORA DE ENTRADA 09:49 AM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 917

RECIBE INVENTARIO SI [ ] NO [ ]
RECIBE COMPARENDO SI [ ] NO [ ]

SELLADO [ ] G - GOLPEADO [ ] R - RAYADO [ ] A - ABOLLADO [ ]

NUMERO DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZO GTU 846

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO
Jose Mendez
Firma

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ] HORA: [ ]

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR
INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC SAS
Soluciones sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971
firejcsas@gmail.com

528

1. ACTA DE DEPOSITO

PLACA No. PEM319

Lugar: CR 14 Entre 12 y 13 Hora: 17:55

SANTA ROSA DE CABAL D 24 M 07 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
automovil	Chevrolet	Plato

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas	X		2
Parabrisas	X		2
Plumillas	X		2
Grifos	X		2
Antena	X		1
Farolas	X		2
Espejos	X		2
Direccionales	X		4
Stop	X		2
Emblemas	X		2
Bomper	X		2
Copas	X		4
Biseles	X		2
Alarma		X	
Eleva Vidrios	4/c		
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina	X		1
Exploradores		X	
Radio		4/c	
Parlantes			
Perilla Puerta	X		4
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado	4		
Tapetes			
Reclina Cabezas		4	
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin		h	
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Batería		6	
Banderolas			
Tacos			
Llaves		X	
Sellado		X	

MOTO	SI	NO	CANT
Tacos			
Parrilla			
Guarda Cadena			
Babero			
Tacómetro			
Guarda Barro			
Tapas Laterales			
CDI			
Autocarburador			
Carenaje			
Switch			
Manigueta			
Direccionales			
Palanca Cambios			
Bateria			
Carcazas			


MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco			
Espejos			
Crank			
Placa			
Farola			
Silin			
Soporte Apoyo			
LLAVES			
Stop			
Emblemas			
Exostos			
Tapa Gasolina			
Exploradora			
Sellado			

OBSERVACIONES: Bomper, Guayado Borro, Placa, Rin, todo Con Rayones y peladuro Costado izquierdo rayado Costado / delante rayado Se Tomon Fotos

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CODIGO INFRACCIÓN
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	C02

FECHA DE ENTRADA 24/07/25

HORA DE ENTRADA 16:11 PM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 018
Luis Fernando Morales

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ GTU 846
Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO
Jair Mendez
Firma:

TESTIGO Firma:

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA:

NOMBRE: FIRMA:

DIRECCION: C.C:

FECHA DE SALIDA: DIA MES AÑO HORA:

Cel: ✉

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S
Soluciones sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

firejcsas@gmail.com

- 525

1. ACTA DE DEPOSITO

PLACA No. ZRN610

Lugar: Cr 13 entre 11 y 12 Hora: 09:29

SANTA ROSA DE CABAL D 29 M 07 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
Camioneta	Mazda	Blanco

ITEMS	SI	NO	CANT.
Pintura	X		2
Parabrisas	X		2
Plumillas	X		2
Grifos	X		2
Antena	X		1
Farolas	X		2
Espejos	X		2
Direccionales	X		4
Stop	X		2
Emblemas	X		2
Bomper	X		2
Copas	X		4
Biseles		X	1
Alarma	X		
Eleva Vidrios	5/6		
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Tapa Gasolina	X		1
Exploradores		X	
Radio		4/6	
Parlantes			
Perilla Puerta	X		4
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones	4		
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito		C	
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin	4		
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas		6	
Tacos			
Llaves			
Sellado	X		

MOTO	SI	NO	CANT.
Tacos			
Parrilla			
Guarda Cadena			
Babero			
Tacómetro			
Guarda Barro			
Tapas Laterales			
CDI			
Autocarburador			
Carenaje			
Switch			
Manigueta			
Direccionales			
Palanca Cambios			
Bateria			
Carcazas			


MOTO	SI	NO	CANT.
Freno de Disco			
Espejos			
Crank			
Placa			
Farola			
Sillin			
Soporte Apoyo			
LLAVES			
Stop			
Emblemas			
Exostos			
Tapa Gasolina			
Exploradora			
Sellado			

OBSERVACIONES: Bompar delantero rayado costado izquierdo rayado Bompar trasero rayado costado derecho rayado Se toman Fotos

VEHICULO INGRESO AGIL [ ] CERRADO [X] | SE CONSTATO SU INTERIOR SI [ ] NO [X] | SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO SI [ ] NO [X] | COMPARENDO FISICO SI [ ] NO [X] | CODIGO INFRACCION - H 13

FECHA DE ENTRADA 29 07 25

HORA DE ENTRADA 09 49 AM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 017

RECIBE INVENTARIO SI [ ] NO [ ]
RECIBE COMPARENDO SI [ ] NO [ ]

SELLADO [ ] G - GOLPEADO [ ] R - RAYADO [ ] A - ABOLLADO [ ]

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZO 6746

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO
Jose Mendez
Firma

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA [ ][ ] MES [ ][ ] AÑO [ ][ ] HORA: [ ][ ][ ][ ]

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

538

firejcsas@gmail.com

1. ACTA DE DEPOSITO PLACA No. C G I 9 7 6

Lugar: C11 11 Enhe 14 y 15 Hora: 18:17

SANTA ROSA DE CABAL D 2 5 M 0 7 A 2 5

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	SUZUKI	Negro

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas			
Parabrisas			
Plumillas			
Grifos			
Antena			
Farolas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Biseles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Canicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			

MOTO	SI	NO	CANT
Tacos	X		4
Parrilla	X		1
Guarda Cadena	X		1
Babero		X	
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		2
CDI	4/6		
Autocarburador			
Carenaje		X	
Switch	X		1
Manigueta	X		2
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Bateria	4/6		
Carcazas			


MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco	X		1
Espejos	X		2
Crank	X		1
Placa	X		1
Farola	X		1
Sillin	X		1
Soporte Apoyo	X		1
LLAVES		X	
Stop	X		1
Emblemas	X		1
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Tiene Rayones al Rededor de la motocicleta Tanque Rayado y Exosto.

VEHICULO INGRESO ABIERTO [ ] CERRADO [X] | SE CONSTATÓ SU INTERIOR SI [ ] NO [X] | SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO SI [ ] NO [X] | COMPARENDO FISICO SI [ ] NO [X] | CODIGO INFRACCION C02

FECHA DE ENTRADA 25 07 25

HORA DE ENTRADA 7:49 PM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 016

RECIBE INVENTARIO SI [ ] NO [ ]
RECIBE COMPARENDO SI [ ] NO [ ]

SELLADO [ ] G - GOLPEADO [ ] R - RAYADO [ ] A - ABOLLADO [ ]

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZO 6 TJ 8 4 6

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Jose Mendez
Firma

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C. _____

FECHA DE SALIDA: DIA [ ][ ] MES [ ][ ] AÑO [ ][ ] HORA: [ ][ ][ ][ ]

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S
Soluciones sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971
firejcsas@gmail.com

- 533

1. ACTA DE DEPOSITO PLACA No. C Y Z 2 2 H

Lugar: Cll 11 entre 13 y 12 Hora: 16:57

SANTA ROSA DE CABAL D 25 M 07 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	Akt	Negra

ITEMS	SI	NO	CANT.
Placas			
Parabrisas			
Calandras			
Grifos			
Antena			
Faroias			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Biseles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			


MOTO	SI	NO	CANT.
Tacos	X		4
Parrilla	X		1
Guarda Cadena	X		1
Babero		X	
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		2
CDI	4/6		
Autocarburador		X	
Carenaje			
Switch	X		1
Manigueta	X		2
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Bateria			
Garcazas	4/6		

MOTO	SI	NO	CANT.
Freno de Disco	X		1
Espejos	X		2
Crank	X		
Placa	X		1
Farola	X		1
Sillin	X		1
Soporte Apoyo	X		1
LLAVES		X	
Stop	X		1
Emblemas	X		1
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		1
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Placa doblada Exosto pelado, Defensa, manigueta todo con rayone y peladura

VEHICULO INGRESO: ABIERTO [ ] CERRADO [X] | SE CONSTATÓ SU INTERIOR: SI [ ] NO [X] | SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO: SI [ ] NO [X] | COMPARENDO FISICO: SI [ ] NO [X] | CÓDIGO INFRACCIÓN: C-02

FECHA DE ENTRADA 25 07 25
HORA DE ENTRADA 7:28 PM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 076

SELLADO [ ] G - GOLPEADO [ ] R - RAYADO [ ] A - ABOLLADO [ ]

RECIBE INVENTARIO SI [ ] NO [ ]
RECIBE COMPARENDO SI [ ] NO [ ]

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ GTU 848

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO
Jair Mendez
Firma

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA [ ][ ] MES [ ][ ] AÑO [ ][ ] HORA: [ ][ ][ ][ ]

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S
Solución sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971

534

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. HWR706

Lugar: clle 11 entre 13 y 12 Hora: 16:57

SANTA ROSA DE CABAL D 25 M 07 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
Carro automovil	Chevrolet	Negro

ITEMS	SI	NO	CANT.
Placas	X		2
Brisas	X		2
Llantas	X		4
Grifos	X		4
Antena	X		1
Farolas	X		2
Espejos	X		2
Direccionales	X		4
Stop	X		2
Emblemas	X		2
Bomper	X		2
Copas	X		4
Biseles	X		8
Alarma			
Eleva Vidrios	4		
Cojineria	6		

ITEMS	SI	NO	CANT.
Tapa Gasolina	X		1
Exploradores		X	
Radio	4/6		
Parlantes			
Perilla Puerta	X		4
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones	4		
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor		6	
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquín			
Tapa Aceite	4		
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Batería			
Banderolas		6	
Tacos			
Llaves		X	
Sellado		X	


MOTO	SI	NO	CANT.
Tacos			
Parrilla			
Guarda Cadena			
Babero			
Tacómetro			
Guarda Barro			
Tapas Laterales			
CDI			
Autocarburador			
Carenaje			
Switch			
Manigueta			
Direccionales			
Palanca Cambios			
Batería			
Carcazas			

MOTO	SI	NO	CANT.
Freno de Disco			
Espejos			
Crank			
Placa			
Farola			
Sillin			
Soporte Apoyo			
LLAVES			
Stop			
Emblemas			
Exostos			
Tapa Gasolina			
Exploradora			
Sellado			

OBSERVACIONES: Bomper Espejo, al Placa El Vehiculo tiene Varios Rayones y peladuras al Redeor Se tomar Photo Grafia.

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FÍSICO	CÓDIGO INFRACCIÓN
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☐	C-02

HORA DE ENTRADA 17:28 PM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 116

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ GTU846

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO
Jose Mendez
Firma:

TESTIGO Firma:

SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA:

NOMBRE: FIRMA:

DIRECCION: C.C:

FECHA DE SALIDA: DIA MES AÑO HORA:

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC SAS

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

531

firejcsas@gmail.com

1. ACTA DE DEPOSITO PLACA No. KMS 802

Lugar: c/b 12 avda 13 y 14 Hora: 16:09

SANTA ROSA DE CABAL D 25 M 07 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
automovil	KIA	Negro

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas	X		2
Fachadas	X		2
Fichas	X		2
Grifos	X		2
Antena	X		1
Faroles	X		2
Espejos	X		2
Direccionales	X		4
Stop	X		2
Emblemas	X		2
Bomper	X		2
Copas	X		2
Biseles		X	
Alarma			
Eleva Vidrios	4		
Cojineria	7		

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina	X		1
Exploradores	X		2
Radio	4/c		
Parlantes			
Perilla Puerta	X		4
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.	4		
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito		C	-
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquín	5		
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Batería		C	
Banderolas			
Tacos			
Llaves		X	
Sellado		X	

MOTO	SI	NO	CANT
Tacos			
Parrilla			
Guarda Cadena			
Babero			
Taçómetro			
Guarda Barro			
Tapas Laterales			
CDI			
Autocarburador			
Carenaje			
Switch			
Manigueta			
Direccionales			
Palanca Cambios			
Bateria			
Carcazas			


MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco			
Espejos			
Crank			
Placa			
Farola			
Sillin			
Soporte Apoyo			
LLAVES			
Stop			
Emblemas			
Exostos			
Tapa Gasolina			
Exploradora			
Sellado			

OBSERVACIONES: Bomper, Rayado, El automovil tiene Varia Rayone Con peladura al Rededor.

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CODIGO INFRACCION
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	C35

FECHA DE ENTRADA 25 07 25

HORA DE ENTRADA 1.6 : 48 P M



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 015

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐

RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

CHEQUEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZO GTU 846

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Jose Mendez
Firma:

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA ☐☐ MES ☐☐ AÑO ☐☐ HORA: ☐☐☐☐

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S
Solución sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

firejcsas@gmail.com

~ 536

1. ACTA DE DEPOSITO PLACA No. O P V 0 9 D

Lugar: Cll 12 Entre 13 y 14 Hora: 18:02

SANTA ROSA DE CABAL D 25 M 07 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	Honda	Negra

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas			
Parabrisas			
Plumillas			
Grifos			
Antena			
Farolas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Biseles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquín			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Batería			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			

MOTO	SI	NO	CANT
Tacos	X		4
Parrilla	X		1
Guarda Cadena	X		1
Babero		X	
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		2
CDI			1/0
Autocarburador			
Carenaje	X		1
Switch	X		
Manigueta	X		2
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Batería			1/0
Carcazas			


MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco	X		1
Espejos	X		2
Crank	X		
Placa	X		1
Farola	X		1
Sillin	X		1
Soporte Apoyo	X		1
LLAVES		X	
Stop	X		1
Emblemas		X	
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		1
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Sillin, parrilla, pasta del stop, placa, Exosto Tanque, Defensa, Carenajes, rodo Golpeado, Con Rayone y Peladura

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FÍSICO	CÓDIGO INFRACCIÓN
ABIERTO ☐ CERRADO X	SI ☐ NO X	SI ☐ NO X	SI ☐ NO X	C-35

FECHA DE ENTRADA 25 07 25

HORA DE ENTRADA 7:10 PM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 016

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐

RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ 6TV846

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Joe Mendez
Firma

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA ☐☐ MES ☐☐ AÑO ☐☐ HORA: ☐☐☐☐

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC SAS
Solución sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

535

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. S U I 0 2

Lugar: CR 13 Entre 11 y 12 Hora: 11:30

SANTA ROSA DE CABAL D 2 5 M 0 7 A 2 5

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	Suzuki	Negra

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas			
Parabrisas			
Plumillas			
Grifos			
Antena			
Farolas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Biseles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojinería			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquín			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Batería			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			

MOTO	SI	NO	CANT
Tacos	X		2
Parrilla	X		1
Guarda Cadena		X	
Babero	X		2
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		2
CDI	X		
Autocarburador	X		
Carenaje	X		1
Switch	X		1
Manigueta	X		1
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Batería			
Carcazas	X		


MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco	X		1
Espejos	X		1
Crank	X		1
Placa	X		1
Farola	X		1
Sillin	X		1
Soporte Apoyo	X		1
LLAVES		X	1
Stop	X		1
Emblemas		X	1
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		1
Exploradora	X		1
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Tacos, Carenaje, Guarda Barro, Baberos, Exosto Tapa laterales, parrilla manigueta todo Gal/ pecado Con rayones y peladuras.

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FÍSICO	CÓDIGO INFRACCIÓN
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	C02

FECHA DE ENTRADA 25 07 25

HORA DE ENTRADA 11 09 AM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 0 15

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ 6 T U 8 4 6

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Jose Mendez
Firma:

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA ☐☐ MES ☐☐ AÑO ☐☐ HORA: ☐☐☐☐

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

530

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. U S T 5 6 2

Lugar: CR - 13 entre 12 y 13 Hora: 11:03

SANTA ROSA DE CABAL D 2 5 M 0 7 A 2 5

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
automovil	Renault	Gris

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas	X		2
Parabrisas	X		2
Plumillas	X		2
Grifos	X		2
Antena	X		1
Farolas	X		2
Espejos	X		2
Direccionales	X		4
Stop	X		2
Emblemas	X		2
Bomper	X		2
Copas	X		4
Biseles	X		4
Alarma			
Eleva Vidrios	4	6	
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina	X		1
Exploradores		X	
Radio	4	6	
Parlantes			
Perilla Puerta	X		4
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones	4		
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito		6	
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto	4		
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua		0	
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas		X	
Tacos	4	0	
Llaves		X	
Sellado		X	

MOTO	SI	NO	CANT
Tacos			
Parrilla			
Guarda Cadena			
Babero			
Tacómetro			
Guarda Barro			
Tapas Laterales			
CDI			
Autocarburador			
Carenaje			
Switch			
Manigueta			
Direccionales			
Palanca Cambios			
Bateria			
Carcazas			


MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco			
Espejos			
Crank			
Placa			
Farola			
Sillin			
Soporte Apoyo			
LLAVES			
Stop			
Emblemas			
Exostos			
Tapa Gasolina			
Exploradora			
Sellado			

OBSERVACIONES: Bomper placa Golpes El automovil tiene Rayone y peladura Con Golpes leve Se toma foto en lugar.

VEHICULO INGRESO ABIERTO [ ] CERRADO [X] | SE CONSTATO SU INTERIOR SI [ ] NO [X] | SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO SI [ ] NO [X] | COMPARENDO FÍSICO SI [ ] NO [X] | CÓDIGO INFRACCIÓN H-13.

FECHA DE ENTRADA 25/07/25

HORA DE ENTRADA 11:19 AM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 0 1 7

RECIBE INVENTARIO SI [ ] NO [ ]
RECIBE COMPARENDO SI [ ] NO [ ]

SELLADO [ ] G - GOLPEADO [ ] R - RAYADO [ ] A - ABOLLADO [ ]

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ G T U 8 4 6

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Jose Mendez
Firma

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA [ ][ ] MES [ ][ ] AÑO [ ][ ] HORA: [ ][ ][ ][ ]

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with
CamScanner



Scanned with
CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S
Solución sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971
firejcsas@gmail.com

532

1. ACTA DE DEPOSITO PLACA No. VVO26F

Lugar: Cll 12 entre 13 y 14 Hora: 16:15

SANTA ROSA DE CABAL D 25 M 07 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	SYM	Negro

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas		-	
Partidas			
Partidas			
Grifos			
Antena			
Farolas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Biseles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojinería			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquín			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Batería			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			


MOTO	SI	NO	CANT
Tacos	X		3
Parrilla	X		1
Guarda Cadena	X		1
Babero		X	
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		2
CDI	S/C		
Autocarburador	X		
Carenaje	X		1
Switch	X		1
Manigueta	X		2
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Batería	S/C		
Carcazas			

MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco	X		1
Espejos	X		2
Crank	X		1
Placa	X		1
Farola	X		1
Sillin	X		1
Soporte Apoyo	X		1
LLAVES		X	
Stop	X		1
Emblemas	X		1
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		1
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Falta un faro, placa doblada, Exosto rayado, Guarda barro pelado y parrilla pelada.

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CÓDIGO INFRACCIÓN
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	C02

FECHA DE ENTRADA 25 07 25
HORA DE ENTRADA 16:48 PM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO -015

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ GTU 846

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Jose Mendez
Firma

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA ☐☐ MES ☐☐ AÑO ☐☐ HORA: ☐☐☐☐

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC SAS
Soluciones sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971

- 537

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. WVI66E

Lugar: Cll · 11 Con CR 13 Hora: 18:33

SANTA ROSA DE CABAL D 25 M 07 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	Honda	Rojo

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas			
Parabrisas			
Plumillas			
Grifos			
Antena			
Farolas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Biseles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			


MOTO	SI	NO	CANT
Tacos	X		4
Parrilla	X		1
Guarda Cadena		X	
Babero		X	
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		2
CDI	4/6		
Autocarburador			
Carenaje	X		1
Switch	X		1
Manigueta	X		2
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Bateria	5/6		
Carcazas			

MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco	X		1
Espejos	X		2
Crank	X		1
Placa	X		1
Farola	X		1
Sillin	X		1
Soporte Apoyo	X		1
LLAVES	X	X	
Stop	X		1
Emblemas	X		6
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		1
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Exosto Pelado El Vehiculo tiene Rayone al Redeor de Vehiculo

VEHÍCULO INGRESO: ABIERTO [ ] CERRADO [X]
SE CONSTATÓ SU INTERIOR: SI [ ] NO [X]
SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO: SI [ ] NO [X]
COMPARENDO FÍSICO: SI [ ] NO [X]
CÓDIGO INFRACCIÓN: C02

FECHA DE ENTRADA 25 07 25
HORA DE ENTRADA 10 09 PM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO: 025
DD

RECIBE INVENTARIO SI [ ] NO [ ]
RECIBE COMPARENDO SI [ ] NO [ ]

SELLADO [ ] G - GOLPEADO [ ] R - RAYADO [ ] A - ABOLLADO [ ]

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ: GTU 846
Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO
Jose Mendez
Firma
TESTIGO Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA:
NOMBRE: FIRMA:
DIRECCION: C.C:
FECHA DE SALIDA: DIA MES AÑO HORA:
Cel:

HUELLA DACTILAR
INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S
Solución sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971

542

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. DMK86E

Lugar: CR 13 Entre 11 y 12 Hora: 17:33

SANTA ROSA DE CABAL D 26 M 07 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	Honda	Negra

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas			
Parabrisas			
Plumillas			
Grifos			
Antena			
Farolas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Biseles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			


MOTO	SI	NO	CANT
Tacos	X		9
Parrilla	X		1
Guarda Cadena	X		1
Babero		X	
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	2/		2
CDI			
Autocarburador			
Carenaje	X		1
Switch	X		1
Manigueta	X		1
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Bateria	2/		
Carcazas			

MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco		X	
Espejos	X		2
Crank	X		
Placa	X		
Farola	X		1
Sillin	X		1
Soporte Apoyo	X		
LLAVES		A	
Stop	X		1
Emblemas	X		3
Exostos	X		
Tapa Gasolina	X		
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Tanque Rallado, tapas laterales, Exosto, Guarda Barro, Fotos, parte Espejo Todo Rayado se toman

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATO SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FÍSICO	CÓDIGO INFRACCION
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	C35

FECHA DE ENTRADA 26/07/25
HORA DE ENTRADA 18:09 PM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 015 —

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZO GTU B46

Sebastian
Nombre Conductor

AUXILIAR OPERATIVO
Jose Mendez
Firma:

TESTIGO _____ Firma: _____

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA ☐☐ MES ☐☐ AÑO ☐☐ HORA: ☐☐☐☐

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S
Solución sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971

541

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. D Q Z 8 7 3

Lugar: Cll 7 Entre Cor 13 y 12 Hora: 16:30

SANTA ROSA DE CABAL D 26 M 07 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
automovil	Renault	Gris

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas	X		2
Parabrisas	X		2
Plumillas	X		2
Grifos	X		2
Antena	X		1
Farolas	X		2
Espejos	X		2
Direccionales	X		4
Stop	X		2
Emblemas	X		2
Bomper	X		2
Copas	X		4
Biseles		X	
Alarma			
Eleva Vidrios	4	6	
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina	X		1
Exploradores	X		2
Radio			
Parlantes	5	6	
Perilla Puerta	X		4
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado		4	
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor		C	
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto		4	
Botiquín			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Batería			
Banderolas		6	
Tacos			
Llaves			
Sellado			


MOTO	SI	NO	CANT
Tacos			
Parrilla			
Guarda Cadena			
Babero			
Tacómetro			
Guarda Barro			
Tapas Laterales			
CDI			
Autocarburador			
Carenaje			
Switch			
Maniguela			
Direccionales			
Palanca Cambios			
Bateria			
Carcazas			

MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco			
Espejos			
Crank			
Placa			
Farola			
Silllin			
Soporte Apoyo			
LLAVES			
Stop			
Emblemas			
Exostos			
Tapa Gasolina			
Exploradora			
Sellado			

OBSERVACIONES: El Vehiculo tiene Rayones y pelatera al Costado
Se Tomon Fotografias.

VEHÍCULO INGRESO: ABIERTO [ ] CERRADO [X]
SE CONSTATÓ SU INTERIOR: SI [ ] NO [X]
SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO: SI [ ] NO [X]
COMPARENDO FÍSICO: SI [ ] NO [X]
CÓDIGO INFRACCIÓN: C-02

FECHA DE ENTRADA: 26 07 25
HORA DE ENTRADA: 16 15 3 PM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO: 917

RECIBE INVENTARIO SI [ ] NO [ ]
RECIBE COMPARENDO SI [ ] NO [ ]

SELLADO [ ] G: GOLPEADO [ ] R: RAYADO [ ] A: ABOLLADO [ ]

ORDEN DE COMPARENDO No:

GRUA QUE INMOVILIZÓ: GTV 846
Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO
Jose Mendez
Firma:
TESTIGO Firma:

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA:
NOMBRE: FIRMA:
DIRECCION: C.C:
FECHA DE SALIDA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ] HORA: [ ]
Cel: ✉

HUELLA DACTILAR
INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S
Solución sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971

- 543

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. M V K 2 2 7

Lugar: C11 13 Entre CR 12 y 13 Hora: 17:53

SANTA ROSA DE CABAL D 25 M 07 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
automovil	mazda	Blanco

ITEMS	SI	NO	CANT.
Placas	X		2
Parabrisas	X		2
Plumillas	X		2
Grifos	X		2
Antena	X		1
Faroles	X		2
Espejos	X		2
Direccionales	X		4
Stop	X		2
Emblemas	X		2
Bomper	X		2
Copas	X		2
Biseles		X	
Alarma	X		1
Eleva Vidrios	3/6		
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Tapa Gasolina	X		1
Exploradores			
Radio	5/6		
Parlantes			
Perilla Puerta	X		4
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones	5		
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto	4		
Botiquín			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Batería			
Banderolas		6	
Tacos			
Llaves		X	
Sellado		X	


MOTO	SI	NO	CANT.
Tacos			
Parrilla			
Guarda Cadena			
Babero			
Tacómetro			
Guarda Barro			
Tapas Laterales			
CDI			
Autocarburador			
Carenaje			
Switch			
Manigueta			
Direccionales			
Palanca Cambios			
Batería			
Carcazas			

MOTO	SI	NO	CANT.
Freno de Disco			
Espejos			
Crank			
Placa			
Farola			
Silla			
Soporte Apoyo			
LLAVES			
Stop			
Emblemas			
Exostos			
Tapa Gasolina			
Exploradora			
Sellado			

OBSERVACIONES: Dompe Pelado, placa Suelta, Socalo Flojo Puerta Rayada automovil tiene Varios Rayones al Redeor

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATÓ SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FÍSICO	CÓDIGO INFRACCIÓN
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	C02

FECHA DE ENTRADA 25 07 25
HORA DE ENTRADA 10 09 PM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 015

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRÚA QUE INMOVILIZÓ GTV 846

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO
Jose Mendez
Firma:

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA ☐☐ MES ☐☐ AÑO ☐☐ HORA: ☐☐☐☐

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR
INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

firejcsas@gmail.com

540

1. ACTA DE DEPOSITO

PLACA No. V B X 7 5 G

Lugar: Bombero Hora: 16:20

SANTA ROSA DE CABAL D 26 M 07 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	AKT	Blanco

ITEMS	SI	NO	CANT.
Placas			
Parabrisas			
Plumillas			
Grifos			
Antena			
Farolas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Biseles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			

MOTO	SI	NO	CANT.
Tacos	X		4
Parrilla		X	
Guarda Cadena	X		1
Babera	X		1
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		1
Tapas Laterales	X		2
CDI	4/6		
Autocarburador	X		1
Carenaje	X		1
Switch	X		1
Manigueta	X		1
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Bateria			
Carcazas	5/6		


MOTO	SI	NO	CANT.
Freno de Disco	X		1
Espejos	X		2
Crank	X		1
Placa	X		1
Farola	X		1
Silin	X		1
Soporte Apoyo	X		1
LLAVES		X	
Stop	X		1
Emblemas		X	
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		1
Exploradora		X	
Sellado		X	


OBSERVACIONES: Bombero, Tacos, Exosto, Carenaje, Manigueta todo con Golpe leve y Rayone con pelodura

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATO SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CODIGO INFRACCION
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☐	C-35

FECHA DE ENTRADA 25 01 25

HORA DE ENTRADA 16:53 PM





AGENTE QUE REALIZA PROCEDIMIENTO 016

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZO GRU 846

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Jose Mendez
Firma

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA ☐☐ MES ☐☐ AÑO ☐☐ HORA: ☐☐☐☐

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

firejcsas@gmail.com

- 544

1. ACTA DE DEPOSITO PLACA No. DES48C

Lugar: Hospital Hora: 08:00

SANTA ROSA DE CABAL D 28 M 07 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
Moto	Yamaha	Negro

ITEMS	BI	NO	CANT.
Placas			
Parabrisas			
Plumillas			
Grifos			
Antena			
Farolas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Biseles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojineria			

ITEMS	BI	NO	CANT.
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Partantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	BI	NO	CANT.
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquín			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Batería			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			

MOTO	BI	NO	CANT.
Tacos		/	1
Parrilla	/		
Guarda Cadena		/	
Babero	/		1
Tacómetro	/		1
Guarda Barro	/		1
Tapas Laterales	/		1
CDI	-	o	-
Autocarburador	-	o	-
Carenaje		o	
Switch	/		1
Manigueta	/		2
Direccionales	/		4
Palanca Cambios		/	
Batería	-	o	-
Carcazas	/		2


MOTO	BI	NO	CANT.
Freno de Disco	/		1
Espejos	/		2
Crank		/	
Placa			
Farola			
Sillin			
Soporte Apoyo			
LLAVES			
Stop			
Emblemas			
Exostos			
Tapa Gasolina			
Exploradora			
Sellado			

OBSERVACIONES: Tacometro Caverage, Babero, Direccional Golpeado Guarda Barra Rayado para pie Roto, Exato Rayado porta Espejo Rayado

VEHÍCULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CÓDIGO INFRACCIÓN
ABIERTO [ ] CERRADO [X]	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [ ]	C-35

FECHA DE ENTRADA 28 07 25

HORA DE ENTRADA 08:15 AM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO

RECIBE INVENTARIO SI [ ] NO [ ]
RECIBE COMPARENDO SI [ ] NO [ ]

SELLADO [ ] G - GOLPEADO [ ] R - RAYADO [ ] A - ABOLLADO [ ]

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ GTY 846

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Jose Mendez
Firma

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ] HORA: [ ]

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S
Soluciones sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971

546

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. K I B 4 4 9

Lugar: Cll 11 Entre 13 y 12 Hora: 15:03

SANTA ROSA DE CABAL D 2 8 M 0 7 A 2 5

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
automovil	Mazda	Pluty

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas	X		2
Parabrisas	X		2
Plumillas	X		2
Grifos	X		2
Antena	X		1
Farolas	X		2
Espejos	X		2
Direccionales	X		4
Stop	X		2
Emblemas	X		2
Bomper	X		2
Copas	X		4
Biseles	X		4
Alarma			
Eleva Vidrios	3/4		
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina	X		1
Exploradores	X		2
Radio	X		1
Parlantes	3/4		6
Parilla Puerta	X		4
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes	1/2		
Reclina Cabezas			
Piso			
Extintor			
Herramienta	1/2		6

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontelradia			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto	1/2		5
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			6
Banderolas			
Tacos			
Llaves			X
Sellado			


MOTO	SI	NO	CANT
Tacos			
Parrilla			
Guarda Cadena			
Babero			
Tacómetro			
Guarda Barro			
Tapas Laterales			
CDI			
Autocarburador			
Carenaje			
Switch			
Maniqueta			
Direccionales			
Palanca Cambios			
Bateria			
Carcazas			

MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco			
Espejos			
Crank			
Placa			
Farola			
Silin			
Soporte Apoyo			
LLAVES			
Stop			
Emblemas			
Exostos			
Tapa Gasolina			
Exploradora			
Sellado			

OBSERVACIONES: Llanta baja de aire, Guarda Barro, Bomper, el Vehiculo tiene Rayones y pelmaduras

VEHÍCULO INGRESO	SE CONSTATO SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FÍSICO	CÓDIGO INFRACCIÓN
ABIERTO ☐ CERRADO X	SI ☐ NO X	SI ☐ NO X	SI ☐ NO X	C-02

FECHA DE ENTRADA 28 07 25
HORA DE ENTRADA 1 5 : 1 2 5 P M



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 0 0 2

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ 6 F N 8 4 6
Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO
Jose Mendez
Firma

TESTIGO Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA:

NOMBRE: FIRMA:

DIRECCION: C.C:

FECHA DE SALIDA: DIA MES AÑO HORA:

Cel: ✉

HUELLA DACTILAR
INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner