INVENTARIO

FIRE JC S.A.S
Solución sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

572

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. A F H 1 7 F

Lugar: CR 16 Entre 22 y 23 Hora: 10:16

SANTA ROSA DE CABAL D 0 1 M 0 8 A 2 5

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	AKT	Plata

ITEMS	SI	NO	CANT.
Placas			
Parabrisas			
Plumillas			
Grifos			
Antena			
Farolas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Biseles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			

MOTO	SI	NO	CANT.
Tacos	X		4
Parrilla	X		1
Guarda Cadena	X		1
Babero		X	
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		1
CDI	4/0		
Autocarburador	X		
Carenaje	X		1
Switch	X		1
Manigueta	X		1
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Bateria	4/0		
Carcazas			


MOTO	SI	NO	CANT.
Freno de Disco	X		2
Espejos	X		2
Crank	X		1
Placa	X		1
Farola	X		1
Sillin	X		1
Soporte Apoyo	X		1
LLAVES		X	
Stop	X		1
Emblemas	X		1
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		1
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Tacometro, farola, manigueta, placa, Tapa laterale
Tanque Todo con Golpes Rayonte y peladura

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CÓDIGO INFRACCIÓN
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	D02.

FECHA DE ENTRADA 01 08 25

HORA DE ENTRADA 11:36 AM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 0 1 8

Julio Morales

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ GTU 846

Sebastian
Placa Conductor

AUXILIAR OPERATIVO
Jose Mendez
Firma:

TESTIGO Firma:

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA:

NOMBRE: FIRMA:

DIRECCION: C.C:

FECHA DE SALIDA: DIA MES AÑO HORA:

Cel: ✉

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S
Solución sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

firejcsas@gmail.com

- 570

1. ACTA DE DEPOSITO

PLACA No. DCD04C

Lugar: CR 16 Entre 22 y 23 Hora: 10:16

SANTA ROSA DE CABAL D 07 M 08 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	AKT	Negra

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas			
Parabrisas			
Plumillas			
Grifos			
Antena			
Farolas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Biseles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojinería			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extinter			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquín			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Batería			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			

MOTO	SI	NO	CANT
Tacos	X		4
Parrilla	X		1
Guarda Cadena	X		1
Babero	X		1
Taçómetro	X		1
Guarda Barro	X		1
Tapas Laterales	X		2
CDI	4/C		
Autocarburador			
Carenaje	X		1
Switch	X		1
Manigueta	X		1
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Batería	5/		
Carcazas			


MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco	X		1
Espejos	X		2
Crank	X		1
Placa	X		1
Farola	X		1
Sillin	X		1
Soporte Apoyo	X		1
LLAVES		X	
Stop	X		1
Emblemas		X	
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Babero, Sillin, Placa, Carenaje, Guarda Barro todo todo golpeado con rayones y peladuras.

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATO SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CODIGO INFRACCION
ABIERTO [ ] CERRADO [X]	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]	C-35

FECHA DE ENTRADA 01 08 25

HORA DE ENTRADA 11:36 AM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO: 019

RECIBE INVENTARIO SI [ ] NO [ ]
RECIBE COMPARENDO SI [ ] NO [ ]

SELLADO [ ] G - GOLPEADO [ ] R - RAYADO [ ] A - ABOLLADO [ ]

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZO: GTU846

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Jose M
Firma

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA [ ][ ] MES [ ][ ] AÑO [ ][ ] HORA: [ ][ ][ ][ ]

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC SAS
Solución sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971

571

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. G R F 8 6 D

Lugar: Cr 16 Entre 22 y 23 Hora: 10:16

SANTA ROSA DE CABAL D 01 M 08 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	AKT	Negra

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas			
Parabrisas			
Plumillas			
Grifos			
Antena			
Farolas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Biseles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			


MOTO	SI	NO	CANT
Tacos	X		4
Perilla	X		1
Guarda Cadena	X		1
Babero		X	
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		2
CDI	9/10		
Autocarburador	X		1
Carenaje	X		1
Switch	X		1
Manigueta	X		1
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Bateria			
Carcazas	5/6		

MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco	X		2
Espejos	X		2
Crank	X		1
Placa	X		1
Farola	X		1
Sillin	X		1
Soporte Apoyo	X		1
LLAVES		X	1
Stop	X		1
Emblemas	/	X	1
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Direccional Falta una El Vehiculo tiene Rayon y peladura leves

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATO SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CODIGO INFRACCION
ABIERTO [ ] CERRADO [X]	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [X]	C-35

FECHA DE ENTRADA 01 08 25
HORA DE ENTRADA 11 36 AM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 003

RECIBE INVENTARIO SI [ ] NO [ ]
RECIBE COMPARENDO SI [ ] NO [ ]

SELLADO [ ] G - GOLPEADO [ ] R - RAYADO [ ] A - ABOLLADO [ ]

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZO GTU 846

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO
Jose M
Firma

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ] HORA: [ ]

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971

- 576

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. HNV27

Lugar: CR 16 Entre 12 y 23 Hora: 11:54

SANTA ROSA DE CABAL D 07 M 08 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	AKT	Negro

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas			
Parabrisas			
Plumillas			
Grifos			
Antena			
Faroles			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Rieles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			

MOTO	SI	NO	CANT
Tacos	X		4
Parrilla	1	X	
Guarda Cadena	X		1
Babero		X	
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		2
CDI		1/2	
Autocarburador		X	1
Carenaje			
Switch	X		1
Manigueta	X		2
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Bateria	1/2		
Carcazas			


MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco	X		1
Espejos		X	
Crank	X		1
Placa	X		1
Farola	X		1
Silin	X		1
Soporte Apoyo	X		
LLAVES		X	
Stop	X	X	
Emblemas		X	1
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		
Exploradora		X	
Sellado		X	
		X	

OBSERVACIONES: Con Espejos, Guarda Barro Tanque, Exostos todo Con Golpes y Rayones El Vehiculo tiene peladura

VEHÍCULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FÍSICO	CÓDIGO INFRACCIÓN
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	C-35

FECHA DE ENTRADA 01 09 25

HORA DE ENTRADA 12:34 PM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 0003

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZO GTV846

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Jose M
Firma

TESTIGO Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA:

NOMBRE: FIRMA:

DIRECCION: C.C.

FECHA DE SALIDA: DIA MES AÑO HORA:

Cel: ✉

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971

578

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. 1 B P 3 5 9

Lugar: Cll 16 Entre 22 y 23 Hora: 11:54

SANTA ROSA DE CABAL D 07 M 08 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
automovil	Chevrolet	Bajo

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas	X		1
Parabrisas	X		2
Plumillas	X		2
Grifos		X	
Antena		X	
Faroles	X		2
Espejos	X		2
Direccionales	X		4
Stop	X		2
Emblemas	X		2
Romper	X		
Copas		X	
Rieles	X		2
Alarma		X	
Eleva Vidrios	X		4
Cojinaria	X		3

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina	X		1
Exploradores		X	
Radio	X		1
Parlantes	X		4
Perilla Puerta	X		4
Luz Interior		X	
Encendedor		X	
Cenicero	X		1
Retrovisor Int.	X		1
Cinturones	X		2
A. Acondicionado		X	
Tapetes	X		3
Reclino Cabezas	X		2
Pito	X		1
Extintor		X	
Herramienta		X	

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio		X	
Linterna		X	
Gato		X	
Cruceta	X		1
Varilla Gato		X	
Repuesto	X		1
Botiquín	X		1
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador	X		1
Varilla Aceite		X	
Batería			
Banderolas		X	
Tacos			
Llaves	X		1
Sellado		X	

MOTO	SI	NO	CANT
Tacos			
Parrilla			
Guarda Cadena			
Babero			
Tacómetro			
Guarda Barro			
Tapas Laterales			
CDI			
Autocarburador			
Carenaje			
Switch			
Manigueta			
Direccionales			
Palanca Cambios			
Batería			
Carcazas			


MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco			
Espejos			
Crank			
Placa			
Farola			
Silin			
Soporte Apoyo			
LLAVES			
Step			
Emblemas			
Exostos			
Tapa Gasolina			
Exploradora			
Sellado			

OBSERVACIONES: El automovil tiene rayaduras, Bayones, peladura y golpes leves al Pestear.

VEHÍCULO INGRESO: ABIERTO ☐ CERRADO ☒ | SE CONSTATÓ SU INTERIOR: SI ☐ NO ☒ | SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO: SI ☐ NO ☒ | COMPARENDO FISICO: SI ☐ NO ☒ | CÓDIGO INFRACCIÓN: C-35

FECHA DE ENTRADA 01 08 25

HORA DE ENTRADA 12 34 P M



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO: 016

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

PLACA DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ: GTU B46

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Jose M
Firma

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA ☐☐ MES ☐☐ AÑO ☐☐ HORA: ☐☐☐☐

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971

582

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. I X L 8 7 0

Lugar: KR 15 Con Cll 11 Hora: 16:33

SANTA ROSA DE CABAL D 01 M 08 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
automovil	KIA	Gris

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas	X		2
Parabrisas	X		2
Plumillas	X		2
Grifos	X		2
Antena	X		1
Parales	X		2
Espejos	X		2
Direccionales	X		4
Stop	X		2
Emblemas	X		2
Bomper	X		2
Copas	X		4
Rieles		X	
Alarma		X	
Eleva Vidrios	4		
Collineta	X		

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina	X		1
Exploradoras	X		2
Radio	1		
Parlantes	2		
Partir Puerta	X		4
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.	1		
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto	1		
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves		X	
Sellado		X	


MOTO	SI	NO	CANT
Tacos			
Parrilla			
Guarda Cadena			
Babero			
Tacómetro			
Guarda Barro			
Tapas Laterales			
CDI			
Autocarburador			
Carenaje			
Switch			
Manigueta			
Direccionales			
Palanca Cambios			
Bateria			
Carcazas			

MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco			
Espejos			
Crank			
Placa			
Farola			
Silin			
Soporte Apoyo			
LLAVES			
Stop			
Emblemas			
Exostos			
Tapa Gasolina			
Exploradora			
Sellado			

OBSERVACIONES: Escala pelada, Bomper golpeado y Rayado

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATÓ SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CÓDIGO INFRACCIÓN
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	C-02

FECHA DE ENTRADA 01 08 25
HORA DE ENTRADA 16 15 6 P M



AGENTE QUE REALIZA EL PROCESO (Firma) 1017

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ASOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ 6 10 84 12

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO
Jose Mendez
Firma

TESTIGO Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA/

NOMBRE: FIRMA:

DIRECCION: C.C:

FECHA DE SALIDA: DIA MES AÑO HORA:

Cel: ✉

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

573

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. M B C D 7 6

Lugar: Cr 16 - entre 22 y 23 Hora: 10:16

SANTA ROSA DE CABAL D 01 M 08 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	Victory	Negro

ITEMS	B	MQ	CANT
Platos			
Parabrisas			
Plumillas			
Gritos			
Antena			
Farolas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Rieles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Colineria			

ITEMS	B	MQ	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	B	MQ	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			

MOTO	B	MQ	CANT
Tacos	X		4
Parrilla	X		1
Guarda Cadena	X		1
Rabero		X	
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		2
CDI	X		
Autocarburador	X		1
Cerenaje	X		1
Switch	X		1
Manigueta	X		2
Direccionales	X		3
Palanca Cambios	X		1
Bateria	X		
Carcazas	X		


MOTO	B	MQ	CANT
Freno de Disco	X		1
Espejos	X		2
Crank	X		1
Placa	X		
Farola	X		
Sillin	X		
Soporte Apoyo	X		1
LLAVES	X		1
Stop	X		1
Emblemas		X	
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		1
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Direccionales, Placa, Tacos, Tapas laterales, carenaje Guarda barro, todo con golpes Rayone y peladuras.

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATÓ SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FÍSICO	CÓDIGO INFRACCIÓN
ABIERTO ☐ CERRADO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☒	C35

FECHA DE ENTRADA 01 09 25

HORA DE ENTRADA 11 36 AM



ACEPTO QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 06

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐

RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ BTU 816

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Jose Mendez
Firma:

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA ☐☐ MES ☐☐ AÑO ☐☐ HORA: ☐☐☐☐

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

579

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. NTL57B

Lugar: CR 16 Entre 22 y 23 Hora: 11:54

SANTA ROSA DE CABAL D 01 M 08 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	Honda	Negra

ITEMS	SI	NO	CANT.
Pisos			
Parabrisas			
Plumillas			
Cojines			
Antena			
Tarjetas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Rines			
Alarma			
Elevavidrios			
Cofreria			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Frontal radio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquín			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Batería			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			

MOTO	SI	NO	CANT.
Tacos	X		1/1
Fanilla	X		1
Guarda Cadena		X	
Bobero		X	
Tacómetro		X	
Guarda Barro	X		1
Tapas Laterales	X		2
CDI		9/6	
Autocarburador		X	
Carenaje		X	
Switch		X	
Maniguela	X		1
Direccionales		X	
Palanca Cambios	X		1
Batería		4/4	
Carcazas			


MOTO	SI	NO	CANT.
Freno de Disco		X	
Espejos		X	
Crank	/		1/1
Placa	/		
Farola	/	X	
Silla	/		1
Soporte Apoyo	/		
LLAVES		X	
Stop	/	X	
Emblemas		X	1
Exostos	/		1
Tapa Gasolina	/		
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Tacos, Pata, Tacometro, Farola todo Estucarado Tanque Golpeado Con Rayone y peladura.

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATO SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CODIGO INFRACCION
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☐	C-35

FECHA DE ENTRADA 01/08/25

HORA DE ENTRADA 12:34 PM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 619

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐

RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZO GTU846

Sebastian

Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Jose M

Firma

TESTIGO

Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCION EL ACTA:

NOMBRE: FIRMA:

DIRECCION: C.C.

FECHA DE SALIDA: DIA MES Año HORA:

Cel: ✉

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

574

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. PRV21A

Lugar: CR 16 Entre 22 y 23 Hora: 10:16

SANTA ROSA DE CABAL D 01 M 08 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	AKT	Negro - Rojo

ITEMS	SI	NO	CANT.
Placas			
Parabrisas			
Plumillas			
Grifos			
Antena			
Farolas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Biseles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojinería			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Frontairadio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquín			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Batería			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			

MOTO	SI	NO	CANT.
Tacos	X		4
Parrilla	X		1
Guarda Cadena	X		1
Babero		X	
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		2
CDI		X	1
Autocarburador		X	1
Carenaje	X		1
Switch	X		1
Manigueta	X		2
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Bateria		X	1
Carcazas		X	1


MOTO	SI	NO	CANT.
Freno de Disco		X	
Espejos		X	
Crank	X		1
Placa	X		1
Farola	X		1
Sillin	X		1
Soporte Apoyo	X		1
LLAVES		X	1
Stop	X		1
Emblemas		X	1
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		1
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Sin espejo, Direccional, Guarda Barro, Tanque Placa, tapa lateral todo con Golpes la moto con Rayone y Perdura.

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CÓDIGO INFRACCION
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	C-35

FECHA DE ENTRADA 01 08 2025

HORA DE ENTRADA 11:16 AM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐

RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ BTU 846

Sebastian

Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Jose Mendez

Firma

TESTIGO Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA:

NOMBRE: FIRMA:

DIRECCION: C.C:

FECHA DE SALIDA: DIA MES AÑO HORA:

Cel: ✉

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with
CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S
Soluciones sobre ruedas

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971

569

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. OSB64A

Lugar: CR 16 Entre 22 y 23 Hora: 10:16

SANTA ROSA DE CABAL D 01 M 08 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	Yamaha	Rojo

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas			
Parabrisas			
Plumillas			
Grifos			
Antena			
Faroles			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Bisales			
Alarma			
Eleve Vidrios			
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			


MOTO	SI	NO	CANT
Tacos	X		3
Parrilla	X		1
Guarda Cadena		X	
Babero	X		2
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		2
CDI		5/6	
Autocarburador			
Carenaje	X		4
Switch	X		1
Manigueta	X		1
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Bateria	5/6		
Carcazas			

MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco		X	
Espejos	X		2
Crank	X		1
Placa	X		1
Farola	X		1
Sillin	X		1
Soporte Apoyo	X		1
LLAVES		X	1
Stop	X		
Emblemas		X	
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		1
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: El Vehiculo Tiene Deterioro, Rayone peladuras y Golpes leves al Redon

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATÓ SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CÓDIGO INFRACCIÓN
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	C-35 D-02

FECHA DE ENTRADA 01 08 25
HORA DE ENTRADA 11:36 PM



ASPIRANTE QUE REALIZÓ PROCEDIMIENTO: OLG

SELLADO ☐ DESELLADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ: GTU 848

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO
Jose Mendez
FIRMA

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C. _____

FECHA DE SALIDA: DIA ☐☐ MES ☐☐ AÑO ☐☐ HORA: ☐☐☐☐

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

577

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. 7 K J 2 0 E

Lugar: CR 16 Entre 22 y 23 Hora: 11 54

SANTA ROSA DE CABAL D 0 7 M 0 8 A 2 5

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	Yamaha	Negro - Azul

ITEMS	BL	NO	CANT
Pisos			
Parabrisas			
Plumillas			
Cojitos			
Antena			
Parales			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Bisagras			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Colinerfa			

ITEMS	BL	NO	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Partantes			
Perfils Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extinter			
Herramienta			

ITEMS	BL	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Reguesto			
Gotiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Baterfa			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			

MOTO	BL	REG	CANT
Tacos	X		4
Parrilla	X		1
Guarda Cadena	X		1
Retrovisores		X	
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		2
CDI			
Autocarburador			
Carenaje	X		1
Switch	X		1
Manigueta	X		2
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Bateria			
Carcazas			


MOTO	BL	REG	CANT
Freno de Disco	X		1
Espejos	X		2
Crash	X		
Placa	X		1
Farola	X		
Silla	X		1
Soporte Apoyo	X		
LLAVES		X	1
Stop	X		1
Emblemas		X	4
Espejos	X		1
Tapa Gasolina	X		1
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Guarda barra, Carenaje, manigueta, Espejo Bayone y peladero al rededor.

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CODIGO INFRACCION
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☐	C 35

FECHA DE ENTRADA 01 08 25

HORA DE ENTRADA 12 34 P M



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 0 1 8

Larisa Morales

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐

RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZO 4 7 4 8 4 6

Sebastia

Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Jose M

Firma

TESTIGO

Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA:

NOMBRE: FIRMA:

DIRECCION: C.C.

FECHA DE SALIDA: DIA MES AÑO HORA:

Cel: ✉

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

581

firejcsas@gmail.com

1. ACTA DE DEPOSITO PLACA No. R O U 8 5 D

Lugar: Cr 11 Con Calle 18 Hora: 12:59

SANTA ROSA DE CABAL D 0 1 M 0 8 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	KYMCO	Bicinci

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas			
Parabrisas			
Plumillas			
Grifes			
Antena			
Farolas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Biseles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			

MOTO	SI	NO	CANT
Tacos		X	
Parrilla	X		1
Guarda Cadena	X		1
Babero	X		2
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		2
CDI		4/4	
Autoçarburador		1/1	
Caronaje		X	
Switch	X		1
Manigueta	X		2
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Bateria		1/1	
Carcazas		2/2	


MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco	X		
Espejos	X		1
Crank		X	
Placa	X		1
Farola	X		1
Silla	X		1
Soporte Apoyo	X		1
LLAVES		X	
Stop	X		1
Emblemas		X	
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		1
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Guarda Barro, manigueta. Golpeado Con Rayone y Pelodura

VEHICULO INGRESO: ABIERTO [ ] CERRADO [X] | SE CONSTATÓ SU INTERIOR: SI [ ] NO [X] | SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO: SI [ ] NO [X] | COMPARENDO FISICO: SI [ ] NO [X] | CODIGO INFRACCION: C-35

FECHA DE ENTRADA: 01 08 25

HORA DE ENTRADA: 12:14 PM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO: 0003

RECIBE INVENTARIO SI [ ] NO [ ]
RECIBE COMPARENDO SI [ ] NO [ ]

SELLADO [ ] G - GOLPEADO [ ] R - RAYADO [ ] A - ABOLLADO [ ]

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ: GTV 846

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

Jose M
Firma:

TESTIGO _____ Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DIRECCION: _____ C.C: _____

FECHA DE SALIDA: DIA [ ][ ] MES [ ][ ] AÑO [ ][ ] HORA: [ ][ ][ ][ ]

Cel: _____ ✉ _____

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971

N°: 575

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. R O X 6 1 D

Lugar: CA 16 Entre 22 y 23 Hora: 10:16

SANTA ROSA DE CABAL D 07 M 08 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
Motocicleta	SIGMA	Negro

ITEMS	SI	NO	CANT
Platon			
Parabrisas			
Plumillas			
Orfos			
Antena			
Faroles			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Bisagras			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Colineria			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Recline Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			


MOTO	SI	NO	CANT
Tacos	X		4
Parrilla	X		
Guarda Cadena	X	X	
Babero		X	
Tacometro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		1
CDI	9/0		
Autocarburador			
Carenaje	X		1
Switch	X		1
Manigueta	X		2
Direccionales	X		1
Palanca Cambios	X		1
Bateria	9/0		
Carcazas			

MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco		X	
Espejos		X	
Crank		X	
Placa	X		1
Farola	X		1
Sillin	X		1
Soporte Apoyo		X	
LLAVES		X	
Stop	X		1
Emblemas		X	
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		1
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Sin Soporte de Apoyo, sin Direccionales, tacometro
La motocicleta tiene Rayones y peladura, Con Golpes

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATÓ SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CÓDIGO INFRACCIÓN
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	C-35

FECHA DE ENTRADA 01 08 25
HORA DE ENTRADA 11:36 AM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO: 9/0

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ: BTU 84D
Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO
Jose Mendez
Firma:

TESTIGO Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA:

NOMBRE: FIRMA:

DIRECCION: C.C:

FECHA DE SALIDA: DIA MES AÑO HORA:

Cel: ✉

HUELLA DACTILAR
INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S
Soluciones automotrices

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971
firejcsas@gmail.com

568

1. ACTA DE DEPOSITO

PLACA No. SBI-26

Lugar: CR 16 Entre 22 y 23 Hora: 10:16

SANTA ROSA DE CABAL D 01 M 08 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	Suzuki	Negro

ITEMS	SI	NO	CANT.
Placas			
Parabrisas			
Plumillas			
Grifos			
Antena			
Farolas			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Biseles			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT.
Frontalradio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			

MOTO	SI	NO	CANT.
Tacos	X		4
Parrilla	X		1
Guarda Cadena		X	
Babero		X	
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		2
CDI		9/6	
Autocarburador	X		1
Carenaje	X		1
Switch	X		2
Manigueta	X		2
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Bateria			
Carcazas		S/C	


MOTO	SI	NO	CANT.
Freno de Disco	X		1
Espejos	X		1
Crank	X		1
Placa	X		1
Farola	X		1
Sillin	X		1
Soporte Apoyo	X		
LLAVES		X	
Stop		X	1
Emblemas	X		4
Exostos	X		
Tapa Gasolina	X		
Exploradora		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Guarda Barro, el Vehiculo Tiene Rayones y peladura al Redeor.

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CODIGO INFRACCION
ABIERTO ☐ CERRADO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	C-35

FECHA DE ENTRADA 01 08 25

HORA DE ENTRADA 10:36 P M



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 016

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ 6T4846

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO
Jose M
Firma

TESTIGO
Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA:

NOMBRE: FIRMA:

DIRECCION: C.C:

FECHA DE SALIDA: DIA ☐☐ MES ☐☐ AÑO ☐☐ HORA: ☐☐☐☐

Cel: ✉

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

firejcsas@gmail.com

580

1. ACTA DE DEPOSITO PLACA No. 0 4 0 6 6 6

Lugar: CP 11 Con cll 18 Hora: 12:39

SANTA ROSA DE CABAL D 0 1 M 0 8 A 2 3

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
motocicleta	Victori	Negra

ITEMS	R	NO	CANT
Pisos			
Parabrisas			
Puertas			
Cojines			
Antena			
Pernos			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bumper			
Copas			
Rines			
Alarma			
Elevavidrios			
Cojineria			

ITEMS	R	NO	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Perilla Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	R	NO	CANT
Frontal radio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Botiquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			

MOTO	R	NO	CANT
Tacos	X		4
Parrilla	X		1
Guarda Cadena	X		1
Bahero		X	
Tacómetro	X		1
Guarda Barro	X		2
Tapas Laterales	X		2
CDI	S/C		
Autocarburador			
Carenaje	X		1
Switch	X		1
Manigueta	X		2
Direccionales	X		4
Palanca Cambios	X		1
Bateria			
Carcazas	S/C		


MOTO	R	NO	CANT
Frena de Disco	X		1
Espejos		X	2
Crank	X		1
Placa	X		1
Farola	X		1
Silin	X		1
Soporte Apoyo	X		
LLAVES		X	1
Stop	X		
Emblemas	X		2
Exostos	X		1
Tapa Gasolina	X		
Exploradors		X	
Sellado		X	

OBSERVACIONES: Exosto sin Espejo maniguelo Defensa Tacometro, Todo golpeado Con Rayones y palanca.

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATO SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CODIGO INFRACCION
ENTRA ☐ SALE ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	D02

FECHA DE ENTRADA 01 08 23

HORA DE ENTRADA 12 1 PM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 19

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐

RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZO 8-14 848

AUXILIAR OPERATIVO

Joe M

Firma

TESTIGO Firma

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA:

NOMBRE: FIRMA:

DIRECCION: C C:

FECHA DE SALIDA: DIA MES AÑO HORA:

Cel: ✉

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

firejcsas@gmail.com

- 403

1. ACTA DE DEPOSITO PLACA No. F W F 1 6 F

Lugar: Cra 14 entre 17 y 16 Hora: 9:57

SANTA ROSA DE CABAL D 0 2 M 0 8 A 2 5

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
Moto	Suzuki	Nueva


ITEMS	SI	NO	CANT.	ITEMS	SI	NO	CANT.	ITEMS	SI	NO	CANT.	MOTO	SI	NO	CANT.	MOTO	SI	NO	CANT.
Placas				Tapa Gasolina				Frontalradio				Tacos	X		4	Freno de Disco	X		1
Parabrisas				Exploredores				Linterna				Partila	X			Espejos	X		2
Plumillas				Radio				Gato				Guarda Cadena	X		1	Crank	X		1
Grifos				Parlantes				Cruceta				Babero		X		Placa	X		1
Antena				Perilla Puerta				Varilla Gato				Tacómetro	X		1	Farola	X		1
Faroles				Luz Interior				Repuesto				Guarda Barro	X		2	Silin	X		1
Espejos				Encendedor				Botiquín				Tapas Laterales	X		2	Soporte Apoyo	X		2
Direccionales				Cenicero				Tapa Aceite				CDI	-	e	-	LLAVES		X	
Stop				Retrovisor Int.				Tapa Agua				Autocarburador	-	e	-	Stop	X		1
Emblemas				Cinturones				Tapa Radiador				Carenaje	X		1	Emblemas	X		4
Bomper				A. Acondicionado				Varilla Aceite				Switch	X		1	Exostos	X		1
Copas				Tapetes				Bateria				Manigueta	X		2	Tapa Gasolina	X		1
Bisagras				Reclina Cabezas				Banderolas				Direccionales	X		4	Exploradora		X	
Alarma				Pito				Tacos				Palanca Cambios	X		1	Sellado	X		1
Eleva Vidrios				Extintor				Llaves				Bateria	-	e	-				
Cojineria				Herramienta				Sellado				Carcazas	X		2				

OBSERVACIONES: Tenga rayado topas laterales rayadas acelta rayada guarda barras rayados parla espejos rayados se llevan Fotos

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CÓDIGO INFRACCION
ABIERTO ☐ CERRADO ☑	SI ☐ NO ☑	SI ☐ NO ☑	SI ☐ NO ☑	C-02

FECHA DE ENTRADA 02 08 25

HORA DE ENTRADA 11 13 AM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO: DLG

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐

RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ: GTU-846

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

TESTIGO

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA:

NOMBRE: FIRMA:

DIRECCION: C.C:

FECHA DE SALIDA: DIA MES AÑO HORA:

Cel: ✉

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971

- 588

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. JJR437

Lugar: Calle 11 Cr 13 y 14 Hora: 16:38

SANTA ROSA DE CABAL D 02 M 08 A 25

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
Automovil	Chevrolet	

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas	✓		2
Parabrisas	✓		2
Plumillas	✓		2
Grifos	✓		2
Antena	✓		1
Fanales	✓		2
Espejos	✓		2
Direccionales	✓		4
Stop	✓		2
Emblemas	✓		4
Bomper	✓		2
Copas	✓		4
Biseles		✓	
Alarma	- NO -		
Nieva Vidrios	- NO -		
Cojineria	- NO -		

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina		✓	1
Exploradores		✓	
Radio	- NO -		
Parlantes		✓	
Perilla Puerta		✓	
Luz Interior		✓	
Encendedor		✓	
Cenicero		✓	
Retrovisor Int.		✓	
Cinturones		✓	
A. Acondicionado		✓	
Tapetes		✓	
Reclina Cabezas		✓	
Pito		✓	
Extintor		✓	
Herramienta		✓	

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio		✓	
Linterna		✓	
Gato		✓	
Cruceta		✓	
Varilla Gato		✓	
Repuesto		✓	
Botiquin		✓	
Tapa Aceite		✓	
Tapa Agua		✓	
Tapa Radiador		✓	
Varilla Aceite		✓	
Bateria		✓	
Banderolas		✓	
Tacos		✓	
Llaves	✓		1
Sellado	✓		1


MOTO	SI	NO	CANT
Tacos			
Parrilla			
Guarda Cadena			
Babero			
Tacómetro			
Guarda Barro			
Tapas Laterales			
CDI			
Autocarburador			
Carenaje			
Switch			
Maniguata			
Direccionales			
Palanca Cambios			
Bateria			
Cercanos			

MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco			
Espejos			
Crank			
Placa			
Farola			
Silin			
Soporte Apoyo			
LLAVES			
Stop			
Emblemas			
Exostos			
Tapa Gasolina			
Exploradora			
Sellado			

OBSERVACIONES: Costado izquierdo rayado, pelado y abollado, bomper trasero rayado y pelado. Costado derecho rayado y pelado. bomper delantero rayado y pelado. porta espejo rayado. capo rayado. Se toman fotos en lugar de origen.

VEHICULO INGRESO ABIERTO ☐ CERRADO ✓ | SE CONSTATO SU INTERIOR SI ☐ NO ✓ | SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO SI ☐ NO ✓ | COMPARENDO FISICO SI ☐ NO ✓ | CODIGO INFRACCION H-13

FECHA DE ENTRADA 02 08 2025
HORA DE ENTRADA 1615 PM



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO 002

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZO GTU-846

Sebastian

AUXILIAR OPERATIVO

TESTIGO

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCION EL ACTA:

NOMBRE: FIRMA:

DIRECCION: C.C.

FECHA DE SALIDA: DIA MES AÑO HORA:

Cel: ✉

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC SAS

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio
321 8464971

- 404

1. ACTA DE DEPOSITO firejcsas@gmail.com PLACA No. L X U 8 7 9

Lugar: Bomberos calle 17 Hora: 11:04

SANTA ROSA DE CABAL D 0 2 M 0 8 A 2 5

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
Camioneta	KIA	

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas	✓		2
Parabrisas	✓		1
Plumillas	✓		2
Ortiva	✓		1
Antena	✓		1
Farolas	✓		2
Espejos	✓		2
Direccionales	✓		4
Stop	✓		2
Emblemas	✓		3
Bomper	✓		2
Copas	✓		4
Bisagras	✓		4
Alarma	-	✓	-
Eleva Vidrios	-	✓	-
Calcomanía	-	✓	-

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina	✓		1
Exploradoras	✓		2
Radio		✓	
Parlantes		✓	
Perilla Puerta		✓	
Luz Interior		✓	
Encendedor		✓	
Cenicero		✓	
Retrovisor Int.		✓	
Cinturones		✓	
A. Acondicionado		✓	
Tapetes		✓	
Reclina Cabezas		✓	
Pito		✓	
Extintor		✓	
Herramienta		✓	

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontalradio		✓	
Linterna		✓	
Gato		✓	
Cruceta		✓	
Varilla Gato		✓	
Repuesto		✓	
Bolsquin		✓	
Tapa Aceite		✓	
Tapa Agua		✓	
Tapa Radiador		✓	
Varilla Aceite		✓	
Bateria		✓	
Banderolas		✓	
Tacos		✓	
Llaves	✓		1
Sellado	✓		1


MOTO	SI	NO	CANT
Tacos			
Parrilla			
Guarda Cadena			
Babero			
Tacómetro			
Guarda Barro			
Tapas Laterales			
CDI			
Autocarburador			
Carenaje			
Switch			
Maniguela			
Direccionales			
Palanca Cambios			
Bateria			
Carcazas			

MOTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco			
Repajos			
Crank			
Placa			
Farola			
Silin			
Soporte Apoyo			
LLAVES			
Stop			
Emblemas			
Exostos			
Tapa Gasolina			
Exploradora			
Sellado			

OBSERVACIONES: Bomper delantero rayado y pelado. Capo rayado. Costado derecho rayado y pelado. Bomper trasero rayado y pelado. Costado izquierdo rayado, pelado y abollado (puerta trasera). Falta espejos. Rayados. Se toman fotografias en toda de Origen.

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATO SU INTERIOR	SE CONSTATO SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CODIGO INFRACCION
ABIERTO ☐ CERRADO ✓	SI ☐ NO ✓	SI ☐ NO ✓	SI ☐ NO ✓	C-02

FECHA DE ENTRADA 02 08 2025
HORA DE ENTRADA 11 13 A M



AGENTE QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐
RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZÓ GTJ-846

Sebastian.
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

TESTIGO

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA:

NOMBRE: FIRMA:

DIRECCION: C.C:

FECHA DE SALIDA: DIA ☐☐ MES ☐☐ AÑO ☐☐ HORA: ☐☐☐☐

Cel: ✉

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVENTARIO

FIRE JC S.A.S

Cra. 14 No. 43-28
Continuo al Estadio

321 8464971

firejcsas@gmail.com

587

1. ACTA DE DEPOSITO PLACA No. S O G 0 7 C

Lugar: Cr 14 Con Calle 16 Hora: 13:00

SANTA ROSA DE CABAL D 0 2 M 0 8 A 2 5

TIPO DE VEHICULO	MARCA	CARACTERISTICAS DE MOTO
Motocicleta	AKT	Color Negra

ITEMS	SI	NO	CANT
Placas			
Parabrisas			
Plumillas			
Cristales			
Antena			
Faroles			
Espejos			
Direccionales			
Stop			
Emblemas			
Bomper			
Copas			
Pisos			
Alarma			
Eleva Vidrios			
Cojineria			

ITEMS	SI	NO	CANT
Tapa Gasolina			
Exploradores			
Radio			
Parlantes			
Partida Puerta			
Luz Interior			
Encendedor			
Cenicero			
Retrovisor Int.			
Cinturones			
A. Acondicionado			
Tapetes			
Reclina Cabezas			
Pito			
Extintor			
Herramienta			

ITEMS	SI	NO	CANT
Frontal radio			
Linterna			
Gato			
Cruceta			
Varilla Gato			
Repuesto			
Bolsquin			
Tapa Aceite			
Tapa Agua			
Tapa Radiador			
Varilla Aceite			
Bateria			
Banderolas			
Tacos			
Llaves			
Sellado			

MOTO	SI	NO	CANT
Tacos	✓		4
Parrilla	✓		1
Guarda Cadena		✓	
Rebero		✓	
Tacómetro		✓	
Guarda Barro	✓		2
Topes Laterales		✓	
CDI	—	JC	—
Autoca/burador	—	JC	—
Carenaje		✓	
Switch		✓	
Manigueta	✓		2
Direccionales	✓		2
Palanca Cambios	✓		1
Bateria	—	JC	—
Carcazas	✓		2


RESTO	SI	NO	CANT
Freno de Disco		✓	
Espejos		✓	
Crank	✓		1
Placa	✓		1
Farola		✓	
Sillin	✓		1
Soporte Apoyo	✓		2
LLAVES		✓	
Stop		✓	
Emblemas		✓	
Escapes	✓		1
Tapa Gasolina	✓		1
Exploradora	✓		1
Sellado	✓		1

OBSERVACIONES: Inexistencia de espejos retrovisores, farola, stop y direccionales traseras, Silla rota y agrietada, posee sob tapa lateral derecha, direcciones delanteras sueltas, tanque rayado, pelado y abollado

VEHICULO INGRESO	SE CONSTATÓ SU INTERIOR	SE CONSTATÓ SU FUNCIONAMIENTO	COMPARENDO FISICO	CODIGO INFRACCION
ABIERTO ☐ CERRADO ✓	SI ☐ NO ✓	SI ☐ NO ✓	SI ☐ NO ✓	C-24

FECHA DE ENTRADA 02 08 2025

HORA DE ENTRADA 1 3 1 9 P M



AGENTE QUE REALIZO EL PROCEDIMIENTO

RECIBE INVENTARIO SI ☐ NO ☐

RECIBE COMPARENDO SI ☐ NO ☐

SELLADO ☐ G - GOLPEADO ☐ R - RAYADO ☐ A - ABOLLADO ☐

ORDEN DE COMPARENDO No.

GRUA QUE INMOVILIZO G T U - 8 4 6

Sebastian
Firma Conductor

AUXILIAR OPERATIVO

TESTIGO

EL SEÑOR (A) RECIBE A SATISFACCIÓN EL ACTA:

NOMBRE: FIRMA:

DIRECCION: C.C:

FECHA DE SALIDA: DIA MES AÑO HORA:

Cel: ✉

HUELLA DACTILAR

INDICE DERECHO

PARQUEADERO FIRE JC S.A.S SANTA ROSA DE CABAL

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner