

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE				
ACTIVIDAD	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**RESPONSABLE**	**EJECUTADO**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
PODA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	01 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
PINTURA Y ADECUACION DEL ESPACIO DE LA BIBLIOTECA	02 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
CAMBIO DE TOMA EN COCINA	02 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	

PINTURA DE COORDINACION	02 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
CAMBIO DE SANITARIO DE CASA 1	04 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
INSTALACION DE SANITARIO NUEVO	4 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES	4 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
INSTALACION DE BORDES DEL MESON DE COCINA	5 DE DICIEMBR	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
EMBOQUILLADO DE BALDOSAS EN BAÑO DE CASA 1	5 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	

INSTALACION DE TAPA CISTERNA	05 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
INSTALACION DE NUEVO SISTEMA SANITARIO EN CASA 1	05 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
AJUSTE DEL LAVAMANOS NUEVO DE CASA 1	05 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
AJUSTE TANQUE DE LA CISTERNA BAÑO	05 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	


CAMBIO DE RODACHINES DE LAS PUETAS DE LOS BAÑOS DE CASA 1	09 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
INSTALACION DE INODORO EN BAÑO DE HOMBRES CASA 1	09 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
INSTALACION DE ARBOL DE CISTERNA DE BAÑO CASA 1	10 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	

INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO CAIDA	10 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
TAPANDO GOTERAS DE OFICINAS	11 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
RESANE DE PISO DEL CUARTO DE MAQUINAS DE PISCINA	11 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	

MANTENIMIENTO DEL CUARTO DE MAQUINAS DE PISCINA	11 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE LA DESPENSA	12 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
SUSTITUCIONN DE LAS BARANDAS DEL PASILLO POR TUBOS METALICOS	12 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	

PINTURA DE PUERTAS Y VENTANAS DE COORDINACION	15 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
INTALACION DEL ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS	16 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
LIMPIEZA DE CANALES	16 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	

INTALACION DE LUMINARIA CUARTO DE INSUMOS	16 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
INSTALACION DE CABLEADO PARA DUCHA ELECTRICA	18 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
PINTURA DE LA PUERTA DE BAÑO	18 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	

PINTURA Y RESANE DE FILOS DE LA PARED DE OFICINAS CASA 1	18 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA	19 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
INSTALACION DE FILTRO DE LAVADORA	19 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	

INSTALACION DE TOMA CORRIENTE HABITACIONES CASA 1	22 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
PINTURA DE BARANDAS DE PASILLOS CASA 2	24 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
ARREGO DE REJILLA PARA PASAR ALIMENTOS EN COCINA	24 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	
ADECUACION DE BARANDAS PASILLOS	24 DE DICIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	**HECHO**	