

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE

ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
PINTURA DE FRETERO DE LA CASA 3	01 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	 <p>ALTA DEPENDENCIA GAVIOTAS Sab, 01 de nov 2025 12:20</p>
PINTURA DE HABITACIONES CASA 1	03 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	
SOLDADURA DE LA BARANDA DE OFICINAS SEGUNDO PISO	07 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	 <p>ALTA DEPENDENCIA GAVIOTAS Lun, 10 de nov 2025 11:11</p>
AJUSTE DE	10 DE	MARIO	HECHO	

PUERTA DE OFICINA DE ARCHIVO	NOVIEMBRE	RODRIGUEZ		
RESANE DE LOS FILOS DE LAS PAREDES DE LA OFICINA DE FISIOTERAPIA	10 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	 <p>ALTA DEPENDENCIA GAVIOTAS Lun, 10 de nov 2025 10:26</p>
ADECUACION DE LA PUERTA QUE SE INSTALA EN TERAPIAS ALTERNATIVAS	10 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	 <p>ALTA DEPENDENCIA GAVIOTAS Lun, 10 de nov 2025 09:27</p>
INSTALACION DE LA PUERTA DEL POLIFUNCION AL DE TERAPIAS ALTERNATIVAS	10 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	

APLICACIÓN DE ESTUCO EN LOS FILOS DE LAS PAREDES DE COORDINACIÓN	10 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	 <p>TimeMark Foto 100% Real</p> <p>ALTA DEPENDENCIA GAVIOTAS</p> <p>Lun, 10 de nov 2025 08:11</p>
MANTENIMIENTO PARA INSTALACIÓN DE NUEVAS REJILLAS DE VENTILACIÓN DE COCINA	10 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	 <p>TimeMark Foto 100% Real</p> <p>ALTA DEPENDENCIA GAVIOTAS</p> <p>Lun, 10 de nov 2025 14:39</p>
CAMBIO E INSTALACIÓN DE ANEJO PARA COCINA	11 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	 <p>TimeMark Foto 100% Real</p> <p>ALTA DEPENDENCIA GAVIOTAS</p> <p>Mar, 11 de nov 2025 14:51</p>
CAMBIO DE	11 DE	MARIO	HECHO	

BALDOSAS DAÑADAS EN EL COMEDOR	NOVIEMBRE	RODRIGUEZ		
INSTALACION DE REJILLAS DE VENTILACION EN COCINA	11 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	
SOLDADURA DE CAMAS DE CASA 1	12 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	
SOLDADURA Y AJUSTE DE CAMAS DE CASA 1	18 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	

SOLDADURA DE BARANDAS DESOLDADAS DE PASILLOS	18 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	
CORTE Y ARREGLO DE LAS BARANDAS DE LOS PASILLOS DE LA CONCHA	19 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	
PINTURA DE TECHOS DE BAÑOS DE HOMBRES	21 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	

MANTENIMIENTO DE LAS CORREAS DE LA LAVADORA INDUSTRIAL	21 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	 <p>21 nov 2025 13:35 ALTA DEPENDENCIA GAVIOTAS</p>
MANTENIMIENTO Y RESANE DE LOS ANCLAJES DE LOS BAÑOS DE CASA 1	21 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	 <p>21/11/2025 10:11:07 La Mesa Cundinamarca</p>  <p>21 nov 2025 14:09 ALTA DEPENDENCIA GAVIOTAS</p>
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LA PARED DE BAÑO DE COORDINACIÓN	24 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	 <p>Time mark Time mark Foto: J. D. Real ALTA DEPENDENCIA GAVIOTAS Lun, 24 de nov 2025 10:44</p>
SOLDADURA Y ARREGLO DE CAMAS DE	24 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	

CASA 1 Y 2				
SOLSADURA Y ARREGLO DE CAMAS DE CASA	24 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	
SOLSADURA Y ARREGLO DE CAMAROTE	26 DE NOVIEMBRE	MARIO RODRIGUEZ	HECHO	