República de Colombia Gobernación de Santander	**ACTA DE VISITAS RECURSOS FISICOS**	CÓDIGO	AP-AI-RG-274
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	06/03/2024
		PÁGINA	1 de 2

VISITA DE: DIAGNÓSTICO ___ SEGUIMIENTO___ AUDITORÍA___ ASESORÍA ___ SOLICITUD DE INFO. X				
DEPNDECIA:	**FECHA**			**HORA**
	DIA	MES	AÑO	
	28	02	2026	10:30 AM

OBSERVACIONES DE LA VISITA
La presente visita corresponde a una **visita técnica de verificación** realizada al establecimiento denominado **MULTISERVICIOSHS**, ubicado en la **Carrera 18 No. 22-41, Municipio de Bucaramanga**, con el fin de constatar en sitio el cumplimiento de las condiciones de infraestructura, dotación de equipos, seguridad industrial y demás requisitos exigidos dentro del proceso contractual adelantado por la Gobernación de Santander.

ACCIONES REALIZADAS EN LA VISITA

1. **VERIFICACIÓN DE UBICACIÓN**

Ítem	**Cumple**	**No cumple**	**Observaciones**
establecimiento está ubicado en el Municipio de Bucaramanga	☑	☐	

2. INFRAESTRUCTURA GENERAL

Ítem	**Cumple**	**No cumple**	**Observaciones**
Área operativa cubierta	☑	☐	
Piso duro (concreto o material resistente)	☑	☐	
Sistema adecuado de drenaje	☑	☐	
Iluminación adecuada	☑	☐	
Servicio de vigilancia 24 horas	☑	☐	
Sistema de monitoreo (CCTV)	☑	☐	
Señalización de seguridad visible	☑	☐	
Zona delimitada para cada punto de trabajo	☑	☐	

3. PUNTOS DE TRABAJO (MÍNIMO 3)

Equipo por punto de trabajo	Punto 1	Punto 2	Punto 3	Observaciones
Hidrolavadora operativa	☑	☑	☐	
Compresor de aire	☑	☑	☑	
Aspiradora industrial	☑	☐	☑	
Auto elevador / Gato elevador	☑	☐	☐	
Pulidora	☑	☑	☑	
Enceradora	☐	☑	☐	
Vaporizador	☑	☑	☐	

4. KIT DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Elemento	Cumple	No cumple	Observaciones
Botiquín completo	☑	☐	
Extintor vigente	☑	☐	
Señalización de emergencia	☑	☐	
Elementos de Protección Personal	☑	☐	

CONCLUSIÓN DE LA VISITA

☑ CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS
☐ NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDA

FUNCIONARIO QUE ATIENDE LA VISITA

Firma:
Nombre: JHON SEBASTIAN ATIENTO
Cargo: ADMINISTRADOR

FUNCIONARIO DE RECURSOS FÍSICOS

Firma:
Nombre: ROBINSON MEJIA
Cargo: CPS D. Recursos Físicos

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA

1. VERIFICACIÓN DE UBICACIÓN

MULTISERVICIOSHS, ubicado en la Carrera 18 No. 22-41, Municipio de Bucaramanga



2. INFRAESTRUCTURA GENERAL



















3. PUNTOS DE TRABAJO














aqua










TOOLMATE
Dryer

















El presente registro fotográfico forma parte integral del acta de visita técnica y constituye soporte de la verificación realizada en sitio, evidenciando las condiciones observadas al momento de la inspección.