ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Fondo
Vigilancia y
Seguridad

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA

C E R T I F I C A

Que el Ingeniero **LUIS CARLOS MOROS OTERO** identificado con la C.C. 19.393.386 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 25202-15190 CND, se desempeñó como **CONTRATISTA DIRECTOR DE INTERVENTORIA** durante la ejecución del siguiente Contrato de Consultoría firmado con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá (FVS):

Contrato No.	:	**FVS-415 de 2008**
Objeto del Contrato	:	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS, MUEBLES Y ENSERES POR ADHESIÓN DE LAS CASAS DE JUSTICIA, CENTROS DE CONVIVENCIA, LA UAID, LA OFICINA DE COORDINACIÓN DE LAS MISMAS Y DEMÁS ESPACIOS REQUERIDOS PARA ADELANTAR LOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA DE BOGOTÁ D.C. A CARGO DEL FVS.**
Valor Inicial del Contrato	:	**$39´999,920**
Valor Contrato Adicional	:	**$19´999,960**
Valor Total del Contrato	:	**$59´999,880**
Duración	:	**DIEZ (10) MESES**
Fecha de Iniciación	:	**DICIEMBRE 17 DE 2008**
Fecha de Terminación	:	**OCTUBRE 17 DE 2009**
Dedicación	:	**Tiempo Completo (1.0 Hombre-Mes)**

Que el Contrato de Obra fue el No. FVS-420 de 2008 por un Valor Total Ejecutado de $547.195.798 y el plazo de ejecución fue de Diez (10) Meses.

Que durante la ejecución del Contrato fueron intervenidas un total de 10.909.12 M2 de área construida y 3,703.71 de área libre discriminadas en las diferentes sedes tal y como se presenta en el cuadro adjunto.

Se expide en Bogotá D.C. a solicitud del interesado a los Veinticinco (25) días del mes de Agosto de Dos Mil Once (2011).

ROBERTO ACUÑA
Supervisor Técnico Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá

CONTRATO FVS No. 415 DE 2008: ÁREAS INTERVENIDAS POR SEDE

No.	SEDE	No. DE PISOS	ÁREA CONSTRUIDA M2		AREA LIBRE M2	
1	INSPECCIÓN DE POLICIA USAQUÉN	2	Primer piso	114,00	Patio posterior	61,74
			Segundo piso	118,88		
2	INSPECCION DE POLICIA Y COMISARIA DE FAMILIA DE CHAPINERO	1	Segundo piso	176,86		
3	CASA DE JUSTICIA DE USME	5	Primer piso	218,13	Patio posterior	78,61
			Segundo piso	218,13	Terraza	218,79
			Tercer piso	218,13		
			Cuarto piso	218,13		
4	INSPECCION DE POLICIA Y SECRETARÍA GENERAL DE TUNJUELITO	1	Primer piso	73,07		
5	CASA DE JUSTICIA DE BOSA	2 + sótano	Sótano	1.018,02	Espejos de agua	135,48
			Primer piso	653,45	Cubierta	27,96
			Segundo piso	584,75		
6	INSPECCION DE POLICIA Y COMISARIA DE FAMILIA DE KENNEDY	1	Inspecciones	145,58		
			UMC	130,54		
7	INSPECCION DE POLICIA Y SECRETARIA GENERAL DE FONTIBON	1	Sede Modelia	144,41		
			Sede Fontibón (2do piso)	102,07		
8	INSPECCION DE POLICIA Y SECRETARIA GENERAL DE ENGATIVA	1	Inspecciones	150,00		
			UMC	130,00		
9	CASA DE JUSTICIA DE SUBA	5	Primer piso	105,82		
			Mezanine	22,52		
			Segundo piso	105,82		
			Tercer piso	105,82		
			Cuarto piso	105,82		
			Quinto piso	87,82		
10	INSPECCION DE POLICIA, UMC Y COMISARIA DE FAMILIA DE BARRIOS UNIDOS	2 + sótano	Sótano	240,00	Terraza	190,00
			Primer piso	190,00		
			Segundo piso	175,00		
11	INSPECCION DE POLICIA Y COMISARIA DE FAMILIA DE TEUSAQUILLO	1	Primer piso	132,00	Patio lateral	18,53
					Patio posterior	51,06
12	CASA DE JUSTICIA DE LOS MARTIRES	3 + sótano	Sótano	335,64	Sótano sin cubierta	79,74
			Primer piso	296,89	Patio posterior piso 1	42,10
			Segundo piso	240,90	Patio posterior piso 2	22,96
			Tercer piso	240,73	Cubierta	240,73

13	INSPECCIÓN DE POLICIA,UMC Y COMISARIA DE FAMILIA DE ANTONIO NARIÑO	1	Sotano	485,17		
			Primer piso	473,45		
14	INSPECCION DE POLICIA, UMC Y COMISARIA DE FAMILIA DE PUENTE ARANDA	1	Inspecciones	60,00		
15	INSPECCIÓN DE POLICIA,UMC Y COMISARIA DE FAMILIA DE RAFAEL URIBE	1	Primer piso	654,00	Zonas verdes	789,18
16	LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR	1	La Casona	763,57	Adoquín	37,91
			Batería de baños	32,76	Zonas verdes	1.598,97
			Corregiduría El Mochuelo	28,29	Area de acceso	30,00
			Corregiduría de Pasquilla	120,00		
17	LOCALIDAD DE SUMAPAZ	1	Corregiduría de Betania	88,27	Patio posterior	17,50
			Corregiduría de San Juan	40,00		
			Corregiduría de Nazareth	126,71	Área de acceso	53,94
18	UAID (UAO PUENTE ARANDA)	3	Primer piso	656,28		
			Segundo piso	75,67		
			Tercer piso	35,71		
19	UAO CIUDAD BOLIVAR	2	Primer piso	224,30	Terraza	8,51
			Segundo piso	206,01		
20	UPJ	1	Inspección	40,00		
TOTAL AREA CONSTRUIDA INTERVENIDA				**10.909,12**		
TOTAL AREA LIBRE INTERVENIDA						**3.703,71**
TOTAL AREAS INTERVENIDAS				**14.612,83**		

Arq. ROBERTO ACUÑA
SUPERVISOR TECNICO FVS