DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO	
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7456
Nombre del Asociado / Contratista:	DOMINICAS HIJAS D ENUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa:	HOGAR SAN JOSE - SASAIMA
Dirección de la Unidad Operativa:	CRA 4 N°6-21- SASAIMA
Teléfono de la Unidad Operativa:	3112273519
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	COORDINACIONSASAIMA@GMAIL.COM
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	HNA. NUBIA ESPERANZA MOYA MURCIA

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Fecha del reporte:	30	12	2023	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	X	Vista de Asistencia Tecnica		Inspección propia del edificio:	X

Descripción del evento:

La Comunidad de cuidado realiza durante el periodo reportando embellecimiento de las de las instalaciones, realizando un mantenimineto correctivo que responde a fortalecer el servicio en atención a las Personas Mayores.

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	fecha inicio	fecha fin	Descripción de la afectación del servicio:	Mitigación de riesgos y afectación del servicio/ Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:	Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado SI/NO	Población afectada por la actividad: No de personas mayores	Observaciones de la actividad
Pintura y ajuste hermeticidad – Puerta cuarto pañales	7/12/2023	7/12/2023	NO APLICA	NO APLICA	NO	0	NINGUNA
Cambio de lámpara ahorradora – Área de platero cocina	7/12/2023	7/12/2023	NO APLICA	NO APLICA	NO	0	NINGUNA
Cobertura de huecos en esquinas - Cuarto de residuos	7/12/2023	7/12/2023	NO APLICA	NO APLICA	NO	0	NINGUNA
Cambio de lámpara ahorradora – Fátima	7/12/2023	7/12/2023	NO APLICA	NO APLICA	NO	0	NINGUNA
Resane y pintura – Pasillo san José	12/12/2023	12/12/2023	NO APLICA	NO APLICA	NO	0	NINGUNA
Mantenimiento de Desagüe – San José	12/12/2023	12/12/2023	NO APLICA	NO APLICA	NO	0	NINGUNA
Emboquillamiento de tableta – san José	12/12/2023	12/12/2023	NO APLICA	NO APLICA	NO	0	NINGUNA
Pintura de Puerta – Escaleras BBQ	12/12/2023	13/12/2023	NO APLICA	NO APLICA	NO	0	NINGUNA
Ajuste puerta – san jose Habitacion hombres	19/12/2023	19/12/2023	NO APLICA	NO APLICA	NO	0	NINGUNA
Mantenimiento y Pintura de barandas – Rampa sara I	14/12/2023	15/12/2023	NO APLICA	NO APLICA	NO	0	NINGUNA
Instalación de armarios San José	29/10/2023	15/12/2023	NO APLICA	NO APLICA	NO	0	NINGUNA
Mantenimiento de rodachines armarios ropería.	15/12/2023	22/12/2023	NO APLICA	NO APLICA	NO	0	NINGUNA
Adecuación cuarto zapatos Personas Mayores	1/12/2023	13/12/2023	NO APLICA	NO APLICA	NO	0	NINGUNA
Diseño de armario e instalacion de puertas en lavandería	22/11/2023	15/12/2023	NO APLICA	NO APLICA	NO	0	NINGUNA

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad
Actividades Programadas en el periodo	14
Actividades Ejecutadas	14

DOCUMENTO NO CONTROLADO


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Página: 1 de 1

Actividades Aplazadas o que continuan en el siguiente periodo	0	
Total	14	

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:


El asociado esta presto a dar respuesta al cumplimiento de estas actividades dentro de los tiempos proyectados

6. FIRMA COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
HNA. NUBIA ESPERANZA MOYA MURCIA	Nombres y Apellidos:	ARQUITECTO CAMILO ALVAREZ
COORDINADORA	Cargo:	APOYO A LA SUPERVISION
Firma: 	Firma: 	


REGISTRO FOTOGRAFICO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DICIEMBRE 2023

ACTIVIDAD Nº1: Pintura y ajuste hermeticidad – Puerta cuarto pañales

ANTES	DESPUES
	


ACTIVIDAD Nº2: Cambio de lámpara ahorradora – Área de platero cocina

ACTIVIDAD Nº3: Cobertura de huecos en esquinas - Cuarto de residuos

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">ACTIVIDAD Nº4: Cambio de lámpara ahorradora – Fátima</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD Nª5: Resane y pintura – Pasillo san José





ACTIVIDAD Nº6: Mantenimiento de Desagüe – San José






ACTIVIDAD Nª 7: Emboquilla miento de tableta – san José





Actividad 8: Pintura de Puerta – Escaleras BBQ





ACTIVIDAD Nº 9: Ajuste puerta – san jose Habitacion hombres





ACTIVIDAD N º10: Mantenimiento y Pintura de barandas – Rampa sara I





ACTIVIDAD Nª11: Instalación de armarios San José





ACTIVIDAD N°12 Instalación puertas armarios -Lavanderia





ACTIVIDAD Nº13: Mantenimiento de rodachines puerta ropero –lavanderia





ACTIVIDAD Nº14: Adecuación cuarto zapatos Personas Mayores

30/11/2023 10:03:47 a. m. 6-37 Carrera 4 Centro Sasaima Cundinamarca	13/12/2023 12:58:01 p. m. 6-37 Carrera 4 Centro Sasaima Cundinamarca