Reporte de Servicio Nº 13312 OP-F-02

Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : DOMINICAS HIJAS NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Sede: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA
Dirección: Municipio de Sasaima - Cundinamarca
Municipio: 253401 Sasaima
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 313 8896180
Persona contacto: ing LIZ
Teléfono: 313 8896180

PRESTA EL SERVICIO

BIOCONTACTO AMBIENTAL SAS
CRA 96A No 157-70
111161 BOGOTA / SUBA · Bogotá D.C

SERVICIOS REALIZADOS

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES	CANTIDAD: -13 TANQUES AEREOS -2 TANQUES SUBTERRANEOS CAPACIDAD:

FECHA Y HORARIO

16/08/23 07:43 - 17:44
Número de días de validez: 180
Fecha de validez: febrero - 2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
HIPOCLORITO DE SODIO (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO F.Validez: 31/08 /2023	N/A	Disolución en agua	4 ml x LITRO	60 ml		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

INCIDENCIAS:

Reporte de Servicio Nº 13312 OP-F-02

Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2023

OBSERVACIONES:

Se realiza lavado y desinfección de 11 tanques aéreos de 1000lt
2 tanques de 500lt
un tanque subterráneo de Aguas lluvias
Queda pendiente un tanque subterráneo porque se encuentra lleno y no autorizaron desocuparlo.
Se realizaron las actividades de acuerdo a los protocolos establecidos

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

NOTA :

1. El plazo o tiempo de re-ingreso, será de acuerdo a la actividad realizada y producto utilizado. Por tal motivo, recomendamos ver el tiempo estimado por el cuadro de rotación de productos.
2. Después de transcurrido el plazo de re-ingreso y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.
5. Con la firma del cliente, confirma recibir el servicio y las instalaciones a conformidad.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12


NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Reporte de Servicio Nº 13312

OP-F-02

Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2023







Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Lizeth Gonzalez
1049639467
16/08/2023 17:44

Nombre y firma del Técnico Aplicador
SANDRO JAVIER SALCEDO RAMIREZ OPE 103
C.C.: 79137890

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilmer Esneider Abello Moreno OPE 104
C.C.: 1016042226.



Nombre y firma del Técnico Aplicador
MILTON FERNANDO MORALES SOLORZANO
C.C.: 80374450