CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS								
I. INFORMACION BASICA								
DIA	MES	AÑO	SUPERVISIÓN No	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR				
04	03	2026	002 - PARCIAL	DEIVER PATRICIO CUENCA PEREZ				
II. INFORMACION CONTRATO								
ONJETIVO DEL CONTRATO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y REDES COMBINADAS DE ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2024–2027 Y DEL PLAN DE OBRAS, INVERSIONES Y RESULTADOS – POIR 2024–2028."**							
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	**LUIS FERNANDO ISAZA FLOREZ**							
No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	**4.404.217**							
CLASE O TIPO DE CONTRATO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**		**No**	001-2026				
VALOR DEL CONTRATO	**CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($14.400.000) M/CTE**		**CDP**	001	**RP**	001		
CÓDIGO (RUBRO PRESUPUESTAL)	032541110301 prestación Servicios Varios $3.960.000 032551110201 Prestación Servicios Varios $ 2.640.000 054151220101 Expan, repo, mante, Recursos Del $7.800.000							
ADICIÓN	N/A		**CDP**	N/A	**RP**	N/A		
VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIÓN	N/A							
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	**06 DE ENERO DE 2026**							
FECHA DE TERMINACIÓN:	**30 DE JUNIO DE 2026**							
PLAZO DE EJECUCIÓN	CIENTO SETENTA Y SEIS (176) DIAS CALENDARIO							
PRORROGA (DIAS)	N/A							
FECHA DE TERMINACIÓN MÁS PRÓRROGA	N/A							
ENTIDAD BANCARIA	**BANCO AGRARIO**	**No DE CUENTA**	**45440203327-5**					

PERIODO A PAGAR	DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

III. BALANCE FINANCIERO			
DETALLE	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
Informe Parcial 001 del 06 de Enero al 31 de Enero del 2026	$ 14.400.000	$2.400.000	$12.000.000
Informe Parcial 002 del 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2026		$2.400.000	$ 9.600.000

IV. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1) **Apoyar en la Inspección y limpieza de las tuberías, cunetas, rejillas, sumideros canales y demás elementos de drenaje que conducen las aguas pluviales hacia el sistema de alcantarillado para evitar que se tapen con material de arrastre, hojas, basuras y otros desechos que pueden ser conducidos al sistema.**	El contratista en el marco del presente informe realizó labores de inspección, limpieza y mantenimiento de diferentes elementos de drenaje y alcantarillado, de acuerdo con el siguiente detalle: 20-02-2026, Barrio San Diego I, Limpieza y mantenimiento de sumidero de aguas lluvias
2) **Apoyar permanentemente en actividades de fontanería que sean requeridas en las redes de conducción, válvulas, cámaras de presión y sistemas de acueducto, de acuerdo con las instrucciones recibidas, para garantizar la adecuada prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.**	El contratista durante la vigencia del presente informe apoyó también en diferentes labores de fontanería y mantenimiento de redes de acueducto, detalladas de la siguiente manera: Durante la vigencia del presente informe se apoyó en diferentes labores de fontanería y mantenimiento de redes de acueducto, detalladas de la siguiente manera: 02-02-2026, Calle 13 # 12-09 piso 2, Se apoyó con el cambio de la llave de paso en la caja del medidor 11-02-2026, Cra. 10 Calle 13, Se apoyó en la instalación de nueva acometida para el puesto de frutas de la señora Nubia Ruiz, igualmente se realizó el traslado o cambio de posición de medidor del kiosco Café Mujer. 17-02-2026, Barrio Alfonso López Mz 5 casa No. 4, Se apoyó

	en visita realizada por alto consumo en servicio de acueducto. 17-02-2026, Barrio el Ensueño Mz K casa No. 3, Se realizó visita al predio, a fin de verificar y confirmar cambio de medidor. 23-02-2026, Barrio Martiniano Montoya Mz B casa # 7, Se realizó visita técnica a fin de verificar alto consumo, encontrándose fugas internas en el mencionado predio. 26-02-2026, Barrio San Diego II Mz 1 casa 4, Se realiza apoyo en visita técnica al predio antes indicado a fin de verificar instalación de nueva acometida. 26-02-2026, Barrio Guaduales Mz D casa 23, Se apoyo en visita realizada por alto consumo en el servicio de acueducto, presentándose la necesidad de realizar la prueba del valde. 26-02-2026, Cra. 10 Calle 16 Esq, Cra. 10 calle 15 Esq, , Cra. 9 Calle 14 Esq. Cra. 11 calle 12 Esq. Cra. 12 Calle 12 Esq. Barrio Alfonso López, Mz 7 Esq. Barrio Javier Baquero Mz 3 casa 6, Calle 10 No. 9-40. Cra. 10 calle 12 Esq. Cra. 11 calle 14 Esq. Cra. 11 calle 15 Esq Telecom, Cra. 12 entre calles 12 y 13, Se realizó apoyo en la actividad de purga de hidrantes en varios puntos del municipio a fin de liberar presión. 26-02-2026, Barrio Villa Teresa Mz C casa No. 2, Visita técnica realizada a fin de verificar alto consumo en el servicio de acueducto.
3) **Realizar actividades que le sean requeridas en la bocatoma y planta de tratamiento de agua potable.**	El contratista durante el tiempo del presente informe llevo a cabo actividades tales como: Los días, 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23 y 26 de febrero del 2026, se realizó turnos en planta de tratamiento de agua potable, realizando actividades de potabilización, monitoreo de agua cruda y agua tratada y vigilancia y operación de la PTAP. 05-02-2026, Vereda La Española, Planta de tratamiento; Se apoyó con el lavado de los tanques de filtración. 05-02-2026, Vereda La Española – Planta de Tratamiento,

	Se realizó monitoreo mientras el transcurso del aguacero, vigilando la turbiedad del agua, presentándose la necesidad de desviar el agua. 08-02-2025, Vereda La Española – Planta de Tratamiento, Se apoyó en el mantenimiento de los filtros y lavado de tanques de filtración. 17-02-2026, Vereda La española, Planta de Tratamiento, Se apoyo en el mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la planta, recogida de pasto, lavado de tanques, mantenimiento de filtros, demarcación de tapas, escalas y barandas. 17-02-2026, Vereda La española Planta de tratamiento, Se realiza inspección ocular alrededor de los tanques de filtración y almacenamiento de agua en las instalaciones de la planta de tratamiento a fin de verificar que no se hayan presentado daños o fisuras provocadas por el temblor ocurrido en la presente fecha.
4) **Apoyar en las actividades de mantenimiento y obras de atención a emergencias que se presenten con relación al sistema de agua potable y combinado de alcantarillado y aguas lluvias del municipio.**	El contratista durante la vigencia del presente informe, apoyó el: 02-02-2026, Estadio Municipal, arreglo de daño presentado cerca a la portería frente a camerinos, se presenta tubería rota, hubo la necesidad de reemplazar un tramo de la tubería e instalar dos collarines hembra. 02-02-2026, Salida a Armenia, frente a la entrada de la hacienda San Diego, se apoyó en el arreglo de daño presentado en vía pública frente a la entrada de la hacienda San Diego, encontrándose manguera pf reventada. 05-02-2026, El Ensueño Mz C casa 5, Se apoyó en el arreglo de daño evidenciado en la caja del medidor, encontrándose los tornillos del collarín reventados en la red principal.
5) **Apoyar en los respectivos cortes y reconexiones del servicio de acueducto cuando sean requeridos.**	Durante la vigencia de presentación del presente informe el contratista no desarrollo actividades acordes a la antes relacionada teniendo en cuenta que en las fechas donde se adelantaron estas actividades no correspondían a los turnos programados, sin embargo, apoyó así:

	26-02-2026, Calle 15 No. 11-52, Carrera 10 No. 14-56B piso 2, Barrio Javier Baquero Mz.1 casa 8, Entrega de cobros persuasivos al servicio de acueducto y alcantarillado en los predios antes relacionados.
6) **Apoyar en actividades de facturación de la empresa cuando se requiera, (critica, recritica y entrega de facturas).**	El contratista durante la presente vigencia se realizó apoyo y acompañamiento el: 05-02-2026, Finca El Jazmín, Finca Patio Bonito, Barrio Villa Luz, Hacienda San Diego, Barrio San Diego1, Barrio Guaduales, Barrio El Jardín, se apoyó con la entrega de facturación para el cobro del servicio de acueducto y alcantarillado.
7) **Utilizar adecuadamente los elementos de protección y las herramientas que estén a su cargo, propendiendo en todo momento por el buen uso y conservación de las mismas.**	Durante el periodo de vigencia del presente informe el contratista empleo los elementos de protección correspondientes a las actividades que realizo y las herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades, igualmente se les dio buen uso y conservación. Así mismo, al finalizar cada labor, se realizó el respectivo lavado, organización y correcto almacenamiento de las herramientas, igualmente de los elementos utilizados con el fin de garantizar su conservación y mayor durabilidad
8) **Presentar los informes de las actividades para el cumplimiento del objeto del contrato, como requisito para que se proceda con los pagos por parte de la entidad, previa verificación del informe por parte del supervisor del contrato.**	El contratista presentó el informe 002 Parcial del CPS 001 de 2026, que corresponde al periodo comprendido entre el 01 de Febrero y el 28 de Febrero de 2026.
9) **Cumplir con las obligaciones al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.**	Para la presentación del actual informe el contratista realizó el pago al sistema de seguridad social, en cuanto a salud, pensión con la Planilla No. **4640370188** correspondiente al mes de Febrero de 2026, con fecha 03 de Marzo de 2026.
10) **Apoyar en las demás actividades que le sean requeridas durante la ejecución del contrato por parte del**	El contratista durante la vigencia de presentación del actual informe apoyó en las siguientes actividades:

supervisor relacionadas con el objeto contractual	14-02-2026, Se apoyó en el cambio de chapa de la puerta de entrada alterna a la oficina, igualmente en el arreglo que se viene adelantando en el segundo piso de las instalaciones. 17-02-2026, Cra. 10 No. 12-37, Oficina de Gerencia, Instalaciones Esacor Se asistió a reunión convocada por el señor Gerente de la entidad, a fin de tratar temas relacionados a la próxima visita de Secretaría de Salud. 20-02-2026, Cra. 10 No. 12-37 Oficina de Gerencia, Instalaciones Esacor, Se asistió a reunión Técnica de Operarios y Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta visita realizada por la Secretaría de Salud del Departamento. 23-02.2026, Cra. 10 No. 12-37, Instalaciones Esacor, Se apoyó con el mantenimiento e instalación de techo en el patio de la Empresa Esacor. 23-02-2026, Juntas de Acción Comunal, Se realizó entrega de correspondencia dirigida a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y los veedores de servicios públicos, relacionada a la socialización tarifaria de la Empresa

No. Planilla de aportes: **4640370188**	**SOPORTES:**
Pago de Pensión: **$ 280.200**	Se anexan soportes físicos y digitales que soportan el cumplimiento de cada una de las actividades contractuales.
Pago de Salud: **$ 218.900**	
Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con el contratante, por lo tanto, se autoriza el pago correspondiente.	

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOTA: certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona en esta certificación, reposa en las oficinas respectivas de la secretaria, debidamente foliadas y archivadas.

Vo.Bo GERENTE