CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: ESPACIOS BGA. SERIE Nº: CA10136 MODELO: 1982 MARCA: Chevrolet PLACA: 300380
INSPECCIONADO POR: Yurani Camila Morales LOCALIZACION: Centro.
OPERADOR: Dario Ruiz SEMANA: DEL 14 enero al 17 enero del año 2026.

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales							✓		✓					
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales							✓		✓					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas							✓		✓					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas							✓		✓					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa							✓		✓					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo							✓		✓					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado							✓		✓					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada							✓		✓					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco							✓		✓					
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones							✓		✓					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando							✓		✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul							✓		✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear							✓		✓					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo							✓		✓					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar							✓		✓					
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible							✓		✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor							✓		✓					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m							✓		✓					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo							✓		✓					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado							✓		✓					
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo							✓		✓					
Palanca freno de railer	Funcionando							✓		✓					
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo							✓		✓					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera							✓		✓					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas							✓		✓					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos							✓		✓					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla							✓		✓					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas							✓		✓					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste							✓		✓					
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante							✓		✓					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados							✓		✓					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas							✓		✓					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras							✓		✓					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante							✓		✓					
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado							✓		✓					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras							✓		✓					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas							✓		✓					

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Yurani Camila Morales.	NOMBRE: Dario Ruiz
CARGO: HSE	CARGO: Conductor
FIRMA: Yurani Camila Morales	FIRMA: Dario Ruiz.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Enero
PERIODO DEL 14 AL 17 DEL 2026.
PULIDORA No ~
MARCA Bosch
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena.

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR					✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA					✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)					✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR					✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zara Nicol Pemolina	NOMBRE: Luis Carlos Castro
CARGO: HSE	CARGO: Ayudante
FIRMA: Zara Pemolina.	FIRMA: Luis Carlos Castro.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del Espacio Público **LOCALIZACIÓN:** Los Cedros

OPERADOR RESPONSABLE: Edwin Ortiz **MARCA:** CAT

SERIE: 23603 **SEMANA:** del 13 enero al 18 Enero del año 2026

CÓDIGO INTERNO: MC75623 **INSPECTOR SST:** Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO									✓					
2	ALARMA DE RETROSESO									✓					
3	PITO									✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD									✓					
5	COJINERIA									✓					
6	LLANTAS									✓					
7	NIVEL DE ACEITE									✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE									✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO									✓					
10	ESTADO DE LA CABINA									✓					
11	CUCHARA									✓					
12	MARTILLO									✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez	**NOMBRE:** Edwin Ortiz
CARGO: Profesional SST	**CARGO:** Operador
FIRMA:	**FIRMA:** Edwin Ortiz

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion del Espacio Publico LOCALIZACION: Los cedros

PLANTA Nº: 2665 SERIE: 2665

MARCA: Elite Semana: Del 13 al 18 Enero del año 2026

Operador responsable: Jaider de la Rosa Inspector SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor					✓		/							
Estado de los soportes del motor					✓		/							
Estado del motor de arranque					✓		/							
Estado del altenador					✓		/							
Estado soportes del generador					✓		/							
Estado del generador					✓		/							
Estado del Sistema electrico					✓		/							
Estado del switch de encendido					✓		/							
Niveles de aceite					✓		/							
Estado de conexiones electricas					✓		/							
Estado varilla puesta a tierra					N/A		N/A							
Estado de la bateria					/		/							
Estado del exhosto					/		/							
Estado de las guardas					N/A		N/A							
Estado tanque de combustible					/		/							
Estado de mangueras combustible					/		/							
Estado de antivibraciones (llantas)					/		/							
Estado tomas de salida de 110 y 220 AC.					/		/							
Estado indicadores horometro-temperatura					/		/							
Estado de caja de totalizadores					/		/							
Estado de las Puertas					N/A		N/A							
Estado gatos de las puertas					N/A		N/A							
Estado del freno de mano					N/A		N/A							
Estado Nivel de Agua					N/A		N/A							
Estado Gancho de Arrastre					N/A		N/A							
Estado de Breaker Totalizador					/		/							
Estado Suitch Aislador					/		/							
Estado del Manómetro de la bomba de inyección					N/A		N/A							
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo					N/A		N/A							
Estado de las cerraduras					N/A		N/A							

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez	NOMBRE: Jaider de la Rosa
CARGO: Profesional SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Jaider de la Rosa

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico LOCALIZACIÓN: Ciudad Bolivar

OPERADOR RESPONSABLE: Edwin Ospina MARCA: CAT

SERIE: 23603 SEMANA: del 13 al 17-01 del año 2026

CÓDIGO INTERNO: MC756223 INSPECTOR SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			✓		✓									
2	ALARMA DE RETROSESO			✓		✓									
3	PITO			✓		✓									
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓		✓									
5	COJINERIA			✓		✓									
6	LLANTAS			✓		✓									
7	NIVEL DE ACEITE			✓		✓									
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓		✓									
9	NIVEL HIDRÁULICO			✓		✓									
10	ESTADO DE LA CABINA			✓		✓									
11	CUCHARA			✓		✓									
12	MARTILLO			✓		✓									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Edwin Ospina
CARGO:	HSE	CARGO:	operador
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del Espacio Publico — LOCALIZACIÓN: Bolivar

OPERADOR RESPONSABLE: Nelson Castillo — MARCA: CASE

SERIE: 463143405G — SEMANA: del 13 Enero al 18 Enero del año 2026

CÓDIGO INTERNO: MQ-BC-001 — INSPECTOR SST: Luz Stella Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO							✓		✓					
2	ALARMA DE RETROSESO							✓		✓					
3	PITO							✓		✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD							✓		✓					
5	COJINERIA							✓		✓					
6	LLANTAS							✓		✓					
7	NIVEL DE ACEITE							✓		✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE							✓		✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO							✓		✓					
10	ESTADO DE LA CABINA							✓		✓					
11	CUCHARA							✓		✓					
12	MARTILLO							✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez Torres	NOMBRE: Nelson Castillo
CARGO: Profesional CDISF	CARGO: Operador
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA

Cód: SST-FOR-011 | Versión: 02 | Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº: CPT1013116 MODELO: 1982 MARCA: Chevrolet PLACA: IOV520

INSPECCIONADO POR: Luz Marquez LOCALIZACION: Bolivar

OPERADOR: Nicolasa Ruiz SEMANA: DEL 13 Enero al 18 Enero del año 2026

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales							✓							
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales							✓							
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas							✓							
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas							✓							
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa							✓							
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo							✓							
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado							✓							
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada							✓							
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco							✓							
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones							✓							
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando							✓							
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul							✓							
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear							✓							
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo							✓							
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar							✓							
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible							✓							
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor							✓							
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m							✓							
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo							✓							
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado							✓							
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo							N/A							
Palanca freno de railer	Funcionando							N/A							
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo							✓							
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera							✓							
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas							N/A							
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos							✓							
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla							✓							
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas							✓							
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste							✓							
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante							✓							
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados							✓							
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas							✓							
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras							✓							
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante							✓							
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado							✓							
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras							✓							
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas							✓							

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Luz Stella Marquez Torres	NOMBRE:	Dario Ruiz
CARGO:	Profesional SST	CARGO:	Conductor
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Enero
PERIODO DEL 13 AL 17 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No
MARCA Bosch
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaira Nicol Remolina	NOMBRE: Jairo Glass
CARGO: HSE	CARGO: Auxiliar
FIRMA: Zaira Remolina	FIRMA: Jairo Glass

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Enero
PERIODO DEL 13 AL 18 DEL 2026
TALADRO DEMOLEDOR No
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)							✓				✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)							✓				✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)							✓				✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE							✓				✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							✓				✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA							✓				✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA							✓				✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							✓				✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO							✓				✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							✓				✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)							✓				✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Nieves	NOMBRE: OSKAR REYES
CARGO: Profesional SST	CARGO: OFICIAL
FIRMA:	FIRMA: OSKAR REYES

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº: CMA1494 MODELO: 1993 MARCA: Ford PLACA: CBW 057

INSPECCIONADO POR: Andres Vergara LOCALIZACION: Barcoto

OPERADOR: Julio Bayon SEMANA: DEL 13 al 17-01 del año 2026

Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales					C		C							
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales					C		C							
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas					C		C							
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas					C		C							
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa					C		C							
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo					C		C							
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado					C		C							
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada					C		C							
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco					C		C							
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones					C		C							
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando					C		C							
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul					C		C							
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear					C		C							
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo					C		C							
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar					C		C							
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					C		C							
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					C		C							
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m					C		C							
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo					C		C							
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					C		C							
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo					MA		MA							
Palanca freno de railer	Funcionando					MA		MA							
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo					C		C							
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera					C		C							
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas					MA		MA							
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos					C		C							
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla					C		C							
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas					C		C							
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste					C		C							
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante					C		C							
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados					C		C							
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas					C		C							
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras					C		C							
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante					C		C							
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado					C		C							
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras					C		C							
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas					C		C							
E. OPERADOR/CONDUCTOR															
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?						C		C							
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor						C		C							
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?						C		C							
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?						C		C							

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Julio Bayon
CARGO:	TSE	CARGO:	conductor
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio público **LOCALIZACIÓN:** Ricaurte

OPERADOR RESPONSABLE: Edwin Ortiz **MARCA:** CAT

SERIE: Z36D3 **SEMANA:** del 13 al 17-01 del año 26

CÓDIGO INTERNO: MC75 6241 **INSPECTOR SST:** Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO					✓		✓							
2	ALARMA DE RETROSESO					✓		✓							
3	PITO					✓		✓							
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD					✓		✓							
5	COJINERIA					✓		✓							
6	LLANTAS					✓		✓							
7	NIVEL DE ACEITE					✓		✓							
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE					✓		✓							
9	NIVEL HIDRÁULICO					✓		✓							
10	ESTADO DE LA CABINA					✓		✓							
11	CUCHARA					✓		✓							
12	MARTILLO					✓		✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	**NOMBRE:** Edwin Ortiz
CARGO: HSE	**CARGO:** Operador
FIRMA:	**FIRMA:** Edwin Ortiz

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Enero
PERIODO DEL 13 AL 17 DEL 2025
PULIDORA No GA9007
MARCA Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)							✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR							✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS							✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO							✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA							✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)							✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA							✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR							✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							✓		✓					
ESTADO DE BROCAS														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Edwar Rodriguez
CARGO:	HSE	CARGO:	Jefe
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico LOCALIZACION: Los Almendros

PLANTA Nº: TD64000XP SERIE: TD64000XP

MARCA: Toyama Semana: Del 13 al 17 del año 2025

Operador responsable: [signature] Inspector SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor			/		/		/		/		/			
Estado de los soportes del motor			/		/		/		/		/			
Estado del motor de arranque			/		/		/		/		/			
Estado del altenador			/		/		/		/		/			
Estado soportes del generador			/		/		/		/		/			
Estado del generador			/		/		/		/		/			
Estado del Sistena electrico			/		/		/		/		/			
Estado del switch de encendido			/		/		/		/		/			
Niveles de aceite			/		/		/		/		/			
Estado de conexiones electricas			/		/		/		/		/			
Estado varilla puesta a tierra			/		/		/		/		/			
Estado de la bateria			/		/		/		/		/			
Estado del exhosto			/		/		/		/		/			
Estado de las guardas			/		/		/		/		/			
Estado tanque de combustible			/		/		/		/		/			
Estado de mangueras combustible			/		/		/		/		/			
Estado de antivibraciones (llantas)			/		/		/		/		/			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			/		/		/		/		/			
Estado indicadores horometro-temperatura			/		/		/		/		/			
Estado de caja de totalizadores			/		/		/		/		/			
Estado de las Puertas			/		/		/		/		/			
Estado gatos de las puertas			NA											
Estado del freno de mano			NA											
Estado Nivel de Agua			NA											
Estado Gancho de Arrastre			NA											
Estado de Breaker Totalizador			/		/		/		/		/			
Estado Suitch Aislador			/		/		/		/		/			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			/		/		/		/		/			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo			/		/		/		/		/			
Estado de las cerraduras			NA											

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	**NOMBRE:**	[signature]
CARGO:	HSE	**CARGO:**	[signature]
FIRMA:	[signature]	**FIRMA:**	[signature]

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Enero
PERIODO DEL 13 AL 17 DEL 2025
PULIDORA No 3601 Hfrc61
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓				✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			✓		✓				✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓				✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓				✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓				✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓				✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			✓		✓				✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓				✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓				✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓				✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓				✓					
ESTADO DE BROCAS			NA											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO ✓

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Mauro Correa
CARGO:	HSE	CARGO:	Oficial
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico LOCALIZACIÓN: SAN Marcos

OPERADOR RESPONSABLE: Edwin Ortiz MARCA: CAT

SERIE: 236D3 SEMANA: del 13 al 17-01 del año 26

CÓDIGO INTERNO: NC756223 INSPECTOR SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO									✓					
2	ALARMA DE RETROSESO									✓					
3	PITO									✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD									✓					
5	COJINERIA									✓					
6	LLANTAS									✓					
7	NIVEL DE ACEITE									✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE									✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO									✓					
10	ESTADO DE LA CABINA									✓					
11	CUCHARA									✓					
12	MARTILLO									✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Edwin Ortiz
CARGO:	HSE	CARGO:	Apoyo
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 1 AL 20 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No 1
MARCA Bosch
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓		✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)					✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)					✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE					✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓		✓		✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA					✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓		✓		✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO					✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓		✓		✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)					✓		✓		✓					
					✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Claudia Flórez Matos.	NOMBRE:	Sebastian Herrera.
CARGO:	HSE	CARGO:	Auxiliar
FIRMA:		FIRMA:	Sebastian Herrera.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio Público. LOCALIZACION: los cedros

PLANTA Nº: ~ SERIE: 192 F

MARCA: Totama Semana: Del 15 al 20 del año 2025.

Operador responsable: Carlos de la rosa Inspector SST: Claudia Florez.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor					✓		✓		✓					
Estado de los soportes del motor					✓		✓		✓					
Estado del motor de arranque					✓		✓		✓					
Estado del altenador					✓		✓		✓					
Estado soportes del generador					✓		✓		✓					
Estado del generador					✓		✓		✓					
Estado del Sistena electrico					✓		✓		✓					
Estado del switch de encendido					✓		✓		✓					
Niveles de aceite					✓		✓		✓					
Estado de conexiones electricas					✓		✓		✓					
Estado varilla puesta a tierra					✓		✓		✓					
Estado de la bateria					✓		✓		✓					
Estado del exhosto					✓		✓		✓					
Estado de las guardas					✓		✓		✓					
Estado tanque de combustible					✓		✓		✓					
Estado de mangueras combustible					✓		✓		✓					
Estado de antivibraciones (llantas)					✓		✓		✓					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.					✓		✓		✓					
Estado indicadores horometro-temperatura					✓		✓		✓					
Estado de caja de totalizadores					✓		✓		✓					
Estado de las Puertas					✓		✓		✓					
Estado gatos de las puertas					✓		✓		✓					
Estado del freno de mano					✓		✓		✓					
Estado Nivel de Agua					✓		✓		✓					
Estado Gancho de Arrastre					✓		✓		✓					
Estado de Breaker Totalizador					✓		✓		✓					
Estado Suitch Aislador					✓		✓		✓					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección					✓		✓		✓					
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo					✓		✓		✓					
Estado de las cerraduras					✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Claudia Florez matos	NOMBRE:	Carlos de la Rosa
CARGO:	HSE	CARGO:	Soldador
FIRMA:	Claudia	FIRMA:	Carlos de la Rosa

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 20 DEL 2025.
TALADRO DEMOLEDOR No ~
MARCA Bosch
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno.

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓									
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓									
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓									
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓									
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓									
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓									
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓									
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓									
	✓		✓		✓									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO_X_

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Yurani Camila Morales.	NOMBRE: Weiner Martinez.
CARGO: HSE	CARGO: Aydante.
FIRMA: Yurani Camila Morales.	FIRMA: Weiner Martinez.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio Público LOCALIZACION: Macarega.

PLANTA Nº: ~ SERIE: TG 10000 CXE XP

MARCA: Toyama Semana: Del 15 al 20 del año 2025.

Operador responsable: Weiner Martinez. Inspector SST: Yurani Camila Morales

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado varilla puesta a tierra	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las guardas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las Puertas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado gatos de las puertas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del freno de mano	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado Nivel de Agua	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado Gancho de Arrastre	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las cerraduras	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Yurani Camila Morales	NOMBRE: Weiner Martinez
CARGO: HSE	CARGO: Ayudante
FIRMA: Yurani Camila Morales	FIRMA: Weiner Martinez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Ampliación Espacio Público LOCALIZACIÓN: SAMANES

OPERADOR RESPONSABLE: RAMER GONZALEZ MARCA: CAT

SERIE: R4DC1126 SEMANA: del 15 al 20 Dic del año 2025

CÓDIGO INTERNO: CS18508 INSPECTOR SST: Wilson Ferreira

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			✓								✓			
2	ALARMA DE RETROSESO			✓								✓			
3	PITO			✓								✓			
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓								✓			
5	COJINERIA			✓								✓			
6	LLANTAS			✓								✓			
7	NIVEL DE ACEITE			✓								✓			
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓								✓			
9	NIVEL HIDRÁULICO			✓								✓			
10	ESTADO DE LA CABINA			✓								✓			
11	CUCHARA			✓								✓			
12	MARTILLO			✓								✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Wilson A. ferreira	NOMBRE: Ramer Gonzalez
CARGO: HSE	CARGO: operador
FIRMA:	FIRMA: Ramer Gonzalez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº: [illegible] MODELO: 1925 MARCA: Dodge PLACA: [illegible]

INSPECCIONADO POR: Juan Ferreira LOCALIZACION: Semana

OPERADOR: Oscar Martinez SEMANA: DEL 15 Dic al 20 Dic del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales											✓			
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales											✓			
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas											✓			
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas											✓			
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa											✓			
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo											✓			
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado											✓			
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada											✓			
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco											✓			
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones											✓			
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando											✓			
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul											✓			
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear											✓			
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo											✓			
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar											✓			
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible											✓			
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor											✓			
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m											✓			
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo											✓			
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado											✓			
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo											NA			
Palanca freno de railer	Funcionando											NA			
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo											✓			
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera											✓			
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas											NA			
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos											✓			
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla											✓			
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas											✓			
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste											✓			
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante											✓			
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados											✓			
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas											✓			
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras											✓			
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante											✓			
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado											✓			
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras											✓			
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas											✓			

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Juan Andres Ferreira	NOMBRE: Oscar Martinez
CARGO: HSE	CARGO: Conductor
FIRMA:	FIRMA: Oscar Martinez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-016
		Versión: 02
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 20 DEL 2025
PULIDORA No M0901B
MARCA Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR					✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO					✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA					✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)					✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR					✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					N/A		N/A		N/A					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Jeidy Katerine Prada	NOMBRE: Miguel Jaimes
CARGO: H.S.E	CARGO: Oficial
FIRMA: Jeidy Prada	FIRMA: Miguel

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público LOCALIZACION: Granjas Julio Rincon

PLANTA Nº: T63100 CX2 SERIE: T63100 CX2

MARCA: TOYAMA Semana: Del 15 Dic al 20-Dic del año 2025

Operador responsable: Abelardo Leon Inspector SST: Leidy Katerine Prada.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓							
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓							
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓							
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓							
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓							
Estado del generador	✓		✓		✓		✓							
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓							
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓							
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓							
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓							
Estado varilla puesta a tierra	N/A		N/A		N/A		N/A							
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓							
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓							
Estado de las guardas	N/A		N/A		N/A		N/A							
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓							
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓							
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓							
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓							
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓							
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓							
Estado de las Puertas	N/A		N/A		N/A		N/A							
Estado gatos de las puertas	N/A		N/A		N/A		N/A							
Estado del freno de mano	N/A		N/A		N/A		N/A							
Estado Nivel de Agua	N/A		N/A		N/A		N/A							
Estado Gancho de Arrastre	N/A		N/A		N/A		N/A							
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓							
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓							
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	N/A		N/A		N/A		N/A							
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	N/A		N/A		N/A		N/A							
Estado de las cerraduras	N/A		N/A		N/A		N/A							

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Leidy Katerine Prada	NOMBRE:	Abelardo Leon
CARGO:	HSE	CARGO:	Oficial
FIRMA:	Leidy Prada.	FIRMA:	Abelardo

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº: DTB25006 MODELO: 1978 MARCA: Dodge PLACA: UBB240
INSPECCIONADO POR: Leydi Katerine Prada LOCALIZACION: Erejas Julio Rincon
OPERADOR: Oscar Martinez SEMANA: DEL 15-Dic al 20-Dic del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales							✓							
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales							✓							
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas							✓							
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas							✓							
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa							✓							
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo							✓							
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado							✓							
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada							✓							
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco							✓							
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones							✓							
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando							✓							
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul							✓							
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear							✓							
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo							✓							
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar							✓							
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible							✓							
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor							✓							
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m							✓							
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo							✓							
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado							✓							
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo							✓							
Palanca freno de railer	Funcionando							N/A							
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo							N/A							
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera							✓							
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas							N/A							
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos							✓							
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla							✓							
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas							✓							
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste							✓							
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante							✓							
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados							✓							
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas							✓							
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras							✓							
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante							✓							
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado							✓							
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras							✓							
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas							✓							

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Leidy Katerine Prada	NOMBRE:	Oscar Martinez
CARGO:	HSE	CARGO:	Conductor
FIRMA:	Leidy Prada.	FIRMA:	Oscar Martinez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del Espacio Público — LOCALIZACIÓN: Granjas Julio Rincon

OPERADOR RESPONSABLE: Raimer Gonzalez — MARCA: CAT

SERIE: R4D07126 — SEMANA: del 15-Dic al 20-Dic del año 2025

CÓDIGO INTERNO: 0518508 — INSPECTOR SST: Leidy Katerine Prada.

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO							✓							
2	ALARMA DE RETROSESO							✓							
3	PITO							✓							
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD							✓							
5	COJINERIA							✓							
6	LLANTAS							✓							
7	NIVEL DE ACEITE							✓							
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE							✓							
9	NIVEL HIDRÁULICO							✓							
10	ESTADO DE LA CABINA							✓							
11	CUCHARA							✓							
12	MARTILLO							✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Leidy Katerine Prada.	NOMBRE:	Raimer Gonzalez
CARGO:	HSE	CARGO:	OPERADOR
FIRMA:	Leidy Prada	FIRMA:	Raimer Gonzalez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 1 AL 10 DEL 2025
PULIDORA No 360 | 14 C2061
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			/		/									
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			/		/									
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			/		/									
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			/		/									
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			/		/									
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			/		/									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			/		/									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			/		/									
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			/		/									
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			/		/									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			/		/									
ESTADO DE BROCAS														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Claudia Flore	NOMBRE:	Cristian Bohorquez
CARGO:	HSE	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº: CNH4262 MODELO: 1995 MARCA: Kodiak PLACA: Ubw 521
INSPECCIONADO POR: Claudia Plaza LOCALIZACIÓN: Bolívar
OPERADOR: Hebe Ortiz SEMANA: DEL 15 al 20-12 del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales							✓							
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales							✓							
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas							✓							
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas							✓							
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa							✓							
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo							✓							
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado							✓							
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada							✓							
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco							✓							
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones							✓							
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando							✓							
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul							✓							
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear							✓							
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo							✓							
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar							✓							
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible							✓							
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor							✓							
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m							✓							
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo							✓							
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado							✓							
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo							NA							
Palanca freno de railer	Funcionando							NA							
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo							✓							
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera														
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas							NA							
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos							✓							
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla							✓							
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas							✓							
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste							✓							
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante							✓							
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados							✓							
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas							✓							
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras							✓							
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante							✓							
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado							✓							
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras							✓							
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas							✓							

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	cumple
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	cumple
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	cumple
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	cumple
OBSERVACIONES:	

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Claudia Plaza	NOMBRE:	Hebe Ortiz
CARGO:	HSE	CARGO:	Conductor
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico **LOCALIZACIÓN:** Ciudad Bolivar

OPERADOR RESPONSABLE: Raimar Gonzalez **MARCA:** CAT

SERIE: 23603 **SEMANA:** del 15 al 20-12 del año 2025

CÓDIGO INTERNO: M1756223 **INSPECTOR SST:** Claudia Flores

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO					✓		✓							
2	ALARMA DE RETROSESO					✓		✓							
3	PITO					✓		✓							
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD					✓		✓							
5	COJINERIA					✓		✓							
6	LLANTAS					✓		✓							
7	NIVEL DE ACEITE					✓		✓							
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE					✓		✓							
9	NIVEL HIDRÁULICO					✓		✓							
10	ESTADO DE LA CABINA					✓		✓							
11	CUCHARA					✓		✓							
12	MARTILLO					✓		✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		**RESPONSABLE:**	
NOMBRE:	Claudia Flores M	**NOMBRE:**	Raimar Gonzalez
CARGO:	HSE	**CARGO:**	Operador
FIRMA:		**FIRMA:**	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico LOCALIZACION: Bucaro

PLANTA Nº: TG100 CxExP SERIE: TG100 CxExP

MARCA: Ecopana Semana: Del 15 al 20-12 del año 2025

Operador responsable: Luis Madera Inspector SST: Juan Camilo Mesa

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	/		/		/									
Estado de los soportes del motor	/		/		/									
Estado del motor de arranque	/		/		/									
Estado del altenador	/		/		/									
Estado soportes del generador	/		/		/									
Estado del generador	/		/		/									
Estado del Sistena electrico	/		/		/									
Estado del switch de encendido	/		/		/									
Niveles de aceite	/		/		/									
Estado de conexiones electricas	/		/		/									
Estado varilla puesta a tierra	/		/		/									
Estado de la bateria	/		/		/									
Estado del exhosto	/		/		/									
Estado de las guardas	/		/		/									
Estado tanque de combustible	/		/		/									
Estado de mangueras combustible	/		/		/									
Estado de antivibraciones (llantas)	/		/		/									
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	/		/		/									
Estado indicadores horometro-temperatura	/		/		/									
Estado de caja de totalizadores	/		/		/									
Estado de las Puertas	NA		NA		NA									
Estado gatos de las puertas	NA		NA		NA									
Estado del freno de mano	NA		NA		NA									
Estado Nivel de Agua	NA		NA		NA									
Estado Gancho de Arrastre	/		/		/									
Estado de Breaker Totalizador	/		/		/									
Estado Suitch Aislador	/		/		/									
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	/		/		/									
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	/		/		/									
Estado de las cerraduras	NA		NA		NA									

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Juan Camilo Mesa	NOMBRE:	Yonan Rumbos
CARGO:	HSE	CARGO:	Ay
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico LOCALIZACION: Bolivar

PLANTA Nº: TG10000 CXE-YR SERIE: TG10000 CXG-YR

MARCA: Toyama Semana: Del 15 al 20-12 del año 2025

Operador responsable: Luis Laguna Inspector SST: Claudia Flores M

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor			✓		✓		✓							
Estado de los soportes del motor			✓		✓		✓							
Estado del motor de arranque			✓		✓		✓							
Estado del altenador			✓		✓		✓							
Estado soportes del generador			✓		✓		✓							
Estado del generador			✓		✓		✓							
Estado del Sistena electrico			✓		✓		✓							
Estado del switch de encendido			✓		✓		✓							
Niveles de aceite			✓		✓		✓							
Estado de conexiones electricas			✓		✓		✓							
Estado varilla puesta a tierra			✓		✓		✓							
Estado de la bateria			✓		✓		✓							
Estado del exhosto			✓		✓		✓							
Estado de las guardas			✓		✓		✓							
Estado tanque de combustible			✓		✓		✓							
Estado de mangueras combustible			✓		✓		✓							
Estado de antivibraciones (llantas)			✓		✓		✓							
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			✓		✓		✓							
Estado indicadores horometro-temperatura			✓		✓		✓							
Estado de caja de totalizadores			✓		✓		✓							
Estado de las Puertas			N/A											
Estado gatos de las puertas			N/A											
Estado del freno de mano			N/A											
Estado Nivel de Agua			N/A											
Estado Gancho de Arrastre			✓		✓		✓							
Estado de Breaker Totalizador			✓		✓		✓							
Estado Suitch Aislador			✓		✓		✓							
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			✓		✓		✓							
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo			✓		✓		✓							
Estado de las cerraduras			N/A											

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Claudia Flores M	**NOMBRE:**	Luis Laguna
CARGO:	HSE	**CARGO:**	SST
FIRMA:		**FIRMA:**	Luis Laguna

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 20 DEL 2025
PULIDORA No M0901
MARCA Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR					✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO					✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA					✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)					✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR					✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓		✓		✓					
ESTADO DE BROCAS					NA		NA		NA					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Leidy K - Piedra	NOMBRE: Juan Pablo Lora
CARGO: H SE	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: JUAN PABLO.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº: DTB2006 MODELO: 1978 MARCA: Dodge PLACA: UGB240

INSPECCIONADO POR: Juan D. Ferreira LOCALIZACION: El Pacto

OPERADOR: Oscar Martinez SEMANA: DEL 15 DIC al 20 DIC del año 2026

Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales									✓		✓			
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales									✓		✓			
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas									✓		✓			
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas									✓		✓			
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa									✓		✓			
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo									✓		✓			
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado									✓		✓			
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada									✓		✓			
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco									✓		✓			
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones									✓		✓			
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando									✓		✓			
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul									✓		✓			
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear									✓		✓			
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo									✓		✓			
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar									✓		✓			
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible									✓		✓			
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor									✓		✓			
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m									✓		✓			
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo									✓		✓			
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado									✓		✓			
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo									N/A		N/A			
Palanca freno de railer	Funcionando									N/A		N/A			
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo									✓		✓			
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera									✓		✓			
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas									N/A		N/A			
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos									✓		✓			
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla									✓		✓			
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas									✓		✓			
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste									✓		✓			
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante									✓		✓			
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados									✓		✓			
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas									✓		✓			
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras									✓		✓			
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante									✓		✓			
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado									✓		✓			
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras									✓		✓			
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas									✓		✓			

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Juan Andres Ferreira	NOMBRE:	Oscar Martinez
CARGO:	HSE	CARGO:	Conductor
FIRMA:		FIRMA:	Oscar Martinez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Octubre
PERIODO DEL 15 AL 20 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No GSH 11 E
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓				✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)					✓				✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)					✓				✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE					✓				✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓				✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA					✓				✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓				✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓				✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO					✓				✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓				✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)					✓				✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Yeison Andres Ferreira	NOMBRE: Juan Pablo Rojas
CARGO: Hses	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: JUAN PABLO R.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público LOCALIZACION: Samanes

PLANTA Nº: TG31000CXR SERIE: TG31000CXR

MARCA: Tecnoma Semana: Del 15 al 20 del año 2025

Operador responsable: Luis E. Amaris Inspector SST: Yuran Ferreira

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor			✓						✓					
Estado de los soportes del motor			✓						✓					
Estado del motor de arranque			✓						✓					
Estado del altenador			✓						✓					
Estado soportes del generador			✓						✓					
Estado del generador			✓						✓					
Estado del Sistena electrico			✓						✓					
Estado del switch de encendido			✓						✓					
Niveles de aceite			✓						✓					
Estado de conexiones electricas			✓						✓					
Estado varilla puesta a tierra			N/A						N/A					
Estado de la bateria			✓						✓					
Estado del exhosto			✓						✓					
Estado de las guardas			N/A						N/A					
Estado tanque de combustible			✓						✓					
Estado de mangueras combustible			✓						✓					
Estado de antivibraciones (llantas)			✓						✓					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			✓						✓					
Estado indicadores horometro-temperatura			✓						✓					
Estado de caja de totalizadores			✓						✓					
Estado de las Puertas			N/A						N/A					
Estado gatos de las puertas			N/A						N/A					
Estado del freno de mano			N/A						N/A					
Estado Nivel de Agua			N/A						N/A					
Estado Gancho de Arrastre			N/A						N/A					
Estado de Breaker Totalizador			✓						✓					
Estado Suitch Aislador			✓						✓					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			N/A						N/A					
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo			N/A						N/A					
Estado de las cerraduras			N/A						N/A					

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Yuran ferreira	NOMBRE: Luis E. Amaris
CARGO: HSE	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Amaris

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 20 DEL 2025
PULIDORA No 10920
MARCA makita
COLOR verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	NA		NA		NA		NA		NA		NA			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Yuran Ferreira	NOMBRE: Luis Cortes
CARGO: Hseq	CARGO: oficial
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público LOCALIZACION: El Prado

PLANTA Nº: TG300CXR SERIE: TG300CXR

MARCA: Toyama Semana: Del 15 Oct al 21 Oct del año 2025

Operador responsable: Acelardo Leon Inspector SST: Yuranis Andrea Ferrera

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor					✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor					✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque					✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador					✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador					✓		✓		✓		✓			
Estado del generador					✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico					✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido					✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite					✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas					✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra					N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de la bateria					✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto					✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas					N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado tanque de combustible					✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible					✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)					✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.					✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura					✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores					✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas					N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado gatos de las puertas					N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del freno de mano					N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Nivel de Agua					N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Gancho de Arrastre					N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de Breaker Totalizador					✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador					✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección					N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo					N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de las cerraduras					N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Yuranis Andrea Ferrera	NOMBRE: Acelardo Leon
CARGO: HSE	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio público LOCALIZACIÓN: La Quintaonia.

OPERADOR RESPONSABLE: Oscar Martinez MARCA: CASE

SERIE: 463143C1059 SEMANA: del 15 al 20 del año 2025

CÓDIGO INTERNO: 3547256678348 INSPECTOR SST: Zaret Rendon

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO	✓													
2	ALARMA DE RETROSESO	✓													
3	PITO	✓													
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓													
5	COJINERIA	✓													
6	LLANTAS	✓													
7	NIVEL DE ACEITE	✓													
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓													
9	NIVEL HIDRÁULICO	✓													
10	ESTADO DE LA CABINA	✓													
11	CUCHARA	✓													
12	MARTILLO	✓													

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaret Rendon Chaux	NOMBRE: Oscar Martinez
CARGO: HSE	CARGO: Operador
FIRMA: Zaret Rendon.	FIRMA: Oscar Martinez.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 21 DEL 2025
PULIDORA No
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓											
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			✓											
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓											
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓											
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓											
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓											
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			✓											
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓											
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓											
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓											
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓											
ESTADO DE BROCAS			P/D											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez	NOMBRE: Fernando Plata Cortes
CARGO: Profesional SST	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del Espacio Público LOCALIZACION: En Matriz

PLANTA Nº: TDG4000XP SERIE: TDG4000XP

MARCA: Toyama Semana: Del 15 al 21 D.C del año 2025

Operador responsable: Fernando Plata Inspector SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor			✓											
Estado de los soportes del motor			✓											
Estado del motor de arranque			✓											
Estado del altenador			/											
Estado soportes del generador			✓											
Estado del generador			/											
Estado del Sistena electrico			/											
Estado del switch de encendido			/											
Niveles de aceite			/											
Estado de conexiones electricas			/											
Estado varilla puesta a tierra			N/A											
Estado de la bateria			/											
Estado del exhosto			/											
Estado de las guardas			N/A											
Estado tanque de combustible			/											
Estado de mangueras combustible			/											
Estado de antivibraciones (llantas)			/											
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			/											
Estado indicadores horometro-temperatura			/											
Estado de caja de totalizadores			/											
Estado de las Puertas			N/A											
Estado gatos de las puertas			N/A											
Estado del freno de mano			N/A											
Estado Nivel de Agua			N/A											
Estado Gancho de Arrastre			N/A											
Estado de Breaker Totalizador			/											
Estado Suitch Aislador														
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			N/A											
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo			/											
Estado de las cerraduras			N/A											

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez	NOMBRE: Fernando Plata Carreño
CARGO: Profesional SSTHSE	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del Espacio Público LOCALIZACION: Villa Flor

PLANTA Nº: 07424080002G10000085 SERIE: 07424080002G10000085

MARCA: Elite Semana: Del 15 al 21 dic del año 2025

Operador responsable: Sergio Martinez Inspector SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado gatos de las puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del freno de mano	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Nivel de Agua	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Gancho de Arrastre	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de Breaker Totalizador	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de las cerraduras	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez T	NOMBRE: Sergio Martinez
CARGO: Profesional SST	CARGO: Maestro
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 21 DEL 2025
PULIDORA No
MARCA Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena.

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Luis Stella Velasquez Torres	NOMBRE:	Yoinis Rivero Tovar
CARGO:	Hofefranc SST	CARGO:	Gerente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-016
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Versión: 02
		Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 21 DEL 2025
PULIDORA No GWS 26-230
MARCA BOSCH
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)									✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR									✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS									✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO									✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO									✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA									✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)									✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA									✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)									✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR									✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS									✓					
ESTADO DE BROCAS									U/A					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez	NOMBRE: Jhon Alex Segovia.
CARGO: Profesional SST	CARGO: Aprendiz
FIRMA:	FIRMA: Jhon Alex

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 21 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No HH1812
MARCA Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Lizbella Vasquez	NOMBRE: Sergio Martinez
CARGO: Profesional SST	CARGO: Maestro
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio Público. LOCALIZACION: Fr Mejoras Públicas

PLANTA Nº: ~ SERIE: ~

MARCA: Eco Horse Semana: Del 15 al 20 del año 2025.

Operador responsable: Oscar Hernandez Inspector SST: Zaray Pendina

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado varilla puesta a tierra	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las guardas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las Puertas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado gatos de las puertas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del freno de mano	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado Nivel de Agua	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado Gancho de Arrastre	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las cerraduras	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Pendina	NOMBRE: Oscar Hernandez
CARGO: HSE	CARGO: Maquinista
FIRMA: Zaray Pendina	FIRMA: Oscar Hernandez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-016
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Versión: 02
		Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 21 DEL 2025
PULIDORA No
MARCA Bosch
COLOR azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zarai Nicol Penalino Chaux	NOMBRE: OSNAR REYES.
CARGO: HSE	CARGO: Oficios
FIRMA: Zarai Penalino.	FIRMA: OSNAR REYES.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 01 AL 06 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No ~
MARCA Azul
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓													
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓													
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓													
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓													
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓													
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓													
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓													
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓													
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓													
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓													
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓													
	✓													

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Ramolina Chaux	NOMBRE: OSKAR PEREZ
CARGO: Auxiliar HSE	CARGO: OE
FIRMA: Zaray Ramolina	FIRMA: OSKAR PEREZ

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 01 AL 06 DEL 2025
PULIDORA No
MARCA
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓									
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓									
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓									
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓									
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓									
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓									
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓									
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaira Nicol Carolina Cha.	NOMBRE: OSKAR REYES
CARGO: HSE	CARGO: CE
FIRMA: Zaira Carolina.	FIRMA: OSKAR REYES

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios Bga SERIE Nº: CM9412017 MODELO: 1995 MARCA: Kodiak PLACA: CUC 057

INSPECCIONADO POR: Alfonso Conde Mtz LOCALIZACION:

OPERADOR: [signature] SEMANA: DEL 9 al 13-12 del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales							/							
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales							/							
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas							/							
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas							/							
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa							/							
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo							/							
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado							/							
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada							/							
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco							/							
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones							/							
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando							/							
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul							/							
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear							/							
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo							/							
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar							/							
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible							/							
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor							/							
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m							/							
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo							/							
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado							/							
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo							N/A							
Palanca freno de railer	Funcionando							N/A							
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo							/							
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera							/							
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas							N/A							
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos							/							
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla							/							
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas							/							
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste							/							
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante							/							
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados							/							
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas							/							
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras							/							
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante							/							
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado							/							
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras							/							
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas							/							

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	CUMPLE
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	CUMPLE
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	CUMPLE
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	CUMPLE

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Alfonso Conde Mtz	NOMBRE:	Hugo Ortiz
CARGO:	SST	CARGO:	Cedula
FIRMA:	[signature]	FIRMA:	[signature]

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico LOCALIZACION: Ciudad Bolivar

PLANTA Nº: TG10000C+E-XP SERIE: TG10000C+E-XP

MARCA: Toyama Semana: Del 01 al 13/12 del año 2025

Operador responsable: Luis Carlos Castro Inspector SST: Claudia Flores

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor														
Estado de los soportes del motor														
Estado del motor de arranque														
Estado del altenador														
Estado soportes del generador														
Estado del generador														
Estado del Sistena electrico														
Estado del switch de encendido														
Niveles de aceite														
Estado de conexiones electricas														
Estado varilla puesta a tierra														
Estado de la bateria														
Estado del exhosto														
Estado de las guardas														
Estado tanque de combustible														
Estado de mangueras combustible														
Estado de antivibraciones (llantas)														
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.														
Estado indicadores horometro-temperatura														
Estado de caja de totalizadores														
Estado de las Puertas			N/A											
Estado gatos de las puertas			N/A											
Estado del freno de mano			N/A											
Estado Nivel de Agua			N/A											
Estado Gancho de Arrastre														
Estado de Breaker Totalizador														
Estado Suitch Aislador														
Estado del Manómetro de la bomba de inyección														
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo														
Estado de las cerraduras			N/A											

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Claudia Flores	NOMBRE:	Luis Castro
CARGO:	HSE	CARGO:	Ayudante
FIRMA:		FIRMA:	Luis Castro S

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 9 AL 13 DEL 2025
PULIDORA No 3601H (2-61
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					/						/			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR					/						/			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					/						/			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO					/						/			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					/						/			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA					/						/			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)					/						/			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					/						/			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					/						/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR					/						/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					/						/			
ESTADO DE BROCAS														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Claudia Florez M	NOMBRE:	Cristian Balmaceda
CARGO:	HSE	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público LOCALIZACION: Semana

PLANTA Nº: TG31000CXK SERIE: TG31000CXR

MARCA: TOYAMA Semana: Del 09 al 13 DIC del año 2025

Operador responsable: Luis Arcos Inspector SST: Yurani Ferreira

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor			✓		✓		✓							
Estado de los soportes del motor			✓		✓		✓							
Estado del motor de arranque			✓		✓		✓							
Estado del altenador			✓		✓		✓							
Estado soportes del generador			✓		✓		✓							
Estado del generador			✓		✓		✓							
Estado del Sistena electrico			✓		✓		✓							
Estado del switch de encendido			✓		✓		✓							
Niveles de aceite			✓		✓		✓							
Estado de conexiones electricas			✓		✓		✓							
Estado varilla puesta a tierra			N/A		N/A		N/A							
Estado de la bateria			✓		✓		✓							
Estado del exhosto			✓		✓		✓							
Estado de las guardas			N/A		N/A		N/A							
Estado tanque de combustible			✓		✓		✓							
Estado de mangueras combustible			✓		✓		✓							
Estado de antivibraciones (llantas)			✓		✓		✓							
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			✓		✓		✓							
Estado indicadores horometro-temperatura			✓		✓		✓							
Estado de caja de totalizadores			✓		✓		✓							
Estado de las Puertas			N/A		N/A		N/A							
Estado gatos de las puertas			N/A		N/A		N/A							
Estado del freno de mano			N/A		N/A		N/A							
Estado Nivel de Agua			N/A		N/A		N/A							
Estado Gancho de Arrastre			N/A		N/A		N/A							
Estado de Breaker Totalizador			✓		✓		✓							
Estado Suitch Aislador			✓		✓		✓							
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			N/A		N/A		N/A							
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo			N/A		N/A		N/A							
Estado de las cerraduras			N/A		N/A		N/A							

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Yurani Ferreira	NOMBRE: Luis E. Arcos
CARGO: HSE	CARGO: Residente
FIRMA:	FIRMA: Arcos

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio Público LOCALIZACIÓN: Macaregua.

OPERADOR RESPONSABLE: Gustavo Carreño MARCA: CAT

SERIE: F 900 1360 SEMANA: del 11 DIC al 13 DIC del año 2025.

CÓDIGO INTERNO: M9_13C_0002. INSPECTOR SST: Yurani Camila Morales.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO							✓		✓		✓			
2	ALARMA DE RETROSESO							✓		✓		✓			
3	PITO							✓		✓		✓			
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD							✓		✓		✓			
5	COJINERIA							✓		✓		✓			
6	LLANTAS							✓		✓		✓			
7	NIVEL DE ACEITE							✓		✓		✓			
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE							✓		✓		✓			
9	NIVEL HIDRÁULICO							✓		✓		✓			
10	ESTADO DE LA CABINA							✓		✓		✓			
11	CUCHARA							✓		✓		✓			
12	MARTILLO							✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Yurani Camila Morales S.	NOMBRE: Gustavo Carreño
CARGO: HSE	CARGO: Operador
FIRMA: Yurani Camila Morales.	FIRMA: Gustavo Carreño.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 1 AL 30 DEL 2025
PULIDORA No
MARCA Makita
COLOR azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)							✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR							✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS							✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO							✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA							✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)							✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA							✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR							✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Yuyani Cometa Morales.	NOMBRE: Manuel Martinez
CARGO: HSE	CARGO: Oficial
FIRMA: Yuyani Cometa Morales	FIRMA: Manuel Martinez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio Público LOCALIZACION: Macaregua.

PLANTA Nº: ~ SERIE: TG100000CXE-XP

MARCA: Toyama. Semana: Del 11 al 13 del año 2025

Operador responsable: Carlos Manuel Martinez Inspector SST: Yurani Camila morales

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor							✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor							✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque							✓		✓		✓			
Estado del altenador							✓		✓		✓			
Estado soportes del generador							✓		✓		✓			
Estado del generador							✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico							✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido							✓		✓		✓			
Niveles de aceite							✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas							✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra							✓		✓		✓			
Estado de la bateria							✓		✓		✓			
Estado del exhosto							✓		✓		✓			
Estado de las guardas							✓		✓		✓			
Estado tanque de combustible							✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible							✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)							✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.							✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura							✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores							✓		✓		✓			
Estado de las Puertas							✓		✓		✓			
Estado gatos de las puertas							✓		✓		✓			
Estado del freno de mano							✓		✓		✓			
Estado Nivel de Agua							✓		✓		✓			
Estado Gancho de Arrastre							✓		✓		✓			
Estado de Breaker Totalizador							✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador							✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección							✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo							✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras							✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Yurani Camila Morales.	NOMBRE: Carlos Martinez
CARGO: H/SE	CARGO: auxiliar te.
FIRMA: Yurani Camila Morales	FIRMA: Carlos Martinez.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación Espacio Público — LOCALIZACIÓN: Samanes

OPERADOR RESPONSABLE: Rainel Gonzalez — MARCA: CAT

SERIE: R4DC1126 — SEMANA: del 08 al 13 DIC del año 2025

CÓDIGO INTERNO: CS185CE — INSPECTOR SST: Yuranis A. Ferreira

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO							✓		✓					
2	ALARMA DE RETROSESO							✓		✓					
3	PITO							✓		✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD							✓		✓					
5	COJINERIA							✓		✓					
6	LLANTAS							✓		✓					
7	NIVEL DE ACEITE							✓		✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE							✓		✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO							✓		✓					
10	ESTADO DE LA CABINA							✓		✓					
11	CUCHARA							✓		✓					
12	MARTILLO							✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO 9

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Yuranis Andrea Ferreira	NOMBRE: Rainel Gonzalez
CARGO: HSE	CARGO: Operador
FIRMA:	FIRMA: Rainel Gonzalez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 08 AL 13 DEL 2025
PULIDORA No 4090113
MARCA Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓									
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓									
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓									
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓									
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓									
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓									
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓									
ESTADO DE BROCAS	N/A		N/A		N/A									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Leidy Katerine Prada	NOMBRE: Miguel Jaimes
CARGO: H.S.E	CARGO: Oficial
FIRMA: Leidy Prada.	FIRMA: Miguel

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: ESPACIOS BGA SERIE Nº CMO1316 MODELO: 1982 MARCA: Chevrolet PLACA: IEO520

INSPECCIONADO POR: Yuranis A. Ferreira LOCALIZACION: SENNOVA

OPERADOR: Robinson Ruiz SEMANA: DEL 08 Dic al 13 Dic del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales					✓						✓			
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales					✓						✓			
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas					✓						✓			
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas					✓						✓			
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa					✓						✓			
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo					✓						✓			
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado					✓						✓			
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada					✓						✓			
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco					✓						✓			
B. INTERIOR CABINA						✓									
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones					✓						✓			
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando					✓						✓			
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul					✓						✓			
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear					✓						✓			
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo					✓						✓			
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar					✓						✓			
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					✓						✓			
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					✓						✓			
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m					✓						✓			
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo					✓						✓			
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					✓						✓			
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo					NP						NP			
Palanca freno de railer	Funcionando					NP						NP			
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo					✓						✓			
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera											✓			
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas					ND						ND			
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos					✓						✓			
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla					✓						✓			
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas					✓						✓			
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste					✓						✓			
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante					✓						✓			
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados					✓						✓			
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas					✓						✓			
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras					✓						✓			
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante					✓						✓			
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado					✓						✓			
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras					✓						✓			
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas					✓						✓			

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Yuranis Arteaga Ferreira	NOMBRE:	Dario Ruiz
CARGO:	HSE	CARGO:	Conductor
FIRMA:		FIRMA:	Dario Ruiz

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion Espacio Publico LOCALIZACION: Granjas Julio Rincon

PLANTA Nº: TG3100CxR SERIE: TG3100CxR

MARCA: Toyama Semana: Del 08-Dic al 13-Dic del año 2025

Operador responsable: Abelardo Leon Inspector SST: Leidy Katerine Prada

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor			✓		✓		✓							
Estado de los soportes del motor			✓		✓		✓							
Estado del motor de arranque			✓		✓		✓							
Estado del altenador			✓		✓		✓							
Estado soportes del generador			✓		✓		✓							
Estado del generador			✓		✓		✓							
Estado del Sistena electrico			✓		✓		✓							
Estado del switch de encendido			✓		✓		✓							
Niveles de aceite			✓		✓		✓							
Estado de conexiones electricas			✓		✓		✓							
Estado varilla puesta a tierra			N/A		N/A		N/A							
Estado de la bateria			✓		✓		✓							
Estado del exhosto			✓		✓		✓							
Estado de las guardas			N/A		N/A		N/A							
Estado tanque de combustible			✓		✓		✓							
Estado de mangueras combustible			✓		✓		✓							
Estado de antivibraciones (llantas)			✓		✓		✓							
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			✓		✓		✓							
Estado indicadores horometro-temperatura			✓		✓		✓							
Estado de caja de totalizadores			✓		✓		✓							
Estado de las Puertas			N/A		N/A		N/A							
Estado gatos de las puertas			N/A		N/A		N/A							
Estado del freno de mano			N/A		N/A		N/A							
Estado Nivel de Agua			N/A		N/A		N/A							
Estado Gancho de Arrastre			N/A		N/A		N/A							
Estado de Breaker Totalizador			✓		✓		✓							
Estado Suitch Aislador			✓		✓		✓							
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			N/A		N/A		N/A							
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo			N/A		N/A		N/A							
Estado de las cerraduras			N/A		N/A		N/A							

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Leidy Katerine Prada	**NOMBRE:** Abelardo Leon
CARGO: HSE	**CARGO:** Oficial
FIRMA: Leidy Prada	**FIRMA:** Abelardo

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 9 AL 13 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No
MARCA GSH 27 UC
COLOR Gris
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓									
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)					✓									
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)					✓									
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE					✓									
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓									
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA					✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓									
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓									
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO					✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓									
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)					✓									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]
CARGO:	HSE	CARGO:	[illegible]
FIRMA:	[illegible]	FIRMA:	[illegible]

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº: DTB25006 MODELO: 1978 MARCA: Dodge PLACA: UDG324O
INSPECCIONADO POR: Leydi Katerine Prada LOCALIZACION: Granjas Julio Rincon
OPERADOR: Oscar Martinez SEMANA: DEL 08-Dic al 13-Dic del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales					✓									
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales					✓									
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas					✓									
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas					✓									
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa					✓									
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo					✓									
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado					✓									
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada					✓									
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco					✓									
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones					✓									
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando					✓									
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul					✓									
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear					✓									
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo					✓									
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar					✓									
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					✓									
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					✓									
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m					✓									
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo					✓									
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					✓									
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo					✓									
Palanca freno de railer	Funcionando					N/A									
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo					N/A									
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera					✓									
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas					N/A									
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos					✓									
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla					✓									
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas					✓									
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste					✓									
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante					✓									
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados					✓									
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas					✓									
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras					✓									
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante					✓									
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado					✓									
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras					✓									
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas					✓									

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Sí
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Sí
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Sí
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Sí

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Leidy Katerine Prada	NOMBRE:	Oscar Martinez
CARGO:	HSE	CARGO:	Conductor
FIRMA:	Leidy Katerine Prada.	FIRMA:	Oscar Martinez.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del Espacio Público **LOCALIZACIÓN:** Granjas Julio Rincon

OPERADOR RESPONSABLE: Raimer Gonzalez **MARCA:** CAT

SERIE: R4D01126 **SEMANA:** del 08-Dic al 13-Dic del año 2025

CÓDIGO INTERNO: 0518508 **INSPECTOR SST:** Leydi Katerine Prada.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO					✓									
2	ALARMA DE RETROSESO					✓									
3	PITO					✓									
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD					✓									
5	COJINERIA					✓									
6	LLANTAS					✓									
7	NIVEL DE ACEITE					✓									
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE					✓									
9	NIVEL HIDRÁULICO					✓									
10	ESTADO DE LA CABINA					✓									
11	CUCHARA					✓									
12	MARTILLO					✓									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	**RESPONSABLE:**
NOMBRE: Leidy Katerine Prada	**NOMBRE:** Raimer Gonzalez
CARGO: HSE	**CARGO:** OPERADOR
FIRMA: Leidy Prada	**FIRMA:** Raimer Gonzalez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico LOCALIZACION: Bucaramanga

PLANTA Nº: TG10000CXE-78 SERIE: TG10000CXE-78

MARCA: Tayama Semana: Del 01 al 13-12 del año 2025

Operador responsable: Luis Madera Inspector SST: Camila Morales

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor			✓		✓				✓					
Estado de los soportes del motor			✓		✓				✓					
Estado del motor de arranque			✓		✓				✓					
Estado del altenador			✓		✓				✓					
Estado soportes del generador			✓		✓				✓					
Estado del generador			✓		✓				✓					
Estado del Sistena electrico			✓		✓				✓					
Estado del switch de encendido			✓		✓				✓					
Niveles de aceite			✓		✓				✓					
Estado de conexiones electricas			✓		✓				✓					
Estado varilla puesta a tierra			✓		✓				✓					
Estado de la bateria			✓		✓				✓					
Estado del exhosto			✓		✓				✓					
Estado de las guardas			✓		✓				✓					
Estado tanque de combustible			✓		✓				✓					
Estado de mangueras combustible			✓		✓				✓					
Estado de antivibraciones (llantas)			✓		✓				✓					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			✓		✓				✓					
Estado indicadores horometro-temperatura			✓		✓				✓					
Estado de caja de totalizadores			✓		✓				✓					
Estado de las Puertas			NA		NA				NA					
Estado gatos de las puertas			NA		NA				NA					
Estado del freno de mano			NA		NA				NA					
Estado Nivel de Agua			NA		NA				NA					
Estado Gancho de Arrastre			✓		✓				✓					
Estado de Breaker Totalizador			✓		✓				✓					
Estado Suitch Aislador			✓		✓				✓					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			✓		✓				✓					
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo			✓		✓				✓					
Estado de las cerraduras			NA		NA				NA					

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Camila Morales	**NOMBRE:**	Luis
CARGO:	SSE	**CARGO:**	Apy
FIRMA:		**FIRMA:**	Luis

CONSORCIO ESPACIOS BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA

Cód: SST-FOR-011 | Versión: 02 | Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº: CM41051 MODELO: 1995 MARCA: Hyundai PLACA: SGW 051

INSPECCIONADO POR: Claudia Flórez LOCALIZACION: Salgar

OPERADOR: Hector Cano B. SEMANA: DEL 9 al 13-12 del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales							✓				✓			
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales							✓				✓			
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas							✓				✓			
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas							✓				✓			
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa							✓				✓			
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo							✓				✓			
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado							✓				✓			
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada							✓				✓			
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco							✓				✓			
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones							✓				✓			
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando							✓				✓			
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul							✓				✓			
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear							✓				✓			
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo							✓				✓			
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar							✓				✓			
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible							✓				✓			
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor							✓				✓			
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m							✓				✓			
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo							✓				✓			
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado							✓				✓			
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo							NA				NA			
Palanca freno de railer	Funcionando							NA				NA			
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo							✓				✓			
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera							✓				✓			
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas							NA				NA			
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos							✓				✓			
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla							✓				✓			
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas							✓				✓			
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste							✓				✓			
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante							✓				✓			
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados							✓				✓			
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas							✓				✓			
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras							✓				✓			
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante							✓				✓			
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado							✓				✓			
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras							✓				✓			
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas							✓				✓			
E. OPERADOR/CONDUCTOR															
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?								Cumple							
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor								Cumple							
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?								Cumple							
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?								Cumple							

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Claudia Flórez	NOMBRE:	Hector Cano B
CARGO:	LBC	CARGO:	Conductor
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: diciembre
PERIODO DEL 9 AL 14 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No GSH 2706
MARCA Bosch
COLOR Gris
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓				✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)					✓				✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)					✓				✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE					✓				✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓				✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA					✓				✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓				✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓				✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO					✓				✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓				✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)					✓				✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Claudia Ibarra	**NOMBRE:**	Leonardo Rueda
CARGO:	HSE	**CARGO:**	Of
FIRMA:		**FIRMA:**	Leonardo Rueda

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 09 AL 13 DEL 2025
PULIDORA No 1020
MARCA BOSCH
COLOR verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR					✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO					✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA					✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)					✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR					✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Yeraldi ferreira	NOMBRE: Luis Cortes
CARGO: HSE	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 09 AL 13 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No 2
MARCA Bosch
COLOR AZul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓		✓		✓		✓					
			✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Claudio Florez Matos	NOMBRE: Sebastian Herrera
CARGO: HSE	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Sebastian Herrera

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio público LOCALIZACION: los Cedros

PLANTA Nº: ~ SERIE: 1a2F

MARCA: Toyama. Semana: Del 09 al 13 del año 2025

Operador responsable: Carlos de la Rosa Inspector SST: Claudia Flores

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor			✓		✓		✓		✓					
Estado de los soportes del motor			✓		✓		✓		✓					
Estado del motor de arranque			✓		✓		✓		✓					
Estado del altenador			✓		✓		✓		✓					
Estado soportes del generador			✓		✓		✓		✓					
Estado del generador			✓		✓		✓		✓					
Estado del Sistena electrico			✓		✓		✓		✓					
Estado del switch de encendido			✓		✓		✓		✓					
Niveles de aceite			✓		✓		✓		✓					
Estado de conexiones electricas			✓		✓		✓		✓					
Estado varilla puesta a tierra			✓		✓		✓		✓					
Estado de la bateria			✓		✓		✓		✓					
Estado del exhosto			✓		✓		✓		✓					
Estado de las guardas			✓		✓		✓		✓					
Estado tanque de combustible			✓		✓		✓		✓					
Estado de mangueras combustible			✓		✓		✓		✓					
Estado de antivibraciones (llantas)			✓		✓		✓		✓					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			✓		✓		✓		✓					
Estado indicadores horometro-temperatura			✓		✓		✓		✓					
Estado de caja de totalizadores			✓		✓		✓		✓					
Estado de las Puertas			✓		✓		✓		✓					
Estado gatos de las puertas			✓		✓		✓		✓					
Estado del freno de mano			✓		✓		✓		✓					
Estado Nivel de Agua			✓		✓		✓		✓					
Estado Gancho de Arrastre			✓		✓		✓		✓					
Estado de Breaker Totalizador			✓		✓		✓		✓					
Estado Suitch Aislador			✓		✓		✓		✓					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			✓		✓		✓		✓					
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo			✓		✓		✓		✓					
Estado de las cerraduras			✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Claudia Flores Matos	NOMBRE: Carlos de la Rosa
CARGO: HSE	CARGO: Auxiliar
FIRMA:	FIRMA: Carlos de la Rosa

CONSORCIO ESPACIOS BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA

Cód: SST-FOR-011
Versión: 02
Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº CM 10136 MODELO: 1982 MARCA: Chevrolet PLACA: ICO520

INSPECCIONADO POR: Claudia Florez LOCALIZACION: Los Cedros

OPERADOR: Dario Ruiz SEMANA: DEL 09 DIC al 13 DIC del año 2025.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales	✓		✓											
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales	✓		✓											
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	✓		✓											
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas	✓		✓											
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa	✓		✓											
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	✓		✓											
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado	✓		✓											
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada	✓		✓											
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	✓		✓											
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones	✓		✓											
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando	✓		✓											
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul	✓		✓											
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear	✓		✓											
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	✓		✓											
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	✓		✓											
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	✓		✓											
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	✓		✓											
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m	✓		✓											
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	✓		✓											
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	✓		✓											
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	✓		✓											
Palanca freno de railer	Funcionando	✓		✓											
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo	✓		✓											
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera	✓		✓											
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas	✓		✓											
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos	✓		✓											
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	✓		✓											
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	✓		✓											
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	✓		✓											
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	✓		✓											
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	✓		✓											
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas	✓		✓											
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	✓		✓											
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante	✓		✓											
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado	✓		✓											
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras	✓		✓											
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas	✓		✓											
E. OPERADOR/CONDUCTOR															
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?		Si													
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor		Si													
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?		Si													
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?		Si													

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Claudia Florez Matos	NOMBRE: Dario Ruiz
CARGO: [illegible]	CARGO: Conducto
FIRMA:	FIRMA: Dario Ruiz.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico LOCALIZACION: Bolivar

PLANTA Nº: TG100CC C+E-+P SERIE: TG100CC C+E-+P

MARCA: Tecjama Semana: Del 9 al 13-12 del año 2025

Operador responsable: Luis Laguna Inspector SST: Claudia Flores M

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor					✓		✓		✓					
Estado de los soportes del motor					✓		✓		✓					
Estado del motor de arranque					✓		✓		✓					
Estado del altenador					✓		✓		✓					
Estado soportes del generador					✓		✓		✓					
Estado del generador					✓		✓		✓					
Estado del Sistena electrico					✓		✓		✓					
Estado del switch de encendido					✓		✓		✓					
Niveles de aceite					✓		✓		✓					
Estado de conexiones electricas					✓		✓		✓					
Estado varilla puesta a tierra					✓		✓		✓					
Estado de la bateria					✓		✓		✓					
Estado del exhosto					✓		✓		✓					
Estado de las guardas					✓		✓		✓					
Estado tanque de combustible					✓		✓		✓					
Estado de mangueras combustible					✓		✓		✓					
Estado de antivibraciones (llantas)					✓		✓		✓					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.					✓		✓		✓					
Estado indicadores horometro-temperatura					✓		✓		✓					
Estado de caja de totalizadores					✓		✓		✓					
Estado de las Puertas					NA		NA		NA					
Estado gatos de las puertas					NA		NA		NA					
Estado del freno de mano					NA		NA		NA					
Estado Nivel de Agua					NA		NA		NA					
Estado Gancho de Arrastre					✓		✓		✓					
Estado de Breaker Totalizador					✓		✓		✓					
Estado Suitch Aislador					✓		✓		✓					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección					✓		✓		✓					
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo					✓		✓		✓					
Estado de las cerraduras					NA		NA		NA					

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Claudia Flores M	**NOMBRE:**	Luis Laguna
CARGO:	HSE	**CARGO:**	Ayd
FIRMA:		**FIRMA:**	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio público **LOCALIZACIÓN:** Bolivar

OPERADOR RESPONSABLE: Gustavo Carreño **MARCA:** CASE

SERIE: SR200B **SEMANA:** del 1 al 13-12 del año 2025

CÓDIGO INTERNO: 2601455 **INSPECTOR SST:** Claudia Flórez M

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			✓		✓									
2	ALARMA DE RETROSESO			✓		✓									
3	PITO			✓		✓									
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓		✓									
5	COJINERIA			✓		✓									
6	LLANTAS			✓		✓									
7	NIVEL DE ACEITE			✓		✓									
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓		✓									
9	NIVEL HIDRÁULICO			✓		✓									
10	ESTADO DE LA CABINA			✓		✓									
11	CUCHARA			✓		✓									
12	MARTILLO			✓		✓									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO Y

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	**RESPONSABLE:**
NOMBRE: Claudia Flórez M	**NOMBRE:** Gustavo Carreño
CARGO: HSE	**CARGO:** operador
FIRMA:	**FIRMA:** Gustavo Carreño

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Dotación del Espacio Público **LOCALIZACIÓN:** Villas de San Ignacio

OPERADOR RESPONSABLE: Raimer Gonzalez **MARCA:** CAT

SERIE: R4DG112C **SEMANA:** del 08 D.C al 13 D.C del año 2025

CÓDIGO INTERNO: 0518508 **INSPECTOR SST:** Leidy Katerine Prada

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO									✓					
2	ALARMA DE RETROSESO									✓					
3	PITO									✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD									✓					
5	COJINERIA									✓					
6	LLANTAS									✓					
7	NIVEL DE ACEITE									✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE									✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO									✓					
10	ESTADO DE LA CABINA									✓					
11	CUCHARA									✓					
12	MARTILLO									✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Leidy Katerine Prada	**NOMBRE:** Raimer Gonzalez
CARGO: Hse	**CARGO:** Operador
FIRMA:	**FIRMA:** Raimer Gonzalez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Hospital Especializado LOCALIZACION: El Prado

PLANTA Nº: TG30000CR SERIE: TG3KBCCR

MARCA: Toyo Semana: Del 03 de al 09 del año 2025

Operador responsable: Brayan Carreño Inspector SST: Yurani Andrade Ferreira

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor							✓				✓			
Estado de los soportes del motor							✓				✓			
Estado del motor de arranque							✓				✓			
Estado del altenador							✓				✓			
Estado soportes del generador							✓				✓			
Estado del generador							✓				✓			
Estado del Sistena electrico							✓				✓			
Estado del switch de encendido							✓				✓			
Niveles de aceite							✓				✓			
Estado de conexiones electricas							✓				✓			
Estado varilla puesta a tierra							N/A				N/A			
Estado de la bateria							✓				✓			
Estado del exhosto							✓				✓			
Estado de las guardas							P/D				P/D			
Estado tanque de combustible							/				/			
Estado de mangueras combustible							✓				✓			
Estado de antivibraciones (llantas)							✓				✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.							✓				✓			
Estado indicadores horometro-temperatura							/				/			
Estado de caja de totalizadores							/				/			
Estado de las Puertas							P/D				P/D			
Estado gatos de las puertas							P/D				P/D			
Estado del freno de mano							P/A				P/A			
Estado Nivel de Agua							P/A				P/A			
Estado Gancho de Arrastre							P/A				P/A			
Estado de Breaker Totalizador							/				/			
Estado Suitch Aislador							/				/			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección							P/D				P/A			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo							N/A				P/A			
Estado de las cerraduras							N/A				N/A			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Yurani Andrade Ferreira	NOMBRE: Brayan Carreño
CARGO: HSE	CARGO: Auxiliar
FIRMA:	FIRMA: BRAYAN C.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio público LOCALIZACION: Villa de San Ignacio

PLANTA Nº: TG31000CXR SERIE: TG31000CXR

MARCA: Toyama Semana: Del 08/06 al 14/06 del año 2025

Operador responsable: Brayan Correa Inspector SST: Leidy Katerine Prado

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor							✓		✓					
Estado de los soportes del motor							✓		✓					
Estado del motor de arranque							✓		✓					
Estado del altenador									✓					
Estado soportes del generador							✓		✓					
Estado del generador							✓		✓					
Estado del Sistena electrico							✓		✓					
Estado del switch de encendido							✓		✓					
Niveles de aceite							✓		✓					
Estado de conexiones electricas							✓		✓					
Estado varilla puesta a tierra							NA		NA					
Estado de la bateria							✓		✓					
Estado del exhosto							✓		✓					
Estado de las guardas							NA		NA					
Estado tanque de combustible							NA		NA					
Estado de mangueras combustible							✓		✓					
Estado de antivibraciones (llantas)							✓		✓					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.							✓		✓					
Estado indicadores horometro-temperatura							✓		✓					
Estado de caja de totalizadores							✓		✓					
Estado de las Puertas							NA		NA					
Estado gatos de las puertas							NA		NA					
Estado del freno de mano							NA		NA					
Estado Nivel de Agua							NA		NA					
Estado Gancho de Arrastre							NA		NA					
Estado de Breaker Totalizador							✓		✓					
Estado Suitch Aislador							✓		✓					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección							NA		NA					
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo							NA		NA					
Estado de las cerraduras							NA		NA					

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Leidy K. Prado	NOMBRE: Brayan Correa
CARGO: H&S	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: BRAYAN

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Intervención espacio público **LOCALIZACIÓN:** Prado

OPERADOR RESPONSABLE: RAIMER GONZALEZ **MARCA:** CAT

SERIE: R4001126 **SEMANA:** del 08 DIC al 13 DIC del año 2025

CÓDIGO INTERNO: 05185 08 **INSPECTOR SST:** Yuran Andrei ferreira

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO									✓					
2	ALARMA DE RETROSESO									✓					
3	PITO									✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD									✓					
5	COJINERIA									✓					
6	LLANTAS									✓					
7	NIVEL DE ACEITE									✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE									✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO									✓					
10	ESTADO DE LA CABINA									✓					
11	CUCHARA									✓					
12	MARTILLO									✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	**RESPONSABLE:**
NOMBRE: Yuran Andrei Ferreira	**NOMBRE:** RAIMER GONZALEZ
CARGO: HSE	**CARGO:** OPERADOR
FIRMA:	**FIRMA:** Raimer Gonzalez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 03 AL 05 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No GSH 11 E
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA: Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)							✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)							✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)							✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE							✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA							✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA							✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO							✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)							✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Hector Andres Ferreira	NOMBRE: Juan Pablo Lopez
CARGO: Tec	CARGO: Practicante
FIRMA:	FIRMA: Juan Pablo

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 09 AL 13 DEL 2025
PULIDORA No
MARCA Makita
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE BROCAS			✓		~		✓		~					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Ramolina	NOMBRE: Edwin Ortega
CARGO: Apoyo HSE	CARGO:
FIRMA: Zaray Ramolina.	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 5 AL 10 DEL 2025
PULIDORA No
MARCA Bosch
COLOR
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Jhon Neal Ramolina	NOMBRE: Edermid Ruan
CARGO: HSE	CARGO: CA 1
FIRMA: Jhon Ramolina	FIRMA: Edermid Ruan

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion del espacio publico LOCALIZACION: Quintadania

PLANTA Nº: ~ SERIE: ~

MARCA: Elite Semana: Del 15 al 20 del año 2025

Operador responsable: Brayan Steven Inspector SST: Zaray Rendines

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓							
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓							
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓							
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓							
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓							
Estado del generador	✓		✓		✓		✓							
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓							
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓							
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓							
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓							
Estado varilla puesta a tierra	✓		✓		✓		✓							
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓							
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓							
Estado de las guardas	✓		✓		✓		✓							
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓							
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓							
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓							
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓							
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓							
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓							
Estado de las Puertas	✓		✓		✓		✓							
Estado gatos de las puertas	✓		✓		✓		✓							
Estado del freno de mano	✓		✓		✓		✓							
Estado Nivel de Agua	✓		✓		✓		✓							
Estado Gancho de Arrastre	✓		✓		✓		✓							
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓							
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓							
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓							
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓							
Estado de las cerraduras	✓		✓		✓		✓							

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Rendines	NOMBRE: Brayan Steven
CARGO: HSE	CARGO: operador
FIRMA: Zaray Rendines.	FIRMA: Brayan Steven

CONSORCIO ESPACIOS BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA

Cód: SST-FOR-011
Versión: 02
Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: ESPACIOS BGA SERIE Nº: 3AKBCY MODELO: 2008 MARCA: Freightliner PLACA: SBS034

INSPECCIONADO POR: Zaray Ramolina LOCALIZACION: T. Antiguo Compostela

OPERADOR: Miguel Eduardo Zambrano SEMANA: DEL 15 al 20 del año 2025.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales			✓											
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales			✓											
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas			✓											
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas			✓											
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa			✓											
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo			✓											
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado			✓											
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada			✓											
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco			✓											
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones			✓											
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando			✓											
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul			✓											
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear			✓											
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo			✓											
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar			✓											
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓											
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓											
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m			✓											
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo			✓											
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓											
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo			✓											
Palanca freno de railer	Funcionando			✓											
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo			✓											
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera			✓											
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas			✓											
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos			✓											
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla			✓											
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas			✓											
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste			✓											
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante			✓											
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados			✓											
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas			✓											
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras			✓											
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante			✓											
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado														
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras														
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas														

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Ramolina	NOMBRE: Miguel Eduardo Zambrano
CARGO: HSE	CARGO: Conductor
FIRMA: Zaray Ramolina	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio Público — LOCALIZACIÓN: T. Antigua Campestre.

OPERADOR RESPONSABLE: Raima Gonzalez. — MARCA: CAT

SERIE: MC756223 — SEMANA: del 15 al 20 del año 2025

CÓDIGO INTERNO: 23603. — INSPECTOR SST: Zaray Pemolina.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			✓											
2	ALARMA DE RETROSESO			✓											
3	PITO			✓											
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓											
5	COJINERIA			✓											
6	LLANTAS			✓											
7	NIVEL DE ACEITE			✓											
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓											
9	NIVEL HIDRÁULICO			✓											
10	ESTADO DE LA CABINA			✓											
11	CUCHARA			✓											
12	MARTILLO			✓											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Pemolina	NOMBRE: Raimer Gonzalez
CARGO: HSE	CARGO: Operador
FIRMA: Zaray Pemolina.	FIRMA: Raimer Gonzalez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 20 DEL 2025.
TALADRO DEMOLEDOR No —
MARCA Makita
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓						✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓						✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓						✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓						✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓						✓		✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓						✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓						✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓						✓		✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓						✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓						✓		✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓						✓		✓					
	✓						✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO ✓

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Remolina	NOMBRE: Juan David Cuadros
CARGO: HSE	CARGO: Obrero
FIRMA: Zaray Remolina.	FIRMA: Juan D. Cuadros

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 20 DEL 2025
PULIDORA No 1
MARCA Makita
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zorayi Nicol Remolino	NOMBRE: Jose rios
CARGO: HSE	CARGO: SST
FIRMA: Zorayi Remolino.	FIRMA: Jose rios.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio público LOCALIZACION: F. Paisajes del norte

PLANTA Nº: ~ SERIE: ~

MARCA: Eco Hose Semana: Del 15 al 20 del año 2025.

Operador responsable: Dayan Eduardo Inspector SST: Zaray Ramirez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
Estadodel motor	✓		✓		✓									
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓									
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓									
Estado del altenador	✓		✓		✓									
Estado soportes del generador	✓		✓		✓									
Estado del generador	✓		✓		✓									
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓									
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓									
Niveles de aceite	✓		✓		✓									
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓									
Estado varilla puesta a tierra	✓		✓		✓									
Estado de la bateria	✓		✓		✓									
Estado del exhosto	✓		✓		✓									
Estado de las guardas	✓		✓		✓									
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓									
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓									
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓									
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓									
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓									
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓									
Estado de las Puertas	✓		✓		✓									
Estado gatos de las puertas	✓		✓		✓									
Estado del freno de mano	✓		✓		✓									
Estado Nivel de Agua	✓		✓		✓									
Estado Gancho de Arrastre	✓		✓		✓									
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓									
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓									
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓									
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓									
Estado de las cerraduras	✓		✓		✓									

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Ramirez	**NOMBRE:** Dayan Eduardo P.
CARGO: HSE	**CARGO:** Aprendiz.
FIRMA: Zaray Ramirez	**FIRMA:** Dayan pico.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 20 DEL 2025
PULIDORA No GA90082
MARCA Manifa
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓								✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓								✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓											
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓								✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓											
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓								✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓								✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓								✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓								✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓								✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓								✓			
ESTADO DE BROCAS	N/A													

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vargas	NOMBRE:	Julian Cano A
CARGO:	HSE	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico **LOCALIZACIÓN:** Alarcón

OPERADOR RESPONSABLE: Edwin Ortiz **MARCA:** CAT

SERIE: 23603 **SEMANA:** del 15 al 20-12 del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MC756241 **INSPECTOR SST:** Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO											✓			
2	ALARMA DE RETROSESO											✓			
3	PITO											✓			
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD											✓			
5	COJINERIA											✓			
6	LLANTAS											✓			
7	NIVEL DE ACEITE											✓			
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE											✓			
9	NIVEL HIDRÁULICO											✓			
10	ESTADO DE LA CABINA											✓			
11	CUCHARA											✓			
12	MARTILLO											✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	**NOMBRE:**	Edwin Ortiz
CARGO:	HSE	**CARGO:**	Operador
FIRMA:		**FIRMA:**	Edwin Ortiz

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 19 DEL 2025
PULIDORA No CAGCE7
MARCA Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA ok

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/				/									
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	/				/									
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/				/									
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/				/									
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/				/									
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/				/									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	/				/									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/				/									
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/				/									
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/				/									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/				/									
ESTADO DE BROCAS														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Jerson	NOMBRE:
CARGO: HSE	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 20 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No 36ICOA 062
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/											
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	/		/											
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	/		/											
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	/		/											
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/											
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	/		/											
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/											
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/											
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	/		/											
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/											
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	/		/											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO__X__

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Wollington Gomez
CARGO:	SST	CARGO:	Aux
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 20 DEL 2025
PULIDORA No 6a9082
MARCA Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/						/							/
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	/						/							/
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/						/							/
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/						/							/
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/						/							/
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/						/							/
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	/						/				/			/
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/						/							/
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/						/			/				/
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/						/		/					/
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/						/		/					/
ESTADO DE BROCAS	NA						NA		/					/

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO__X__

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Jorgora	NOMBRE:	Camilo Andres
CARGO:	Dst	CARGO:	Aux
FIRMA:		FIRMA:	Camilo Andres

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio publico LOCALIZACION: LA Aurora

PLANTA Nº: TG10000 CxE-xP SERIE: TG10000CxExP

MARCA: Toyama Semana: Del 15 al 20-12 del año 2025

Operador responsable: Camilo Andres Inspector SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	/		/				/		/					
Estado de los soportes del motor	/		/				/		/					
Estado del motor de arranque	/		/				/		/					
Estado del altenador	/		/				/		/					
Estado soportes del generador	/		/				/		/					
Estado del generador	/		/				/		/					
Estado del Sistena electrico	/		/				/		/					
Estado del switch de encendido	/		/				/		/					
Niveles de aceite	/		/				/		/					
Estado de conexiones electricas	/		/				/		/					
Estado varilla puesta a tierra	/		/				/		/					
Estado de la bateria	/		/				/		/					
Estado del exhosto	/		/				/		/					
Estado de las guardas	/		/				/		/					
Estado tanque de combustible	/		/				/							
Estado de mangueras combustible	/		/				/		/					
Estado de antivibraciones (llantas)	/		/				/		/					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	/		/				/		/					
Estado indicadores horometro-temperatura	/		/				/		/					
Estado de caja de totalizadores	/		/				/		/					
Estado de las Puertas	/		/				/		/					
Estado gatos de las puertas	N/A													
Estado del freno de mano	N/A													
Estado Nivel de Agua	N/A													
Estado Gancho de Arrastre	N/A													
Estado de Breaker Totalizador	/		/				/		/					
Estado Suitch Aislador	/		/				/		/					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	/		/				/		/					
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	/		/				/		/					
Estado de las cerraduras	N/A													

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Camilo Andres
CARGO:	HSE	CARGO:	Ay
FIRMA:		FIRMA:	Camilo Andres

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 20 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No 2611 CUA 062
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Urrego	NOMBRE:	Wilfrodo
CARGO:	HSE	CARGO:	Jefe
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-016
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Versión: 02
		Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 20 DEL 2025
PULIDORA No FAG 6130
MARCA Dewalth
COLOR Amarillo
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO ✓

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vargas	NOMBRE:	Jose palomo
CARGO:	ABE	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 15 AL 21 DEL 2025
PULIDORA No 23 062
MARCA Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Vasquez	NOMBRE: Eduardo A. Jaramillo
CARGO: Profesional SST	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion del Espacio Publico **LOCALIZACIÓN:** Estaciones 2

OPERADOR RESPONSABLE: Edwin Villareal **MARCA:** CAT

SERIE: R 4001126 **SEMANA:** del 15 Dic al 21 Dic del año 2025

CÓDIGO INTERNO: AIS 05 18508 **INSPECTOR SST:** Luz Stella Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			✓		✓		✓							
2	ALARMA DE RETROSESO			✓		✓		✓							
3	PITO			✓		✓		✓							
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓		✓		✓							
5	COJINERIA			✓		✓		✓							
6	LLANTAS			✓		✓		✓							
7	NIVEL DE ACEITE			✓		✓		✓							
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓		✓		✓							
9	NIVEL HIDRÁULICO			✓		✓		✓							
10	ESTADO DE LA CABINA			✓		✓		✓							
11	CUCHARA			✓		✓		✓							
12	MARTILLO			✓		✓		✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	**RESPONSABLE:**
NOMBRE: Luz Stella Marquez Tafur	**NOMBRE:** Edwin Villareal
CARGO: Profesional SST	**CARGO:** Operador
FIRMA:	**FIRMA:** Edwin Ortiz

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio público **LOCALIZACIÓN:** Fe Quintadonia

OPERADOR RESPONSABLE: Gustavo Monsalve **MARCA:** CAT

SERIE: 236 N **SEMANA:** del 09 al 13 del año 2025

CÓDIGO INTERNO: _____ **INSPECTOR SST:** Zaray Nicol Remolina.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO					✓									
2	ALARMA DE RETROSESO					✓									
3	PITO					✓									
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD					✓									
5	COJINERIA					✓									
6	LLANTAS					✓									
7	NIVEL DE ACEITE					✓									
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE					✓									
9	NIVEL HIDRÁULICO					✓									
10	ESTADO DE LA CABINA					✓									
11	CUCHARA					✓									
12	MARTILLO					✓									

OBSERVACIONES: Sin observaciones.

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	**RESPONSABLE:**
NOMBRE: Zaray Nicol Remolina Araiz	**NOMBRE:** Gustavo Carreño
CARGO: Aux. HSE	**CARGO:** OP minicargador
FIRMA: Zaray Remolina	**FIRMA:**

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 09 AL 13 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No ~
MARCA Bosch
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓		✓		✓		✓					
			✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Remolina Chavez	NOMBRE: JUAN PABLO
CARGO: Aux. HSE	CARGO: Auxiliar
FIRMA: Zaray Remolina.	FIRMA: JUAN PABLO.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del Espacio Público — LOCALIZACION: Villa Flor

PLANTA Nº: 2 G950 — SERIE: 2 G950

MARCA: Elite — Semana: Del 01 al 14 Dic del año 2025

Operador responsable: Jaider de la Rosa — Inspector SST: Luz Stella Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistema electrico			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido			✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de la bateria			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado tanque de combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salida de 110 y 220 AC.			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado gatos de las puertas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del freno de mano			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Nivel de Agua			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Gancho de Arrastre			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de Breaker Totalizador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de las cerraduras			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez	NOMBRE: Jaider de la Rosa
CARGO: Profesional SST	CARGO: OF
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº: DTR25006 MODELO: 1478 MARCA: Dodge PLACA: DEB 240

INSPECCIONADO POR: Luz Marquez LOCALIZACION: Villa Flor

OPERADOR: Oscar Martinez SEMANA: DEL 09 Dic al 14 Dic del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales			✓											
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales			✓											
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas			✓											
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas			✓											
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa			✓											
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo			✓											
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado			✓											
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada			✓											
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco			✓											
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones			✓											
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando			✓											
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul			✓											
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear			✓											
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo			✓											
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar			✓											
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓											
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓											
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m			✓											
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo			✓											
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓											
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo			N/A											
Palanca freno de railer	Funcionando			N/A											
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo			✓											
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera			✓											
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas			N/A											
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos			✓											
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla			✓											
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas			✓											
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste			✓											
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante			✓											
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados			✓											
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas			✓											
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras			✓											
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante			✓											
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado			✓											
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras			✓											
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas			✓											

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez	NOMBRE: Oscar Martinez
CARGO: Profesional SST	CARGO: Conductor
FIRMA: LSM	FIRMA: Oscar Martinez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Ampliacion del Espacio Publico. LOCALIZACION: San Martin

PLANTA Nº: TG10000CXE-XP SERIE: TG10000CXE-XP

MARCA: Toyoca Semana: Del 09 al 14 Dic del año 2025

Operador responsable: Sebastian Hernandez Inspector SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado gatos de las puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del freno de mano	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Nivel de Agua	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Gancho de Arrastre	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de Breaker Totalizador	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Suitch Aislador	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de las cerraduras	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez Torres	NOMBRE: SEBASTIAN Hernandez G.
CARGO: Profesional SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Sebastian.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-016
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Versión: 02
		Fecha: 08/08/2025

FECHA: 01 Diciembre
PERIODO DEL 09 AL 14 DEL 2025
PULIDORA No 360144F2061
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Liz Stella Marquez Ortiz	NOMBRE: Fernando Mateo Cortes
CARGO: Profesional SST	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-016
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Versión: 02
		Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 01 AL 13 DEL 2025
PULIDORA No 6
MARCA Dewalt
COLOR Amarillo
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaret Nira Rondino Chavez	NOMBRE: Jhon J. Gomez
CARGO: HSE	CARGO: Oficial
FIRMA: Zaret Rondino	FIRMA: Jhon J. Gomez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 02 AL 13 DEL 2025.
TALADRO DEMOLEDOR No ~
MARCA Makita
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓							
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓		✓		✓							
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓		✓		✓							
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓		✓		✓							
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓							
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓		✓		✓							
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓							
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓		✓		✓							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓							
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓		✓		✓							
			✓		✓		✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Rendina Chaux	NOMBRE: Jhon J. Gomez
CARGO: HSE	CARGO: Oficial
FIRMA: Zaray Rendines	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio público LOCALIZACION: Fontanar Campestre

PLANTA Nº: ~ SERIE: 2625

MARCA: Elite Semana: Del 09 al 13 del año 2025

Operador responsable: Jhon Jairo Gomez Inspector SST: Zaray Nicol Rendina L

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor			✓		✓		✓		✓					
Estado de los soportes del motor			✓		✓		✓		✓					
Estado del motor de arranque			✓		✓		✓		✓					
Estado del altenador			✓		✓		✓		✓					
Estado soportes del generador			✓		✓		✓		✓					
Estado del generador			✓		✓		✓		✓					
Estado del Sistena electrico			✓		✓				✓					
Estado del switch de encendido			✓		✓		✓		✓					
Niveles de aceite			✓		✓		✓		✓					
Estado de conexiones electricas			✓		✓		✓		✓					
Estado varilla puesta a tierra			✓		✓		✓		✓					
Estado de la bateria			✓		✓		✓		✓					
Estado del exhosto			✓		✓		✓		✓					
Estado de las guardas			✓		✓		✓		✓					
Estado tanque de combustible			✓		✓		✓		✓					
Estado de mangueras combustible			✓		✓		✓		✓					
Estado de antivibraciones (llantas)			✓		✓		✓		✓					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			✓		✓		✓		✓					
Estado indicadores horometro-temperatura			✓		✓		✓		✓					
Estado de caja de totalizadores			✓		✓		✓		✓					
Estado de las Puertas			✓		✓		✓		✓					
Estado gatos de las puertas			✓		✓		✓		✓					
Estado del freno de mano			✓		✓		✓		✓					
Estado Nivel de Agua			✓		✓		✓		✓					
Estado Gancho de Arrastre			✓		✓		✓		✓					
Estado de Breaker Totalizador			✓		✓		✓		✓					
Estado Suitch Aislador			✓		✓		✓		✓					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			✓		✓		✓		✓					
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo			✓		✓		✓		✓					
Estado de las cerraduras			✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Rendina	NOMBRE: Jhon J. Gomez
CARGO: HSE	CARGO: Oficial
FIRMA: Zaray Rendina	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 01 AL 4 DEL 2025
PULIDORA No 6A9082
MARCA Makita
COLOR verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓									
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR					✓									
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					✓									
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO					✓									
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓									
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA					✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)					✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓									
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓									
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR					✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓									
ESTADO DE BROCAS					N/A									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez	NOMBRE: Sergio Martinez
CARGO: Profesional SST	CARGO: Maestro
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 09 AL 14 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No 45191
MARCA Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓									
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)					✓									
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)					✓									
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE					✓									
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓									
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA					✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓									
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓									
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO					✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓									
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)					✓									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Liz Stella Marquez T	NOMBRE: Kevin Samir Pavares E
CARGO: Profesional SST & E	CARGO: AY
FIRMA:	FIRMA: 1067004071

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio Público — LOCALIZACIÓN: T. Paisajes del Norte.

OPERADOR RESPONSABLE: Oscar Martinez — MARCA: CASE

SERIE: SR200B3. — SEMANA: del 09 al 13 del año 2025.

CÓDIGO INTERNO: HQ-BC-0001. — INSPECTOR SST: Zaray Rendina

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO									✓					
2	ALARMA DE RETROSESO									✓					
3	PITO									✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD									✓					
5	COJINERIA									✓					
6	LLANTAS									✓					
7	NIVEL DE ACEITE									✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE									✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO									✓					
10	ESTADO DE LA CABINA									✓					
11	CUCHARA									✓					
12	MARTILLO									✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Remolina	NOMBRE: Oscar Martinez C.
CARGO: HSE	CARGO: operador
FIRMA: Zaray Rendina.	FIRMA: Oscar M.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 09 AL 13 DEL 2025
PULIDORA No
MARCA markila
COLOR AZUL
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE BROCAS			✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO ✓

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Carol Nicol Remolina	NOMBRE: Brandon Alcazar
CARGO: HSE	CARGO: Aprendiz
FIRMA: Carol Remolina	FIRMA: Brandon Alcazar

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 9 AL 13 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No 3611 COA 062
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓				✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓				✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓				✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓				✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓				✓		✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓				✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓				✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓				✓		✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓				✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓				✓		✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓				✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO ✓

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Urrego	NOMBRE:	Miguel Angel Nino
CARGO:	Lider	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de Espacio publico LOCALIZACION: Transversal U

PLANTA Nº: TGrove CxE xxP SERIE: TGrove CxE-xP

MARCA: Toyama Semana: Del 8 al 13 del año 25

Operador responsable: Edwin Mejia Inspector SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor			✓		✓						✓			
Estado de los soportes del motor			✓		✓						✓			
Estado del motor de arranque			✓		✓						✓			
Estado del altenador			✓		✓						✓			
Estado soportes del generador			✓		✓						✓			
Estado del generador			✓		✓						✓			
Estado del Sistena electrico			✓		✓						✓			
Estado del switch de encendido			✓		✓						✓			
Niveles de aceite			✓		✓						✓			
Estado de conexiones electricas			✓		✓						✓			
Estado varilla puesta a tierra			✓		✓						✓			
Estado de la bateria			✓		✓						✓			
Estado del exhosto			✓		✓						✓			
Estado de las guardas			✓		✓						✓			
Estado tanque de combustible			✓		✓						✓			
Estado de mangueras combustible			✓		✓						✓			
Estado de antivibraciones (llantas)			✓		✓						✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			✓		✓						✓			
Estado indicadores horometro-temperatura			✓		✓						✓			
Estado de caja de totalizadores			✓		✓						✓			
Estado de las Puertas			✓		✓						✓			
Estado gatos de las puertas			NA											
Estado del freno de mano			NA											
Estado Nivel de Agua			NA											
Estado Gancho de Arrastre			NA											
Estado de Breaker Totalizador			✓		✓						✓			
Estado Suitch Aislador			✓		✓						✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			✓		✓						✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo			✓		✓						✓			
Estado de las cerraduras			NA											

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	**NOMBRE:**	Edwin Mejia
CARGO:	HSE	**CARGO:**	Ayudante
FIRMA:		**FIRMA:**	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 9 AL 13 DEL 25
PULIDORA No 6 Agacer
MARCA Manta
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓									
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			✓		✓									
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓									
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓									
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓									
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			✓		✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓									
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓									
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓									
ESTADO DE BROCAS														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Angelo Ospino
CARGO:	Apr	CARGO:	Resp
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Ilaveria del Espacio Publico **LOCALIZACIÓN:** Villa Flor

OPERADOR RESPONSABLE: Raimer Gonzalez **MARCA:** CAT

SERIE: R4D01126 **SEMANA:** del 04 DIC al 14 DIC del año 2025

CÓDIGO INTERNO: DIS05 18508 **INSPECTOR SST:** Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			✓											
2	ALARMA DE RETROSESO			✓											
3	PITO			✓											
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓											
5	COJINERIA			✓											
6	LLANTAS			✓											
7	NIVEL DE ACEITE			✓											
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓											
9	NIVEL HIDRÁULICO			✓											
10	ESTADO DE LA CABINA			✓											
11	CUCHARA			✓											
12	MARTILLO			✓											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez	**NOMBRE:** Raimer Gonzalez
CARGO: Profesional SST	**CARGO:** Operador
FIRMA:	**FIRMA:** Raimer Gonzalez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio publico **LOCALIZACIÓN:** Villa Helena

OPERADOR RESPONSABLE: Reinar Gonzalez **MARCA:** CAT

SERIE: 23603 **SEMANA:** del 8 al 13-12 del año 25

CÓDIGO INTERNO: MC756223 **INSPECTOR SST:** Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO							/							
2	ALARMA DE RETROSESO							/							
3	PITO							/							
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD							/							
5	COJINERIA							/							
6	LLANTAS							/							
7	NIVEL DE ACEITE							/							
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE							/							
9	NIVEL HIDRÁULICO							/							
10	ESTADO DE LA CABINA							/							
11	CUCHARA							/							
12	MARTILLO							/							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		**RESPONSABLE:**	
NOMBRE:	Andres Vergara	**NOMBRE:**	Reinar Gonzalez
CARGO:	HSE	**CARGO:**	operador
FIRMA:		**FIRMA:**	Reinar Gonzalez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 8 AL 13 DEL 2025
PULIDORA No 6496E2
MARCA Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA ok

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)							✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR							✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS							✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO							✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA							✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)							✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA							✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR							✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							✓		✓					
ESTADO DE BROCAS							✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Manuel Montoya
CARGO:	SISE	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 10 AL 13 DEL 25
TALADRO DEMOLEDOR No HM1307CB
MARCA Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓				✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓		✓				✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓		✓				✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓		✓				✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓				✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓		✓				✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓				✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓				✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓		✓				✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓				✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓		✓				✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Jerson	NOMBRE:	Tilson Guerrero
CARGO:	HSE	CARGO:	Jefe
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº: CM442617 MODELO: 1995 MARCA: HINO PLACA: CAW 057
INSPECCIONADO POR: Andres Vergara LOCALIZACION: Alarcon
OPERADOR: Jhon Ortiz SEMANA: DEL 8 al 13-12 del año 25

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales			/											
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales			/											
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas			/											
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas			/											
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa			/											
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo			/											
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado			/											
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada			/											
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco			/											
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones			/											
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando			/											
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul			/											
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear			/											
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo			/											
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar			/											
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	NA		—		—		—		—		—		—	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	NA		—		—		—		—		—		—	
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m			/											
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo			/											
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			/											
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	NA		—		—		—		—		—		—	
Palanca freno de railer	Funcionando	NA		—		—		—		—		—		—	
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo			/											
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera														
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas	NA													
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos			/											
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla			/											
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas			/											
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste			/											
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	NA		—		—		—		—		—		—	
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados			/											
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas			/											
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras			/											
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante			/											
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado			/											
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras			/											
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas			/											

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	cumple
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	cumple
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	cumple
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	cumple

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Jhon Ortiz
CARGO:	HSE	CARGO:	Apoyo
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 8 AL 13 DEL 2025
PULIDORA No Gaaaaa
MARCA Manjito
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			/		/		/		/					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			/		/		/		/					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			/		/		/		/					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			/		/		/		/					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			/		/		/		/					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			/		/		/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			/		/		/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			/		/		/		/					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			/		/		/		/					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			/		/		/		/					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			/		/		/		/					
ESTADO DE BROCAS			MA		—		—		—					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Juan Diego Monsalve
CARGO:	HSE	CARGO:	SST
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio publico **LOCALIZACIÓN:** La Victoria

OPERADOR RESPONSABLE: Juan Gonzalez **MARCA:** CAT

SERIE: 236D3 **SEMANA:** del 8 al 13-12 del año 25

CÓDIGO INTERNO: MC756223 **INSPECTOR SST:** Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			/											
2	ALARMA DE RETROSESO			/											
3	PITO			/											
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			/											
5	COJINERIA			/											
6	LLANTAS			/											
7	NIVEL DE ACEITE			/											
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			/											
9	NIVEL HIDRÁULICO			/											
10	ESTADO DE LA CABINA			/											
11	CUCHARA			/											
12	MARTILLO			/											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		**RESPONSABLE:**	
NOMBRE:	Andres Vergara	**NOMBRE:**	Juan Gonzalez
CARGO:	HSE	**CARGO:**	operador
FIRMA:		**FIRMA:**	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	**Cód:** SST-FOR-014 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio publ LOCALIZACION: La Victoria

PLANTA Nº: 074240000261000083 SERIE: 074240000261000083

MARCA: Elite Semana: Del 09 al 13-12 del año 25

Operador responsable: Brayon Marone Inspector SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	/		/		/		/		/		/			
Estado de los soportes del motor	/		/		/		/		/		/			
Estado del motor de arranque	/		/		/		/		/		/			
Estado del altenador	/		/		/		/		/		/			
Estado soportes del generador	/		/		/		/		/		/			
Estado del generador	/		/		/		/		/		/			
Estado del Sistena electrico	/		/		/		/		/		/			
Estado del switch de encendido	/		/		/		/		/		/			
Niveles de aceite	/		/		/		/		/		/			
Estado de conexiones electricas	/		/		/		/		/		/			
Estado varilla puesta a tierra	/		/		/		/		/					
Estado de la bateria	/		/		/		/		/		/			
Estado del exhosto	/		/		/		/		/		/			
Estado de las guardas	/		/		/		/		/		/			
Estado tanque de combustible	/		/		/		/		/		/			
Estado de mangueras combustible	/		/		/		/		/		/			
Estado de antivibraciones (llantas)	/		/		/		/		/		/			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	/		/		/		/		/		/			
Estado indicadores horometro-temperatura	/		/		/		/		/		/			
Estado de caja de totalizadores	/		/		/		/		/		/			
Estado de las Puertas	/		/		/		/		/		/			
Estado gatos de las puertas	N	A	—		—		—		—		—			
Estado del freno de mano	N	A	—		—		—		—		—			
Estado Nivel de Agua	N	A	—		—		—		—		—			
Estado Gancho de Arrastre	N	A	—		—		—		—		—			
Estado de Breaker Totalizador	/		/		/		/		/		/			
Estado Suitch Aislador	/		/		/		/		/		/			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	/		/		/		/		/		/			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	/		/		/		/		/		/			
Estado de las cerraduras	N	A			—		—		—		—			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	**NOMBRE:**	Brayon Marone
CARGO:	Hst	**CARGO:**	Aux
FIRMA:		**FIRMA:**	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 22 AL 27 DEL 25
PULIDORA No GADGET
MARCA Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓				✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			✓		✓				✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓				✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓				✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓				✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓				✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			✓		✓				✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓				✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓				✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓				✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓				✓					
ESTADO DE BROCAS					✓									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Jerseve	NOMBRE:	Jaselin B
CARGO:	HSE	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 9 AL 13 DEL 2025
PULIDORA No 049082
MARCA Makita
COLOR verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓				✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			✓		✓				✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓				✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓				✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓				✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓				✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			✓		✓				✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓				✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓				✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓				✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓				✓					
ESTADO DE BROCAS			MA		—									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO__✓

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Luis Emilio
CARGO:	SISE	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	Luis Emilio