



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio público LOCALIZACIÓN: LA Aurora
PLANTA N°: TOLUCCO CXE-XP SERIE: TOLUCCO CXE-XP
MARCA: TUYAMA Semana: Del 8 al 13-12 del año 25
Operador responsable: Luis Emilio Inspector SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor			/		/		/		/					
Estado de los soportes del motor			/		/		/		/					
Estado del motor de arranque			/		/		/		/					
Estado del alternador			/		/		/		/					
Estado soportes del generador			/		/		/		/					
Estado del generador			/		/		/		/					
Estado del Sistema eléctrico			/		/		/		/					
Estado del switch de encendido			/		/		/		/					
Niveles de aceite			/		/		/		/					
Estado de conexiones eléctricas			/		/		/		/					
Estado varilla puesta a tierra			/		/		/		/					
Estado de la batería			/		/		/		/					
Estado del exhosto			/		/		/		/					
Estado de las guardas			/		/		/		/					
Estado tanque de combustible			/		/		/		/					
Estado de mangueras combustible			/		/		/		/					
Estado de antivibraciones (llantas)			/		/		/		/					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			/		/		/		/					
Estado indicadores horometro-temperatura			/		/		/		/					
Estado de caja de totalizadores			/		/		/		/					
Estado de las Puertas			/		/		/		/					
Estado gatos de las puertas			NA											
Estado del freno de mano			NA											
Estado Nivel de Agua			NA											
Estado Gancho de Arrastre			NA											
Estado de Breaker Totalizador			/		/		/		/					
Estado Switch Aislador			/		/		/		/					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			/		/		/		/					
Estado del switch de Emergencia Interno y externo			/		/		/		/					
Estado de las cerraduras			NA											

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andres Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Luis Emilio</u>
CARGO:	<u>HSE</u>	CARGO:	<u>Ayudante</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>Luis Emilio</u>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adaptación de espacio público LOCALIZACIÓN: LA Aurora
OPERADOR RESPONSABLE: Raimon Gonzalez MARCA: CAT
SERIE: MC73623 SEMANA: del 8 al 13-12 del año 25
CÓDIGO INTERNO: MC756223 INSPECTOR SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO					/									
2 ALARMA DE RETROSESO					/									
3 PITO					/									
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD					/									
5 COJINERÍA					/									
6 LLANTAS					/									
7 NIVEL DE ACEITE					/									
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE					/									
9 NIVEL HIDRÁULICO					/									
10 ESTADO DE LA CABINA					/									
11 CUCHARA					/									
12 MARTILLO					/									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Andres VergaraNOMBRE: Raimon GonzalezCARGO: HSECARGO: Operador

FIRMA:

FIRMA: Raimon Gonzalez



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adornacion de espacio publicoLOCALIZACIÓN: ColoradosOPERADOR RESPONSABLE: Raimon CuaredorMARCA: CATSERIE: 236D3SEMANA: del 9 al 13-12 del año 25CÓDIGO INTERNO: MC756223INSPECTOR SST: Andres VergaraMarque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO			✓											
2 ALARMA DE RETROSESO			✓											
3 PITO			✓											
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓											
5 COJINERÍA			✓											
6 LLANTAS			✓											
7 NIVEL DE ACEITE			✓											
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓											
9 NIVEL HIDRÁULICO			✓											
10 ESTADO DE LA CABINA			✓											
11 CUCHARA			✓											
12 MARTILLO			✓											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andres Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Raimon Cuaredor</u>
CARGO:	<u>ITS-E</u>	CARGO:	<u>operador</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>Raimon Cuaredor</u>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014
Versión: 02
Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adquisición de espacio publico LOCALIZACION: colorados
PLANTA N°: T6 10000 CxR -xR SERIE: T6-10000 CxR-xR
MARCA: Toyama Semana: Del 9 al 13-14 del año 2025
Operador responsable: Jose de la Rosa Inspector SST: Anelros Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor			/		/						/			
Estado de los soportes del motor			/		/						/			
Estado del motor de arranque			/		/						/			
Estado del alternador			/		/						/			
Estado soportes del generador			/		/						/			
Estado del generador			/		/						/			
Estado del Sistema eléctrico			/		/						/			
Estado del switch de encendido			/		/						/			
Niveles de aceite			/		/						/			
Estado de conexiones eléctricas			/		/						/			
Estado varilla puesta a tierra			/		/						/			
Estado de la batería			/		/						/			
Estado del exhosto			/		/						/			
Estado de las guardas			/		/						/			
Estado tanque de combustible			/		/						/			
Estado de mangueras combustible			/		/						/			
Estado de antivibraciones (llantas)			/		/						/			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			/		/						/			
Estado indicadores horometro-temperatura			/		/						/			
Estado de caja de totalizadores			/		/						/			
Estado de las Puertas			/		/						/			
Estado gatos de las puertas			NA											
Estado del freno de mano			NA											
Estado Nivel de Agua			NA											
Estado Gancho de Arrastre			NA											
Estado de Breaker Totalizador			/		/						/			
Estado Switch Aislador			/		/						/			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			/		/						/			
Estado del switch de Emergencia Interno y externo			/		/						/			
Estado de las cerraduras			NA											

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andres Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Jose de la Rosa</u>
CARGO:	<u>HS-E</u>	CARGO:	<u>aux</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>[Firma]</u>

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										Cód: SST-FOR-011	
		FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA										Versión: 02	
												Fecha: 08/08/2025	
EMPRESA: <u>Independiente</u>		SERIE Nº: <u>PMU-031</u>		MODELO: <u>1974</u>		MARCA: <u>Dodge</u>		PLACA: <u>474-NO</u>					
INSPECCIONADO POR: <u>Andrés Jasso</u>		LOCALIZACIÓN: <u>Calaveras</u>											
OPERADOR: <u>David Ramírez</u>		SEMANA: DEL <u>09</u>		al <u>13-12</u>		del año <u>2025</u>							
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)													
PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM					
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE													
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales			/									
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales			/									
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas			/									
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas			/									
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa			/									
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo			/									
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado			/									
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada			/									
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco			/									
B. INTERIOR CABINA													
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones			/									
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando			/									
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul			/									
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear			/									
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo			/									
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar			/									
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			/									
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			/									
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m			/									
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo			/									
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			/									
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo			/									
Palanca freno de railer	Funcionando			/									
Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin juego excesivo			/									
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera			/									
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas			/									
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos			/									
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla			/									
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas			/									
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste			/									
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante			NA									
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados			/									
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas			/									
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras			NA									
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante			/									
D. ESTADO DE VOLCO													
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado			/									
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras			/									
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas			/									
E. OPERADOR/CONDUCTOR													
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?		cumple											
Se siente en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para ejecutar la labor		cumple											
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?		cumple											
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?		cumple											
OBSERVACIONES:													
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección													
INSPECCIÓN REALIZADA POR:								RESPONSABLE:					
NOMBRE: <u>Andrés Jasso</u>								NOMBRE: <u>Seal David Rame</u>					
CARGO: <u>HS-1</u>								CARGO: <u>conductor</u>					
FIRMA: <u>[Firma]</u>								FIRMA: <u>[Firma]</u>					

 CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025					
	FECHA: <u>8 de mayo</u> PERIODO DEL <u>9</u> AL <u>13</u> DEL <u>2025</u> PULIDORA No <u>PA6</u> MARCA <u>Dewalt</u> COLOR <u>Amarillo</u> ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA <u>OK</u>						
Marque en las casillas con la letra según corresponda B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)							
DESCRIPCIÓN	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
	B	M	B	M	B	M	B
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			/	/	/	/	/
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			/	/	/	/	/
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			/	/	/	/	/
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			/	/	/	/	/
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			/	/	/	/	/
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			/	/	/	/	/
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			/	/	/	/	/
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			/	/	/	/	/
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			/	/	/	/	/
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			/	/	/	/	/
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			/	/	/	/	/
ESTADO DE BROCAS			/	/	/	/	/
OBSERVACIONES:							
FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒							
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección							
INSPECCIÓN REALIZADA POR:				RESPONSABLE:			
NOMBRE: <u>Andrés Vergara</u>				NOMBRE: <u>Jose Delonco</u>			
CARGO: <u>JSE</u>				CARGO: <u>JSE</u>			
FIRMA: <u>[Firma]</u>				FIRMA: <u>[Firma]</u>			



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036

Versión: 01

Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 01 A 05 DEL 2025

TALADRO DEMOLEDOR No 2

MARCA Bosch

COLOR Azul

ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Zoraí Nica Remolina</u>	NOMBRE:	<u>Andrés Mauricio Duque</u>
CARGO:	<u>HSE</u>	CARGO:	<u>Analista</u>
FIRMA:	<u>Zoraí Remolina</u>	FIRMA:	<u>Andrés Duque</u>



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036

Versión: 01

Fecha: 28/08/2025

FECHA: 01 de Agosto

PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025

TALADRO DEMOLEDOR No 45191

MARCA Makita

COLOR Verde

ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓				✓				✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓				✓				✓					
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓				✓				✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓				✓				✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓				✓				✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓				✓				✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓				✓				✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓				✓				✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓				✓				✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓				✓				✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓				✓				✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Jos. Stela Marquez

NOMBRE: Kevin Samir Palare E

CARGO: Profesional CH ST

CARGO: AP

FIRMA: [Firma]

FIRMA: 1064004081

 CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025
	FECHA: <u>8 de octubre</u> PERIODO DEL <u>01</u> AL <u>07</u> DEL <u>2025</u> PULIDORA No <u>Makita</u> MARCA <u>GA1082</u> COLOR <u>Verde</u> ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA <u>Buena</u>	
	Marque en las casillas con la letra según corresponda B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)	

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓						✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓				✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓				✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓				✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓				✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓				✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓				✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓				✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓				✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓				✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓				✓		✓					
ESTADO DE BROCAS	PD		ND				ND		NP					
OBSERVACIONES:														
FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒														
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección														
INSPECCIÓN REALIZADA POR:							RESPONSABLE:							
NOMBRE: <u>José Beltrán Márquez</u>							NOMBRE: <u>Yani M. L.</u>							
CARGO: <u>Profesional QHSE</u>							CARGO: <u>ot</u>							
FIRMA: <u>[Firma]</u>							FIRMA: <u>[Firma]</u>							



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Modernización del Espacio PúblicoLOCALIZACIÓN: Villa FlorOPERADOR RESPONSABLE: Raimer GonzalezMARCA: CDTSERIE: 24201126SEMANA: del 01 Dic al 07 Dic del año 2025CÓDIGO INTERNO: D15 0518508INSPECTOR SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			✓											
2	ALARMA DE RETROSESO			✓											
3	PITO			✓											
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓											
5	COJINERÍA			✓											
6	LLANTAS			✓											
7	NIVEL DE ACEITE			✓											
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓											
9	NIVEL HIDRÁULICO			✓											
10	ESTADO DE LA CABINA			✓											
11	CUCHARA			✓											
12	MARTILLO			✓											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Luz Stella Marquez</u>	NOMBRE:	<u>Raimer Gonzalez</u>
CARGO:	<u>Profesional OTESE</u>	CARGO:	<u>Operador</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>Raimer Gonzalez</u>

 CONSORCIO ESPACIOS BGA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										Cód: SST-FOR-011	
		FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA										Versión: 02	
EMPRESA: <u>ESPACIOS BGA</u>		SERIE N°: <u>DTB/25006</u>	MODELO: <u>1970</u>	MARCA: <u>Dodge</u>	PLACA: <u>DGB 240</u>	Fecha: 08/08/2025							
INSPECCIONADO POR: <u>José Márquez</u>		LOCALIZACIÓN: <u>Villa Flor</u>											
OPERADOR: <u>Oscar Martínez</u>		SEMANA: DEL <u>01.01.2025</u> al <u>07.01.2025</u> del año <u>2025</u>											
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)													
PUNTOS A INSPECCIONAR		ESTANDAR DE SEGURIDAD		LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM			
				C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE													
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales								✓				
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales							✓					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas							✓					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas							✓					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa							✓					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo							✓					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado							✓					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada							✓					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco							✓					
B. INTERIOR CABINA													
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones							✓					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando							✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul							✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear							✓					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo							✓					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar							✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible							✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor							✓					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m							✓					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo							✓					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado							✓					
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo							N/D					
Palanca freno de railer	Funcionando							N/D					
Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jecho excesivo							✓					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera							✓					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas							N/D					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos							✓					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla							✓					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas							✓					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste							✓					
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante							✓					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados							✓					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas							✓					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras							✓					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante							✓					
D. ESTADO DE VOLCO													
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado							✓					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras							✓					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas							✓					
E. OPERADOR/CONDUCTOR													
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?												Si	
Se siente en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para ejecutar la labor												Si	
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?												Si	
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?												Si	
OBSERVACIONES:													
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección													
INSPECCIÓN REALIZADA POR:												RESPONSABLE:	
NOMBRE: <u>José Márquez T.</u>												NOMBRE: <u>Oscar Martínez</u>	
CARGO: <u>Profesional QH de</u>												CARGO: <u>Conductor</u>	
FIRMA: <u>[Firma]</u>												FIRMA: <u>[Firma]</u>	

 CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-016	
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Versión: 02	
			Fecha: 08/08/2025	

FECHA: Diciembre
 PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025
 PULIDORA No 3601HF2061
 MARCA Bosch
 COLOR verde
 ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
 B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE BROCAS	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
OBSERVACIONES:														
FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒														
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección														
INSPECCIÓN REALIZADA POR:							RESPONSABLE:							
NOMBRE: <u>Luz Stella Morales (OIT)</u>							NOMBRE: <u>Fernando Plata Carven</u>							
CARGO: <u>Profesional OIT</u>							CARGO: <u>Oficial</u>							
FIRMA: <u>[Firma]</u>							FIRMA: <u>[Firma]</u>							



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adquisición del Espacio Público

LOCALIZACIÓN: San Martín

PLANTA N°: TG10000CXE-XP

SERIE: TG10000CXE-XP

MARCA: Torres

Semana: Del 01 al 07 de del año 2025

Operador responsable: Sebastian Hernandez

Inspector SST: Jose Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistema eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de la batería	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado gatos de las puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del freno de mano	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Nivel de Agua	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Gancho de Arrastre	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Switch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del switch de Emergencia Interno y externo	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de las cerraduras	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Luz Stella Rojas Torres

NOMBRE: Sebastian Hernandez

CARGO: Profesional QHSE

CARGO: Ayudante

FIRMA: [Firma]

FIRMA: Sebastian

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-016	
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Versión: 02	
			Fecha: 08/08/2025	

FECHA: Diciembre
 PERIODO DEL 01 AL 31 DEL 2025
 PULIDORA No. 2
 MARCA Makita
 COLOR Azul
 ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
 B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE: <u>Zaia Nica Remolina Chou.</u>	NOMBRE: <u>Juan Pablo</u>		
CARGO: <u>HSE</u>	CARGO: <u>Atendente</u>		
FIRMA: <u>Zaia Nica Remolina</u>	FIRMA: <u>Juan Pablo</u>		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014
Versión: 02
Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio R610 LOCALIZACIÓN: Fa. Tejados.

PLANTA Nº: SERIE: TC 1000 CXE y P.

MARCA: Toroma Semana: Del 01 al 05 del año 2025

Operador responsable: Jon David Inspector SST: Zaray Remolina

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del alternador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del Sistema eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado varilla puesta a tierra	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la batería	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las guardas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado tomas de salida de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las Puertas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado gatos de las puertas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del freno de mano	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado Nivel de Agua	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado Gancho de Arrastre	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado Switch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del switch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las cerraduras	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: <u>Zaray Nicol Remolina</u>	NOMBRE: <u>Zaray Nicol Remolina</u>
CARGO: <u>HSE</u>	CARGO: <u>HSE</u>
FIRMA: <u>Zaray Remolina</u>	FIRMA: <u>Zaray Remolina</u>

 CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025											
	FECHA: <u>24 de Agosto</u> PERIODO DEL <u>24</u> AL <u>25</u> DEL <u>2025</u> PULIDORA No <u>2025</u> MARCA <u>Bosch</u> COLOR <u>Azul</u> ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA <u>Bosch</u>													
	Marque en las casillas con la letra según corresponda B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)													
DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓					
OBSERVACIONES:														
FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒														
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección														
INSPECCIÓN REALIZADA POR:							RESPONSABLE:							
NOMBRE: <u>Zorai Nicol Perotini</u>							NOMBRE: <u>Juan J Gomez</u>							
CARGO: <u>HSE</u>							CARGO: <u>Oficial</u>							
FIRMA: <u>Zorai Perotini</u>							FIRMA: <u>Juan J Gomez</u>							



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036
Versión: 01
Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 01 AL 05 DEL 2025.
TALADRO DEMOLEDOR No. 2
MARCA Bosch
COLOR azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓						✓							
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓						✓							
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓						✓							
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓						✓							
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓						✓							
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓						✓							
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓						✓							
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓						✓							
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓						✓							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓						✓							
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓						✓							
	✓						✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Zaray Nicol Rendina Cruz</u>	NOMBRE:	<u>Don J. Gomez</u>
CARGO:	<u>ISE</u>	CARGO:	<u>capataz</u>
FIRMA:	<u>Zaray Rendina</u>	FIRMA:	<u>Don J. Gomez</u>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio PúblicoLOCALIZACIÓN: F. Paisajes del NorteOPERADOR RESPONSABLE: Gustavo CarreñoMARCA: CatSERIE: 23603SEMANA: del 01 al 06 del año 2025CÓDIGO INTERNO: GM00003819INSPECTOR SST: Zaray Remolina

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO							✓							
2 ALARMA DE RETROSESO							✓							
3 PITO							✓							
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD							✓							
5 COJINERÍA							✓							
6 LLANTAS							✓							
7 NIVEL DE ACEITE							✓							
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE							✓							
9 NIVEL HIDRÁULICO							✓							
10 ESTADO DE LA CABINA							✓							
11 CUCHARA							✓							
12 MARTILLO							✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Zaray Remolina Chavil</u>	NOMBRE:	<u>GUSTAVO CARREÑO</u>
CARGO:	<u>HSE</u>	CARGO:	<u>OP minicargador</u>
FIRMA:	<u>Zaray Remolina</u>	FIRMA:	<u>[Firma]</u>



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA

Cód: SST-FOR-016

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

FECHA: 08 de mayo
PERIODO DEL 01 AL 05 DEL 2025

PULIDORA No
MARCA Bosch
COLOR azul

ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR														
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DE BROCAS														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Zaira Neri Remolina</u>	NOMBRE:	<u>Brandon Aguilar</u>
CARGO:	<u>HSE</u>	CARGO:	<u>Asesor</u>
FIRMA:	<u>Zaira Neri Remolina</u>	FIRMA:	<u>Brandon Aguilar</u>



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036

Versión: 01

Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 1 AL 6 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No 3611 COA 062
MARCA Bosch
COLOR verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/											
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	/		/											
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	/		/											
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	/		/											
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/											
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	/		/											
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/											
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/											
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	/		/											
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/											
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	/		/											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Jersara</u>	NOMBRE:	<u>Miguel Ángel N. FG</u>
CARGO:	<u>ASE</u>	CARGO:	<u>AY</u>
FIRMA:		FIRMA:	<u>Miguel Ángel N. FG</u>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio público LOCALIZACIÓN: Transición U.

PLANTA N°: TG 10000 Cx E - xp SERIE: TG 10000 Cx E - xp

MARCA: Texcom Semana: Del 11 al 12 del año 25

Operador responsable: Edwin Mejia Inspector SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor	/		/						/					
Estado de los soportes del motor	/		/						/					
Estado del motor de arranque	/		/						/					
Estado del alternador	/		/						/					
Estado soportes del generador	/		/						/					
Estado del generador	/		/						/					
Estado del Sistema eléctrico	/		/						/					
Estado del switch de encendido	/		/						/					
Niveles de aceite	/		/						/					
Estado de conexiones eléctricas	/		/						/					
Estado varilla puesta a tierra	/		/						/					
Estado de la batería	/		/						/					
Estado del exhosto	/		/						/					
Estado de las guardas	/		/						/					
Estado tanque de combustible	/		/						/					
Estado de mangueras combustible	/		/						/					
Estado de antivibraciones (llantas)	/		/						/					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	/		/						/					
Estado indicadores horometro-temperatura	/		/						/					
Estado de caja de totalizadores	/		/						/					
Estado de las Puertas	/		/						/					
Estado gatos de las puertas	N/A													
Estado del freno de mano	N/A													
Estado Nivel de Agua	N/A													
Estado Gancho de Arrastre	N/A													
Estado de Breaker Totalizador	/		/						/					
Estado Switch Aislador	/		/						/					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	/		/						/					
Estado del switch de Emergencia Interno y externo	/		/						/					
Estado de las cerraduras	N/A													

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andres Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Edwin Mejia</u>
CARGO:	<u>ITS</u>	CARGO:	<u>Agente</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>[Firma]</u>

 CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025												
	FECHA: <u>Diciembre</u> PERIODO DEL <u>1</u> AL <u>6</u> DEL <u>2025</u> PULIDORA No <u>69902</u> MARCA <u>Maryta</u> COLOR <u>Verde</u> ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA <u>OK</u>													
Marque en las casillas con la letra según corresponda B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)														
DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR														
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DE BROCAS														
OBSERVACIONES:														
FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒														
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección														
INSPECCIÓN REALIZADA POR:							RESPONSABLE:							
NOMBRE: <u>Andrés Vergara</u>							NOMBRE: <u>Arnoldo Bula</u>							
CARGO: <u>JEFE</u>							CARGO: <u>CHIEF - N/A</u>							
FIRMA: <u>[Firma]</u>							FIRMA: <u>[Firma]</u>							

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-016	
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Versión: 02	
			Fecha: 08/08/2025	

FECHA: Diciembre
 PERIODO DEL 1 AL 6 DEL 2025
 PULIDORA No 000002
 MARCA Margita
 COLOR Verde
 ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK


Marque en las casillas con la letra según corresponda
 B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	/						/		/					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	/						/		/					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/						/		/					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/						/		/					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/						/		/					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/						/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	/						/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/						/		/					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/						/		/					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/						/		/					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/						/		/					
ESTADO DE BROCAS	/						/		/					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Marcelo Martínez</u>
CARGO:	<u>Asesor</u>	CARGO:	<u>GT</u>
FIRMA:		FIRMA:	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014
Versión: 02
Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio público LOCALIZACIÓN: Alarcón
PLANTA N°: T61000 CxE - XP SERIE: T61000 CxE - XP
MARCA: Tecuma Semana: Del 1 al 6-12 del año 25
Operador responsable: Luis Caicedo Inspector SST: Andrés Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor	/		/		/		/		/		/			
Estado de los soportes del motor	/		/		/		/		/		/			
Estado del motor de arranque	/		/		/		/		/		/			
Estado del alternador	/		/		/		/		/		/			
Estado soportes del generador	/		/		/		/		/		/			
Estado del generador	/		/		/		/		/		/			
Estado del Sistema eléctrico	/		/		/		/		/		/			
Estado del switch de encendido	/		/		/		/		/		/			
Niveles de aceite	/		/		/		/		/		/			
Estado de conexiones eléctricas	/		/		/		/		/		/			
Estado varilla puesta a tierra	/		/		/		/		/		/			
Estado de la batería	/		/		/		/		/		/			
Estado del exhosto	/		/		/		/		/		/			
Estado de las guardas	/		/		/		/		/		/			
Estado tanque de combustible	/		/		/		/		/		/			
Estado de mangueras combustible	/		/		/		/		/		/			
Estado de antivibraciones (llantas)	/		/		/		/		/		/			
Estado tomas de salida de 110 y 220 AC.	/		/		/		/		/		/			
Estado indicadores horometro-temperatura	/		/		/		/		/		/			
Estado de caja de totalizadores	/		/		/		/		/		/			
Estado de las Puertas	/		/		/		/		/		/			
Estado gatos de las puertas	NA													
Estado del freno de mano	NA													
Estado Nivel de Agua	NA													
Estado Gancho de Arrastre	NA													
Estado de Breaker Totalizador	/		/		/		/		/		/			
Estado Switch Aislador	/		/		/		/		/		/			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	/		/		/		/		/		/			
Estado del switch de Emergencia Interno y externo	/		/		/		/		/		/			
Estado de las cerraduras	NA													

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Luis Caicedo</u>
CARGO:	<u>HSE</u>	CARGO:	<u>Ayudante</u>
FIRMA:		FIRMA:	<u>Luis</u>



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA

Cód: SST-FOR-016

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 1 AL 6 DEL 2025
PULIDORA No 89002
MARCA Marita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/				/		/							
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	/				/		/							
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/				/		/							
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/				/		/							
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/				/		/							
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/				/		/							
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	/				/		/							
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/				/		/							
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/				/		/							
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/				/		/							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/				/		/							
ESTADO DE BROCAS	/				/		/							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:
NOMBRE: Andrés Vergara
CARGO: ATC
FIRMA: [Firma]

RESPONSABLE:
NOMBRE: Alfonso Guerrero
CARGO: [Firma]
FIRMA: [Firma]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adlocuam de espacio publico LOCALIZACIÓN: Alarcón
OPERADOR RESPONSABLE: Edwin Ochoa MARCA: CAT
SERIE: 23603 SEMANA: del 01 al 06-12 del año 25
CÓDIGO INTERNO: MC756241 INSPECTOR SST: Andrés Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO			/						/					
2 ALARMA DE RETROSESO			/						/					
3 PITO			/						/					
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD			/						/					
5 COJINERÍA			/						/					
6 LLANTAS			/						/					
7 NIVEL DE ACEITE			/						/					
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE			/						/					
9 NIVEL HIDRÁULICO			/						/					
10 ESTADO DE LA CABINA			/						/					
11 CUCHARA			/						/					
12 MARTILLO			/						/					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Edwin Ochoa</u>
CARGO:	<u>USE</u>	CARGO:	<u>Operador</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>[Firma]</u>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014
Versión: 02
Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio público LOCALIZACIÓN: la victoria
PLANTA N°: 274740800026100083 SERIE: 274740800026100083
MARCA: ELITE Semana: Del 1 al 5-12 del año 25
Operador responsable: Brayan Moreno Inspector SST: Andrés Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor	/		/				/							
Estado de los soportes del motor	/		/				/							
Estado del motor de arranque	/		/				/							
Estado del alternador	/		/				/							
Estado soportes del generador	/		/				/							
Estado del generador	/		/				/							
Estado del Sistema eléctrico	/		/				/							
Estado del switch de encendido	/		/				/							
Niveles de aceite	/		/				/							
Estado de conexiones eléctricas	/		/				/							
Estado varilla puesta a tierra	/		/				/							
Estado de la batería	/		/				/							
Estado del exhosto	/		/				/							
Estado de las guardas	/		/				/							
Estado tanque de combustible	/		/				/							
Estado de mangueras combustible	/		/				/							
Estado de antivibraciones (llantas)	/		/				/							
Estado tomas de salida de 110 y 220 AC.	/		/				/							
Estado indicadores horometro-temperatura	/		/				/							
Estado de caja de totalizadores	/		/				/							
Estado de las Puertas	/		/				/							
Estado gatos de las puertas	N/A													
Estado del freno de mano	N/A													
Estado Nivel de Agua	N/A													
Estado Gancho de Arrastre	N/A													
Estado de Breaker Totalizador	/		/				/							
Estado Switch Aislador	/		/				/							
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	/		/				/							
Estado del switch de Emergencia Interno y externo	/		/				/							
Estado de las cerraduras	N/A													

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Brayan Moreno</u>
CARGO:	<u>ITSC</u>	CARGO:	<u>Auxiliar</u>
FIRMA:		FIRMA:	



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA

Cód: SST-FOR-016

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

FECHA: 08 de Agosto
PERIODO DEL 1 AL 5 DEL 2025
PULIDORA No 099082
MARCA Marita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	/		/		/		/		/		/		/	
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/		/		/		/	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE BROCAS	/		/		/		/		/		/		/	

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Jarama</u>	NOMBRE:	<u>Edgar A. S.</u>
CARGO:	<u>Asesor</u>	CARGO:	<u>Oficial</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>[Firma]</u>

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										Cód: SST-FOR-011	
FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA												Versión: 02	
EMPRESA: <u>Esparza BGA</u> SERIE N°: <u>MD9406</u> MODELO: <u>1900</u> MARCA: <u>KODIAK</u> PLACA: <u>6W 057</u>												Fecha: 08/08/2025	
INSPECCIONADO POR: <u>Andrés Vergara</u> LOCALIZACIÓN: <u>LA AURORA</u>													
OPERADOR: <u>Julio Barrera</u> SEMANA: DEL <u>01</u> al <u>06-12</u> del año <u>2025</u>													
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)													
PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM					
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE													
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales		/										
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales		/										
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas		/										
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas		/										
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa		/										
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo		/										
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado		/										
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada		/										
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco		/										
B. INTERIOR CABINA													
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones		/										
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando		/										
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul		/										
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear		/										
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo		/										
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar		/										
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible		/										
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor		/										
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m		/										
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo		/										
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado		/										
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo		N/A										
Palanca freno de railer	Funcionando		/										
Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin juego excesivo		/										
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera		/										
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas		/										
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos		/										
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla		/										
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas		/										
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste		/										
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante		N/A										
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados		/										
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas		/										
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras		/										
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante		/										
D. ESTADO DE VOLCO													
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado		/										
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras		/										
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas		/										
E. OPERADOR/CONDUCTOR													
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?		cumple											
Se siente en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para ejecutar la labor		cumple											
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?		cumple											
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?		cumple											
OBSERVACIONES:													
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección													
INSPECCIÓN REALIZADA POR:												RESPONSABLE:	
NOMBRE: <u>Andrés Vergara</u>		NOMBRE: <u>Julio Barrera Ortiz</u>											
CARGO: <u>Ltsc</u>		CARGO: <u>Conductor</u>											
FIRMA: <u>[Firma]</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>											



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014
Versión: 02
Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adquisición del Espacio Público

LOCALIZACIÓN: Villa Flor

PLANTA Nº: 26950

SERIE: 26950

MARCA: Elite

Semana: Del 01 al 07 de Jul del año 2025

Operador responsable: Kevin Samir Payares

Inspector SST: Lozano

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO														
Estado del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistema electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salida de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado gatos de las puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del freno de mano	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Nivel de Agua	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado Gancho de Arrastre	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Switch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado del switch de Emergencia Interno y externo	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
Estado de las cerraduras	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Loz Stella Marquez T

NOMBRE: Kevin Samir Payares

CARGO: Profesional OHS

CARGO: AV

FIRMA: [Firma]

FIRMA: 1069004031



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio públicaLOCALIZACIÓN: LA AuroraOPERADOR RESPONSABLE: Edwin ortizMARCA: CATSERIE: 23603SEMANA: del 01 al 06-12 del año 25CÓDIGO INTERNO: MC 756241INSPECTOR SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO	/		/											
2 ALARMA DE RETROSESO	/		/											
3 PITO	/		/											
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD	/		/											
5 COJINERÍA	/		/											
6 LLANTAS	/		/											
7 NIVEL DE ACEITE	/		/											
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE	/		/											
9 NIVEL HIDRÁULICO	/		/											
10 ESTADO DE LA CABINA	/		/											
11 CUCHARA	/		/											
12 MARTILLO	/		/											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Andres VergaraNOMBRE: Edwin ortizCARGO: HSECARGO: OperadorFIRMA: [Firma]FIRMA: Edwin ortiz



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014
Versión: 02
Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio público LOCALIZACIÓN: calderadas
PLANTA N°: T6 10000 CxE-XB SERIE: T6 10000 CxE-XB
MARCA: Texoma Semana: Del 1 al 6 del año 2025
Operador responsable: Jose de la Rosa Inspector SST: Andrés Urbosa

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor	/		/						/					
Estado de los soportes del motor	/		/						/					
Estado del motor de arranque	/		/						/					
Estado del alternador	/		/						/					
Estado soportes del generador	/		/						/					
Estado del generador	/		/						/					
Estado del Sistema eléctrico	/		/						/					
Estado del switch de encendido	/		/						/					
Niveles de aceite	/		/						/					
Estado de conexiones eléctricas	/		/						/					
Estado varilla puesta a tierra	/		/						/					
Estado de la batería	/		/						/					
Estado del exhosto	/		/						/					
Estado de las guardas	/		/						/					
Estado tanque de combustible	/		/						/					
Estado de mangueras combustible	/		/						/					
Estado de antivibraciones (llantas)	/		/						/					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	/		/						/					
Estado indicadores horometro-temperatura	/		/						/					
Estado de caja de totalizadores	/		/						/					
Estado de las Puertas	/		/						/					
Estado gatos de las puertas	NA													
Estado del freno de mano	NA													
Estado Nivel de Agua	NA													
Estado Gancho de Arrastre	NA													
Estado de Breaker Totalizador	/		/						/					
Estado Switch Aislador	/		/						/					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	/		/						/					
Estado del switch de Emergencia Interno y externo	/		/						/					
Estado de las cerraduras	NA													

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Urbosa</u>	NOMBRE:	<u>Jose de la Rosa</u>
CARGO:	<u>Asst</u>	CARGO:	<u>Asst</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>[Firma]</u>

PROYECTO: Maneja del Espacio Público LOCALIZACIÓN: Estaciones 2
 OPERADOR RESPONSABLE: Edwin Ortiz MARCA: CAT
 SERIE: R4D01123 SEMANA: del 01 Dic al 07 Dic del año 2025
 CÓDIGO INTERNO: A150518367 INSPECTOR SST: José Márquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda
 B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO	✓													
2 ALARMA DE RETROSESO	✓													
3 PITO	✓													
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓													
5 COJINERÍA	✓													
6 LLANTAS	✓													
7 NIVEL DE ACEITE	✓													
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓													
9 NIVEL HIDRÁULICO	✓													
10 ESTADO DE LA CABINA	✓													
11 CUCHARA	✓													
12 MARTILLO	✓													

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: <u>José Márquez Torres</u>	NOMBRE: <u>Edwin Ortiz</u>
CARGO: <u>Profesional PTSE</u>	CARGO: <u>Operador</u>
FIRMA: <u>[Firma]</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>

PROYECTO: Adecuación de espacio público

LOCALIZACIÓN: Colorados

OPERADOR RESPONSABLE: Ramiro Cordero

MARCA: CAT

SERIE: 236 DF

SEMANA: del 1 al 6-12 del año 25

CÓDIGO INTERNO: MC 756223

INSPECTOR SST: Andrés Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)


ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO	✓						✓							
2 ALARMA DE RETROSESO	✓						✓							
3 PITO	✓						✓							
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓						✓							
5 COJINERÍA	✓						✓							
6 LLANTAS	✓						✓							
7 NIVEL DE ACEITE	✓						✓							
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓						✓							
9 NIVEL HIDRÁULICO	✓						✓							
10 ESTADO DE LA CABINA	✓						✓							
11 CUCHARA	✓						✓							
12 MARTILLO	✓						✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Ramiro Cordero</u>
CARGO:	<u>UJE</u>	CARGO:	<u>operario</u>
FIRMA:		FIRMA:	



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA

Cód: SST-FOR-016

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 1 AL 6 DEL 2025
PULIDORA No PA6 5130
MARCA Dewalt
COLOR Amarillo
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	/		/		/		/		/		/			
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/		/		/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE BROCAS	N/A													

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Andrés Jozar

NOMBRE: José Palencia

CARGO: YSC

CARGO:

FIRMA:

FIRMA:

 CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025											
	FECHA: 11 de diciembre PERIODO DEL 01 AL 09 DEL 2025 PULIDORA No 23062 MARCA Makita COLOR verde ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno													
	Marque en las casillas con la letra según corresponda B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)													
DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS														
OBSERVACIONES:														
FUERA DE SERVICIO SI NO <u>X</u>														
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección														
INSPECCIÓN REALIZADA POR:							RESPONSABLE:							
NOMBRE: <u>Luz Mercedes</u>							NOMBRE: <u>Eduardo Alfonso Sanabria</u>							
CARGO: <u>Profesional OTAF</u>							CARGO: <u>Oficial</u>							
FIRMA: <u>[Firma]</u>							FIRMA: <u>Eduardo Sanabria Torres</u>							

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-016	
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Versión: 02	
			Fecha: 08/08/2025	

FECHA: Diciembre
 PERIODO DEL 1 AL 6 DEL 2025
 PULIDORA No 36C1HF205
 MARCA Bosch
 COLOR Verde
 ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/				/		/					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	/		/				/		/					
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/				/		/					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/				/		/					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/				/		/					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/		/				/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	/		/				/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/				/		/					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/				/		/					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/				/		/					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/				/		/					
ESTADO DE BROCAS														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE: <u>Andrés Vergara</u>	NOMBRE: <u>Andrés Vergara</u>		
CARGO: <u>Asistente</u>	CARGO: <u>Asistente</u>		
FIRMA: <u>[Firma]</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio públicoLOCALIZACIÓN: Estoraguas 2OPERADOR RESPONSABLE: Edwin OrtizMARCA: CATSERIE: 236D3SEMANA: del 01 al 06-12 del año 2025CÓDIGO INTERNO: MC756223INSPECTOR SST: Andrés Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO	/													
2 ALARMA DE RETROSESO	/													
3 PITO	/													
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD	/													
5 COJINERÍA	/													
6 LLANTAS	/													
7 NIVEL DE ACEITE	/													
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE	/													
9 NIVEL HIDRÁULICO	/													
10 ESTADO DE LA CABINA	/													
11 CUCHARA	/													
12 MARTILLO	/													

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Edwin Ortiz</u>
CARGO:	<u>HSE</u>	CARGO:	<u>capataz</u>
FIRMA:		FIRMA:	


 CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025
	FECHA: Diciembre PERIODO DEL: 01 al 07 DEL 2025 PULIDORA No: 6A9020 MARCA: Makita COLOR: verde ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA: Buena	
	Marque en las casillas con la letra según corresponda B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)	

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓											
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓											
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓											
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓											
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓											
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓											
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓											
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓											
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓											
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓											
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓											
ESTADO DE BROCAS														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE: Ls Stella Marquez		NOMBRE: MEYRA	
CARGO: Profesional Pdr		CARGO: OPERARIO	
FIRMA: 		FIRMA: 	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036

Versión: 01

Fecha: 28/08/2025

FECHA: 01 de Agosto
PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 2025

TALADRO DEMOLEDOR No

MARCA Bosch

COLOR Verde

ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)							✓							
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)							✓							
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)							✓							
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE							✓							
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							✓							
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA							✓							
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA							✓							
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							✓							
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO							✓							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							✓							
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)							✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

RESPONSABLE:

NOMBRE: J. J. Ochoa Torres

NOMBRE: J. J. Ochoa Torres

CARGO: Profesional OPISE

CARGO: OPISE

FIRMA: J. J. Ochoa

FIRMA: J. J. Ochoa

PROYECTO: Adaptación del espacio público

LOCALIZACIÓN: Villa de San Ignacio

OPERADOR RESPONSABLE: Raimon Gonzalez

MARCA: CAT

SERIE: R 4001126

SEMANA: del Dic 01 al 06 del año 2025

CÓDIGO INTERNO: 0518508

INSPECTOR SST: Leidy Katherine Prada

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO					✓									
2 ALARMA DE RETROSESO					✓									
3 PITO					✓									
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD					✓									
5 COJINERÍA					✓									
6 LLANTAS					✓									
7 NIVEL DE ACEITE					✓									
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE					✓									
9 NIVEL HIDRÁULICO					✓									
10 ESTADO DE LA CABINA					✓									
11 CUCHARA					✓									
12 MARTILLO					✓									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Leidy Katherine Prada</u>	NOMBRE:	<u>Raimon Gonzalez</u>
CARGO:	<u>ttsc</u>	CARGO:	<u>operador</u>
FIRMA:		FIRMA:	<u>Raimon Gonzalez</u>

 CONSORCIO ESPACIOS BGA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA		Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025				
EMPRESA: <u>Cspcas Base</u>		SERIE N°: <u>CM442612</u>		MODELO: <u>2995</u>				
INSPECCIONADO POR: <u>Juan Carlos M</u>		LOCALIZACIÓN:		MARCA: <u>Kia</u>				
OPERADOR: <u>Juan Carlos</u>		SEMANA: DEL <u>01</u> al <u>06-12</u> del año <u>2025</u>		PLACA: <u>colan 037</u>				
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)								
PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
		C	NC	C	NC	C	NC	C
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE								
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales	/	/					
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales	/	/					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	/	/					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas	/	/					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa	/	/					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	/	/					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado	/	/					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada	/	/					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	/	/					
B. INTERIOR CABINA								
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones	/	/					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando	/	/					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul	/	/					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear	/	/					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	/	/					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	/	/					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	/	/					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	/	/					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m	/	/					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	/	/					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	/	/					
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	NA	NA					
Palanca freno de railer	Funcionando	NA	NA					
Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jeco excesivo	/	/					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera	/	/					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas	NA	NA					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR								
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos	/	/					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	/	/					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	/	/					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	/	/					
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	/	/					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	/	/					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas	/	/					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	/	/					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante	/	/					
D. ESTADO DE VOLCO								
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado	/	/					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras	/	/					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas	/	/					
E. OPERADOR/CONDUCTOR								
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?		Cumple						
Se siente en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para ejecutar la labor		Cumple						
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?		Cumple						
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?		Cumple						
OBSERVACIONES:								
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección								
INSPECCIÓN REALIZADA POR:					RESPONSABLE:			
NOMBRE: <u>Juan Carlos M</u>					NOMBRE: <u>Juan Carlos</u>			
CARGO: <u>ASISTENTE</u>					CARGO: <u>CONDUCTOR</u>			
FIRMA: <u>Juan Carlos</u>					FIRMA: <u>Juan Carlos</u>			



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adquisición de espacio público LOCALIZACIÓN: Barroto
OPERADOR RESPONSABLE: Edurne Ortiz MARCA: CASE
SERIE: SK200B SEMANA: del 01 al 06-12 del año 2025
CÓDIGO INTERNO: 2601955 INSPECTOR SST: Edurne Ortiz Ortiz

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO	✓		✓											
2 ALARMA DE RETROSESO	✓		✓											
3 PITO	✓		✓											
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓		✓											
5 COJINERÍA	✓		✓											
6 LLANTAS	✓		✓											
7 NIVEL DE ACEITE	✓		✓											
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓											
9 NIVEL HIDRÁULICO	✓		✓											
10 ESTADO DE LA CABINA	✓		✓											
11 CUCHARA	✓		✓											
12 MARTILLO	✓		✓											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Edurne Ortiz Ortiz</u>	NOMBRE:	<u>Edurne Ortiz Ortiz</u>
CARGO:	<u>UABO</u>	CARGO:	<u>operador</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>[Firma]</u>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio públicoLOCALIZACIÓN: Ciudad BelwaOPERADOR RESPONSABLE: Raimor GonzálezMARCA: CATSERIE: 236D3SEMANA: del 01 al 06-12 del año 2025CÓDIGO INTERNO: M1756223INSPECTOR SST: Alvaro Flores

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO	✓		✓		✓									
2 ALARMA DE RETROSESO	✓		✓		✓									
3 PITO	✓		✓		✓									
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓		✓		✓									
5 COJINERÍA	✓		✓		✓									
6 LLANTAS	✓		✓		✓									
7 NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓									
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓									
9 NIVEL HIDRÁULICO	✓		✓		✓									
10 ESTADO DE LA CABINA	✓		✓		✓									
11 CUCHARA	✓		✓		✓									
12 MARTILLO	✓		✓		✓									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Alvaro FloresNOMBRE: Raimor GonzálezCARGO: HSCCARGO: operadorFIRMA: [Firma]FIRMA: [Firma]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036

Versión: 01

Fecha: 28/08/2025

FECHA: Diciembre
PERIODO DEL 01 AL 08 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No 65H27UC
MARCA Bosch
COLOR gris
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			/											
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			/											
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			/											
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			/											
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			/											
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			/											
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			/											
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			/											
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			/											
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			/											
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			/											


OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Gerardo Mendi</u>	NOMBRE:	<u>Marco Carot</u>
CARGO:	<u>VSE</u>	CARGO:	<u>Oficial</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>[Firma]</u>

 CONSORCIO ESPACIOS BGA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-011				
		FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA		Versión: 02				
				Fecha: 08/08/2025				
EMPRESA: <u>Estero BGA</u> SERIE N°: <u>3101316</u> MODELO: <u>1982</u> MARCA: <u>David</u> PLACA: <u>20520</u>								
INSPECCIONADO POR: <u>Gerente Andrea F.</u> LOCALIZACIÓN: <u>El Prado</u>								
OPERADOR: <u>Robinson Ruiz</u> SEMANA: DEL <u>03 DIC</u> al <u>06 DIC</u> del año <u>2025</u>								
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)								
PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
		C	NC	C	NC	C	NC	C
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE								
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales			✓	✓			
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales			✓	✓			
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas			✓	✓			
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas			✓	✓			
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa			✓	✓			
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo			✓	✓			
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado			✓	✓			
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada			✓	✓			
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco			✓	✓			
B. INTERIOR CABINA								
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones			✓	✓			
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando			✓	✓			
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul			✓	✓			
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear			✓	✓			
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo			✓	✓			
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar			✓	✓			
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓	✓			
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓	✓			
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m			✓	✓			
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo			✓	✓			
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓	✓			
Interrupción freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo			✓	✓			
Palanca freno de railer	Funcionando			✓	✓			
Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jeco excesivo			✓	✓			
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera			✓	✓			
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas			✓	✓			
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR								
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos			✓	✓			
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla			✓	✓			
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas			✓	✓			
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste			✓	✓			
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante			✓	✓			
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados			✓	✓			
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas			✓	✓			
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras			✓	✓			
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante			✓	✓			
D. ESTADO DE VOLCO								
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado			✓	✓			
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras			✓	✓			
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas			✓	✓			
E. OPERADOR/CONDUCTOR								
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?		Si						
Se siente en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para ejecutar la labor		Si						
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?		Si						
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?		Si						
OBSERVACIONES:								
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección								
INSPECCIÓN REALIZADA POR:					RESPONSABLE:			
NOMBRE: <u>Gerente Andrea Ferreira</u>					NOMBRE: <u>Dario Ruiz</u>			
CARGO: <u>118T</u>					CARGO: <u>Conductor</u>			
FIRMA: <u>[Firma]</u>					FIRMA: <u>Dario Ruiz</u>			

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-011				
		FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA		Versión: 02				
				Fecha: 08/08/2025				
EMPRESA: <u>ESPACIOS BGA</u>		SERIE N°: <u>01101316</u>	MODELO: <u>1782</u>	MARCA: <u>Chivita</u>	PLACA: <u>200520</u>			
INSPECCIONADO POR: <u>Laidy K. Piada</u>		LOCALIZACIÓN: <u>U109 del San Ignacio</u>						
OPERADOR: <u>Robinson Ruiz</u>		SEMANA: DEL <u>03 DIC</u> al <u>06 DIC</u> del año <u>2025</u>						
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)								
PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
		C	NC	C	NC	C	NC	C
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE								
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales			✓	✓			
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales			✓	✓			
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas			✓	✓			
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas			✓	✓			
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa			✓	✓			
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo			✓	✓			
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado			✓	✓			
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada			✓	✓			
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco			✓	✓			
B. INTERIOR CABINA								
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones			✓	✓			
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando			✓	✓			
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul			✓	✓			
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear			✓	✓			
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo			✓	✓			
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar			✓	✓			
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓	✓			
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓	✓			
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m			✓	✓			
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo			✓	✓			
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓	✓			
Interrupor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo			N/A	N/A			
Palanca freno de railer	Funcionando			N/A	N/A			
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jeco excesivo			✓	✓			
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera			✓	✓			
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas			N/A	N/A			
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR								
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos			✓	✓			
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla			✓	✓			
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas			✓	✓			
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste			✓	✓			
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante			✓	✓			
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados			✓	✓			
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas			✓	✓			
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras			✓	✓			
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante			✓	✓			
D. ESTADO DE VOLCO								
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado			✓	✓			
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras			✓	✓			
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas			✓	✓			
E. OPERADOR/CONDUCTOR								
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?		SI						
Se siente en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para ejecutar la labor		SI						
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?		SI						
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?		SI						
OBSERVACIONES:								
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección								
INSPECCIÓN REALIZADA POR:					RESPONSABLE:			
NOMBRE: <u>Laidy Katherine Piada</u>					NOMBRE: <u>Dario Ruiz</u>			
CARGO: <u>PST</u>					CARGO: <u>conductor</u>			
FIRMA: 					FIRMA: 			



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014
Versión: 02
Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Revisión del espacio físico LOCALIZACIÓN: Villa de San Isidro
PLANTA Nº: TG 31000 CX 2 SERIE: TG 31000 CX 2
MARCA: Toucan Semana: Del 01/08 al 07/08 del año 2025
Operador responsable: Felipe Pico Inspector SST: Leidy Katherine Prado

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor	✓													
Estado de los soportes del motor	✓													
Estado del motor de arranque	✓													
Estado del alternador	✓													
Estado soportes del generador	✓													
Estado del generador	✓													
Estado del Sistema eléctrico	✓													
Estado del switch de encendido	✓													
Niveles de aceite	✓													
Estado de conexiones eléctricas	✓													
Estado varilla puesta a tierra	N/A													
Estado de la batería	✓													
Estado del exhosto	✓													
Estado de las guardas	N/A													
Estado tanque de combustible	✓													
Estado de mangueras combustible	✓													
Estado de antivibraciones (llantas)	✓													
Estado tomas de salida de 110 y 220 AC.	✓													
Estado indicadores horometro-temperatura	✓													
Estado de caja de totalizadores	✓													
Estado de las Puertas	N/A													
Estado gatos de las puertas	N/A													
Estado del freno de mano	N/A													
Estado Nivel de Agua	N/A													
Estado Gancho de Arrastre	N/A													
Estado de Breaker Totalizador	✓													
Estado Switch Aislador	✓													
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	N/A													
Estado del switch de Emergencia Interno y externo	N/A													
Estado de las cerraduras	N/A													

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Leidy Katherine Prado</u>	NOMBRE:	<u>Felipe Pico</u>
CARGO:	<u>SST</u>	CARGO:	<u>Agente</u>
FIRMA:		FIRMA:	

 CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025											
	FECHA: 03 de Agosto 2025 PERIODO DEL: 03 AL 06 DEL 2025 PULIDORA No: M0901 MARCA: Magenta COLOR: Verde ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA: Buena													
	Marque en las casillas con la letra según corresponda B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)													
DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICÓ EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)					✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR					✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO					✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA					✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)					✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR					✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓		✓		✓					
ESTADO DE BROCAS					✓		✓		✓					
OBSERVACIONES:														
FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒														
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección														
INSPECCIÓN REALIZADA POR:							RESPONSABLE:							
NOMBRE: Lady K Pardo							NOMBRE: Alexander León							
CARGO: HSE							CARGO: EPP							
FIRMA: [Firma]							FIRMA: [Firma]							



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014
Versión: 02
Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Obtención del espacio físico LOCALIZACIÓN: EL PRADO

PLANTA N°: TG 3100XR SERIE: TG 3100XR

MARCA: TOYOTA Semana: Del 01/08 al 02/08 del año 2025

Operador responsable: Felipe Pico Inspector SST: Guani, Andrea Ferrera

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor	✓								✓					
Estado de los soportes del motor	✓								✓					
Estado del motor de arranque	✓								✓					
Estado del alternador	✓								✓					
Estado soportes del generador	✓								✓					
Estado del generador	✓								✓					
Estado del Sistema eléctrico	✓								✓					
Estado del switch de encendido	✓								✓					
Niveles de aceite	✓								✓					
Estado de conexiones eléctricas	✓								✓					
Estado varilla puesta a tierra	N/A								N/A					
Estado de la batería	✓								✓					
Estado del exhosto	✓								✓					
Estado de las guardas	N/A								N/A					
Estado tanque de combustible	✓								✓					
Estado de mangueras combustible	✓								✓					
Estado de antivibraciones (llantas)	✓								✓					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓								✓					
Estado indicadores horometro-temperatura	✓								✓					
Estado de caja de totalizadores	✓								✓					
Estado de las Puertas	N/A								N/A					
Estado gatos de las puertas	N/A								N/A					
Estado del freno de mano	N/A								N/A					
Estado Nivel de Agua	N/A								N/A					
Estado Gancho de Arrastre	N/A								N/A					
Estado de Breaker Totalizador	✓								✓					
Estado Switch Aislador	✓								✓					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	N/A								N/A					
Estado del switch de Emergencia Interno y externo	N/A								N/A					
Estado de las cerraduras	N/A								N/A					

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Guani, Andrea Ferrera</u>	NOMBRE:	<u>FELIPE PICO</u>
CARGO:	<u>INSPE</u>	CARGO:	<u>MAESTRO</u>
FIRMA:		FIRMA:	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adelantación del Espacio PúblicoLOCALIZACIÓN: El PradoOPERADOR RESPONSABLE: Raimel GonzalezMARCA: CATSERIE: 24001126SEMANA: del 01 Dic al 06 Dic del año 2025CÓDIGO INTERNO: 0518508INSPECTOR SST: Yurani Andrea Ferreira

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO					✓		✓							
2 ALARMA DE RETROSESO					✓		✓							
3 PITO					✓		✓							
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD					✓		✓							
5 COJINERÍA					✓		✓							
6 LLANTAS					✓		✓							
7 NIVEL DE ACEITE					✓		✓							
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE					✓		✓							
9 NIVEL HIDRÁULICO					✓		✓							
10 ESTADO DE LA CABINA					✓		✓							
11 CUCHARA					✓		✓							
12 MARTILLO					✓		✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Yurani Andrea FerreiraNOMBRE: Raimel GonzalezCARGO: HDECARGO: Operador

FIRMA:

FIRMA: Raimel Gonzalez

 CONSORCIO ESPACIOS BGA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										Cód: SST-FOR-011	
		FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA										Versión: 02	
		Fecha: 08/08/2025											
EMPRESA: <u>ESPAÇOS BGA</u>		SERIE Nº: <u>CM01016</u>		MODELO: <u>1982</u>		MARCA: <u>Charlot</u>		PLACA: <u>ICP520</u>					
INSPECCIONADO POR: <u>Robinson fernandez</u>		LOCALIZACIÓN: <u>2m-03</u>											
OPERADOR: <u>Robinson fernandez</u>		SEMANA: DEL <u>01 dic</u>		al <u>06 dic</u>		del año <u>2025</u>							
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)													
PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM					
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE													
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales	✓				✓							
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales	✓											
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	✓				✓							
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas	✓				✓							
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa	✓				✓							
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	✓				✓							
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado	✓				✓							
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada	✓				✓							
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	✓				✓							
B. INTERIOR CABINA													
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones	✓				✓							
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando	✓				✓							
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul	✓				✓							
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear	✓				✓							
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	✓				✓							
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	✓				✓							
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	✓				✓							
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	✓				✓							
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m	✓				✓							
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	✓				✓							
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	✓				✓							
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	NA				NA							
Palanca freno de railer	Funcionando	NA				NA							
Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jeco excesivo	✓				✓							
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera	✓				✓							
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas	NA				NA							
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos	✓				✓							
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	✓				✓							
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	✓				✓							
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	✓				✓							
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	✓				✓							
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	✓				✓							
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas	✓				✓							
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	✓				✓							
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante	✓				✓							
D. ESTADO DE VOLCO													
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado	✓				✓							
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras	✓				✓							
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas	✓				✓							
E. OPERADOR/CONDUCTOR													
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?		Si											
Se siente en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para ejecutar la labor		Si											
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?		Si											
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?		Si											
OBSERVACIONES:													
NOTA: Diligencia sólo cuando realice la inspección													
INSPECCIÓN REALIZADA POR:										RESPONSABLE:			
NOMBRE: <u>Robinson fernandez</u>										NOMBRE: <u>Robinson fernandez</u>			
CARGO: <u>Inspector</u>										CARGO: <u>Conductor</u>			
FIRMA: <u>[Firma]</u>										FIRMA: <u>[Firma]</u>			



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Alcantara Espacio Público LOCALIZACIÓN: Samaná
PLANTA N°: TG 31000 CR SERIE: TG 31000 CR
MARCA: Toroma Semana: Del 01 al 06 del año 2025
Operador responsable: Luis Amaris Inspector SST: Yerani Ferrera

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor					✓									
Estado de los soportes del motor					✓									
Estado del motor de arranque					✓									
Estado del alternador					✓									
Estado soportes del generador					✓									
Estado del generador					✓									
Estado del Sistema eléctrico					✓									
Estado del switch de encendido					✓									
Niveles de aceite					✓									
Estado de conexiones eléctricas					✓									
Estado varilla puesta a tierra					N/A									
Estado de la batería					✓									
Estado del exhosto					✓									
Estado de las guardas					N/A									
Estado tanque de combustible					✓									
Estado de mangueras combustible					✓									
Estado de antivibraciones (llantas)					✓									
Estado tomas de salida de 110 y 220 AC.					✓									
Estado indicadores horometro-temperatura					✓									
Estado de caja de totalizadores					✓									
Estado de las Puertas					N/A									
Estado gatos de las puertas					N/A									
Estado del freno de mano					N/A									
Estado Nivel de Agua					N/A									
Estado Gancho de Arrastre					N/A									
Estado de Breaker Totalizador					✓									
Estado Switch Aislador					✓									
Estado del Manómetro de la bomba de inyección					N/A									
Estado del switch de Emergencia Interno y externo					N/A									
Estado de las cerraduras					N/A									

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Yerani Ferrera</u>	NOMBRE:	<u>Luis E. Amaris</u>
CARGO:	<u>Asesor</u>	CARGO:	<u>Supervisor</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>AMARIS</u>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adquisición de espacio físico LOCALIZACIÓN: SAMANÁ
OPERADOR RESPONSABLE: RAMON GONZALEZ MARCA: CAT
SERIE: R4001126 SEMANA: del 01 al 06 Dic del año 2025
CÓDIGO INTERNO: 0518568 INSPECTOR SST: Gerani Andre Ferreira

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO					✓									
2 ALARMA DE RETROSESO					✓									
3 PITO					✓									
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD					✓									
5 COJINERÍA					✓									
6 LLANTAS					✓									
7 NIVEL DE ACEITE					✓									
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE					✓									
9 NIVEL HIDRÁULICO					✓									
10 ESTADO DE LA CABINA					✓									
11 CUCHARA					✓									
12 MARTILLO					✓									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Gerani Andre Ferreira</u>	NOMBRE:	<u>Ramon Gonzalez</u>
CARGO:	<u>HSE</u>	CARGO:	<u>Capitán</u>
FIRMA:		FIRMA:	<u>Ramon Gonzalez</u>

 CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Cód: SST-FOR-016											
			Versión: 02											
			Fecha: 08/08/2025											
FECHA: <u>01 de Agosto del 2025</u> PERIODO DEL <u>01</u> AL <u>01</u> DEL <u>2025</u> PULIDORA No <u>215470</u> MARCA <u>Makita</u> COLOR <u>verde</u> ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA <u>Bueno</u>														
Marque en las casillas con la letra según corresponda B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)														
DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓							
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			✓		✓		✓							
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓							
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓		✓							
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓							
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓							
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			✓		✓		✓							
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓							
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓							
OBSERVACIONES:														
FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒														
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección														
INSPECCIÓN REALIZADA POR:							RESPONSABLE:							
NOMBRE: <u>Yuan Ferreira</u>							NOMBRE: <u>Luis Cepeda</u>							
CARGO: <u>HSF</u>							CARGO: <u>CHACE</u>							
FIRMA: <u>[Firma]</u>							FIRMA: <u>[Firma]</u>							



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036

Versión: 01

Fecha: 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 26 AL 27 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No. 2
MARCA makita
COLOR rojo
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)					✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)					✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA					✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO					✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)					✓		✓		✓		✓			
					✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Zoray Nicol Remolina</u>	NOMBRE:	<u>Jair Espinoza</u>
CARGO:	<u>Usc</u>	CARGO:	<u>Usc</u>
FIRMA:	<u>Zoray Remolina</u>	FIRMA:	<u>Jair Espinoza</u>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036
Versión: 01
Fecha: 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 24 AL 29 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No 2
MARCA Makita
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓						✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓						✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓						✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓						✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓						✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓						✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓						✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓						✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓						✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓						✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓						✓					
	✓		✓						✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Zaira Noé Roldán Chavil</u>	NOMBRE:	<u>Weiner Martínez</u>
CARGO:	<u>ASE</u>	CARGO:	<u>Atendente</u>
FIRMA:	<u>Zaira Roldán</u>	FIRMA:	<u>Weiner Martínez</u>

CONSORCIO ESPACIOS BGA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										Cód: SST-FOR-011		
		FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA										Versión: 02		
												Fecha: 08/08/2025		
EMPRESA: <u>SP 1304</u>		SERIE N°: <u>270</u>		MODELO: <u>1982</u>		MARCA: <u>Chevrolet</u>		PLACA: <u>FLI-060</u>						
INSPECCIONADO POR: <u>Zaray Nicó Remolina</u>		LOCALIZACIÓN: <u>Transición 17 V</u>												
OPERADOR: <u>John Edinson Leon</u>		SEMANA: DEL <u>24</u>		al <u>29</u>		del año <u>2011</u>								
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)														
PUNTOS A INSPECCIONAR		ESTANDAR DE SEGURIDAD		LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM				
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE														
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales					✓								
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales					✓								
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas					✓								
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas					✓								
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa					✓								
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo					✓								
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado					✓								
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada					✓								
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco					✓								
B. INTERIOR CABINA														
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones					✓								
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando					✓								
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul					✓								
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear					✓								
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo					✓								
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar					✓								
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					✓								
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					✓								
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m					✓								
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo					✓								
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					✓								
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo					✓								
Palanca freno de railer	Funcionando					✓								
Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jeco excesivo					✓								
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera					✓								
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas					✓								
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR														
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos					✓								
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla					✓								
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas					✓								
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste					✓								
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante					✓								
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados					✓								
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas					✓								
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras					✓								
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante					✓								
D. ESTADO DE VOLCO														
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado					✓								
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras					✓								
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas					✓								
E. OPERADOR/CONDUCTOR														
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?		Si												
Se siente en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para ejecutar la labor		Si												
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?		Si												
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?		Si												
OBSERVACIONES:														
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección														
INSPECCIÓN REALIZADA POR:						RESPONSABLE:								
NOMBRE: <u>Zaray Nicó Remolina</u>						NOMBRE: <u>John Edinson Leon Panto</u>								
CARGO: <u>HSE</u>						CARGO: <u>Conductor</u>								
FIRMA: <u>Zaray Remolina</u>						FIRMA: <u>[Firma]</u>								



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adaptación del espacio Público LOCALIZACIÓN: En transición 1
OPERADOR RESPONSABLE: Gustavo Carreño MARCA: CAT
SERIE: 23603 SEMANA: del 24 al 29 del año 2025
CÓDIGO INTERNO: 49-BC-0002 INSPECTOR SST: Zaraí Remolina

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO					✓									
2 ALARMA DE RETROSESO					✓									
3 PITO					✓									
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD					✓									
5 COJINERÍA					✓									
6 LLANTAS					✓									
7 NIVEL DE ACEITE					✓									
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE					✓									
9 NIVEL HIDRÁULICO					✓									
10 ESTADO DE LA CABINA					✓									
11 CUCHARA					✓									
12 MARTILLO					✓									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Zaraí Naci Remolina Charit</u>	NOMBRE:	<u>Gustavo Carreño</u>
CARGO:	<u>HSE</u>	CARGO:	<u>OP minicargador</u>
FIRMA:	<u>Zaraí Remolina</u>	FIRMA:	<u>[Firma]</u>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036

Versión: 01

Fecha: 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 24 AL 26 DEL 2025TALADRO DEMOLEDOR No. 2MARCA MakitaCOLOR AzulESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓				✓							
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓				✓							
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓				✓							
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓				✓							
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓				✓							
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓				✓							
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓				✓							
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓				✓							
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓				✓							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓				✓							
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓				✓							
			✓				✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Zoray Nicol RemolinaNOMBRE: Gustavo MonsalceCARGO: HSECARGO: OficialFIRMA: Zoray RemolinaFIRMA: Gustavo Monsalce

CONSORCIO ESPACIOS BGA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										Cód: SST-FOR-011	
		FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA										Versión: 02	
												Fecha: 08/08/2025	
EMPRESA: <u>EXACUS BGA</u>		SERIE N°: <u>Chevrolet</u>		MODELO: <u>1982</u>		MARCA: <u>C70</u>		PLACA: <u>FLI-060</u>					
INSPECCIONADO POR: <u>Zoray Neco Rendón</u>		LOCALIZACIÓN: <u>F. Esperanza</u>											
OPERADOR: <u>John Edyson León</u>		SEMANA: DEL <u>24</u>		al <u>29</u>		del año <u>2025</u>							
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)													
PUNTOS A INSPECCIONAR		ESTANDAR DE SEGURIDAD		LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM			
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE													
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales	✓											
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales	✓											
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	✓											
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas	✓											
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa	✓											
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	✓											
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado	✓											
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada	✓											
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retrosceso: mínimo dos/blanco	✓											
B. INTERIOR CABINA													
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones	✓											
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando	✓											
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul	✓											
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear	✓											
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	✓											
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	✓											
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	✓											
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	✓											
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m	✓											
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	✓											
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	✓											
Interrupción freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	✓											
Palanca freno de railer	Funcionando	✓											
Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jeco excesivo	✓											
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera	✓											
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas	✓											
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos	✓											
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	✓											
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	✓											
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	✓											
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	✓											
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	✓											
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas	✓											
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	✓											
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante	✓											
D. ESTADO DE VOLCO													
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado	✓											
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras	✓											
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas	✓											
E. OPERADOR/CONDUCTOR													
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?		S											
Se siente en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para ejecutar la labor		S											
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?		S											
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?		S											
OBSERVACIONES:													
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección													
INSPECCIÓN REALIZADA POR:													
RESPONSABLE:													
NOMBRE: <u>Zoray Neco Rendón</u>													
NOMBRE: <u>John Edyson León Pinta</u>													
CARGO: <u>BSE</u>													
CARGO: <u>Condutor</u>													
FIRMA: <u>Zoray Rendón</u>													
FIRMA: <u>[Firma]</u>													



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036

Versión: 01 **T V**

Fecha: 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 24 AL 29 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No 2
MARCA Makita
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓							
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓							
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓							
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓							
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓							
	✓		✓		✓		✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Zaira Nival Remolina Chacón

NOMBRE: Peterson Vega

CARGO: Asesor HSE

CARGO: Asesor

FIRMA: Zaira Remolina

FIRMA: Peterson Vega



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio Público LOCALIZACIÓN: Fe Alarcón
OPERADOR RESPONSABLE: Edwin MARCA: CAT
SERIE: SN 24001126 SEMANA: del 24 al 29 del año 2025
CÓDIGO INTERNO: A150318508 INSPECTOR SST: Zaray Nicol Remolina

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO			✓						✓					
2 ALARMA DE RETROSESO			✓						✓					
3 PITO			✓						✓					
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓						✓					
5 COJINERÍA			✓						✓					
6 LLANTAS			✓						✓					
7 NIVEL DE ACEITE			✓						✓					
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓						✓					
9 NIVEL HIDRÁULICO			✓						✓					
10 ESTADO DE LA CABINA			✓						✓					
11 CUCHARA			✓						✓					
12 MARTILLO			✓						✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Zaray Nicol Remolina</u>	NOMBRE:	<u>Edwin Villareal</u>
CARGO:	<u>HSE</u>	CARGO:	<u>Operador</u>
FIRMA:	<u>Zaray Remolina</u>	FIRMA:	<u>Edwin Villareal</u>



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036

Versión: 01

Fecha: 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 24 AL 29 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No 2
MARCA Powcon
COLOR 724
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓				✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓				✓					
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓				✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓				✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓				✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓				✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓				✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓				✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓				✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓				✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓				✓					
	✓		✓		✓				✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Zaira Nicol Remolina Chaves

NOMBRE: Nelson G.

CARGO: HSE

CARGO: AFCC

FIRMA: Zaira Remolina

FIRMA: Nelson G.



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico LOCALIZACION: Las Alondras

PLANTA N°: 0742408000261000051 SERIE: 0742408000261000051

MARCA: ELITE Semana: Del 25 al 29-11 del año 2025

Operador responsable: Jhon Alar Inspector SST: Andres Jorgara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor					/		/		/		/			
Estado de los soportes del motor					/		/		/		/			
Estado del motor de arranque					/		/		/		/			
Estado del alternador					/		/		/		/			
Estado soportes del generador					/		/		/		/			
Estado del generador					/		/		/		/			
Estado del Sistema electrico					/		/		/		/			
Estado del switch de encendido					/		/		/		/			
Niveles de aceite					/		/		/		/			
Estado de conexiones electricas					/		/		/		/			
Estado varilla puesta a tierra					/		/		/		/			
Estado de la bateria					/		/		/		/			
Estado del exhosto					/		/		/		/			
Estado de las guardas					/		/		/		/			
Estado tanque de combustible					/		/		/		/			
Estado de mangueras combustible					/		/		/		/			
Estado de antivibraciones (llantas)					/		/		/		/			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.					/		/		/		/			
Estado indicadores horometro-temperatura					/		/		/		/			
Estado de caja de totalizadores					/		/		/		/			
Estado de las Puertas					/		/		/		/			
Estado gatos de las puertas					N/A									
Estado del freno de mano					N/A									
Estado Nivel de Agua					N/A									
Estado Gancho de Arrastre					N/A									
Estado de Breaker Totalizador					/		/		/		/			
Estado Switch Aislador					/		/		/		/			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección					/		/		/		/			
Estado del switch de Emergencia Interno y externo					/		/		/		/			
Estado de las cerraduras					N/A									

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andres Jorgara</u>	NOMBRE:	<u>Jhon Alar</u>
CARGO:	<u>HSE</u>	CARGO:	<u>Asesor</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>[Firma]</u>

 CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-036	
	FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR		Versión: 01	
			Fecha: 28/08/2025	

FECHA: Noviembre
 PERIODO DEL 25 AL 29 DEL 2025
 TALADRO DEMOLEDOR No 051727VC
 MARCA Bosch
 COLOR Gris/plata
 ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
 B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓		✓		✓		✓					
OBSERVACIONES:														
FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒														
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección														
INSPECCIÓN REALIZADA POR:							RESPONSABLE:							
NOMBRE: <u>Andrés Vergara</u>							NOMBRE: <u>NEFER DE LA ROSA</u>							
CARGO: <u>HSE</u>							CARGO: <u>CF</u>							
FIRMA: 							FIRMA: <u>NEFER DE LA ROSA</u>							



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio públicoLOCALIZACIÓN: Las AlmedrasOPERADOR RESPONSABLE: Raimon GonzalezMARCA: CATSERIE: 23603SEMANA: del 25 al 29-11 del año 2025CÓDIGO INTERNO: MC 756 223INSPECTOR SST: Andrés Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO			✓											
2 ALARMA DE RETROSESO			✓											
3 PITO			✓											
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓											
5 COJINERÍA			✓											
6 LLANTAS			✓											
7 NIVEL DE ACEITE			✓											
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓											
9 NIVEL HIDRÁULICO			✓											
10 ESTADO DE LA CABINA			✓											
11 CUCHARA			✓											
12 MARTILLO			✓											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO ✓

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Raimon Gonzalez</u>
CARGO:	<u>ITSC</u>	CARGO:	<u>efectivo</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>[Firma]</u>



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio publico LOCALIZACIÓN: La Victoria

PLANTA N°: T610000 CXE-XQ SERIE: T610000 CXE-XP

MARCA: Tosyans Semana: Del 24 al 28-1 del año 2025

Operador responsable: JUAN DAVID Inspector SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor	/		/		/		/		/					
Estado de los soportes del motor	/		/		/		/		/					
Estado del motor de arranque	/		/		/		/		/					
Estado del alternador	/		/		/		/		/					
Estado soportes del generador	/		/		/		/		/					
Estado del generador	/		/		/		/		/					
Estado del Sistema eléctrico	/		/		/		/		/					
Estado del switch de encendido	/		/		/		/		/					
Niveles de aceite	/		/		/		/		/					
Estado de conexiones electricas	/		/		/		/		/					
Estado varilla puesta a tierra	/		/		/		/		/					
Estado de la bateria	/		/		/		/		/					
Estado del exhosto	/		/		/		/		/					
Estado de las guardas	/		/		/		/		/					
Estado tanque de combustible	/		/		/		/		/					
Estado de mangueras combustible	/		/		/		/		/					
Estado de antivibraciones (llantas)	/		/		/		/		/					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	/		/		/		/		/					
Estado indicadores horometro-temperatura	/		/		/		/		/					
Estado de caja de totalizadores	/		/		/		/		/					
Estado de las Puertas	/		/		/		/		/					
Estado gatos de las puertas	N/A													
Estado del freno de mano	N/A													
Estado Nivel de Agua	N/A													
Estado Gancho de Arrastre	N/A													
Estado de Breaker Totalizador	/		/		/		/		/					
Estado Switch Aislador	/		/		/		/		/					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	/		/		/		/		/					
Estado del switch de Emergencia Interno y externo	/		/		/		/		/					
Estado de las cerraduras	N/A													

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andres Vergara</u>	NOMBRE:	<u>JUAN DAVID</u>
CARGO:	<u>ASE</u>	CARGO:	<u>Ayudante</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>[Firma]</u>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-016	
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Versión: 02	
			Fecha: 08/08/2025	

FECHA: Noviembre
 PERIODO DEL 14 al 20 DEL 2025
 PULIDORA No GA9002
 MARCA Maryta
 COLOR Verde
 ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK



Marque en las casillas con la letra según corresponda
 B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR														
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENOS APROPIADOS														
ESTADO DE BROCAS														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Joselin Mendoza</u>
CARGO:	<u>ASE</u>	CARGO:	<u>Asistente</u>
FIRMA:		FIRMA:	



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036

Versión: 01

Fecha: 28/08/2025

FECHA: 22 de mayo
PERIODO DEL 24 al 28 del 2025
TALADRO DEMOLEDOR No HM1306CM.
MARCA Makita
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/							
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	/		/		/		/							
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	/		/		/		/							
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	/		/		/		/							
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/							
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	/		/		/		/							
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/							
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/							
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	/		/		/		/							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/							
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	/		/		/		/							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Robinson Torresn.
CARGO:	JEFE	CARGO:	OFICIAL
FIRMA:		FIRMA:	

PROYECTO: Adelantación de espacio público LOCALIZACIÓN: La victoria
 OPERADOR RESPONSABLE: Raimon Gancedo MARCA: CAT
 SERIE: 236D3 SEMANA: del 24 al 28-11 del año 2025
 CÓDIGO INTERNO: MC756223 INSPECTOR SST: Andrés Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda
 B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)



ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO			✓											
2 ALARMA DE RETROSESO			✓											
3 PITO			✓											
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓											
5 COJINERÍA			✓											
6 LLANTAS			✓											
7 NIVEL DE ACEITE			✓											
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓											
9 NIVEL HIDRÁULICO			✓											
10 ESTADO DE LA CABINA			✓											
11 CUCHARA			✓											
12 MARTILLO			✓											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Raimon Gancedo</u>
CARGO:	<u>ITS</u>	CARGO:	<u>operador</u>
FIRMA:		FIRMA:	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio públicoLOCALIZACIÓN: Estaciones 2OPERADOR RESPONSABLE: Edwin OrtizMARCA: CATSERIE: 236D3SEMANA: del 24 al 29-11 del año 2025CÓDIGO INTERNO: MC756223INSPECTOR SST: Andrés Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO	/				/									
2 ALARMA DE RETROSESO	/				/									
3 PITO	/				/									
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD	/				/									
5 COJINERÍA	/				/									
6 LLANTAS	/				/									
7 NIVEL DE ACEITE	/				/									
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE	/				/									
9 NIVEL HIDRÁULICO	/				/									
10 ESTADO DE LA CABINA	/				/									
11 CUCHARA	/				/									
12 MARTILLO	/				/									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Edwin Ortiz</u>
CARGO:	<u>ITF</u>	CARGO:	<u>capataz</u>
FIRMA:		FIRMA:	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014
Versión: 02
Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio público LOCALIZACIÓN: Esteroques 1
PLANTA N°: 0742408000261000019 SERIE: 0742408000261000019
MARCA: ELITE Semana: Del 22 al 29 del año 25
Operador responsable: Jesús García Inspector SST: Andrés Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor					/		/		/					
Estado de los soportes del motor					/		/		/					
Estado del motor de arranque					/		/		/					
Estado del alternador					/		/		/					
Estado soportes del generador					/		/		/					
Estado del generador					/		/		/					
Estado del Sistema eléctrico					/		/		/					
Estado del switch de encendido					/		/		/					
Niveles de aceite					/		/		/					
Estado de conexiones eléctricas					/		/		/					
Estado varilla puesta a tierra					/		/		/					
Estado de la batería					/		/		/					
Estado del exhosto					/		/		/					
Estado de las guardas					/		/		/					
Estado tanque de combustible					/		/		/					
Estado de mangueras combustible					/		/		/					
Estado de antivibraciones (llantas)					/		/		/					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.					/		/		/					
Estado indicadores horometro-temperatura					/		/		/					
Estado de caja de totalizadores					/		/		/					
Estado de las Puertas					/		/		/					
Estado gatos de las puertas					N/A									
Estado del freno de mano					N/A									
Estado Nivel de Agua					N/A									
Estado Gancho de Arrastre					N/A									
Estado de Breaker Totalizador					/		/		/					
Estado Switch Aislador					/		/		/					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección					/		/		/					
Estado del switch de Emergencia Interno y externo					/		/		/					
Estado de las cerraduras					N/A									

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Jesús García</u>
CARGO:	<u>Test</u>	CARGO:	<u>Oficial</u>
FIRMA:		FIRMA:	

 CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025											
	FECHA: PERIODO DEL <u>24</u> AL <u>29</u> DEL <u>2025</u> PULIDORA No <u>3601H206</u> MARCA <u>Bosch</u> COLOR <u>Verde</u> ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA <u>OK</u>													
	Marque en las casillas con la letra según corresponda B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)													
DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)					/		/		/					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR					/		/		/					
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					/		/		/					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO					/		/		/					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					/		/		/					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA					/		/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)					/		/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					/		/		/					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					/		/		/					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR					/		/		/					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					/		/		/					
ESTADO DE BROCAS					N/A									
OBSERVACIONES:														
FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒														
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección														
INSPECCIÓN REALIZADA POR:							RESPONSABLE:							
NOMBRE: <u>Andrés Jersox</u>							NOMBRE: <u>Cristian Barrera</u>							
CARGO: <u>ASE</u>							CARGO: <u>coordinador</u>							
FIRMA: <u>[Firma]</u>							FIRMA: <u>[Firma]</u>							

PROYECTO: Adquisición de espacio público LOCALIZACIÓN: Estorques 1
 OPERADOR RESPONSABLE: Ramiro Gonzalez MARCA: CAT
 SERIE: 236D3 SEMANA: del 24 al 29-11 del año 2025
 CÓDIGO INTERNO: MC756223 INSPECTOR SST: Andres Jergora

Marque en las casillas con la letra según corresponda
 B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)


ELMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO					✓									
2 ALARMA DE RETROSESO					✓									
3 PITO					✓									
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD					✓									
5 COJINERÍA					✓									
6 LLANTAS					✓									
7 NIVEL DE ACEITE					✓									
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE					✓									
9 NIVEL HIDRÁULICO					✓									
10 ESTADO DE LA CABINA					✓									
11 CUCHARA					✓									
12 MARTILLO					✓									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andres Jergora</u>	NOMBRE:	<u>Ramiro Gonzalez</u>
CARGO:	<u>Asesor</u>	CARGO:	<u>efector</u>
FIRMA:		FIRMA:	

PROYECTO: Adecuación de espacio público LOCALIZACIÓN: Campos Hermoso
 OPERADOR RESPONSABLE: Raimon Conde MARCA: CAT
 SERIE: 236 D3 SEMANA: del 24 al 29-11 del año 2025
 CÓDIGO INTERNO: MC756223 INSPECTOR SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)



ELMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO			/											
2 ALARMA DE RETROSESO			/											
3 PITO			/											
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD			/											
5 COJINERÍA			/											
6 LLANTAS			/											
7 NIVEL DE ACEITE			/											
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE			/											
9 NIVEL HIDRÁULICO			/											
10 ESTADO DE LA CABINA			/											
11 CUCHARA			/											
12 MARTILLO			/											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andres Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Raimon Conde</u>
CARGO:	<u>Ustf</u>	CARGO:	<u>capataz</u>
FIRMA:		FIRMA:	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-016	
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Versión: 02	
			Fecha: 08/08/2025	

FECHA: 8 de agosto
 PERIODO DEL 24 AL 25 DEL 2025
 PULIDORA No 360117F2-61
 MARCA Bosch
 COLOR Verde
 ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
 B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	/				/				/		/			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	/				/				/		/			
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/				/				/		/			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/				/				/		/			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/				/				/		/			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/				/				/		/			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	/				/				/		/			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/				/				/		/			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/				/				/		/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/				/				/		/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/				/				/		/			
ESTADO DE BROCAS	N/A													

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE: <u>Andrés Vergara</u>	NOMBRE: <u>Manro Sani</u>		
CARGO: <u>Atse</u>	CARGO: <u>cap</u>		
FIRMA: <u>[Firma]</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-016	
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Versión: 02	
			Fecha: 08/08/2025	

FECHA: Noviembre
 PERIODO DEL 24 AL 25 DEL 2025
 PULIDORA No CAQUER
 MARCA Makita
 COLOR Verde
 ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK


Marque en las casillas con la letra según corresponda
 B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	/				/		/		/					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	/				/		/		/					
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/				/		/		/					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/				/		/		/					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/				/		/		/					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/				/		/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM (8500 - 15000)	/				/		/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/				/		/		/					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/				/		/		/					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/				/		/		/					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/				/		/		/					
ESTADO DE BROCAS	NA													

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vargas</u>	NOMBRE:	<u>Sebastián Martínez</u>
CARGO:	<u>Asesor</u>	CARGO:	<u>Asesor</u>
FIRMA:		FIRMA:	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-016	
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Versión: 02	
			Fecha: 08/08/2025	

FECHA: 7 de noviembre
 PERIODO DEL 24 AL 28 DEL 2025
 PULIDORA No 2
 MARCA Bosch
 COLOR verde
 ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA buena


Marque en las casillas con la letra según corresponda
 B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE: <u>José Stella Márquez</u>	NOMBRE: <u>Enrique Domínguez</u>		
CARGO: <u>Asesor</u>	CARGO: <u>Gerente</u>		
FIRMA: 	FIRMA: 		

CONSORCIO ESPACIOS BGA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										Cód: SST-FOR-011		
		FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA										Versión: 02		
												Fecha: 08/08/2025		
EMPRESA: <u>ESP. 1304</u>		SERIE N°: <u>CM161316</u>		MODELO: <u>1982</u>		MARCA: <u>Chevrolet</u>		PLACA: <u>JLOS20</u>						
INSPECCIONADO POR: <u>Juz Marquez</u>		LOCALIZACIÓN: <u>mejoras (Bolivia)</u>												
OPERADOR: <u>Robinson Ruiz</u>		SEMANA: DEL <u>24</u>		al <u>29</u>		del año <u>2025</u>								
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)														
PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM						
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE														
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales					✓								
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales					✓								
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas					✓								
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas					✓								
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa					✓								
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo					✓								
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado					✓								
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada					✓								
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco					✓								
B. INTERIOR CABINA														
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones					✓								
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando					✓								
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul					✓								
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear					✓								
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo					✓								
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar					✓								
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					✓								
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					✓								
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m					✓								
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo					✓								
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					✓								
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo					✓								
Palanca freno de railer	Funcionando					✓								
Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jeco excesivo					✓								
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera					✓								
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas					✓								
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR														
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos					✓								
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla					✓								
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas					✓								
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste					✓								
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante					✓								
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados					✓								
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas					✓								
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras					✓								
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante					✓								
D. ESTADO DE VOLCO														
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado					✓								
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras					✓								
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas					✓								
E. OPERADOR/CONDUCTOR														
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?		Si												
Se siente en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para ejecutar la labor		Si												
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?		Si												
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?		Si												
OBSERVACIONES:														
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección														
INSPECCIÓN REALIZADA POR:										RESPONSABLE:				
NOMBRE: <u>Juz Marquez</u>										NOMBRE: <u>Robinson Ruiz</u>				
CARGO: <u>HSEQ</u>										CARGO: <u>Conductor</u>				
FIRMA: <u>[Firma]</u>										FIRMA: <u>[Firma]</u>				



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio PúblicoLOCALIZACIÓN: Fa Mejoras PúblicasOPERADOR RESPONSABLE: Raimon GonzalezMARCA: CarterpillarSERIE: P4001126SEMANA: del 24 al 29 del año 2025CÓDIGO INTERNO: 150518508INSPECTOR SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO					✓		✓							
2 ALARMA DE RETROSESO					✓		✓							
3 PITO					✓		✓							
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD					✓		✓							
5 COJINERÍA					✓		✓							
6 LLANTAS					✓		✓							
7 NIVEL DE ACEITE					✓		✓							
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE					✓		✓							
9 NIVEL HIDRÁULICO					✓		✓							
10 ESTADO DE LA CABINA					✓		✓							
11 CUCHARA					✓		✓							
12 MARTILLO					✓		✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Luz Marquez</u>	NOMBRE:	<u>Raimon Gonzalez</u>
CARGO:	<u>HSEQ</u>	CARGO:	<u>Operador</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>Raimon Gonzalez</u>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio público.LOCALIZACIÓN: Frente las MercedesOPERADOR RESPONSABLE: Raimer GonzalesMARCA: CatSERIE: Bugo 1126SEMANA: del 24 al 29 del año 2025CÓDIGO INTERNO: A1505 18508INSPECTOR SST: Luz Stella Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO							✓		✓					
2 ALARMA DE RETROSESO							✓		✓					
3 PITO							✓		✓					
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD							✓		✓					
5 COJINERÍA							✓		✓					
6 LLANTAS							✓		✓					
7 NIVEL DE ACEITE							✓		✓					
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE							✓		✓					
9 NIVEL HIDRÁULICO							✓		✓					
10 ESTADO DE LA CABINA							✓		✓					
11 CUCHARA							✓		✓					
12 MARTILLO							✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Luz Stella Marquez</u>	NOMBRE:	<u>Raimer Gonzales</u>
CARGO:	<u>Hscc</u>	CARGO:	<u>Operador</u>
FIRMA:		FIRMA:	<u>Raimer Gonzales</u>

CONSORCIO ESPACIOS BGA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										Cód: SST-FOR-011		
		FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA										Versión: 02		
												Fecha: 08/08/2025		
EMPRESA: <u>ESP. 136A</u>		SERIE N°: <u>CM 17316</u>		MODELO: <u>1982</u>		MARCA: <u>Mercedes</u>		PLACA: <u>JCN 820</u>						
INSPECCIONADO POR: <u>Luz marquez</u>		LOCALIZACIÓN: <u>Las Mercedes</u>												
OPERADOR: <u>Robinson Ruiz</u>		SEMANA: DEL <u>24</u>		al <u>29</u>		del año <u>2025</u>								
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)														
PUNTOS A INSPECCIONAR		ESTANDAR DE SEGURIDAD		LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM				
				C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE														
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales						✓	✓						
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales						✓	✓						
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas						✓	✓						
Lantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas						✓	✓						
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa						✓	✓						
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo						✓	✓						
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado						✓	✓						
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada						✓	✓						
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroso: mínimo dos/blanco						✓	✓						
B. INTERIOR CABINA														
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones						✓	✓						
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando						✓	✓						
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul						✓	✓						
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear						✓	✓						
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo						✓	✓						
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar						✓	✓						
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible						✓	✓						
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor						✓	✓						
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m						✓	✓						
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo						✓	✓						
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado						✓	✓						
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo						✓	✓						
Palanca freno de railer	Funcionando						✓	✓						
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jeco excesivo						✓	✓						
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera						✓	✓						
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas						✓	✓						
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR														
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos						✓	✓						
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla						✓	✓						
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas						✓	✓						
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste						✓	✓						
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante						✓	✓						
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados						✓	✓						
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas						✓	✓						
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras						✓	✓						
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante						✓	✓						
D. ESTADO DE VOLCO														
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado						✓	✓						
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras						✓	✓						
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas						✓	✓						
E. OPERADOR/CONDUCTOR														
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?		Si												
Se siente en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para ejecutar la labor		Si												
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?		Si												
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?		Si												
OBSERVACIONES:														
NOTA: Diligencia sólo cuando realice la inspección														
INSPECCIÓN REALIZADA POR:						RESPONSABLE:								
NOMBRE: <u>Luz Stella Marquez</u>						NOMBRE: <u>David Ruiz</u>								
CARGO: <u>HSECO</u>						CARGO: <u>Conducir</u>								
FIRMA: _____						FIRMA: <u>David Ruiz</u>								

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-016	
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Versión: 02	
			Fecha: 08/08/2025	

FECHA: Noviembre
 PERIODO DEL 21 AL 19 DEL 2025
 PULIDORA No 2
 MARCA Bosch
 COLOR gris
 ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE: <u>José María Martínez</u>	NOMBRE: <u>Joselín Barbosa</u>		
CARGO: <u>ASEO</u>	CARGO: <u>Supervisor</u>		
FIRMA: <u>[Firma]</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio Edic. LOCALIZACIÓN: Frente las mercedes.

PLANTA N°: SERIE:

MARCA: Eco-Horse Semana: Del 24 al 29 del año 2025.

Operador responsable: Joselín Barbosa Inspector SST: Srta Stella Márquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del alternador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del Sistema eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado varilla puesta a tierra	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la batería	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las guardas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las Puertas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado gatos de las puertas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del freno de mano	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado Nivel de Agua	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado Gancho de Arrastre	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado Switch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del switch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las cerraduras	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Srta Stella Márquez</u>	NOMBRE:	<u>Joselín Barbosa</u>
CARGO:	<u>HSCO</u>	CARGO:	<u>manteniente</u>
FIRMA:		FIRMA:	<u>Joselín B.</u>

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										Cód: SST-FOR-011					
		FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA										Versión: 02					
												Fecha: 08/08/2025					
EMPRESA: <u>ESPACIOS BGA</u>		SERIE N°: <u>0182506</u>		MODELO: <u>1978</u>		MARCA: <u>Dodge</u>		PLACA: <u>6B240</u>									
INSPECCIONADO POR: <u>Luz Marquez</u>		LOCALIZACIÓN: <u>Canulós</u>															
OPERADOR: <u>Oscar Martinez</u>		SEMANA: DEL <u>24 2021</u>		al <u>30 2021</u>		del año <u>2021</u>											
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)																	
PUNTOS A INSPECCIONAR		ESTANDAR DE SEGURIDAD		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
				C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE																	
Puerta derecha-izquierda/Estribos		Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales															
Ventanas		Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales															
Espejo retrovisor izquierdo		Sin Roturas, sin manchas/con manijas															
Llantas en general/Rines		Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas															
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores		Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa															
Lámparas/Luces delanteras		Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo															
Espejo retrovisor derecho		Sin roturas, sin manchas, ajustado															
Estado de volco general		Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada															
Luces Traseras/Alarma de Reversa		De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco															
B. INTERIOR CABINA																	
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas		Sin roturas, sin manchas, distorsiones															
Plumillas limpiavidrios		Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando															
Indicadores luces frontales altas		Funcionando/ de color azul															
Indicadores luces direccionales		Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear															
Indicadores luces de parqueo		Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo															
Indicador de velocidad		La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar															
Indicador de combustible		La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible															
Indicador presión de aceite motor		Que se ilumine al encender el motor															
Pito principal y de reversa		Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m															
Cinturones de Seguridad		Dos de tres puntos de apoyo															
Sillas/apoyo para la cabeza		atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado															
interruptor freno de emergencia cabezote y tralles/freno de motor		Que frene según prueba al mover el vehículo															
Palanca freno de railer		Funcionando															
Pedales freno/clutch/acelerador		Con forro antideslizante/sin jeco excesivo															
Equipo de carretera		Extintor, botiquín y kit de carretera															
Aire acondicionado		Funcionando y sin fugas															
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Capo o mampara del motor		Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos															
Niveles de aceite motor/hidráulico		Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla															
Radiador/ventilador/correas		Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas															
Nivel agua refrigeración/mangueras		Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste															
Nivel líquido de frenos		Nivel de acuerdo al fabricante															
Cableado Eléctrico		Aislado/sin roturas/ajustados															
Compresor de aire/Mangueras		Sin fugas															
Troques-Balancines		En buen estado, sin desgaste-fisuras															
Botella de dirección/ Niveles aceite		Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante															
D. ESTADO DE VOLCO																	
Volco		Anclaje de carpa y carpa en buen estado															
		Sin Hoyos, sumideros, hendiduras															
		Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas															
E. OPERADOR/CONDUCTOR																	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?				Si													
Se siente en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para ejecutar la labor				Si													
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?				Si													
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?				Si													
OBSERVACIONES:																	
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección																	
INSPECCIÓN REALIZADA POR:										RESPONSABLE:							
NOMBRE: <u>Luz Stella Marquez T</u>										NOMBRE: <u>Oscar Martinez</u>							
CARGO: <u>Profesional QHSE</u>										CARGO: <u>Conductor</u>							
FIRMA: <u>[Firma]</u>										FIRMA: <u>[Firma]</u>							

PROYECTO: Revisión del Equipo Público LOCALIZACIÓN: Conucos
PLANTA N°: 192 F SERIE: 192 F
MARCA: Ecobase Semana: Del 24 de al 30 de del año 2025
Operador responsable: Sebastian Hernandez Inspector SST: Jose Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor	✓				✓									
Estado de los soportes del motor	✓				✓									
Estado del motor de arranque	✓				✓									
Estado del alternador	✓				✓									
Estado soportes del generador	✓				✓									
Estado del generador	✓				✓									
Estado del Sistema eléctrico	✓				✓									
Estado del switch de encendido	✓				✓									
Niveles de aceite	✓				✓									
Estado de conexiones eléctricas	✓				✓									
Estado varilla puesta a tierra	P/D				P/D									
Estado de la batería	✓				✓									
Estado del exhosto	✓				✓									
Estado de las guardas	P/D				P/D									
Estado tanque de combustible	✓				✓									
Estado de mangueras combustible	✓				✓									
Estado de antivibraciones (llantas)	✓				✓									
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓				✓									
Estado indicadores horometro-temperatura	✓				✓									
Estado de caja de totalizadores	✓				✓									
Estado de las Puertas	P/D				P/D									
Estado gatos de las puertas	P/D				P/D									
Estado del freno de mano	P/D				P/D									
Estado Nivel de Agua	P/D				P/D									
Estado Gancho de Arrastre	P/D				P/D									
Estado de Breaker Totalizador	✓				✓									
Estado Switch Aislador	✓				✓									
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	P/D				P/D									
Estado del switch de Emergencia Interno y externo	P/D				P/D									
Estado de las cerraduras	✓				✓									

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: <u>Jose Stella Marquez Torres</u>	NOMBRE: <u>Sebastian Hernandez</u>
CARGO: <u>Profesor de Física</u>	CARGO: <u>Alumno</u>
FIRMA: <u>[Firma]</u>	FIRMA: <u>Sebastian Hernandez</u>

CONSORCIO ESPACIOS BGA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										Cód: SST-FOR-011	
		FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA										Versión: 02	
												Fecha: 08/08/2025	
EMPRESA: <u>ESPAÇOS BGA</u>		SERIE N°: <u>0131006</u>	MODELO: <u>1415</u>	MARCA: <u>Dodge</u>	PLACA: <u>065210</u>								
INSPECCIONADO POR: <u>La Marquez</u>		LOCALIZACIÓN: <u>Cabecera de San Juan</u>											
OPERADOR: <u>Oscar Martinez</u>		SEMANA: DEL <u>24 NOV</u> al <u>30 NOV</u> del año <u>2025</u>											
<p>Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)</p>													
PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM					
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE													
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales						✓			✓			
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales						✓			✓			
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas						✓			✓			
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas						✓			✓			
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa						✓			✓			
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo						✓			✓			
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado						✓			✓			
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada						✓			✓			
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco						✓			✓			
B. INTERIOR CABINA													
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones						✓			✓			
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando						✓			✓			
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul						✓			✓			
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear						✓			✓			
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo						✓			✓			
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar						✓			✓			
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible						✓			✓			
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor						✓			✓			
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m						✓			✓			
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo						✓			✓			
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado						✓			✓			
Interrupción freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo						N/A			N/A			
Palanca freno de railer	Funcionando						N/A			N/A			
Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin juego excesivo						✓			✓			
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera						✓			✓			
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas						N/A			N/A			
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos						✓			✓			
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla						✓			✓			
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas						✓			✓			
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste						✓			✓			
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante						✓			✓			
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados						✓			✓			
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas						✓			✓			
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras						✓			✓			
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante						✓			✓			
D. ESTADO DE VOLCO													
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado						✓			✓			
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras						✓			✓			
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas						✓			✓			
E. OPERADOR/CONDUCTOR													
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?		Si											
Se siente en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para ejecutar la labor		Si											
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?		Si											
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?		Si											
OBSERVACIONES:													
NOTA: Diligencia sólo cuando realice la inspección													
INSPECCIÓN REALIZADA POR:										RESPONSABLE:			
NOMBRE: <u>La Marquez</u>										NOMBRE: <u>Oscar Martinez</u>			
CARGO: <u>Profesional DHOE</u>										CARGO: <u>Conductor</u>			
FIRMA: <u>[Firma]</u>										FIRMA: <u>Oscar Martinez</u>			



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Modificación del Espacio PúblicoLOCALIZACIÓN: Chorreros de San JuanOPERADOR RESPONSABLE: Raimon GonzalezMARCA: CATSERIE: R4D01126SEMANA: del 24 nov al 30 nov del año 2024CÓDIGO INTERNO: DIS0518508INSPECTOR SST: Luz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO	✓								✓					
2	ALARMA DE RETROCESO	✓								✓					
3	PITO	✓								✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓								✓					
5	COJINERÍA	✓								✓					
6	LLANTAS	✓								✓					
7	NIVEL DE ACEITE	✓								✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓								✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO	✓								✓					
10	ESTADO DE LA CABINA	✓								✓					
11	CUCHARA	✓								✓					
12	MARTILLO	✓								✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Luz Stella MarquezNOMBRE: Raimon GonzalezCARGO: Profesional OTORCARGO: OperadorFIRMA: [Firma]FIRMA: Raimon Gonzalez



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adiuvación de espacio públicoLOCALIZACIÓN: Viveras de prowenzaOPERADOR RESPONSABLE: Edurn CortezMARCA: CATSERIE: 23603SEMANA: del 24 al 29-11 del año 2025CÓDIGO INTERNO: MC756241INSPECTOR SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO							✓							
2 ALARMA DE RETROSESO							✓							
3 PITO							✓							
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD							✓							
5 COJINERÍA							✓							
6 LLANTAS							✓							
7 NIVEL DE ACEITE							✓							
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE							✓							
9 NIVEL HIDRÁULICO							✓							
10 ESTADO DE LA CABINA							✓							
11 CUCHARA							✓							
12 MARTILLO							✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andres Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Edurn Cortez</u>
CARGO:	<u>1+5 E</u>	CARGO:	<u>operario</u>
FIRMA:		FIRMA:	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adquisición de espacio públicoLOCALIZACIÓN: Delicias ALTASOPERADOR RESPONSABLE: Edum OrtizMARCA: CATSERIE: 23603SEMANA: del 24 al 29-11 del año 2025CÓDIGO INTERNO: MC 256241INSPECTOR SST: Andrés Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO							/	/						
2	ALARMA DE RETROSESO							/	/						
3	PITO							/	/						
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD							/	/						
5	COJINERÍA							/	/						
6	LLANTAS							/	/						
7	NIVEL DE ACEITE							/	/						
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE							/	/						
9	NIVEL HIDRÁULICO							/	/						
10	ESTADO DE LA CABINA							/	/						
11	CUCHARA							/	/						
12	MARTILLO							/	/						

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Edum Ortiz</u>
CARGO:	<u>HSE</u>	CARGO:	<u>operador</u>
FIRMA:		FIRMA:	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-016	
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Versión: 02	
			Fecha: 08/08/2025	

FECHA: 7 de noviembre
 PERIODO DEL 24 AL 29 DEL 2025
 PULIDORA No 600002
 MARCA MAXIJA
 COLOR VERDE
 ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
 B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	/		/		/		/		/					
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/		/		/		/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	/		/		/		/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/		/					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/		/					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/					
ESTADO DE BROCAS	/	A												

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andrés Vergara	NOMBRE:	María Cordero
CARGO:	ISE	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014
Versión: 02
Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adquisición del espacio físico LOCALIZACIÓN: Boncos
PLANTA Nº: 192 F SERIE: 192 F
MARCA: Echase Semana: Del 12 al 23 del año 2025
Operador responsable: Sebastian Hernandez Inspector SST: Loz Marquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor									/		/			
Estado de los soportes del motor									/		/			
Estado del motor de arranque									/		/			
Estado del alternador									/		/			
Estado soportes del generador									/		/			
Estado del generador									/		/			
Estado del Sistema eléctrico									/		/			
Estado del switch de encendido									/		/			
Niveles de aceite									/		/			
Estado de conexiones eléctricas									/		/			
Estado varilla puesta a tierra									P/D		P/D			
Estado de la batería									/		/			
Estado del exhosto									/		/			
Estado de las guardas									N/D		P/D			
Estado tanque de combustible									/		/			
Estado de mangueras combustible									/		/			
Estado de antivibraciones (llantas)									/		/			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.									/		/			
Estado indicadores horometro-temperatura									/		/			
Estado de caja de totalizadores									/		/			
Estado de las Puertas									N/D		N/D			
Estado gatos de las puertas									P/D		P/D			
Estado del freno de mano									N/D		P/D			
Estado Nivel de Agua									P/D		P/D			
Estado Gancho de Arrastre									P/D		P/D			
Estado de Breaker Totalizador									N/D		P/D			
Estado Switch Aislador									/		/			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección									/		/			
Estado del switch de Emergencia Interno y externo									/		/			
Estado de las cerraduras									P/D		P/D			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Loz Stella Marquez Torres</u>	NOMBRE:	<u>Sebastian Hernandez</u>
CARGO:	<u>Profesional EHE</u>	CARGO:	<u>ayudante</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>Sebastian Hernandez</u>

 CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025
	FECHA: <u>Junio 2025</u> PERIODO DEL <u>16</u> AL <u>18</u> DEL <u>2025</u> PULIDORA No <u>089092</u> MARCA <u>Maxita</u> COLOR <u>Verde</u> ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA <u>OK</u>	
	Marque en las casillas con la letra según corresponda B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)	

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			/				/		/		/			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			/				/		/		/			
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			/				/		/		/			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			/				/		/		/			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			/				/		/		/			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			/				/		/		/			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			/				/		/		/			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			/				/		/		/			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			/				/		/		/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			/				/		/		/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			/				/		/		/			
ESTADO DE BROCAS														
OBSERVACIONES:														
FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒														
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección														
INSPECCIÓN REALIZADA POR:							RESPONSABLE:							
NOMBRE: <u>L. M. M. M.</u>							NOMBRE: <u>Wilma Huertas</u>							
CARGO: <u>Inspector</u>							CARGO: <u>Alacista</u>							
FIRMA: <u>[Firma]</u>							FIRMA: <u>[Firma]</u>							

 CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025											
	FECHA: 12/12/25 PERIODO DEL: 12 AL 22 DEL <u>noviembre 2025</u> PULIDORA No: 60002 MARCA: Makita COLOR: Verde ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA: OK													
	Marque en las casillas con la letra según corresponda B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)													
DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			/				/		/					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			/				/		/					
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			/				/		/					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			/				/		/					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			/				/		/					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			/				/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			/				/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			/				/		/					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			/				/		/					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			/				/		/					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			/				/		/					
ESTADO DE BROCAS			PA											
OBSERVACIONES:														
FUERA DE SERVICIO SI NO <u>X</u>														
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección														
INSPECCIÓN REALIZADA POR:							RESPONSABLE:							
NOMBRE: <u>Andres Vargas</u>							NOMBRE: <u>Sessy Martinez</u>							
CARGO: <u>HSE</u>							CARGO: <u>Atend</u>							
FIRMA: <u>[Firma]</u>							FIRMA: <u>[Firma]</u>							

 CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Cód: SST-FOR-016	
			Versión: 02	
			Fecha: 08/08/2025	

FECHA: Nombre
PERIODO DEL 18 **AL** 22 **DEL** 2025.
PULIDORA No 2
MARCA Isona
COLOR azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA 3 cen 0

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE BROCAS			✓		✓		✓		✓					
OBSERVACIONES:														
FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒														
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección														
INSPECCIÓN REALIZADA POR:							RESPONSABLE:							
NOMBRE: <u>José Noel Remolina Chav</u>							NOMBRE: <u>Ricardo</u>							
CARGO: <u>HSE</u>							CARGO: <u>Asesor</u>							
FIRMA: <u>José Remolina</u>							FIRMA: <u>Ricardo</u>							



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036

Versión: 01

Fecha: 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 13 AL 22 DEL 2024
TALADRO DEMOLEDOR No
MARCA makita
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Breca

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓		✓		✓		✓					
			✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES: Sin observaciones.

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Zaray Nicol Remolina chavil</u>	NOMBRE:	<u>Jefferson Vega</u>
CARGO:	<u>Doc HSE</u>	CARGO:	<u>Atendante</u>
FIRMA:	<u>Zaray Remolina</u>	FIRMA:	<u>Jefferson Vega</u>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

PROYECTO: Adecuación del espacio públicoLOCALIZACIÓN: Fa ModeloOPERADOR RESPONSABLE: Oscar MartinezMARCA: CASESERIE: SP200 BSEMANA: del 18 al 19 del año 2025CÓDIGO INTERNO: MA-BC-0001INSPECTOR SST: Zaray Nicol Remolina d

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO			✓						✓					
2 ALARMA DE RETROSESO			✓						✓					
3 PITO			✓						✓					
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓						✓					
5 COJINERÍA			✓						✓					
6 LLANTAS			✓						✓					
7 NIVEL DE ACEITE			✓						✓					
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓						✓					
9 NIVEL HIDRÁULICO			✓						✓					
10 ESTADO DE LA CABINA			✓						✓					
11 CUCHARA			✓						✓					
12 MARTILLO			✓						✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: <u>Zaray Nicol Remolina Chau</u>	NOMBRE: <u>Oscar Martinez</u>
CARGO: <u>Aux HSE</u>	CARGO: <u>Operador</u>
FIRMA: <u>Zaray Remolina</u>	FIRMA: <u>Oscar M.</u>

CONSORCIO ESPACIOS BGA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						Cód: SST-FOR-011	
		FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA						Versión: 02	
		Fecha: 08/08/2025							
EMPRESA: <u>Sp. 136A</u>		SERIE Nº: <u>Chevrolet</u>		MODELO: <u>1982</u>		MARCA: <u>C70</u>		PLACA: <u>PLZ-060</u>	
INSPECCIONADO POR: <u>Zaray Nicol Remolina</u>		LOCALIZACIÓN: <u>Modelo</u>							
OPERADOR: <u>John Edinson León</u>		SEMANA: DEL <u>18</u>		al <u>19</u>		del año <u>2025</u>			
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)									
PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE									
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales								
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales								
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas								
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas								
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa								
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo								
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado								
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada								
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco								
B. INTERIOR CABINA									
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones								
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando								
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul								
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear								
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo								
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar								
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible								
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor								
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m								
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo								
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado								
Interrupción freno de emergencia cabezote y traltes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo								
Palanca freno de railer	Funcionando								
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jeco excesivo								
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera								
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas								
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR									
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos								
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla								
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas								
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste								
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante								
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados								
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas								
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras								
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante								
D. ESTADO DE VOLCO									
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado								
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras								
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas								
E. OPERADOR/CONDUCTOR									
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?		Si							
Se siente en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para ejecutar la labor		Si							
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?		Si							
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?		Si							
OBSERVACIONES:									
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección									
INSPECCIÓN REALIZADA POR:					RESPONSABLE:				
NOMBRE: <u>Zaray Nicol Remolina Chavil</u>					NOMBRE: <u>John Edinson León Pinta</u>				
CARGO: <u>HSE</u>					CARGO: <u>Conductor</u>				
FIRMA: <u>Zaray Remolina</u>					FIRMA: <u>[Firma]</u>				

 CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025											
	FECHA: <u>Noviembre</u> PERIODO DEL <u>18</u> AL <u>22</u> DEL <u>2025</u> PULIDORA No <u>2</u> MARCA <u>Makita</u> COLOR <u>Azul</u> ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA <u>13cena</u>													
	Marque en las casillas con la letra según corresponda B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)													
DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE BROCAS			✓		✓		✓		✓					
OBSERVACIONES:														
FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒														
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección														
INSPECCIÓN REALIZADA POR:							RESPONSABLE:							
NOMBRE: <u>Zoray Ncd Remolina Chauif</u>							NOMBRE: <u>JUAN DIEGO M</u>							
CARGO: <u>EE</u>							CARGO: <u>OF</u>							
FIRMA: <u>Zoray Remolina</u>							FIRMA: <u>JUAN DIEGO M</u>							



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de aguas publicoLOCALIZACIÓN: Estorregués 1OPERADOR RESPONSABLE: Jaime GonzalezMARCA: CATSERIE: 23603SEMANA: del 18 al 22-11 del año 2025CÓDIGO INTERNO: MC756223INSPECTOR SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO			✓		✓									
2 ALARMA DE RETROSESO			✓		✓									
3 PITO			✓		✓									
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓		✓									
5 COJINERÍA			✓		✓									
6 LLANTAS			✓		✓									
7 NIVEL DE ACEITE			✓		✓									
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓		✓									
9 NIVEL HIDRÁULICO			✓		✓									
10 ESTADO DE LA CABINA			✓		✓									
11 CUCHARA			✓		✓									
12 MARTILLO			✓		✓									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO ✓

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andres Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Jaime Gonzalez</u>
CARGO:	<u>HSE</u>	CARGO:	<u>operador</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>Jaime Gonzalez</u>



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adaptación de espacio público LOCALIZACIÓN: Alfonso Lopez

PLANTA N°: T610000 Cx6-xP SERIE: T610000 Cx6-xP

MARCA: Tecyama Semana: Del 18 al 22 del año 2025

Operador responsable: Jair Esparza Inspector SST: Luz Maguor

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor			/	/	/	/	/	/						
Estado de los soportes del motor			/	/	/	/	/	/						
Estado del motor de arranque			/	/	/	/	/	/						
Estado del alternador			/	/	/	/	/	/						
Estado soportes del generador			/	/	/	/	/	/						
Estado del generador			/	/	/	/	/	/						
Estado del Sistema eléctrico			/	/	/	/	/	/						
Estado del switch de encendido			/	/	/	/	/	/						
Niveles de aceite			/	/	/	/	/	/						
Estado de conexiones eléctricas			/	/	/	/	/	/						
Estado varilla puesta a tierra			/	/	/	/	/	/						
Estado de la batería			/	/	/	/	/	/						
Estado del exhosto			/	/	/	/	/	/						
Estado de las guardas			/	/	/	/	/	/						
Estado tanque de combustible			/	/	/	/	/	/						
Estado de mangueras combustible			/	/	/	/	/	/						
Estado de antivibraciones (llantas)			/	/	/	/	/	/						
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			/	/	/	/	/	/						
Estado indicadores horometro-temperatura			/	/	/	/	/	/						
Estado de caja de totalizadores			/	/	/	/	/	/						
Estado de las Puertas			NA	NA	NA	NA	NA	NA						
Estado gatos de las puertas			NA	NA	NA	NA	NA	NA						
Estado del freno de mano			NA	NA	NA	NA	NA	NA						
Estado Nivel de Agua			NA	NA	NA	NA	NA	NA						
Estado Gancho de Arrastre			/	/	/	/	/	/						
Estado de Breaker Totalizador			/	/	/	/	/	/						
Estado Switch Aislador			/	/	/	/	/	/						
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			/	/	/	/	/	/						
Estado del switch de Emergencia Interno y externo			/	/	/	/	/	/						
Estado de las cerraduras			NA	NA	NA	NA	NA	NA						

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Luz Maguor</u>	NOMBRE:	<u>Jair Esparza</u>
CARGO:	<u>Asesor</u>	CARGO:	<u>Asesor</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>[Firma]</u>



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036
Versión: 01
Fecha: 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 18 AL 22 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No
MARCA Bosch
COLOR azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Luz Stella Márquez</u>	NOMBRE:	<u>Enayder</u>
CARGO:	<u>HAC</u>	CARGO:	<u>Artesano</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>[Firma]</u>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA

Cód: SST-FOR-011

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: C. Espas SERIE N°: CM40046A MODELO: 1905 MARCA: Chrysler PLACA: DG4057INSPECCIONADO POR: Andrés Vergara LOCALIZACIÓN: La VictoriaOPERADOR: Julio Cesar Benne SEMANA: DEL 18 al 21-11 del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM					
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE													
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales		/	/									
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales		/	/									
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas		/	/									
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas		/	/									
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa		/	/									
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo		/	/									
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado		/	/									
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada		/	/									
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco		/	/									
B. INTERIOR CABINA													
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones		/	/									
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando		/	/									
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul		/	/									
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear		/	/									
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo		/	/									
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar		/	/									
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible		/	/									
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor		/	/									
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m		/	/									
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo		/	/									
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado		/	/									
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo		NA										
Palanca freno de railer	Funcionando		NA										
Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jeco excesivo		/	/									
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera		/	/									
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas		NA										
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos		/	/									
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla		/	/									
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas		/	/									
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste		/	/									
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante		/	/									
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados		/	/									
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas		/	/									
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras		/	/									
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante		/	/									
D. ESTADO DE VOLCO													
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado		/	/									
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras		/	/									
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas		/	/									
E. OPERADOR/CONDUCTOR													
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?				Si cumple									
Se siente en condiciones físicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor				Si cumple									
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?				Si cumple									
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?				Si cumple									
OBSERVACIONES:													
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección													
INSPECCIÓN REALIZADA POR:													
NOMBRE:	<u>Andrés Vergara</u>			RESPONSABLE:									
CARGO:	<u>HJF</u>			NOMBRE: <u>Julio Cesar Benne</u>									
FIRMA:	<u>[Firma]</u>			CARGO: <u>Analista</u>									
				FIRMA: <u>[Firma]</u>									



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación de espacio publico

LOCALIZACION: la victoria

PLANTA N°: T610006 CXG-XP

SERIE: T610006 CXG-XP

MARCA: teyama

Semana: Del 18 al 21 del año 2025

Operador responsable: JOAN DAVID

Inspector SST: Andres Vergara

Marqué en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor			/		/		/		/					
Estado de los soportes del motor			/		/		/		/					
Estado del motor de arranque			/		/		/		/					
Estado del alternador			/		/		/		/					
Estado soportes del generador			/		/		/		/					
Estado del generador			/		/		/		/					
Estado del Sistema eléctrico			/		/		/		/					
Estado del switch de encendido			/		/		/		/					
Niveles de aceite			/		/		/		/					
Estado de conexiones eléctricas			/		/		/		/					
Estado varilla puesta a tierra			/		/		/		/					
Estado de la batería			/		/		/		/					
Estado del exhosto			/		/		/		/					
Estado de las guardas			/		/		/		/					
Estado tanque de combustible			/		/		/		/					
Estado de mangueras combustible			/		/		/		/					
Estado de antivibraciones (llantas)			/		/		/		/					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			/		/		/		/					
Estado indicadores horometro-temperatura			/		/		/		/					
Estado de caja de totalizadores			/		/		/		/					
Estado de las Puertas			/		/		/		/					
Estado gatos de las puertas			N/A											
Estado del freno de mano			N/A											
Estado Nivel de Agua			N/A											
Estado Gancho de Arrastre			N/A											
Estado de Breaker Totalizador			/		/		/		/					
Estado Switch Aislador			/		/		/		/					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			/		/		/		/					
Estado del switch de Emergencia Interno y externo			/		/		/		/					
Estado de las cerraduras			N/A											

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andres Vergara</u>	NOMBRE:	<u>JOAN DAVID</u>
CARGO:	<u>HSE</u>	CARGO:	<u>AY</u>
FIRMA:		FIRMA:	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-016	
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Versión: 02	
			Fecha: 08/08/2025	

FECHA: NOVIEMBRE
 PERIODO DEL 18 AL 21 DEL 2025
 PULIDORA No 6A90022
 MARCA Makita
 COLOR Verde
 ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
 B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)					/		/		/		/			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR					/		/		/					
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					/		/		/					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO					/		/		/					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					/		/		/					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA					/		/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)					/		/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					/		/		/					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					/		/		/					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR					/		/		/					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					/		/		/					
ESTADO DE BROCAS					N/A									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE: <u>Andrés Vargas</u>	NOMBRE: <u>Gerardo González</u>		
CARGO: <u>Asst</u>	CARGO: <u>Asst</u>		
FIRMA: <u>[Firma]</u>	FIRMA: <u>Gerardo</u>		



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio físico LOCALIZACIÓN: La Colorada

PLANTA N°: SERIE:

MARCA: Eco-base Semana: Del 18 al 22 del año 2025.

Operador responsable: José Angel Inspector SST: Zoray Nicol Remolina

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del alternador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado soportes del generador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del generador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Sistema eléctrico			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido			✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la batería			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las guardas			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tanque de combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Puertas			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado gatos de las puertas			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del freno de mano			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Nivel de Agua			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Gancho de Arrastre			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de Breaker Totalizador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado Switch Aislador			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de Emergencia Interno y externo			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras			✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Zoray Nicol Remolina</u>	NOMBRE:	<u>José Angel</u>
CARGO:	<u>Asesor</u>	CARGO:	<u>Asesor</u>
FIRMA:	<u>Zoray Remolina</u>	FIRMA:	<u>José Angel</u>



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036

Versión: 01

Fecha: 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 18 AL 22 DEL 2025

TALADRO DEMOLEDOR No ~

MARCA Bosch

COLOR azul

ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓		✓		✓		✓					
			✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Zaray Nica Remolina Chavil</u>	NOMBRE:	<u>Manuel Gascon</u>
CARGO:	<u>Doc. HSE</u>	CARGO:	<u>CS</u>
FIRMA:	<u>Zaray Remolina</u>	FIRMA:	<u>Manuel</u>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Abertura de espacio público LOCALIZACIÓN: La Urcuteria
OPERADOR RESPONSABLE: Raimon Corrales MARCA: CAT
SERIE: 23603 SEMANA: del 18 al 21-11 del año 2025
CÓDIGO INTERNO: MC 756223 INSPECTOR SST: Andrés Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO			✓		✓									
2 ALARMA DE RETROSESO			✓		✓									
3 PITO			✓		✓									
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓		✓									
5 COJINERÍA			✓		✓									
6 LLANTAS			✓		✓									
7 NIVEL DE ACEITE			✓		✓									
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓		✓									
9 NIVEL HIDRÁULICO			✓		✓									
10 ESTADO DE LA CABINA			✓		✓									
11 CUCHARA			✓		✓									
12 MARTILLO			✓		✓									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Raimon Corrales</u>
CARGO:	<u>ITSE</u>	CARGO:	<u>apadr</u>
FIRMA:		FIRMA:	



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036
Versión: 01
Fecha: 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 18 AL 22 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No ~
MARCA Redbo
COLOR Naranja
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bcena

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: Se observaciones.

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Zaira Naci Remolina Chavil</u>	NOMBRE:	<u>Isidro Pinzon</u>
CARGO:	<u>Asesor</u>	CARGO:	<u>GT</u>
FIRMA:	<u>Zaira Remolina</u>	FIRMA:	<u>[Firma]</u>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-016	
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Versión: 02	
			Fecha: 08/08/2025	

FECHA: noviembre/25
 PERIODO DEL 17 AL 22 DEL noviembre/25
 PULIDORA No 3601 H6 2001
 MARCA Bosch
 COLOR verde
 ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			/				/		/					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			/				/		/					
CUENTA CON ACOPLÉS ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			/				/		/					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			/				/		/					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			/				/		/					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			/				/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			/				/		/					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			/				/		/					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			/				/		/					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			/				/		/					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			/				/		/					
ESTADO DE BROCAS			NA											

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

FUERA DE SERVICIO SI NO

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE: <u>Andrés Vassero</u>	NOMBRE: <u>Grady M. M...</u>		
CARGO: <u>ASE</u>	CARGO: <u>...</u>		
FIRMA: <u>[Firma]</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

Cód: SST-FOR-036

Versión: 01

Fecha: 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 18 AL 22 DEL 2025

TALADRO DEMOLEDOR No ~

MARCA Bosch

COLOR Azul

ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓											
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓											
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓											
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓											
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓											
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓											
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓											
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓											
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓											
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓											
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓											
			✓											

OBSERVACIONES: sin observación

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Zaray Nicol Remolina</u>	NOMBRE:	<u>Jeferon Vega</u>
CARGO:	<u>Acc. AJE</u>	CARGO:	<u>Ayudante</u>
FIRMA:	<u>Zaray Remolina</u>	FIRMA:	<u>Jeferon Vega</u>

 CONSORCIO ESPACIOS BGA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										Cód: SST-FOR-011	
FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA												Versión: 02	
EMPRESA: <u>Independencia B</u> SERIE N°: <u>CCFO</u> MODELO: <u>1956</u> MARCA: <u>Citrochet</u> PLACA: <u>FC-89</u>												Fecha: 08/08/2025	
INSPECCIONADO POR: <u>Andrés Vargas</u> LOCALIZACIÓN: <u>viveres de prauas</u>													
OPERADOR: <u>José Miguel</u> SEMANA: DEL <u>17</u> al <u>22-11</u> del año <u>25</u>													
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)													
PUNTOS A INSPECCIONAR		ESTANDAR DE SEGURIDAD		LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM			
				C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE													
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales												
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales												
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas												
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajustadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas												
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa												
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo												
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado												
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada												
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco												
B. INTERIOR CABINA													
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones												
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando												
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul												
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear												
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo												
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar												
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible												
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor												
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m												
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo												
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado												
Interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo												
Palanca freno de railer	Funcionando												
Pedales freno/clutch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jeco excesivo												
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera												
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas												
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos												
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla												
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas												
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste												
Nivel líquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante												
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados												
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas												
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras												
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante												
D. ESTADO DE VOLCO													
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado												
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras												
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas												
E. OPERADOR/CONDUCTOR													
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?												Cumple	
Se siente en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para ejecutar la labor												Cumple	
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?												Cumple	
Conoce el PESV de la empresa: Políticas, procedimientos y regulaciones?												Cumple	
OBSERVACIONES:													
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección													
INSPECCIÓN REALIZADA POR:												RESPONSABLE:	
NOMBRE: <u>Andrés Vargas</u>												NOMBRE: <u>José Miguel C.</u>	
CARGO: <u>1956</u>												CARGO: <u>Conductor</u>	
FIRMA: <u>[Firma]</u>												FIRMA: <u>[Firma]</u>	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014
Versión: 02
Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adonación del espacio público LOCALIZACIÓN: F. Jefodito
PLANTA Nº: 1 SERIE: la 2 F
MARCA: Fo-Norse Semana: Del 18 al 22 del año 2025
Operador responsable: Ederni Inspector SST: Jos Stella Márquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor			✓		✓		✓		✓					
Estado de los soportes del motor			✓		✓		✓		✓					
Estado del motor de arranque			✓		✓		✓		✓					
Estado del alternador			✓		✓		✓		✓					
Estado soportes del generador			✓		✓		✓		✓					
Estado del generador			✓		✓		✓		✓					
Estado del Sistema eléctrico			✓		✓		✓		✓					
Estado del switch de encendido			✓		✓		✓		✓					
Niveles de aceite			✓		✓		✓		✓					
Estado de conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓					
Estado varilla puesta a tierra			✓		✓		✓		✓					
Estado de la batería			✓		✓		✓		✓					
Estado del exhosto			✓		✓		✓		✓					
Estado de las guardas			✓		✓		✓		✓					
Estado tanque de combustible			✓		✓		✓		✓					
Estado de mangueras combustible			✓		✓		✓		✓					
Estado de antivibraciones (llantas)			✓		✓		✓		✓					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			✓		✓		✓		✓					
Estado indicadores horometro-temperatura			✓		✓		✓		✓					
Estado de caja de totalizadores			✓		✓		✓		✓					
Estado de las Puertas			✓		✓		✓		✓					
Estado gatos de las puertas			✓		✓		✓		✓					
Estado del freno de mano			✓		✓		✓		✓					
Estado Nivel de Agua			✓		✓		✓		✓					
Estado Gancho de Arrastre			✓		✓		✓		✓					
Estado de Breaker Totalizador			✓		✓		✓		✓					
Estado Switch Aislador			✓		✓		✓		✓					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			✓		✓		✓		✓					
Estado del switch de Emergencia Interno y externo			✓		✓		✓		✓					
Estado de las cerraduras			✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Jos Stella Márquez</u>	NOMBRE:	<u>Ederni</u>
CARGO:	<u>HSE</u>	CARGO:	<u>Asesor</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>Ederni</u>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-016	
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Versión: 02	
			Fecha: 08/08/2025	

FECHA: Noviembre
 PERIODO DEL 18 AL 22 DEL 2025
 PULIDORA No. 2
 MARCA Bosch
 COLOR Azul
 ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
 B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE BROCAS			✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE: <u>José María Márquez</u>		NOMBRE: <u>Felices Caamaño</u>	
CARGO: <u>Uso</u>		CARGO: <u>Oficial</u>	
FIRMA: <u>[Firma]</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Cód: SST-FOR-022

Versión: 02

FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adquisición de espacio público LOCALIZACIÓN: puertos de grúa
OPERADOR RESPONSABLE: Edwin Ortiz MARCA: CAT
SERIE: 236D3 SEMANA: del 17 al 22-11 del año 25
CÓDIGO INTERNO: MC756241 INSPECTOR SST: Andrés Vargas

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO			/											
2 ALARMA DE RETROSESO			/											
3 PITO			/											
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD			/											
5 COJINERÍA			/											
6 LLANTAS			/											
7 NIVEL DE ACEITE			/											
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE			/											
9 NIVEL HIDRÁULICO			/											
10 ESTADO DE LA CABINA			/											
11 CUCHARA			/											
12 MARTILLO			/											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vargas</u>	NOMBRE:	<u>Edwin Ortiz</u>
CARGO:	<u>HSE</u>	CARGO:	<u>Operador</u>
FIRMA:		FIRMA:	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS

Cód: SST-FOR-014
Versión: 02
Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Modernización del Espacio Público LOCALIZACIÓN: Callejones de San Juan
PLANTA Nº: 192 F SERIE: 192 F
MARCA: Toroma Semana: Del 17 al 23 de Nov del año 2025
Operador responsable: Diego Cárdenas Inspector SST: Luz Stella Márquez

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO														
Estado del motor	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del alternador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del Sistema eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado varilla puesta a tierra	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
Estado de la batería	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las guardas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado tomas de salida de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las Puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
Estado gatos de las puertas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
Estado del freno de mano	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
Estado Nivel de Agua	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
Estado Gancho de Arrastre	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
Estado de Breaker Totalizador	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
Estado Switch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del switch de Emergencia Interno y externo	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					
Estado de las cerraduras	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A					

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Luz Stella Márquez</u>	NOMBRE:	<u>Diego Cárdenas</u>
CARGO:	<u>Profesional CHSE</u>	CARGO:	<u>Oficial</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>	FIRMA:	<u>[Firma]</u>



CONSORCIO
ESPACIOS
BGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA

Cód: SST-FOR-016

Versión: 02

Fecha: 08/08/2025

FECHA: 12 al 23 del 2025

PULIDORA No 46051

MARCA Makita

COLOR Verde

ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR					✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLÉS ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA					✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)					✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR					✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS					✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Luz Stella Velazquez


NOMBRE: Pedro Picula

CARGO: Profesional OTS

CARGO: Cofe

FIRMA: [Firma]

FIRMA: [Firma]



PROYECTO: Adecuación de espacio público LOCALIZACIÓN: Primero de Mayo
 OPERADOR RESPONSABLE: Prisma González MARCA: CAT
 SERIE: 23603 SEMANA: del 17 al 22-11 del año 2025
 CÓDIGO INTERNO: M756223 INSPECTOR SST: Andrés Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda
 B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)


ELEMENTOS A INSPECCIONAR

ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 ESPEJO			/		/									
2 ALARMA DE RETROSESO			/		/									
3 PITO			/		/									
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD			/		/									
5 COJINERÍA			/		/									
6 LLANTAS			/		/									
7 NIVEL DE ACEITE			/		/									
8 NIVEL DE COMBUSTIBLE			/		/									
9 NIVEL HIDRÁULICO			/		/									
10 ESTADO DE LA CABINA			/		/									
11 CUCHARA			/		/									
12 MARTILLO			/		/									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vergara</u>	NOMBRE:	<u>Prisma González</u>
CARGO:	<u>ISG</u>	CARGO:	<u>capataz</u>
FIRMA:		FIRMA:	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: SST-FOR-016	
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA		Versión: 02	
			Fecha: 08/08/2025	

FECHA: 9 de noviembre
 PERIODO DEL 10 AL 26 DEL 2025
 PULIDORA No 3601HF2061
 MARCA Bosch
 COLOR Verde
 ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK


Marque en las casillas con la letra según corresponda
 B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR														
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DE BROCAS														

OBSERVACIONES:

Pulidora entregada: MEYER CAMACHO OT:
 FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	<u>Andrés Vargas</u>	NOMBRE:	<u>MEYER CAMACHO</u>
CARGO:	<u>ATSC</u>	CARGO:	<u>OT</u>
FIRMA:		FIRMA:	

 CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025					
FECHA: <u>Noviembre</u> PERIODO DEL <u>12</u> AL <u>22</u> DEL <u>2025</u> TALADRO DEMOEDOR No <u>36116A052</u> MARCA <u>Box H</u> COLOR <u>ans</u> ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA <u>OK</u>							
Marque en las casillas con la letra según corresponda B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)							
DESCRIPCIÓN	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			/	/		/	
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			/	/		/	
CUENTA CON ACOPLER ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			/	/		/	
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			/	/		/	
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			/	/		/	
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			/	/		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			/	/		/	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			/	/		/	
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			/	/		/	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			/	/		/	
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			/	/		/	
OBSERVACIONES:							
FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒							
NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección							
INSPECCIÓN REALIZADA POR:				RESPONSABLE:			
NOMBRE: <u>Andrés Vergara</u>				NOMBRE: <u>Sergio Martínez</u>			
CARGO: <u>Asst</u>				CARGO: <u>CA</u>			
FIRMA: 				FIRMA: 			