CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico LOCALIZACIÓN: Campo Hermosa

OPERADOR RESPONSABLE: Mauricio Gonzalez MARCA: CAT

SERIE: 23603 SEMANA: del 16 al 22-11 del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MC756223 INSPECTOR SST: Andres Vargas

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO							✓							
2	ALARMA DE RETROSESO							✓							
3	PITO							✓							
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD							✓							
5	COJINERIA							✓							
6	LLANTAS							✓							
7	NIVEL DE ACEITE							✓							
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE							✓							
9	NIVEL HIDRÁULICO							✓							
10	ESTADO DE LA CABINA							✓							
11	CUCHARA							✓							
12	MARTILLO							✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vargas	NOMBRE:	Mauricio Gonzalez
CARGO:	HSE	CARGO:	Operador
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº: DT8VAC8 MODELO: 1476 MARCA: Dodge PLACA: WBZ410
INSPECCIONADO POR: Andres Jorge LOCALIZACION: Primero de Mayo
OPERADOR: Oscar Martinez SEMANA: DEL 17 al 22-11 del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales							/							
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales							/							
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas							/							
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas							/							
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa							/							
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo							/							
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado							/							
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada							/							
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco							/							
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones							/							
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando							/							
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul							/							
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear							/							
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo							/							
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar							/							
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible							/							
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor							/							
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m							/							
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo							/							
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado							/							
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo							/							
Palanca freno de railer	Funcionando							/							
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo							/							
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera							/							
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas							/							
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos							/							
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla							/							
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas							/							
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste							/							
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante							/							
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados							/							
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas							/							
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras							/							
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante							/							
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado							/							
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras							/							
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas							/							
E. OPERADOR/CONDUCTOR															
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?		cumple													
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor		cumple													
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?		cumple													
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?		cumple													

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Jorge	NOMBRE:	Oscar Martinez
CARGO:	HSE	CARGO:	Conductor
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	**Cód:** SST-FOR-014 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico LOCALIZACION: Primero de Mayo

PLANTA Nº: TG1000 CxE-xP SERIE: TG1000 CxE-xP

MARCA: Toyama Semana: Del 19 al 22-4/ del año 2025

Operador responsable: Jose O. Tz Inspector SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
Estadodel motor			/		/		/				/			
Estado de los soportes del motor			/		/		/				/			
Estado del motor de arranque			/		/		/				/			
Estado del altenador			/		/		/				/			
Estado soportes del generador			/		/		/				/			
Estado del generador			/		/		/				/			
Estado del Sistena electrico			/		/		/				/			
Estado del switch de encendido			/		/		/				/			
Niveles de aceite			/		/		/				/			
Estado de conexiones electricas			/		/		/				/			
Estado varilla puesta a tierra			/		/		/				/			
Estado de la bateria			/		/		/				/			
Estado del exhosto			/		/		/				/			
Estado de las guardas			/		/		/				/			
Estado tanque de combustible			/		/		/				/			
Estado de mangueras combustible			/		/		/				/			
Estado de antivibraciones (llantas)			/		/		/				/			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.			/		/		/				/			
Estado indicadores horometro-temperatura			/		/		/				/			
Estado de caja de totalizadores			/		/		/				/			
Estado de las Puertas			/		/						/			
Estado gatos de las puertas			NA											
Estado del freno de mano			NA											
Estado Nivel de Agua			NA											
Estado Gancho de Arrastre			NA											
Estado de Breaker Totalizador			/		/		/				/			
Estado Suitch Aislador			/		/		/				/			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección			/		/		/				/			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo			/		/		/				/			
Estado de las cerraduras			NA											

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		**RESPONSABLE:**	
NOMBRE:	Andres Vergara	**NOMBRE:**	Jose Ortiz
CARGO:	HSE	**CARGO:**	Oly
FIRMA:		**FIRMA:**	Jose Ortiz

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico **LOCALIZACIÓN:** Delicias Altas

OPERADOR RESPONSABLE: Edwin Ortiz **MARCA:** CAT

SERIE: 23603 **SEMANA:** del 18 al 22-11 del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MC 756241 **INSPECTOR SST:** Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO									✓					
2	ALARMA DE RETROSESO									✓					
3	PITO									✓					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD									✓					
5	COJINERIA									✓					
6	LLANTAS									✓					
7	NIVEL DE ACEITE									✓					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE									✓					
9	NIVEL HIDRÁULICO									✓					
10	ESTADO DE LA CABINA									✓					
11	CUCHARA									✓					
12	MARTILLO									✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		**RESPONSABLE:**	
NOMBRE:	Andres Vergara	**NOMBRE:**	Edwin Ortiz
CARGO:	HSE	**CARGO:**	Operador
FIRMA:		**FIRMA:**	Edwin Ortiz

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 18 AL 22 DEL 2025
PULIDORA No GA 90 002
MARCA Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Orozco	NOMBRE:	Christian Mark
CARGO:		CARGO:	Aprend
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	**Cód:** SST-FOR-036 **Versión:** 01 **Fecha:** 28/08/2025

FECHA: noviembre
PERIODO DEL 18 **AL** 22 **DEL** 2025
TALADRO DEMOLEDOR No 3 BOSCH -062
MARCA Bosch
COLOR verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		**RESPONSABLE:**	
NOMBRE:	Andres Vergara	**NOMBRE:**	Adaniel Rodriguez
CARGO:	HSE	**CARGO:**	oficial
FIRMA:		**FIRMA:**	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico LOCALIZACION: Campo Hermoso

PLANTA Nº: TG 10000 CxG - XP SERIE: TG 10000 CxG-XP

MARCA: Toyama Semana: Del 10 al 15-11 del año 25

Operador responsable: Mauro Correa Inspector SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor							/		/		/			
Estado de los soportes del motor							/		/		/			
Estado del motor de arranque							/		/		/			
Estado del altenador							/		/		/			
Estado soportes del generador							/		/		/			
Estado del generador							/		/		/			
Estado del Sistena electrico							/		/		/			
Estado del switch de encendido							/		/		/			
Niveles de aceite							/		/		/			
Estado de conexiones electricas							/		/		/			
Estado varilla puesta a tierra							/		/		/			
Estado de la bateria							/		/		/			
Estado del exhosto							/		/		/			
Estado de las guardas							/		/		/			
Estado tanque de combustible							/		/		/			
Estado de mangueras combustible							/		/		/			
Estado de antivibraciones (llantas)							/		/		/			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.							/		/		/			
Estado indicadores horometro-temperatura							/		/		/			
Estado de caja de totalizadores							/		/		/			
Estado de las Puertas							/		/		/			
Estado gatos de las puertas							N	A	—		—			
Estado del freno de mano							N	A	—		—			
Estado Nivel de Agua							N	A	—		—			
Estado Gancho de Arrastre							N	A	—		—			
Estado de Breaker Totalizador							/		/		/			
Estado Suitch Aislador							/		/		/			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección							/		/		/			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo							/		/		/			
Estado de las cerraduras							N	A	—		—			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Mauro Correa
CARGO:	HSE	CARGO:	op
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: ESP. 1360 SERIE Nº: 4866023 MODELO: 1994 MARCA: Dodge PLACA: SIJ034

INSPECCIONADO POR: Luz Stella Marquez LOCALIZACION: E. Tejaditos.

OPERADOR: Johnatan Arenas SEMANA: DEL 10 al 15 del año 2025.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales					✓		✓							
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales					✓		✓							
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas					✓		✓							
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas					✓		✓							
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa					✓		✓							
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo					✓		✓							
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado					✓		✓							
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada					✓		✓							
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco					✓		✓							
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones					✓		✓							
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando					✓		✓							
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul					✓		✓							
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear					✓		✓							
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo					✓		✓							
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar					✓		✓							
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					✓		✓							
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					✓		✓							
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m					✓		✓							
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo					✓		✓							
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					✓		✓							
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo					✓		✓							
Palanca freno de railer	Funcionando					✓		✓							
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo					✓		✓							
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera					✓		✓							
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas					✓		✓							
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos					✓		✓							
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla					✓		✓							
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas					✓		✓							
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste					✓		✓							
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante					✓		✓							
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados					✓		✓							
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas					✓		✓							
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras					✓		✓							
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante					✓		✓							
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado					✓		✓							
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras					✓		✓							
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas					✓		✓							

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si.
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si.
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si.
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si.

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz stella Marquez	NOMBRE: Jhonathan Arenas
CARGO: HSE	CARGO: Conductor
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio público **LOCALIZACIÓN:** Frente Tejaditos

OPERADOR RESPONSABLE: Edwin Villareal **MARCA:** CAT

SERIE: SN R4001126 **SEMANA:** del 10 al 15 del año 2025

CÓDIGO INTERNO: AISO 518508. **INSPECTOR SST:** Luz Stella Marquez.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO					✓		✓							
2	ALARMA DE RETROSESO					✓		✓							
3	PITO					✓		✓							
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD					✓		✓							
5	COJINERIA					✓		✓							
6	LLANTAS					✓		✓							
7	NIVEL DE ACEITE					✓		✓							
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE					✓		✓							
9	NIVEL HIDRÁULICO					✓		✓							
10	ESTADO DE LA CABINA					✓		✓							
11	CUCHARA					✓		✓							
12	MARTILLO					✓		✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez	**NOMBRE:** Edwin Villareal
CARGO: HSE	**CARGO:** Operador
FIRMA: Luz Marquez	**FIRMA:** Edwin Villareal.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025
PULIDORA No
MARCA Makita
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓													
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓													
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓													
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓													
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓													
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓													
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓													
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓													
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓													
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓													
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓													
ESTADO DE BROCAS	✓													

OBSERVACIONES: Sin observaciones.

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Remolina	NOMBRE: Gustavo Monsalve
CARGO: Auxc HSE	CARGO: [illegible]
FIRMA: Zaray Remolina	FIRMA: [illegible]

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: ESPACIOS BGA SERIE Nº: CM142046173 MODELO: 1995 MARCA: Chevrolet PLACA: OBW-057

INSPECCIONADO POR: Zaray Bermudez LOCALIZACION: F. MODELO

OPERADOR: Julio Cesar Barrera SEMANA: DEL 10 al 15 del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales			✓											
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales			✓											
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas			✓											
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas			✓											
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa			✓											
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo			✓											
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado			✓											
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada			✓											
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco			✓											
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones			✓											
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando			✓											
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul			✓											
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear			✓											
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo			✓											
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar			✓											
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓											
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓											
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m			✓											
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo			✓											
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓											
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo			✓											
Palanca freno de railer	Funcionando			✓											
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo			✓											
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera			✓											
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas			✓											
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos			✓											
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla			✓											
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas			✓											
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste			✓											
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante			✓											
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados			✓											
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas			✓											
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras			✓											
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante			✓											
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado			✓											
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras			✓											
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas			✓											

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Bermudez Chaufl	NOMBRE: Julio Cesar Barrera Ortiz.
CARGO: Aux HSE	CARGO: Conductor
FIRMA: Zaray Bermudez.	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025
PULIDORA No ~
MARCA makkita
COLOR azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: Sin observaciones

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zarai Ariadna Remolina	NOMBRE: Vigía Mera
CARGO: Auxiliar de SST	CARGO: Oficial
FIRMA: Zarai Remolina.	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio P. **LOCALIZACIÓN:** F. modelo.

OPERADOR RESPONSABLE: Oscar Martinez. **MARCA:** CASE.

SERIE: SR200B3 **SEMANA:** del 10 al 15 del año 2025.

CÓDIGO INTERNO: MQ_BC_0001 **INSPECTOR SST:** Zaray Rendina

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO	✓		✓											
2	ALARMA DE RETROSESO	✓		✓											
3	PITO	✓		✓											
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓		✓											
5	COJINERIA	✓		✓											
6	LLANTAS	✓		✓											
7	NIVEL DE ACEITE	✓		✓											
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓											
9	NIVEL HIDRÁULICO	✓		✓											
10	ESTADO DE LA CABINA	✓		✓											
11	CUCHARA	✓		✓											
12	MARTILLO	✓		✓											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Rendina	**NOMBRE:** Oscar Martinez C.
CARGO: Aux HSE	**CARGO:** operador
FIRMA: Zaray Rendina.	**FIRMA:** Oscar M.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025.
TALADRO DEMOLEDOR No
MARCA Bosch
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓													
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓													
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓													
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓													
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓													
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓													
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓													
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓													
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓													
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓													
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓													
	✓													

OBSERVACIONES: Sin observaciones.

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Remolina Chaverra	NOMBRE: Uriel Mora
CARGO: Apoyo HSE	CARGO: Coordinador
FIRMA: Zaray Remolina.	FIRMA: Uriel Mora

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025
PULIDORA No ~
MARCA 1305CH
COLOR AZUL
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA BUENO

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓							
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓							
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓							
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓							
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓							
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓							

OBSERVACIONES: Sin observaciones.

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Remolina Chavez	NOMBRE: Jose Oc
CARGO: Aux HSE	CARGO: [illegible]
FIRMA: Zaray Remolina	FIRMA: [illegible]

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025
PULIDORA No GA90 82
MARCA Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: OSCAR M. D.
CARGO: HSE	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA Noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025
PULIDORA No 1
MARCA Bosch
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓									
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓									
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓									
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓									
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓									
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓									
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓									
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓									

OBSERVACIONES: Sin observaciones.

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zarai Medina Chaux	NOMBRE: Carlos Alvarado
CARGO: Aux. HSE	CARGO: Oficial
FIRMA: Zarai Medina	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No 3611C0A062
MARCA Bosch
COLOR Gris
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)							✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)							✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)							✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE							✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA							✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA							✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO							✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)							✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vargas	NOMBRE: Roger Delgado V.
CARGO: HSE	CARGO: Auxiliar
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios BGA SERIE Nº: D13R25006 MODELO: 1973 MARCA: Dodge PLACA: DGB 240

INSPECCIONADO POR: Luz Marquez LOCALIZACION: Convolcol

OPERADOR: Oscar Martinez SEMANA: DEL 10 NOV al 16 NOV del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales					/									
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales					/									
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas					/									
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas					/									
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa					/									
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo					/									
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado					/									
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada					/									
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco					/									
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones					/									
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando					/									
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul					/									
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear					/									
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo					/									
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar					/									
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					/									
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					/									
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m					/									
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo					/									
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					/									
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo					N/A									
Palanca freno de railer	Funcionando					N/A									
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo					/									
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera					/									
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas					N/A									
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos					/									
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla					/									
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas					/									
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste					/									
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante					/									
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados					/									
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas					/									
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras					/									
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante					/									
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado					/									
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras					/									
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas					/									

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Si

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez Torres	NOMBRE: Oscar Martinez
CARGO: Profesional SHSE	CARGO: Conductor
FIRMA:	FIRMA: Oscar Martinez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Cód:** SST-FOR-022 **Versión:** 02 **Fecha:** 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del Espacio Público **LOCALIZACIÓN:** Chalarca de Don Juan

OPERADOR RESPONSABLE: Raimer Gonzalez **MARCA:** CAT

SERIE: R4D01126 **SEMANA:** del 10 Nov. al 16 Nov del año 2025

CÓDIGO INTERNO: AIS 05 18508 **INSPECTOR SST:** Luz Stella Maya

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO			✓		✓									
2	ALARMA DE RETROSESO			✓		✓									
3	PITO			✓		✓									
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD			✓		✓									
5	COJINERIA			✓		✓									
6	LLANTAS			✓		✓									
7	NIVEL DE ACEITE			✓		✓									
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓		✓									
9	NIVEL HIDRÁULICO			✓		✓									
10	ESTADO DE LA CABINA			✓		✓									
11	CUCHARA			✓		✓									
12	MARTILLO			✓		✓									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Maya	**NOMBRE:** Raimer Gonzalez
CARGO: Profesional SST	**CARGO:** Operador
FIRMA:	**FIRMA:** Raimer Gonzalez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025.
PULIDORA No 2
MARCA Makita
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR					✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA					✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)					✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR					✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS					✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marcelo.	NOMBRE: Luis Lombana
CARGO: HSEQ	CARGO: Maestro
FIRMA:	FIRMA: Luis Lombana.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 13 AL 15 DEL 2025
PULIDORA No 3601H62C61
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)							/				/			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR							/				/			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS							/				/			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO							/				/			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							/				//			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA							/				/			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)							/				/			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA							/				/			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							/				/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR							/				/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							/				/			
ESTADO DE BROCAS							N/A		—		—			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Yohan Bastos
CARGO:	HSE	CARGO:	Ay
FIRMA:		FIRMA:	Yohan

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	**Cód:** SST-FOR-036 **Versión:** 01 **Fecha:** 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 13 **AL** 15 **DEL** 2025
TALADRO DEMOLEDOR No
MARCA Black Decker
COLOR Naranja
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)							✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)							✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)							✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE							✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA							✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA							✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO							✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)							✓		✓		✓			
							✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: Sin observaciones.

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Rondina Chavi	**NOMBRE:** Victor Uribe
CARGO: Aux. HSE	**CARGO:** Ayudante
FIRMA: Zaray Rondina.	**FIRMA:** Victor.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion del espacio Pedro LOCALIZACION: El Colorado S.

PLANTA Nº: ~ SERIE: ~

MARCA: Eco-Horse Semana: Del 13 al 15 del año 2025

Operador responsable: Jose Arguello Inspector SST: Zaray Nicol Remolina

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor							✓		✓		✓			
Estado de los soportes del motor							✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque							✓		✓		✓			
Estado del altenador							✓		✓		✓			
Estado soportes del generador							✓		✓		✓			
Estado del generador							✓		✓		✓			
Estado del Sistena electrico							✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido							✓		✓		✓			
Niveles de aceite							✓		✓		✓			
Estado de conexiones electricas							✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra							✓		✓		✓			
Estado de la bateria							✓		✓		✓			
Estado del exhosto							✓		✓		✓			
Estado de las guardas							✓		✓		✓			
Estado tanque de combustible							✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible							✓		✓		✓			
Estado de antivibraciones (llantas)							✓		✓		✓			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.							✓		✓		✓			
Estado indicadores horometro-temperatura							✓		✓		✓			
Estado de caja de totalizadores							✓		✓		✓			
Estado de las Puertas							✓		✓		✓			
Estado gatos de las puertas							✓		✓		✓			
Estado del freno de mano							✓		✓		✓			
Estado Nivel de Agua							✓		✓		✓			
Estado Gancho de Arrastre							✓		✓		✓			
Estado de Breaker Totalizador							✓		✓		✓			
Estado Suitch Aislador							✓		✓		✓			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección							✓		✓		✓			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo							✓		✓		✓			
Estado de las cerraduras							✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Remolina	NOMBRE: Jose Arguello
CARGO: Apoyo HSE	CARGO: Mudante
FIRMA: Zaray Remolina	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025.
TALADRO DEMOLEDOR No 1
MARCA Bosch.
COLOR Azul
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Buena

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓				✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓				✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓				✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓				✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓				✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓				✓		✓		✓		✓			
	✓				✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez	NOMBRE: Luis Alberto Tambana
CARGO: HSEQ	CARGO: Ingeniero
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 10 AL 16 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No ESH 16-28
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓				✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓				✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓				✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓				✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓				✓		✓					
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓				✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓				✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓				✓		✓					
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓				✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓				✓		✓					
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓				✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Marquez	NOMBRE: Breiner Velasquez
CARGO: Profesional SST	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Breiner Velasquez

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No 7050346
MARCA BOSCH
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA BT

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓											
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓											
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓											
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓											
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓											
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓											
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓											
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓											
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓											
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓											
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓											

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Jerson	NOMBRE:	Luis Emilio Amaris
CARGO:	Jefe	CARGO:	Ayudante
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico LOCALIZACION: Juntas de Provenza

PLANTA Nº: GPMD6000L6 SERIE: GPMD6000L6

MARCA: Power Master Semana: Del 10 al 15 del año 2025

Operador responsable: Luis AMARIS Inspector SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	/						/							
Estado de los soportes del motor	/						/							
Estado del motor de arranque	/						/							
Estado del altenador	/						/							
Estado soportes del generador	/						/							
Estado del generador	/						/							
Estado del Sistena electrico	/						/							
Estado del switch de encendido	/						/							
Niveles de aceite	/						/							
Estado de conexiones electricas	/						/							
Estado varilla puesta a tierra	NA													
Estado de la bateria	/						/							
Estado del exhosto	/						/							
Estado de las guardas	/						/							
Estado tanque de combustible	/						/							
Estado de mangueras combustible	/						/							
Estado de antivibraciones (llantas)	/						/							
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	/						/							
Estado indicadores horometro-temperatura	/						/							
Estado de caja de totalizadores	/						/							
Estado de las Puertas	/						/							
Estado gatos de las puertas	NA													
Estado del freno de mano	NA													
Estado Nivel de Agua	NA													
Estado Gancho de Arrastre	NA													
Estado de Breaker Totalizador	/						/							
Estado Suitch Aislador	/						/							
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	/						/							
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	/						/							
Estado de las cerraduras	NA													

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Luis AMARIS
CARGO:	HSE	CARGO:	Ay
FIRMA:		FIRMA:	Luis AMARIS

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio Público LOCALIZACION: F. Mejoras Públicas.

PLANTA Nº: ~ SERIE: ~

MARCA: Elite Semana: Del 10 al 15 del año 2025

Operador responsable: Raul Ceñizares. Inspector SST: Luz Marquez.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del altenador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del generador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del Sistena electrico	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado varilla puesta a tierra	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las guardas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de antivibraciones (llantas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado indicadores horometro-temperatura	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de caja de totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las Puertas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado gatos de las puertas	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del freno de mano	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado Nivel de Agua	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado Gancho de Arrastre	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de Breaker Totalizador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado Suitch Aislador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las cerraduras	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez	NOMBRE: Raul Ceñizares.
CARGO: HSE	CARGO: ~
FIRMA:	FIRMA: Raul Ceñizares.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025
PULIDORA No 2
MARCA Bosch
COLOR Gris
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA Bueno

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Stella Marquez	NOMBRE: Oscar D
CARGO: HSE	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA: Oscar D.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PLANTAS ELECTRICAS	Cód: SST-FOR-014 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de Espacio publico LOCALIZACION: Alfonso Lopez

PLANTA Nº: TG10000 CxG - XP SERIE: TG10000 CxE - XP

MARCA: Toyama Semana: Del 10 al 15 del año 2025

Operador responsable: Jair Esparza Inspector SST:

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estadodel motor	/		/		/						/			
Estado de los soportes del motor	/		/		/						/			
Estado del motor de arranque	/		/		/						/			
Estado del altenador	/		/		/						/			
Estado soportes del generador	/		/		/						/			
Estado del generador	/		/		/						/			
Estado del Sistena electrico	/		/		/						/			
Estado del switch de encendido	/		/		/						/			
Niveles de aceite	/		/		/						/			
Estado de conexiones electricas	/		/		/						/			
Estado varilla puesta a tierra	/		/		/						/			
Estado de la bateria	/		/		/						/			
Estado del exhosto	/		/		/						/			
Estado de las guardas	/		/		/						/			
Estado tanque de combustible	/		/		/						/			
Estado de mangueras combustible	/		/		/						/			
Estado de antivibraciones (llantas)	/		/		/						/			
Estado tomas de salidad de 110 y 220 AC.	/		/		/						/			
Estado indicadores horometro-temperatura	/		/		/						/			
Estado de caja de totalizadores	/		/		/						/			
Estado de las Puertas	NA		NA		—		—		—		—		—	
Estado gatos de las puertas	NA		NA		—		—		—		—		—	
Estado del freno de mano	NA		NA		—		—		—		—		—	
Estado Nivel de Agua	NA		NA		—		—		—		—		—	
Estado Gancho de Arrastre	/		/		/						/			
Estado de Breaker Totalizador	/		/		/						/			
Estado Suitch Aislador	/		/		/						/			
Estado del Manómetro de la bomba de inyección	/		/		/						/			
Estado del suitch de Emergencia Interno y externo	/		/		/						/			
Estado de las cerraduras	NA		NA		—		—		—		—		—	

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Juan Marquez	NOMBRE: Jair Esparza
CARGO: [illegible]	CARGO: Ayudante
FIRMA:	FIRMA: Jair Esparza

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025
PULIDORA No GAGO 02
MARCA Makita
COLOR verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓						✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓						✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓						✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓						✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓						✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓						✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓						✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓						✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓						✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓						✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓						✓			
ESTADO DE BROCAS	N	A												

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Luz Magaly	NOMBRE: Wilmer Huertas
CARGO:	CARGO: Maestro
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 10 AL 16 DEL 2025
PULIDORA No
MARCA MAKITA
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA BUENO

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)					✓				✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR					✓				✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					✓				✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO					✓				✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO					✓				✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA					✓				✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)					✓				✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA					✓				✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)					✓				✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR					✓				✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓				✓					
ESTADO DE BROCAS					N/A				N/A					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: L-2 Mayor	NOMBRE: Oscar Sotomayor
CARGO: Profesional SST	CARGO: Oficial
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Independiente SERIE Nº: C C 70 MODELO: 7988 MARCA: Chevrolet PLACA: JSC 917

INSPECCIONADO POR: Andres Jorgera LOCALIZACION: Vuelas de provenza

OPERADOR: Jose Miguel SEMANA: DEL 10 al 15-11 del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda

C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales	✓													
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales	✓													
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas	✓													
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas	✓													
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa	✓													
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo	✓													
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado	✓													
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada	✓													
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco	✓													
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones	✓													
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando	✓													
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul	✓													
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear	✓													
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo	✓													
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar	✓													
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	✓													
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	✓													
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m	✓													
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo	✓													
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	✓													
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo	N/A													
Palanca freno de railer	Funcionando	N/A													
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo	N/A													
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera	✓													
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas	✓													
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos	✓													
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla	✓													
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas	✓													
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste	✓													
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante	N/A													
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados	✓													
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas	✓													
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras	✓													
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante	✓													
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado	✓													
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras	✓													
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas	✓													

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	cumple
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	cumple
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	cumple
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	cumple

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Jorgera	NOMBRE:	Jose Miguel Castaneda
CARGO:	Jefe	CARGO:	Conductor.
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico LOCALIZACIÓN: Riveras do provenza

OPERADOR RESPONSABLE: Edwin Ortiz MARCA: CAT

SERIE: 236D3 SEMANA: del 10 al 15-11 del año 2025

CÓDIGO INTERNO: MC756241 INSPECTOR SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO	/								/					
2	ALARMA DE RETROSESO	/								/					
3	PITO	/								/					
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD	/								/					
5	COJINERIA	/								/					
6	LLANTAS	/								/					
7	NIVEL DE ACEITE	/								/					
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE	/								/					
9	NIVEL HIDRÁULICO	/								/					
10	ESTADO DE LA CABINA	/								/					
11	CUCHARA	/								/					
12	MARTILLO	/								/					

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO__/__

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: Edwin ortiz
CARGO: HSE	CARGO: Operador
FIRMA:	FIRMA: Edwin ortiz

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025
PULIDORA No 3601 46 2001
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓				✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓				✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓				✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓				✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓				✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓				✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓				✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓				✓		✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓				✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓				✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓				✓		✓					
ESTADO DE BROCAS	—		N/A		—		N/A		—		—			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO Y

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Jerson	NOMBRE: Brayan
CARGO: HSE	CARGO: Aux
FIRMA:	FIRMA: Brayan

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: Noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025
PULIDORA No GAC1082
MARCA Makita
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓						✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓						✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓						✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓						✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓						✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓						✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓						✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓						✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓						✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓						✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓						✓			
ESTADO DE BROCAS	N	A												

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Jorge Cano
CARGO:	JTSE	CARGO:	CT
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-021
		Versión: 02
	FORMATO PREOPERACIONAL TALADRO	Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuación del espacio público — LOCALIZACION: Feria Hacienda

MOTOBOMBA Nº: N — SERIE: HM1812

MARCA: Makita — Semana: Del 10 al 15 del año 2025

Operador responsable: Manuel Toscano — Inspector SST: Zaray Rendina.

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MA		MI		JU		VI		SA		DO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Se verifico el estado de las conexiones eléctricas (Extensiones, cables, toma)			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de instalación de la broca (Insertación)			✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado e instalacion del mango			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de incendio y su seguro			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cable de alimentación			✓		✓		✓		✓		✓			
Se utiliza accesorios apropiados para la tarea			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del taladro (fisuras, ropturas, aseo, etc)			✓		✓		✓		✓		✓			
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las brocas			✓		✓		✓		✓		✓			
Se han instalado barreras y/o aislamientos			✓		✓		✓		✓		✓			

OPERADOR/CONDUCTOR

¿contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Si
¿Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Si
¿Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si

OBSERVACIONES: Sin observaciones

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Zaray Nicol Rendina	NOMBRE: Manuel Toscano.
CARGO: Aux. HSE	CARGO: Ayudante
FIRMA: Zaray Rendina	FIRMA: Manuel Toscano

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	Cód: SST-FOR-011 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

EMPRESA: Espacios Bga SERIE Nº: CNW2266A MODELO: 1995 MARCA: Chevrolet PLACA: DGW 054
INSPECCIONADO POR: Andres Vergara LOCALIZACION: Delicias Altas
OPERADOR: Julio Casas B. SEMANA: DEL 11 al 15-11 del año 2025

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

PUNTOS A INSPECCIONAR	ESTANDAR DE SEGURIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
A. PARTE EXTERNA-CABEZOTE															
Puerta derecha-izquierda/Estribos	Que abra por dentro y fuera, estribos antideslizante y con seguros funcionales									//					
Ventanas	Vidrios sin roturas, limpios/con manijas funcionales									//					
Espejo retrovisor izquierdo	Sin Roturas, sin manchas/con manijas									//					
Llantas en general/Rines	Profundidad de labrado no menor a 7mm/chapetas ajuntadas/tuercas completas/presión correcta/sin cortadas									/					
Sistema de suspensión/Muelles/Amortiguadores	Muelles sin roturas/amortiguadores sin fugas/ No presentar exceso de grasa									//					
Lámparas/Luces delanteras	Lentes sin roturas/funcionando/de color blanco/amarillo									//					
Espejo retrovisor derecho	Sin roturas, sin manchas, ajustado									//					
Estado de volco general	Sin fugas-fisuras/ajustado/con tapa original y ajustada									//					
Luces Traseras/Alarma de Reversa	De freno: mínimo dos/de color rojo/Direccionales: mínimo dos de color amarillo/Retroceso: mínimo dos/blanco									//					
B. INTERIOR CABINA															
Vidrio parabrisas/vidrios ventanas	Sin roturas, sin manchas, distorsiones									//					
Plumillas limpiavidrios	Mínimo dos/empaque sin desgaste/funcionando									//					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando/ de color azul									//					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde debe parpadear									/					
Indicadores luces de parqueo	Mínimo dos/funcionando/dos flechas de color verde deben parpadear a la vez de color amarillo									//					
Indicador de velocidad	La aguja indicadora debe marcar la velocidad al transitar									//					
indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible									//					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor									//					
Pito principal y de reversa	Funcionando/ que se oiga mínimo a 50 m									//					
Cinturones de Seguridad	Dos de tres puntos de apoyo									//					
Sillas/apoyo para la cabeza	atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado									//					
interruptor freno de emergencia cabezote y trailes/freno de motor	Que frene según prueba al mover el vehículo									NA					
Palanca freno de railer	Funcionando									NA					
Pedales freno/cluch/acelerador	Con forro antideslizante/sin jego excesivo									//					
Equipo de carretera	Extintor, botiquín y kit de carretera									//					
Aire acondicionado	Funcionando y sin fugas									NA					
C. COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Capo o mampara del motor	Chapa y bisagras lubricadas, capo asegurado, ganchos de ajuste buenos									//					
Niveles de aceite motor/hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante indicado en la varilla									//					
Radiador/ventilador/correas	Sin fugas/hélices completas/correas tensionadas									//					
Nivel agua refrigeración/mangueras	Nivel correcto/mangueras sin fugas-rotos/desgaste									//					
Nivel liquido de frenos	Nivel de acuerdo al fabricante									//					
Cableado Eléctrico	Aislado/sin roturas/ajustados									//					
Compresor de aire/Mangueras	Sin fugas									//					
Troques-Balancines	En buen estado, sin desgaste-fisuras									//					
Botella de dirección/ Niveles aceite	Sin fugas/bien asegurado/nivel de acuerdo al fabricante									//					
D. ESTADO DE VOLCO															
Volco	Anclaje de carpa y carpa en buen estado									//					
	Sin Hoyos, sumideros, hendiduras									//					
	Escalera en buen estado, sin soldadura sueltas									//					

E. OPERADOR/CONDUCTOR	
Contó con suficiente tiempo de descanso la noche anterior?	Cumple
Se siente en condiciones fisicas y psicologicas adecuadas para ejecutar la labor	Cumple
Se encuentra libre de efectos de alcohol y sustancias psicoactivas?	Cumple
Conoce el PESV de la empresa: Politicas, procedimientos y regulaciones?	Cumple

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Julio Casas Barrios
CARGO:	HSE	CARGO:	Conductor
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No 3611 CoA 062
MARCA Bosch
COLOR Verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓							
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)			✓		✓		✓							
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)			✓		✓		✓							
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE			✓		✓		✓							
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓							
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA			✓		✓		✓							
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓							
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO			✓		✓		✓							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓							
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)			✓		✓		✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO ✓

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Sebastian Luna
CARGO:	SST	CARGO:	Aux
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL MINICARGADOR	Cód: SST-FOR-022 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

PROYECTO: Adecuacion de espacio publico — LOCALIZACIÓN: Palmas Altas

OPERADOR RESPONSABLE: Edwin Ortiz — MARCA: CAT

SERIE: 236D3 — SEMANA: del 10 al 15-11 del año 25

CÓDIGO INTERNO: MC 756241 — INSPECTOR SST: Andres Vergara

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

ELMENTOS A INSPECCIONAR

	ITEM A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESPEJO	✓				✓		✓							
2	ALARMA DE RETROSESO	✓				✓		✓							
3	PITO	✓				✓		✓							
4	CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓				✓		✓							
5	COJINERIA	✓				✓		✓							
6	LLANTAS	✓				✓		✓							
7	NIVEL DE ACEITE	✓				✓		✓							
8	NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓				✓		✓							
9	NIVEL HIDRÁULICO	✓				✓		✓							
10	ESTADO DE LA CABINA	✓				✓		✓							
11	CUCHARA	✓				✓		✓							
12	MARTILLO	✓				✓		✓							

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI____ NO ✓

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Edwin Ortiz
CARGO:	HSE	CARGO:	operador
FIRMA:		FIRMA:	Edwin Ortiz

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA: noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025
PULIDORA No 6660 62
MARCA makita
COLOR verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE BROCAS	✓	N/A												

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Andres Jorge	NOMBRE:	
CARGO:	Asist	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR	Cód: SST-FOR-036 Versión: 01 Fecha: 28/08/2025

FECHA: noviembre
PERIODO DEL 10 AL 15 DEL 2025
TALADRO DEMOLEDOR No 3611 COA 062
MARCA Bosch
COLOR verde
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA OK

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) **M** (MALO) **N/A** (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE PALANCA DE RETENCION- SUJETADOR DE HERRAMIENTA (PUNTA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS (LLAVES, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DE LOS MANGOS ANTIDERRAPANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON DOBLE PROTECCION ELECTRICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE CUENTA CON EL EXTINTOR EN SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS EPP (GAFAS, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Andres Vergara	NOMBRE: Eduardo
CARGO: HSE	CARGO: oficial
FIRMA:	FIRMA: Eduardo

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 19-Nov-25

AREA: Fr. Delicias Altas

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			HSE Cuadrilla	Nov	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓				HSE Cuadrilla	Nov	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓			✓			HSE Cuadrilla	Nov	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓			✓			HSE Cuadrilla	Nov	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓				HSE Cuadrilla	Nov	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓				HSE Cuadrilla	Nov	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓			✓			HSE Cuadrilla	Nov	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vargas	NOMBRE:	Andres Gilberto Perez
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente de obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 05-11-25

AREA: fr. Ingeniero

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓					cuadrilla HSE	11/25	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓				cuadrilla HSE	11/25	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓				cuadrilla HSE	11/25	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓		✓				cuadrilla HSE	11/25	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓					cuadrilla HSE	11/25	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓				cuadrilla HSE	11/25	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓				cuadrilla HSE	11/25	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Manuel Jaimes
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente de obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 06-11-25

AREA: frente viveros de provenza

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓					HSE ayudantes	NOV/25	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓					HSE Ayudantes	NOV/25	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓					HSE Ayudantes	NOV/25	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓					HSE Ayudantes	NOV/25	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓					HSE Ayudantes	NOV/25	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓					HSE Ayudantes	NOV/25	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓					HSE Ayudantes	NOV/25	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Manuel Lanera
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 24-11-2025

AREA: Concos

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X			X	Ninguna observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X		X		Ninguna observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X		Ninguna observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X			X	Ninguna observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X			X	Ninguna observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X			X	Ninguna observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X		X		Ninguna observacion	N/A	Todos	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Ivon Stella Marquez Tafes	NOMBRE:	Jorge Alexis Lobito
CARGO:	Profesional SSTA	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 10 al 15 de Noviembre

AREA: Frente las mercedes.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	N A	Todos	N A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	N A	Hse	N A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	N A	Todos	N A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	N A	Todos	N A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	N A	Todos	N A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	N A	Todos	N A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	N A	Todos Hse	N A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Luz Stella Marquez	NOMBRE:	Rafael Bueno
CARGO:	HSEQ	CARGO:	Ing Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 24 al 29 de Noviembre

AREA: F. Tejaditos

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos HSE	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Hse	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Juz stella Marquez	NOMBRE:	Christian Andre Pedraza
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente de Obra.
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Alfonso Lopez.

AREA: 24-11-2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X		X		Sin observación	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X			X	Sin observación	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X		Sin observacion	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X		X		Sin observación	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X			X	Sin observación	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X		Sin observación	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X		X		Sin observación	Ninguna	Todos	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Luz Mayer	NOMBRE:	Cristian Florez
CARGO:	Profesional SST	CARGO:	Ing Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 10 al 15

AREA: F. Alfonso López

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin Observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Luz Marquez	NOMBRE:	Cristian Andres Florez
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 26-11-25

AREA: Primero de Mayo

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓		✓				cuadrilla	11/25	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓			✓			cuadrilla	11/25	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓	✓			cuadrilla	11/25	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓		✓				cuadrilla	11/25	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓					cuadrilla	11/25	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓				cuadrilla	11/25	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓				cuadrilla	11/25	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Jaramillo	NOMBRE:	Gestion Obra
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente de obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 25-11-25

AREA: Estructuras 1

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			cuadrilla HSE	11/25	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓					cuadrilla HSE	11/25	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓				cuadrilla HSE	11/25	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓					cuadrilla HSE	11/25	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓				cuadrilla HSE	11/25	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓				cuadrilla HSE	11/25	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓				cuadrilla HSE	11/25	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vargas	NOMBRE:	Cristian Pedraza
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 24 - Nov - 24

AREA: Fr. La Victoria

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			Todos	11/25	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓				Todos	11/25	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓					Todos	11/25	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓					Todos	11/25	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓				Todos	11/25	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓				Todos	11/25	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓			✓			Todos	11/25	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Sergio Mario
CARGO:	ITSE	CARGO:	Residente de Obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 28- 11 - 25

AREA: Las Almendros

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓		✓				cuadrilla 1+SE	11/25	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓				cuadrilla 1+SE	11/25	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓					cuadrilla 1+SE	11/25	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓					cuadrilla 1+SE	11/25	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓				cuadrilla 1+SE	11/25	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓	✓				cuadrilla 1+SE	11/25	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓					cuadrilla 1+SE	11/25	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andrés Vergara	NOMBRE:	Cristian Flores
CARGO:	1+SE	CARGO:	Residente de obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Semana del 18 al 22 de Noviembre

AREA: Fc Colorados.

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observaciones	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observaciones	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observaciones	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observaciones	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observaciones	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observaciones	NA	Todos HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observaciones	NA	HSE	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina Chavil	NOMBRE:	Andres Gilberto Perez
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente.
FIRMA:	Zaray Remolina.	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Semana del 10 al 15 de Noviembre

AREA: F. Modelo

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observacion	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina Chavez	NOMBRE:	Sergio Alberto Marín
CARGO:	Aux HSE	CARGO:	Presidente.
FIRMA:	Zaray Remolina	FIRMA:	Sergio Marín

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 04 al 08 nov

AREA: F. Transición V

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos HSE	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina	NOMBRE:	Sergio Alberto Marin
CARGO:	Aux. HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolina	FIRMA:	Sergio Marin.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 18 al 22 de Noviembre

AREA: Fr Transición V

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	Si NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos HSE	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina Chavil	NOMBRE:	Sergio Alberto Marin
CARGO:	Aux. HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolina	FIRMA:	Sergio Marin

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 24 al 29 de Noviembre

AREA: Frente transición V

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina	NOMBRE:	Sergio Alberto Marin
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolina.	FIRMA:	Sergio Marin

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 10 al 15 de Noviembre

AREA: F. San Cristobal.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolino	NOMBRE:	Sergio Alberto Marin
CARGO:	Aux. HSE	CARGO:	Residente.
FIRMA:	Zaray Remolino	FIRMA:	Sergio Marin

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 18 al 22 de Noviembre

AREA: F. San Cristobal

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicd Remolina	NOMBRE:	Sergio Alberto Marin
CARGO:	Aux Hse	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolina	FIRMA:	Sergio Marin

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 04 al 08 de Noviembre

AREA: F. TRANSICIÓN 1

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					V	V			Sin observación	N A	HSE	N A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					V	V			Sin observación	N A	HSE	N A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					V	V			Sin observación	N A	HSE	N A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					V	V			Sin observación	N A	HSE	N A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					V	V			Sin observación	N A	HSE	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					V	V			Sin observación	N A	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					V	V			Sin observación	N A	HSE	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina Chavi	NOMBRE:	Sergio Alberto Marin
CARGO:	Aux HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolina	FIRMA:	Sergio Marin

Transicion 1

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 18 al 22 de Nov.

AREA: E. Transición. 1

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE Todos.	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos.	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos.	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina	NOMBRE:	Sergio Alberto Marin
CARGO:	Aux. HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolina	FIRMA:	Sergio Marin.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 24 al 29 de Noviembre

AREA: Fe Transición 1

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					V	V			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					V	V			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					V	V			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					V	V			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					V	V			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					V	V			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					V	V			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Daniel Ricardo Remolina	NOMBRE:	Sergio Alberto Marín
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Daniel Remolina.	FIRMA:	Sergio Marín

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 10 al 15 de noviembre

AREA: Fe y Vía Helena

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	N/A	Residente	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	HSE	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	N/A	HSE	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	Residente	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	N/A	Residente HSE	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	Residente HSE	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	N/A	HSE	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Daroy Nicol Rendina	NOMBRE:	Sergio Alberto Marin
CARGO:	Aux. HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Daroy Rendina	FIRMA:	Sergio Marin

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 24 al 29 de Noviembre

AREA: Frente Villa Helena

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina	NOMBRE:	Sergio Alberto Marin
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolina	FIRMA:	Sergio Marin.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 26 al 29 de Noviembre

AREA: F. Paisajes del Norte

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	HSE	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	N/A	N/A	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zoray Nicol Reondina Chaf	NOMBRE:	Andres Gilberto Perez
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zoray Reondina	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 01 al 05 de Diciembre

AREA: Frente Chircheros.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	NA	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Bermudez	NOMBRE:	Cristian Andres Florez
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Bermudez	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 01 al 06 Diciembre

AREA: Frente Quintadania.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaid Nicd Rendina	NOMBRE:	Cristian Andres Pedraza
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaid Rendina	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 01 al 05 de diciembre

AREA: Fr. Paisajes del Norte

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin Observaciones	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin Observaciones	NA	Hse	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin Observaciones	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin Observaciones	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin Observaciones	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin Observaciones	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin Observaciones	NA	Hse	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina	NOMBRE:	Andres Gilberto Perez
CARGO:	Hse	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolina	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 01 al 06 de Diciembre

AREA: Fe mejoras Publicas

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Romero Chavil	NOMBRE:	Cristian Pedraza
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Romero	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 04-12-25

AREA: Villa Helena

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			cuadrilla	12/25	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓						C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓			✓					C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓			✓					C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓			✓					C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Sergio Mora
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente de obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 04-12-25

AREA: La Victoria

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			cadrilla 1+SE	12/25	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓						C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓						C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Jerson	NOMBRE:	Sergio Marin
CARGO:	1+SE	CARGO:	Residente de obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C= CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 06-12-25

AREA: ColoradOS

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓	sin observacion	N/A	Cuadrilla HSE	12/25	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓			✓	sin observación	N/A			C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓		sin observación	N/A			C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓		✓		sin observación	N/A			C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓		sin observacion	N/A			C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)				✓			✓		sin observacion	N/A			C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos				✓			✓		sin observacion	N/A			C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Versoza	NOMBRE:	Daniel Soto
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 09 al 13 de Diciembre.

AREA: Frente Tejados

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					V	V			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					V	V			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					V	V			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					V	V			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					V	V			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					V	V			Sin observación	NA	Todos	ND	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					V	V			Sin observación	NA	NA	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina Chavi	NOMBRE:	Cristian A. Pedraza
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolina	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Semana del 09 al 13 de diciembre

AREA: Frente los cedros

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación.	NA	Todos.	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Claudia Florez Matos	NOMBRE:	Andres Gilberto Perez
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente.
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C =: CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 09 a 13 de Diciembre

AREA: Frente Charneras

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓✓				Sin Observación	NA	NA	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolino	NOMBRE:	Cristian Andres Florez
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolino.	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 09 al 13 del 2025.

AREA: Frente Quintadania

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos.	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos.	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zarai Nicol Remolina	NOMBRE:	Cristian Pedraza
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente.
FIRMA:	Zarai Remolina.	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 09 al 13 de Diciembre

AREA: Frente c Antigua Campeste

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Hse	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	Hse	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina	NOMBRE:	Rafael Bueno
CARGO:	Hse	CARGO:	Residente de obra
FIRMA:	Zaray Remolina.	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 10 - 12 - 2025

AREA: Granjas Julio Rincon

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X		X		Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X		X		Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X		Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X			X	Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X		Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X			X	Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X			X	Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Leidy Katerine Prada	NOMBRE:	Andres Gilberto Perez
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing. Residente.
FIRMA:	Leidy Prada	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 10-12-2025

AREA: Frente villa flor

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X	X			Sin observaciones	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X	X			Sin observaciones	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X		Sin observaciones	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X		X		Sin observaciones	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X		Sin observaciones	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X			X	Sin observaciones	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X		X		Sin observaciones	Ninguna	Todos	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Ing. Stella Marquez T	NOMBRE:	Daniel Ernesto Sierra
CARGO:	Profesional SST	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 11-12-25

AREA: Ciudad Bolivar

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			/			Cristhian HSE	12/25	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					/		/				〃	〃	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		/				〃	〃	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					/	/					〃	〃	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					/	/					〃	〃	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					/		/				〃	〃	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					/		/				〃		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Claudia Maria M	NOMBRE:	
CARGO:	HSE	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 12 - 12- 25

AREA: Transición U.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			HSE cuadrilla	12/25	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓						C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓						C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Jerga	NOMBRE:	Sergio Maxid
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente de obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 13-12-25

AREA: B. Bricaute

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			Acodalle HSE	12/25	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓							C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓						C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Yeimar Camilo Monte	NOMBRE:	Andres Marce
CARGO:	HSE	CARGO:	RNG Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 13-12-25

AREA: Bolivar

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓		✓				Coordinador HSE	12/25	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓						C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓						C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Claudia Ortiz	NOMBRE:	Carlos Padilla
CARGO:	HSE	CARGO:	Res Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Semana del 15 al 20 de Diciembre

AREA: Frente los Cedros

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	HSE	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Claudia Flórez Matos.	NOMBRE:	Andres Gilberto Perez.
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 15 al 20 de Diciembre

AREA: Frente mejoras publicas

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	HSE	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	N/A	N/A	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Romolino Chacon	NOMBRE:	Cristian A. Pedraza
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Semana del 15 al 20 de diciembre.

AREA: Frente Paisajes del Norte.

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓		✓		Sin Observaciones	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓		Sin Observaciones.	NA	Hse	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓		Sin Observaciones.	NA	todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓		✓		Sin Observaciones.	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓		Sin Observaciones.	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓		Sin Observaciones.	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓		Sin Observaciones	NA	Hse	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina	NOMBRE:	Andres Gilberto Perez
CARGO:	Hse	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolina.	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 15 al 20 de Diciembre

AREA: Frente Paisajes del Norte

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Daniel Ricardo Pendino	NOMBRE:	Andres Gilberto Perez
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 17-12-25

AREA: LA Aurora

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			Cuadrilla HSE	12/25	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓						C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓							C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓						C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Versaros	NOMBRE:	Sergio Marin
CARGO:	HSE	CARGO:	RESIDENTE De obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 20-12-25

AREA: Marcon

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C= CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			Cuadrilla LTSE	12/25	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓							C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓						C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Sergio Marin
CARGO:	LTSE	CARGO:	Residente de obra
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 22-12-2025

AREA: Samanes

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X			X	Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X			X	Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X		Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X		X		Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X			X	Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X			X	Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X		X		Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Yurani Ferreira	NOMBRE:	Sergio Marín
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	Sergio Marín

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 22.12.2025

AREA: El Prado

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓		✓		Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓		Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓			✓	Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓		✓		Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓			✓	Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓		Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓		Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Yuri Andrea Ferreira	NOMBRE:	Christian Pedraza
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C= CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 22-12-2025

AREA: Frente San Martin

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X	X			Sin observaciones	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X		X		Sin observaciones	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X		Sin observaciones	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X		X		Sin observaciones	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X		Sin observacion	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X	X			Sin observaciones	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X			X	Sin observacion	Ninguna	SST	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Ing. Stella Marquez Torres	NOMBRE:	Jordan Said Perez
CARGO:	Profesional SST	CARGO:	Ingeniero Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 22-12-2025

AREA: Frente Estoraques 2

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X		X		Sin observaciones	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X		X		Sin observaciones	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X		Sin observaciones	ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X			X	Sin observaciones	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X		Sin observaciones	Ninguno	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X		Sin observacion	Ninguna	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X		X		Sin observaciones	Ninguna	Todos	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Ing Stella Marquez Torres	NOMBRE:	Jordan Said Perez
CARGO:	Profesional Offset	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C= CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 15 al 20 de diciembre

AREA: Frente Macarega.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos.	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Yurani Camila Morales.	NOMBRE:	Sergio Alberto Flores
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:	Yurani Camila Morales.	FIRMA:	Sergio Flores.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 14-01-25

AREA: SAN Marcos

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			Cuadrilla HSE	01/26	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓						C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓						C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Cristian Flores
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 15-01-26

AREA: Estacas 2

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			Cuadrilla HSE	01/26	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓			✓					C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓						C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Ucrego	NOMBRE:	Jonathan Flores
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 09-01-26

AREA: Estaraques 7

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			Cuadrilla HSE	01-26	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓						C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓						C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Jordan Perez
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 19-01-26

AREA: B. Arcante

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			Cuadrilla HSE	01/26	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓							C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓						C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Cristian Flores
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 30-01-26

AREA: SAN Gerardo

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			Cuadrilla HSE	01/26	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓						C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓							C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓						C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Cristhian Florez
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 29-01-2026

AREA: El Jardin

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X		X		Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X		X		Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X			X	Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X		X		Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X			X	Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X		Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X		X		Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Liz Reguz	NOMBRE:	
CARGO:	Profesional SST	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 17-01-26

AREA: Ciudad activa

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			Cadrilla HSE	01/26	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓							C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓						C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Sergio A. Mon.
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	Sergio A Mon.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 29 - 01 - 26

AREA: Samanes

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					/						Coordinador HSE	01/26	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					/								C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					/								C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					/								C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					/								C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					/								C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					/								C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Sergio Alberto Main
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	Sergio Main

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 19 al 24 de enero

AREA: Frente . Transición V.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			sin observación	NA	HSE Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina	NOMBRE:	Sergio Mora
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolina	FIRMA:	Sergio Mora.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 13 al 17 de enero

AREA: Frente Aurora

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			sin observación	NA	Hse	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			sin observación	NA	Todos	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina	NOMBRE:	Sergio Alberto Marin
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolina	FIRMA:	Sergio Marin.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 19 al 24 de enero.

AREA: la aurora.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaori Rendina chaux	NOMBRE:	Sergio Alberto Mann
CARGO:	HSE	CARGO:	Presidente
FIRMA:	Zaori Rendina	FIRMA:	Sergio Mann.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 26 al 31 de enero

AREA: Frente la corona

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Rendina	NOMBRE:	Sergio Alberto Marin
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Rendina.	FIRMA:	Sergio Marin.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 13 al 17 de enero

AREA: Frente Colorados

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos HSE	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	NA	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina	NOMBRE:	Daniel Sierra Soto
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolina	FIRMA:	Daniel Sierra

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 19 a 24 de enero

AREA: Frente cotorados.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin Observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	NA
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina	NOMBRE:	Daniel Sierra Soto
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolina.	FIRMA:	Daniel Sierra.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 26 al 31 de enero

AREA: Frente colorados

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					NA	NA			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Penalina	NOMBRE:	Daniel Siera Soto
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Penalina	FIRMA:	Daniel Siera

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Semana del 13 al 17 de enero del 2026

AREA: Frente Alarcón.

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos.	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	NA	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina	NOMBRE:	Sergio Alberto Marín
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolina	FIRMA:	Sergio Marín.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 20-01-26 al 24-01-26

AREA: Frente Alarcón

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	HSE	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	N/A	N/A	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Daniel Mauricio Fandiño	NOMBRE:	Sergio Alberto Martin
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Daniel Fandiño	FIRMA:	Sergio Martin

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 13 al 17 de enero.

AREA: Frente de trabajo

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin Observación	NA	Todos	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Remolina	NOMBRE:	Daniel Sierra Soto
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Remolina	FIRMA:	Daniel Sierra

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 13 al 17 de enero

AREA: Frente Aboiaeytes del Norte

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			NA	NA	NA	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Nicol Rendina Chavi	NOMBRE:	Daniel Sierra Soto
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Rendina C	FIRMA:	Daniel Sierra.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Semana del 14 al 17 de Enero del 2026.

AREA: Frente 12 de octubre.

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	ASE	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Yurani Andrea Ferreira	NOMBRE:	Andres Gilberto Perez
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:	Yurani A. Ferreira.	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Semana del 14 al 17 de enero.

AREA: Frente Centro.

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Yurani Camila Morales.	NOMBRE:	Cristian Andres Florez
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Yurani Camila Morales.	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 16-01-26

AREA: Ciudad Bolivar

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			Cuadrilla HSE	01/26	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓							C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓							C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓						C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Claudia Flores	NOMBRE:	
CARGO:	HSE	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 19 al 24 de enero

AREA: Frente Muros.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Yurani Andrea Ferreira	NOMBRE:	Sergio Alberto Alonso
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente.
FIRMA:	Yurani A. Ferreira.	FIRMA:	Sergio Alonso

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 19 al 24 de enero.

AREA: Frente Macaregua.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Yurani Camila Morales.	NOMBRE:	Sergio Alberto Marin
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing. Residente.
FIRMA:	Yurani Camila Morales	FIRMA:	Sergio Marin.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 20-01-2026

AREA: Samanes

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X			X	Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X		X		Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X		Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X			X	Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X			X	Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X			X	Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X			X	Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Yurani Ferreira	NOMBRE:	Sergio Marin
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	Sergio Marin

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 21-01-2026

AREA: Granjas Julio Rincon

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X			X	Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X		X		Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X		X		Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X			X	Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X			X	Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X			X	Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X		X		Sin Observación	N/A	Todos	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Leidy Katerine Prada	NOMBRE:	Andres Gilberto Perez
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:	Leidy Prada.	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Semana del 26 al 31 de enero.

AREA: Frente Centro.

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Yurani Camila Morales.	NOMBRE:	Cristian Andres Florez
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Yurani Camila Morales.	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 28-01-2026

AREA: Villa de San Ignacio

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X		X		Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X		X		Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X			X	Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X		X		Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X		Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X			X	Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X		X		Sin observacion	N/A	Todo	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Leidy K. Pedraza	NOMBRE:	Christian Pedraza
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 28-01-2026

AREA: El Prado

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					X		X		Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					X		X		Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					X			X	Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					X			X	Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					X		X		Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					X		X		Sin observacion	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					X			X	Sin observacion	N/A	Todo	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Leidy Andrea Ferreira	NOMBRE:	Christian Pedraza
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 29-01-26

AREA: B. Recaute

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓						Andrés HSE	29/26	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓								C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓								C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓								C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓								C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓								C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓								C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Jeremy Camacho	NOMBRE:	Cristian Flórez
CARGO:	HSE	CARGO:	Jefe Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Semana del 02 al 07 de Febrero del 2026.

AREA: Frente 12 de octubre.

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	HSE	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	N/A	Todos	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Yurani Andrea Ferreira	NOMBRE:	Andres Gilberto Perez.
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:	Yurani A. Ferreira.	FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: Semana del 02 al 07 Febrero

AREA: Frente Macarega.

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	NA	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Zaray Ned Rendón a	NOMBRE:	Sergio Alberto Marín
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente
FIRMA:	Zaray Rendón	FIRMA:	Sergio Marín

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: Semana del 02 al 07 de Febrero

AREA: Frente Muros

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓			Sin observación	NA	HSE	NA	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓			Sin observación	NA	Todos	NA	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Yurani Andrea Ferreira	NOMBRE:	Sergio Alberto Marin
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente.
FIRMA:	Yurani A. Ferreira.	FIRMA:	Sergio Marin.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 14-02-2026

AREA: B. Mutis

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓		N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓			✓		N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓			N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓				N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓			N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓			N/A	Todos	N/A	C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓				N/A	Todos	N/A	C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vargas	NOMBRE:	Sergio Mañ
CARGO:	LYSE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	Sergio Mañ

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 09-02-26

AREA: Samper

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			Cuadrilla HSE	02/26	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓						C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓						C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Sergio Main
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	Sergio Main

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 04-02-26

AREA: primero de mayo

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			Cuadrilla HSE	02/26	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓						C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓	✓							C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓	✓	✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓						C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vargas	NOMBRE:	Cristian Florez
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 07-02-2026

AREA: Ciudad Bolivar

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			Cuadrilla T+SE	02/26	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓							C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓							C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Sergio Marin
CARGO:	T+SE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	Sergio Marin.

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco) , siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 07 - 02 - 2026

AREA: San Gerardo

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			Cuadrilla HSE	07/26	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓	✓							C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓	✓							C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Cristian Flores
CARGO:	HSE	CARGO:	Res Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

FECHA: 10 - 02 - 26

AREA: Ricaurte

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓			✓			Coordinador HSE	02/26	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓		✓						C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓	✓							C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓		✓						C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓		✓						C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓		✓						C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Vergara	NOMBRE:	Cristian Flores
CARGO:	HSE	CARGO:	Ing Residente
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO ESPACIOS BGA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 13-02-26

AREA: San Gerardo

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificacion es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					✓						cuadrilla HSE	02/26	C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					✓								C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					✓								C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					✓								C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					✓								C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					✓								C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					✓								C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Yeimmi Celeste Mesa	NOMBRE:	Carlos Mora
CARGO:	HSE	CARGO:	Residente de Obra
FIRMA:		FIRMA:	

FECHA: 22-12-2025	PROYECTO: Adecuación del Espacio Público	No. ACTA: 001

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO - COPASST	FIRMA
Robinson Torres	Principal-Por empleados	Robinson Torres
Arnulfo Ávila	Suplente-Por empleados	Arnulfo A.
Daniel Sierra	Principal-Por el empleador	Daniel Sierra
Christian Pedraza	Suplente-Por el empleador	

ORDEN DEL DIA

- Verificación del quorum
- Presentación de integrantes
- Desarrollo de la reunión

1. DESARROLLO (Temas tratados)

- Se hace llamado a lista de cada uno de los integrantes del comité.
- Cada integrante del comité realiza su respectiva presentación, resaltando el cargo y funciones dentro de la obra y expectativas al integrar el comité.
- Se realiza la lectura de la Resolución 2013 de 1986 especialmente en sus artículos 12, 13, 14 y 15 (funciones y responsabilidades de los integrantes del comité).
- Se realizo una socialización sobre los acontecimientos que se presentaron en obra sobre el uso de los EPP.

2. COMPROMISOS PENDIENTES (Según anterior acta)

(ACTIVIDADES PROPUESTAS)	FECHA PROYECTADA	RESPONSABLE	REALIZÓ	
		Área/Proceso Asignado	SI	NO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. COMPROMISOS DEL MES

(ACTIVIDADES PROPUESTAS)	FECHA PROYECTADA	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
		División Asignada	
Enviar invitación con 10 días de anticipación para que los asistentes se programen y puedan ajustar sus agendas	13/01/2026	Secretario COPASST	N/A

Realizar capacitación de actos y condiciones inseguras para prevenir accidentes de trabajo	20/01/2026	Área de SST	N/A

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES

CAPACITACIONES

TEMA	DICTADA POR	No. HORAS	DIRIGIDA A:
Capacitación actos y condiciones inseguras	SURA	1	Todo el personal

5. FECHA PRÓXIMA REUNIÓN DE COPASST:

PRESIDENTE	SECRETARIO(A)
Daniel Sierra	Arnulfo A.

FECHA: 31-01-2026	PROYECTO: Adecuación del Espacio Público	No. ACTA: 001

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO - COCOLAB	FIRMA
Sergio Marín	Principal-Empleador	
Cristian Flórez	Suplente-Empleador	
Gustavo Monsalve	Principal-por empleados	
Uriel Caamaño	Suplente-por empleados	

ORDEN DEL DIA

- Verificación del Quorum
- Primera reunión
- Revisión de quejas
- Puntos varios

1. DESARROLLO (Temas tratados)

- Se verifica la asistencia del personal al comité
- Se da inicio a reunión del CCL
- Se capacita al personal en funciones y responsabilidades CCL.
- No se presentaron quejas en este periodo.

2. COMPROMISOS PENDIENTES (Según anterior acta)

(ACTIVIDADES PROPUESTAS)	FECHA PROYECTADA	RESPONSABLE	REALIZÒ	
		Área/Proceso Asignado	SI	NO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. COMPROMISOS DEL MES


(ACTIVIDADES PROPUESTAS)	FECHA PROYECTADA	RESPONSABLE	OBSERVACION
		División Asignada	
Se debe conocer la normatividad legal que se implementara en el CCL.	Febrero 2026	Coordinador QHSE	Ninguna
Se debe realizar capacitación a los integrantes en temas asociados a sus funciones y responsabilidades dentro del comité.	Febrero 2026	Coordinador QHSE	Ninguna

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES

CAPACITACIONES

TEMA	DICTADA POR	No. HORAS	DIRIGIDA A:
CCL	Sura	1	Todos

5. FECHA PRÓXIMA REUNIÓN DE COCOLAB:

PRESIDENTE	SECRETARIO(A)
	Castaño Marcela

Fecha: Viernes 14 noviembre 2025
Herramienta: herramienta menor
Actividades: continua construcción de espacio publico con la instalación de loseta prefabricada

Sergio Mauro
Residente Obra

Residente Infraestructura

Fecha: Sabado 15 noviembre 2025
Herramienta: herramienta menor
Actividades: continua construcción de espacio público con la instalación de loseta prefabricada

Sergio Mauro
Residente Obra

Residente Infraestructura

Fecha: Martes 18 noviembre 2025
Herramienta: herramienta menor
Actividades: continua construcción de espacio público con la instalación de loseta prefabricada

Sergio Mauro
Residente Obra

Residente Infraestructura

Fecha: Miercoles 19 noviembre 2025
Herramienta: herramienta menor
Actividades: finaliza construcción de espacio público con la instalación de loseta prefabricada

Sergio Mauro
Residente Obra

Residente Infraestructura

Fecha: Jueves 20 noviembre 2025
Herramienta: herramienta menor
Actividades: inicia la construcción de rampas vehiculares y peatonales

Sergio Mora
Residente Obra

Residente Interventoría

Fecha: Viernes 21 noviembre 2025
Herramienta: herramienta menor
Actividades: continua construcción de rampas vehiculares y peatonales

Sergio Mora
Residente Obra

Residente Interventoría

Fecha: Sabado 22 noviembre 2025
Herramienta: herramienta menor
Actividades: finaliza la construcción de rampas vehiculares y peatonales

Sergio Mora
Residente Obra

Residente Interventoría

Fecha: Lunes 24 noviembre 2025
Herramienta: herramienta menor
Actividades: se inician realce de cajas, construcción de franja de ajuste a los predios y al pavimento

Sergio Mora
Residente Obra

Residente Interventoría

Fecha: Martes 25 noviembre 2025
Herramienta: herramienta menor
Actividad: continuan actividades de resane de ojos construcción de franja de ajuste a los predios y al pavimento

Sergio Mora
Residente Obra

Residente Interventoría

Fecha: Miercoles 26 noviembre 2025
Herramienta: herramienta menor
Actividad: finalizan actividades de resane de ojos construcción de franjas de ajuste a los predios y al pavimento

Sergio Mora
Residente Obra

Residente Interventoría

Fecha: Jueves 27 noviembre 2025
Herramienta: herramienta menor
Actividad: Se realiza actividad de aseo y limpieza y finalizan todas las actividades de obra

Sergio Mora
Residente Obra

Residente Interventoría

	Los almendros.
Lunes	24 Noviembre 2025
actividades:	Se realizó recorrido con los ediles y presidente de junta de accion comunal para priorizar los tramos con las direcciones
	Para intervenir: la comunidad y ediles solicitan priorizar la Cra 8a desde la calle 63 a la 64, esto debido a que este sector carece en su totalidad de senderos peatonales ni vias para movilidad para personas en Silla de ruedas.
	- Se dejó establecido en acta de reunion iniciar por este tramo y posteriormente continuar con el tramo en la Cra 8a
	Residente obra — Residente interventoría
MARTES	25 Noviembre 2025
Estado tiempo:	Despejado.
Actividades:	Inicio instalacion de señalizacion para proteccion del peaton, señalizador de inicio y fin de obra,
	- Inicio de demolicion de sardinel y adoquines de los anden de la cra 8a.
	- demolicion de pavimento.
05:00pm	- Fin actividades.
	Residente obra — Residente interventoría
MIERCOLES	26 Noviembre 2025
Estado tiempo:	Despejado.
Actividades -	Continua la demolicion de sardinel y losas en concreto, adoquines
	- Cargue y retiro de escombro
	- Inicio excavacion de zanja de 40 x 60 para sardinel.
Fin actividades.	
	Residente obra — Residente interventoría

JUEVES 27 Noviembre 2025

Estado tiempo: Despejado.

Actividades: Instalacion de Sardinel prefabricado de 80cm
- Replanteo de areas con la excavacion de 25cm de espesor
- demolicion de sardinel y anderes.
- Cargue y retiro de escombro
- demolicion de pavimento para ampliacion del anden

05:00pm Fin actividades del dia.

observación: Se solicita al contratista cumplir con el ancho de anden de 1,70cm.

Contratista se compromete a establecer el ancho acordado en las actas desarrolladas durante la socializaión.

Residente obra

Residente interventoría

VIERNES 28 Noviembre 2025

Estado tiempo: Despejado

07:00 Am Inicio actividades:
- Relleno x compactacion de base granular e=25cm
- instalacion de malla gallinero
- Inicio instalacion de loseta demarcacion visual, guia y lisa.
- Continua la instalacion de Sardinel prefabricado para ppl acceso peatonal frente ala garita de seguridad.

05:00pm Fin actividades del día

Residente obra

Residente interventoría

SABADO 29 Noviembre 2025

Estado tiempo: Despejado

07:00 Am Inicio actividades del día
- Continua instalacion de loseta de marcacion visual, guia y/o lateral y lisa.
- Relleno x compactacion de base granular
- Fundida de Rampa de acceso peatonal.

Fin actividades	12:00pm

Residente obra

Residente interventoría

LUNES	01 diciembre 2025
Estado tiempo:	Despejado.
07:00Am	Inicio actividades.
	- Continua la instalacion de losetas.
	- Demolicion de sardinel en concreto y anderes.
	- Excavacion de zanja de 40x60 para sardinel
	- Fundida de franja de ajuste al predio
	- fundido de franja de ajuste al pavimento
	- Realce de 3 cajas electricas
	- instalacion de acero de refuerzo de varillas de 3/8 y 1/2 pa
	los bordillos de confinamento de jardineras.
05:00pm	Fin actividades del día

Residente obra

Residente interventoría

MARTES	02 diciembre 2025
Estado tiempo:	Despejado
07:00 Am	Inicio actividades
	- Instalacion de Sardinel prefabricado en la zona de la
	2da bahia.
	- Descapote de 20cm de espesor.
05:00pm	Fin actividades

Residente obra

Residente interventoría