ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7463	del	2021
Nombre del Asociado / Contratista:	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote		
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado		
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos		
Dirección de la Unidad Operativa:	Carrera 7B Este # 16 - 100 Camino del Rio - Cajica Cundinamarca		
Teléfono de la Unidad Operativa:	8661619		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	hcscasalaesperanza@gmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Liseth Rojas Cordero		
Cargo:	Técnico Operativo	Celular:	3023878360

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO							
Fecha del reporte:	3/2/2023	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	x	Inspección del edificio:		

Descripción del evento:

Se realiza el mantenimiento de resane y pintura del salón multiple, utilizando los elementos de bioseguridad.

Posibles causas del evento y medidas para no repetición:

Se realiza el mantenimiento por solicitud del supervisor ya que la pintura se encontraba desgastada.
Se toma las medidas de cuidado y realizar el mantenimiento antes de llegar al deteriora miento.

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	51	Población afectada por el evento:	51	Porcentaje de población afectada:	100%

Descripción de la afectación del servicio:

El mantenimiento se realiza utilizando los elementos de bioseguridad y delimitando la zona para el cuidado de las personas mayores. Este mantenimiento no afecta en nada para que las personas mayores lleven a cabo sus actividades diarias. No hay afectación en el servicio.

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO		X

Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:

Se delimita la zona y se aisla sin afectar el servicio.

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Posibles riesgos y afectaciones del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Resane y Pintura Salón Multiple	4/12/2023	4/12/2023	Los posibles riesgos del realiza el mantenimiento de resane y pintura es la inhalación y contacto con el polvo, por tal motivo se aísla la zona.	Se delimita la zona del salón múltiple sin que afecte el servicio. Abril
Resane y Pintura totalmente terminada	4/12/2023	4/12/2023	Los posibles riesgos del realiza el mantenimiento de resane y pintura es la inhalación y contacto con el polvo, por tal motivo se aísla la zona.	Se delimita la zona del salón múltiple sin que afecte el servicio. Abril

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	1	100%
Actividades Ejecutadas	1	100%
Actividades Aplazadas		0%
Cumplimiento del periodo	1	100%
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	**Cantidad**	**Porcentaje**
Cumplimiento anterior	1	100%
Cumplimiento periodo actual	0	0%
Total de actividades programadas	1	100%
Total de actividades ejecutadas	1	100%
Actividades aplazadas NO ejecutadas		0%
Nuevo cumplimiento acumulado	1	100%

6. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

El resane y pintura del salón múltiple se realiza para el mejoramiento de las zonas y así brindar calidad y cuidado para las personas mayores.
Este mantenimiento no afecta el servicio ya que la zona es restringida y se prohíbe el paso de las personas y así se da el cumplimiento al 100% como fue solicitado por parte del supervisor.

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	Sor Ana Inés Rincón Barbosa	Nombres y Apellidos:	Camilo Alvarez Gacharna
Cargo:	Coordinadora	Cargo:	Contratista de apoyo a la supervisión - Subdirección para la vejez SDIS
Firma:		Firma:	