DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Memo Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato No:	7463 de 2021
Nombre del Asociado / Contratista:	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad de Cuidado hogar clarita santos
Dirección de la Unidad Operativa:	Carrera 7B Este # 16 - 100 Camino del Rio - Cajica Cundinamarca
Teléfono de la Unidad Operativa:	8151267
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	hcjcasaclarasregan@hotmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:	Sor Ana Ines Rincón Barbosa

Vigencia del Plan de mantenimiento:	INICIO	FIN
	1/06/2021	31/05/2024

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			2. 1 CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO				
Actividades a ejecutar	Espacio	MARZO	Responsable	Personal / Equipos/ herramientas/ Equipos de protección personal	Afectación al servicio / Medidas de mitigación afectación al servicio	Observaciones de la actividad
1. Sistema 1 _Eléctrico (Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no estan expuestas generando riesgos eléctricos a los usuarios)						
Actividad 1	Cableado no expuesto	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	La empresa Boltcom . Realiza todo el mantenimiento usando sus elementos de bioseguridad	Se delimita la zona y se aisla no hay afectación al servicio.	
Actividad 2	Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energia tipo LED), sensores de movimiento	Baños	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Destornillador,escalerias,cintas,cables y elementos de bioseguridad.	Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.	Cambio de iluminaria en habitación No.3
Actividad 3	Duchas electricas (incluye cableado no expuesto)	No Aplica	No Aplica	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Destornillador,escalerias,cintas,cables y elementos de bioseguridad.	Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.	
Actividad 4	Sistema eléctrico general	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	La empresa Boltcom . Realiza todo el mantenimiento usando sus elementos de bioseguridad	Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.	
Actividad 5	Equipos eléctricos y electrodomésticos	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza destornillador, Cables, Tornillos y elementos de bioseguridad	Se delimita la zona y se aisla no hay afectación al servicio.	
2. Sistema 2 _Hidrosanitario (Las conexiones hidrosanitarias se encuentran tecnicamente adecuadas en perfecto funcionamiento y limpieza)							
Actividad 1	Suministro (tubería, grifería, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas, registros, lavaplatos, perlizadores (sistema de ahorrador de agua).	Baños	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Pomas,destornillador,llave,cinta,pegantepvc,elementos de bioseguridad.	Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no tiene ninguna afectación.	Cambio llave en área de lavanderia.
Actividad 2	Desague (tubería, sifones, rejillas, bajantes, canales)	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Hidrolavadora,destornillador,llave,cinta,pegantepvc,elementos de bioseguridad.	Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 3	Trampas de grasa	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Guantes especiales, hidrolavadora y todos los elementos de bioseguridad.	Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 4	Tanques de agua (certificación y funcionamiento)	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Empresa Sanity King Realiza el lavado de tanques usando los elemnetos de bioseguridad.	Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 5	Cuarto de máquinas	No Aplica	No Aplica	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se encuentra todas las herramientas del equipo de mantenimiento y sus Elementos de bioseguridad.	Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Sistema 3 _Gas							
Actividad 1	Redes e instalación de Gas (certificación y funcionamiento)	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Revisión periodica cada 5 años por parte de Vanti - Cundiboyacense.	Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 2	Equipos de Gas y gasodomésticos	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Revisión cada 1 año	Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 3	Calderas y calentadores	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Revisión cada 1 año	Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Sistema 4 _Infraestructura							
Actividad 1	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, embopullado, humedades)	En General	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Alicate,cinta,destornillador,pegante,martillo,puntillas,escaleras y elementos de bioseguridad.	La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna afectación.	Resane y pintura pared en ropería.
Actividad 2	Pisos (Guardaescobas, enchapes, embopullado, pintura epóxica en zonas húmedas)	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Alicate,cinta,destornillador,pegante,martillo,puntillas,escaleras y elementos de bioseguridad.	La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 3	Cubiertas (Tejas, impermeabilización cubierta en concreto, pintura impermeable, manto asfáltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) sin filtraciones	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Alicate,cinta,destornillador,pegante,martillo,puntillas,escaleras y elementos de bioseguridad.	La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 4	Cerramiento y fachadas (Impermeabilización, pañete, estuco, pintura, enchapes, embopullado, humedades)	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Alicate,cinta,destornillador,pegante,martillo,puntillas,escaleras y elementos de bioseguridad.	La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 5	Techos (Material acabado de facil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, embopullado, humedades)	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Alicate,cinta,destornillador,pegante,martillo,puntillas,escaleras y elementos de bioseguridad.	La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 6	Media cañas (Pintura, embopullado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Alicate,cinta,destornillador,pegante,martillo,puntillas,escaleras y elementos de bioseguridad.	La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 7	Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)	En General	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Alicate,cinta,destornillador,pegante,martillo,puntillas,escaleras y elementos de bioseguridad.	La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna afectación.	Ampliación puerta No. 2 y se realiza la instalación de protector puerta del taller.
Actividad 8	Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad)	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Alicate,cinta,destornillador,pegante,martillo,puntillas,escaleras y elementos de bioseguridad.	La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 9	Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la superficie)	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Alicate,cinta,destornillador,pegante,martillo,puntillas,escaleras y elementos de bioseguridad.	La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 10	Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante, cintas antideslizantes fotoluminicentes, pasamanos y barandas firmes, anclados a muro o a piso, pintura embopullado sin grietas ni fisuras)	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Alicate,cinta,destornillador,pegante,martillo,puntillas,escaleras y elementos de bioseguridad.	La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 11	Zonas verdes (poda de cesped y jardineria)	En General	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Guadaña y elementos de bioseguridad.	La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna afectación.	Se realiza el corte de césped y arreglo de los arboles. 22/03/2024
Sistema 5 _Sistema de seguridad							
Actividad 1	Señalética (señalización de cambios de nivel, incluye rampas y escaleras, demarcación de extintores, rutas de evacuación y seguridad, señalización informativa)	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Acrílico. Cahzos, Cintas y elementos de bioseguridad	Se delimita la zona el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 2	Sistema antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas antideslizantes, tapetes limpiapies firmemente asegurados	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Cinta,destornillador,pegante,martillo,puntillas,escaleras y elementos de bioseguridad.	Se delimita la zona el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 3	Pasamanos en buen estado firmemente asegurados (circulaciones, duchas, sanitarios, rampas y escaleras)	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Chazos, Tubos en aluminio y elementos de bioseguridad	Se delimita la zona el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 4	Circuito de cámaras en funcionamiento	En General	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Cables, mantenimiento directamente la empresa Atlas y usan sus elementos de bioseguridad	Se delimita la zona el servicio no tiene ninguna afectación.	Mantenimiento Camara que da a la huerta.
Actividad 5	Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control)	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Cables, tornillos y elementos de bioseguridad	Se delimita la zona el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 6	Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora)	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Mantenimiento usando hernamientas como cables, cobre	Se delimita la zona el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 7	Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad)	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Empresa quien presta el servicio UniCable	Se delimita la zona el servicio no tiene ninguna afectación.	
Sistema 6 _Sistemas de dotacion y mobiliario (madera y metálico)							
Actividad 1	Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)	Habitaciones	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Equipo de soldadura y elementos de bioseguridad	La actividad se realizay se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna afectación.	Se realiza el mantenimiento el dia 14/03/2024
Actividad 2	Mesas de noche (Pintura en buen estado, completas, firmes y ajustadas)	Habitaciones		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza pintura, lija y elementos de bioseguridad	La actividad se realizay se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 3	Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes y ajustados)	Habitaciones o Ropería		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza pintura,lija,tornillos y elementos de bioseguridad	La actividad se realizay se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna afectación.	
Actividad 4	Colchones, forros y lenceria (En buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas)	Habitaciones		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se realiza el cambio si se encuentra en la estado	La actividad se realizay se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna afectación.	

DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Memo Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato No:	7463 de 2021
Nombre del Asociado / Contratista:	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad de Cuidado hogar clarita santos
Dirección de la Unidad Operativa:	Carrera 7B Este # 16 - 100 Camino del Rio - Cajica Cundinamarca
Teléfono de la Unidad Operativa:	8151267
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	hcjcasallaresresp@hotmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:	Sor Ana Ines Rincón Barbosa

Vigencia del Plan de mantenimiento:	INICIO	FIN
	1/06/2021	31/05/2024

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

2. 1 CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Actividades a ejecutar		Espacio	MARZO	Responsable	Personal / Equipos/ herramientas/ Equipos de protección personal	Afectación al servicio / Medidas de mitigación afectación al servicio	Observaciones de la actividad
Sistema 7_Otros							
Actividad 1	Piscina	No Aplica	No Aplica	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	No contamos con piscinas	No contamos con piscinas	
Actividad 2	Lago	No Aplica	No Aplica	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	No contamos con piscinas	No contamos con piscinas	
Actividad 3	Ascensor (Documentación de mantenimiento certificado) que garantice su buen funcionamiento	No Aplica	No Aplica	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	No contamos con piscinas	No contamos con piscinas	
Actividad 4	Gas propano	No Aplica	No Aplica	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	No contamos con piscinas	No contamos con piscinas	
Actividad 5	Equipos lúdico recreativos (gimnasio, tenis de mesa, billar, etc)	No Aplica	No Aplica	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	No contamos con piscinas	No contamos con piscinas	
Actividad 6	Ductos de ventilación	No Aplica	No Aplica	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	No contamos con piscinas	No contamos con piscinas	
Actividad 7	Fumigación y Control de plagas.	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	La empresa Sanity King realiza la fumigación y el control de plagas.	Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.	
Actividad 8	Fabricación soporte tablero - Mantenimiento Tablero - Area enfermeria.	En General	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza tornillos, cadena, destornillador, y se utiliza los elemntos ded bioseguridad.	Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.	Mantenimiento Tablero - Area enfermeria.
Actividad 9	Extractor de cocina	Cocina		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.	
Actividad 10	Mantenimiento Silla Patos	En General	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.	Se realiza mantenimiento y pintura sillas pato 2/03/2024
Actividad 11	Mantenimiento Sillas de Ruedas	En General	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.	Se realiza el mantenimiento de sillas de rueda 2/03/2024
Actividad 12	Fisabricación e instalación mueble de cepillosy cremas dentales	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.	
Actividad 13	Se realiza la reposición o cambio de carrito de enfermeria	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.	
Actividad 14	Mantenimiento Lavadora	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Herramientas que trae la persona encargada de realizar el mantenimiento. Externo.	Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.	
Actividad 15	Mantenimiento mueble que esta en el área sala comedor.	Comedor		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.	
Actividad 16	Fabricación Grabilla - Baños	Baños		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.	
Actividad 17	Cambio Mezclador área cocina	Cocina		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	
Actividad 18	Pintura mueble estanteria - Cocina	Cocina		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	
Actividad 19	Mantenimiento carrito escurridor - Servicios generales	Ropería	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	Se realiza el mantenimiento el dia 14/03/2024
Actividad 20	Mantenimiento Caminadores	General	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	Se realiza el mantenimiento a caminadores 9/03/2024
Actividad 21	Mantenimiento y limpieza extractor	General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	
Actividad 22	Instalación perilla baño 3C	Baños		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	
Actividad 23	Se realiza fabricación y pintura a estructura para tendido de ropas	Ropería	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	
Actividad 24	Limpieza y desinfección poceta entrada principal -portería.	Portería		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	
Actividad 25	Se le realiza agujeros a las canecas.	En General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	
Actividad 26	Fabricación e instelación estante en área de enfermeria para medicamentos.	Enfermería		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	
Actividad 27	Fabricación soporte lavanderia para colocar lo de aseo.	Lavandería		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	
Actividad 28	Pintura Silla de madera	Patio		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	
Actividad 29	Mantenimiento silla de oficina en área de enfermería	Enfermería		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	
Actividad 30	Mantenimiento zorra metálica	Ropería		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	
Actividad 31	Mantenimiento escritorio - Jefe Enfermera	Enfermería		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	
Actividad 32	Mantenimiento Preventivo a los equipos biomedicos	General		Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	
Actividad 33	Huerta	Huerta	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	Limpieza Huerta
Actividad 34	Mantenimiento Mueble - Talento Humano.	General	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	Mantenimiento Mueble - Talento Humano.
Actividad 35	Instalación soporte para extintor en roperia	Ropería	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	Instalación soporte para extintor en roperia
Actividad 36	Fabricación e instalación soporte para botellon de agua - Area roperia	Ropería	x	Liseth Rojas Cordero Técnico Operativo	Se utiliza los elementos de bioseguridad	Se aisla la Zona sin afectación del servcio	Fabricación e instalación soporte para botellon de agua - Area roperia

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

Periodo que reporta	MARZO
Cantidad de actividades programadas en el periodo	17
Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo	0
Total actividades programadas para el periodo	17
Actividades ejecutadas	17
Actividades aplazadas	0

4. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Para el mes de Febrero del año 2024 se realiza los mantenimientos preventivos al 100% de cumplimiento, el registro fotográfico con marca de agua se encuentra en el ActaNo.141

5. FIRMA COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ
Nombres y apellidos: Sor Ana Inés Rincón Barbosa	Nombres y apellidos: Harold Yesid Jimenez Rodriguez
Cargo: Coordinadora	Cargo: Contratista de apoyo a la supervisión - Subdirecciónpara la vejez SDIS
Firma	Firma