	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GAORI –GAAMA - BACOF

FECHA INFORME: Día: _01__ Mes: FEBRERO_. Año: _2026

CONTRATO N°. 185-00-B-COFAC-BACOF-2025

CONTRATISTA: **SERVINGCOL GROUP S.A.S.**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 106.376.000,00)

LOTE	VLR VG 2025	VLR VG 2026	TOTAL
LOTE 1 GAORI	$ 5.000.000,00	$ 35.000.000,00	$ 40.000.000,00
LOTE 2 GAAMA	$ 11.600.000,00	$ 35.000.000,00	$ 46.600.000,00
LOTE 3 BACOF	$ 2.276.000,00	$ 17.500.000,00	$ 19.776.000,00
TOTAL, GENERAL			**$ 106.376.000,00**

AJUSTE

LOTE	INICIAL		AJUSTE		ACTUAL	
	Valor Vigencia 2025	Valor Vigencia 2026	Valor Vigencia 2025	Valor Vigencia 2026	Valor Vigencia 2025	Valor Vigencia 2026
LOTE 1 GAORI	$ 5.000.000,00	$ 35.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ 35.000.000,00
LOTE 2 GAAMA	$ 11.600.000,00	$ 35.000.000,00	$ 11.600.000,00	$ -	$ -	$ 35.000.000,00
LOTE 3 BACOF	$ 2.276.000,00	$ 17.500.000,00	$ 2.207.364,32	$ -	$ 68.635,68	$ 17.500.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO

LOTE	VLR VG 2025	VLR VG 2026	TOTAL
LOTE 1 GAORI	$ -	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00
LOTE 2 GAAMA	$ -	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00
LOTE 3 BACOF	$ 68.635,68	$ 17.500.000,00	$ 17.568.635,68
TOTAL GENERAL			**$ 87.568.635,68**

FORMA DE PAGO:

LOTE 1 GRUPO AÉREO DEL ORIENTE - GAORI
VALOR TOTAL $ 35.0000.00 – RECURSO 10
VIGENCIA 2025: $ 5.000.000,00
VIGENCIA 2026: $ 35.000.000,00

VIGENCIA 2025		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
31 DE DICIEMBRE DEL 2025	PAC CUENTAS POR PAGAR	$ 5.000.000,00

	2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	

VIGENCIA 2026		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2026	ABRIL DE 2026	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2026	JULIO DE 2026	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE DE 2026	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS - GAAMA
VALOR TOTAL $ 46.600.000,00– RECURSO 10
VIGENCIA 2025: $ 11.600.000,00
VIGENCIA 2026: $ 35.000.000,00

VIGENCIA 2025		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
31 DE DICIEMBRE DEL 2025	PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	CON CORTE DE FACTURACIÓN HASTA POR VALOR DEL APALANCAMIENTO $ 11.600.000,00

VIGENCIA 2026		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2026	ABRIL DE 2026	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2026	JULIO DE 2026	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE DE 2026	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

LOTE 3 : BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROESPACIAL - BACOF
VALOR TOTAL $ 17.500.000,00– RECURSO 10
VIGENCIA 2025: $ 1.852.000,00 – RECURSO 10
VIGENCIA 2025: $ 424.000,00 – RECURSO 16
TOTAL VIGENCIA 2025 $ 2.276.000,00
VIGENCIA 2026 $ 17.000.000,00 – RECURSO 10
TOTAL VIGENCIA 2026 $ 17.500.000,00

VIGENCIA 2025		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
31 DE DICIEMBRE DEL 2025	PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	CON CORTE DE FACTURACIÓN HASTA POR **VALOR DEL APALANCAMIENTO** **$ 2.276.000,00**

VIGENCIA 2026		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2026	ABRIL DE 2026	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2026	JULIO DE 2026	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE DE 2026	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

FECHA FIRMA CONTRATO: Día __23____. Mes _12_____. Año ___2025____.

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENOT DE AIRES (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REGRIGEDORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRIOS), PERTENECIENTES A LA BASE AÉREA COFAC, GUARNICIÓN BOGOTÁ Y LOS GRUPOS AÉREOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001:

FECHA DE FIRMA: 31-12-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: REDUCCIÓN DE LA VIGENCIA 2025

Que el día 23 de diciembre de 2025 se suscribió en plataforma SECOP II el contrato No. 185-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto consiste en SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRES (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), PERTENECIENTES LA BASE AÉREA COFAC, GUARNICION BOGOTÀ Y LOS GRUPOS AÉREOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
Que el día 26 de diciembre de 2025 se inició formalmente la ejecución material del contrato, en los términos y condiciones pactadas.

Que mediante oficio No FAC-S-2025-047712-CE del 30 de diciembre de 2025 el señor Técnico Cuarto ANDRES FELIPE IBARGUEN HOLGUIN en su calidad de supervisor del contrato solicitó al señor RAFAEL JOSE TORRES REYES identificado con número de cédula de ciudadanía 1.063.171.932 de Lorica en representación legal de SERVINGCOL GROUP S.A.S identificada con NIT 901282641-9 autorización para modificar el contrato en el sentido de reducir valores de la vigencia 2025.

Que mediante oficio suscrito por el señor RAFAEL JOSE TORRES REYES identificado con número de cédula de ciudadanía 1.063.171.932 de Lorica en representación legal de SERVINGCOL GROUP S.A.S identificada con NIT 901282641-9 en calidad de contratista autorizó la modificación propuesta.

Que mediante oficio FAC-S-2025-249237-CI del 30 de diciembre del 2025 el señor Técnico Cuarto ANDRES FELIPE IBARGUEN HOLGUIN en su calidad de supervisor del contrato solicitó al señor Teniente Coronel CÉSAR ENRIQUE MARTÍNEZ ROA en su calidad de ordenador del gasto (E), autorizar y ordenar a quien corresponda la modificación del contrato.

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTA	DESCRIPCIÓN	VALOR ACTUAL	VALOR A REDUCIR	VALOR FINAL
02-02-02-008-007-01-5	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA	**BACOF** APALANCAMIENTO VF.2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE CONDICIONAMIENTO DE AIRE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS,	$ 1.852.000,00	$ 5.764,98	$ 1.846.235,02
02-02-02-008-007-01-5	16	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	**BACOF** APALANCAMIENTO VF.2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS, DE LA BASE AÉREA	$ 424.000	$ 62.870,70	$ 361.129,30
02-02-02-008-007-01-5	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	**GAAMA** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS,	$11.600.000	$11.600.000	$ 0,00
02-02-02-008-007-01-5	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	**GAORI** APALANCAMIENTO VF.2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS, DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA Y GRUP	$ 5.000.000	$ 5.000.000	0,00
TOTAL A REDUCIR					**$ 16.668.635,68**	
TOTAL DE LA VIGENCIA						**$ 2.207.364,32**

- Que acreditados como se encuentran los requisitos legales que exige la contratación administrativa, y teniendo de presente que el contrato es bilateral, consensual y las partes están libres de vicio, se procede a la celebración del contrato modificatorio, contenido en las siguientes:

CLAUSULAS

1.

MODIFÍQUESE la Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal del contrato electrónico No. 185-00-B-COFAC-BACOF-2025, en el sentido de reducir los siguientes valores de la vigencia 2025:

VIGENCIA	LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI	REC	LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS – GAAMA	REC	LOTE 3: BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA– BACOF	REC	TOTAL A REDUCIR VIGENCIA 2025
2025	$ 5.000.000,00	10	$ 11.600.000,00	10	$ 68.635,68	REC. 10: $ 5.764,98 REC. 16: $ 62.870,70	**$ 16.668.635,68**

Valor adjudicado del presente Contrato corresponde a la suma de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 89.707.364,32**) incluidos los impuestos de ley, el cual se ejecutará de acuerdo con los requerimientos que realice la Entidad y de conformidad con la oferta presentada por el Contratista la cual se adjunta en los documentos del contrato electrónico en la SECOP II.

VIGENCIA	LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI	REC	LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS – GAAMA	REC	LOTE 3: BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA– BACOF	REC	TOTAL VIGENCIAS
2025	$ 0,00	10	$ 0,00	10	$ 2.207.364,32	REC. 10: $ 1.846.235,02 REC. 16: $ 361.129,30	**$ 2.207.364,32**
2026	$ 35.000.000,00	10	$ 35.000.000,00	10	$ 17.500.000,00	REC. 10: $ 17.000.000,00 REC. 16: $ 500.000,00	**$ 87.500.000,00**
TOTAL	**$35.000.000,00**	**10**	**$35.000.000,00**	**01**	**$19.707.364,32**	**$ 19.707.364,32**	**$ 89.707.364,32**

1.2 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales así:

VIGENCIA 2025									
UNIDAD EJECUTORA								15-01-05-000	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	REC		
Rubro presupuestal Recurso									
02	02	02	008	007	01	5	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	$ 1.846.235,02
02	02	02	008	007	01	5	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	$ 361.129,30
02	02	02	008	007	01	5	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	$ 0,00
02	02	02	008	007	01	5	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	$ 0,00

TOTAL, VIGENCIA 2025	$ 2.207.364,32
CDP 91625DEL 11/08/20025	

VIGENCIA 2026									
UNIDAD EJECUTORA								15-01-05-000	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	REC		
Rubro presupuestal Recurso									
02	02	02	008	007	01	5	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	$ 35.000.000,00
02	02	02	008	007	01	5	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	$ 35.000.000,00

1.3 VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO: **OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 89.707.364,32)** incluidos todos los impuestos de ley, como se discrimina a continuación:

VIGENCIA 2025		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
31 DE DICIEMBRE DE 2025	PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026.	CON CORTE DE FACTURACIÓN HASTA POR VALOR DEL APALANCAMIENTO DE: **$ 2.207.364,32**
VIGENCIA 2026		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2026	ABRIL DE 2026	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2026	JULIO DE 2026	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE 2026	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y HASTA POR EL SALDO DEL CONTRATO

MODIFÍQUESE la Cláusula 8 - Garantías del contrato electrónico No. 185-00-B- COFAC-BACOF-2025, la cual quedará así
Cláusula 8 - Garantías:

El Contratista debe presentar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la presente aceptación, la garantía única con los siguientes datos

TOMADOR:

Nombre: SERVINGCOL GROUP S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO				
AMPARO	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	30	$ 26.912.209,29	23/12/2025	31/01/2027

Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	5	$ 4.485.368,21	23/12/2025	31/07/2029
Calidad del servicio	30	$ 26.912.209,29	31/07/2026	31/01/2027
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMLMV	$284.700.000,00	23/12/2025	31/07/2026

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _26-DICIEMBRE-2025_ hasta el 31 de JULIO DE 2026

Porcentaje Avance en tiempo: ___16.97____%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): ____41.46_____%

MES	LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI	LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS – GAAMA	LOTE 3: BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA– BACOF	TOTAL
DICIEMBRE 2025	$ --------	$ --------	$ 2.207.364,32	**$ 2.207.364,32**
ENERO 2026	$ 35.000.000,00	$	$	**$ 35.000.000,00**
TOTAL	$35.000.000,00	$	$ 2.207.364,32	**$ 37.207.364,32**
% EJECUCIÓN	100%	0,00%	11,20%	**41.48%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: ___0_____%

LOTE 1 GAORI

No. FACTURA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO
No se registra facturación para mes enero 2026		
TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 0,00**

LOTE 2 GAAMA

No. FACTURA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO
No se registra facturación para mes enero 2026		
TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 0,00**

LOTE 3 BACOF

No. FACTURA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº. SL200 30-12-2025	$ 2.207.364,32 REC 16 Y 10	Se encuentra pendiente de pago
TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 0,00**

TOTAL ACUMULADO

LOTE	%	ACUMULADO
GAORI	0,00%	0,00%
GAAMA	0,00%	
BACOF	0,00%	

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: _____100___%

LOTE	%	ACUMULADO
GAORI	**100%**	**100%**
GAAMA	**100%**	
BACOF	**100%**	

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
RAFAEL JOSE TORRES REYES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
ERLIS AMAURIS MEZA GONZALEZ	TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN	TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

LOTE 1 GAORI

Durante el mes de Enero del año en curso, se realizaron las siguientes actividades en el Grupo Aéreo del Oriente, relacionadas con el objeto contractual así:

- Se intervino mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados del Establecimiento de Sanidad Militar No 3282, en los cuales se realizaron tareas como: ajuste de carga R410A, cambio de sensor temperatura de condensadora, entre otros.
- Se intervino aire acondicionado en la OIA y Torre de Control, realizando los siguientes trabajos: mantenimiento preventivo, recarga de refrigerante 410R, cambio de manguera, drenaje, corrección de fuga en condensadora
- Se intervino aire acondicionado almacén cuarto llantas y oficinas 2do piso, donde se realizaron los siguientes trabajos: Mantenimiento preventivo, rodamientos de motor y condensadora y ajuste de carga R410A, adicional en el aire de la oficina 2do piso del almacén se realiza corrección fuga en llegada a válvula de baja.
- Se intervino aires acondicionados de los casinos de oficiales y suboficiales, realizando mantenimiento preventivo, cambio de sensor de temperatura de tarjeta de condensadora y recarga de refrigerante.
- Se intervino en el sector Rancho de Tropa, cuarto frio, realizando cambio de motor ventilador de manejadora 73W, cambio de contactor bifásico, corrección de fuga y recarga de refrigerante R404A, mantenimiento preventivo, cambio de sensores de válvula, suministro e instalación de bandeja de manejadora y cambio de drenaje.
- Se realizó mantenimiento preventivo a los aires acondicionados de las barracas 4 habitación 1, y barraca 2 habitación 2, con corrección de fuga y recarga de refrigerante.

Así mismo se anexa al presente informe de supervisión las órdenes de mantenimiento realizadas por el contratista desde el No 1901 hasta 1943 de la empresa contratista SERVINGCOL GROUP, donde se ejecutaron las diversas tareas en los diferentes aires acondicionados, cuartos fríos, entre otros.

LOTE 2 GAAMA

- En el mes de enero no se realizaron actividades de acuerdo al objeto contractual.

LOTE 3 BACOF

- En el mes de enero no se realizaron actividades de acuerdo al objeto contractual.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Durante el presente mes no se realizaron pagos.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Continuar con las actividades para el 100% de la ejecución.
- Pendiente se efectúe pago correspondiente factura SL200 30-12-2025.
- Realizar estudios de seguridad para cada lote del contrato en caso de que el contratista asigne personal distinto al previamente evaluado

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR LOTE 1 T4. IBARGUEN HOLGUIN ANDRES FELIPE
GAORI:
FIRMA:
C.C. No. 1054565576
DEPENDENCIA: ESALO

NOMBRE SUPERVISOR LOTE 2 T3. VIDAL MURCIA WALTER EDISON
GAAMA:
FIRMA:
C.C. No. 1121959957
DEPENDENCIA: ESALO

NOMBRE SUPERVISOR LOTE 3 AT. LADINO LEGUIZAMO ANDRES FERNEY
BACOF:
FIRMA:
C.C. No. 1002314258
DEPENDENCIA: BACOF-GRUAL

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		Nombramiento según Resoluciones No. 001 del 01 de octubre de 2025.
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		Debidamente publicadas y aprobados en plataforma.
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		Ninguna.
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos,	X		Ninguna.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		Nombramiento resolución No 001 de 01 de octubre de 2025
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		Debidamente publicadas y aprobados en plataforma
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		Ninguna
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		Ninguna
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		**26/12/2025**
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		El contratista SERVINGCOL GROUP S.A.S, aporta las planillas de aportes a la seguridad social.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		Informes de supervisión publicados en plataforma
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		Comunicaciones con el contratista de acuerdo con el avance de la ejecución del contrato
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		Ninguna
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		Remitirse a plataforma
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		Ninguna
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	Hasta la fecha, no se han cumplido las condiciones necesarias proceder con la liquidación del contrato

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1901

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Uichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Mirage	MODELO:
SERIE:	FECHA: 14-01-26	UBICACIÓN: Laboratorio Tur Sanidad	CAPACIDAD BTU: 18.000

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTIN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M - TRIM

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE Fac

CARGO Tec. Mantenimiento

DEPENDENCIA Casalo

OBSERVACIONES

Se Realizo Correccion de Fuga Cambio de Sensor temperatura Ambiente de Condensadora Recarga de Refrigerante Rutina y mantenimiento Preventivo

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO No. _____

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1902

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: LG	MODELO:
SERIE:	FECHA: 14-01-26	UBICACIÓN: Sanidad – Toma de muestras	CAPACIDAD BTU: 9.000 BTU

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-iMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M – Eliz M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tu. Ibagun

DEPENDENCIA Gral

OBSERVACIONES

Se Realizo, Arreglo de tarjeta de Condensadora (inversor) (Fuente Quemada) Ajuste de carga R410A y Mantenimiento Preventivo

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com
Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1903

CLIENTE: FAC CODIGO: DIRECCIóN: Vichada TEL:

EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( ) MARCA: LG MODELO:

CAPACIDAD BTU: 24.000BTU

SERIE: FECHA: 14-01-26 UBICACIóN: Sanidad Odontologo

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIóN	PSI	
ALTA PRESIóN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIóN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO

ROTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		BANDEJA	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M - ERL12 M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Ju. Ibagura

DEPENDENCIA GALO

OBSERVACIONES

Se Realizo Cambio de Sensor de Pozo, de manera Preventivo y Cambio de manguera drenaje y mantenimiento

SE PROGRAMO CON ORDEN DE SERVICIO No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com
Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1904

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Uvchada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (x) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: LG	MODELO:
			CAPACIDAD BTU:
SERIE:	FECHA: 14-07-20	UBICACIÓN: Sanidad Consultorio Medico C104	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(x) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(x) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(x) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(x) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(x) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(x) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	(x) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(x) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(x) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(x) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(x) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(x) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(x) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-iMPERMEABLE	(x) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(x) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(x) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(x) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M - Edwin M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tu. Ibagueña

DEPENDENCIA ESALO

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento Preventivo y Ajuste de Carga Cambio de Sensor de temperatura

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO No. Tu. Ibagueña

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com
Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1905

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIóN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (X) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Hisense	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 18000 BTU
SERIE:	FECHA: 14-01-26	UBICACIóN:	Sanidad- Consultorio Medico (105)

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1	|	|							
COMPRESOR	2	|	|							
CONDENSADOR	1	|	|							
CONDENSADOR	2	|	|							
CONDENSADOR	3	|	|							
CONDENSADOR	4	|	|							
MANEJADOR	1	|	|							
MANEJADOR	2	|	|							

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIóN	PSI	
ALTA PRESIóN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIóN BUJES	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(X) NO	( ) SI	(X) NO
ESTADO ASPAS	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	( ) SI	(X) NO	( ) SI	(X) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	( ) SI	(X) NO	( ) SI	(X) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-iMPERMEABLE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M - Erliz M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE Fac

CARGO Tec. Ibagues

DEPENDENCIA Edalo

OBSERVACIONES

Se Realizo Mantenimiento Preventivo y Cambio de Sensor de temperatura de Condensadora Cambio de rodamientos de motor Manejadora

SE PROGRAMO CON ORDEN DE SERVICIO No. _____ Tec. Ibagues

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 — Cel. 3186931181 — E-mail: info.servingcol@gamil.com
Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9 MANTENIMIENTO N0. 1906

CLIENTE: FAC CODIGO: DIRECCIÓN: Urchada TEL:

EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( ) MARCA: Hisense MODELO:

CAPACIDAD BTU: 12000 BTU

SERIE: FECHA: 19-01-26 UBICACIÓN: Sanidad- Vacunacion

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M - ERIC M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO TU. Ibargüen

DEPENDENCIA ESALO

OBSERVACIONES

Se Realiza Corrección de Fuga y Recarga de Refrigerante R410A Mantenimiento Preventivo

SE PROGRAMO CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____ TU. Ibargüen

Carrera 25 #7ª 65. oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1907

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )	MARCA: LG	MODELO: 9.000 BTU	
SERIE:	FECHA: 14-01-26	UBICACIÓN: Sanidad – Archivo	CAPACIDAD BTU:

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M – ERVIN M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tu. Ibargüen

DEPENDENCIA ESALO

OBSERVACIONES

Se Realiza Mantenimiento Preventivo y Ajuste de Carga de Refrigerante R410A y Sensor de Temperatura

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO No. Tu. Ibargüen

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingenieria.

NIT. 901282641-9 MANTENIMIENTO N0. 1908

CLIENTE: FAC CODIGO: DIRECCIÓN: Vichada TEL:

EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( ) MARCA: MODELO: CAPACIDAD BTU:

SERIE: FECHA: 14-01-26 UBICACIÓN: Sanidad - Oficina atención Al Usuario

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Heman M- Ebliz M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tl. Ibargüen

DEPENDENCIA ESALO

OBSERVACIONES

Se Realizo Cambio de Sensor de paso de manguera y Mantenimiento Preventivo Cambio de manguera drenaje

SE PROGRAMA CON ORDEN DE SERVICIO No. _____ Tl. Ibargüen

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9 MANTENIMIENTO N0. 1909

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: LG	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 9.000 BTU
SERIE:	FECHA: 14-01-26	UBICACIÓN:	Sanidad - Cuarto de Rack UPS

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR	CONDENSADOR	SERPENTÍN	EVAPORADOR	CONDENSADOR
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI ( ) NO	( ) SI ( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO ( ) MALO	( ) BUENO ( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO ( ) MALO	( ) BUENO ( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI ( ) NO	( ) SI ( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO ( ) MALO	( ) BUENO ( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI ( ) NO	( ) SI ( ) NO
RUIDO	(✓) NORMAL ( ) ALTO	( ) NORMAL ( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI ( ) NO	( ) SI ( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**	**CONDENSADOR**	**BANDEJA**	**EVAPORADOR**	**CONDENSADOR**
GIRO LIBRE	(✓) SI ( ) NO	( ) SI ( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO ( ) MALO	( ) BUENO ( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO ( ) MALO	( ) BUENO ( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO ( ) MALO	( ) BUENO ( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI ( ) NO	( ) SI ( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO ( ) MALO	( ) BUENO ( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI ( ) NO	( ) SI ( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO ( ) MALO	( ) BUENO ( ) MALO
			HIZO LIMPIEZA	(✓) SI ( ) NO	( ) SI ( ) NO

TECNICO Heiman M - ERIZM	FIRMA
AYUDANTE	CLIENTE FAC
HORA DE ENTRADA	CARGO TU. Iburgura
HORA DE SALIDA	DEPENDENCIA GSALO

OBSERVACIONES

Se Realizo Correccion de Fuga y Recarga de Refrigerante Se Realizo Cambio de Manguera drenaje y mantenimiento preventivo

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO No. Ta. Iburgura

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com
Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1910

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Uchada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Mirage	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 18'000BTU
SERIE:	FECHA:	UBICACIÓN: Sanidad - Farmacia	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	(✓) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	(✓) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	(✓) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	(✓) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M - ER1121	FIRMA
AYUDANTE	CLIENTE FAC
HORA DE ENTRADA	CARGO Tu. Iburguen
HORA DE SALIDA	DEPENDENCIA SALO

OBSERVACIONES

Se Realizo Mantenimiento Preventivo y Ajuste de Carga Refrigerante Rutina y Cambio de Sensores Drenaje

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO
No. Tu. Iburguen

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com
Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingenieria.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1911

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIóN: Uchuca	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA:	MODELO:
			CAPACIDAD BTU:
SERIE:	FECHA: 14-07-26	UBICACIóN: Sanidad - Direccion	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIóN	PSI	
ALTA PRESIóN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTIN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIóN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-iMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernando - ERLIN	FIRMA
AYUDANTE	CLIENTE FAC
HORA DE ENTRADA	CARGO Tyl. Margoth
HORA DE SALIDA	DEPENDENCIA GSALO

OBSERVACIONES

Se Realizo Mantenimiento Preventivo Cambio de Manguera drenaje y Sensor Tipo de temperatura Correccion de Fuga en Tuerca de AHA y Valvula de Carga

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No.

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9 MANTENIMIENTO N0. 1912

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Uichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA:	MODELO:
			CAPACIDAD BTU:
SERIE:	FECHA: 14-07-26	UBICACIÓN: Sanidad - Sala de espera	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M. Ariza

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tec. Vigilancia

DEPENDENCIA EJALO

OBSERVACIONES

Se Realizo Cambio de Sensor de Alta de Compresor y mantenimiento preventivo y Ajuste de Carga del R410A

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO No. Tec. Vigilancia

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com
Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1913

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIóN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Frigidaire	MODELO:
SERIE:	FECHA: 15-01-26	UBICACIóN : CCOBA	CAPACIDAD BTU: 24000 BTU

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIóN	PSI	
ALTA PRESIóN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIóN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-iMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M – Erliz M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tec. Ibarguen

DEPENDENCIA GSALO

OBSERVACIONES

Se realizo Cambio de Sensor y Ajuste de Carga R410A y Mantenimiento Preventivo

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com
Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1914

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Frigidaire	MODELO:
SERIE:	FECHA: 15-07-26	UBICACIÓN: CCOBA	CAPACIDAD BTU: 24000 Btu

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M - Erlin M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tec. Mantenimiento

DEPENDENCIA CSALO

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento Preventivo y Ajuste de Carga, Limpieza y Cambio de Sensor de Temperatura de Condensadora

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO No. _____ Tec. Mantenimiento

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 — Cel. 3186931181 — E-mail: info.servingcol@gamil.com
Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9 MANTENIMIENTO N0. 1915

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: FrigeDaire	MODELO:
SERIE:	FECHA: 15-01-26	UBICACIÓN: OIA	CAPACIDAD BTU: 18.000BTU

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M-Feliz

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tu. Bourgum

DEPENDENCIA ESALO

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento Preventivo y Recargade Refrigerante Cambio de Manguera Drenaje

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1916

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Uichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Frigidaire	MODELO:
SERIE:	FECHA: 15-07-25	UBICACIÓN: Torre de Control	CAPACIDAD BTU: 18000 Btu

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M - Erlis M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tu. Iburquen

DEPENDENCIA GSALO

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento Preventivo y Recarga de refrigerante R410A Cambio Drenaje y Sensor de Temperatura

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 — Cel. 3186931181 — E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1917

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Urchada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Mabe	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 18000 Btu
SERIE:	FECHA:	UBICACIÓN: Torre de Control	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	(✓) ALTO	( ) NORMAL	(✓) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO

ROTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		BANDEJA	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M - Erlis M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tt. Ibarguen

DEPENDENCIA GSALO

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento Preventivo y Cambio de Sensor de Temperatura ambiente del Condensador Corrección de Fuga en Condensadora

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1918

CLIENTE: FAC CODIGO: DIRECCIóN: Vichada TEL:

EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( ) MARCA: Panasonic MODELO:

CAPACIDAD BTU: 18,000 Btu

SERIE: FECHA: 16-01-25 UBICACIóN: Almacen-Cuarto de Mantas

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIóN	PSI	
ALTA PRESIóN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIóN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-iMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M. Erlo M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tte. Iburguen

DEPENDENCIA ESAlO

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento Preventivo y Cambio de Rodamientos de motor de Condensadora y Ajuste de Carga R-410A

SE PROGRAMó CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1919

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Simply	MODELO:
SERIE:	FECHA: 16-01-26	UBICACIÓN:	CAPACIDAD BTU: 12000 BTU

Almacen - Oficina 2 Piso

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO

ROTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		BANDEJA	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M - Erliz M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO TU. Burgos

DEPENDENCIA GSALO

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento preventivo Ajuste de tarjeta (4) y Cambio de Sensores de Temperatura (2)

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1920

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Urbaca	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Mabe	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 18000 BTU
SERIE:	FECHA: 16-01-26	UBICACIÓN:	Almacen - Oficina 2 Piso

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-iMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M. Erlich M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tec. Ibargum

DEPENDENCIA ESALO

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento Preventivo y Cambio de Sensor de Ambiente (ET)

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 — Cel. 3186931181 — E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9 MANTENIMIENTO NO. 1921

CLIENTE: FAC CODIGO: DIRECCIÓN: Vichada TEL:

EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( ) MARCA: Hisense MODELO:

CAPACIDAD BTU: 12000Btu

SERIE: FECHA: 26-01-26 UBICACIÓN: Sanidad - Reanimación

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernando - Erlis M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tec. Biomedica

DEPENDENCIA CSALD

OBSERVACIONES

Se Realiza Mantenimiento preventivo y Ajuste de Carga R410A

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1922

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: LG	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 18000BTU
SERIE:	FECHA: 16-01-26	UBICACIÓN: Sanidad. Procedimientos	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M - Erliz M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO TM. Ibague

DEPENDENCIA ESALO

OBSERVACIONES

Se realizo mantenimiento preventivo y Cambio de rodamientos de motor de Manejadora

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1923

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Urbanda	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: LG	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 9000 BTU
SERIE:	FECHA: 16-07-26	UBICACIÓN: Sanidad - Bodega CNRP	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Macea - ERL 12 M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Ju. Bodega

DEPENDENCIA Edalo

OBSERVACIONES

Se Realizo Mantenimiento Preventivo y Correccion de Fuga y Presurizacion Cambio de Aceite de Compresor y Recarga de Refrigerante R410A

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servjngcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1924

CLIENTE: FAC CODIGO: DIRECCIóN: Vichada TEL:

EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( ) MARCA: LG MODELO:

CAPACIDAD BTU: 18000BT

SERIE: FECHA: 16-01-26 UBICACIóN: Sanidad - Observación

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIóN	PSI	
ALTA PRESIóN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTIN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIóN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO

TECNICO Hernan H - Erik H

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Ju. Iburguen

DEPENDENCIA ESALO

OBSERVACIONES

Se Realizo Mantenimiento Preventivo y Cambio de Rodamientos de motor de manejadora y Ajuste de Correa

SE PROGRAMó CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1925

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )	MARCA: LG	MODELO:	CAPACIDAD BTU: 9000BTU
SERIE:	FECHA: 16-01-26	UBICACIÓN: Sanidad - esterilizacion	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-iMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan H - Tolis 24

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Jul. Iburgum

DEPENDENCIA ESALO

OBSERVACIONES

Se realizo mantenimiento Preventivo y Cambio de Sensores de tarjeta del Condensador

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1926

CLIENTE: FAC CODIGO: DIRECCIóN: Vichada TEL:

EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( ) MARCA: FIR MODELO:

CAPACIDAD BTU: 60.000 BTU

SERIE: FECHA: 19-07-21 UBICACIóN: Despacho

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIóN	PSI	
ALTA PRESIóN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTIN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIóN BUJES	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	(/) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Rocca - Elver Mora

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Jefe Bodega

DEPENDENCIA OSALO

OBSERVACIONES

Se realizo mantenimiento preventivo y Recarga de Refrigerante R410A

SE PROGRAMó CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1927

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )	MARCA: KFIR	MODELO:	CAPACIDAD BTU: 60000 BTU
SERIE:	FECHA: 19-01-26	UBICACIÓN: Despacho	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan H. TRIANA

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tec. Mantenimiento

DEPENDENCIA ESCALO

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento Preventivo y Recarga de refrigerante R410A por conexión de Fuga en Valvula de Carga se Cambio Valvula de gusanillo

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1928

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN:	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (X) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Chigo	MODELO:
SERIE:	FECHA: 19-01-26	UBICACIÓN: Sala Star VIP	CAPACIDAD BTU: 11000

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan H - Ruiz M	FIRMA
AYUDANTE	CLIENTE FAC
HORA DE ENTRADA	CARGO Ad-Laboum
HORA DE SALIDA	DEPENDENCIA ESAL

OBSERVACIONES

Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo cambio de sensor de temperatura del evaporador Colección de fuga en llegada A Válvula de baja

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO
No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com
Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1929

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Carrier	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 5TR
SERIE:	FECHA: 19-01-26	UBICACIÓN:	Casino OFICIALES

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1		/	/		/	/			
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	/
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	( ) SI	(/) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M - Fr Iz M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Ti. Barqui

DEPENDENCIA FAC

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento preventivo y Ajuste de Carga 410A y pasta Termica a la tarjeta electro... Condensador

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingenieria.

NIT. 901282641-9 MANTENIMIENTO N0. 1930

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: KFIR	MODELO:
SERIE:	FECHA: 19-07-26	UBICACIÓN: Casino Oficiales	CAPACIDAD BTU: 5JR

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernando Ediz M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO M. Ibarguen

DEPENDENCIA ESALO

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento Preventivo y Cambio de Sensor de Temperatura de Tarjeta de Condensadora

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1931

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA York	MODELO:
SERIE:	FECHA: 22-06-26	UBICACIÓN:	CAPACIDAD BTU: 18000 BTU

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan Gil Ortiz Jr

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO TEC. Mecanico

DEPENDENCIA ESALO

OBSERVACIONES

Se realiza Mantenimiento preventivo

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 — Cel. 3186931181 — E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1932

CLIENTE: FAC CODIGO: DIRECCIóN: Uchadoa TEL:

EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( ) MARCA: Haceb MODELO:

CAPACIDAD BTU: 12000 Btu

SERIE: FECHA: 20-01-26 UBICACIóN: Barraca 4 hospitalización 1

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIóN	PSI	
ALTA PRESIóN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIóN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M- Erliz M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tu. Burgum

DEPENDENCIA ESALO

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento preventivo y Ajuste de Carga

SE PROGRAMó CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1933

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIóN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Whirpool	MODELO: CAPACIDAD BTU: 11000 BTU
SERIE:	FECHA: 20-07-26	UBICACIóN: Barraca 4 habitacion 2	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIóN	PSI	
ALTA PRESIóN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIóN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	(✓) NO

ROTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		BANDEJA	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-iMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M — Erliz M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO TU-Ibarguen

DEPENDENCIA ESAco

OBSERVACIONES

Se realizo mantenimiento preventivo y Cambio de Rodamientos de motor de Ventilador y Correccion de Fuga y Recarga de Refrigerante R410a

SE PROGRAMó CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 — Cel. 3186931181 — E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1934

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Carrier	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 5TR
SERIE:	FECHA: 20-07-26	UBICACIÓN:	Casano Subofiadls

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR	CONDENSADOR	SERPENTÍN	EVAPORADOR	CONDENSADOR
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI ( ) NO	( ) SI ( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO ( ) MALO	( ) BUENO ( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO ( ) MALO	( ) BUENO ( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI (✓) NO	( ) SI ( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO ( ) MALO	( ) BUENO ( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI ( ) NO	( ) SI ( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL ( ) ALTO	( ) NORMAL ( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI ( ) NO	( ) SI ( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**	**CONDENSADOR**	**BANDEJA**	**EVAPORADOR**	**CONDENSADOR**
GIRO LIBRE	(✓) SI ( ) NO	( ) SI ( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO ( ) MALO	( ) BUENO ( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO ( ) MALO	( ) BUENO ( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO ( ) MALO	( ) BUENO ( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI ( ) NO	( ) SI ( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO ( ) MALO	( ) BUENO ( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	( ) SI ( ) NO	( ) SI ( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO ( ) MALO	( ) BUENO ( ) MALO
			HIZO LIMPIEZA	(✓) SI ( ) NO	( ) SI ( ) NO

TECNICO Hernan M - Erliz M	FIRMA
AYUDANTE	CLIENTE FAC
HORA DE ENTRADA	CARGO Ju. Mayor
HORA DE SALIDA	DEPENDENCIA ESOLO

OBSERVACIONES

Se realiza Mantenimiento Preventivo y Recarga de Refrigerante

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9 MANTENIMIENTO N0. 1935

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIóN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Carrier	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 5TR
SERIE:	FECHA: 20-07-26	UBICACIóN: Casino SubOficiales	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES	
CONTROL DE	PTO.AJUSTE
BAJA PRESIóN	PSI
ALTA PRESIóN	PSI
TERMOSTATO	
TEMPORIZADOR	
PRES. ACEITE	

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIóN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-iMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M - Erliz M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO TU. Oficial y Sgto

DEPENDENCIA GSALO

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento preventivo y Recarga de Refrigerante R410A

SE PROGRAMó CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1937

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: CoolTech	MODELO: STR
			CAPACIDAD BTU:
SERIE:	FECHA: 20-07	UBICACIÓN :	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES	
CONTROL DE	PTO.AJUSTE
BAJA PRESIÓN	PSI
ALTA PRESIÓN	PSI
TERMOSTATO	
TEMPORIZADOR	
PRES. ACEITE	

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M- Erizzo

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Ju. Mantenimiento

DEPENDENCIA ESALO

OBSERVACIONES

Se realizo mantenimiento preventivo

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1938

CLIENTE: FAC CODIGO: DIRECCIÓN: Vichada TEL:

EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( ) MARCA: Cuarto Frio Tecumsan MODELO:

CAPACIDAD BTU: 4 TR

SERIE: FECHA: 27-07-26 UBICACIÓN: Rancho de tropa

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(/) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(/) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M-Erlz M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO TU. Ubalgum

DEPENDENCIA ESALO

OBSERVACIONES

Se realizo Cambio de Motor Ventilador de Manejadora 73W Cambio de Contactor bifasico a 220 de 45 amp y mini breaker de 15 amp Correcion de Fuga en Recarga de refrigerante R410a Mantenimiento Pre Ventivo, Cambio de Sensores de bulbo (2) Suministro e instalacion de Bandeja de la manejadora y Cambio de Drenaje

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1939

CLIENTE: FAC CODIGO: DIRECCIóN: Vichada TEL:

EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( ) MARCA: Cuarto Frio Dantos MODELO:

CAPACIDAD BTU: 3TR

SERIE: FECHA: 21-07-26 UBICACIóN :

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIóN	PSI	
ALTA PRESIóN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTIN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIóN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-iMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M-E1.12 M FIRMA

AYUDANTE _____ CLIENTE FAC

HORA DE ENTRADA _____ CARGO Ti. Ibague

HORA DE SALIDA _____ DEPENDENCIA ESALO

OBSERVACIONES

Se Realizo Mantenimiento Preventivo y Ajuste de Carga Gas R22 y Cambio de Sensores de Temperatura Cambio de Controlador Full Gauge

SE PROGRAMó CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1940

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIóN: Vachada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: CuartoFrio Dantos	MODELO: 3 TR CAPACIDAD BTU:
SERIE:	FECHA: 21-01-26	UBICACIóN :	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIóN	PSI	
ALTA PRESIóN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIóN BUJES	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(X) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan M. - Erik M	FIRMA [signature]
AYUDANTE _____	CLIENTE FAC
HORA DE ENTRADA _____	CARGO TM. Ibarguen
HORA DE SALIDA _____	DEPENDENCIA GSALO

OBSERVACIONES

Se realiza Mantenimiento Preventivo Cambio de Sensores de Temperatura y Recarga de Refrigerante R22

SE PROGRAMó CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO NO. 1941

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )	MARCA: Tecumseh	MODELO:	
		CAPACIDAD BTU: 5TR	
SERIE:	FECHA: 22-01-26	UBICACIÓN:	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

ROTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		BANDEJA	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan H. Erlam

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tec. Bunker

DEPENDENCIA Edilo

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento preventivo, Cambio de Sensor de Temperatura (4) Ajuste de Carga R-410A

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1942

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Vichada	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT ( ) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Copeland	MODELO:
			CAPACIDAD BTU: 5TR
SERIE:	FECHA: 22-01-26	UBICACIÓN :	

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO.AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(X) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
RUIDO	( ) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	( ) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	( ) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO _____

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Jul. Ibargüen

DEPENDENCIA Casio

OBSERVACIONES

Se realizo Mantenimiento Preventivo Cambio de Sensores Arreglo de Sistemas Electrico de Control y Programacion Conexta de Tuberia Recarga de Refrigerante Puntos

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner

SERVINGCOL GROUP

Soluciones de Ingeniería.

NIT. 901282641-9

MANTENIMIENTO N0. 1943

CLIENTE: FAC	CODIGO:	DIRECCIÓN: Villavieja	TEL:
EQUIPO: CENTRAL ( ) SPLIT (✓) CHILLER ( ) VENTANA ( )		MARCA: Haceb	MODELO:
SERIE:	FECHA: 23-01-26	UBICACIÓN: Barracon 2 habitacion 2	CAPACIDAD BTU: 9000 BTU

MOTOR	No.	HP.	FASES	A.PLACA	V.1	V.2	V.3	A.1	A.2	A.3
COMPRESOR	1									
COMPRESOR	2									
CONDENSADOR	1									
CONDENSADOR	2									
CONDENSADOR	3									
CONDENSADOR	4									
MANEJADOR	1									
MANEJADOR	2									

CONTROLES		
CONTROL DE	PTO AJUSTE	
BAJA PRESIÓN	PSI	
ALTA PRESIÓN	PSI	
TERMOSTATO		
TEMPORIZADOR		
PRES. ACEITE		

ESTADO DEL SISTEMA

MOTOR	EVAPORADOR		CONDENSADOR		SERPENTÍN	EVAPORADOR		CONDENSADOR	
LUBRICACIÓN BUJES	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO ALETAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ANCLAJE-VIBRATORIOS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	FUGAS REFRIGERANTE	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	HIZO LIMPIEZA	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
RUIDO	(✓) NORMAL	( ) ALTO	( ) NORMAL	( ) ALTO	HIZO DESINCRUSTANCIA	( ) SI	(✓) NO	( ) SI	(✓) NO
ROTOR	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**		**BANDEJA**	**EVAPORADOR**		**CONDENSADOR**	
GIRO LIBRE	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO DRENAJE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
ESTADO ASPAS	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO	ESTADO AISLAMIENTO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
CENTRADO	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	PINTURA-IMPERMEABLE	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO	ESTADO TURBO	(✓) BUENO	( ) MALO	( ) BUENO	( ) MALO
					HIZO LIMPIEZA	(✓) SI	( ) NO	( ) SI	( ) NO

TECNICO Hernan H. Ertn M

AYUDANTE _____

HORA DE ENTRADA _____

HORA DE SALIDA _____

FIRMA _____

CLIENTE FAC

CARGO Tec. Barrera

DEPENDENCIA Ejercito

OBSERVACIONES

Se realizo Correccion de fuga y Recarga de Refrigerante R22 y Mantenimiento preventivo

SE PROGRAMÓ CON ORDEN DE SERVICIO

No. _____

Carrera 25 #7ª 65, oficina 202 – Cel. 3186931181 – E-mail: info.servingcol@gamil.com

Lorica-Córdoba

Powered by CamScanner