INFORME DE ACTIVIDADES No. 1
Informe correspondiente al periodo entre el 4/02/2026 al 4/03/2026
Fecha de elaboración: 5/03/2026

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

CONVENIO NO.	CONVENIO SOLIDARIO NO.017-2026
FECHA DEL CONTRATO	28/01/2026
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA VIA TERCIARIA Y CAMINOS DE HERRADURA DE LA VEREDA COLORADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.
CONTRATISTA	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA COLORADAS
NIT	901075047-6
REPRESENTANTE LEGAL	AIDA AMPARO RUIZ CARDONA,
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT	890.907.569-1
PLAZO INICIAL	1 MES
Valor INICIAL	El valor del presente Convenio es de CIEN MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/C ($100.712.911) Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así: I. La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a CIEN MILLONES DE PESOS M/C ($100.000.000). II. II. El OAC realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no calificada por SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/C ($712.911).
FECHA DE INICIO	4/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	4/03/2026

LOCALIZACION
El proyecto se desarrollará en la vereda Colorada, jurisdicción del municipio de Santa Fe de Antioquia, departamento de Antioquia, beneficiando directamente a la comunidad adscrita a la Junta de Acción Comunal vereda coloradas.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO:

- Rocería, h = 3–4 m en ambas márgenes del camino (incluye botada y disposición adecuada del material sobrante).
  Consiste en el corte, limpieza y retiro de maleza, arbustos y vegetación existente en ambas márgenes del camino, hasta una altura aproximada entre 3 y 4 metros, con el fin de mejorar la visibilidad, seguridad y transitabilidad. Incluye la recolección, cargue, transporte interno, botada y disposición final del material vegetal en sitios autorizados.
- Remoción manual de derrumbes menores.
  Comprende el retiro manual de material suelto producto de pequeños derrumbes o deslizamientos que obstaculizan la vía, incluyendo tierra, rocas y escombros. Incluye cargue, transporte a corta distancia y disposición del material en sitios autorizados, garantizando la estabilidad y libre tránsito.
- Conformación con material de la excavación, incluye conformación de cunetas.
  Actividad que consiste en la extensión, nivelación y compactación del material proveniente de excavaciones para la recuperación y perfilado de la superficie del camino. Incluye la conformación y limpieza de cunetas laterales para garantizar el adecuado drenaje de aguas lluvias y la estabilidad de la vía.
- Excavación manual en material heterogéneo 0–2 m (rocas hasta volumen de 0.35 m^3) bajo cualquier grado de humedad.
  Comprende la excavación manual en suelos mixtos o heterogéneos, incluyendo material granular, arcilloso y presencia de rocas de hasta 0.35 m^3, a profundidades entre 0 y 2 metros, bajo cualquier condición de humedad. Incluye aflojamiento, extracción, acopio y disposición del material excavado conforme a las necesidades de la obra.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1	Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.	Ha
2	Remoción manual de derrumbes Menores.	m3
3	Conformación con metarial de la excavación incluye conformación de cunetas.	m2
4	Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad.	m3

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

- El tramo del camino presenta deterioro progresivo debido a factores climáticos, escorrentías superficiales y falta de mantenimiento periódico, lo que ha generado pérdida de la capa de rodadura, presencia de material suelto y obstrucciones que dificultan la movilidad.
- Se evidencia crecimiento excesivo de vegetación en ambas márgenes del camino, reduciendo la visibilidad y el ancho útil de la vía, además de favorecer la acumulación de humedad sobre la superficie.
- Asimismo, se presentan derrumbes menores y desprendimientos de material en algunos sectores, los cuales obstaculizan el tránsito y afectan las condiciones de seguridad.
- El sistema de drenaje es insuficiente o se encuentra colmatado, impidiendo la adecuada evacuación de aguas lluvias, lo que provoca erosión superficial, formación de surcos y deterioro de la estructura del camino.
- Igualmente, se observan irregularidades en la rasante y pérdida de conformación de cunetas, lo que contribuye al deterioro acelerado de la vía y disminuye su funcionalidad.
- En consecuencia, se hace necesario realizar actividades de limpieza, remoción de derrumbes, excavación manual, conformación del camino y rehabilitación del drenaje, con el fin de restablecer las condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad y durabilidad.

ASPECTOS FINANCIEROS – SITUACIÓN ACTUAL


- **Valor costo directo:** Noventa millones setecientos treinta y dos mil trescientos cincuenta y dos pesos ($90.732.352).
- **Total, porcentaje administración (11%):** Nueve millones novecientos ochenta mil quinientos cincuenta y nueve pesos ($9.980.559).
- **Total, utilidad (0%):** Cero pesos ($0).
- **Total A.U. (11%):** Nueve millones novecientos ochenta mil quinientos cincuenta y nueve pesos ($9.980.559).
- **Valor total del proyecto (A.U. incluido):** Cien millones setecientos doce mil novecientos once pesos ($100.712.911).
- **Aporte del Municipio:** Cien millones de pesos ($100.000.000,00).
- **Aporte de la Junta de Acción Comunal – JAC (en especie):** Setecientos doce mil novecientos once pesos ($712.911,00).

- **Valor ejecutado – Acta de Avante N.º 1 del contrato de obra:** Cien millones setecientos doce mil novecientos once pesos ($100.712.911,00).
- **Porcentaje ejecutado – Acta de Avance N.º 1:** Cien por ciento (100%).
- **Aporte municipio acta N º 1**: Cien millones de pesos ($100.000.000,00).

Aida Amparo Ruiz cardona.


AIDA AMPARO RUIZ CARDONA
Representante
Junta de Acción Comunal coloradas

REGISTRO FOTOGRÁFICO






17 feb 2026 9:31:07 a. m.


10 feb 2026 1:43:26 p. m.
6°59' S
Santa Fe de Antioquia
Antioquia
Altitud: 1 570.0msnm
Velocidad: 1.9km/h
Numero de indice: 95


17 feb 2026 10:56:05 a. m.
Santa Fé de Antioquia
Antioquia


17 feb 2026 10:02:18 a. m.
Pena
Santa Fé de Antioquia
Antioquia





17 feb 2026 7:55:51 a. m.



10 feb 2026 1:39:57 p. m.
245° SW
Santa Fé de Antioquia
Antioquia
Altitud 1569.8msnm
Velocidad 1.6km/h
Número de índice: 94





10 feb 2026 1:38:06 p. m.
223° SW
Santa Fé de Antioquia
Antioquia
Altitud:1558.8msnm
Velocidad:3.2km/h
Número de índice: 93



17 feb 2026 7:55:51 a. m.



27 feb 2026 9:46:38 a.m.
135° SE
Santa Fé de Antioquia
Antioquia
Altitud:1879.9msnm
Velocidad:0.4km/h
Número de índice: 106



27 feb 2026 8:39:58 a.m.
62° NE
Santa Fé de Antioquia
Antioquia
Altitud:1931.5msnm
Velocidad:0.1km/h
Número de índice: 84


27 feb 2026 8:03:42 a. m.
60° NE
Santa Fé de Antioquia
Antioquia
Altitud:1864.7msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 164


27 feb 2026 8:53:17 a. m.
63° NE
Santa Fé de Antioquia
Antioquia
Altitud:1835.9msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 173


27 feb 2026 8:03:35 a. m.
232° SW
Santa Fé de Antioquia
Antioquia
Altitud:1864.7msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 161


27 feb 2026 8:03:41 a. m.
60° NE
Santa Fé de Antioquia
Antioquia
Altitud:1864.7msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 163



27 feb 2026 8:39:31 a.m.
51° NE
Santa Fé de Antioquia
Antioquia
Altitud:1927.4msnm
Velocidad:0.6km/h
Número de índice: 83


27 feb 2026 11:21:12 a. m.
Santa Fé de Antioquia
Antioquia
Altitud:1789.9msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 17






27 feb 2026 8:46:14 a.m.
50° NE
Santa Fé de Antioquia
Antioquia
Altitud:1936.1msnm
Velocidad:0.8km/h
Número de índice: 93


27 feb 2026 8:45:37 a.m.
57° NE
Santa Fé de Antioquia
Antioquia
Altitud:1935.5msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 88


CASE

