
Tibú, 27 de febrero de 2026.

NOMBRES Y APELLIDOS	SUMINISTROS SOLUCIONES Y DATOS S.A.S
N° DE NIT	901515042-9
No. CONTRATO	274-2026
PERIODO DE INFORME	Del 18 al 26 de febrero de 2026
OBJETO	Mantenimiento de plantas e instalaciones eléctricas propiedad de la ESE Hospital Regional Norte.


DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADAS

IPS	ACTIVIDAD	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
HOSPITAL SAN JOSE DE TIBU	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE** CAMBIO DEL TABLERO ELECTRICO Y SUS COMPONENTES, ACCESORIOS DE TUBERIA, ACCESORIOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE LA PRESIÓN Y TANQUE HIDROACUMULADOR DEL SISTEMA DE BOMBEO.	
















CAUTION
CUIDADO
ATTENTION

		 
HOSPITAL SAN JOSE DE TIBU	CAMBIO DE CHEQUES DE PIE, CAMBIO Y AJUSTE DE TUBERIAS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	






HOSPITAL SAN JOSE DE TIBU	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y LIMPIEZA DE LA PLANTA ELECTRICA (HOSPITALIZACIÓN).	 




partmo
A-48SP
SUPER PREMIUM
LUBE FILTER
SEMI SYNTHETIC MEDIA
MADE IN COLOMBIA BY
FILTROS PARTMO SAS


ROSCA/THREAD
M16 X 1,5



		
HOSPITAL SAN JOSE DE TIBU	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE LAS BATERIAS DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN.	


EMERGENCY
DUNCAN
1250


1100
DUNCAN



JMAC
PowerPack Silver Plus

		
HOSPITAL SAN MARTIN DE SARDINATA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y LIMPIEZA DE LA PLANTA ELECTRICA.	









CENTRO DE SALUD LA VICTORIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE BATERIA DE PLANTA ELECTRICA.	 



William Joseht Rivera Cabeza
C.C. 1.005.012.499 de Bucaramanga.