



CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS REFRIGERADOR CONGELADOR

REFRIGERADOR CONGELADOR	
Nombre del equipo	REFRIGERADOR – CONGELADOR
Tipo de equipo	Refrigerador – congelador
Marca	NIBEC
Modelo	Sin información
Serial o lote	Sin información
Ubicación	Servicio de alimentación
Código interno o placa ID	Sin información
Responsable del equipo	Coordinadora y/o manipuladores de alimentos
Fecha de ingreso	Sin información
Instrucciones de uso	Una vez instalado el equipo, verifique que permanezca encendido. Cerrar la puerta, asegurándose que quede bien ajustada.
Datos técnicos	Vitrina de doble puerta en congelación y refrigeración y gran capacidad de almacenamiento. Parrillas zincadas y recubiertas con pintura electrostática que asegura alta resistencia a la oxidación. Rejilla frontal termoformada de fácil desmonte para acceso al sistema. Equipo con tubería en COBRE para una mayor durabilidad.
Capacidad	Sin información
Anexos	Sin información

TRAZABILIDAD INSPECCIONES

No.	FECHA	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	08-03-24	EN BUEN ESTADO	
2	08-04-24	EN BUEN ESTADO	
3	08-05-24	EN BUEN ESTADO	
4	05-06-24	EN BUEN ESTADO	
5	08-07-24	EN BUEN ESTADO	
6	07-08-24	EN BUEN ESTADO	
7	10-09-24	EN BUEN ESTADO	
8	08-10-24	EN BUEN ESTADO	
9	01-11-24	EN BUEN ESTADO	
10	03-12-24	EN BUEN ESTADO	
11	10-02-25	EQUIPO NO FUNCIONA	Se evidencia daño en el equipo, reportado de inmediato a la Fundación.
12	04-03-25	EN BUEN ESTADO	En el mes de febrero se realizó mantenimiento y arreglo, actualmente en adecuadas condiciones de funcionamiento.
13	02-04-25	EN BUEN ESTADO	
14	07-05-25	EN BUEN ESTADO	
15	04-06-25	EN BUEN ESTADO	
16	08-07-25	EN BUEN ESTADO	