| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE REUNION | | |
| **CODIGO** | **PROCESO** | **VERSION** |
| **FO-PE-14** | **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA** | **5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 9/03/2023 | **HORA INICIO** | 2:00 PM | **DURACIÓN (HORAS)** | 2 | **ACTA No.** | 3 |
| **ASUNTO** | Seguimiento a procedimientos y medidas de manejo ambiental aprobadas en el MAO | | | | | | |
| **CONTRATO /PROYECTO** | Contrato No. 1736 de 2022 suscrito entre JESAK SAS y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU<br>objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C. | | | | | | |
| **ÁREA RESPONSABLE** | Seleccione el área. | **Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)** | | ☒Uso Interno.<br>☐ Clasificada.<br>☐ Reservada. | | | |

**ASISTENTES**

| Nombre | Área / Entidad | Cargo/Tipo de vinculación | Firma |
|---|---|---|---|
| Laura Bayona | Ambiental/Unión Temporal Demoliciones GA 2022 | Residente Ambiental/Unión Temporal Demoliciones GA 2022 | |
| Alejandro Uribe Goyeneche | SST/Unión Temporal Demoliciones GA 2022 | Residente SST/Unión Temporal Demoliciones GA 2022 | |
| Sandra Patricia Garavito Medina | SST-MA/JESAK | Residente SST-MA. Interventoría | |

**TEMAS**

| | |
|---|---|
| 1 | Seguimiento a la implementación de los procedimientos y medidas de manejo ambiental aprobadas en el MAO por la interventoría. |
| 2 | Recorrido de verificación a los predios de la carrera 7 con calle 127 costado oriental y Carrera 7 con calle 59 costado occidental |
| 3 | |

**DESARROLLO**

Siendo las 2:00 pm del día 9 de marzo de 2023 se da inicio al tercer Comité de seguimiento de los componentes ambiental y SST con asistencia de los residentes SST y Ambiental de la Unión Temporal Demoliciones GA 2022, con sus homólogosde la **Interventoría JESAK S.A.S**. De los contratos IDU 1731 de 2022 correspondiente al contratista y el IDU 1736 de 2022 correspondiente a la interventoría. El cual se desarrolló en el recorrido realizado en el predio de la carrera 7 con calle 59 costado occidental.

Se informa que la interventoría ha venido realizando seguimiento a la gestión A&SST del Contratista, por medio de las Fichas de seguimiento de labores A&SST, recorridos diarios a los predios intervenidos, registros fotográficos, anotaciones en la Bitácora A&SST, comunicaciones mediante oficios y envío de

**DESARROLLO**

correos electrónicos al contratista. Lo anterior se convierte en soportes para las calificaciones semanales de las Fichas de seguimiento

La interventoría informa que el porcentaje obtenido en la calificación de las Fichas de Seguimiento de labores A&SST formato FO-AC-32 correspondiente a la semana comprendida entre el 01 al 05 de marzo de 2023 fue del 100%. Por lo cual se solicita continuar dando el buen manejo.

De acuerdo al recorrido realizado en el predio de la carrera 7 con calle 59 costado occidental, con todos los componentes del contratista y de interventoría se evidenció la existencia de materas con plantas, helechos en zona de antejardín que no pertenecen al espacio público y que presenta interferencia para el ingreso de maquinaria y vehículos, teniendo en cuenta el PMT aprobado mediante COI de la Secretaría Distrital de Movilidad que debe ser por la calle 59, porque no fue autorizado por la carrera 7.

La interventoría manifiesta que teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 531 de 2010, estas materas no pertenecen a especio púbico ni se encuentran inventariadas por la autoridad competente, por lo que no se requeriría solicitar el permiso respectivo ante la correspondiente autoridad.

Ahora bien, se observa que son plantas de jardinería y por lo tanto podrán ser donadas a la comunidad o a personal interesado y/o ser replantadas al interior de otro espacio privado, como el caso de los helechos encontrados que no superan una altura de 20cm.

De otra parte y teniendo en cuenta que el PMT para intervención de los predios fue autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad en horario Nocturno, se solicita la contratista el trámite del permiso ante la Alcaldía Local de Chapinero, y la verificación del predio colindante con Seguros del Estado, que de acuerdo a las averiguaciones por parte de la interventoría mediante el DECRETO 555 de 2021 Bogotá Reverdece 2022-2035; la entidad a cargo es El IDPC, el cual protege los Sectores de Interés Cultural -SIC- y los Bienes de Interés Cultural –BIC- e Inmuebles colindantes a éstos del ámbito Distritales.

**Área SST:**

Se realizó verificación a la implementación de procedimientos aprobados en el MAO, se cuenta en la carpa adecuada como campamento con el Kit de emergencias completo, el punto de hidratación, la señalización de seguridad, los dos baños móviles identificados por género, personal con porte de EPP de acuerdo a matriz aprobada.

Teniendo en cuenta la época invernal se solicita al contratista el suministro de las capas impermeables a todo el personal de obra.

Se recuerda al contratista que el formato FOAC43_TRASLADO DE MAQUINARIA Y O EQUIPO_V_3, se debe remitir por correo con anterioridad a la interventoría y el día del traslado se lleva impreso al frente se obra en donde se tiene programada la llegada para verificación por parte de la interventoría

Respecto a la maquinaria y vehículos, se evidenció la implementación del sticker, y se le recuerda al contratista el diligenciamiento a diario de los siguientes formatos:

FOAC45_PREOPERACIONALES_MAQUINARIA_PESADA_EQUIPOS_V_2.0
FOAC46_PREOPERACIONALES_REMOLQUE_SEMIREMOLQUE_V_2.0
FOAC47_PREOPERACIONALES_VEHICULOS_LIVIANOS_CARGA_V_2.0

| CONCLUSIONES |
|---|
| Plafonar cajas y pozos del predio localizado en carrera 7 con calle 127 costado oriental. Continuar con el buen manejo e implementación de procedimientos y medidas ambientales y SST aporbadas en el MAO. |
| Se recuerda al área SST del contratista, el diligenciamiento a diario de los formatos siguientes<br>1. FOAC-45<br>2. FOAC-46<br>3. FOAC-47<br>4. FOAC-43 (Cuando aplique) |
| Se solicitó al contratista por la época invernal el suministro de las capas impermeables para todo el personal de obra. |
| |

| COMPROMISOS PACTADOS | | |
|---|---|---|
| **Descripción** | **Responsable** | **Fecha de Entrega** |
| Realizar el plafonado a las cajas y pozos que no cuentan con tapa al interior del predio localizado en la carrera 7 con calle 127 costado oriental. | Contratista | 11/03/2023 |
| Por época invernal se solicita el suministro de capas impermeables al personal activo de obra | Contratista | 17/03/2023 |
| El formato FOAC43_TRASLADO DE MAQUINARIA Y O EQUIPO_V_3, informar a la interventoría el día anterior, llevarlo impreso el día que llegue la maquinaria a la obra para verificación | Contratista | 05/03/2023 |
| Se recuerda al contratista el diligenciamiento diario de los preoperacionales de vehículos y maquinaria registrados en los formatos:<br>FOAC45_PREOPERACIONALES_MAQUINARIA_PESADA_EQUIPOS_V_2.0 (Diario)<br>FOAC46_PREOPERACIONALES_REMOLQUE_SEMIREMOLQUE_V_2.0 (Diario)<br>FOAC47_PREOPERACIONALES_VEHICULOS_LIVIANOS_CARGA_V_2.0 (Diario) | Contratista/Interventoría | Diario cuando aplique |
| | | |

| ANEXOS | | |
|---|---|---|
| **No** | **Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)** | **Folios** |
| 1 | N/A | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

# FORMATO

# ACTA DE REUNION

## Control de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción Modificación | Folios |
|---|---|---|---|
| **5** | **2020-01-24** | **Ajuste de estilo y diagramación, automatización del formato y apliación de la clasificación del documento siguiendo los paramentros del SIGA y el SGSI.** | 2 |
| 4 | 7/12/2012 | Ajuste formato | 2 |
| 3 | 2/1/2010 | Ajuste logos | 2 |
| 2 | 2/8/209 | Ajuste imagen | 2 |
| 1 | 2/2/2008 | Versión inicial del documento | 2 |

**El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código**

| | |
|---|---|
| **Participaron en la elaboración[1]** | **Addy Andrea Rodriguez Andrade, STRF / Carlos Fernando Campos Sosa, OAP / Sandra Julia Bolanos Calderon, SGI /** |
| **Validado por** | **Isauro Cabrera Vega, OAP Validado el 2020-01-24** |
| **Revisado por** | **Isauro Cabrera Vega, OAP Revisado el 2020-01-24** |
| **Aprobado por** | **Isauro Cabrera Vega, OAP Aprobado el 2020-01-24** |

[1]El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan