1-03-2023 COMPONENTE AMBIENTAL: se realiza humectación durante actividades de demolición y cargue de residuos de construcción y demolición, se realiza limpieza de llantas, se verifica cargado de volquetas, se realiza cargue de residuos aprovechables (madera), se verifican sitios de disposición autorizados, se realiza orden, aseo y limpieza en campamentos y frentes de obra. [signature] Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal y vehículos en obra, se verifica maquinaria, permisos de trabajo, uso adecuado de elementos de protección personal, se verifica Kit de emergencias y punto hidratación. [signature] Res SST

SE REALIZA VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN A LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS APROBADOS EN EL MAO. SE CUMPLE CON EL MANEJO DEL PLAN RCD APROBADO.
SE CUMPLE CON PROCEDIMIENTOS SST
[signature] Sandra Garavito
RES SST- MAJOSAK.

2-03-2023 COMPONENTE AMBIENTAL: Participación en comité presencial en obra en conjunto con IDU e interventoría en el frente de obra de la calle 127 con 7ma, se realiza humectación durante actividades de demolición en el frente de obra de la calle 80 y se realiza cargue de residuos aprovechables (metálicos), se verifica disposición con gestor autorizado. [signature] Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal y vehículos en obra, se verifican permisos de trabajo, Kit de emergencias, punto de hidratación y uso adecuado de elementos de protección personal, se asiste a comité presencial en obra. [signature] Res SST

- SE ASISTE AL COMITE DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE OBRA Y SE REITERA AL COMPONENTE AMBIENTAL LA GESTION DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RAEE ENCONTRADOS AL INTERIOR DEL PREDIO DE LA CRA79 CON CLL 80, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE REMITIRA VIA CORREO ELECTRÓNICO AL GESTOR DE RAEE PARA RECOLECCIÓN Y APROBACIÓN DE LA INTERVENTORIA Y CUANDO SE SURTA EL TRAMITE SE PROCEDERA A EJECUTAR EL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL ADECUADA Y AUTORIZADA [signature] Sandra Garavito
Firma RES SST-MA

13-03-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante actividades de demolición, se verifica la protección de sumideros (se encuentra malla en buen estado) se realiza barrido de la misma, se realiza aseo y limpieza de unidades sanitarias en obra, se realiza orden, aseo y limpieza en campamento y obra. [illegible] = Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal en obra, uso adecuado de elementos de protección personal, se verifica punto de hidratación kit de emergencias y limpieza de unidades sanitarias. [illegible] Res. SST.
* La interventoria solicita al Contratista el cambio de la carpa instalada en el campamento de la calle 58 con septima correspondiente al predio RT: 47426 y 47427 para brindar las adecuadas condiciones de seguridad y climaticas al personal.
Jacindra Gonzalez
RESIDENTE AMBIENTAL Y SST INTERVENTORIA JESAK

14-03-2023 COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza cargue y disposición de residuos aprovechables (metálicos), se verifica disposición con gestor autorizado, se realiza cambio, instalación de carpa nueva en frente de obra de la calle 58 con séptima, orden aseo y limpieza. [illegible] = R. Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal y vehículos en obra, se verifica uso adecuado de elementos de protección personal, kit de emergencias, punto de hidratación y permisos laborales. [illegible] SST.
DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA REALIZADA DE CAMBIO DE LA CARPA DEL CAMPAMENTO INSTALADO EN LA CALLE 58 CON CRA 7B, SE EVIDENCIÓ EL CUMPLIMIENTO POR UNA CARPA NUEVA EN DONDE SE INSTALÓ EL PUNTO ECOLÓGICO, EL KIT DE EMERGENCIAS, EL PUNTO DE HIDRATACIÓN. DOS (2) BAÑOS MÓVILES IDENTIFICADOS POR GÉNERO. SE TIENEN ACOPIADOS LOS RCD APROVECHABLES PARA EL CARGUE Y TRANSPORTE CON GESTOR AUTORIZADO CTA. LA MAQUINARIA Y LAS VOLQUETAS CUENTAN CON EL STICKER DE IDENTIFICACIÓN Jacindra Gonzalez
RES SST-MA JESAK SAS.

6-03-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante actividades de demolición, se realiza aseo y limpieza a unidades sanitarias instaladas en frente de obra de la calle 127. se realizan actividades de instalación de cerramientos en los predios demolidos, se realiza jornada de orden, aseo y limpieza. Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal aprobado en obra, uso adecuado de elementos de protección personal, se verifica Kit de emergencias y punto de hidratación, se verifica limpieza de unidades sanitarias, y permisos laborales. Res. SST.

EL CONTRATISTA HA VENIDO CUMPLIENDO CON LOS PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS OFERTADAS Y APROBADAS EN EL MAO. SE CUMPLE CON LA HUMECTACIÓN A TRAVÉS DE CARROTANQUE DE AGUA. QUE TIENE UNA CAPACIDAD DE 14M3 DE AGUA.
LA MAQUINARIA, VOLQUETAS Y VEHICULOS EN EL FRENTE DE OBRA CUMPLEN CON LOS STICKERS Y SE REALIZA LA LIMPIEZA DE LLANTAS. Jacmobco Garantes RESSST-MA/SMA

7-03-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante demolición y cargue de RCD's pétreos, se realiza disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos encontrados en el frente de la calle 80, se instala cerramiento de predios en calle 127, se realiza orden, aseo y limpieza.
SE REALIZÓ VERIFICACION DEL ETIQUETEADO Y EMBALAJE DE LOS RAEE DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE.
SE VERIFICA PROCESO DE HUMECTACION EN LA DEMOLICION DE LOS PREDIOS DE LA KR7 N°79 - HASTA CL 80
SE VERIFICA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS APROBADAS EN EL MAO.
AREA SST:
SE REALIZA VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DEL KIT DE EMERGENCIA, PUNTO DE HIDRATACIÓN Y INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y VEHICULOS EN EL FRENTE DE OBRA.
INSPECCIONES DE ~~ORDEN~~ ASEO Y LIMPIEZA.
Jacmobco Garantes
RES SST - MA INTERVENTORIA.

08-03-2023 COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectacion durante actividades de demolición y cargue de RCD's petreos. en el frente de obra de la calle 80. se realiza cerramiento de predios en la calle 127, se realiza instalación de campamento y los elementos que lo componen en la calle 45, se realiza protección de individuos arbóreos en calle 45 y 57, se realiza limpieza de llantas, se verifica cargado de volquetas, se realiza capacitación al personal de la brigada de orden, aseo y limpieza.
Residente Ambiental.

COMPONENTE SST: se verifica personal en obra y vehiculos, se verifica punto de hidratación, kit emergencias, y permisos laborales. se instala campamento en la calle 45. con unidades sanitarias por genero y de acuerdo al número de personas en obra. kit de emergencias, camilla. extintor, etc.
Res SST.

COMPONENTE SST:
SE REALIZA VERIFICACIÓN DE USO DE EPP Y SE EVIDENCIA QUE EL PERSONAL OPERATIVO NO CUENTA CON LA CAPA IMPERMEABLE DE DOTACIÓN POR INVIERNO. SE SOLICITA AL CONTRATISTA DEL COMPONENTE SST IMPLEMENTAR LA DOTACION DE LA CAPA IMPERMEABLE.
Sandra Garanton
RES. AMBIENTAL Y SST. INTERVENTORIA JESAK S.AS

09-03-2023 COMPONENTE AMBIENTAL.
SE REALIZA VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APROBADAS EN EL MAO. SE REALIZA VISITA AL PREDIO LOCALIZADO EN LA KRA7ª CON CLL127 COSTADO ORIENTAL SE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR PLAFONADO A LAS CAJAS Y POZOS QUE NO CUENTAN CON TAPA. SE REALIZA RECORRIDO AL PREDIO LOCALIZADO EN LA KR7 CON CLL 59 EN EL COAL SE EVIDENCIAN MATERAS EN EL LINDERO DEL PREDIO, CON LO QUE PRESENTA INTERFERENCIA PARA EL INGRESO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS. TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 531 DE 2010

Powered by CamScanner

ESTO NO SE ENCUENTRA EN ESPACIO PUBLICO, SINO LA JARDINERIA DEL PREDIO LA SEMBRÓ EL PROPIETARIO, EN ESTE ORDEN DE IDEAS NO SE REQUIERE SOLICITAR PERMISO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE. LAS MATAS DE JARDINERIA PUEDEN SER DONADAS AL PERSONAL INTERESADO O REPLANTARLAS EN OTRO ESPACIO PRIVADO, COMO LOS HELECHOS QUE NO SOBERAN ALTURA DE 20 CM.

AHORA BIEN, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL PMT TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO, SE REQUIERE CONTAR CON EL PERMISO OTORGADO POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO.

COMPONENTE SST:

SE REALIZA VERIFICACION DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS SST APROBADAS EN EL MYAO. SE REALIZA 3er COMITE SST-MA. POR EPOCA INVERNAL SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE CAPA IMPERMEABLE A TODO EL PERSONAL DE OBRA.

Jamadza Garavito
RES. SST-MA Interventoría JESAK S.A.S.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza cargue y disposición de residuos aprovechables (Madera), se realiza limpieza de llantas, se ventea cargado de adoquines, se realiza limpieza y aseo de unidades sanitarias y cargue de residuos metálicos, limpieza, orden y aseo en campamento y obra. Residente Ambiental.

COMPONENTE SST: Se ventea limpieza de unidades sanitarias, uso adecuado de EPP's, vehículos y personal, Punto de hidratación y kit antiderrames y emergencias. Res. SST

EL AREA SOCIAL DEL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE REALIZÓ EL TRAMITE ANTE LA ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO DEL PERMISO EN HORARIO NOCTURNO. TAN PRONTO LA ENTIDAD EMITA EL CONCEPTO LO HARÁ CONOCER A LA INTERVENTORIA.

Jamadza Garavito
RES SST-MA JESAK SAS

Powered by CamScanner

0-03-2013 COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza limpieza y mantenimiento de cerramientos de instalaciones auxiliares, se verifica estado de protección de sanitarios, se encuentran en buen estado se realiza limpieza superficial se realiza plafonado de pozos y limpieza de predio en la calle 127. se realiza orden, aseo y limpieza. Residente Ambiental
COMPONENTE SST: Se realiza verificación de vehículos y personal en obra. se verifica uso de elementos de protección personal en obra. se verifica kit de emergencias y punto de hidratación. en el campamento de cada frente de obra. Res SST.
SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACION A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS APROBADAS EN EL MAO, SE PLAFONARON LOS POZOS DEL PREDIO KR7 CON CLL127, Y SE DEJA SEÑALIZADAS LAS CAJAS QUE POR INESTABILIDAD NO SE PUDIERON PROTEGER. SE REVISA ACTUALIZACION DEL FORMATO 1 DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES.
SST: CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS, SUMINISTRO DE CAPAS IMPERMEABLES Sandra Garavito RES SST-MA.

1-03-2013 COMPONENTE AMBIENTAL: Cargue de residuos de construcción y demolición, limpieza de llantas. se verifica cargado de volquetas. se realiza jornada de orden, aseo y limpieza en los frentes de obra y campamento. Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Verificacion de vehículos y personal en obra, uso adecuado de elementos de protección personal y permisos laborales en obra. Res SST.
SE VERIFICA LA IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE LLANTAS Y BARRIDO DE LA VIA POR DONDE TRANSITA LAS VOLQUETAS A LA SALIDA DEL PREDIO. TENIENDO EN CUENTA LA EPOCA INVERNAL Y QUE EL DIA SABADO LLOVIO TODO EL DIA NO SE RECOGIO DE LA HUMECTACION AL ESCOMBRO - RCD - EN EL MOMENTO DEL CARGUE.
SST: PERSONAL DE OBRA CON DOTACION DE ACUERDO A MATRIZ DE EPP, KIT DE EMERGENCIAS, PUNTO DE HIDRATACION.
Sandra Garavito
RES. SSST-MA INTERVENTORIA JESAR S.A.S.

COMPONENTE AMBIENTAL: se realiza comité presencial en el frente de obra de la calle 57 con carrera séptima, en conjunto con interventoría e IDU. se realiza humectación durante actividades de demolición y cargue de escombros de construcción y demolición pétreos, se verifica cargado de volquetas y se realiza limpieza de llantas, se realiza inspección a protección de sumideros, se encuentran en buen estado. se realiza limpieza superficial a los sumideros en la calle 57, se continúa la instalación de cerramientos en la calle 127 con séptima y se realiza orden, aseo y limpieza en todos los frentes de obra. R. Ambiental.

COMPONENTE SST: se realiza verificación de personal y vehículos presentes en obra, se participa en comité presencial en el frente de obra de la calle 57 con carrera séptima con interventoría e IDU, se verifica el uso adecuado de elementos de protección personal en las actividades de obra, se verifica kit de emergencias y punto de hidratación. SST

SE ASISTE AL COMITE INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE OBRA.
SE INFORMA QUE DE ACUERDO A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA INTERVENTORIA EN CUANTO A LA DISPOSICIÓN CON GESTOR AUTORIZADO DE LOS RAEE EL CONTRATISTA REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL GESTOR Y SE SOLICITÓ ACTUALIZAR EL FORMATO Y DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES INCLUYENDO AL GESTOR DE RAEE, EC CUAL SE REMITIÓ AL IDU PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN. DE OTRO LADO DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD DE CERRAMIENTO EN NYLOFORM DEL PREDIO DE LA CRA 7ª CON CLLES 79 A 80 SE CONSIDERA QUE HABRIA AFECTACION A LOS INDIVIDUOS ARBOREOS PRESENTES EN EL ANTEJARDIN SOBRE TODO LOS CAUCHOS PARA LO CUAL SE SOLICITA AL CONTRATISTA SE CONSIDERE LA PODA DE MANEJO (AEREA) A LOS CAUCHOS.
EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE EL ANEXO TÉCNICO NO CONTEMPLA A UN ING. FORESTAL, SIN EMBARGO; REVISARA EL TEMA CON LA ING FORESTAL Y LA ENVIARA A REALIZAR UNA VISITA AL PREDIO PARA VERIFICACION DEL MANEJO SILVICULTURAL. Jamileth Garavito
RES SST-MA - JESAK S.A.S.

14-03-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza mantenimiento a la protección de sumideros en el frente de la calle 80 con carrera séptima. se realiza cargue de residuos de construcción y demolición petreos. se ventica cargado de volquetas y limpieza de llantas. humectación durante actividades de demolición en el frente de la calle 57 con carrera séptima. se realiza jornada de orden, aseo y limpieza. Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se ventica personal en obra y vehiculos. USO adecuado de elementos de protección personal. se ventica el Kit de emergencias. el punto de hidratación y permisos laborales. Res SST.

DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES EN EL PLAN DE TRABAJO DEL CONTRATISTA EL DIA DE HOY SE ESTA REALIZANDO LA MEDICION DE RUIDO Y DE MATERIAL PARTICULADO EN EL FRENTE DE OBRA DE LA CLL 80A #6-50 RT 47461. CON LA MAQUINARIA EN OPERACION REALIZANDO ACTIVIDADES DE CARGUE DE MATERIAL RCD Y LAS VOLQUETAS TRANSPORTANDO. Jacobo Garavito RESO SST-MA JESAK S.A.S.

15-03-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza cargue de residuos de construcción y demolición. se ventica cargado de volquetas. se realiza limpieza de llantas y vía. se realiza orden, aseo y limpieza.
COMPONENTE SST: Se verifica personal de obra, Documentación permiso de trabajo, ATS, charla pre-operacional.
- Se verifica punto de hidratación, Kit de emergencia unidades sanitarias. Res. SST.

SE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS EN EL MAO EN CUANTO A LA LIMPIEZA DE LLANTAS Y BARRIDO DE LA CALLE AL SALIR LA VOLQUETA DEL FRENTE DE OBRA. ASI MISMO SE DIO CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE HUMECTACION EN LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DEMOLICION DE LOS PREDIOS. EXISTENCIA DE DOS BAÑOS MÓVILES.
SE EVIDENCIA LAS INSPECCIONES PREOPERACIONALES A MAQUINARIA Y VOLQUETAS PRESENTES. EL PERSONAL CUMPLE CON LA DOTACIÓN. SE CUENTA CON KIT DE EMERGENCIA PUNTO DE HIDRATACIÓN Jacobo Garavito RES SST-MA JESAK S.A.S.

Powered by CamScanner

3-2023. COMPONENTE AMBIENTAL

DE ACUERDO AL COMPROMISO ESTABLECIDO EN COMITÉ INTEGRAL CELEBRADO EL DIA 13 DE MARZO DE 2023 EN EL PREDIO DE CLL 57 COSTADO ORIENTAL, SE REALIZA REUNION EN EL PREDIO DE LA CRA 78 CON CLL 80 CON LA INGENIERA FORESTAL MERLYN KATHERINE CAICEDO CON EL OBJETO DETERMINAR EL MANEJO SILVICULTURAL DE LOS INDIVIDUOS ARBOREOS PRESENTES TANTO AL INTERIOR DEL PREDIO COMO LOS EXISTENTES EN LAS MATERAS EXTERNAS DEL RT 47453. EN CUANTO A LOS INDIVIDUOS VEGETALES ARBUSTICOS ENCONTRADOS EN LAS MATERAS EXTERNAS DEL PREDIO Y QUE NO CUENTAN CON INUENTARIO NI REPORTE SIGAC LA ING. FORESTAL MANIFIESTA QUE SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES ESPECIES:

1. DOS (2) INDIVIDUOS DE LA ESPECIE CAUENO
2. UN (1) INDIVIDUO EUGENIA
3. UN (1) INDIVIDUO LAVANDA.
4. UN (1) CEREZO

FRENTE AL CERRAMIENTO EXTERIOR EN NYLOFOR SE DETERMINA POR PARTE DEL IDU IRÁ POR LA PARTE PERIMETRAL DEL BORDE EXTERNO DE LA MATERA DESDE EL NIVEL DEL ANDEN, LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE NO GENERAR AFECTACION A LOS ARBOLES Y SE CONSIDERA VIABLE LA PODA AEREA DE MANEJO DE LOS INDIVIDUOS ARBUSTIVOS CON APLICACIÓN DE CICATRIZANTE HORMONAL SEGÚN RECOMENDACIÓN DE LA ING. FORESTAL.

- ARBUSTOS AL INTERIOR DEL PREDIO:

LA INGENIERA FORESTAL MERLYN CONSIDERA NECESARIA LA SOLICITUD DE TALA POR EMERGENCIA DEL INDIVIDUO DE LA ESPECIE PINUS SP DADAS LAS CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO YA QUE SE ENCONTRÓ CON APROXIMADAMENTE 45° GRADOS DE INCLINACIÓN HACIA EL COSTADO ORIENTAL DE LA KRA 7 CON CLL 79. CONDICIONES QUE GENERAN UN ALTO RIESGO DE VOLCAMIENTO HACIA LA CARRERA 79 CON CLL 79 RESPECTO AL CAUCHO SABANERO LOCALIZADO EN

Powered by CamScanner

16-03-2023 EL COSTADO SUR ORIENTAL AL LADO DEL MURO Y/O COLATA DEL PREDIO DE SEGUROS DEL ESTADO SE DETERMINA LA NECESIDAD DE UN CONCEPTO DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL PARA ESTABLECER LA VIABILIDAD DE LA DEMOLICIÓN.

SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:

1. SOLICITUD DE TALA POR EMERGENCIA DEL PINO SP CANDELABRO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
2. PRESENTAR INFORME TÉCNICO FORESTAL DE LA VISITA REALIZADA POR LA INGENIERA FORESTAL.
3. VISITA DEL ESPECIALISTA FORESTAL PARA DETERMINAR DEMOLICION DEL MURO ADYACENTE A LA CULATA DEL PREDIO SEGUROS DEL ESTADO.

EL CONTRATISTA DE MANERA DILIGENTE PROCEDE A CITAR AL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL QUIEN LLEGA AL FRENTE DE OBRA Y DETERMINA: QUE SE REALICE UN APIQUE AL MURO EN PIEDRA, QUE EL MURO ESTA MUY PEGADO AL PREDIO ALEDAÑO DE TAL FORMA SE TOMA LA DECISION DE NO INTERVENIR CON LA DEMOLICIÓN DEL MISMO Y EN PRESENCIA DEL ING. ANDRÉS PINTO SE ESTABLECE QUE EL MURO NO SE TOCA, NO SE DEMUELE Y PERMANECE.

SE SOLICITA AL CONTRATISTA SEÑALIZAR Y DEMARCAR CON 3 HILOS DE CINTA EL AREA DEL PINO, E INSTALAR MEDIDAS PREVENTIVAS E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL ÁREA DEL PINO.

NO SE DEBE INTERVENIR POR EL MOMENTO LOS ANTEPECHOS MI MUROS de LAS ESCALERAS COLINDANTES AL INDIVIDUO ARBOREO, NO SE DEMUELEN NI SE INTERVIENEN POR EL MOMENTO. SE SOLICITA DEMARCAR MUY BIEN EL AREA C Y SOCIALIZAR AL

Powered by CamScanner

03-23 PERSONAL DEL FRENTE DE OBRA EL PROBABLE RIESGO DE VOLCAMIENTO DEL PMO.

- EN RECORRIDO REALIZADO A LOS DEMAS PREDIOS EN INTERVENCIÓN SE EVIDENCIA QUE HACE FALTA MANTENIMIENTO SEMANAL A LOS BAÑOS PORTATILES LOCALIZADOS EN EL PREDIO DE LA CALLE 44, ASI MISMO SE EVIDENCIA QUE EN EL PREDIO DE LA KR 7ª CON CLL 57, PRESENTAN MAL OLOR Y FALTA DE MANTENIMIENTO SE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO SEMANAL.

- COMPONENTE SST 8
SE RECUERDA AL CONTRATISTA EL COMPROMISO DE SUMINISTRAR LAS CAPAS IMPERMEABLES A TODO EL PERSONAL DE OBRA.

Sandra Garavito
RES. SST-MA DE INTERVENTORIA JESAK SAS.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza cargue y disposición de residuos peligrosos, se realiza visita al frente de obra de la calle 80 por solicitud de intervención en el comité del 13 de marzo. asiste interventoría, IDU y una profesional forestal, los auxiliares técnicos del contrato y se realiza delimitación del retiro arbóreo Pmus Se de acuerdo a la solicitud de la interventoría. se realiza humectación durante actividades de cargue de residuos de construcción y demolición petreos, se realiza limpieza de llantas, se verifica cargado de etiquetas, se verifican actas de disposición aprobadas de acuerdo al MAO, se realiza aseo y limpieza de unidades sanitarias en obra, se realiza jornada de orden, aseo y limpieza [illegible] Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal y vehículos en obra, permisos laborales, Kit de emergencias, limpieza de unidades sanitarias, punto de hidratación y uso adecuado de elementos de seguridad y salud en el trabajo. - Protección personal. [illegible] Res SST.

17-03-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza capacitación al personal BOAL - Brigada de Orden, aseo y limpieza en todos los frentes de obra, se realiza inspección de sumideros se encuentran las mallas de protección en buen estado. se realiza riego ambiental en el frente de la calle 127 con carrera septima. se retira protección de individuos arbóreos y sumideros y se dejan en buen estado. se realiza inspección de cerramientos de individuos arbóreos (se encuentran en buen estado) se realiza jornada de orden, aseo y limpieza. [illegible] Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal y vehiculos, se verifican permisos laborales, Kit de emergencia y punto de hidratación, se verifica uso adecuado de elementos de protección personal. [illegible] Res. SST.
SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS EN EL CRONOGRAMA AMBIENTAL Y PLAN DE TRABAJO DEL SG-SST, SE EVIDENCIA LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA BOAL. Jacqueline Garavito
RES SST-MA JESAK SAS.

18-03-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza cargue de residuos aprovechables de caracter metálico. se realiza seguimiento a la disposición con gestor autorizado. se realizan actividades de orden, aseo y limpieza en los frentes de obra y campamentos. [illegible] Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifican permisos laborales y personal en obra, punto de hidratación, Kit de emergencias y uso de elementos de protección personal. [illegible] Res. SST.

EN VISITA DE INSPECCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE CARGUE Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO DE LOS RCD APROVECHABLES Y ESTABLECIDOS EN EL PG-RCD APROBADO POR LA INTERVENTORÍA.
LOS MIEMBROS DE LA BRIGADA DE ORDEN Y ASEO CUMPLEN CON FUNCIONES ASIGNADAS DE ACUERDO A LA CAPACITACIÓN REALIZADA POR LA PROFESIONAL AMBIENTAL. SE CUMPLE CON PROCEDIMIENTOS DEL COMPONENTE SST Jacqueline Garavito
RES. SST-MA JESAK SAS

Firma

03-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza instalación de cerramiento del predio en el frente de obra de la calle 57. Se realiza inspección de sumideros en frente de obra de la calle 80 se encuentran en buen estado. se realiza limpieza superficial (barrido), se traslada campamento de la calle 57 a la calle 51, se instala campamento se verifican los componentes del mismo (unidades sanitarias, punto ecológico, etc), se realiza orden, aseo y limpieza en los frentes de obra y campamento. [illegible]. Residente Ambiental.

COMPONENTE SST: Se verifica personal en obra, se verifica uso adecuado de elementos de protección personal, se instala campamento, se verifica unidades sanitarias, K-t de emergencias, punto de hidratación, etc, se verifican permisos laborales.

Res SST.

SE VERIFICA QUE EL PREDIO DE LA CLL 57 SE ENTREGUE EN CONDICIONES DE LIMPIEZA Y QUE NO QUEDEN RCD. SE INSTALAN CARPAS CON TODAS LAN CONDICIONO DE SEGURIDAD Y DOTACIÓN Y BAÑOS MÓVILES EN EL PREDIO DE LA CLL 51 Sandra Garavito RES SST-MA.

03-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza aseo y limpieza de unidades sanitarias instaladas en los frentes de obra, se realiza cargue y disposición de residuos de construcción y demolición, se verifica cargado de volquetas, se realiza limpieza de llantas, se realiza cargue y disposición de residuos peligrosos (madera contaminada), se verifican sitios de disposición.. Se recibe visita del ingeniero forestal Dani Correa de la Secretaria Distrital de Ambiente para revisión de individuo arbóreo en riesgo de volcamiento de la especie pinus radiata- Pino candelabro. en el predio AT 47453 ubicado en la carrera septima con calle 80, se acuerda la remisión al IDU del acta aprobando la solicitud de tala del individuo. Se realiza orden, aseo y limpieza. [illegible] Amb

COMPONENTE SST: Se verifica personal, uso de elementos de protección personal, K-t de emergencia, punto de hidratación y permisos laborales. Res SST.

DE ACUERDO CON LA VISITA DEL INGENIERO FORESTAL DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA TOMAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO LA CORRECTA SEÑALIZACIÓN, DELIMITACIÓN DEL AREA DEL PINO EN RIESGO DE VOLCAMIENTO Y EL APUNTALAMIENTO. CON TODAS LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Sandra Garavito RES SST-MA

JESARJA

23-03-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza mantenimiento a la protección de sumideros en el frente de la calle 80. se realiza protección de sumideros e individuo arbóreo en frente de la calle 51. se realiza jornada de orden, aseo y limpieza. [illegible] e Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal en obra, permisos laborales, Kit de emergencias, punto de hidratación y uso adecuado de elementos de protección personal. [illegible] Res. SST.

EN VISITA DE INSPECCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES APROBADOS EN EL MAO. SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDES DEL CRONOGRAMA AMBIENTAL, SE CUENTA CON BAÑOS MÓVILES EN EL FRENTE DE OBRA. SE EVIDENCIA LA SEÑALIZACIÓN Y APUNTALAMIENTO DEL PIND. EN EL COMPONENTE SST SE EVIDENCIA QUE ANTES DE LAS LABORES QUE REPRESENTAN ALTO RIESGO SE TRAMITAN LOS RESPECTIVOS PERMISOS DE TRABAJO. Jaimoza Gonzalez

24-03-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza aseo y limpieza a unidades sanitarias instaladas en obra, se realiza cargue y disposición de RCD's pétreos, se verifica empacado de adoquines y se realiza limpieza de llantas, se realiza platonado de pozos en la calle 51, se realiza capacitación al personal de la brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL, se realiza jornada de orden, aseo y limpieza. [illegible] Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal y permisos laborales, se verifican los componentes del campamento, uso adecuado de elementos de protección personal. [illegible] Res SST.
SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL Y SST, SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN A MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS APROBADOS Y OFERTADOS EN EL MAO
SE VERIFICA LA LIMPIEZA DE LLANTAS Y BARRIDO DE LAS VIAS DE VEHÍCULO QUE TRANSPORTAN RCD.
SE DA APROBACIÓN DE INGRESO A PERSONAL Y CAMIONETA.
Jaimoza Gonzalez
RES SST-MA SESAK.

25-03-2023. COMPONENTE AMBIENTAL

DE ACUERDO AL ACTA POR EMERGENCIA EMITIDA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Nº DAC - 20231011 - 0710 DEL 22 DE MARZO DE 2023 SE PROCEDE A EJECUTAR LA TALA DE EMERGENCIA DEL PINO CANDELABRO, SE INICIA A LAS 5:50 AM LA JORNADA CON EL AVISTAMIENTO DE AVES Y BÚSQUEDA DE NIDOS EN EL INDIVIDUO ARBOREO PINO CANDELABRO, NO SE IDENTIFICARON NIDOS PRESENTES EN EL ARBOL; EN EL AREA CIRCUNDANTE SE OBSERVÓ A LA ESPECIE DE COPETÓN CON CRIA EN ESTADO JUVENIL.

SE EFECTUÓ ACOMPAÑAMIENTO DEL PROFESIONAL EN ORNITOLOGÍA BIÓLOGO CRISTIAN RINCÓN ALVAREZ DURANTE EL PROCESO DE LA TALA DEL PINO SIN EVIDENCIA DE HALLAZGOS DE NIDIFICACIÓN

EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO DE TALA DEL INDIVIDUO ARBOREO SE CONTÓ CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA INGENIERA FORESTAL KATHERINE CAICEDO QUIEN TRAJO CUADRILLA COMPUESTA POR: TRES OPERARIOS FORESTALES, COORDINADOR DE ALTURAS. Y PREVIAMENTE A LA INTERVENCIÓN SE VERIFICARON LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DE TODO EL EQUIPO, POSTERIORMENTE EL RESIDENTE SST DEL CONTRATO PROCEDE CON EL TRAMITE DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS PARA EL OPERARIO LUIS TOVAR, QUIEN EJECUTÓ ACTIVIDAD DE ASCENSO AL PINO.

SE CUMPLIÓ CON EL PROCEDIMIENTO SIN PRESENTARSE NINGÚN IMPREVISTO. SE REALIZA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS VEGETALES A SITIO AUTORIZADO LO CUAL SERÁ PRESENTADO POSTERIORMENTE EN EL INFORME Y EL ACTA DE DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL. LA INGENIERA FORESTAL MANIFIESTA QUE EL DESTOCONADO NO SE PUEDE REALIZAR HASTA TANTO SEA DEMOLIDA LA ESTRUCTURA DE LA ESCALERA.

Sandra Gonzalez — Merlyn Katherine Caicedo V — Cristian Ruan Alvarez

RES SST-MA Interventoría — Ingeniera Forestal — Biologo

Ambiental.

27-03-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza inspección de sumideros en la calle 51 se encuentra protección en buen estado, se realiza limpieza superficial (barrido), en la calle 80 se realiza de protección a los sumideros por deterioro de la malla, se realiza humectación durante actividades de demolición en la calle 51, se realiza jornada de orden, aseo y limpieza en todos los frentes. [illegible] R Ambiental
COMPONENTE SST: Se verifica personal en obra, uso adecuado de elementos de protección personal, Kit de emergencias, punto de hidratación y permisos laborales.
• SE ASISTE AL COMITÉ INTEGRAL DE SEGUIMIENTO SST-MA SE INFORMA QUE DE ACUERDO AL ACTA DE LA SDA SE DIO CUMPLIMIENTO A LA TALA DEL PINO CANDELABRO, SE SOLICITÓ REPORTAR INFORME DE LA ACTIVIDAD FORESTAL Y DEL BIÓLOGO QUE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO. SE ENTREGARÁ EN EL INF. MENSUAL AMBIENTAL #3 EL CERTIFICADO DE MATERIAL VEGETAL • EN EL AREA SST. SE REITERÓ TERMINAR CON EL SUMINISTRO DE LAS CAPAS IMPERMEABLES Y LA ENTREGA DE AJUSTES INF #1 Jemabo

28-03-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se asiste y participa en el comité de obra realizado en el frente de la calle 80 con carrera 7ma, se realiza aseo y limpieza de unidades sanitarias instaladas en obra, se realiza cargue de residuos de construcción y demolición pétreos, se realiza limpieza de llantas y se verifica cargado de volquetas y sitios de disposición final, se realiza levantamiento de fichas para los individuos arbóreos del frente de obra de la 80, se realiza orden, aseo y limpieza en los frentes de obra [illegible] R Ambiental
COMPONENTE SST: Asistencia y participación en comité presencial en obra, se verifica limpieza de baños, uso adecuado de elementos de protección personal, punto de hidratación, Kit de emergencias y permisos laborales.
• SE ASISTE AL COMITÉ INTEGRAL DE OBRA EN EL FRENTE DE OBRA DE LA CRA 7ª CON CLLE 80, SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 531/2010 Y 383/2018, CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SILVICULTURA PARA BOGOTA Y CON LO ESTABLECIDO EN LA RES 4272 DE 2021 EN CUANTO A TRABAJOS EN ALTURA • SE SOLICITA AL COMPONENTE SST ENTREGAR LOS AJUSTES DEL INF. #1 DE ACUERDO A LA MESA CON EL IDU

Jemabo Garantías
RES SST-MA JESAK S.A.S.

Powered by CamScanner

9-03-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se instala campamento en la calle 45. con todos los componentes del mismo, se inician actividades de demolición. se verifica estado de protección de sumideros. se encuentran en buen estado. se realiza orden, aseo y limpieza en los frentes de obra. [illegible] Residente Ambiental.

COMPONENTE SST: se instala campamento en calle 45. se verifica punto de hidratación y kit de emergencias. se verifica personal y maquinaria, uso adecuado de elementos de protección personal, y permisos laborales del área.

EN VISITA DE INSPECCIÓN A LOS FRENTES DE OBRA INTERVENIDOS SE VERIFICA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APROBADAS EN EL MAO COMO LA PROTECCION A LOS SUMIDEROS, FRENTES DE OBRA EN ESTADO DE ORDEN Y LIMPIEZA, HUMECTACIÓN EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN, SE VERIFICA EL PORTE DE EPP DEL PERSONAL EN OBRA, SE CUENTA CON KIT DE EMERGENCIAS, BAÑO MÓVILES, HIDRATACIÓN

Jamileth Garavito - RES-SST-MA JESAK S.A.S.

0-03-2023 COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza capacitación del componente ambiental en los frentes de obra para el personal de la brigada de orden, aseo y limpieza. BOAL, se realiza humectación durante las actividades de demolición. se realiza acopio y protección de tejas de asbesto en el frente de obra de la calle 45, se realiza orden, aseo y limpieza en los frentes de obra. [illegible] Residente Ambiental.

COMPONENTE SST: Se verifica personal en obra, kit de emergencias, punto de hidratación, uso adecuado de elementos de protección personal y permisos laborales.

EN VISITA DE INSPECCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA. SE EVIDENCIA PERSONAL REALIZANDO LA FUMIGACIÓN DEL PREDIO LOCALIZADO EN LA CRA 30 CON CRL 19, EL PERSONAL CUMPLE CON EL PORTE DE LA DOTACIÓN EPP ACORDE A LA LABOR DE FUMIGACIÓN. SE SOLICITA AL CONTRATISTA MANTENER EL INVENTARIO ACTUALIZADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA, CONTAR CON PRÁCTICAS SEGURAS DE MANIPULACIÓN Y SOCIALIZAR AL PERSONAL DE OBRA LAS HOJAS DE SEGURIDAD.

Jamileth Garavito RES SST-MA INTERVENTORÍA JESAK.

Powered by CamScanner

31-03-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante actividades de demolición. se realiza aseo y limpieza a unidades sanitarias instaladas en los frentes de obra, se realiza jornada de orden, aseo y limpieza. [illegible] Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal en obra, kit de emergencias, puntos de hidratación, limpieza de baños, uso adecuado de elementos de protección personal. y permisos laborales.
SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN POR LOS FRENTES DE OBRA INTERVENIDOS Y SE EVIDENCIA QUE LOS SRES JHONATHAN RINCÓN Y EL SR. AMADO RODRIGUEZ ALVARCO CC 1074998570 MIEMBROS DE LA BRIGADA DE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA SE ENCONTRABAN REALIZANDO ACTIVIDADES COMO AUXILIARES DE TRÁFICO, ACTIVIDADES QUE NO ESTAN ASIGNADAS A LA BRIGADA POR LO CUAL SE SOLICITA AL CONTRATISTA MEDIANTE UN COMUNICADO ASIGNAR A PERSONAL ESPECIFICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DE AUXILIARES DE TRÁFICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PMT APROBADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.
DE OTRO LADO SE SOLICITA CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE MIEMBROS DE LA BRIGADA DE ORDEN Y ASEO EN LOS LOTES DE MANTENIMIENTO.
EL COMPONENTE SST DEBE REALIZAR EL REPORTE DEL PERSONAL ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE AUXILIARES DE TRÁFICO.
Sandra Ganaradoff
RES. SST-MA JESAR S.A.S.