

FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-PE-14	**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**	**5**

FECHA	25/03/2023	**HORA INICIO**	5:50 AM	**DURACIÓN (HORAS)**	4	**ACTA No.**	2
ASUNTO	Recorrido y Acompañamiento actividad silvicultural de Tala por emergencia del Pino Candelabro carrera 7 entre calles79 a calle 80 A RT 47453						
CONTRATO /PROYECTO	Contrato No. 1736 de 2022 suscrito entre JESAK SAS y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.						
ÁREA RESPONSABLE	Seleccione el área.	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☒Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Laura Bayona	Ambiental/Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Residente Ambiental/Unión Temporal Demoliciones GA 2022	
Merlyn Katherine Caicedo Villamarin	Ingeniera Forestal/Unión Temporal Demoliciones GA 2022	N/A	
Alejandro Uribe Goyeneche	SST/Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Residente SST/Unión Temporal Demoliciones GA 2022	
Sandra Patricia Garavito Medina	SST/JESAK	Residente SST y Ambiental /Interventoría	

TEMAS	
1	Seguimiento y acompañamiento a la actividad silvicultural de Tala Por EMERGENCIA del Pino Candelabro del predio ubicado en la carrera 7 entre calles79 a calle 80 A RT 47453
2	Recorrido conjunto para verificación del estado actual de la totalidad de los individuos arbóreos localizados tanto al interior del predio como los individuos arbóreos en espacio público
3	
4	
5	

DESARROLLO

Teniendo en cuenta el imprevisto presentado en el predio de la carrera 7 entre calles79 a calle 80 A RT 47453, luego de visita y recorrido conjunto realizado el día 16 de marzo de 2023 con personal de apoyo de la firma contratista ingeniera forestal Merlyn Katherine Caicedo, se hizo la solicitud en atención al evento Sire reportado por la línea de emergencias 123, de la Tala por Emergencia de la especie PINUS SP localizada en el predio carrera 7 entre calles 79 a calle 80 A RT 47453, el cual dadas las condiciones de emplazamiento presenta un grado aproximado de inclinación correspondiente a 45° hacia el costado oriental de la carrera 7, condiciones que representan un Alto Grado de Volcamiento. El día 22 de marzo de 2023, se realizó visita por parte del Ingeniero Forestal Dani Carreño de la SDA, a la dirección relacionada en atención al evento Sire reportado, visita que fue atendida en las siguientes 24 horas luego del reporte. La autoridad Ambiental SDA otorgó el Permiso de manera muy diligente a través del ACTA # DAC-20231011-070 del 22/03/2023.

El día 25/03/2023 siendo las 5:50 am se da inicio por parte de personal de apoyo del contratista, con la jornada de avistamiento de aves y búsqueda de nidos en el individuo arbóreo Pino Candelabro por parte del Biólogo sin evidencia de hallazgos de Nidificación.

La interventoría una vez revisada y verificada la documentación y cumpliendo con el lleno de los requisitos documentales, socialización a la comunidad por parte del componente social del contratista, señalización del área de influencia y demás requeridos; se inicia el ascenso al árbol sobre las 8:00 am de la mañana por cuenta del operario Luis Alfonso Tovarquien con las lineas de vida y EPP requeridos nicia a escalar el árbol. No se Requirió gestionar Salvoconducto de movilización de madera (SÍ/NO): NO.


* Al frente de obra ingresa un camión para cargar los residuos vegetales generados en la ejecución de la tala del Pino Candelabro, el cual se llevará a sitio de disposición final de residuos vegetales autorizados, en el Informe ambiental #3 se presentará el informe de la tala, el certificado de disposición de los residuos vegetales.

* La tala culminó a satisfacción sobre las 9:30 am sin presentarse contratiempo alguno, por recomendación de la ingeniera Forestal Katherine manifiesta que el destoconado No se puede realizar hasta tanto no se haya demolido la estructura y mampostería de las escaleras y/o estructura que se encuentra en el área del perímetro del Pino y que el contratista no lo ha intervenido por el riesgo evidenciado.

Se realizó visita técnica de inspección ocular en el predio ubicado en la carrera 7 entre calles 79 a calle 80 A RT 47453, jurisdicción de la localidad de Chapinero, Bogotá D.C; con el fin de verificar el estado actual de la totalidad de los individuos arbóreos emplazados dentro y fuera del predio intervenido. El recorrido se realizó en compañía de personal contratista residente ambiental Laura Bayona, interventoría residente ambiental Sandra Garavito, comenzando con la revisión de los de seis (6) árboles ubicados en la parte externa del predio y finalizando con uno (1) individuos encontrados al interior del predio.

DESARROLLO

Especie	Cantidad
Cayeno	2
Eugenia	1
Lavanda	2
Cerezo	1
Caucho Sabanero	1
TOTAL 7	







Se evidencia la protección de cerramiento a los individuos forestales ubicados tanto en espeacio público como al interior del predio, el contratista relaiza el mantenimiento preventivo a los cerramientos

DESARROLLO

CONCLUSIONES
1. Se cumplió con el lleno de los requisitos para la actividad de Tala por Emergencia, situación imprevista la cual se atendió con celeridad por parte del contratista.
2. La tala culminó a satisfacción sobre las 9:30 am sin presentarse contratiempo alguno, por recomendación de la ingeniera Forestal Katherine manifiesta que el destoconado No se puede realizar hasta tanto no se haya demolido la estructura y mampostería de las escaleras y/o estructura que se encuentra en el área del perímetro del Pino y que el contratista no lo ha intervenido por el riesgo evidenciado
3. La protección de cerramiento a los individuos forestales ubicados tanto en espeacio público como al interior del predio, el contratista realiza el mantenimiento preventivo a los cerramientos, como limpieza y cambio de la malla azul
4. Se deja registro de la actividad en la Bitácora Ambiental de obra.

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	**Responsable**	**Fecha de Entrega**
Demolición de la estructura, escaleras y muros del área perimetral al árbol.	Contratista	Abril de 2023
Reporte del informe de tala y certificación de la disposición final del material vegetal incluir en el informe mensual ambiental N0. 3 que se reporta en el mes de Abril	Contratista	Abril de 2023
Reportar de manera semanal los informes de gestión SST-MA	Contratista	Los días lunes al inicio de cada semana

ANEXOS		
No	**Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)**	**Folios**
1		
2		
3		
4		

FORMATO

ACTA DE REUNION

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
5	**2020-01-24**	**Ajuste de estilo y diagramación, automatización del formato y apliación de la clasificación del documento siguiendo los paramentros del SIGA y el SGSI.**	2
4	7/12/2012	Ajuste formato	2
3	2/1/2010	Ajuste logos	2
2	2/8/209	Ajuste imagen	2
1	2/2/2008	Versión inicial del documento	2

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código

Participaron en la elaboración[1]	**Addy Andrea Rodriguez Andrade, STRF / Carlos Fernando Campos Sosa, OAP / Sandra Julia Bolanos Calderon, SGI /**
Validado por	**Isauro Cabrera Vega, OAP Validado el 2020-01-24**
Revisado por	**Isauro Cabrera Vega, OAP Revisado el 2020-01-24**
Aprobado por	**Isauro Cabrera Vega, OAP Aprobado el 2020-01-24**

[1]El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan