
FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-PE-14	**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**	**5**

FECHA	24/07/2023	**HORA INICIO**	2:00 PM	**DURACIÓN (HORAS)**	2	**ACTA No.**	9
ASUNTO	**COMITÉ DE SEGUIMIENTO SST-MA No. 9:** SEGUMIENTO A COMPROMISOS DE RECORRIDO IDU DEL DÍA 09 DE JUNIO, SEGUIMIENTO PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD MAO, Y SG-SST PLAN DE TRABAJO SST						
CONTRATO /PROYECTO	Contrato No. 1736 de 2022 suscrito entre JESAK SAS y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.						
ÁREA RESPONSABLE	Seleccione el área.	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☒Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
Alejandro Uribe Goyeneche	SST/Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Residente SST/Unión Temporal Demoliciones GA 2022	
Laura Michelle Bayona Ruíz	Ambiental Unión Temporal Demoliciones GA 2022	Residente Ambiental/Contratista	
Sandra Patricia Garavito Medina	Ambiental/SST-MA /JESAK SAS	Residente SST-MA/. Interventoría	

TEMAS	
1	Seguimiento al Programa de Manejo Ambiental de RCD frente a la implementación de la Resolución 1257 de 2021 del MADS, MAO, PROCEDIMIENTOS y al Plan de trabajo SST, Maquinaria y Equipos
2	Seguimiento a compromisos de recorrido IDU y comité SST-MA anterior
3	Recorrido de verificación medidas de manejo ambiental y paisajismo (arboles presentes en los frentes de obra de demolición)
4	
5	

DESARROLLO

Siendo las 2:00 pm del día 24 de Julio de 2023, se da inicia al Comité de seguimiento No. 9 SST-MA de los contratos estatales IDU 1731 de 2022 correspondiente al contratista y el IDU 1736 de 2022 correspondiente a la interventoría.

Se inicia el Comité de seguimiento SST-MA No. 8 dando lectura a los compromisos adquiridos en el Comité SST-MA No.8:

1. Hacer seguimiento con la gestión que adelantó el contratista frente a la modificación de las certificaciones de aprovechamiento de materiales RCD. **RTA**: Por parte de la interventoría se

DESARROLLO

realizó verificación del compromiso y se evidenció que las certificaciones de aprovechamiento de RCD remitidas por el contratista el día 16 de Junio cumplen con lo establecido en la Res 1257 de 2021.

2. Realizar entrega del informe Mensual No. 6 SST Y SGA. **RTA**: Se verificó por parte de la interventoría y el contratista remitió los informes mensuales de los componentes SST-MA por correo el día 10/07/2023.
3. Continuar con el reporte del FOAC-43 de retiro y traslado de maquinarias de manera oportuna. **RTA**: Se verificó el cumplimiento por parte de la interventoría y el contratista del componente SST ha reportado mediante envío de correo a la interventoría el traslado tanto de llegada como de retiro de maquinaria de los frentes de obra intervenidos en la demolición de predios.

Posteriormente a la verificación de los compromisos se procede al desarrollo de temas para el COMITÉ SST-MA No. 9:

Reporte de Calificaciones:

1. El porcentaje de la calificación correspondiente a la semana del 01 al 09 de Julio se obtuvo un porcentaje de al 96,00%, afectada porque En el frente de Av Circunvalar se evidenció la presencia de personal femenino inspectora Vanesa Chaparro, No se evidencia unidad sanitaria por lo cual se solicita implementar otra unidad sanitaria no responder de manera oportuna.
2. El porcentaje de la calificación correspondiente a la semana del 10 al 16 de Julio se obtuvo un porcentaje del 100%.
3. El porcentaje de la calificación correspondiente a la semana del 17 al 23 de Julio se obtuvo un porcentaje de al 97,00%, afectada Por correo enviado al contratista el día 19 de Julio de 2023, teniendo en cuenta la intervención en el predio de la AV. Circunvalar con calle 84A se REITERA la solicitud de la implementación inmediata de:
   1. CARPA MÓVIL para el personal de obra.
   2. Señalización de seguridad, rutas de evacuación, PUNTO DE ENCUENTRO y demás requerida en pliego, apéndice E y MAO aprobado.
   3. Demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades.

   Lo anterior teniendo en cuenta que el inspector de la interventoría lo ha solicitado.
   Adicionalmente, como compromiso del Comité Integral N°18 del día 18 de Julio de 2023 se solicitó reforzar la señalización de seguridad, situación que hasta el día 21 de Julio se instaló a media mañana.

Componente Ambiental:

1. Se evidenció la llegada de la segunda unidad sanitaria para el género femenino en le frente de la Av. CIRCUNVALAR con calle 84 A.
2. Se reportarán nuevamente a la Entidad los informes ambientales con las modificaciones solicitadas por la entidad con el fin de su aprobación, nos encontramos a la espera de la respuesta por parte de la Entidad sobre aprobación y/o observaciones de los informes SST-MA #3 Y 4.
3. Continuar con el buen desarrollo de la implementación del PMA-RCD en los frentes de obra respecto a los acopios, señalización de los mismos, clasificación y selección en la fuente y transporte y disposición final a los sitios aprobados en formato 1.

DESARROLLO

4. Durante los recorridos e inspecciones semanales de la interventoría se evidencia el cumplimiento a la implementación de las medidas de Manejo de materiales RCD aprobadas por la interventoría en el Programa de Manejo Ambiental de RCD frente a garantizar las HUMECTACIONES para el control del material particulado en el momento de demoliciones mecánica, manual y cargue de materiales RCD.
5. Los acopios de RCD y transporte de materiales a sitios como CTA y sitios de aprovechamiento se ha venido cumpliendo a cabalidad.

Componente Vegetación y Paisajismo:

Teniendo en cuenta la solicitud emitida por el apoyo supervisión del componente forestal, se debe emitir un informe inicial del estado actual de los individuos forestales localizados en el frente de obra de la Av. Circunvalar con calle 84ª, los cuales deben permanecer con cerramiento de protección y mantenerse en buen estado de acuerdo a lo aprobado por la interventoría en el componente forestal del MAO.

Componente SST:

En revisión por la interventoría se solicitó realizar el mantenimiento de aseo semanal a las unidades sanitarias implementadas en los frentes de obra.
El contratista manifestó que se están realizando de acuerdo a lo programado por el proveedor de las mismas.

Maquinaria y equipos: A la presente fecha se encuentran aprobadas por la interventoría y vigentes en los frentes de obra los siguientes equipos y maquinarias:

1. **EXCAVADORA YMRVIO35CKBJBF974/2020**
2. **EXCAVADORA 13BT2086050BJ/2014**
3. **EXCAVADORA HCM1P300J00061095/2014**

Los siguientes vehículos y volquetas:

No.	VEHÍCULO	TIPO	PLACA	MÓVIL
1	camioneta	WAGON	WPR314	1
2	volqueta	Platón	KSO521	4
3	volqueta	Platón	KSO547	2
4	volqueta	Platón	KSO543	7
5	volqueta	Platón	KSO520	20
6	volqueta	Platón	WCT393	15
7	volqueta	Platón	WCS950	13
8	volqueta	Platón	KSO544	8
9	tractocamión	SRS	KNL918	17
10	camión	tanque	SZT539	18

DESARROLLO

Los equipos, maquinaria y volquetas cumplen con los mantenimientos correctivos y preventivos, cuentan con el sticker localizado a los costados laterales del volcó y realizan diariamente el preoperacional, continuar implementando estos requisitos normativos.

CONCLUSIONES

1. Hacer seguimiento con la gestión que adelantó el contratista frente a la modificación de las certificaciones de aprovechamiento de materiales RCD.
2. En adelante se solicita que las certificaciones de todos los materiales RCD vengan expresadas en Toneladas de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.
3. La interventoría reitera la solicitud que antes del inicio de actividades en cualquier predio objeto de intervención, se debe garantizar la implementación de la señalización de seguridad, implementación total de todo el PMT y demás procedimientos ofertados en el MAO aprobado por la interventoría.
4. Continuar con el buen manejo de protección y cerramiento a los individuos arbóreos presentes en el frente de obra edificio HELIMA.
5. Se exime tanto al contratista CTO IDU 1731 de 2022 como a la interventoría CTO IDU 1736 de la ejecución de la actividad de Bloqueo y traslado de la Palma establecida en Resolución 997

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
1. La supervisión del componente Forestal del IDU requiere la presentación de un informe en donde se identifiquen los individuos forestales, registro fotográfico y estado actual. presentes en el frente de obra de AV. Circunvalar con Calle 84ª. .	Contratista componente ambiental	26/07/2023
2. Reforzar y completar la señalización de seguridad en el predio de la Av. Circunvalar con calle 84 A	Contratista	Inmediato
3. Remitir documentación de ingreso del auxiliar técnico del contratista a la interventoría.	Contratista SST	Inmediato
4. Garantizar en todo momento la ***Humectación*** en el proceso de Demolición mecánica especialmente en el predio de la Av. Circunvalar con Calle 84ª y en el edificio negro carrera 7 con calle 51 A COSTADO ORIENTAL.	Contratista componente Ambiental	Inmediato

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1		N/A

FORMATO

ACTA DE REUNION

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
5	**2020-01-24**	**Ajuste de estilo y diagramación, automatización del formato y apliación de la clasificación del documento siguiendo los paramentros del SIGA y el SGSI.**	2
4	7/12/2012	Ajuste formato	2
3	2/1/2010	Ajuste logos	2
2	2/8/209	Ajuste imagen	2
1	2/2/2008	Versión inicial del documento	2

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código

Participaron en la elaboración[1]	**Addy Andrea Rodriguez Andrade, STRF / Carlos Fernando Campos Sosa, OAP / Sandra Julia Bolanos Calderon, SGI /**
Validado por	**Isauro Cabrera Vega, OAP Validado el 2020-01-24**
Revisado por	**Isauro Cabrera Vega, OAP Revisado el 2020-01-24**
Aprobado por	**Isauro Cabrera Vega, OAP Aprobado el 2020-01-24**

[1]El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan