0-06-2023. COMPONENTE SST: Se verifica puntos de hidratación en los frentes de obra, Kit de emergencias. Se verifica permisos de trabajo ATS, charlas preoperacional, se observa al personal con sus respectivos elementos de protección personal. Ing. SST.
COMPONENTE AMBIENTAL: Se verifica humectacion durante la actividades de demolición mecanica. Se realiza orden y limpieza a las unidades sanitarias, se verifica Sumideros. Residente Amb.
SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA PRESENCIA DE PERSONAL DE LA BRIGADA DE ASEO - BOAL - EN EL FRENTE DE OBRA DE AV. CIRCUNVALAR CON CLL 84A. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE RENUNCIÓ JONATHAN PERO QUE ESTA ATENDIENDO LA SOLICITUD. LA CUAL FUE ATENDIDA CON SUMINISTRO DE PERSONAL DE LA BOAL SOBRE LAS 10:45AM. SUBSANADO. EL BOAL PORTA LOS EPP Y EL CHALECO. DOS INDIVIDUOS FORESTALES EN CLL 87 CON PROTECCIÓN PERSONAL OPERATIVO DE ABGECOL CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE, MEDEVAC, KIT DE EMERGENCIAS, PUNTO DE HIDRATACIÓN Y PREOPERACIONAL AL DIA. Jonathan Garnica

1-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realizan actividades de humectacion durante demolición y cargue de residuos de construccion y demolicion, se verifica cargado de volquetas, se realiza limpieza de llantas, se verifican sitios de aprovechamiento de RCD's, se realiza orden, aseo y limpieza en campamentos y frentes de obra. Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: se verifican actividades en los frentes de obra, permisos de trabajo ATS, se realiza la verificación de uso adecuado de elementos de protección personal, se verifica disponibilidad de Kit de emergencias.
SE VERIFICA IMPLEMENTACIÓN DE HUMECTACIÓN EN ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN MECANICA Y MANUAL, LIMPIEZA DE LLANTAS Y VIAS, PRESENCIA DE PERSONAL DE LA BOAL, EN EL FRENTE DEL EDIFICIO HELINA EXISTEN DOS (2) INDIVIDUOS FORESTALES CON CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN, EN BUEN ESTADO Y LOCALIZADOS EN ESPACIO PÚBLICO. SIN REPORTE DE NOVEDAD.
MAQUINARIA Y VOLQUETAS CUMPLEN, PERSONAL DE OBRA CON EPP, KIT DE EMERGENCIA Y PUNTO DE HIDRATACIÓN Jonathan G
RESIDENTE SST-MA JESA

24-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante actividades de demolición y cargue de residuos de construcción y demolición pétreos se realiza limpieza de llantas, se verifica cargado de volquetas, se realiza limpiera a unidades sanitarias instaladas en obra, se realiza jornada de orden, aseo y limpieza. [redacted] R. Ambiental

COMPONENTE SST: Se verifica uso adecuado de elementos de protección personal, limpieza de baños, disponibilidad de kits de emergencias, punto de hidratación, ATS y permisos laborales.

EN EL AREA AMBIENTAL IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS AMBIENTALES RECOMENDADAS LIMPIEZA DE LLANTAS Y HUMECTACIÓN, CERRAMIENTO A 2 ARBOLES. SE SOLICITA AL CONTRATISTA REFORZAR LA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD SALIDA DE EMERGENCIA, PUNTO DE EN CUENTRO EN EL FRENTE DE AV. CIRCUNVALAR CON CLL 84A. MAQUINARIA, PERSONAL Y VOLQUETAS U AGENTES CON PIN PREOPERACIONAL DE VEHICULO Y MAQUINARIA CUMPLEN.

Jamboree Ganaridez.
RES SST-MA INTERVENTORIA JESAK-SAS.

25-07-2023 COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante actividades de demolición y cargue de residuos de construcción y demolición Pétreos, se realiza limpieza de llantas, cargado de volquetas, aseo y limpieza a unidades sanitarias instaladas en obra, se realiza orden, aseo y limpieza en los frentes de obra y en los campamentos, se verifican sitios de aprovechamiento de los RCD's.

[redacted] Residente Ambiental.

COMPONENTE SST: Se verifica el uso adecuado de elementos de protección personal, ATS, permisos de trabajo, limpieza de unidades sanitarias, disponibilidad de kits de emergencias y puntos de hidratación para el personal en obra.

SE VERIFICA MEDEVAC DE BOAL, Y SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL. SE REALIZA VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MAO'S EN EL EDIFICIO HELIMA HUMECTACIÓN EN ACTIVIDAD DE DEMOLICION MANUAL, DOS (2) SUMIDEROS PROTEGIDOS, DOS (2) INDIVIDUOS ARBOREO CON CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN, BOAL, MAQUINARIA PERSONAL Y KIT DE EMERGENCIA, Jamboree Ganaridez

RES SST-MA INTERVENTORIA
JESAK SAS.

Powered by CamScanner

-03-2023 SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DEL MGD.
EN RECORRIDO CONJUNTO CON LA RES. AMBIENTAL DE LA UNIÓN TEMPORAL DEMOLICIONES SE REALIZA REVISIÓN DEL MANEJO A LA VEGETACIÓN Y SE SOLICITA:
1. REALIZAR CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN A LOS INDIVIDUOS VEGETALES DE LAS MATERAS.
2. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 383/2018 EN PROPIEDAD PRIVADA LOS INDIVIDUOS ARBOREOS QUE DE ALGUNA MANERA REPRESENTE INTERFERENCIA O AFECTACIÓN CON LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN SERÁN OBJETO DE SOLICITUD DE PERMISO ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. POR LO TANTO HASTA EL MOMENTO DEBEN PERMANECER CON CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN Y UN ADECUADO MANTENIMIENTO.
- SE EVIDENCIÓ LA PRESENCIA DEL BOAO YOHANY GÓMEZ, PRESENCIA DE 1 UNIDAD SANITARIA SE SOLICITA INSTALAR UNA POR PRESENCIA DE PERSONAL FEMENINO DE ABECOL.
SST: SE VERIFICA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL HASTA EL 10 DE JULIO, LAS CUALES RENOVARÁN EL MISMO DIA, KIT DE EMERGENCIAS, PUNTO DE HIDRATACIÓN, BOTIQUIN, HOJAS DE SEGURIDAD. SE SOLICITA IMPLEMENTAR SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.

RES SST-MA JESAL SAS INTERVENTORIA

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante actividades de demolición y cargue de residuos de construcción y demolición pétreos, se realiza visita en la circunvalar mirando el estado de los individuos arbóreos en el frente, se realiza cargue de residuos aprovechables- madera (guadua), se verifica cargado de volquetas, limpieza de llantas, se realiza orden, aseo y limpieza.

Residente Ambiental.

COMPONENTE SST: Se verifica personal y vehículos en obra, uso adecuado de elementos de protección personal, permisos laborales, ATS, disponibilidades de kit de emergencias y punto de hidratación.

07-07-2023 COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante las actividades de demolición y cargue de residuos de construcción y demolición pétrea se realiza limpieza de llantas, se verifica cargado de volquetas, sitios de de aprovechamiento de residuos, se realiza cargue para aprovechamiento de residuos- madera (guadua), se realiza limpieza a unidades sanitarias instaladas en obra, se realiza orden, aseo y limpieza en campamento y frentes de obra. [redacted] Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal y vehículos en obra, se verifica uso adecuado de elementos de protección personal, permisos de trabajo, ATS, disponibilidad de Kit de emergencias y puntos de hidratación.

Verificación por parte de la interventoría de implementación de las medidas ambientales y SST del contratista en los frentes intervenidos.

Sandra Patricia Garavito
SANDRA PATRICIA GARAVITO MEDINA Res SST-MA INTERVENTORÍA JESAK S.AS

08-07-2023 COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza cargue y disposición de residuos de excavación, se realiza cargue y disposición de residuos aprovechables -madera, se verifican sitios de disposición y aprovechamiento, se realiza aseo y limpieza a unidades sanitarias instaladas en obra, se realiza limpieza de llantas, se verifica cargado de volquetas, se realiza humectación durante actividades de demolición y cargue de residuos, se verifica la protección de individuos arbóreos instalada el día 07 de Julio de 2023 en el frente de obra de la circunvalar, se realiza jornada de orden, aseo y limpieza. [redacted]. Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal y vehículos en obra, uso adecuado de elementos de protección personal, permisos de trabajo, ATS, disponibilidad de Kit de emergencias y punto de hidratación y limpieza de unidades sanitarias.

Se evidencia la protección de individuos vegetales en la Av. Circunvalar con calle 84 A. Personal operativo de ABECOL con seguridad social vigente, personal administrativo de Union Temporal ok.

Sandra Garavito
RES SST- MA JESAK S.A.S

Powered by CamScanner

07-2023 COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante actividades de demolición y cargue de residuos de construcción y demolición, se realiza limpieza de llantas, se verifica cargado de volquetas y sitios de aprovechamiento, se realiza visita de la profesional forestal al frente de obra de la circunvalar, se realiza cerramiento a individuos arbóreos en matera cilindrica, se realiza orden, aseo y limpieza en frentes de obra y campamento. [illegible] Residente Ambiental
COMPONENTE SST: Se verifica personal y vehiculos en obra, uso adecuado de elementos de protección personal, permisos de trabajo. ATS, se verifica disponibilidad de Kit de emergencias y puntos de hidratación en obra.
SE VERIFICA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MAD. EN LA CIRCUNVALAR SE SOLICITA CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN A LA MATERA CILINDRICA EN DONDE EXISTE UN INDIVIDUO ARBÓREO QUE SE DE PERMANECER. EQUIPO Y MAQUINARIA CON PREOPERACIONALES VIGENTES. MEDEUAC OK
Zamora Gonzalez
RES SST-MA INTERVENTORIA JEJAL.

08-2023 COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante actividades de demolición y cargue de residuos de construcción y demolición, se realiza limpieza de llantas, se verifica cargado de volquetas y sitios de aprovechamiento, se realiza cargue de residuos de caracteristicas aprovechables - metálicos, se realiza aseo y limpieza a unidades sanitarias instaladas en obra, orden, aseo y limpieza. [illegible] Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal y vehiculos en obra, se verifican permisos de trabajo, ATS, se verifica uso adecuado de elementos de protección personal - EPP's, se verifica limpieza de unidades sanitarias y disponibilidad de Kits de emergencias y puntos de hidratación en los frentes de obra.
SE REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN EN LOS FRENTES DE OBRA EDIFICIO HELIMA SE EVIDENCIA PERSONAL CRISTIAN GIRON CUMPLIENDO FUNCIONES DE AUXILIAR DE TRÁNSITO Y TAMBIÉN DE BOAL PRESENCIA DE CARROTANQUE PARA HUMECTACIÓN.
PERSONAL DE OBRA CON EPP, SUSTANCIAS QUIMICAS CON HOJA DE SEG. MAQUINARIA Y EQUIPO CON PREOPERACIONALES AL DIA Zamora G.
RES SST-MA JEJAL

12-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante las actividades de demolición y cargue de residuos, se realiza selección y separación de residuos metálicos, se realiza la respectiva señalización del acopio, se realiza inspección de sumideros y protección de individuos arbóreos se encuentran en buen estado, se realiza jornada de orden aseo y limpieza. [signature] residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal en obra, uso adecuado de elementos de protección personal, permisos de trabajo, ATS, disponibilidad de equipos de emergencia y puntos de hidratación, limpieza de unidades sanitarias. [signature] Res. SST.
SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL COMO HUMECTACIÓN EN ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE APROVECHAMIENTO EN SITIOS APROBADOS EN FICHAS Y SOLICITUD AMBIENTALES. PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO CON PLANILLAS AL DIA, EPP ACORDES, MAQUINARIA Y EQUIPO OK. [signature] SST

13-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante las actividades de demolición en obra, se realiza cambio de protección de sumidero, se verifica orden, aseo y limpieza en campamento, se verifica instalación de polisombra en demolición manual, se realiza jornada de orden aseo y limpieza en los frentes de obra. [signature] R. Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal en obra, uso adecuado de elementos de protección personal, permisos de trabajo, ATS, disponibilidad de equipos de emergencia y puntos de hidratación en los frentes de obra. [signature] Res. SST.

VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA-RCD, LIMPIEZA Y ASEO EN LOS FRENTES DE OBRA, PROTECCIÓN DE SUMIDEROS PROTECCIÓN DEL CERRAMIENTO A LOS INDIVIDUOS VEGETALES DE LA AV. CIRCUNVALAR CON CLL 84A.
PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO CON SEGURIDAD SOCIAL AL DIA, EPP ACORDES A MATRIZ, KIT DE EMERGENCIA, PUNTO DE HIDRATACIÓN, MEDIDAS SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD [signature] RES SST-MA INTEGRAR S.A.S

14-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza capacitación al personal de la brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL, se realiza cargue y disposición para aprovechamiento de material aprovechable - madera, se verifican sitios de disposición - CTA's, se realiza cargue de residuos de construcción y demolición, se realiza limpieza de llantas y se verifica cargado de volquetas, se realiza humectación durante el cargue, se realiza orden, aseo y limpieza en campamentos y frentes de obra. R. Ambiental.
COMPONENTE SST: se verifica uso adecuado de elementos de protección personal, se verifican permisos de trabajo, ATS, personal y vehículos en obra, disponibilidad de elementos para atención a emergencias y puntos de hidratación en los frentes de obra. Res SST.

VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN LOS COMPONENTES SST-MA DEL CONTRATISTA.
Res SST-MA JESAK S.A.S.

15-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza cargue y disposición para aprovechamiento de material aprovechable - madera, se verifican sitios de disposición - CTA'S aprobados, se realiza jornada de orden, aseo y limpieza en campamentos y frentes de obra.
COMPONENTE SST: Se verifican vehículos y personal en obra, permisos de trabajo, ATS, disponibilidad de puntos de hidratación, y kits de emergencias y uso adecuado de elementos de protección personal, se verifica aseo de unidades sanitarias en obra. Res. SST.

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS APROBADAS EN EL MAO, LA ACTUALIZACIÓN VIGENTE DEL FORMATO DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y SST DEL MAO.
SE EVIDENCIA PRESENCIA DE BOAL EN LOS FRENTES DE OBRA SE TRANSPORTA EN VOLQUETAS APROBADAS A LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN ADECUADA PARA SU APROVECHAMIENTO.
PERSONAL DE OBRA U ADMINISTRATIVO CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE, PORTE CORRECTO DE EPP, KIT DE EMERGENCIA, PUNTO DE HIDRATACIÓN. Res SST-MA JESAK SAS

17-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante las actividades de demolición en los frentes de obra, se verifica estado de campamentos, se realiza orden, aseo y limpieza en campamentos y frentes de obra. Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal en obra, permisos de trabajo, ATS, uso adecuado de elementos de protección personal, disponibilidad de equipos de atención a emergencias y puntos de hidratación SST

SE EVIDENCIÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HUMECTACIÓN EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MECÁNICA EN EL PREDIO DE AV. CIRCUNVALAR CON CL 84A. CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN A LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS DE AV. CIRCUNVALAR PERSONAL OPERATIVO DE ABECOL CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE, MAQUINARIA EN FRENTE DE OBRA CON PREOPERACIONAL VIGENTE, EPP OK Jaime Garavito JESAK

18-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante actividades de demolición mecánica, se instala cerramiento en Nylon Fort en predio ubicado en carrera 7ma con calle 59. se realiza orden, aseo y limpieza. Res. Amb.
COMPONENTE SST: Se verifican permisos de trabajo, ATS, uso adecuado de elementos de protección personal, personal en obra y disponibilidad de Kits de emergencias y puntos de hidratación, se verifica aseo de unidades sanitarias en obra. Res. SST.

SE ASISTE A COMITÉ INTEGRAL DE OBRA CON IDU - CONTRATISTA E INTERVENTORIA. SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA INSTALACIÓN DE LA CARPA MÓVIL EN EL PREDIO DE LA AV. CIRCUNVALAR CON CL 84A, EN REVISIÓN DEL INF. SST#6 SE EVIDENCIÓ EL RETIRO DE PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO DE OBRA POR LO QUE SE SOLICITA REMITIR HOJA DE VIDA A INTERVENTORIA. SE INFORMA AL RES. SST&T TENIENDO EN CUENTA OBS AL INF SST#4 DEL IDU SE DEBE RETIRAR DE FO-AC-83 A LA EMPRESA VEHMER LTDA. LUEGO LA UNIDAD SANITARIA PARA GÉNERO FEMENINO A CIRCUNVALAR Jaime Garavito
RES SST+HA JESAK

19-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante las actividades de demolición y cargue de residuos de construcción y demolición pétreos, se realiza limpieza de llantas, se verifica cargado de volquetas, se verifican sitios de aprovechamiento CTA'S autorizados, se realiza orden, aseo y limpieza. [signature] Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal y vehículos en obra, uso adecuado de elementos de protección personal, ATS, permisos de trabajo, disponibilidad de Kits de emergencias y punto de hidratación. [signature] Res. SST.
DE MANERA VERBAL EL INSPECTOR FABIAN TAFUR DE LA INTERVENTORIA HA REALIZADO LA SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CARPA PARA EL FRENTE DE AV. CIRCUNVALAR CON CLL 84A. A LA PRESENTE FECHA NO LA HAN INSTALADO SE REITERA LA INSTALACIÓN DE LA MISMA. EN EL COMPONENTE AMBIENTAL SE EVIDENCIÓ LA HUMECTACIÓN EN EL PREDIO DE AV. CIRCUNVALAR CON CLL 84A. [signature] RES SST-MA JESAK S.A.S.

21-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: se instala campamento móvil - (carpa) en frente de la circunvalar, se realiza aseo y limpieza a unidades sanitarias instaladas en obra, se realiza limpieza de llantas, se verifica cargado de volquetas, se realiza cargue de residuos de construcción y demolición, se realiza orden, aseo y limpieza en los frentes de obra. [signature] Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica disponibilidad de kits de emergencias y puntos de hidratación en los frentes de obra, uso adecuado de elementos de protección personal, permisos de trabajo, ATS, y personal y vehículos en obra. [signature] Res. SST.

SIENDO LAS 8:56 A.M DE 21-07-2023 EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO LA INSTALACIÓN DE LA CARPA MÓVIL PARA EL FRENTE DE OBRA DE AV. CIRCUNVALAR CON CLL 84A. SE REITERA AL CONTRATISTA SU IMPLEMENTACIÓN.
EL CONTRATISTA LLEVO UNA CARPA PERO ES MUY GRANDE Y NO LA PUDIERON INSTALAR. ADICIONALMENTE SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO A LAS 2 UNIDADES SANITARIAS DEL MISMO FRENTE. [signature] RES. SST-MA JESAK S.A.S

Norma

22-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se ventica estado de campamentos, se realiza orden, aseo y limpieza, se realiza limpieza de unidades sanitarias en frente de obra de la calle 31 con carrera 7ma. [illegible] Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se ventica personal en obra, uso adecuado de elementos de protección personal, ATS y permisos de trabajo. [illegible] Res. SST.

SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA BOAL QUIENES PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA JORNADA DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL FRENTE DE OBRA. SE REALIZA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES SANITARIAS.
LA MAQUINARIA Y VEHICULO CON PREOPERACIONALES DIARIOS. PERSONAL DE OBRA CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE, MEDEVAC, KITS DE EMERGENCIA Y PUNTO DE HIDRATACIÓN. [illegible] RES SST-MA JESAK.

24-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante actividades de demolición, se realiza orden, aseo y limpieza en campamentos y frentes de obra, se realiza capacitación al personal de la brigada de orden, aseo y limpieza - BOAL; se ventica estado de individuos arbóreos en la urbanizar, se realiza mantenimiento a la protección de los mismos. [illegible] R. Ambiental.
COMPONENTE SST: Se ventican permisos de trabajo, ATS, uso adecuado de elementos de protección personal, personal en obra, disponibilidad de Kits de emergencias y puntos de hidratación en obra. [illegible] Res. SST.

SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA-RCD CON LA EJECUCIÓN DE HUMECTACIÓN EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN, LA RESIDENTE AMBIENTAL CUMPLE EL CRONOGRAMA APROBADO EN EL MAO REALIZA CAPACITACIÓN AL PERSONAL BOAL. MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA, VEHÍCULO CUMPLIENDO CON STICKER Y PREOPERACIONAL, PERSONAL DE OBRA CON EPP, KIT, HIDRATACIÓN. [illegible] RES SST - MA JESAK

25-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza aseo y limpieza a unidades sanitarias instaladas en los frentes de obra, se realiza humectación durante actividades de demolición, se realiza orden, aseo y limpieza. Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica uso adecuado de elementos de protección personal, permisos de trabajo, ATS, personal en obra y equipos de atención a emergencias y puntos de hidratación. Res. SST

SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS LABORES, ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS AMBIENTALES APROBADAS EN EL MAO, CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN A ELEMENTOS ARBÓREOS, UNIDADES SANITARIAS CON MANTENIMIENTO PERSONAL OPERATIVO CON PERMISOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE. USO DE EPP, KIT DE EMERGENCIAS.
Jamaica Granados
RES SST-MA JESAK S.AS.

26-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante actividades de cargue de residuos de construcción y demolición pétreos, se realiza limpieza de llantas y se verifica cargado de volquetas, se realiza jornada de orden, aseo y limpieza. Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifican permisos de trabajo, ATS, uso adecuado de elementos de protección personal, personal en obra, disponibilidad de kits de emergencias y puntos de hidratación en obra. Res SST.

VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DE LA EMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DEL PMA-RCD, LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN ADECUADA PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES SE ENCUENTRAN VIGENTES Y ACTUALIZADOS, LIMPIEZA DE LLANTAS, HUMECTACIÓN, VOLQUETAS CON STICKER APROBADAS Y CON PIN DE LA SDA.
PERSONAL OPERATIVO DE ABECOL DEMOLICIONES, SE ENCUENTRA CON PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL AL DIA, EPP ACORDES A MATRIZ KIT, MEDEVAC, HIDRATACIÓN. Jamaica Granados RES SST-MA JESAK.

27-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante actividades de cargue para disposición de residuos de construcción y demolición pétreos, se realiza limpieza de llantas, se verifica cargado de volquetas, se realiza limpieza de vías, orden, aseo y limpieza. R. Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal y vehículos en obra, uso adecuado de elementos de protección personal, ATS y permisos de trabajo, disponibilidad de Kits de atención a emergencias y puntos de hidratación. Res. SST

EN RECORRIDO E INSPECCIÓN SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APROBADAS Y DEL PMA-RCD. PROTECCIÓN DE INDIVIDUOS VEGETALES, HUMECTACIÓN, LIMPIEZA DE LLANTAS.
EL PERSONAL DE OBRA CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE, MAQUINARIA, VOLQUETAS Y VEHICULO CON PREOPERACIONAL ACTIVO. Jenobro Ganaviles RES SST-MA.

28-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza aseo y limpieza de unidades sanitarias instaladas en obra, se realiza humectación durante cargue de residuos de construcción y demolición pétreos, se realiza limpieza llantas y se verifica cargado de volquetas, se realiza orden, aseo y limpieza. Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica aseo de baños, uso adecuado de elementos de protección personal, permisos laborales, ATS, personal y vehículos en obra, disponibilidad de Kits de emergencias y puntos de hidratación. Res SST.

LA INTERVENTORIA VERIFICA LA HUMECTACIÓN DURANTE LABORES DE DEMOLICIÓN MECÁNICA EN LOS FRENTES DE AV. CIRCUNVALAR Y CRA 7 CON CALLE 14. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE MATERIALES RCD, LIMPIEZA DE LLANTAS, BARRIDO DE VIAS. MAQUINARIA, VEHICULO Y VOLQUETAS CON STICKER MANTENIMIENTO Y PREOPERACIONAL, PERSONAL DE OBRA CON EPP, MEDEO AC Y SEG. SOCIAL VIGENTE. Jenobro Ganaviles RES SST-MA JESAR

29-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza humectación durante cargue y disposición de residuos de construcción y demolición pétreos, residuos contaminados, se verifica cargado de volquetas, se realiza limpieza de llantas, se verifican sitios de aprovechamiento y disposición final autorizados, se realiza orden, aseo y limpieza. Residente Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal y vehículos en obra, uso adecuado de elementos de protección personal, permisos de trabajo, ATS. Res. SST

EL CRONOGRAMA AMBIENTAL DEL MAO HA DADO CUMPLIMIENTO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS, SE EVIDENCIA PERSONAL BORAL CON CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. PERSONAL OPERATIVO DE ABECOL DEMOLICIONES CON SEG-SOCIAL VIGENTE, EPP DE ACUERDO A MATRIZ, KIT DE EMERGENCIA, HIDRATACIÓN.
Res SST - MA DE INTERVENTORIA

31-07-2023. COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza mantenimiento a protección de individuos arbóreos en frente de obra de la circunvalar, se verifica estado de los mismos, se mira instalación de cerramiento en Nylon Fot, se realiza orden, aseo y limpieza. R. Ambiental.
COMPONENTE SST: Se verifica personal en obra, permisos de trabajo, ATS, uso adecuado de elementos de protección personal, disponibilidad de Kits de atención a emergencias y puntos de hidratación. Res. SST
Se verifica señalización de obra y demarcación con colombinas y cintas de peligro. Res SS.
VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES. EL FRENTE DE OBRA DE AV. CIRCUNVALAR CON CLL 84A CULMINA ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN, LOS INDIVIDUOS ARBOREOS SE ENCUENTRAN AUN CON CERRAMIENTO DE PROTECCION EN LA PARTE INFERIOR DEL PREDIO. SE IMPOSIBILITA EL ACCESO. CERP Y PERSONAL DE OBRA CON SS VIGENTE. MAQUINARIA Y VOLQUETAS CUMPLEN.
RES. SST - MA INTERVENTORIA JESAK SAS