1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato: 35-005-2020	**Fecha de Suscripción:25/02/2020**
Nombre del Contratista: SAMUEL MONTAÑO GARCIA	**Nit: 12.796.906**
Objeto: Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuación de aguas lluvias del edificio sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura	
Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución del contrato, será hasta el 31 de Diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de la partida presupuestal, evento que ocurra primero, contados a partir de la firma del acta de iniciación del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, previa la expedición del registro presupuestal, la aprobación de las garantías y la verificación por parte del Supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda. La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el término establecido para su liquidación.	
Fecha de Inicio: 25 de febrero de 2020	**Fecha de Terminación:** 31 de diciembre de 2020
Valor: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ellos hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal legal, costos directos e indirectos.	
Periodo Evaluado: octubre de 2020	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor del contrato	$3.600.000
Valor adiciones	0
Valor del contrato incluidas las adiciones	0
Valor ejecutado a la fecha	$2.880.000
Valor por ejecutar:	$720.000

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
El contrato se ha ejecutado en un 60%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se han presentado situaciones anormales en la ejecución del contrato. Conforme a la información presentada por el supervisor sobre el servicio de. Mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de red contra incendios de la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

Ninguna.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Se realiza visita para verificar que la estación de servicio de combustible cumple con la norma NFPA 30 y 30-A, Protección contra incendios, se realiza la certificación de cumplimiento a satisfacción para los correspondientes pagos, verificando la información de los tiquetes de venta contra la relación enviada por la estación de servicios se tramita oportunamente el PAC, para realizar los pagos a que haya lugar, y se verifican los pagos a seguridad social.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

Ninguna.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

No se presentó servicio durante el periodo.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

El presente informe se firma en Buenaventura, a los 05 días del mes de noviembre de 2020.

Atentamente,

FRANCISCO JAVIER CUNDUMI VALDES
Supervisor del Contrato
Jefe de la División Administrativa y Financiera

Proyectó: ***Francisco Javier Cundumi Valdes***
jefe de la División Administrativa y Financiera