SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO DEL PRESTADOR DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA ____ DE _____

ESTADO DE LA EDIFICACION

	ELEMENTOS AFECTADOS											
CAFETERIA	**PISOS**		**PAREDES**		**CIELORASOS**		**PUERTAS**		**VENTANAS**		**CUBIERTAS**	
AREA O AMBIENTE	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**
	MINERAL	REGULAR	ESTUCO Y PINTURA	REGULAR	N/a		METALICAS	REGULAR	METALICAS Y VIDRIO	REGULAR	TEJA DE ZING TRAPEZOIDAL ACANALADA	REGULAR
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	3,62 M2		3,62 M2				3,48 M2		1,53 M2		3,62 M2	

	ELEMENTOS AFECTADOS											
SERVICIO ENFERMERIA	**PISOS**		**PAREDES**		**CIELORASOS**		**PUERTAS**		**VENTANAS**		**CUBIERTAS**	
AREA O AMBIENTE	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**
	MINERAL	REGULAR	ESTUCO Y PINTURA	REGULAR	N/a		METALICAS	REGULAR	METALICAS Y VIDRIO	REGULAR	TEJA DE ZING TRAPEZOIDAL ACANALADA	REGULAR
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	9,24 M2		9,24 M2				1,75 M2		2,13 M2		9,24 M2	

	ELEMENTOS AFECTADOS											
SERVICIO MEDICINA GENERAL	**PISOS**		**PAREDES**		**CIELORASOS**		**PUERTAS**		**VENTANAS**		**CUBIERTAS**	
AREA O AMBIENTE	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**
	MINERAL	REGULAR	ESTUCO Y PINTURA	REGULAR	N/a		METALICAS	REGULAR	METALICAS Y VIDRIO	REGULAR	TEJA DE ZING TRAPEZOIDAL ACANALADA	REGULAR
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	9,30 M2		9,30 M2				1,75 M2		2,20 M2		9,30 M2	

	ELEMENTOS AFECTADOS											
SERVICIO SALA DE ESPERA	**PISOS**		**PAREDES**		**CIELORASOS**		**PUERTAS**		**VENTANAS**		**CUBIERTAS**	
AREA O AMBIENTE	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**
	MINERAL	REGULAR	ESTUCO Y PINTURA	REGULAR	N/a		METALICAS	REGULAR	METALICAS Y VIDRIO	REGULAR	TEJA DE ZING TRAPEZOIDAL ACANALADA	REGULAR
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	9,42 M2		9,42 M2				2,43 M2		2,77 M2		9,42 M2	

	ELEMENTOS AFECTADOS											
BAÑO	**PISOS**		**PAREDES**		**CIELORASOS**		**PUERTAS**		**VENTANAS**		**CUBIERTAS**	
AREA O AMBIENTE	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**
	ENCHAPE	MALO	ENCHAPE	MALO	N/a		METALICAS	REGULAR	MADERA	MALO	ASBESTO CEMENTO	MALO
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	1,98 M2		1,98 M2				1,17 M2		0,62 M2		1,98 M2	

Profesional Responsable: RUDY VIANETH RODRIGUEZ PAZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION