OBRAS RJ
CONSORCIO

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA No. SA-MC-04-2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 3 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BELEN DE UMBRÍA - RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS RJ

NIT: 901896313-3

PERÍODO DEL INFORME A PRESENTARSE:

01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

Avenida La Toma # 10 A – 46 Neiva – Huila – Colombia
Teléfono: (098) 867 1416 **Celular:** 318 291 6697
E-mail: raeljaingenieria@hotmail.com

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVOS 3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
ALCANCE 4
DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 4
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 4
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6
ACCIDENTALIDAD DE TIPO LABORAL 7
INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 7
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 10
CAPACITACIONES Y/O CHARLAS DE SEGURIDAD 10
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 14
PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD 17
INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN, CAMILLA Y EXTINTOR 18
INSPECCIÓN DE USO CORRECTO DE EPP 19
SEÑALIZACIÓN ZONAS DE TRABAJO 22
REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA. COPASST 24
JORNADAS DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA 25
ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO 28
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DEL 01 AL 23 DE MAYO DE 2025, SE REALIZO ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

- ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE TEJA PARA FACHADA PRINCIPAL..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE TEJA TIPO ESPAÑOLA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- INSTALACIÓN DE TUBERÍA ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA EN VIDRIO .... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- LIJA SOBRE EL ESTUCO, APLICACIÓN DE VINILO PARA FACHADA PRINCIPAL Y LATERAL DERECHO. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- ESTUCADO DE EL LADO POSTERIOR Y COLOCANDO ALFAJÍA(LAMINA) .... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

SUSTANCIAS QUIMICAS 30
*ANEXA LOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS CORRESPONDIENTE A RIESGOS QUÍMICOS CON SUS RESPECTIVAS FICHAS DE SEGURIDAD. 31

CONCLUSIONES **33**

LISTA DE ANEXOS **35**

INTRODUCCIÓN

Con el fin de diseñar e implementar el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, **CONSORCIO OBRAS RJ** cuenta con el SG-SST como mecanismo en cumplimiento a lo establecido, siguiendo los lineamientos dictados por la este entidad para la ejecución de las labores del contrato, buscando cuidar y preservar la salud física, mental y social del empleado, por medio de actividades de promoción y prevención, que influyan de manera positiva en el desarrollo profesional y personal, se realizarán actividades propias del SG-SST en pro del bienestar de los empleados, minimizando la mayor cantidad de riesgos y peligros que están presentes durante la ejecución de sus labores.

Objetivos

- ✓ Implementar el SG-SST en el Contrato: Las Obras De Construcción De La Fase 3 Del Palacio De Justicia De Belén De Umbría Risaralda contratado con **CONSORCIO OBRAS RJ** con el fin de prevenir accidentes e incidentes de tipo laboral.

Objetivos específicos:

- ✓ Velar por el cumplimiento de las condiciones de seguridad requeridas durante la ejecución del contrato por parte de todo el personal.
- ✓ Realizar seguimiento a los de riesgos a los que se expone el personal de obra en el transcurso del periodo evaluado.
- ✓ Cumplir con las actividades programadas, planteadas y establecidas en el cronograma de actividades del SG-SST de obra.
- ✓ Garantizar el cumplimiento de los diferentes programas establecidos en el SG -SST de obra durante el tiempo de ejecución.

Alcance

Este informe se realiza con el fin de realizar el seguimiento de la realización de las actividades con respecto a Seguridad y Salud en el Trabajo, identificación de riesgos y respectivos controles de estos.

Descripción Sociodemográfica

Durante el ingreso del personal se realiza la encuesta para la identificación del perfil sociodemográfico de los trabajadores, se pretende gestionar el riesgo psicosocial para garantizar la salud física y mental de las personas que hacen parte de sus procesos, permitiendo a la toma de medidas consintiendo elaborar un diagnóstico general de las condiciones de salud para la promoción y prevención de la salud en el trabajo cumpliendo con la normatividad vigente y los requerimientos del SG-SST de la empresa.

Evaluación De La Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo

Contratación del Personal.

En el desarrollo de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) la empresa **CONSORCIO OBRAS RJ** dispone de acuerdo con el plan de cargos contenido en el pliego de condiciones.

Durante el mes de julio del 2025, se realizó la contratación de 4 (cuatro) personas (laura Vanessa escobar Ramírez c/c 1.087.492.976, Jorge leonardo Vargas c/c 1.080.292.762, Samara mora guerrero c/c 1.093.922.454, Javier Orlando Polonia c/c 1.075.278.682 a quienes se les fue realizada la respectiva afiliación e inducción.

Actualmente el proyecto cuenta con un total de 16 (dieciséis) trabajadores.


No	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	ELKIN RAMIRO POLANIA BERNAL	1.075.238.943	DIRECTOR DE OBRA
2	OMAR FERNANDO RODRIGUEZ ACOSTA	79.539.49	ARQUITECTO
3	DIANA CAROLINA TOVAR CORTES	1.136.883.799	ING.ELECTRICA/ESTRUCTURADO
4	CAMILO LEIVER BORREGO ARANGO	7.144.849	ING AMBIENTALHIDROSANITARIA
5	JAVIER ORLANDO POLONIA	1.075.278.682	PROFESIONAL EN SST
6	YEFERSON GUERRERO BARBOSA	1. 093.912.277	MAESTRO DE OBRA
7	RAMIRO BAHAMON MARTINEZ	7.722.614	ELECTRICISTA
8	TIRSO ANTONIO FLORES LUGO	6.484.251	OFICIAL
9	KEVIN ANDREY VALENCIA MUÑOZ	1.035.974.842	AYUDANTE
10	WILLIAM MEDINA	770346O	OFICIAL
11	JORGE LEONARDO VARGAS VARGAS	1.080.292.762	RESIDENTE DE OBRA (2)
12	LUIS ENRIQUE QUINTERO TRUJILLO	1.075.229.886	OFICIAL
13	MANUEL FERNANDO MORALES OBANDO	91.161.575	OFICIAL
14	LIVER SAMARA MORA GUERRERO	1.093.922.454	AYUDANTE
15	LAURA VANESSA ESCOBAR RAMIREZ	1.087.492.976	AUXILIAR SST
16	JOSE EDGAR GUZMAN MURILLO	7.695.219	SOLDADOR

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo:

En cumplimiento a los requisitos estipulados por la legislación vigente colombiana la empresa **Consorcio Obras RJ** también cuenta con la siguiente documentación, debidamente firmada por los responsables:

- Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo,
- Reglamento De Higiene Seguridad Industrial.
- Política de no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.

Las cuales se encuentran publicadas en el primer piso en un lugar visible para el personal operativo y para el cumplimiento de estas, y fueron socializadas al personal



que fue vinculado, a través de la inducción de SG-SST. Se publica en la cartelera los números de emergencia.

Accidentalidad de tipo laboral

En el mes de julio 2025 se presentó un accidente laboral lo cual generó 3 dias de incapacidad, por parte de KEVIN ANDREY VALENCIA C.C 1.035.974.842 el día 29 de julio. (el COPASST se encuentra realizando la respectiva investigación, con lo cual se cuenta con 5 dias después del accidente)

Incidentes de trabajo

Durante el periodo del presente informe de julio no se ha presentado ningún incidente de trabajo.

AUSENTISMO LABORAL

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, se presentó un día de ausentismo por enfermedad general, por parte de LIVER SAMARA MORA GUERRERO C.C1.093.922.454.

Actividades De Promoción Y Prevención

Capacitaciones y/o Charlas De Seguridad.

En la ejecución de capacitaciones y charlas de seguridad realizadas durante el mes de julio 2025, se llevan registro de asistencia de estos como soporte para la entidad con el objetivo de modificar o potencializar hábitos y actitudes promoviendo el cambio de conductas relacionadas con factores de riesgo, fomentando el auto cuidado.

FECHA	TEMAS
04/07/2025	Capacitación en orden y aseo
09/07/2025	Identificación de peligros en el trabajo
18/07/2025	Dia de actividad de bienestar en el trabajo
24/07/2025	Reunión del COPPAST

Durante la vigencia correspondiente al presente informe se realizó con el personal, capacitaciones/o charlas en seguridad y salud en el trabajo.





04/07/2025 capacitación de orden y aseo
09/072025 identificación de peligros en el trabajo





18/07/2025 día de bienestar en el trabajo
24/07/2025 reunión COPASST

OBRAS RJ
CONSORCIO

Pausas Activas

Se implementan las pausas activas diarias en la obra mínimo una vez, promoviendo hábitos saludables por medio de la actividad física, que permita a los trabajadores el cambio de postura, reducir fatiga previniendo molestias musculares por repetitivas en sus movimientos y posturas.

En obra se toma un tiempo para descansar de la rutina, disminuir el riesgo psicosocial, llevando a cabo momentos de dispersión, que disminuyen la carga y estrés laboral.



pausa activa



día de bienestar

Entrega de elementos de Protección personal

Los equipos de protección personal son entregados a cada trabajador a su ingreso a obra, de acuerdo con la labor y se van renovando por desgaste.

El registro de la entrega se hace en el formato individual de entrega de Equipos de Protección Personal, en la que se contempla el Equipo entregado, la cantidad, la fecha de entrega y la firma del trabajador en conformidad, toda la constancia se encuentra archivadas.







Primeros Auxilios


Para la atención primaria de accidentes en obra, se cuenta con los elementos de atención de emergencias que se tienen en el sitio, debidamente señalizados y a la mano para cualquier evento que se pueda presentar.


- ✓ 1 botiquín de primeros auxilios fijo, con los elementos básicos para atención primaria
- ✓ 1 camilla rígida con las respectivas correas de aseguramiento
- ✓ Extintor



INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Las inspecciones de seguridad son una herramienta que nos permite identificar condiciones inseguras en la obra, relacionadas con el estado de los equipos, herramientas, equipos de protección personal entre otros, y se realizan de acuerdo con los estándares establecidos en el plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.


















Avenida La Toma # 10 A – 46 Neiva – Huila – Colombia
Teléfono: (098) 867 1416 **Celular:** 318 291 6697
E-mail: raeljaingenieria@hotmail.com

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN, CAMILLA Y EXTINTOR

Se ha realizado la inspección mensual correspondiente del botiquín de primeros auxilios para verificar la existencia de insumos básicos para la atención de lesiones menores en el tópico de la obra. En la obra se cuenta con Un (01) botiquín de primeros auxilios el cual se encuentran en el campamento y sus insumos son reabastecidos a medida que se agotan.
Actualmente se encuentran instalados (2) extintores; uno en el primer piso y otro en el segundo piso.









Extintor piso 2 **extintor piso 1**

INSPECCIÓN DE USO CORRECTO DE EPP

Se realiza semanalmente la inspección de uso correcto de los elementos de protección personal a los trabajadores donde se observa que cumplen con el uso adecuado de los mismos, la idea es concientizar el empleado sobre su autocuidado y la importancia que contribuyen al bienestar físico, psicológico y social.







SEÑALIZACIÓN ZONAS DE TRABAJO.

Durante el presente mes no se ha renovado el cerramiento de lona verde, ya que se presenta en buen estado. Se realiza la constante señalización del barandal del primer piso debido a su intervención diaria, y se realiza la señalización al trabajo de andamios en la parte frontal del edificio.







REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA. COPASST


el 24 de julio se lleva a cabo la Reunión del COPASST. (Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo) con el fin de identificar las actividades de mejora continua frente al avance de obra.



reunión COPASST mes de julio

JORNADAS DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA.

En el Proyecto se cuenta con el apoyo del personal de obra para las actividades de orden, aseo y señalización, definidas todos los dias al inicio y al finalizar la jornada laboral permitiéndoles espacios ordenados, e instalaciones sanitarias limpias, brindándoles espacios libres de congestión y obstáculos como medida para la prevención de accidentes.











Baños y habitaciones segundo piso





Pasillos y escaleras

ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO

Durante el periodo comprendido entre la fecha del 01 al 31 de julio de 2025, se realizo

*instalación de loza en escaleras y espacios faltantes.

*Resane, estuco y pintura de muros fachada lateral izquierda.

*Resane, estuco y pintura de muros fachada lateral derecha.

*Resane, estuco y pintura de muros facha posterior.

* instalación de tapas en súperboard, estuco y pintura arte cielo raso en laterales y fachada del edificio.

*instalación de pasamanos en tercer piso.

*instalación de cubierta defectuosa en pasillo del segundo piso

*corte de ángulos en acero y pulido de estructura metálica de escaleras

Se diligenciaron los permisos respectivos de trabajo en alturas , cumpliendo con la normatividad vigente, los cuales anexo al presente informe.

Cabe resaltar que la empresa mantiene un control riguroso sobre la ejecución de tareas de alto riesgo, asegurando que, en caso de presentarse, se implementen todas las medidas de prevención y control establecidas en el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

cumpliendo con la normatividad vigente. Asimismo, se reitera el compromiso con la seguridad de los trabajadores, garantizando que cualquier actividad de esta naturaleza se realice bajo los protocolos y permisos correspondientes.



Trabajos de instalación de tapas de superboard, estuco y pintura



inspección de equipos en alturas

PROCESO SUBCONTRATISTA INSTALACION VIDRIOS

En el mes de julio se realizó la actividad de instalación de pasamanos en vidrio reforzado y el cambio de uno de una de las cubiertas del pasillo del segundo piso, ya que en la instalación que se realizó en el mes de junio una de este tuvo una afectación

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) Y la prevención de riesgos laborales, se solicitó a la empresa subcontratista la documentación correspondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta información fue debidamente revisada y verificada por el área encargada, como parte del proceso de control y seguimiento.


N°	**PERSONAL ALZATE JURADO**	
1	JORGE ANDRES SALAZAR	9.910.855
2	JOHN HAROLD DAVILA	100.473.733
3	DIEGO BERMUDEZ	1.088.355.093



Instalación de cubierta en vidrio en pasillo del segundo piso

SUSTANCIAS QUIMICAS

En el mes de julio en la obra el palacio de justicia se han manipulado productos como thinner, pintura, yeso, boquilla, pegante cerámico, sikaflex y cemento. Se garantiza su correcta manipulación, se han implementado medidas como el almacenamiento en recipientes debidamente rotulados, el uso adecuado, y la capacitación al personal sobre los riesgos y cuidados necesarios y se hace socialización con los trabajadores que tienen contacto directo con dicha sustancia. Se adjunta registro fotográfico del punto destinado para el proceso químico.



Anexo los registros fotográficos correspondientes a riesgos químicos con sus respectivas fichas de seguridad.



CONCLUSIONES

- Las actividades de seguridad y salud en el trabajo que se vienen implementando nos permiten identificar posibles riesgos con el fin de tomar acciones preventivas y correctivas con el fin de minimizar accidentes laborales.
- y resaltar los puntos de importancia para una implementación exitosa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para dar cumplimiento al plan de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido desde el inicio del proyecto.
- Se fomenta la concientización de cultura del autocuidado por medio de las pausas activas, charlas de seguridad como medida de prevención para la conservación de la integridad física, mental de los empleados.
- Las actividades que se han realizado en el mes de julio, contribuyen de manera positiva, permitiendo ser impulsores de cambio; moldeando y ensañando de forma cultural habilidades para afrontar conflictos que se puedan llegar a presentar en las relaciones laborales de los trabajadores o interpersonales.



JAVIER ORLANDO POLANIA BERNAL

Profesional en seguridad y salud en el trabajo

Licencia 3068 DE 2022

S.D.S

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1: Listado Personas Activas.

ANEXO 2: asistencia diaria.

ANEXO 3: Listado Personal Retirado.

ANEXO 4: Exámenes de ingreso, mes de julio.

ANEXO 5: perfil sociodemográfico.

ANEXO 6: inducciones y evaluaciones

ANEXO 7: seguridad social ingresados en julio.

ANEXO 8: Cartas de egreso.

ANEXO 9: pago planilla.

ANEXO 10: paz y salvo.

ANEXO 11: capacitaciones.

ANEXO 12: pausas activas.

ANEXO 13: entrega y reposición de EPP.

ANEXO 14: inspección de herramienta manual.

ANEXO 15. inspección de herramienta eléctrica.

ANEXO 16: inspección uso de EPP.

ANEXO 17: inspección locativa.

ANEXO18: COPASST-julio.

ANEXO 19: inspección punto de emergencia.

ANEXO 20: permiso en caliente.

ANEXO 21: ATS.

ANEXO 22: permiso en alturas.

ANEXO 23: inspección de andamios.

ANEXO 24: inspección equipos en alturas.

ANEXO 25: Panilla de Seguridad del personal de los vidrios.

ANEXO 26: investigación de accidente KEVIN ANDREY VALENCIA.

ANEXO 27: documentos personal SST.

ANEXO 28: certificado de alturas DIEGO BERMUDEZ.

ANEXO 29: asignación de responsabilidades frente SG-SST.

ANEXO 30: respuesta y aclaración oficio N° 137.

Avenida La Toma # 10 A – 46 Neiva – Huila – Colombia
Teléfono: (098) 867 1416 **Celular:** 318 291 6697
E-mail: raeljaingenieria@hotmail.com