

		INSPECCION SEMANAL VEHICULO		Proceso: GESTIÓN DE RECURSOS	
				Código: : PGR-F-013	
				Versión: 1.0 Marzo 2/2021	
				Página 1 de 1	
Nota: Esta inspección la reportará mensualmente el conductor asignado al Vehículo.					
Placa del Vehículo		OSA - 843		B= BUEN ESTADO	
km. Para cambio de Aceite		334949		R= REGULAR ESTADO	
Conductor Responsable		Daniel Estupiñan Santos		M= MAL ESTADO	
Mes de Inspección		Febrero 20 de 2026		V= VENCIDO (fecha De Vencimiento)	
Sistemas y Componentes a Inspeccionar				Estado Sistemas y Componentes del Vehículo	
				SEMANA 1	SEMANA 2
Documentación	Soat			ABRIL 30 de 2026	
	Certificado Tecnomecánico			SEPTIEMBRE 23 de 2026	
	Seguro todo riesgo			ABRIL 21 de 2026	
	Tarjeta de Propiedad			SI TIENE	
Luces	Luces Frontales Altas y bajas			BUEN ESTADO	
	Luces Direccionales delanteras, traseras y de parqueo			BUEN ESTADO	
	Luces de freno y exploradoras			BUEN ESTADO	
	Luz de Reversa			BUEN ESTADO	
Físico	Espejos Laterales			BUEN ESTADO	
	Espejo Retrovisor			BUEN ESTADO	
	Vidrios (Frontal, Laterales, Trasero)			BUEN ESTADO	
	Indicadores del tablero			FUNCIONA	
	Freno de seguridad			BUEN ESTADO	
	Radio			BUEN ESTADO	
	Cinturón de Seguridad			BUEN ESTADO	
	Plumillas Limpiabrisas			BUEN ESTADO	
	Pito			BUEN ESTADO	
	Bateria			BUEN ESTADO	
	Estado de la Cojineria			BUEN ESTADO	
	Estado de la Pintura			BUEN ESTADO	
Llantas	Estado Llantas Delanteras			BUEN ESTADO	
	Estado Llantas Traseras			BUEN ESTADO	
	Estado Lanta de Repuesto			BUEN ESTADO	
Mecánica	Revisión Niveles (Aceites Motor, Refrigerantes, Otros)			BUEN ESTADO	
	Fugas Aceite, Refrigerante, Hidráulico, Combustible.			BUEN ESTADO	
	Estado de las Mangueras			BUEN ESTADO	
	Sistema de Suspensión			BUEN ESTADO	
	Sistema Dirección			BUEN ESTADO	
	Correas del Motor			BUEN ESTADO	
Kit	Equipo de carretera			NO TIENE	
	Gato con capacidad para elevar el vehículo			SI	
	Una cruceta			SI	
	Dos señales de carretera triangular reflectivas			SI	
	Botiquín de Primeros Auxilios -			REGULAR	
	Extintor - Vence: septiembre 2026			SI	
	Dos tacos para bloquear el vehículo			SI	
	Caja de herramientas mínimo deberá contener: Alicates, Destornilladores, Llaves de expansión y fija			NO TIENE	
	Linterna			NO TIENE	
Observaciones: *Según el conductor Daniel Estupiñan, el aire acondicionado requiere mantenimiento. * Se sugiere cambio de aceite *El exosto del vehículo esta dañado *El control del vehículo está fallando, a veces no funciona. *Los discos de los frenos están de reparación. *El vehículo tiene rayaduras en su contorno. * Le faltan herramientas (linterna, alicate, destornillador) * El botiquín de primeros auxilios está incompleto.					

		INSPECCION SEMANAL VEHICULO		Proceso: GESTIÓN DE RECURSOS Código: : PGR-F-013 Versión: 1.0 Marzo 2/2021 Página 1 de 1	
Nota: Esta inspección la reportará mensualmente el conductor asignado al Vehículo.					
Placa del Vehículo		OSA - 699		B= BUEN ESTADO	
km. Para cambio de Aceite		271459		R= REGULAR ESTADO	
Conductor Responsable		SANTIAGO VILLAMIZAR P.		M= MAL ESTADO	
Mes de Inspección		Febrero 20 de 2026		V= VENCIDO (fecha De Vencimiento)	
Sistemas y Componentes a Inspeccionar				Estado Sistemas y Componentes del Vehículo	
				SEMANA 1	SEMANA 2
Documentación	Soat			JUNIO 08 DE 2026	
	Certificado Tecnomecánico			OCTUBRE 06 DE 2026	
	Seguro todo riesgo			ABRIL 21 DE 2026	
	Tarjeta de Propiedad			SI TIENE	
Luces	Luces Frontales Altas y bajas			BUEN ESTADO	
	Luces Direccionales delanteras, traseras y de parqueo			BUEN ESTADO	
	Luces de freno y exploradoras			BUEN ESTADO	
	Luz de Reversa			BUEN ESTADO	
Físico	Espejos Laterales			BUEN ESTADO	
	Espejo Retrovisor			BUEN ESTADO	
	Vidrios (Frontal, Laterales, Trasero)			BUEN ESTADO	
	Indicadores del tablero			FUNCIONA	
	Freno de seguridad			BUEN ESTADO	
	Radio			BUEN ESTADO	
	Cinturón de Seguridad			BUEN ESTADO	
	Plumillas Limpiabrisas			BUEN ESTADO	
	Pito			BUEN ESTADO	
	Bateria			BUEN ESTADO	
	Estado de la Cojineria			BUEN ESTADO	
	Estado de la Pintura			REGULAR	
Llantas	Estado Llantas Delanteras			REGULAR	
	Estado Llantas Traseras			BUEN ESTADO	
	Estado Llanta de Repuesto			BUEN ESTADO	
Mecánica	Revisión Niveles (Aceites Motor, Refrigerantes, Otros)			BUEN ESTADO	
	Fugas Aceite, Refrigerante, Hidráulico, Combustible.			BUEN ESTADO	
	Estado de las Mangueras			BUEN ESTADO	
	Sistema de Suspensión			BUEN ESTADO	
	Sistema Dirección			BUEN ESTADO	
	Correas del Motor			BUEN ESTADO	
Kit	Equipo de carretera			NO TIENE	
	Gato con capacidad para elevar el vehículo			SI TIENE	
	Una cruceta			SI TIENE	
	Dos señales de carretera triangular reflectivas (conos)			SI TIENE	
	Botiquín de Primeros Auxilios			REGULAR	
	Extintor Vence: septiembre de 2026			SI TIENE	
	Dos tacos para bloquear el vehículo			SI	
	Caja de herramientas mínimo deberá contener: Alicates, Destornilladores, Llaves de expansión y fija			NO TIENE	
Linterna			NO TIENE		
Observaciones: *Se sugiere revisión del motor, está consumiendo aceite. * Las llantas delanteras se encuentran en regular estado. * Al tablero del vehículo no le sirve el marcador de la gasolina. * Le faltan herramientas (linterna, alicate, destornillador) * El botiquín de primeros auxilios está incompleto * En el vidrio frontal tiene un golpe al lado derecho de la parte baja (parabrisas) * Le falta una tapa frontal en el capo.					

		INSPECCION SEMANAL VEHICULO		Proceso: GESTIÓN DE RECURSOS	
				Código: : PGR-F-013	
				Versión: 1.0 Marzo 2/2021	
				Página 1 de 1	
Nota: Esta inspección la reportará mensualmente el conductor asignado al Vehículo.					
Placa del Vehículo		OSA - 792	B= BUEN ESTADO		
km. Para cambio de Aceite		166073	R= REGULAR ESTADO		
Conductor Responsable		Daniel Estupiñan Santos	M= MAL ESTADO		
Mes de Inspección		Febrero 20 de 2026	V= VENCIDO (fecha De Vencimiento)		
Sistemas y Componentes a Inspeccionar			Estado Sistemas y Componentes del Vehículo		
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
Documentación	Soat			ABRIL 30 /26	
	Certificado Tecnomecánico - VENCIDO			SEPTIEMBR E 29/24	
	Seguro todo riesgo			ABRIL 21 /26	
	Tarjeta de Propiedad			SI TIENE	
Luces	Luces Frontales Altas y bajas			BUEN ESTADO	
	Luces Direccionales delanteras, traseras y de parqueo			BUEN ESTADO	
	Luces de freno y exploradoras			REGULAR	
	Luz de Reversa			BUEN ESTADO	
Físico	Espejos Laterales			BUEN ESTADO	
	Espejo Retrovisor			BUEN ESTADO	
	Vidrios (Frontal, Laterales, Trasero)			BUEN ESTADO	
	Indicadores del tablero			BUEN ESTADO	
	Freno de seguridad			BUEN ESTADO	
	Radio			BUEN ESTADO	
	Cinturón de Seguridad			BUEN ESTADO	
	Plumillas Limpiabrisas			BUEN ESTADO	
	Pito			MAL ESTADO	
	Bateria			BUEN ESTADO	
	Estado de la Cojineria			BUEN ESTADO	
Estado de la Pintura			REGULAR		
Llantas	Estado Llantas Delanteras			REGULAR	
	Estado Llantas Traseras			BUEN ESTADO	
	Estado Llanta de Repuesto			BUEN ESTADO	
Mecánica	Revisión Niveles (Aceites Motor, Refrigerantes, Otros)			BUEN ESTADO	
	Fugas Aceite, Refrigerante, Hidráulico, Combustible.			BUEN ESTADO	
	Estado de las Mangueras			BUEN ESTADO	
	Sistema de Suspensión			BUEN ESTADO	
	Sistema Dirección			BUEN ESTADO	
	Correas del Motor			BUEN ESTADO	
Kit	Equipo de carretera			NO TIENE	
	Gato con capacidad para elevar el vehículo			SI TIENE	
	Una cruceta			NO TIENE	
	Dos señales de carretera triangular reflectivas (conos)			SI TIENE	
	Botiquín de Primeros Auxilios			REGULAR	
	Extintor - Vencido: septiembre 2024			VENCIDO	
	Dos tacos para bloquear el vehículo			SI TIENE	
	Caja de herramientas mínimo deberá contener: Alicates, Destornilladores, Llaves de expansión y fija			NO TIENE	
	Linterna			NO TIENE	
OBSERVACION: *El vehículo se apaga posiblemente es la bomba de inyección *El conductor sugiere cambio de bomba de la gasolina * El extintor esta vencido (septiembre de 2024) *Certificado de tecno mecánica se encuentra vencido * El estado de la pintura del carro tiene rayaduras en todo su contorno y en la parte derecha trasera cerca al guardabarros tiene un golpe. * No tiene herramientas.					

INFORME DE VEHICULOS PERSONERIA DE BUCARAMANGA
HYUNDAI PLACA OSA – 843



REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTES		LICENCIA DE TRANSITO No. 3957043	
DIRECCION GENERAL TRANSPORTES Y TRANSITO		PERSONERIA DE BUCARAMANGA	
VENEDICION AUTOMOTRIZ		TIPO DE DOCUMENTO	
PLACA VEHICULO	USAB43	MARCA	HYUNDAI
MODELO	TUCSON GL/1975	ANIO	2009
CANTONETA	CABINADO	NO. DE PUERTAS	5
OFICIAL	046CB154499	NO. DE SERIE	0.00 / 5
KMHJMB1BP9UB7B327	0.00	PESO BRUTO VEHICULO	0.00
ANCHO (IN)	0.00	VALOR COM. POSTERIOR	2
ALTO (IN)	0.00	VALOR COM. ANTERIOR	49.848
ACTA	0.00	VALOR COM. ACTUAL	9 8 2008
FECHA DE EMISION	17 Dic 2008	FECHA DE EXPIRACION	17 Dic 2008
SUSCRITO		SUSCRITO	
HERNANDEZ		CALI	

LICENCIA DE TRANSITO No. 08-68001- 3957043	
PERSONERIA DE BUCARAMANGA	
TIPO DE DOCUMENTO	
No. de IDENTIFICACION	
B04006780	
CRA 25 34 73	
BUCARAMANGA - SANTANDER	
1 MATRICULA INICIAL	
FECHA DE EMISION	
17 Dic 2008	
FECHA DE EXPIRACION	
17 Dic 2008	
SUSCRITO	
SUSCRITO	
JUAN BAUTISTA VEGA ESPINDOLA	
ASESOR GRUPO REG. AUT	

OSA 792



VEHICULO CAMPERO - PLACA OSA 699

