| | CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S | CÓDIGO: FMT-SST-ZU |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) | VERSIÓN: 002 |
| | FORMATO DE INSPECCIÓN PULIDORA | FECHA: 01/08/2023 |

| | |
|---|---|
| **Marca Pulidora:** | DEWALT 4579 B3 |
| **Inspeccionado por/cargo:** | Didier Jair Giraldo Garcia |
| **Reportado a/cargo:** | Maria Georgina Barrientos C |
| **Fecha Inspección:** | Martes 5 Septiembre - Sabado 9 Septiembre |

| FECHAS DE INSPECCIÓN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONDICIONES A VERIFICAR** | **B** | **M** | **B** | **M** | **B** | **M** | **B** | **M** | **B** | **M** | **B** | **M** |
| La Persona que va a operar la pulidora cuenta con capacitación y entrenamiento para hacerlo. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| La Persona que va a operar la pulidora cuenta con ropa ajustada, libre de partes sueltas. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| La Persona que va a operar la pulidor esta libre de accesorios como pulseras, relojes,cadenas, anillos, etc. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| la pulidora tiene todos sus accesorios en buen estado. (Cableado, carcaza, guarda, mangos). | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| la pieza que se va a cortar o a pulir esta ubicada sobre una superficia firme. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Boton de bloqueo del husilllo | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| La Pulidora tiene el mango auxiliar y esta siendo utilizado. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| El Area donde se esta cortando esta libre de elementos inflamables o cumbistible. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| La pulidora cuenta con guarda de seguridad. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A la pulidora se le hace limpieza y mantinimiento. | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| **Firma Operario:** | | | Didier | | Didier | | Didier | | Didier | | Didier | |

**OBSERVACIONES**

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P) | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| CASCO | ✓ | | |
| GAFAS | ✓ | | |
| TAPA OIDOS | ✓ | | |
| TAPA BOCAS | ✓ | | |
| GUANTES | ✓ | | |




**PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO**

**Firma Operario:** Didier Jair Giraldo G.

**Notificado Responsable del área:**