	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EXTENSIONES	CÓD. SGSST
		VERSIÓN: 00
		FECHA: ABRIL 2022

PROYECTO: ESCENARIOS DEPORTIVOS
NOMBRE DEL OPERADOR: DANYER RIVERO QUERO
CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN
SEMANA DEL 4 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHAS DE INSPECCIÓN:	4 Sep			5 Sep			6 Sep			7 Sep			8 Sep			9 Sep		
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO		
DESCRIPCIÓN:	ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Estado de extensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado del encauchetado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Capacidad de voltaje de extensión	✓																	
Estado de enchufe de extensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
¿Presenta algunos daños?																		
Inspección de fuente proveedora (Planta/Tablero)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
¿La extensión está fuera de la vía y se encuentra organizada?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado general (fisuras, cortes, etc...)																		
Cuenta con extintor y botiquin en el frente de trabajo: SI NO	✓			✓			✓			✓			✓			✓		

MARQUE CON UNA "X", C SI ESTÁ CONFORME; NC SI NO ESTÁ CONFORME; NA SI NO APLICA.

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR	Danyer	Danyer	Danyer	Danyer	Danyer	Danyer
SUPERVISOR SST	María B	María B	María B	María B	María B	María B
SUPERVISOR TÉCNICO						