	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S	SG-SST-ZU
	INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	VERSIÓN: 00

SEMANA DEL 18 Septiembre AL 23 Septiem. MARCA XCGMA MOD: 2022 SERIE XE60DA

OPERADOR Luis fernando Zuñiga Giraldo UBICACIÓN Carmen Viboral

PROYECTO: Contrato bajo la modalidad de llave en mano, los estudios, diseños y la construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de escenarios deportivos, ubicados en zona urbana y rural del municipio de El Carmen de Viboral, Departamento de Antioquia

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras No Aplica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso (pito) No Aplica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Fernando Zarate													
	FIRMA SUPERVISOR SST	María Georgina Barrientos C													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR