	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EXTENSIONES	CÓD. SGSST
		VERSIÓN: 00
		FECHA: ABRIL 2022

PROYECTO: ESCENARIOS DEPORTIVOS

NOMBRE DEL OPERADOR: DANYER RIVERO QUERO

CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN

SEMANA DEL 1 **AL** 7 **DE** Octubre **DEL 2023**

FECHAS DE INSPECCIÓN:	2 Oct- LUNES			3 Oct- MARTES			4 Oct- MIÉRCOLES			5 Oct- JUEVES			6 Oct- VIERNES			7 Oct- SÁBADO		
DESCRIPCIÓN:	ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Estado de extensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado del encauchetado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Capacidad de voltaje de extensión	✓																	
Estado de enchufe de extensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
¿Presenta algunos daños?																		
Inspección de fuente proveedora (Planta/Tablero)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
¿La extensión está fuera de la vía y se encuentra organizada?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado general (fisuras, cortes, etc...)																		
Cuenta con extintor y botiquín en el frente de trabajo: SI NO	✓			✓			✓			✓			✓			✓		

MARQUE CON UNA "X", C SI ESTÁ CONFORME; NC SI NO ESTÁ CONFORME; NA SI NO APLICA.

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR	Danyer	Danyer	Danyer	Danyer	Danyer	Danyer
SUPERVISOR SST	María B	María B	María B	María B	María B	María B
SUPERVISOR TÉCNICO						