	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S	CÓDIGO: FMT-SST-ZU
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	VERSIÓN: 002
	FORMATO DE INSPECCIÓN PULIDORA	FECHA: 01/08/2023

Marca Pulidora:	DEWALT 4579B3
Inspeccionado por/cargo:	Albert Jose Garcia Medina
Reportado a/cargo:	Maria Georgina Barrientos C
Fecha Inspección:	23 Oct - 28 Octubre

FECHAS DE INSPECCIÓN	23 Oct-		24 oct		25 Oct-		26 Oct		27 Oct		28 Octubre	
CONDICIONES A VERIFICAR	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
La Persona que va a operar la pulidora cuenta con capacitación y entrenamiento para hacerlo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La Persona que va a operar la pulidora cuenta con ropa ajustada, libre de partes sueltas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La Persona que va a operar la pulidor esta libre de accesorios como pulseras, relojes,cadenas, anillos, etc.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
la pulidora tiene todos sus accesorios en buen estado. (Cableado, carcaza, guarda, mangos).	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
la pieza que se va a cortar o a pulir esta ubicada sobre una superficia firme.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Boton de bloqueo del husilllo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La Pulidora tiene el mango auxiliar y esta siendo utilizado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El Area donde se esta cortando esta libre de elementos inflamables o cumbistible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La pulidora cuenta con guarda de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A la pulidora se le hace limpieza y mantinimiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Firma Operario:												

OBSERVACIONES

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P)	**SI**	**NO**	**N/A**
CASCO	✓		
GAFAS	✓		
TAPA OIDOS	✓		
TAPA BOCAS	✓		
GUANTES	✓		



PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLO

Firma Operario: Alberth Jose Garcia

Notificado Responsable del área: