	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S	SG-SST-ZU
	INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	VERSIÓN: 00

SEMANA DEL	02 Octub AL 07 Octub	MARCA XCMG	MOD: 2023	SERIE XUG08700EP	
OPERADOR	Ferney Eduardo Castaño Castaño		UBICACIÓN	Carmen Viboral	
PROYECTO	CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, UBICADOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.				

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS *														
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso (pito)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental *														
	Estado de pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Mecanismo de giro (tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Ferney Castaño													
	FIRMA SUPERVISOR SST	Maria Georgina Barrientos C													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA