IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON
NIT: 800230542 - 9
AGUSTÍN CODAZZI
PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL
INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBO A SATISFACCIÓN

NUMERO CONTRATO 5

OBJETO CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DEL AULA DE PREESCOLAR (AMBIENTE TIPO A), ASÍ COMO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAS LOCATIVAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SEDE MARTÍNEZ BARBOZA, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

VALOR $ 29.674.664,00

DURACION

CONTRATISTA BETO REPUESTOS A. **NOMBRE** LUIS MARIANO ARBELAEZ MAESTRE

NIT CONTRATISTA 1067724083-3 **FIRMA**

DIRECCION CONTRATISTA **TELEFONO**

SUPERVISOR NARE DE JESUS HERNENDEZ PAYAREZ **CC** 11155431

FECHA INICIACION 2026-03-05 **CIUDAD** AGUSTÍN CODAZZI

FECHA FINALIZACION 2026-03-09 **CIUDAD** AGUSTÍN CODAZZI

OFICINA GESTORA RECTORIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	TIPO DE EVIDENCIA
Se realizó la verificación, revisión y recibo a satisfacción del suministro de materiales y elementos de ferretería, destinados al mejoramiento y adecuación del aula de preescolar (Ambiente Tipo A) y a las mejoras locativas de la sede Martínez Barboza. Dentro de los materiales recibidos se encuentran: cemento gris, arena comercial, bloques de cemento, varillas corrugadas de diferentes calibres, alambre negro, triturado, tableta gres vitrificado, láminas arquitectónicas, perfiles metálicos, tornillería estructural, puertas y ventanas metálicas, elementos eléctricos (tomacorrientes, interruptores, lámparas), láminas y cornisas en PVC, pintura, estuco, entre otros materiales necesarios para la ejecución de las actividades de adecuación y mejoramiento de la infraestructura educativa, conforme a las cantidades y especificaciones establecidas en el contrato.	• Acta de recibo a satisfacción del suministro • Registro fotográfico de los materiales entregados • Factura presentada por el contratista, verificación física de los elementos suministrados • Relación de materiales entregados conforme al contrato.

Con el presente informe de actividaes se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales y fueron revisados los soportes en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

(DOCUMENTOS FIRMADOS EN ORIGINAL)

NARE DE JESUS HERNENDEZ PAYAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

LUIS MARIANO ARBELAEZ MAESTRE
BETO REPUESTOS A
CONTRATISTA