



**INFORME TÉCNICO SEMANAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN
CONTRATO 024 DE 2025**

(27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE NEIVA, HUILA**

**CONSORCIO PROVILL
CONTRATISTA DE OBRA 024 DE 2025**

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA HUILA
OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA
2025**



INFORME TÉCNICO SEMANAL

AVANCE DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Presentar informe sobre el avance de ejecución de las actividades descritas y programas para ejecutar por medio del contrato 024 de 2025.

1. ANTECEDENTES

La ingeniera Valentina Fiesco Hoyos de la seccional Administrativa de Neiva, Huila, en su calidad de supervisora del Contrato de Obra No. 024 de 2025 y en cumplimiento de las obligaciones inherentes a dicho rol, verifica que los informes semanales sobre las actividades ejecutadas en los Palacios de Justicia de Neiva, Huila, se encuentren debidamente ajustados a la problemática identificada. Esta verificación se realiza con base en el levantamiento previo de necesidades que dio origen a la contratación mencionada.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la visita se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Recorrido interno del Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva, Huila, donde se identificaron y priorizaron los frentes de intervención.
2. Tomar registros fotográficos de lo evidenciado.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- **Baños del piso 3**

Se ejecutaron labores de instalación de divisiones en acero inoxidable en cada uno de los baños, verificando su correcta fijación, alineación y estabilidad estructural. De manera complementaria, se realizó la revisión del funcionamiento de los aparatos sanitarios, lavamanos y puertas, comprobando la adecuada operación de los sistemas hidráulicos, herrajes y mecanismos de



apertura y cierre, garantizando su correcto funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas.

- **Fachada – Palacio de Justicia**

Se realizó la instalación de tubería EMT destinada al sistema de iluminación exterior mediante reflectores ubicados en la entrada principal y en los alrededores de la fachada del Palacio de Justicia. La instalación se ejecutó conforme a los criterios técnicos de protección mecánica y ordenamiento del cableado. Posteriormente, se efectuaron pruebas de funcionamiento de los reflectores, verificando su correcta operación, orientación y encendido.

- **Adecuación gimnasio**

Se llevaron a cabo actividades de instalación de mesones de lavamanos tipo flotante en los baños de hombres y mujeres, verificando su correcta nivelación, anclaje y conexión a las redes hidráulicas y sanitarias. Adicionalmente, se ejecutó la instalación de divisiones en acero inoxidable en ambos baños, así como la colocación de espejos tanto en los baños como en el salón principal del gimnasio, asegurando una adecuada fijación y acabado.

Posteriormente, se verificó la cantidad, ubicación y correcto funcionamiento de las puertas en vidrio templado instaladas en las diferentes áreas del nuevo gimnasio, revisando herrajes, sistemas de cierre y alineación. Finalmente, se realizó una inspección general de los acabados del área intervenida, efectuando las correcciones y ajustes necesarios de acuerdo con las observaciones identificadas en obra, con el fin de alcanzar el acabado final conforme a las especificaciones del proyecto.



4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas en el Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva - Departamento del Huila, se concluye:

- 1) No se presentaron observaciones en el desarrollo de las actividades de esta semana.
- 2) Se observa un avance optimo en las actividades contempladas, logrando cumplir con los objetivos previstos para desarrollar en la semana.

5. RECOMENDACION

Seguir con las buenas prácticas de seguridad y continuar con el desarrollo de las actividades hasta la finalización del contrato.

Cordialmente;


FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA