


REGISTRO FOTOGRAFICO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE SEPTIEMBRE



Ajustes de anjeos zona lavandería



Pintura en cuarto de gas y pabellón San Jose



Pintura apartamentos



Arreglo y pintura pared baño apartamentos.



Cambio de poma ducha unidas 4



Se instalo red eléctrica en quiosco de cabañas



se pintaron paredes del comedor



Cambio de duchas en apartamentos



Cambio de reflector poste cabañas y luminaria corredor cabañas



Se pintaron camas en zonas de cabañas sociales y apartamentos.



Cambio techo del comedor.



Se pinto mesa de noche cabaña 3



Se realizo lubricación y se inflaron llantas de sillas de ruedas.



Se realizo mantenimiento a la piscina.



Pintura en cuarto de gas y pabellón San Jose



Se realizó poda y jornada ecológica en zonas verdes.



Se instaló señalización de evacuación intermedia en el centro



Se pintaron barandas de seguridad zona fisioterapia.

