


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ		Código: FOR-PSS-418
			Versión: 1
			Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021
			Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO									
Convenio de Asociación / Contrato No.:		9707		del		2021			
Nombre del Asociado / Contratista:		FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA							
Nombre del Servicio:		CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO							
Nombre de la Unidad Operativa:		CAMINOS DE VIDA							
Dirección de la Unidad Operativa:		FINCA TRANQUILANDIA, CALLE LOS OCOBOS, VDA LA SERENA, CHINAUTA- FUSAGASUGA							
Teléfono de la Unidad Operativa:		3114159774							
Correo electrónico de la Unidad Operativa:		comunidaddecuidadocaminosdevida9707@hotmail.com							
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:		RAUL ARMANDO MARTINEZ MORENO							
Cargo:		COORDINADOR					Celular:	3114159774	
2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	1	9	2023	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	X	Inspección del edificio:		
Descripción del evento:									
* cambio de techo del comedor. *Anclaje de muebles en lavandería.									
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:									
* Cambio de techo del comedor: Se realizó cambio de tejado por transición de no asbesto. * Anclaje de muebles en lavandería: Se adquirieron nuevos muebles por lo que genero la necesidad de anclarlos para prevenir accidentes.									
3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO									
Población total del servicio:	90		Población afectada por el evento:	0		Porcentaje de población afectada:	0		
Descripción de la afectación del servicio:									
No se presentó afectación									
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?				SI		NO	X		
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:									
No aplica									
4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Actividades del plan de mantenimiento correctivo									
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	OBSERVACIONES				Mitigación de riesgos y afectación del servicio		
Cambio de techo en comedor	10/09/2023	25/09/2023	sin observaciones				NO APLICA		

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO				
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO		Cantidad	Porcentaje	SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA EN EL ANEXO
Actividades Programadas en el periodo		2	100%	
Actividades Ejecutadas		2	100%	
Actividades Aplazadas		0	0%	
Cumplimiento del periodo		2	100%	
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO		Cantidad	Porcentaje	
Cumplimiento anterior		0	NA	
Cumplimiento periodo actual		0	NA	
Total de actividades programadas		0	NA	
Total de actividades ejecutadas		0	NA	
Actividades aplazadas NO ejecutadas		0	NA	
Nuevo cumplimiento acumulado		0	NA	
6. OBSERVACIONES				
Observaciones y aclaraciones:				
NINGUNA				
7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA			8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	RAUL ARMANDO MARTINEZ MORENO		Nombres y Apellidos:	CAMILO ANDRES ALVAREZ GACHARNA
Cargo:	COORDINADOR		Cargo:	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN
Firma:			Firma:	