

REGISTRO FOTOGRAFICO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023

Cambio techo del comedor.



Anclaje de muebles zona de lavandería.

